



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.คส. ถึง กฟจ.กพ
เลขที่ น.2 คส. (บ.ต.) - 9058 / 2560 วันที่
เรื่อง รายงานการติดตั้งมิเตอร์
อ้างถึง

เรียน ผอ.ก.กพ.

กฟส.คส. ขอสรุปรายงานการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการแก้ไขและป้องกัน กรณี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพ ตลอดจนเป็นการวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดทอสรุปได้ ดังนี้

การติดตั้งมิเตอร์ของ กฟส.คส.									
ที่	ประเภทการขอใช้ไฟฟ้า	เขตเมือง(เขตชุมชน)				เขตชนบท(นอกเขตชุมชน)			
		เป้าหมาย	จำนวน	ไม่เกิน	เกิน	เป้าหมาย	จำนวน	ไม่เกิน	เกิน
1	ขอติดตั้งใหม่	2 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	3 วัน (ทำการ)	20	ไม่เกิน	-
2	ขอติดตั้งชั่วคราว	2 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	3 วัน (ทำการ)	6	ไม่เกิน	-
3	ขอตัดฝาก	15 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	-	-	-	-
4	ขอต่อกลับ	1 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	2 วัน (ทำการ)	-	-	-
5	ขอเพิ่มขนาดมิเตอร์	2 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	3 วัน (ทำการ)	1	ไม่เกิน	-
6	ขอลดขนาดมิเตอร์	3 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	-	-	-	-
7	ขอโอนเปลี่ยนชื่อ	10 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	-	-	-	-
8	ขอย้ายมิเตอร์	2 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	3 วัน (ทำการ)	7	ไม่เกิน	-
9	ขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า	3 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	-	15	-	-
10	เปลี่ยนประเภทการใช้ไฟ	3 วัน (ทำการ)	-	ไม่เกิน	-	-	-	-	-
รวม				ไม่เกิน	-	ไม่เกิน	49	ไม่เกิน	-

หมายเหตุ

- ☒ เป้าหมาย 2 วันทำการ (ดำเนินการภายใน 1 วัน = ...100...%, ดำเนินการภายใน 2 วัน = ...%)
☒ เป้าหมาย 3 วันทำการ (ดำเนินการภายใน 1-2 วัน = ...100...%, ดำเนินการภายใน 2-3 วัน = ...%)
☒ เป้าหมาย ตามมาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟผ. ดำเนินการได้ ...100...%

สาเหตุที่ติดตั้งเกิน ☐ เป้าหมายคุณภาพ ☐ มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟผ.
 เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายมงคล แดงกล่อม)
ผอ.กฟส.คส.

๒๓.๗

๒๓.๗

รายละเอียดมิเตอร์ชำรุด เดือน กรกฎาคม 2560

ผลิตภัณฑ์	เพล	CC.ใหม่	แตก	มด - น้ำเข้า	ชำรุดภายใน	เทอร์มินอลชำรุด	หน้าจอชำรุด	ปุ่มรีเซ็ตชำรุด	ช็อตไหม้ทั้งเครื่อง	รวม
MAHAJAK	1	-	-	-	5	-	-	-	1	6
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
OEIC	1	-	-	-	2	-	-	-	1	3
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOSHIBA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
FUJI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EMERGY MAX	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
HOLLEY	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TTC.	1	-	-	-	2	-	-	-	4	6
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
EMAIL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SIEMENS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
MITSUBISHI	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2
LANDIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
IPG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รวม	10	-	-	-	10	-	-	-	-	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ ชำรุดภายใน = หมุนติดขัด,ไม่หมุน,หมุนขณะไม่มีโหลด, (CEEP) เลขขัดหลัก,พีซี.ขาด

กฟส.คสท. และ กฟฟ.ในสังกัด (ปีงบประมาณ 2560)

ค่าเป้าหมาย 1 เฟส (เกิน15ปี) จำนวน 100 เครื่อง คงเหลือที่ยังไม่ดำเนินการ 0 เครื่อง 100 %
ค่าเป้าหมาย 3 เฟส (เกิน10ปี) จำนวน 4 เครื่อง คงเหลือที่ยังไม่ดำเนินการ 0 เครื่อง 100 %

รายงานการเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์เพื่อลดปัญหามิเตอร์ชำรุด

กฟส.คสส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กฟส.	ขนาด มิเตอร์เดิม	ขนาด มิเตอร์ใหม่	จำนวนที่ใช้ไฟ เกินปกติ (เครื่อง)	เพิ่มขนาดแล้ว (เครื่อง)	ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่ม (บาท)			หมายเหตุ
					ค่าธรรมนิยม	ค่าประกัน	รวมทั้งสิ้น	
คลองลาน	5แอมป์1เฟส2สาย	15แอมป์1เฟส2สาย	1	1	2,193.50	1,700.00	3,893.50	
ปางศิลาทอง	5แอมป์1เฟส2สาย	15แอมป์1เฟส2สาย	0	0	0.00	0.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	1	1	2,193.50	1,700.00	3,893.50	