

เลขที่ ๓๐/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ป้ายบนพื้นดิน เจ้าของบริษัท เพาเวอร์ เบน ไซน์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายไตรลักษณ์ ศรีจ่านงค์ แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ บ.๐๗๓๓/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานผลการตรวจสอบสภาพป้ายโฆษณา




เจ้าของป้ายโฆษณา : บริษัท เพาเวอร์ เบรน ไซน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : นายไตรลักษณ์ ศรีจ่านงค์
เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ บ.0733/2550
สถานที่ติดตั้งป้าย : บนที่ดินโฉนดเลขที่ [REDACTED]
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ข้อมูลทั่วไปของป้าย

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด
1	ข้อมูลป้ายและสถานที่ตั้งป้าย	
	สถานที่ตั้งป้าย	บนที่ดินโฉนดเลขที่ [REDACTED] ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
		อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
	☒ ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
	☐ มีแบบแปลนก่อสร้างเดิม	
	☒ ไม่มีแบบแปลนเดิม	
	☐ ไม่มีข้อมูลการได้รับอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	
2	ประเภทของป้าย	
	☒ ป้ายติดตั้งบนพื้นดิน	ขนาดหน้าป้าย 15.0x30.0 เมตร
	☐ ป้ายติดตั้งบนอาคาร	
	☐ ป้ายติดตั้งด้านข้างอาคาร	
3	ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายและผู้ออกแบบ	
	ชื่อผลิตภัณฑ์โฆษณาหรือข้อความในป้าย	บางกอก บูเลอวาร์ด
	ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย	บริษัท เพาเวอร์ เบรน ไซน์ จำกัด โดย นางสาวดา กลิ่นศรีสุข
	สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 23/199 หมู่ 9 ซอยเลี้ยวเมือง 11 ถ.เลี้ยวเมืองปากเกร็ด
		ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 02 - 9644149
	ชื่อเจ้าของที่ดินหรืออาคารที่ตั้งป้าย	นางนิต สิทธิสาร
	ผู้ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (วิศวกรรมโยธา)	นายมนัส เสงี่ยมสูง ใบอนุญาตเลขทะเบียน สย.6933
4	ประเภทของวัสดุและรายละเอียดของแผ่นป้าย	
	ประเภทวัสดุของโครงสร้างป้าย	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณดัด
	ประเภทวัสดุของแผ่นป้าย	โครงเหล็กกล่องบุแผ่นสังกะสีบาง คลุมผืนผ้าใบโฆษณา
	จำนวนด้านที่ติดป้าย	1 ด้าน
	การเจาะช่องเปิดในป้าย	ไม่มี


 เติร์กกันณ ศรีจำนงค์

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของป้ายโดยสังเขป



ดร.ลักษณ ศรีจันทร์

รูปถ่ายป้าย



ไตรลักษณ์ ศรีจันทร์

ผลการตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ต่างๆ ของป้าย

1. การตรวจสอบ การต่อเติมตัดแปลงปรับปรุงขนาดของป้าย

☐ ไม่มีการต่อเติมตัดแปลง ปรับปรุงขนาดของป้าย

☒ แบบก่อสร้างเดิมสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบได้

☐ มีการต่อเติมตัดแปลง ปรับปรุงขนาดของป้าย (บันทึกรายละเอียด)

ความเห็นผู้ตรวจสอบ ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

โครงสร้างป้ายอยู่ในสภาพที่ดี



ไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์

2. การตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแผ่นป้าย	
☐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก ☒ แบบก่อสร้างเดิมสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบได้	☐ มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก (บันทึกรายละเอียด) ความเห็นผู้ตรวจสอบ ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่
3. การตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงวัสดุของป้าย	
☐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ☒ แบบก่อสร้างเดิมสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบได้	☐ มีการเปลี่ยนแปลง (บันทึกรายละเอียด) ความเห็นผู้ตรวจสอบ ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่



ไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์

5. การวัดของ สิ่งทีสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (โครงสร้างป้าย)

☒ ไม่มีการวัด☐ มีการวัด (บันทึกรายละเอียด)

ความเห็นผู้ตรวจสอบ ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่
 โครงสร้างป้ายอยู่ในสภาพที่ดี ไม่พบการวัดของโครงสร้าง




ไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์

ตรวจสอบ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 บันทึกโดย นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์ เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ บ.0733/2550

6. การทรวัดตัวของฐานรากของสิ่งทีสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (โครงสร้างป้าย)

☒ ไม่มีการทรวัดตัว☐ มีการทรวัดตัว (บันทึกรายละเอียด)

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

☒ ใช่☐ ไม่ใช่
 เตรีลักษณ์ ศรีจำนงค์

ตรวจสอบ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 บันทึกโดย นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์ เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ บ.0733/2550