

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

สาขางูคูบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ (Profile Projector)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขางูคูบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ (Profile Projector) ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขางูคูบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ (Profile Projector) หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อกำหนดและเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชิ้นงานทดสอบ แบบสั่งงานการผลิต เครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์และอุปกรณ์ประกอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถออกแบบวิธีการวัดชิ้นงานทดสอบ กำหนดตำแหน่งในการวัดชิ้นงาน กำหนดค่าพิกัดความเพื่อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบผลการวัดและวัดชิ้นงานทดสอบได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดทำข้อกำหนดและ บำรุงรักษาชิ้นงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ อุปกรณ์ประกอบสถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขางูคูบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ (Profile Projector) แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดเตรียมความพร้อม ตามข้อกำหนดในการวัดชิ้นงานด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล ชิ้นงานทดสอบ แบบสั่งงานการผลิต เครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถวัดชิ้นงานทดสอบและตรวจสอบผลการวัดได้อย่างถูกต้อง รวมถึง การบำรุงรักษาชิ้นงาน เครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ สถานที่และสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำข้อกำหนดด้าน การเตรียมสถานที่ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชิ้นงานทดสอบ แบบสั่งงานการผลิต เครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถออกแบบวิธีการวัดชิ้นงานทดสอบ กำหนดตำแหน่งในการวัดชิ้นงาน กำหนดค่าพิกัดความเพื่อ และออกแบบวิธีการตรวจสอบผลการวัดได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดทำข้อกำหนดในการบำรุงรักษาชิ้นงาน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือวัดໂປຣີໂປຣເຈັກເຕ່ອງ ອຸປະກົນປະກອບ ສານທີ່ແລະ ສພາພແວດລ້ອມໃນການປົງປັງບົດຕິງານໄດ້ອໍຍ່າງຄູກຕ້ອງ

ข้อ ๓ ข້ອກໍາໜັດທາງວິຊາກາຮົງທີ່ໃຫ້ເປັນເກນທີ່ວັດຮະດັບຝຶກມື້ອ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກນົກຕິ ໃນການກຳທຳຂອງຜູ້ປະກອບອາຊີ່ພືນສາຂາອາຊີ່ພ່າງອຸຕສາຫກ ສາຂາຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງມື້ອວດໂປຣີໂປຣເຈັກເຕ່ອງ (Profile Projector) ໃຫ້ເປັນ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

๓.๑ ມາດຮູ້ານື່ມື້ອແຮງງານແທ່ງໝາດ ຮະດັບ ๑ ໄດ້ແກ່

๓.๑.๑ ຄວາມຮູ້ ປະກອບດ້ວຍ ຂອບເຂດຄວາມຮູ້ ໃນເຮືອງ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

๓.๑.๑.๑ ການເຕີມມານ

(๑) ສານທີ່ປົງປັງບົດຕິງານ

(๒) ສພາພແວດລ້ອມໃນການປົງປັງບົດຕິງານ

(๓) ອຸປະກົນປະກອບອັນຕະຍາສ່ວນບຸກຄລ

(๔) ຜົ້າງານທດສອບ

(៥) ແບບສ້າງງານກາຣົລີຕ

(៦) ເຄື່ອງມື້ອວດໂປຣີໂປຣເຈັກເຕ່ອງພ້ອມອຸປະກົນປະກອບ

๓.๑.๑.๒ ການວັດໜຶ່ງງານ

(๑) ການວັດໜຶ່ງງານທດສອບຕາມແບບສ້າງງານກາຣົລີຕ

(២) ການຕຽບສອບຜລກກາຣວັດ

๓.๑.๑.๓ ການບໍາຮຸງຮັກໝາຫລັກກາຣປົງປັງບົດຕິງານ

(๑) ສານທີ່ປົງປັງບົດຕິງານ

(២) ສພາພແວດລ້ອມໃນການປົງປັງບົດຕິງານ

(៣) ອຸປະກົນປະກອບອັນຕະຍາສ່ວນບຸກຄລ

(៤) ຜົ້າງານທດສອບ

(៥) ເຄື່ອງມື້ອວດໂປຣີໂປຣເຈັກເຕ່ອງພ້ອມອຸປະກົນປະກອບ

๓.๑.๒ ຄວາມສາມາດ ປະກອບດ້ວຍ ຂອບເຂດຄວາມສາມາດໃນການປົງປັງບົດຕິງານ

ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

๓.๑.๒.๑ ການເຕີມຄວາມພ້ອມກ່ອນກາຣປົງປັງບົດຕິງານ

(๑) ສາມໃສ່ຊຸດອຸປະກົນປະກອນປົງກັນອັນຕະຍາສ່ວນບຸກຄລ

(២) ຈັດເຕີມຜົ້າງານທດສອບ

- (๓) ตรวจสอบแบบสั่งงานการผลิต
 (๔) จัดเตรียมเครื่องมือวัดໂປຣໄຟລືໂປຣເຈັກເຕົອຮ່ວມອຸປະກນົດ

ประกอบ

๓.๑.๒ การวัดชิ้นงาน

- (๑) วัดชิ้นงานทดสอบตามแบบสั่งงานการผลิต
 (๒) ตรวจสอบผลการวัด

๓.๑.๓ การบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน

- (๑) ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน
 (๒) จัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 (๓) จัดเก็บชิ้นงานทดสอบ
 (๔) จัดเก็บเครื่องมือวัดໂປຣໄຟລືໂປຣເຈັກເຕົອຮ່ວມອຸປະກນົດ

ประกอบ

๓.๑.๔ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา มีความละเอียด รอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน มีความซื่อสัตย์และความประยั้ด

๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ "ได้แก่"

๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

๓.๒.๑.๑ การจัดทำข้อกำหนดในการเตรียมความพร้อมก่อน

การปฏิบัติงาน

- (๑) สถานที่ปฏิบัติงาน
 (๒) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
 (๓) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 (๔) ชิ้นงานทดสอบ
 (๕) แบบสั่งงานการผลิต
 (๖) เครื่องมือวัดໂປຣໄຟລືໂປຣເຈັກເຕົອຮ່ວມອຸປະກນົດประกอบ

๓.๒.๑.๒ การวัดชิ้นงานทดสอบ

- (๑) การออกแบบวิธีการวัดชิ้นงานทดสอบ
 (๒) การกำหนดตำแหน่งในการวัดชิ้นงาน
 (๓) การกำหนดค่าพิกัดความເື່ອ
 (๔) การออกแบบวิธีการตรวจสอบผลการวัด
 (๕) การวัดชิ้นงานทดสอบ

(๖) การตรวจสอบผลการวัด

๓.๒.๑ การจัดทำข้อกำหนดในการบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน

(๑) สถานที่ปฏิบัติงาน

(๒) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

(๓) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

(๔) คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

(๕) ชิ้นงานทดสอบ

(๖) เครื่องมือวัดໂປຣໄຟລ໌ໂປຣເຈັກເຕົອຮ່ວມອຸປະນົມປະກອບ

๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังต่อไปนี้

๓.๒.๒.๑ การจัดทำข้อกำหนดในการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ปฏิบัติงาน

(๑) สมaise่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

(๒) จัดเตรียมชิ้นงานทดสอบ

(๓) ตรวจสอบแบบสั่งงานการผลิต

(๔) จัดเตรียมเครื่องมือวัดໂປຣໄຟລ໌ໂປຣເຈັກເຕົອຮ່ວມອຸປະນົມປະກອບ

ประกอบ

(๕) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเตรียม

ความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓.๒.๒.๒ การวัดชิ้นงานทดสอบ

(๑) ออกแบบวิธีการวัดชิ้นงานทดสอบ

(๒) กำหนดตำแหน่งในการวัดชิ้นงาน

(๓) กำหนดค่าพิกัดความเมื่อย

(๔) ออกแบบวิธีการตรวจสอบผลการวัด

(๕) วัดชิ้นงานทดสอบ

(๖) บันทึกและตรวจสอบผลการวัด

(๗) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดต่าง ๆ ในการวัดชิ้นงาน

ทดสอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓.๒.๒.๓ การจัดทำข้อกำหนดในการบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน

(๑) สถานที่ปฏิบัติงาน

(๒) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

- (๓) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- (๔) คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- (๕) ชิ้นงานทดสอบ
- (๖) เครื่องมือวัดไฟฟ้าและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบ
- (๗) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดต่าง ๆ ในการบำรุงรักษา

หลังการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา มีความละเอียด รอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน มีความซื่อสัตย์และความประยืด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ไฟโรจน์ โชติกเสถียร

ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน