



21 NOV 2017

ที่ มท ๐๗๑๐/ ๑๕๖๐๒

① ถึง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

RECEIVED


ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๐๒ - ๔ - ๐๒/๐๐๖ - ๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ขอความอนุเคราะห์ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการตรวจสอบอาคารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารสำนักงานใหญ่ อาคาร ๕ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. จัดให้มีป้ายข้อความว่า “อุปกรณ์จ้างเบรก” และวิธีการใช้อุปกรณ์จ้างเบรกติดตั้งไว้บริเวณผนังภายในห้องเครื่องลิฟต์

๒. จัดให้มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น ด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร รายละเอียดตามรายงานผลการตรวจสอบอาคาร จำนวน ๑ เล่ม ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๔๓๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๔๓๔๗