

(P)

ที่ มท ๐๗๑๐/๙๙๓๗๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอาคาร

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๐๒-๔-๐๒/๐๔๕ - ๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบอาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร ๑) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ตรวจสอบใหญ่) จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดำเนินการตรวจสอบอาคารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบอาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร ๑) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ตรวจสอบใหญ่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผลการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. จัดให้มีป้ายคำแนะนำอธิบายการให้ความช่วยเหลือ กรณีลิฟต์มีเหตุขัดข้องไว้ในห้องเครื่องลิฟต์และห้องผู้ดูแลลิฟต์

๒. จัดให้มีป้ายข้อความว่า “อุปกรณ์จ้างเบรก” และวิธีการใช้อุปกรณ์จ้างเบรกติดตั้งไว้บริเวณผนังภายในห้องเครื่องลิฟต์

๓. ต้องจัดเก็บวัสดุหรือสิ่งใดที่กีดขวางออกจากบริเวณเส้นทางหนีไฟ

๔. จัดให้มีป้ายบอกชั้นที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น และติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟเพิ่มเติมให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางหนีไฟ ด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๕. ให้ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น แสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น ติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร และที่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)

วิศวกรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๔๓๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๙ ๔๓๔๗