



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรภ., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๕๗๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ และรายงานผลการ
เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน รพภ., อส., อบ., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิจากด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานและมีข้อสังเกตในการบริหารงาน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิจาก เขต ๒
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโนทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน โทร.๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘

ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๓๐๖๐๙

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ บทบาทและความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต การสอบบัญชี ฝ่ายบริหาร จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหาร และพนักงาน ความรับผิดชอบอื่นๆ รวมทั้งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ โดยเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินประจำงวด ๓ เดือน สิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลกำไรสุทธิรวม จำนวน ๕,๑๓๕.๓ ล้านบาท โดยในเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน ๑,๗๐๕.๐ ล้านบาท และ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๓๙๒,๗๙๙.๙ ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน ๒๓๙,๒๒๖.๖ ล้านบาท ส่วนของทุน จำนวน ๑๕๓,๕๗๓.๓ ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด จำนวน ๗,๒๖๕.๐ ล้านบาท

ตามที่กอง...

ตามที่กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า รายงานเรื่องสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรับซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๙๔.๔% ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๙๓.๑% โดยรับซื้อในอัตราขายส่งแยกตามระดับแรงดัน รวมค่า Ft, รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ในปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๕.๕% ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๖.๙% ซึ่งรับซื้อเป็น ๒ รูปแบบ คือแบบ Adder ตามประเภทของเชื้อเพลิง ๔๙๔ ราย และแบบ Feed-in Tariff (FIT) ๓๓๙ ราย และรับซื้อจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๐.๑% ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๐.๐๔% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop เพื่อใช้งานเอง พบว่ามีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลดลง ทำให้กำไรขั้นต้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลงประมาณ ๑๒๑.๕๖ ล้านบาท

จากการนำเสนอข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

- ๑) เรื่องผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop เพื่อใช้งานเอง ทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลงด้วย และตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและหรือพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนั้น ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขอย่างละเอียดว่าภายใน ๕-๑๐ ปีข้างหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP เพิ่มขึ้นเท่าใด และการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop เพิ่มขึ้นเท่าใด มีผลกระทบต่อรายได้ค่าไฟฟ้าเป็นเงินเท่าใด สรุปตัวเลขมาให้ละเอียด โดยแยกเป็นสัดส่วนตามกลุ่มประเภทการใช้ไฟฟ้า เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่มพาณิชย์, กลุ่มบ้านอยู่อาศัย เป็นต้น ว่าแต่ละประเภทเกิดผลกระทบเป็นอย่างไร รวมทั้งกำหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติในเรื่องดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาให้ความเห็น เพราะเป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร
- ๒) เรื่องหน่วยสูญเสีย ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ชีวิต และต้องตรวจสอบว่ามีปัจจัยไหนบ้างที่จะทำให้เกิดหน่วยสูญเสียเพิ่มขึ้น ก็ต้องหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหามาป้องกันไว้ด้วย

๑.๒ รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๙๕๔.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๔ เดือน (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) จำนวน ๓,๕๕๗.๒ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๓,๗๗๒.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๐ ของแผนการเบิกจ่าย ๔ เดือน หรือร้อยละ ๑๕.๗ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ กฟอ.เกาะสมุย, กฟส.เกาะพะงัน และ กฟย.เกาะเต่า ของคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ในการนี้ นายมนูญ จันทรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค ๔, นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้บริหารหน่วยงาน และพนักงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายข้อมูลสำคัญ พอสรุปหัวข้อได้ดังนี้

- ๑) ระบบจำหน่ายและโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ
 - (๑) ระบบการจ่ายไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะเต่า
 - (๒) ระบบการจ่ายไฟให้กับเกาะสมุย และการชำระชุดของสายเคเบิลใต้น้ำ

(๓) โครงการ...

- (๓) โครงการก่อสร้างสายเคเบิลได้นำเกาะพะงันไปเกาะเต่า
- (๔) โครงการก่อสร้างสายเคเบิลได้นำ ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๔) ไปเกาะสมุย
- (๕) โครงการก่อสร้างสายเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย ๑ - เกาะสมุย ๒
- (๖) แผนงานจ่ายไฟอื่นๆ ที่เสริมความมั่นคงในพื้นที่เกาะสมุย
- (๗) ข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพะงัน

๒) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะเต่า

- (๑) พนักงานควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีจำนวนไม่เพียงพอ ปัจจุบันมี ๓ คน
การจัดสรรเพิ่มอีก ๑ คน ทั้งนี้ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถให้พนักงานที่พักกะมาช่วยปฏิบัติงานได้
- (๒) ขาดแคลนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ตามกรอบอัตราค่าจ้าง
- (๓) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสภาพเก่าชำรุด ไม่สามารถ
รองรับโหลดได้ทั้งหมด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพะงัน

พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง เมื่อฝนตกหนักจะมีเหตุดินถล่ม ต้นไม้ใหญ่ทับระบบ
จำหน่ายหักชำระ จึงขอรับการจัดสรรรถชุดเจาะขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๑ คัน ไว้ใช้งานเมื่อเกิดภัยพิบัติแทนกำลังคน
ซึ่งล่าช้า (ปัจจุบัน กฟต.๒ มีรถชุดเจาะ สํารองไว้เป็นกองกลางเพียง ๑ คัน ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ หากอยู่นอกเหนือ
อำนาจหน้าที่ที่ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการได้ ก็ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสรุปนำเสนอผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจะได้พิจารณาผลักดันให้สำเร็จลุล่วงตามความ
จำเป็นและเหมาะสมโดยเร็วต่อไป

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า เกาะสมุย, เกาะพะงัน, และเกาะเต่า เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนิน
ธุรกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศและของโลก มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างสูง สามารถนำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว,
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้
บริการด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการดำเนินธุรกิจต่างๆ
ดังนั้น ขอให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันดำเนินการให้ประชาชนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้มีกระแสไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งจะต้อง
มีการกำกับดูแลให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเครือข่าย, ระบบไฟฟ้า และการให้บริการอื่นๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และของประเทศสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒๐๗

(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ