

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตามอนุมัติที่ ฉ.3 กทบ.(คฟ).....ลาว.....

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

| ที่                     | การทำงานของอุปกรณ์  | รหัสอุปกรณ์         | เวลา | ผู้ปฏิบัติงาน   | หมายเหตุ |
|-------------------------|---------------------|---------------------|------|-----------------|----------|
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    |                     |                     |      |                 |          |
| 1                       | สับ                 | NOK02YB-01          |      | SCADA           |          |
| 2                       | ปลด                 | KON03YB-01          |      | SCADA           |          |
| 3                       | ปลด                 | KON03YS-02          |      | SCADA           |          |
| 4                       | ปลด                 | CCI06YS-202         |      | ครบุรี          | มีไฟ     |
| 5                       | ปลด PLATE 115 KV    | หน้า GENERAL STARCH |      | กระเช้า 115 KV  | มีไฟ     |
| 6                       | สับ                 | CCI03S-10           |      | โชคชัย          |          |
| 7                       | ปลด                 | KON03R-03 + SW.LOAD |      | ครบุรี          |          |
| 8                       | ลดโหลด TR           | จุด A ถึง จุด B     |      | ครบุรี          | KON03    |
| 9                       | ตัดเบรก             | DDE จุด A (มีไฟ)    |      | HOTLINE สี่คิ้ว | KON03    |
| 10                      | ตัดเบรก             | DDE จุด B (มีไฟ)    |      | HOTLINE สี่คิ้ว | KON03,07 |
| 11                      | ช็อตกราวด์          | จุดปฏิบัติงาน       |      | จุดปฏิบัติงาน   |          |
| หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ |                     |                     |      |                 |          |
| 12                      | ปลดช็อตกราวด์       | จุดปฏิบัติงาน       |      | จุดปฏิบัติงาน   |          |
| 13                      | เชื่อมเบรก          | DDE จุด A (มีไฟ)    |      | HOTLINE สี่คิ้ว | KON03    |
| 14                      | เชื่อมเบรก          | DDE จุด B (มีไฟ)    |      | HOTLINE สี่คิ้ว | KON03,07 |
| 15                      | จ่ายโหลด TR         | จุด A ถึง จุด B     |      | ครบุรี          | KON03    |
| 16                      | สับ                 | KON03R-03 + SW.LOAD |      | ครบุรี          |          |
| 17                      | ปลด                 | CCI03S-10           |      | โชคชัย          |          |
| 18                      | เชื่อม PLATE 115 KV | หน้า GENERAL STARCH |      | กระเช้า 115 KV  | มีไฟ     |
| 19                      | สับ                 | CCI06YS-202         |      | ครบุรี          | มีไฟ     |
| 20                      | สับ                 | KON03YS-02          |      | SCADA           |          |
| 21                      | สับ                 | KON03YB-01          |      | SCADA           |          |
| 22                      | ปลด                 | NOK02YB-01          |      | SCADA           |          |
|                         |                     |                     |      |                 |          |
|                         |                     |                     |      |                 |          |

จบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ 1.ก่อนดำเนินการสวิตซ์ซิง สับ-ปลด

อุปกรณ์ ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติ

ให้ทำงานเพียงครั้งเดียว

2.ช็อตกราวด์ก่อนขึ้นปฏิบัติ

งานทุกครั้ง

(ลงชื่อ).....ผู้ออกสวิตซ์ซิง (06/02/63)

(นายระพีพงษ์ กลอนโลกสูง)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ซิง

(นายฤทธิมาณพ มหรรณพ ) < 6 ก.พ. 2563 >

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติสวิตซ์ซิง 6 ก.พ. 63

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)

ขณ.คฟ. ปฏิบัติงานแทน ทน.คฟ.ฉ.3