

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาณจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
1	ศูนย์ กทม.1555	23736/60	*1	(1) ทางเดินเลี้ยวคลองวัดดีดวด ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าทางเดินเลี้ยวคลองวัดดีดวด (จุดสังเกต อุบัติเหตุระหว่างปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) ไปประมาณ 20 เมตร (บริเวณคลองช่วงที่ 1) พับ彎กันเหล็กกรีมคลอง ชำรุด ร่วงตกลงไปในคลอง พบรหินเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว เกรงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	01/03/2560	01/03/2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	01/03/2560	08/03/2560
			**1	ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว					
2	ศูนย์ กทม.1555	23748/60	*1	(1) ทางเดินเลี้ยวคลองวัดดีดวด ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าทางเดินเลี้ยวคลองวัดดีดวด (จุดสังเกตอยู่ระหว่างปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) ไปประมาณ 35 เมตร บริเวณคลองช่วงที่ 2 ก่อนถึงวัดดีดวดประมาณ 20 เมตร พับ彤งไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 3 ดวง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีความไม่ปลอดภัย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	01/03/2560	01/03/2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	01/03/2560	08/03/2560
			**1	ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 024575986 เจ้าหน้าที่คุณวิชิตรับเรื่องประสานงาน เมื่อวันที่ 01/03/60 เวลา 09.39 น. (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินเลี้ยงคลองวัดดีดวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว					
3	ศูนย์ กทม.1555	24585/60	*1	(1) หน้าบ้านเลขที่ 86/4 และบ้านเลขที่ 108/82 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ซอยยอดตะไก ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยยอดดังกล้าวไปสุดซอย บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 86/4 และหน้าบ้านเลขที่ 108/82 พบรอนนแตกชำรุด สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	02/03/2560	03/03/2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	03/03/2560	06/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 22257/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 01/03/60 ดังนี้</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว</p> <p>พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมผิวจราจรชำรุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>หมายเหตุ ผู้ร้องแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่มาซ่อมถนนแค่เพียงหน้าบ้านเลขที่ 86/4 แต่หน้าบ้านเลขที่ 108/82 ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซม</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมโดย</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่าผิวจราจรแตกช้ำรุดเนื่องจากมีรถชนดินวิ่งเป็นจำนวนมาก</p> <p>จึงได้ประสานเจ้าของโครงการสร้างดำเนินการซ่อมแซมคืนสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน	
4	ศูนย์รับแจ้งทุกชีวิ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	24952/60	*1 **1	<p>(1) ขอให้ตรวจสอบสร้างตึกกระจกหลังคลอง(ไม่มีชื่อ) บริเวณด้านหลังสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่า บริเวณดังกล่าว มีเจ้าของที่ดินได้ทำการสร้างตึกกระจกและครอบคลุมลักษณะคล้าย และมีการใช้ท่อระบายน้ำลงไป ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกิดขวางทางให้เหลืออยู่น้ำ</p> <p>จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยไป</p> <p>ศูนย์ประสานฯมาเพื่อดำเนินการต่อไป หมายเหตุ กรณีประชาชนได้ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวของทุกชีวิของรัฐบาล 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร 02600013599</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานตรวจสอบแนวเขตจำกัดระยะห้าเมตรที่ร่องเรียน เนื่องจากไม่ทราบพื้นที่แน่นอน</p>	03/03/2560 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	03/03/2560	06/03/2560 2 วัน	08/03/2560
5	ศูนย์ กทม.1555	25957/60	*1	<p>(1) ตั้งเตาปักชอยจัณุสนิทวงศ์ 4 ถึงชอย(ไม่มีชื่อ) ถนนจัณุสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตั้งเตาปักชอยจัณุสนิทวงศ์ 4 ถึงปักชอย(ไม่มีชื่อ) ซึ่งซอยดังลักษณะที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเรียกว่าชุมชนครัวขี้</p> <p>พบมีบุคคลเทปูนเสมอ กับพื้นบ้าน ยื่นล้ำออกมานานกว่า 2 เมตร เกรงว่าจะเป็นภารกิจสร้างรากล้าพื้นที่สาธารณะ</p>	06/03/2560	06/03/2560	07/03/2560	09/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
		**1	09/03/2560	ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีบ้านบางหลังรูก็ล้ำพื้นที่สาธารณะจริง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจึงได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารให้ดำเนินการแก้ไข	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน		
				(1) ร้านไดนาโม (ไม่ทราบชื่อ) ปากซอย (ไม่ทราบชื่อ) ถนนจวัญชนิวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอย ไม่ทราบชื่อ (จุดส่งเกตติดกับปากซอยจวัญชนิวงศ์ 4) พบร้านไดนาโม (ไม่ทราบชื่อ) ประกอบกิจกรรมซ้อมรถ นำรถยกตัวจอดกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิธี ช่วงเวลาไม่แน่นอน เป็นประจำอยู่ครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. จึงได้แจ้งเจ้าของร้านไดนาโมให้ทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากทางสัญจรบน บาทวิธีเรียบร้อยแล้ว และจะได้ตรวจสอบ กวดขัน ไม่ให้มีการฝ่าฝืนอย่างเรื่อยๆ				
6	ศูนย์ กทม.1555	25960/60	*1	(1) ผ่ายทะเบียน เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 03/03/60 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ร้องได้เข้าไปปรึกษาที่ผ่ายทะเบียนเขตบางกอกใหญ่ ชั้น 1 เพื่อเข้าไปต่ออายุบัตรประชาชน เมื่องจากบัตรหมดอายุ เมื่อวันที่ 18/01/2560 ชั่งทะเบียนบ้านของผู้ร้องอยู่ที่เขตราชวรวิหาร กับเจ้าหน้าที่เทศธัญ (ไม่ทราบชื่อ) อายุประมาณ 40 ปี ผนຍາວປະມານตິງ່ງ ผิวสองสี จึงแจ้งว่าในการต่อบัตรประชาชนหมดอายุออกเขตในทะเบียนบ้าน จะต้องใช้เอกสารอย่างอื่นประกอบ เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัว บัตรประจำตัวประชาชน แต่ผู้ร้องแจ้งว่าไม่มีเอกสารอะไรเลย เพราะไม่ได้นำมาด้วย ซึ่งปกติใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนไปเท่านั้นเดียวได้ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ออกท่านที่นั่งข้างๆเจ้าหน้าที่ที่กำลังให้บริการอยู่ เฟศธัญ (ไม่ทราบชื่อ) อายุประมาณ 40 ปี ผิวสีขาว เก็บ菸 พูดแทรกขึ้นมาว่า ทำไม่ได้หรอก ทำนองกําชีดต้องมีหลักฐานอื่นยืนยันด้วย	06/03/2560	06/03/2560	07/03/2560	09/03/2560
			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน				
7	ศูนย์ กทม.1555	26004/60	*1	(1) ผ่ายทะเบียน เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 03/03/60 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ร้องได้เข้าไปปรึกษาที่ผ่ายทะเบียนเขตบางกอกใหญ่ ชั้น 1 เพื่อเข้าไปต่ออายุบัตรประชาชน เมื่องจากบัตรหมดอายุ เมื่อวันที่ 18/01/2560 ชั่งทะเบียนบ้านของผู้ร้องอยู่ที่เขตราชวรวิหาร กับเจ้าหน้าที่เทศธัญ (ไม่ทราบชื่อ) อายุประมาณ 40 ปี ผนຍາວປະມານตິງ່ງ ผิวสองสี จึงแจ้งว่าในการต่อบัตรประชาชนหมดอายุออกเขตในทะเบียนบ้าน จะต้องใช้เอกสารอย่างอื่นประกอบ เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัว บัตรประจำตัวประชาชน แต่ผู้ร้องแจ้งว่าไม่มีเอกสารอะไรเลย เพราะไม่ได้นำมาด้วย ซึ่งปกติใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนไปเท่านั้นเดียวได้ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ออกท่านที่นั่งข้างๆเจ้าหน้าที่ที่กำลังให้บริการอยู่ เฟศธัญ (ไม่ทราบชื่อ) อายุประมาณ 40 ปี ผิวสีขาว เก็บ菸 พูดแทรกขึ้นมาว่า ทำไม่ได้หรอก ทำนองกําชีดต้องมีหลักฐานอื่นยืนยันด้วย	06/03/2560	09/03/2560	09/03/2560	10/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>โดยพูดคุยน้ำเสียงไม่สุภาพแทรกขึ้นมา ผู้รองจังจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นจะกลับไปทำที่เขตราชภูมิวนนະ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 06/03/2560 ผู้รองได้ไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนกรณีหมดอายุที่เขตบางกอกน้อยอีกครั้ง แต่สามารถทำได้(เนื่องจากไม่ได้กลับไปทำที่เขตราชภูมิวนนະตามที่แจ้ง) โดยใช้เคบัตรประชาชนบัตรเดิมเท่านั้น ไม่ต้องใช้เอกสารอย่างอื่นประกอบเลย ขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>				
		**1	10/03/2560	<p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติ งานบัตรประจำตัวประชาชนรับทำบัตรประจำตัวประชาชนในทุกกรณี ถ้ากรณีบัตรหายหรือกรณีไม่สามารถตรวจสอบภาพใบหน้าในฐานข้อมูลได้ตามระเบียบฯ กำหนดให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีภาพใบหน้าหรือบุคคลรับรองในการทำบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ฝ่ายทะเบียนจะได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแนะนำประชาชนที่มาติดต่อโดยตรง และจะจัดให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บริหารราชการส่วน级别 (BFC) ตามโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะสามารถแนะนำผู้มาขอรับบริการได้ต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน		
8	ศูนย์ กทม.1555	26116/60	*1	<p>(1) ขออยอิสราภาพ 24 ถนนอิสราภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 20 เมตร ซ้ายมือ พับดวงไฟฟ้าสองสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1 ดวง (จุดสังเกตเป็นเสาไฟต้นที่ 2 จากปากซอย) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีความส่องประกาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ลัญจຽบผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	06/03/2560	07/03/2560	07/03/2560	07/03/2560
		**1	07/03/2560	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		ภายใน 24 ชม.	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
				พบร่องรอยอิสระภาพ 24 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองบัว					
9	ศูนย์ กทม.1555	26548/60	*1	(1) อาคารพาณิชย์ (ไม่ทราบเลขที่) ปากซอยพาณิชย์การอนุรักษ์ 16 ถนนพาณิชย์การอนุรักษ์ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว ภายในอาคารพาณิชย์ (ไม่ทราบเลขที่) มีการทุบรื้ออาคารหลังเก่า และกำลังมีก่อสร้างขึ้นใหม่ ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนจากการเดินทาง รวมทั้งยังเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ เนื่องจากไม่มีการติดตั้งเครื่องบังคับกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น ^{ชี้} เกrovava อาจเป็นภารกิจสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	07/03/2560	08/03/2560	08/03/2560	13/03/2560	
			**1	ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ประสานกับเจ้าของอาคารเพื่อทำการติดตั้งเครื่องบังคับฝุ่นและกำชับให้ดำเนินการป้องกันวัสดุตกหล่น โดยติดตั้งผ้าใบป้องกัน		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		5 วัน	
10	ศูนย์ กทม.1555	26763/60	*1	(1) หน้าบ้านเลขที่ 400 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ^{ชี้} เข้าซอยดังกล่าวประมาณ 100 เมตร พบวัดท่าพระใหญ่เลี้ยวซ้ายตรงไปอีกประมาณ 10 เมตร และเลี้ยวขวาตรงไปอีก 100 เมตร พบร่องรอยด้วยสายตา ประมาณ 300 เมตร บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 400 พบท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้น้ำออกล้นท่วมข้าง พบเห็นประมาณ 1 สปดาห์ ^{ชี้} แล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	08/03/2560	08/03/2560	08/03/2560	09/03/2560	
			**1	ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่าเป็นท่อระบายน้ำอุดตันภายในบ้าน เรื่องของผู้ร้องเรียน จึงได้ดำเนินการแก้ไขเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
11	ศูนย์ กทม.1555	28053/60	*1	(1) หน้าด้วยร่องรอยด้วยวิหาร ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่	11/03/2560	11/03/2560	13/03/2560	16/03/2560	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
				บริเวณหน้าวัดดังกล่าว พบรากสีดำ (ไม่ทราบประเภท) กองกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี พบรั้นมาประมาณ 1 เดือนแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ				
12	ศูนย์ กทม.1555	28270/60	*1	(1) สำรวจสาธารณูปโภค (ไม่ทราบชื่อ) ซอยอิสรภาพ 38 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 300 เมตร ซ้ายมือ (จุดสังเกต ก่อนถึงโรงเรียนวัดแห่งสัตหนาราม ประมาณ 300 เมตร) ภายในสำรวจ (ไม่ทราบชื่อ) พบรากสีดำและร่องรอยตกรากเป็นจำนวนมาก เกรงว่าอาจทำให้น้ำเสียได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	12/03/2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	12/03/2560	3 วัน
			**1	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรับเหมาเข้าเก็บขยะในคลองดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน
13	ศูนย์ กทม.1555	28271/60	*1	(1) คordon(ไม่ทราบชื่อ) ซอยอิสรภาพ 38 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ปากซอยดังกล่าว บริเวณหลังคordon(ไม่ทราบชื่อ) พบพนักงานเก็บขยะมูลฝอย เข้าเก็บขยะมูลฝอย แต่เก็บไปไม่หมด เป็นประจำอยู่ครั้ง ทำให้มีขยะตกค้าง ลงกันเป็นภูเขา สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พากอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	12/03/2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	12/03/2560	13/03/2560
			**1	(2) จากการตรวจสอบขยะมูลฝอยดังกล่าวเป็นการทิ้งขยะนอกเวลาจัดเก็บ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงได้เข้าจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ไม่สามารถแจ้งผู้ของทราบได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน
14	ศูนย์ กทม.1555	28385/60	*1	(1) ซอยวังเดิม 2 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว มีการขุดลอกท่อระบายน้ำ และเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่ ปัจจุบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	12/03/2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	13/03/2560	13/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>และไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา บริเวณดังกล่าวอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อและติดตั้งป้ายแจ้งเตือนด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ กรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560 (งบประมาณ ผอ.เขตฯ)</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน	
15	ศูนย์ กทม.1555	29029/60	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 56 ชุมชนหลังวัดเครื่อวัลย์ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยชุมชนหลังวัดเครื่อวัลย์ ไปประมาณ 100 เมตร แล้วเลี้ยวขวาบ้านหลังที่สอง พับบ้านเลขที่ 56 (ลักษณะบ้านไม้) ตั้งทางกระถางต้นไม้เป็นแนวริบบัน กีดขวางทางสัญจร และทำให้ช่องมีลักษณะแคบ สร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. ในขณะตรวจสอบไม่พบเจ้าของบ้านและลักษณะการตั้งทางกระถางต้นไม้มีการ รัดตามแนวเสาบ้านขึ้นต้นไม้เกะกะกีดขวางทางสัญจรโดยอย่างใด</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน	14/03/2560 14/03/2560 14/03/2560 17/03/2560
16	ศูนย์ กทม.1555	29752/60	*1	<p>(1) แยกโพธิ์สามตัน ถนนอิสราภพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว บริเวณแยกโพธิ์สามตัน (ผ่านมุ่งหน้าไปถนนประชาธิปัตย์) พับผูกอาศัยของหอพักบริเวณใกล้เคียง นำรากยันต์จำนวนหลายคันมาจอดกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิธี ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 11.30 น. พบนายนิทัศน์ ศรีราษฎร์ เจ้าของอาคารศรีอรุณเรซิ่งดัน เลขที่ 268 ถ.อิสราภพ แจงว่ารากยันต์ที่นำมาจอดบริเวณหน้าอาคารซึ่งเป็นทางเข้า ไม่ใช่รากยันต์ของหอพักอาศัยบนหอพักของตนเอง สำหรับผู้พักอาศัยบนหอพักจะมีที่จอดรถไว้บริการบริเวณด้านหลังอาคาร</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน	15/03/2560 15/03/2560 16/03/2560 17/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
				และเจ้าของอาคารแจ้งว่าทางเจ้าริมถนนที่ประชานนนำรถยนต์เข้ามาจอดนั้นไม่ใช่ทางเดินที่เจ้าของอาคารทำไว้ แต่เป็นทางเข้าออกของสถานีน้ำมันเดิมที่เลิกกิจการไปแล้ว จึงเป็นรอยเว็บจนถึงปัจจุบัน				
17	ศูนย์ กทม.1555	30196/60	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 170300259 รบกวนทางเจ้าหน้าที่ กทม. เข้าตรวจสອบอาคารในซอยเพชรเกษม 4 แยก 17 (ซอยโรงถ่าน) ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม บริเวช้าจากปากทางแยก 17 ซอยโรงถ่าน มาประมาณ 300 เมตร ให้มองผ่องค้าน้ำมือแยกอยู่ที่ 3 เลี้ยวขวาไปจะอยู่ซ้ายมือสุดทางด้านที่กำลังต่อเติม) ที่กำลังต่อเติมซึ่งดิฉันเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาติการแก้ไขดัดแปลงจากเขตห้องที่ เพราะเคยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปิดป้ายประกาศให้หยุดการก่อสร้าง ห้ามกระทำการใดๆ ห้ามใช้อาหารดังกล่าว ประมาณปีที่แล้วช่วงต้นปีหรือกลางปี2559 โดยที่มีผู้เกี่ยวข้องกับอาคารใหม่ทำการดึงป้ายที่เขตติดไว้เอาออกและไม่สนใจกับคำสั่งห้ามใช้อาหารก่อนได้รับอนุญาติและให้ช่างทำงานตามปกติ และหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสອบอาคารหลังดังกล่าวอีก จนถึงวันที่ส่งเรื่องร้องเรียนก็ยังมีช่างเข้าทำงานที่ดีกัน และมีคนงานทั้งชายหญิงในอาคารหลังดังกล่าว โดยที่อาคารนี้เดิมที่เป็นบ้าน 3 ดาวฟ้า และทางผู้เชื้อให้ม่าน้ำร้อนเหลือแต่โครงเส้าและคนเท่านั้น และนำมาต่อเติมดัดแปลงอาคารจนสูงมากกว่าเดิมเพิ่มจำนวนชั้นขึ้น และกันเป็นห้องๆ คล้ายกับทำเป็นพาร์ทเม้นท์หรือคอนโด (ถ้าเป็นเช่นนี้จะถือว่าเป็นอาคารสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายค่อนข้างมาก สำหรับชอยที่ค่อนข้างแคบ และหากเกินตึกโครงสร้างไม่แข็งแรงหรือไม่สามารถรับน้ำหนักจากการเปลี่ยนแปลงตึก 3 ชั้นคาดพามาเป็น 5-6 ชั้นได้ และไม่มีวิศวกรเข้าตรวจสอบหรือรับรองโครงสร้าง อาจเกิดถล่มได้ ทำให้อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงอีกหลายชีวิต ตามที่เป็นขمامากมาย ดิฉันจึงขอรบกวนเจ้าหน้าที่ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอาคารและเขตห้องที่ที่รับผิดชอบกับสถานที่อาคารต่อเติมดังกล่าวด้วยค่ะ	16/03/2560	17/03/2560	17/03/2560	21/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
			**3	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>อาคาร(ไม่ทราบเลขที่) ซอยเพชรเกษม 4 แยก 17 (ซอยโรงทาน) แยกย่อยที่ 3</p> <p>ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าอาคารดังกล่าวได้ออกคำสั่ง ค3 ค4 ค10 เลขที่ กท5703/1931-1933 ลงวันที่ 2 พ.ค.59</p> <p>และได้ส่งหนังสือแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตามหนังสือที่ กท.5703/108 ลงวันที่ 6 ม.ค.60</p> <p>ให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่</p> <p>โดยฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตามขั้นตอนและอำนวยหน้าที่ครบถ้วนแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน	
18	ศูนย์ กทม.1555	30495/60	*1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>บริเวณปากซอยดังกล่าว พบท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้มีน้ำเอ่อล้นท่วมข้าง</p> <p>ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกห่อระบายน้ำบำบัดริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบดังกล่าวแล้ว</p> <p>ไม่พบห่อระบายน้ำอุดตันและมีน้ำท่วมขังตามที่แจ้ง</p> <p>และไม่สามารถประสานผู้ร้องเรียนเพื่อทราบรายละเอียด</p> <p>ซึ่งในเบื้องตนได้ดำเนินการตักเลนและเศษวัสดุในห่อระบายน้ำบำบัดริเวณดังกล่าวแล้ว</p>	17/03/2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	17/03/2560	20/03/2560 21/03/2560
19	ศูนย์ กทม.1555	30742/60	*1	<p>(1) สะพานลอยคนข้าม หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาจัรูญสินทวงศ์ 13</p> <p>ถนนจัรูญสินทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>บนสะพานลอยคนข้าม หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาจัรูญสินทวงศ์ 13</p> <p>พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางข้ามduct (ลักษณะดวงไฟกระพริบตลอดเวลา) จำนวน 1 ดวง สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้านครหลวง</p> <p>เพื่อซ่อมแซมต่อไป</p>	18/03/2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	18/03/2560	20/03/2560 21/03/2560
			**1	21/03/2560			1 วัน	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
20	ศูนย์ กทม.1555	30949/60	*1	(1) บ้านเลขที่ 233/3 ซอยวัดสังฆาราม ถนนอิสราภพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณกลางซอยดังกล่าว บริเวณภายในบ้านเลขที่ 233/3 (จุดสังเกต อยู่ใกล้โรงเรียนอนุฯวิทยา) พบรถล้วนเหม็นรบกวนจากการปล่อยก๊าซ (ไม่ทราบประเภท) ตั้งแต่ช่วงเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป พบรหัสเป็นวันแรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	18/03/2560	18/03/2560	20/03/2560	23/03/2560
			**1	ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 พบรถล้วนเลขที่ 233/3 ซอยวัดสังฆาราม พบ拿出 สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ น้อมนำ ผู้พักอาศัย เดือนที่ ตั้งกล่าว จากการตรวจสอบไม่พบการประกอบการใดเป็นเพียงที่พักอาศัย และผู้พักอาศัยแจ้งว่า มีรถล้วนเหม็นจากห้องน้ำภายในบ้าน เป็นกลิ่นอับเหม็นห้องน้ำเก่าไม่ทราบมาจากที่ใด โดยผู้พักอาศัยอาคารดังกล่าวได้ประสานผ่านรักษาราชการสังฆฯ เพื่อทำการคุ้มส่วนเพื่อแก้ไขปัญหารถล้วนเหม็นเบื้องต้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			3 วัน
21	ศูนย์ กทม.1555	31142/60	*1	(1) ซอยรัชดาภิเษก 25 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 700 เมตร (จุดสังเกต หลังกำแพงสีขาว ติดกับบ้านเลขที่ 176) ข้ามมือ พบรถล้วนเหม็นรบกวน การเดินทาง ทำให้มีควันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ช่วงเวลา 15.00 - 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	19/03/2560	20/03/2560	20/03/2560	23/03/2560
			**1	ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบอาคารดังกล่าวพบว่ามี นายปรีชา ประจุบเนาะ เป็นเจ้าของมีพื้นที่ด้านข้างอาคารมีกิ่งไม้แหงและมีร่องรอยการเผาไหม้ไม้ สอบ atan นายปรีชา แจ้งว่าได้เผา กิ่งไม้แหงจริง จึงได้พิจารณาออกแบบตรวจແນະน้ำของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เล่มที่ 46/2560 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ห้ามเผาเชิงกิ่งไม้หรือวัสดุอื่นใดอันจะก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่สาธารณะ คือ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			3 วัน

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
22	ศูนย์ กทม.1555	31414/60	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 170300310</p> <p>1. เนื่องด้วยถนนในซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 หน้าหมู่บ้านทิฟฟี่ พารากอน มีผู้อาศัยอยู่บริเวณนั้น (ตึกแฝด) นำยางรถยนต์และสิ่งของมาวางกักที่จอดรถซึ่งเป็นทางสาธารณะ ซึ่งแต่เดิมนั้นสภาพเจ้าอยู่บริเวณนั้นมาเป็นสิบกว่าปีไม่เคยมีมาทำ เช่นนี้ แต่พอพักหลังนี้ได้มีการกระทำการดังกล่าว และเมื่อมาจัดไฟจอดรถบริเวณดังกล่าวก็จะมีการขับไล่และการทำลายรถยนต์ที่นำมากอดโดยเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่นำยางและสิ่งของมา กักบริเวณนั้นอยู่เสมอ สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนที่นำมารถมาจอดเพื่อทำธุรกรรม มาเยี่ยมญาติ หรือเหตุอื่นๆ</p> <p>2. ในบริเวณเดียวกัน มีชาวรถที่วางทิ้งไว้จำนวน 1 คัน เป็นรถกระเบื้องบรรทุกขยะ ของเหลือใช้ ไม่มีการดำเนินการใช้งานต่อใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลากว่า 5 ปี ขึ้นไป สร้างความสกปรกในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรค ทราบจากเจตนาด้วยการร่องรอยที่นึงเต่าไม่มีความคืบหน้าใดๆ ขอให้ทางเขตฯ ดำเนินการตามกฎหมายและพรบ. ที่มีอยู่ในเมือง รายครับ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและบ้านเมือง บุคคลที่กระทำการเหล่านี้ควรแสดงถึงความเห็นแก่ตัว ไม่คำนึงถึงทัณฑ์ของพ่อแม่ พฤติกรรมครอบครัวพื้นที่สาธารณะรวมเป็นที่ของตนเอง แสดงพฤติกรรมที่ก่อร้ายสุนัขเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ขอให้ช่วยดำเนินการโดยด่วน ขอบพระคุณครับ</p> <p>*ข้าพเจ้าได้แนบรูปบริเวณดังกล่าวมา โดยภาพที่ 1. นั้น รถที่คลุมรถดังกล่าว (อยู่บ้านตึกแฝดวิมสุด ฝั่งตรงข้ามรถติดกับบ้านหมูบ้านเป็นบ้านของนายความ นักจะนำว่างมากันเสมอและเมื่อมีผู้คนไปตักเตือนบางครั้งก็เข้าห้องออก แต่เอกสารคันดังกล่าวจะดคลื่นกัก (ปกติจอดได้ 2 คัน) และพอมีคนมาจอดก็มาไล่ ภาพที่ 2. รถยกใส่ด้ำ เคยางและรถเข็นมาล็อกโซ่กักไว้ พอมีรถมาจอดแทนก่อนหน้าจะล็อกรถเข็น ก็มาต่อว่าเขียนกระดาษติดไว้ ในภาพที่ 2. รถสีเทากระเบื้องบ้านนี้คือชาวรถคันดังกล่าว ชายดำเนินการอย่างเง่งด่วนด้วย ขอบพระคุณครับ</p>	20/03/2560	20/03/2560	21/03/2560	22/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
			**1	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>หน้าหมู่บ้านทิษัมพร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) ชุดสายตรวจเทคโนโลยี เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60 เวลา 11.30 น.</p> <p>พบว่ามีการนำยางรถยนต์พื้นไม้สีสันของตั้งวางก็อกที่จอดรถและมีเช้ากรรณ์จอดทึ้งไว้จริง จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ประชาชน</p> <p>พร้อมทำหนังสือเตือนของพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>ให้ติดต่อประสานเจ้าของรถให้ทำการเคลื่อนย้ายรายการนี้ออกจากพื้นที่สาขา</p> <p>ขณะแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
23	ศูนย์ กทม.1555	31665/60	*1	<p>(1) เปสท</p> <p>สีแยกท่าพระ ฝั่งมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>บริเวณสีแยกท่าพระ ฝั่งมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ พบร่องรอยหลักฐานผิวน้ำจราจรเป็นจำนวนมาก เกรงว่าอาจเกิดอันตรายได้</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เปสท</p> <p>มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	20/03/2560	20/03/2560	21/03/2560	21/03/2560
			**1	<p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา หน่วยเปสท</p> <p>ได้ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนผิวน้ำจราบริเวณดังกล่าว</p> <p>พร้อมแจ้งผู้กองเรียนและศูนย์อิทธิพลเชิงทางทราบแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		ภายใน 24 ชม.	
24	ศูนย์ กทม.1555	32130/60	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 170300334</p> <p>พนักงานเก็บขยะเวลาามาเก็บไม่เคยเก็บถังไก่ที่จุดเดิมและมีเศษที่เก็บล้นที่พื้นเป็นประจำ โดยเฉพาะถังไม่เคยเก็บเวลาไปบอกขอทำสีหน้า บริการไม่มีคุณภาพน้อยยำที่ขาดมาตรฐานทั้งถังในบ้มทำให้เต็มเร็ว</p>	21/03/2560	22/03/2560	22/03/2560	23/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		**1	23/03/2560	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ปั๊มน้ำนันเอสซี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ</p> <p>ได้ให้คำแนะนำการทิ้งขยะมูลฝอยและการใช้ถังรองรับมูลฝอยของ กทม.</p> <p>เพื่อป้องกันร่วมกันของประชาชน</p> <p>พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่เก็บขั้นมูลฝอยให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบง่ายแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
25	ศูนย์ กทม.1555	32476/60	*1	<p>(1) ซอยพาณิชยการอนบุรี 28 ถนนพาณิชยการอนบุรี เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบร่องรอยปรับปรุงท่อระบายน้ำ</p> <p>(ปั๊มน้ำบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)</p> <p>แต่พบเจ้าหน้าที่มีการเปิดฝาท่อระบายน้ำทิ้งไว้จำนวนหลายฝาและนำเหล็กเส้น</p> <p>เสียบมาเสียบไว้</p> <p>เกรงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลและรถยนต์ที่สัญจรผ่าน</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป - มา</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 024575986 เจ้าหน้าที่คุณเออนกรับเรื่องประสานงานเข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22/03/60 เวลา 17.10 น. (สุขุม // ประสาน)</p>	22/03/2560	22/03/2560	23/03/2560	31/03/2560
		**1	31/03/2560	<p>(2)</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาแจ้งว่าผู้รับเหมาได้ดำเนินการปรับปรุงฝาท่อพักและปิดฝาบ่อ</p> <p>พักเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		8 วัน	
26	ศูนย์ กทม.1555	32574/60	*1	<p>(1) ร้านฟ้าใสศิภาวดี ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ก่อนถึงปากซอยวังเดิม 1 ประมาณ 50 เมตร</p> <p>และติดกับศาลาที่พักผู้โดยสาร) พบร้านฟ้าใสศิภาวดี</p> <p>ตั้งวางที่มีสำหรับขายกาแฟ และเวทีไม้ กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 2 เมตร กีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p>	22/03/2560	23/03/2560	23/03/2560	24/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		**2	24/03/2560	<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยชุดสายตรวจกลางคืน ได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีร้านพ้าสิคาราโอดีม ตั้งวางซัมไม้สำหรับขายกาแฟ และเวทีไม้ กว้าง 3 เมตร ยาว 2 เมตร กีดขวางทางสัญจรตลอดทั้งวันเป็นประจำทุกวัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ดังนี้ จากการตรวจสอบนายศักดิ์ เปอร์โทร 088 623 5251 ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าโอดีมตั้งกล่าว เรื่องว่าร้านอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลังจากเกิดเพลิงไหม้ จึงทำให้ต้องตั้งวางสิ่งของดังกล่าว สายตรวจชุดกลางคืนได้ดำเนินการประจำสัมพันธ์ จัดระเบียบ และขอความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องตั้งวางซัมไม้สำหรับขายกา^啡 และเวทีไม้ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจร</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน		
27	ศูนย์ กทม.1555	32575/60	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 61 ซอยรังเดิม 1 เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 10 เมตร ซ้ายมือ พับบ้านเลขที่ 61 ปลูกบ้านสังกะสีแบบดาวร ยื่นล้ำภายนอกคลอง (บริเวณทางเดินเลียบคลอง) ทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เกรงว่าอาจจุกจิกพื้นที่สาธารณะ พบริบบ์เป็นเวลานานๆ แล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2)</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารตั้งกลางอยู่ระหว่างดำเนินคดี กับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่</p>	22/03/2560	23/03/2560	23/03/2560	28/03/2560
		**1	28/03/2560		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5 วัน		
28	ศูนย์ กทม.1555	32898/60	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 233/8 ซอยวัดสังฆาราม ถนนอิสราภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณกลางซอยดังกล่าว หลังบ้านเลขที่ 233/8 (จุดสิ้นเกต อยู่ติดโรงเรียนอนุวิทยา) พับบ่อน้ำทึบไม่มีกานชนบดี ทำให้สกปรกหม่นรบกวน ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบขอที่ดินจริงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560</p>	23/03/2560	23/03/2560	24/03/2560	28/03/2560
		**1	28/03/2560		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน		

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				ขณะตรวจสอบไม่ปรากฏภัยลินได้ และไม่สามารถติดต่อผู้พักอาศัยได้ ทั้งนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งและจะรายงานให้ทราบต่อไป				
29	ศูนย์ กทม.1555	32950/60	*1 **1 28/03/2560	<p>(1) ตั้งเตาปักชอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถึงชุมชน(ไม่มีชื่อ) ถนนรัษฎาสินิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตั้งเตาปักชอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถึงปักชอย(ไม่มีชื่อ) ชั้นชอยดังลักษณะที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเรียกว่าชุมชนครัวชัย)</p> <p>พบมีบุคคลเห็นเป็นบ้านที่มีบ้านเดียว ยื่นล้ำออกมابานบ้านทวีปะราม 2 เมตร เกรงว่าจะเป็นการก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 25957 / 60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 09/03/2560 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีบ้านบางหลังรุกล้ำพื้นที่สาธารณะจริง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจึงได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารให้ดำเนินการแก้ไข</p> <p>หมายเหตุ ผู้รองเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทราบว่าไม่ได้รับการแก้ไข และต้องการทราบว่าเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ แก้ไขในเรื่องดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการด้วย</p> <p>(2) (เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา) แจ้งว่าไม่สามารถแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากฝ่ายโยธาไม่มีอำนาจเพียงพอ เมื่อทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารสามารถโดยแซงสิทธิ์ได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจะต้องดำเนินการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยทำการรังวัดโฉนดที่ดิน เพื่อให้ทราบข้อบข้อที่แน่นอนของโฉนดที่ดิน หากมีการรุกล้ำจริง แล้วเจ้าอาคารไม่ยินยอมรื้อถอนจะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังสถานีตำรวจนครบาล และทางสถานีตำรวจนครบาลรวมมูลสูงให้อัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อไป สุดท้ายต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินคดีซึ่งจะสิ้นสุด</p>	23/03/2560 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	24/03/2560	24/03/2560	28/03/2560
30	ศูนย์ กทม.1555	32989/60	*1	(1) ปักชอยเพชรเกษม 6 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปักชอยดังกล่าว พบรถจักรยานยนต์และรถชนต์ จำนวนหลายคัน จอดกีดขวางทางสัญจรบนบาทวี ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน	23/03/2560	23/03/2560	24/03/2560	27/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		**1	27/03/2560	<p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากทางเท้าบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจดูขั้นอย่างต่อเนื่อง</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน	
31	ศูนย์ กทม.1555	33328/60	*1	<p>(1) อาคาร(ไม่ทราบเลขที่) ซอยเพชรเกษม 4 แยก 17 (ซอยโรงทาน) แยกอยู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>อย่างอิงเลขที่รับแจ้งจากระบบ internet 170300259 เจ้าหน้าที่ตอบกลับวันที่ 21/3/2560 ดังนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าอาคารดังกล่าวได้ออกคำสั่ง ค3 ค4 ค10 เลขที่ กท.5703/1931-1933 ลงวันที่ 2 พ.ค.59 และได้ลงหนังสือแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตามหนังสือที่ กท.5703/108 ลงวันที่ 6 ม.ค.60 ให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตามขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว</p> <p>หมายเหตุ ผู้ร้องแจ้งว่า อาคารดังกล่าวซึ่งเป็นอาคารเก่าได้ก่อสร้างจาก 3 ชั้นเป็น 6 ชั้น เดปัจจุบันยังมีการก่อสร้างอยู่ และส่งเสียงดังรบกวน เกรงว่าอาคารดังกล่าวอาจถล่มลงมาได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เจ้าของอาคารดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ด้วยจึงไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการจบคดีได้</p>	24/03/2560 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	25/03/2560	27/03/2560 29/03/2560	
32	ศูนย์ กทม.1555	33356/60	*1	(1) บ้านเลขที่ 233/3 ซอยวัดสังฆาราม ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กลางซอยดังกล่าว บริเวณภายในบ้านเลขที่ 233/3 (จุดสังเกต	24/03/2560	24/03/2560	27/03/2560 29/03/2560	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>อยู่ใกล้โรงเรียนอยู่วิทยา) พบรกลินเหม็นรบกวนจากการปล่อยกาซ (ไม่ทราบประเภท) ตั้งแต่ช่วงเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป พบรหินเป็นวันแรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>อาจอิงเลขที่รับแจ้ง 30949/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 23/03/2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 พบอาคารเลขที่ 233/3 ซอยวัดสังฆาราม ถนนสาวชินตรัตน์ เนียมห้อม ผู้พักอาศัยอาคารเลขที่ดังกล่าว</p> <p>จากการตรวจสอบไม่พบการประกอบการได้เป็นเพียงที่พักอาศัย และผู้พักอาศัยแจ้งว่ามีกลินเหม็นจากห้องรับน้ำภายในบ้าน เป็นกลินอับเหมือนห้องน้ำเก่าไม่ทราบมาจากที่ใด โดยผู้พักอาศัยอาคารดังกล่าวได้ประสานผ่านวิชาความสะอาดฯ เพื่อทำการคุ้ดส้วมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยกลินเหม็นเบื้องต้นแล้ว</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่าปัจจุบันยังพบมีกลินเหม็นรบกวนคล้ายกลินกาซอยู่เหมือนเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสาเหตุดังกล่าว และแก้ไขอีกครั้งด้วย</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ</p> <p>กลุ่มตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560 พบ นางสาววันนี้ย์ เพชรรัตน์</p> <p>ผู้พักอาศัยอาคารเลขที่ดังกล่าวได้แจ้งว่ามีกลินเหม็นจากอาคารที่อยู่รอบบ้านผู้แจ้ง ขณะตรวจสอบไม่พบกลินใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญตามแจ้ง</p> <p>จึงได้ติดต่อบาติผู้ร้องชี้พักอาศัยในรั้วเดียวกันทราบว่าไม่เคยพบกลินเหม็นหรือ กลินใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ</p> <p>มีเพียงผู้ร้องเท่านั้นที่ได้กลินเหม็นดังกล่าว</p> <p>พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ จึงได้เสนอให้ยุติเรื่องเรียนรายนี้</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน		
33	ศูนย์ กทม.1555	33464/60	*1	(1) ร้านฟ้าใสカラโอเกะ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ก่อนถึงปากซอยวังเดิม 1 ประมาณ 50 เมตร และติดกับศาลาที่พักผู้โดยสาร) พบร้านฟ้าใสカラโอเกะ	24/03/2560	24/03/2560	27/03/2560	29/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>ตั้งวงซูมไม่สำหรับขยายภาพ และเวทีไม่กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 2 เมตร กีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>อย่างละเอียดที่รับแจ้ง 32574/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 24/03/2560 แจ้งว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยชุดสายตรวจกลางคืน ได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุร่องเรียนกรณีร้านพ้าສิควร์โอดีก ถนนวังเดิม ตั้งวงซูมไม่สำหรับขยายภาพ และเวทีไม่กว้าง 3 เมตร ยาว 2 เมตร กีดขวางทางสัญจรตลอดทั้งวันเป็นประจำทุกวัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ดังนี้ จากการตรวจสอบ นายศักดิ์ เบอร์โทร 088 623 5251 ซึ่งเป็นเจ้าของร้านควรโอดีกกลางคืน แจ้งว่าร้านอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลังจากเกิดเพลิงไหม้ จึงทำให้ต้องตั้งวงซูมสีของดังกล่าว สายตรวจชุดกลางคืนได้ดำเนินการประจำสัมพันธ์ จัดระเบียบ และขอความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องตั้งวงซูมไม่สำหรับขยายภาพ และเวทีไม่เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจร หมายเหตุ ผู้รองเจ้าหน้าที่ดํา峭ตอบที่แนัด เนื่องจากวันดังกล่าวได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไม่มีการแก้ไขและยังไม่ได้เคลื่อนย้ายจัดเก็บให้เรียบร้อย ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใหม่หากครั้งด้วย</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ</p> <p>สายตรวจชุดกลางคืนได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุร่องเรียนกรณีร้านพ้าສิควร์โอดีก ตั้งวงซูมไม่ขยายภาพ และเวทีไม่ กีดขวางทางสัญจรตลอดทั้งวันเป็นประจำทุกวัน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 จากการตรวจสอบ นายศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 088 623 5251 ซึ่งเป็นเจ้าของร้านควรโอดีก แจ้งว่าร้านอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงทำให้ต้องตั้งวงซูมสีของดังกล่าว สายตรวจชุดกลางคืนได้ดำเนินการประจำสัมพันธ์ เป็นครั้งที่</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				2 (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560) ในการจัดระเบียบและขอความร่วมมือดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องตั้งวางซุ่มไม้ขายน้ำกาแฟและเวทไม้กีดขวางทางสัญจร				
34	ศูนย์ กทม.1555	33499/60	*1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 (วัดตีดาว) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยตั้งกล่าวไปประมาณ 500 (จุดสังเกต หนาค้อนโตไฟชีฟาร์มตัน ลีฟวิ่ง 2) พบร่องรอยน้ำอุดตัน ทำให้เวลาฝนตกมีน้ำเอ่อลงทุ่งส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกหอร่องบาน้ำบริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	24/03/2560	25/03/2560	27/03/2560	28/03/2560
			**1	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่ามีเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ออกมากจากค้อนโตที่ร่องเรียนเป็นจำนวนมาก จึงได้ประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อตรวจสอบการนำบดหินปูนปล่อยลงท่อสาธารณะและดำเนินการแก้ไขข่าวคราว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
35	ศูนย์ กทม.1555	33507/60	*1	(1) ซอยอิสรภาพ 38 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยตั้งกล่าว พบร่องรอยน้ำอุดตันทั้งฝั่งซ้าย จำนวนหลายหลัง ก่อสร้างรากล้าพื้นที่สาธารณะ โดยบางหลังก่อสร้างเป็นร้านค้า บางหลังก่อปูนเป็นกระถางต้นไม้ บนบาทวิถี ซึ่งเป็นการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะและกีดขวางทางสัญจร สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	24/03/2560	25/03/2560	27/03/2560	27/03/2560
			**1	(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจ 251 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น. พบร่องรอยน้ำอุดตันในซอยอิสรภาพ 38 ทางฝั่งซ้าย จำนวนหลายหลังมีการก่อปูนเป็นกระถางต้นไม้บนบาทวิถีจริง โดยมีบางหลังมีการรกรากอ่อนร้าวโครงหลังคาบัง凸型 บันไดบานลักษณะเดียวกัน เป็นต้นได้ประสานฝ่ายโยธาเพื่อดำเนินการตามกำหนดนัดที่ต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		ภายใน 24 ชม.	
36	ศูนย์ กทม.1555	33522/60	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 170300383	24/03/2560	25/03/2560	27/03/2560	04/04/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ไฟทางเดินชั้งโรงเรียนชั้นพิเศษ จำนวน 4 แยก 8 ตัว 3 ดวง หายเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วยค่า และเวลาหลอดไฟตัวแบบนี้ต้องติดต่อหน่วยงานไหน เป็นร่องไว รายละเอียดเพิ่มเติม ซอยเพชรเกษม 4 แยก 8 (ถนนช้างคล่อง ติดโรงเรียนชั้นพิเศษ) ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 028682834 ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย เมื่อวันที่ 24/03/60 เวลา 22.08 น. (สุขฤทธิ์ // ประสาน)</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าทั่วไป อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าเปลี่ยนหลอดไฟให้</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		8 วัน	
37	ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	34212/60	*1	<p>(1) ขอให้แก้ไขปัญหาการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำบาทวิถี บริเวณซอยอิสรภาพ 38 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จุดสังเกตเข้าไปในซอยฯ ระยะทางประมาณ 40 เมตร ชั้ยมือไป่นตลอดทั้งซอยฯ จะพบการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำบาทวิถี เนื่องจากซอยดังกล่าวมีบาทวิถีอยู่ด้านหลังชั้ยมือ (เพียงด้านเดียว) ความกว้างประมาณ 3 เมตร มีบ้านลักษณะเป็นตึกแถว 4 ชั้น ทำการต่อเติมบริเวณหน้าบ้าน รุกล้ำอภิภากบวนบาทวิถีไป่นตลอดทั้งซอยฯ ส่งผลให้ผู้ร้องและประชาชนที่เข้า-ออกภายในซอยฯ ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน ศูนย์ประสานมาเพื่อดำเนินการต่อไป หมายเหตุ กรุณาระบุความต้องการเปลี่ยนอย่างมาก 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร 02600004788</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาจะร่วมกับอยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตสาธารณูป</p>	27/03/2560 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	27/03/2560	28/03/2560 3 วัน	31/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง [*] **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง [*] สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ [*] ใช้เวลาなんบaganตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
38	กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	34217/60	*1	(1) มีร้านอาหารในซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 เปิดเพลงคาวาโอเกะเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง * รายละเอียดเพิ่มเติม www.bmanews.com	27/03/2560	27/03/2560	28/03/2560	29/03/2560
			**1	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบรอการเลขที่ 215 217 และ 219 ถ.พานิชยการชนบุรี ใช้อาคารเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และมีการประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการจัดให้มีการแสดงดนตรี ในครอบครองของนายสิทธิพร แย้มแสงสัมชัย ภารประกอบการได้รับอนุญาตจาก กทม.ถูกต้อง และได้สอบถามผู้อยู่อาศัยข้างเคียง แจ้งว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบการดังกล่าว พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการแก้ไขและระงับเหตุชำนาญ ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการควบคุมดูแลการประกอบกิจกรรมให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้ว หากผ่านจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป จึงได้พิจารณาอนุญาติเรื่องร้องเรียนรายนี้			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
39	ศูนย์ กทม.1555	34905/60	*1	(1) ปากซอยเพชรเกษม 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบรท.ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัน แผกging กันยืนล้ำพื้นสายไฟ เกргว่าอาจเกิดไฟฟ้ารั่ว眷จรได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ที่สัญจรไปมา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณดังกล่าวด้วย	28/03/2560	28/03/2560	29/03/2560	30/03/2560
			**1	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาถนนไม่ได้ตรวจสอบและดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
40	ศูนย์ กทม.1555	35103/60	*1	(1) บ้านเลขที่ 394 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล้าไปประมาณ 100 เมตร พบรามแยก (วัดทาพะ) เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา ตรงไปตามทางบังคับเลี้ยวประมาณ 350 เมตร ข้ามมือ พบรบ้านเลขที่ 394 (เป็นบ้านเช่า ผู้อยู่เป็นเจ้าของบ้านเช่า) เนื่องจากผู้เช่าบ้านเลขที่ 394 ข้ายอกออกและได้ทิ้งขยะไว้เป็นจำนวนมาก ผู้อยู่จึงได้เก็บขยะนำมำใส่ถุงขยะวางไว้ จำนวน 15 ถุง ขอให้สำนักงานเขตช่วยเก็บขยะบริเวณดังกล่าวให้ด้วย	29/03/2560	30/03/2560	31/03/2560	31/03/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
41	ศูนย์ กทม.1555	35169/60	*1 **1	ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเดิมดูแลทำความสะอาดจัดเก็บถุงขยะจำนวน 15 ถุง ตามที่ผู้ร้องแจ้งเรียบเร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ร้องทราบแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ภายใน 24 ชม.	30/03/2560	03/04/2560
				(1) อาคารเกียรติอนคور์ด ชอยจรัญ 13 แยก 11 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร พบอาคารเกียรติอนคور์ดตั้งตึกกึ่งไม้ทึบในคลอง (ไม่ทราบชื่อ ที่อยู่หลังอาคาร) ทำให้ชาวบ้านน้ำไหล เมื่อฝนตกจะมีน้ำเอ่อลงทุ่งซัง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเก็บกิ่งไม้ภายในคลองดังกล่าวดวย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดสายตรวจกลางคืนได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีอาคารเกียรติอน คور์ด ในชอยจรัญ 13 แยก 11 ได้ทำการตัดกิ่งไม้ทึบลงในคลองที่อยู่ด้านหลังอาคาร ทำให้ชาวบ้านน้ำไหล เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 สายตรวจจึงได้ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย และให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว				
42	ศูนย์ กทม.1555	35268/60	*1	(1) คลอง(ไม่ทราบชื่อ) ชอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว บริเวณคลอง(ไม่ทราบชื่อ จุดสังเกตุ อยู่ระหว่าง เชาวน์อีเลฟเว่น สาขาอิสราภพ กับ ชอยเพชรเกษม 4 แยก 28) พบบุคคลนำกระถางต้นไม้จำนวนหลายใบ ตั้งวงกีดขวางทางเดินร่องคลองทั้งสองฝั่ง เป็นระยะทางยาวจนถึงคลองบางกอกใหญ่ อย่างอิงเลขที่รับแจ้ง 22157/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับวันที่ 1/3/2560 ดังนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2560 เวลา 9.30 น. พบร่วม มีทางสัญจรเรียบคลองเพียงฝั่งเดียว เป็นทางเดินเฉพาะที่เจ้าของอาคารสามารถเข้าไปภายใต้ป้ายในอาคารของตนเองทางด้วย ทางเดินเฉพาะที่เจ้าของอาคารสามารถเข้าไปภายใต้ป้ายในอาคารของตนเองทางด้วย กรณีการตั้งวงกระถางต้นไม้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคารเคลื่อนย้ายกร ะถางต้นไม้เพื่อไม่ให้เกะกะกีดขวางทางสัญจรแล้ว	29/03/2560	29/03/2560	30/03/2560	03/04/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ตามที่ผู้ร้องแจ้งว่ามีทางเดินเรียบคลองทั้งสองฝั่งและเป็นระยะทางยาวจากถนนสีคอลองบางกอกใหญ่จากการตรวจสอบพบมีทางเดินเรียบคลองเพียงฝั่งเดียว จึงเห็นควรแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกำหนดหน้าที่ต่อไป</p> <p>หมายเหตุ ผู้ร้องแจ้งว่ายังไม่มีการเคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ออกเดือย่างได้ ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.น. 2560 เวลา 10.00 น. พบร่างไฟรินทร์ บัวคำ เจ้าของบ้านเลขที่ 11/1 ซอยเพชรเกษม 4 ซึ่งเป็นบ้านหลังแรกที่ติดกับทางเดินเรียบคลองทางฝั่งซ้าย แจ้งว่าทางเดินเรียบคลองทางฝั่งซ้ายถูกปิดไม่ได้ใช้เป็นทางสัญจรเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งมีชาวเหล็กสะพานปิดกั้นอยู่และทางเดินเรียบทางฝั่งขวาเป็นทางเดินเฉพาะที่เจ้าของอาคารจะเข้าไปภายในอาคารของตนเองด้านหลังอาคารและไม่ใช่ทางที่บุราษณ์ทั่วไปใช้สัญจรตามปกติ กรณีการตั้งวงกระถางต้นไม้ก็ไม่เกะกะกีดขวางทางสัญจรเดือย่างได้ ตามที่ผู้ร้องแจ้งว่ามีทางเดินเรียบคลองทั้งสองฝั่งและเป็นระยะทางยาวจากถนนสีคอลองบางกอกใหญ่จากการตรวจสอบพบมีทางเดินเรียบคลองเพียงฝั่งเดียว จึงเห็นควรแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกำหนดหน้าที่ต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน		
43	ศูนย์ กทม.1555	35547/60	*1	<p>(1) อาคาร(ไม่ทราบเลขที่) ซอยเพชรเกษม 4 แยก 17 (ซอยโรงทาน) แยกอยู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าตรวจสอบอาคารในซอยเพชรเกษม 4 แยก 17 (ซอยโรงทาน) ถ.เพชรเกษม ชว.วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม (วิธีเข้าจากปากทางแยก 17 ซอยโรงทาน มาประมาณ 300 เมตร ให้มองฝั่งด้านซ้ายมือแยกอยู่ที่ 3 เลี้ยวเข้าไปจะอยู่ซ้ายมือสุดทางตัน ที่กำลังต่อเติม) ที่กำลังต่อเติมซึ่งด้านเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตการแก้ไขดัดแปลงจากเขต ห้องที่ เพาะปลูกมีเจ้าหน้าที่เข้มมาปิดบัญประตูให้หยุดการก่อสร้าง ห้ามกระทำการใดๆ ห้ามใช้อาหารดังกล่าว ประมาณปีที่แล้วช่วงต้นปีหรือกลางปี2559 โดยที่มีผู้เกี่ยวข้องกับอาคารใหม่ทำการดึงป้ายที่เขตติดไว้ออกและไม่สนใจ บคำสั่งห้ามใช้อาหารก่อนได้รับอนุญาตและให้ช่างทำงานตามปกติ และหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปไม่มีเจ้าหน้าที่เขตเข้ามาตรวจสอบอาคารหลัง</p>	30/03/2560	30/03/2560	31/03/2560	03/04/2560

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>ดังกล่าวอีก จนถึงวันที่ส่งเรื่องของเรียนก็ยังมีซึ่งเข้าทำงานที่ตึกนี้ และมีคนงานพักอาศัยภายในอาคารหลังดังกล่าว โดยที่อาคารนี้เดิมที่เป็นบ้าน 3 ดาวฟ้า และทางผู้เชื้อใหม่นำรื้อเหลือแต่โครงเส้าและคานเท่านั้น และนำมาต่อเติมดัดแปลงอาคารจนสูงมากกว่าเดิมเพิ่มจำนวนชั้นขึ้น และกันเป็นห้องๆ คล้ายกับทำเป็นพาร์ทเม้นท์หรือคอนโด (ถ้าเป็นเช่นนี้จะถือว่าเป็นอาคารสาธารณะ) ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายค่อนข้างมาก สำหรับชอยที่ค่อนข้างแคบ และหากเกินตึกโครงสร้างไม่แข็งแรงหรือไม่สามารถรับน้ำหนักจากการเปลี่ยนแปลงตึก 3 ชั้นคาดพ้ามาเป็น 5-6 ชั้นได้ และไม่มีศูนย์ฯ ประจำตรวจสอบหรือรับรองโครงสร้าง อาจเกิดผลไม่ดี ทำให้อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตด้วยผู้อยู่อาศัยข้างต้นยังอีกหลายชีวิต ตามที่เป็นข้าราชการ ดิฉันจึงขอรบกวนเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องเขียนชี้แจงข้อความดังนี้ ให้ดำเนินการตรวจสอบอาคารต่อเติมดังกล่าวด้วยค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม อาคาร(ไม่ทราบเลขที่) ซอยเพชรเกษม 4 แยก 17 (ซอยโรงทาน) แยกอยู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประจำสำนักงานฯ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 33328/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับวันที่ 29/3/2560</p> <p>ดังนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า</p> <p>เจ้าของอาคารดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครอง</p> <p>เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย</p> <p>ซึ่งต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>ด้วยจึงไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการรับคดีได้</p> <p>หมายเหตุ ผู้ร้องแจ้งว่าอย่างทราบจะยกเวลาและการดำเนินงานที่ชัดเจน เนื่องจากเกรงว่าอาคารดังกล่าวอาจถล่มลงมาได้</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งด้วย</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า</p> <p>คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกอกใหญ่ ทางฝ่ายโยธา</p> <p>สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงไม่สามารถตอบได้ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจจะใช้เวลา</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 31/05/2560 15:44:24

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
				นการดำเนินการเท่าได				

จำนวนรายการทั้งหมด

43

รายการ