

รหัสรายงาน : CPL\_R004

## สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ຸ້ມພິມພໍ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ	วันที่ยุติ
							ใช้เวลาอ่านบันจากวันตอบรับ (วัน)	
1	ศูนย์ กทม.1555	113487/59	*1	<p>(1) หลังบ้านเลขที่ 273 ซอยรัชดาภิเษก25 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 400 เมตร พบรามาแซนแยก เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตร พบทางบังคับเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ 300 เมตร พบรามาแซนแยกให้เลี้ยวขวา (จุดสังเกต จะมีป้ายถนนส่วนบุคคล) ตรงไปอีกประมาณ 20 เมตร บริเวณหลังบ้านเลขที่ 273 (จุดสังเกต ด้านหลังติดกับบิมคลองไม้ทราบชื่อ) พบรามาแซนแยกไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1 ดวง พบรามาแซนแยกไฟฟ้าส่องสว่างเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	02/10/2559	03/10/2559	03/10/2559	07/10/2559
			**1	07/10/2559	(2) สำนักงานเขตฯ ได้ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี เพื่อดำเนินการต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน	
2	ศูนย์ กทม.1555	113496/59	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 161000009</p> <p>จุดกลับรถหน้าซอยรัษฎาสนิทวงศ์ 7 เป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำจะเกิดจากการถูกน้ำฝนลัดบรถครับ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ซอยรัษฎาสนิทวงศ์ 7 ถนนรัษฎาสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	02/10/2559	03/10/2559	03/10/2559	04/10/2559
			**1	04/10/2559	(2) ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบรามาแซนเป็นบริเวณแนวกำสร้างโครงการไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงถนนรัษฎาสนิทวงศ์ เป็นองตันได้แก้ไขชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน	
3	ศูนย์รับแจ้งทุกช่องทาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	113675/59	*1	(1) ผู้ร้องติดตามเรื่องขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างคอนโด ชื่อโครงการเดอะพาร์คแลนด์เพชรเกษมท่าพระ ขอปะริษัทนาภารายพรอปเพอร์ตี้ เขตบางกอกใหญ่ เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่า มีการก่อสร้างคอนโด ความสูงประมาณ 70 เมตร จำนวนประมาณ 80 ห้อง ซึ่งการดำเนินการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น	03/10/2559	03/10/2559	03/10/2559	06/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
				<p>ผู้ประสบภัยกระเจิง เบื้องตนผู้รองได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานวิเคราะห์ผลผลกระทบสังเวย และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และเจ้าหน้าที่เขตฯได้มีการนัดไกลเกลี่ย ระหว่างผู้รอง กับเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มาตามนัดหมาย ประกอบกับผู้รองแจ้งว่าประสังค์ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน เขตบางกอกใหญ่ด้วย</p> <p>ศูนย์ประสานมารถเพื่อดำเนินการต่อไป หมายเหตุ กรณีผู้รองได้ร้องเรียนผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี ทก02580060137</p> <p>(2) ผ่ายิยา แจ้งว่า เวื่องการร้องเรียนรายนี้ สำนักงานเขตฯ ตรวจสอบดำเนินการแก้ไขผู้ร้องมาโดยตลอด ซึ่งผู้รองได้ฟ้องศาลปกครองโดยฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอยู่ในการ พิจารณาของศาลปกครองส่วนอาคารสร้างสรรค์เรื่องร้องเรียนแล้ว และเจ้าของอาคารได้แก้ไขพร้อมกับเยียวยาตามคำสั่งศาลปกครองแล้ว ส่วนการแก้ไขเรื่องผู้ประสบภัยในระหว่างการก่อสร้าง สำนักงานเขตฯ มีมาตรการแก้ไขโดยทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารจัดให้มีการตรวจสอบผู้ประสบภัยทุก วัน ซึ่งเจ้าของอาคารได้ปฏิบัติตามมาโดยตลอด</p>		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน
4	ศูนย์ กทม.1555	113938/59	*1	(1) อาคารเลขที่ 143/119 และ 143/117 ซอยอิสรภาพ 21 ซอยยอดเทเวทหะcame ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยยอดดังกล่าวสุดซอย พบอาคารเลขที่ 143/119 และ 143/117 ทำการต่อเติมอาคาร เกรงว่าอาจจะเป็นการต่อเติมผิดแบบและไม่ได้รับอนุญาติ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	03/10/2559	04/10/2559	04/10/2559	06/10/2559
			**1	<p>ศูนย์ ประสานมารถเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) ผ่ายิยาได้ตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้ว เป็นอาคารมีสภาพเก่า ทางเจ้าของอาคารจึงดำเนินการเสริมความเหล็กใต้ท้องคานเดิม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และไม่มีการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารแต่อย่างใด</p>		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน
5	ศูนย์ กทม.1555	114143/59	*1	(1) ซอยอิสรภาพ 27 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 20 เมตร ขวามือ พบผู้ร้านขายอาหารเจ จำนวน 1 ราย ตั้งวงล้อของกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.	03/10/2559	04/10/2559	04/10/2559	07/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
			**1	<p>พบเห็นมา 3 วันแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการตั้งวงคุปกรณ์การค้าลั่งบนผิวน้ำ อาจริบ จึงวางกล่าวตักเตือนและได้แจ้งให้เจ้าของร้านเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การค้าออกจาก ผิวน้ำแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน		
6	ศูนย์ กทม.1555	114144/59	*1	<p>(1) ชื่อสะพานหัวโขามคลอง (ไม่ทราบชื่อ) ซอยอิสรภาพ 27 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร พบบุคคลนำขยะมาทิ้งลงในคลองเป็นจำนวนมาก (ซึ่งไม่ใช่จุดทิ้งขยะ) ทำให้มีเศษขยะเกลื่อนกลาดและเกิดความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วในขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลนำขยะมาทิ้งลงในคลอง อย่าง จึงได้ประชาสัมพันธ์ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงห้ามนำขยะมาทิ้งลงในคลอง พร้อมนี้ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ "ห้ามเททิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือน้ำใส่ครกหรือสิ่งอื่นใดลงในทางน้ำสาธารณะฝ่า ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท" บริเวณระหว่างคลองดังกล่าวจำนวน 2 ป้าย</p>	03/10/2559 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	04/10/2559	04/10/2559 07/10/2559	3 วัน
7	ศูนย์ กทม.1555	114145/59	*1	<p>(1) ชื่อสะพานหัวโขามคลอง (ไม่ทราบชื่อ) ซอยอิสรภาพ 27 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร บริเวณกลางสะพาน พบบุคคลนำลังขยะ (ลักษณะเป็นแขง) จำนวน 3 เหลา ตั้งวางกีดขวางทางสัญจรบนผิวน้ำ ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเก็บลังขยะบริเวณดังกล่าวด้วย</p>	03/10/2559	04/10/2559	04/10/2559 07/10/2559	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
			**1	ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว โดยทางเจ้าของถังขยะแจ้งว่า ได้นำถังขยะมาวางบนสะพานเพื่อให้รถเก็บขยะของทางสำนักงานเขตฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เนื่องจากซอยดังกล่าวเป็นซอยแคบมีรถยกน้ำด้วยรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าออกเป็น จำนวนมากเพื่อจะได้มีเป็นการกีดขวางทางสัญจรของประชาชนเมื่อรถขยะจัด เก็บขยะเรียบร้อยแล้ว ก็นำถังขยะมาเก็บไว้ภายในที่พักอาศัยของตนเอง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน	
8	ศูนย์ กทม.1555	114442/59	*1	(1) อาคารที่ 685/19-20 ซอยอิสรภาพ 33 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 10 เมตร ซ้ายมือ พบร่องรอยเลขที่ 685/19-20 ลักษณะอาคาร 6 ชั้น ทำการต่อเติมอาคารโดยติดตั้งเครื่องปั้องกันผู้ลักลอบและเศษวัสดุตกหล่น <sup>แต่ติดเพียงชั้น 1 ถึง 5 ทำให้มีผู้ลักลอบของฟุ่งกระจายไปทั่วบริเวณ</sup> และต่อเติมสิ่งเสียงดังรบกวน ช่วงเวลาประมาณ 10.00-15.00 น. เป็นประจำทุกวัน และเกรงว่าอาจเป็นการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	04/10/2559	04/10/2559	05/10/2559	07/10/2559
			**1	ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) ฝ่ายโยธาได้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นการเจาะที่น้ำเพื่อแก้ไขเรื่องระบบบำบัดที่ และต้องการมีการแก้ไขขนาดต่างๆ ให้เจ้าของอาคารดำเนินการติดตั้งเครื่องปั้ง <sup>กันผู้ลักลอบ</sup> น้ำด้วยกาวร้าเดิม	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
9	ศูนย์ กทม.1555	115177/59	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 161000048  น้ำกลิ่นเหม็น ชาวบ้านชอบนำขยะมาทิ้งในคลอง บางครั้งตัดต้นไม้ยังทิ้งลงในคลอง อีกทั้งแนวเขื่อนทั้งชั้ยและขามีต้นไม้ขึ้นรกทึบไปหมด อย่างในสิ่งเจ้าหน้าที่มาตัดต้นไม้ริมเขื่อนให้ดูสะอาดตา  รายละเอียดเพิ่มเติม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 (ช่วงกลางซอย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่	05/10/2559	05/10/2559	06/10/2559	10/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
		**1	10/10/2559	<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) ฝ่ายโยธาได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้ริมแม่น้ำคลองบางลำภูมิบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยและแจ้งให้ร้องเรียนทราบแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน	
10	ศูนย์ กทม.1555	115392/59	*1	<p>(1) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 06/10/2559 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป</p> <p>มาจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มุ่งหน้าลงอุโมงค์ทางพรมแดน บริเวณเลขทะเบียน 35-3500 (ตรวจสอบจากฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 02-457-5624 แจ้งว่าเป็นรถของเขตใช้งาน) ขับรถด้วยความเร็วสูง และขับปาดซ้ายปาดขวา เกรงว่าอาจเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร้านในวันและเวลาดังกล่าวตามที่ผู้ร้องแจ้ง พนักงานขับรถได้ขับรถเก็บขยะมูลฝอยลงอุโมงค์ทางลอดแยกทางพรมแดน บริเวณน้ำตกชั้นเดียว ซึ่งเป็นช่องบังคับจราจรสีเขียว ใช้ความเร็วประมาณ 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในขณะวิ่งลงอุโมงค์ถนนลื่นทำให้หักรถบดไปชนกับขอบทาง จึงพยายามบังคับรถให้กลับมาวิ่งในช่องทางเดิม ไม่ได้ขับรถแซงซ้ายแซงขวา และขับรถด้วยความเร็วแต่อย่างใดจึงได้กำชับให้พหุ. ใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก ทั้งนี้ ไม่สามารถแจ้งผู้ร้องได้เนื่องจากไม่แจ้งชื่อและที่อยู่</p>	06/10/2559	06/10/2559	06/10/2559	10/10/2559
11	ศูนย์ กทม.1555	116061/59	*1	<p>(1) อาคารเลขที่ 143/119 และ 143/172-174 ซอยอิสรภาพ 21 ซอยยอดเทเวทหะคำ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยยอดตั้งกล่าวสุดซอย พบริเวณเลขที่ 143/119 และ 143/172-174 ทำการต่อเติมอาคาร เกรงว่าอาจจะเป็นการต่อเติมผิดแบบและไม่ได้รับอนุญาติ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	07/10/2559	07/10/2559	10/10/2559	11/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 113938/59 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 06/10/2559 ดังนี้</p> <p>ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้ว เป็นอาคารมีสภาพเก่า</p> <p>ทางเจ้าของอาคารจึงดำเนินการเสริมความเหล็กใต้ทองคานเดิม</p> <p>เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และไม่มีภารภารก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารแต่อย่างใด</p> <p>หมายเหตุ ผู้ร้องแจ้งว่า ปัจจุบันยังมีการต่อเติมอาคารอยู่ เช่นเดิม</p> <p>ผิดกฎหมายทั้งฉบับที่ 11ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยเรื่องการควบคุมอาคาร</p> <p>จากการสรุปผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีความผิดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-อาคารเลขที่ 143/174 มีการต่อเติมลิฟท์ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้นครึ่ง</li> <li>-อาคารเลขที่ 143/119 และ 143/172-174</li> </ul> <p>มีการต่อเติมชั้นลอยจนเต็มทำให้อาคารมีการรับน้ำหนักมากเกินไปอาจทำให้อา</p> <p>คารทรุดได้ ซึ่งอาคารเลขที่ 143/119 พบริช้อยร้าว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำหนักจราจรที่ใช้เดิมเนื่องจากมีการวางหางสีอิฐไว้แต่ละชั้นนั้นมีน้ำหนักมากเกินไป</li> <li>- จากผลการตรวจสอบในครั้งแรก</li> </ul> <p>ตามผลการตรวจสอบแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจไม่ได้สำรวจในครั้งนี้</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งด้วย</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการออกคำสั่งศาลปกครองเพื่อให้เจ้าของอาคารแก้ไขให้ถูกต่อ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
12	ศูนย์ กทม.1555	116815/59	*1	<p>(1) ซอยอิสรภาพ 28 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>บริเวณปากซอยดังกล่าว พบรถยนต์จำนวนหลายคัน</p> <p>จอดติดขวางทางสัญจรบนบานทวีติดตั้งรั้วน เป็นประจำทุกวัน</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 107613/59 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 26/09/2559 ดังนี้</p> <p>ฝ่ายเทคโนโลยีได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วในขณะตรวจสอบไม่พบว่ามีรถยนต์จอด</p> <p>บนบานทวี</p> <p>และได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง</p>	09/10/2559	09/10/2559	10/10/2559	13/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ห้ามน้ำร้อนตั้งขึ้นมาจอดบนทบทวิถี</p> <p>หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป</p> <p>หมายเหตุ ผู้รองเจ้าว่ามีบุคคลนำรถมาจอดจริง</p> <p>และปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยอย่างใด พบรณณ์จำนวนหลายคัน</p> <p>จอดกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถีตลอดทั้งวันอยู่</p> <p>สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ</p> <p>(2) ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว</p> <p>ในขณะตรวจสอบไม่พบมีการจอดรถบนบาทวิถี</p> <p>ได้สอบถามทางกุฎีเจริญพากน์ ทราบว่า ในวันที่ 3 - 13 ตุลาคม 2559</p> <p>ทางกุฎีเจริญพากน์ จะจัดพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม</p> <p>ซึ่งจะมีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากและได้ทำหนังสือขออนุญาตจอดรถกับทางสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่แล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน	
13	ศูนย์ กทม.1555	116877/59	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 161000127</p> <p>สวัสดีค่ะ เรียนท่านหัวหน้าฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ เนื่องด้วย</p> <p>พื้นที่คคลองช่วงท้ายซอยเพชรเกษม 7 (ตำแหน่งเส้นสีแดงตามภาพ)</p> <p>ระดับน้ำขึ้นลงมีผลทำให้พื้นที่ดินริมคลองทรุด</p> <p>กรอบโครงสร้างบ้านบริเวณดังกล่าว ทำให้กำแพงบ้านแตกแยก</p> <p>มีความเสี่ยงเงรุงวราอาจจะถล่ม</p> <p>จึงขอรุณฯ ช่วยตรวจสอบและช่วยเหลือสร้างเขื่อนบัวริเวณท้ายคลอง</p> <p>จากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ</p> <p>ขออภัยเพิ่มเติม</p> <p>คลอง (ไม่ทราบชื่อ) หลังบ้านเลขที่ 93/121-122 ซอยเพชรเกษม 7</p> <p>ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการประสานกับผู้ร้องแล้วและได้แจ้งว่า</p> <p>บริเวณดังกล่าวมีประชาชนคัดค้านในการก่อสร้างเขื่อน</p> <p>จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ได้พูดคุยกับผู้ร้องให้เข้าใจแล้ว</p>	09/10/2559 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	10/10/2559	10/10/2559 12/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
14	ศูนย์ กทม.1555	117333/59	*1	(1) หน้าบ้านเลขที่ 587/7 ซอยอิสรภาพ 42 (ซอยทวีวัฒนา) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร ข้ามแม่น้ำ หน้าบ้านเลขที่ 587/7 เดินไม่ไกล ห้องน้ำ แต่ปัจจุบันมีผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่เมื่อเก็บขยะเสื่อมเหลา มักนำถังขยะมาตั้งทึ่งไว้จำนวนหลายถัง จนปัจจุบันมักมีผู้พักอาศัยภายในซอยจำนวนมากทึ่งไว้ ทำให้ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาขยายจุดทึ่งขยะออกจากการบริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	10/10/2559	11/10/2559	11/10/2559	13/10/2559
		**1	13/10/2559	(2) ฝ่ายรักษา ได้ตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บถังขยะ ขนาด 130 ลิตร จำนวน 2 ใบ ออกจากบริเวณหน้าบ้านผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้เข้าไปแจ้งผู้ร้องทราบทราบเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
15	ศูนย์ กทม.1555	117793/59	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 161000147 หมู่บ้านบริเวณระหว่างหมู่บ้านพันท์เดง ช.จรัญสนิทวงศ์ 2 โดยมีบ้านหลังหนึ่งได้กรอกว่าที่ทำมาจากการเช่าไม่มีบริเวณบ้านรูกัด้านนี้ ซึ่งกีดขวางเส้นทางสัญจรในการเดินรถประมาณ 1 เมตร ออกแบบจากตัวบ้าน ซึ่งทำให้เกินเลนในเวลาเลี้ยวรถ และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งในบริเวณจุดนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 400 เมตร ชั้ยมีอุ (จุดเกต ก่อนถึงหมู่บ้านพันท์เดง ประมาณ 20 เมตร ตรงข้ามบ้านคอมสิน)	11/10/2559	12/10/2559	12/10/2559	14/10/2559
		**1	14/10/2559	ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) ฝ่ายเทศกิจ ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 10.35 น. พบรากอร์ว่าที่ทำจากเศษไม้และต้นไม้ดังกล่าวจริง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>และได้ประสานกับฝ่ายโยธา และได้รับการชี้แจงว่าขณะนี้ทางฝ่ายโยธาได้ทำการสืบสืบเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เลขที่หนังสือ กท 5703/4485 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณะประจำปี พ.ศ. 2539 เพื่อสอบสวนกรณีประชาชนร้องเรียนบ้านเลขที่ 234/30 ruk ที่สาธารณะ</p>			
16	ศูนย์ กทม.1555	118088/59	*1	<p>(1) ร้านlab (ไม่ทราบชื่อ) ปากซอยอิสวราวด 32 ถนนอิสวราวด เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบร้านขายlab (ไม่ทราบชื่อ) ตั้งวงโดยําและเก้าอี้ กีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี ช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 112327/59 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 03/10/2559 ดังนี้ ฝ่ายเทคโนโลยี สายตรวจชุดกลางคืน ได้ตรวจสอบเหตุร้องเรียนร้านlabซอยอิสวราวด 32 บริเวณปากซอยดังกล่าว ตั้งวงโดยําและเก้าอี้ กีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถีและได้ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการตั้งวงบริเวณดังกล่าวแล้ว ซึ่งทางเจ้าของร้านทราบแล้ว หมายเหตุ ผู้ร้องแจ้งวัยไม่ได้รับการแก้ไข ยังคงพบการตั้งวงโดยําและเก้าอี้ กีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถีอยู่ เช่นเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ด้วย</p> <p>(2) ฝ่ายเทคโนโลยีได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีร้านlab ไม่ทราบชื่อ บริเวณปากซอยอิสวราวด 32 และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 พบ นางอัมพร บุญไชย ซึ่งเป็นเจ้าของร้านlab (ตั้งเป้าเชียง) สายตรวจชุดกลางคืนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบ และขอความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดเก็บโดยําและเก้าอี้ และกำชับให้ทำการค้าอยู่ในระเบียบแนวอาคารและพื้นที่ของตน</p>	12/10/2559 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	12/10/2559	13/10/2559 4 วัน
17	ศูนย์ กทม.1555	118169/59	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 161000154	12/10/2559	12/10/2559	13/10/2559 17/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>บริเวณคลองวัดดีดวด ใกล้ป่าชอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ด้านซ้าย(เดือนสค.59) ได้มีการเทคโนโลยีติดต่อสูงกว่าเดิม ทำหลังคา ไว้จอดรถมอเตอร์ไซด์ ตั้งร้านขายของ ทึ่งน้ำทำความเย็นจากโรงงาน ทำให้ทางเดินริมแม่น้ำคลองวัดดีดวดที่มีประชาชนเดินเข้าออกจำนวนมากได้รับค รวมลำบาก และทางด้านขวาอีกข้างก็ถูกปิดโดยการต่อเติมเหล็กดัด การนำที่ดินลงรากไม้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายด้วย</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ทางเดินเลี้ยวบคคลองวัดดีดวด ใกล้ป่าชอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. แล้วพบว่าทางด้านซ้ายได้มีการเทคโนโลยีติดต่อสูงกว่าเดิม ทำหลังคาไว้จอดรถจักร ยานยนต์ ตั้งร้านขายของ และทางด้านขวาอีกข้างก็ถูกปิดโดยการต่อเติมเหล็กดัด ทางเดินริมแม่น้ำคลองวัดดีดวด ชุดสายตรวจ 253 เห็นควรแจ้งฝ่ายโยธาเพื่อความชัดเจนตรวจสอบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ส าราณะหรือไม่ แล้วกรณีทึ่งน้ำทำความเย็นจากโรงงานลงสู่คลองเห็นควรอบรมฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจสอบ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน		
18	ศูนย์ กทม.1555	118258/59	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 168 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว (จุดสังเกต อุบัติขวางหลังเมรุวัดท่าพระ ศาลาที่ 5 เข้าไปประมาณ 10 เมตร) บริเวณบ้านเลขที่ 168 พบรอบท่อระบายน้ำอุดตัน เมื่อกีดฟันตอกหนัก ทำให้มีน้ำเอ่อล้นท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	12/10/2559	13/10/2559	13/10/2559	13/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
		**1	13/10/2559	(2) ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่าเป็นท่อระบายน้ำเอกสารเชื่อมกับท่อฯ สาธารณะ และดำเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		ภายใน 24 ชม.	
19	ศูนย์ กทม.1555	118542/59	*1	(1) หน้าแฟลตขั้วัญใจ ซอยจรุณสนิทวงศ์ 4 (ซอยวัดท่าพระ) ถนนจรุณสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 800 เมตร ซ้ายมือ บริเวณหน้าแฟลตขั้วัญใจ พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1 ดวง พับเป็นเกลานานแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมีดมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ  หมายเหตุ ศูนย์ฯ 1555 โทรประสานฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 02- 4575986 เจ้าหน้าที่ คุณพงษ์เทพ รับเรื่องประสานงาน วันที่ 13/10/59 เวลา 12.57 น. (ส่วนตัว/ประสาน) (2) ฝ่ายโยธาได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี เพื่อพิจารณาจัดซื้อคงดวงโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างบริเวณดังกล่าว	13/10/2559	13/10/2559	17/10/2559	19/10/2559
		**1	19/10/2559		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
20	ศูนย์ กทม.1555	119217/59	*1	(1) บ้านเลขที่ 95/617 หมู่บ้านพันธุ์ตึกดิลล่า ซอยอรุณอัมรินทร์ 15 ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกใหญ่ เข้าหมู่บ้านดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร ขวามือ พบร่องรอยแตกตกร้าวประมาณ 3 เมตร เลี้ยวขวา หลังสุดห้วย ขวามีอุปกรณ์บ้านเลขที่ 95/617 พบร่องรอยน้ำท่วมดัน ทำให้มีน้ำเออล้นท่วมชั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้วอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ในเบื้องต้นได้แจ้งคุณศิริกาเจahn ที่ศูนย์ กทม. 1555 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.	15/10/2559	15/10/2559	17/10/2559	19/10/2559
		**1	19/10/2559		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
21	ศูนย์ กทม.1555	119811/59	*1	(1) สะพานลอยคนข้าม หน้าโรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ และปากซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ จุดที่ 1 บนสะพานลอยคนข้าม หน้าโรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ	17/10/2559	17/10/2559	17/10/2559	18/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างดับชำรุดชำรุดจำนวนหลอด จุดที่ 2 บนสะพานลอดอยคนข้ามบริเวณปากซอยเพชรเกษม 16 พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างดับชำรุดชำรุดจำนวนหลอด สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ฯ 1555 โทรประสานฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ หมายเลขอ 028682834 ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย วันที่ 17/10/59 เวลา 01.56 น.</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ฯ 1555 โทรประสานฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ หมายเลขอ 024575986 คุณสิทธชล รับสาย วันที่ 17/10/59 เวลา 08.55 น.</p> <p>(2) ฝ่ายโยธาแจ้งว่าดวงโคมไฟฟ้าบนสะพานลอดคนเดินข้ามอยู่ในความดูแลของสำนักการโยธา กทม. ซึ่งจะจัดทำบันทึกแจ้งทางสำนักโยธาให้แก้ไขด้วย และได้โทรแจ้งผู้รองผู้อำนวยการฯ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน	
22	ศูนย์ กทม.1555	119864/59	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 50 ซอยอรุณอัมรินทร์ 2 ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร (จุดสังเกต หน้าบ้านมีต้นมะม่วงติดกับหลังวัดเครื่อวัดย แล้วติดหอประชุมกองทัพเรือ) ภายในบ้านเลขที่ 50 ต้องการจะสอบทานราย 10 ถูกเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้หล่อเข้ามาในบริเวณบ้านพักอาศัย ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายโยธา หมายเลขอ 2457 0069 ต่อ 5713 ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย วันที่ 17/10/59 เวลา 09.34 น.</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว พบร้าเป็นบริเวณนอกคันกันน้ำและบ้านเรือนมีสภาพต่ำ เมื่อช่วงเวลา มีน้ำทະเลนนุนสูงจึงทำให้มีน้ำไหลเข้าบ้าน พร้อมนี้จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียงแนวกระสอบทรายตามที่ประชาชนร้องขอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	17/10/2559 17/10/2559	17/10/2559 19/10/2559	2 วัน
23	ศูนย์ กทม.1555	120072/59	*1	(1) ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร ข้ามแม่น้ำ (จุดสังเกต	17/10/2559 17/10/2559	18/10/2559 20/10/2559	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

## สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ឯកសារ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาณบจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ผู้ตรวจข้อมูลเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(ลักษณะฝาปูนสีเหลือง) ชำรุดแตกหัก บนผิวน้ำราบรื่นจำนวน 1 ฝา</p> <p>เกรงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบฝาท่อนบริเวณดังกล่าวแล้ว</p> <p>พบว่าเป็นกรณีที่ฝาหักกระดก</p> <p>ปิดไม่สนิทเนื่องจากประชาชนเก็บของที่ตกในท้องระบายน้ำโดยเปิดฝาท่องกันเอง</p> <p>ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน
24	ศูนย์ กทม.1555	121874/59	*1  **1	<p>(1) อาคารเลขที่ 143/119 และ 143/172-174 ซอยอิสรภาพ 21</p> <p>ซอยยอดเทเวทหะคำ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยยอดดังกล่าวสุดซอย พบอาคารเลขที่ 143/119 และ 143/172-174</p> <p>ทำการต่อเติมอาคาร เกรงว่าอาจจะเป็นการต่อเติมผิดแบบและไม่ได้รับอนุญาติ</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 116061/59 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 11/10/2559 ดังนี้</p> <p>ฝ่ายโยธา</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการออกคำสั่งศาลปกครองเพื่อให้เจ้าของอาคารแก้ไขให้ถูกต้อง</p> <p>หมายเหตุ ผู้ร้องเริงว่า ปัจจุบันพบ อาคารเลขที่ 143/119 และ 143/172-174</p> <p>ต่อเติมจนเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเรื่องดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครอง</p> <p>เพื่อให้เจ้าของอาคารแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วด้วย</p> <p>(2) ฝ่ายโยธาแจ้งว่า อาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย</p> <p>พรบ. ควบคุมอาคาร</p>	20/10/2559 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21/10/2559	21/10/2559 26/10/2559
25	ศูนย์ กทม.1555	122114/59	*1	<p>(1) โครงการก่อสร้างคอนโด (ไม่ทราบชื่อ) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3</p> <p>ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยดังกล้าวยกระมาน 1 กิโลเมตร (จุดสังกัด</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	20/10/2559 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21/10/2559 25/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
			**1	<p>ติดกับสถานีตำรวจนครบาลทaphระ พบโครงการก่อสร้างคอนโด (ไม่ทราบชื่อ) อยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโด ซึ่งซอยดังกล่าวเป็นซอยที่มีลักษณะแคบ ไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างคอนโด ทำให้สัญจรเข้า-ออกไม่สะดวก โดยประชาชนภายในซอยดังกล่าวมีการทำประเพณีจารกรรมคัดค้านแต่ทางสำนัก งานเขตกังปลงอยู่ในมีการก่อสร้าง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ (2) ฝ่ายไข่รา ได้ตรวจสอบแล้ว การขออนุญาตคอนโด ซอยฯ 3 ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสำนักงานโยธาฯ และแผนที่พยากรณ์รวม มชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว สำนักงานเขตมีหน้าที่อนุญาตตามหลักการรากฐาน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน	
26	ศูนย์ กทม.1555	123118/59	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 161000269  มีการก่อสร้างล้ำ窠อกมานอกบ้านและจับจองพื้นที่ปาทวิถี เป็นพื้นที่สวนบุคคลแบบ บ้านเดี่ยว</p> <p>ข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 23/10/59 เวลา 16.55 น. ติดต่อสอบถามผู้ร้องเพิ่มเติม บ้านเลขที่ 17 (เลขที่เดิม 28/20) ซอยอิสรภาพ 38 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยไป 100 เมตร ซ้ายมือ (จุดสังเกต ติดกับคลินิกแพทย์กิมุท) พบบ้านเลขที่ 17 มีการก่อสร้างแนวปูนรุกส่วนบ้านบาทวิถี (ก่อสร้างเพื่อกันน้ำท่วมในปี 2554) ขอให้ตรวจสอบด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	23/10/2559	23/10/2559	25/10/2559	27/10/2559
			**1	<p>(2) ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุร้องเรียนบริเวณ บ้านเลขที่ 17 (เลขที่เดิม 28/20) ซอยอิสรภาพ 38 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่แล้ว พบร การก่อสร้างดังกล่าวอยู่หลังรั้ว จึงขอประสานฝ่ายโยธาตรวจสอบที่สาธารณูปโภคไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด		วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล					
27	ศูนย์รับแจ้งทุกชั้น กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	124251/59	*1	(1) คำร้องจากเว็บไซต์ -- ร้องเรียนเรื่อง นายทุน ทำการสร้างที่จอดรถซึ่งเป็นไปตาม พรบควบคุมอาคาร และข้อกำหนดกรุงเทพฯ หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่เขตบางกอกใหญ่เพิกเฉยไม่ติดตามควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ที่กำหนด ทั้งๆที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว จนข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากการกระทำการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14 แผ่น	25/10/2559	25/10/2559	25/10/2559	28/10/2559	3 วัน
			**1	(2) ฝ่ายโยธา แจ้งว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อออกคำสั่งศาลปกครองและให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคารต่อไป	28/10/2559	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
28	ศูนย์ กทม.1555	124534/59	*1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยนบุรี) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว (ทั้งสองฝั่ง) พบต้นไม้แม่งกิ่งก้านยื่นล้ำออกมายາดสายไฟฟ้า เกรงว่าจะอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	25/10/2559	25/10/2559	26/10/2559	27/10/2559	1 วัน
			**1	(2) ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ติดต่อประสานผู้ร้อง ทราบถึงปัญหาที่มีกิ่งไม้บังส่วนเวลาไปไม่ร่วงตกใส่ช่องระบายน้ำ จึงดำเนินการตัดเฉพาะส่วนที่เดือดร้อนออก ในกรณีจุดอื่นๆ ตามที่แจ้งตรวจสอบแล้ว กิ่งไม้กับระดับสายไฟมีระดับทางที่เหมาะสมปะตันไม่มีรวมรื่นสวยงามดี จะดำเนินการตัดออกตามที่ผู้แจ้งผู้มีได้	27/10/2559	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
29	ศูนย์ กทม.1555	124932/59	*1  **1	<p>(1) โครงการก่อสร้างคอนโด (ไม่ทราบชื่อ) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวประมาณ 1 กิโลเมตร (จุดสังเกต ติดกับสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ) พบร่องรอยก่อสร้างคอนโด (ไม่ทราบชื่อ) อยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโด ซึ่งซอยดังกล่าวเป็นซอยที่มีลักษณะแคบ ไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างคอนโด ทำให้สัญจรเข้า-ออกไม่สะดวก โดยประชาชนภายในซอยดังกล่าวมีการทำประเพณีจราณคัดค้านแต่ทางสำนักงานเขตกังวลปลอยให้มีการก่อสร้าง ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 122114/59 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาวันที่ 25/10/2559 วันที่ ฝ่ายโยธา ได้ตรวจสอบแล้ว การขออนุญาตคอนโด ซอยจรัญฯ 3 ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว สำนักงานเขตมีหน้าที่อนุญาตตามหลักการว่าด้วย พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>หมายเหตุ ผู้ร้องแจ้งว่า พื้นที่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 เป็นพื้นที่ชุมชนซึ่งแออัด คับแคบ ไม่เหมาะสมแก้การก่อสร้างคอนโด สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ได้โปรดพิจารณาคัดค้านการก่อสร้างคอนโดด้วย</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา แจ้งว่า อาคารคอนโดในซอยจรัญฯ 3 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว อาคารคอนโดดังกล่าวได้ขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกกฎหมาย</p>	25/10/2559	26/10/2559	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ภายใน 24 ชม.
30	ศูนย์ กทม.1555	125468/59	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet//www.bangkok.go.th/rongtook //หมายเลขเรื่อง 161000304</p> <p>ข้างบ้านเข้าอ้างสิทธิ์ว่าทางเทาต้องข้างกำแพงบ้านเข้าเป็นของเขากะและเอกสารต่างๆมีมาวางกัน หากเราจะจอดรถหรือจะทำอะไรก็จะต้องจ่ายเงินให้เขาเดือนละ 2,000 บาท ซึ่งเมื่อก่อนเราเคยจ่ายเดhydrดจ่ายไปเพรากว่าสิบบาทแล้วมีอนุญาตออกใบหักทั้งที่มัน</p>	26/10/2559	26/10/2559	27/10/2559	31/10/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>เป็นทางเท้าสาธารณะไม่มีไฟที่ของเข้า แต่ตอนเช้า 05.00-07.00 น เข้าก็ให้น้ำข้าวแกงมาเซาขายข้าวแกงซึ่งก็เข่นกันร้านข้าวแกงรถเข็นรายได้ใน อนิดก็ต้องจ่ายเงินค่าเช่าให้เข้าเพราะเข้าของสิทธิ์เป็นที่ดินเขา และทำกันสดยืนอกรมาที่ถนนดาวน์อยตามรูปภาพ</p> <p>ตอนนี้เข้าเอกสารถ่านไม่มากนนและขอว่าด้วยเอกสารถ่านไม่มีรับผิดชอบ หากเกิดอะไรขึ้นกับบ้านคุณ จึงอยากขอให้หน่วยงานรัฐช่วยตรวจสอบหน่อย ที่อยู่ ข้างบ้านเลขที่ 111 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 อย่างให้มาดูตอน 05.00-07.00 น สงสารคนขายข้าวแกงที่ต้องจ่ายเงินให้พวกราษฎร์สังคม ตามรูปที่แนบไปให้คือที่มาปัญหาครับ</p> <p>อย่างทราบเบื้องตนด้วยว่าที่ตรงนี้มีบ้านคือที่ทางเท้าหรือที่ดินของเจ้าของที่ก่อรื้อ รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ข้างบ้านเลขที่ 111 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) ฝ่ายเทศกิจดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 59 เวลา 10.00 น. พบว่าบริเวณข้างบ้านเลขที่ 111 ถ.จรัญฯ ซอย 12 เป็นอาคารตึกแถวของบ้านเลขที่ 109 พบร้าของบ้านว่า นางปราณี กนกคุณ จากการสอบถามสหหุติกิดจากความขัดแย้งกับบ้านเลขที่ 111 ซึ่งเป็นบ้านข้างเคียง เนื่องจากน้ำรั่วจากบ้านที่ 111 ซึ่งตั้งอยู่ติดกับบ้านที่ 111 ทำให้บ้านที่ 111 ชำรุดทรุดโทรม จึงนำกระถางต้นไม้มามากันไว้ไม่ให้น้ำรั่วลงมาติดกับบ้านที่ 111 เพื่อความชัดเจน เห็นควรประสานแจ้งฝ่ายโยธาตรวจสอบบ้านที่ 111 ที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ หรือไม่ เพื่อฝ่ายเทศกิจจะได้ดำเนินการต่อไป</p> <p>ฝ่ายเทศกิจได้ประสานฝ่ายโยธาตรวจสอบบ้านที่ 111 ที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ และรื้อไม้ ซึ่งฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว แจ้งว่าบริเวณดังกล่าวบ้านส่วนเป็นที่สาธารณะ และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สายตรวจชุด 253 ได้ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารบริเวณดังกล่าว ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ล้าอกรมาในที่สาธารณะ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>**</sup> รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
31	ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	126536/59	*1	<p>(1) ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เนื่องจาก ผู้ร้องได้เดินทางไปติดต่อที่สำนักงานเขตฯ เพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ของผู้รองกรณีบัตรหมดอายุ เกิน 60 วัน จึงได้พบกับเจ้าหน้าที่ (ไม่ทราบชื่อสกุลและชื่อพรวนสันต์รุณ) ได้มีการเรียกของพบรับรองอย่างอิ่มการท าบัตรใหม่ของผู้รอง และแจ้งกับผู้รองว่าไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ ต้องไปทำตามภูมิลำเนาเดิม หลังจากนั้น เวลา 12.20 น. ผู้รองได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตบางกอกใหญ่เพื่อยืนยัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ (ไม่ทราบชื่อสกุลและชื่อพรวนสันต์รุณ) ได้ออกบัตรใหม่ให้กับผู้รอง และได้แจ้งกับผู้รองว่า สามารถที่จะทำบัตรใหม่ที่ไหนก็ได้ หากมีบัตรเดิมที่หมดอายุและ ทำบัตรใหม่ (ข้อมูลผู้รองอย่างถึงท่านั้น) ซึ่งผู้รองแจ้งว่า แล้วทำใหม่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถึงไม่ออกบัตรใหม่ให้ จึงประ伤ค์ให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ฯ กรณีดังกล่าว สงผลให้ผู้รองไม่ได้รับความพึงพอใจ ในการให้บริการ</p> <p>ศูนย์ประสานมาเพื่อดำเนินการต่อไป หมายเหตุ กรณีประชาชนได้ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี โทร 02590065702</p> <p>(2) ฝ่ายทะเบียนได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว ไม่ทราบเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด ซึ่งทางปฏิบัติ งานบัตรประจำตัวประชาชนเขตบางกอกใหญ่ รับบริการทำบัตรในทุกราย กรณีบัตรหมดอายุเกินกำหนดจะเรียกบัตรประจำตัวประชาชนเดิมพร้อมเบรี่ยบ ที่ยับบัตรตามอัตราที่กำหนดไม่เกิน 100 บาท ส่วนกรณีที่เกิดขึ้น ไม่ทราบว่าภาพในฐานข้อมูลบัตรกับภาพใบหน้าผู้รองมีปัญหาขัดข้องใดหรือไม่ จึงไม่สามารถตรวจสอบรายการทำบัตรของผู้รองได้ และลักษณะนำไปร้องพากบุคคลรับรองหรือไปสอบถามทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน</p>	28/10/2559	28/10/2559	28/10/2559	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน
32	ศูนย์ กทม.1555	127285/59	*1	(1) เปสท หน้างานเลขที่ 935 ซอยจัณทร์สินทวงศ์ 13 แยก 15 ถนนจัณทร์สินทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่	29/10/2559	29/10/2559	31/10/2559	01/11/2559	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>เข้าช้อปแยกตั้งกล้าวไปประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 935 พับบาทวิถีชารุด ลึกประมาณ 15 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร เป็นระยะเวลา 1 เดือนแล้ว เกรงว่าอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เปสท มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p> <p>(2) ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขทางเท้าชารุดและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
33	ศูนย์ กทม.1555	127768/59	*1	<p>(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ หน้าปากซอยดังกล่าว (จุดสังเกตหน้าวัดดีดวนจนถึงป้ายรถเมล์) พบรากอสร้าง ได้มีการวางรัสดุบนบาทวิถี ทำให้ผู้สัญจรผ่านไม่มีทางเดินเจ็ตตองลงมาเดินบนพื้นผิวกระชาร์ อาจก่อให้เกิดอันตรายให้กับผู้ที่สัญจรไป-มาในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>(2) ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. พบรากอสร้างทางขึ้น-ลงสถานีไฟฟ้าปากซอยจรัญฯ 13 โดยมีบิรชัทญนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และมีการวางรัสดุอุปกรณ์บริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะไฟฟ้าสายสัน้ำเงินและทางบริษัทญนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำซ่อมทางเดินสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	31/10/2559	31/10/2559	01/11/2559	01/11/2559
34	ศูนย์ กทม.1555	127904/59	*1	<p>(1) ซอยอิสรภาพ 21 ซอยยอดเทเวทหหะคำ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าช้อปโดยดังกล่าวสุดซอย พบอาคารเลขที่ 143/119 และ 143/172-174 ทำการต่อเติมอาคาร เกรงว่าอาจจะเป็นการต่อเติมผิดแบบและไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p>	31/10/2559	31/10/2559	01/11/2559	02/11/2559

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 30/05/2560 16:47:55

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ผู้พิมพ์ : c50180001

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
			**1	<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>อย่างอิงเลขที่รับแจ้ง 121874/59 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 26/10/2559 ดังนี้</p> <p>ฝ่ายโยธาแจ้งว่า อาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย</p> <p>พรบ. ควบคุมอาคาร</p> <p>หมายเหตุ ผู้ร้องแจ้งว่า ปัจจุบันพบ อาคารเลขที่ 143/119 และ 143/172-174</p> <p>ต่อเติมจนเสร็จสิ้นแล้ว และ ห้องเลขที่ 143/115</p> <p>ได้ทำการต่อเติมห้องจนมีน้ำหนักเกินเกรงว่าอาจเกิดการทรุดตัวของตึกได้</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเรื่งดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครอง</p> <p>เพื่อให้เจ้าของอาคารแก้ไขหากต้องโดยเร็วด้วย ผู้ร้องแจ้งเพิ่มเติมว่า</p> <p>ต้องการเอกสารแสดงผลการตรวจสอบของฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางกอกใน</p> <p>ภายเพื่อความชัดเจนในการติดตามเรื่องดังกล่าว</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า อาคารเลขที่ 143/119 และ 143/172-174 ต่อเติมจนเสร็จแล้ว และห้องเลขที่ 143/115</p> <p>ได้ทำการต่อเติมห้องจนมีน้ำหนักเกินเกรงว่าจะเกิดการทรุดตัวของตึกได้</p>	02/11/2559	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน

จำนวนรายการทั้งหมด

34

รายการ