

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
1	ศูนย์ กทม.1555	285/63	*1	<p>(1) ชุมชนโค้งกระเทียม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 800 เมตร ภายในชุมชนโค้งกระเทียม (จุดสังเกต ต้นไม้หูกรางยืนต้นตายลำต้นสูงใหญ่) พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชารุดจำนวนหลาดดวง เนื่องจากมีต้นไม้เข้ามาปกคลุมอยู่ ไฟฟ้าพบรั้นนานๆแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่อง การเป็นพยาน หรือ การให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 024570069 ต่อ 5713 ไม่มีผู้รับสาย เมื่อวันที่ 02/01/63 เวลา 10.08 น.</p>	02/01/2563	02/01/2563	03/01/2563	09/01/2563
			**2	<p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างดับชารุดจริง จึงได้ทำการประสานการไฟฟ้านครหลวง ให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6 วัน
2	ศูนย์ กทม.1555	804/63	*1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 4 แยก 9 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยแยกดังกล่าว บริเวณจุดทึบชั้ย พบร่องไฟฟ้าที่เก็บขยะมูลฝอย เข้ามาเก็บขยะ และได้เก็บถังรองรับขยะกลับไปด้วย จำนวน 4 ใบ ทำให้ประชาชนภายในซอยไม่สามารถทิ้งขยะ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พากอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p>	03/01/2563	03/01/2563	06/01/2563	08/01/2563
			**2	<p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 จากการตรวจสอบผู้พากอาศัยบริเวณ ช.เพชรเกษม 4 แยก 9</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)		
				<p>ผู้พักอาศัยไม่ประสงค์ให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตั้งวงสังรองรับมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว</p> <p>เนื่องจากในครัวเรือนมีถังขยะของตนเองและมีการติดป้ายห้ามทิ้งขยะในซอยซึ่งผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นผู้จัดทำเอง</p> <p>ส่วนที่มีการรองด้วยตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีความประสงค์ขอสังรองรับมูลฝอยทั้งนี้ไม่สามารถติดต่อกับล้าได้เนื่องจากไม่มีเบอร์โทรศัพท์</p>					
3	ศูนย์ กทม.1555	914/63	*1	<p>(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่นอนชอย มุ่งหน้าเข้าซอยไปจนสุดแนวรั้วคอนโดย The Privacy Tha-Phra Interchange พบริการจราจรช้าชุดเด็กว่าเป็นร่องยาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 พบริการจราจรช้าชุดเด็กว่า เนื่องจากภารกิจสร้างโครงการคอนโดยเพรเวที ปัจจุบันอยู่ในระหว่างที่บริษัทโครงการก่อสร้างดำเนินการซ่อมเพื่อคืนสภาพดังเดิม</p>	03/01/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	03/01/2563	06/01/2563 3 วัน	09/01/2563	
4	ศูนย์ กทม.1555	951/63	*1	<p>(1) ชุมชนวัดท่าพระ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งชุมชนดังกล่าว พนักงานเก็บขยะมูลฝอยไม่เข้าเก็บขยะมูลฝอย เป็นเวลา 4 วันแล้ว (ปกติจะเข้าเว้นวันวัน) ทำให้มีขยะล้นดังส่วนลินเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายรักษาความสะอาด</p>	03/01/2563	03/01/2563		06/01/2563	08/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		**2	08/01/2563	<p>เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 024575624 คุณพิเชษฐ์รับเรื่อง เมื่อวันที่ 03/01/63 เวลา 15.19 น.</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 พบริเวณชุมชนและวัดท่าพระมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่และมีรถชนติดกีดขวางทางในการเข้าซักลากขยะมุฟอยจึงเข้าซักลากขยะไม่ได้ หลังจากเลิกจัดงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บขยะมุฟอยเรียบร้อยแล้ว และได้แจงให้ผู้รองทราบด้วยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
5	ศูนย์ กทม.1555	1129/63	*1	<p>(1) บ้านน้ำมันเซลล์ (ไม่ทราบสาขา) ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต อุปจาระห่วงปากซอยเพชรเกษม 2 กับปากซอยเพชรเกษม 4) ภายในบ้านน้ำมันเซลล์ (ไม่ทราบสาขา) พบริเวณเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง สองเสียงต่อรอบการ ตั้งแต่เวลา 06.30-19.00 น. เป็นประจำทุกวัน จำนวนเลขที่รับแจ้ง 172625/62 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 27/12/2562 แจ้งว่า ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 ขณะตรวจสอบพบว่า ได้มีการถอดลำโพงบริเวณห้องน้ำออก ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่คาดว่าจะก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง และจากการสอบถามพนักงานแจ้งว่าได้มีมาตรการลดระดับเสียงและควบคุมช่วงเวลาเปิด-ปิดวิทยุแล้ว จึงได้สอบถามทางผู้รองทราบว่าปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแล้ว พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ จึงยุติเรื่องรองรับเรียนรายนี้ ผู้รองแจ้งว่า บ้านน้ำมันดังกล่าวยังคงเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นประจำทุกวัน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้เดือย่างได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เข้าแก้ไขผลกระทบต่อประชาชน จึงยุติเรื่องรองรับเรียนรายนี้ ผู้รับแจ้งแจ้งว่า ได้รับการแจ้งมาแล้ว จึงดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีที่สุด หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน</p>	04/01/2563	04/01/2563	06/01/2563	08/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>**</sup> รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการ	
		**2	08/01/2563	<p>หรือการให้ขออนุญาต</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 ที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์ สาขาเพชรเกษม จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปรากฏว่าไม่ได้ยืนเสียงเหล็กดังรบกวน จึงได้สอบถามพนักงานที่พักอาศัยใกล้เคียงแจ้งว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ณ ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ลงชื่อในหนังสือรับรองการแก้ไขรังับเหตุรำคาญ พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ จึงยุติเรื่องรองเรียนรายนี้</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
6	ศูนย์ กทม.1555	1348/63	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 200100076</p> <p>เนื่องด้วยมีผู้อาศัยในซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 แขวงวัดท้าพระ เขตบางกอกใหญ่ มาแจ้งว่าพื้นถนนตั้งแต่ปากซอยจนถึงกำแพงของคอนโดไฟเวทซี โครงการของพฤกษาเรียกเวสเทล มีการหڑุดตัวของพื้นถนน ทำให้เกิดรอยร้าว และพื้นผิวนอนหลุดตัว</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ (ช่วงต้นซอยดังกล่าว บริเวณตั้งแต่หน้าปากซอย จนถึงรั้วกำแพงคอนโดไฟเวทซี)</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมยั่นเย่อมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ขออนุญาต</p> <p>**2</p> <p>(2) ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 ปรากฏพบผิวราชขาวชำรุดแตกกราฟ เนื่องจากการก่อสร้างโครงการคอนโดไฟเวทซี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างให้บริษัทที่ทำงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวดำเนินการซ่อมพื้นคืนสภาพดังเดิม</p>	04/01/2563	05/01/2563	06/01/2563	16/01/2563
7	ศูนย์ กทม.1555	1895/63	*1	(1) บ้านเลขที่ 689/35 หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ซอยยอดพาณิชยการอนบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่	06/01/2563	06/01/2563	07/01/2563	09/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>เข้าช้อปอยดังกล่าวไปสุดซอย ชั้ยมือ พับบานเลขที่ 689/35 ทำการติดต่อกันสดทั้งหน้าบ้านและด้านข้างบ้าน ยื่นลําออกมา กีดขวางทางสัญจรบนผิวกราดราstra เกรงอาจเป็นการติดต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 172738/62 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 27/12/2562 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบและลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 ในพื้นที่อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว และบริเวณที่ผู้ร้องแจ้งมาไม่ใช่ที่สาธารณะ สำหรับส่วนของกันสดได้ทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคาร ชี้แจงขอเท็จจริงในการติดต่อโดยกันสด</p> <p>ปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่า เจ้าของบ้านเลขที่ 689/35 พึ่งกลับมาจากต่างประเทศ และกันสดที่ติดต่อโดยกันสดยื่นลําอักษร ถ้าไม่ใช่ที่สาธารณะแล้วต้องนั่นเป็นที่ของใคร ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายว่าด้วยเรื่องดำเนินการตรวจสอบและตอบกลับมาด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสบมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สนง.เขตบางกอกใหญ่ ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค.63 ขอชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวที่ร้องเรียนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งความประسังขอตรวจสืบกรณีที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินโดยตรง</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
8	ศูนย์เรื่องราวร่องทุกข์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่การปลัดกรุงเทพมหานคร	1949/63	*1	<p>(1) ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องเล่นของสนามเด็กเล่น บริเวณสนามเด็กเล่นสาธารณะ แขวงทaphra (ตรวจสอบเป็นแขวงทaphra) เขตบางกอกใหญ่ จุดสังเกตสนามเด็กเล่นอยู่ใกล้กับดثارะและอยู่ใกล้กับซอย ภูเขาแม่</p> <p>เนื่องจากผู้ร้องพับเห็นอุปกรณ์เครื่องเล่นของสนามเด็กเล่นจำนวนกว่าหลาย 10 อัน ติดตั้งบนพื้นที่ไม่洁 แหลกและที่สาธารณะ โดยอุปกรณ์เครื่องเล่น เป็นโครงเหล็กมีสภาพชำรุด เช่น เครื่องเล่นเป็นป้าย-ห้อยโน่น ตามข่ายเชือกสำหรับปีนป่าย ซึ่งเกรงว่าหากมีเด็กไปเล่นอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ผู้ร้องเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องเล่นของสนามเด็กเล่นจากโครงเหล็ก</p>	06/01/2563	06/01/2563	06/01/2563	08/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
				<p>เป็นแบบพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>ประกอบกับผู้รองเจ้าวาริเวณเครื่องเล่นของสนามเด็กเล่น</p> <p>ไม่มีห้องสุขาสำหรับผู้ป่วยครองหรือเด็กที่ใช้บริการสนามเด็กเล่น</p> <p>ความเมื่องการก่อสร้างของสุขาสาธารณะ</p> <p>เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยครองและเด็กที่ไปใช้บริการ</p> <p>สำนักนายกรัฐมนตรี นร02630000548</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีที่สุด</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางร่องเรียน การเป็นพยาบาล</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63</p> <p>พบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่สาธารณะแต่เป็นพื้นที่ของวัดท่าพระ</p> <p>และอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบการเคหะแห่งชาติ</p> <p>ซึ่งจัดซื้อด้วยงบประมาณของมาตรการเคหะแห่งชาติ ไม่ใช่งบประมาณของ กทม.</p> <p>แต่ทั้งนี้</p> <p>เจ้าหน้าที่ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ให้การเคหะแห่งชาติช่วยแก้ไขและปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายใหม่สภาพดี สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว</p>		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน
9	ศูนย์ กทม.1555	3165/63	*1	<p>(1) คลอง (ไม่ทราบชื่อ) ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร ภายในคลอง (ไม่ทราบชื่อ)</p> <p>พบมีขยะวัชพืชและลิงปีกูลอยตกค้างอยู่จำนวนมาก</p> <p>ทำให้น้ำเน่าเสียและสกปรกมาก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ในบริเวณดังกล่าว</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและเข้ามาเก็บขยะด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีที่สุด</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางร่องเรียน การเป็นพยาบาล</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p>	08/01/2563	08/01/2563	09/01/2563	16/01/2563
			**2	<p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้เข้าเก็บขยะและวัชพืชที่ลอยอยู่ในคลองดังกล่าวแล้ว</p> <p>เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63</p> <p>และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงคลอง</p>		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		7 วัน

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
				ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่มีขยะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือขี้นเล็กลงในลำคลอง เพื่อที่น้ำจะไม่เน่าเสียและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สะสมของเชื้อโรคต่างๆ หากต้องการจะทิ้งขี้นในกฎสามารถโทร.สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 02-457-5624				
10	ศูนย์ กทม.1555	4213/63	*1	(1) หมู่บ้านอิมอัมพร ซอยพาณิชยการธนบุรี 9 ถนนพาณิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พบรุ่งสีน้ำสีเขียว เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันพบผู้ป่วยคาดว่าจะเป็นไข้เลือดออกแล้ว เกรว์ว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคไข้เลือดออก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	10/01/2563	10/01/2563	13/01/2563	16/01/2563
			**2	(2) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก้และแก้ทรายที่มีฟอส พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้และสุขศึกษาให้กับผู้อาศัยที่อยู่ในบริเวณอาคารเลขที่ 577/70 และบริเวณอาคารโดยรอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			3 วัน
11	ศูนย์ กทม.1555	4968/63	*1	(1) หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยพาณิชยการธนบุรี 9 ถนนจรัญจารัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภายในหมู่บ้านดังกล่าว พบรุ่งสีน้ำสีเขียว เป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาผู้พักอาศัยในหมู่บ้านป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วหลายราย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	12/01/2563	12/01/2563	13/01/2563	16/01/2563
			**2	(2) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก้และ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			3 วัน

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
				และแจกทรัพยาทมีฟอส พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้และสุขศึกษาให้กับผู้อาชีวะที่อยู่ในบริเวณอาคารเลขที่ 577/70 และบริเวณอาคารโดยรอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63					
12	ศูนย์ กทม.1555	6331/63	*1	(1) หมู่บ้านชานชื่น ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พนักงานเก็บขยะจะไม่เข้าเก็บขยะเป็นเวลา 8 วันแล้ว (ปกติจะเข้าเก็บสัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ทำให้มีขยะล้นถังส่งกลับเมืองรับกวาน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือ การให้ข้อมูลนั้น  หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายรักษาฯ เขตบางกอกใหญ่ 024570069 ต่อ 5723 คุณประชา รับเรื่อง วันที่ 15/1/63 เวลา 09.24 น.	15/01/2563	15/01/2563	15/01/2563	16/01/2563	
			**2	16/01/2563	(2) ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่หมู่บ้านชานชื่นแล้ว เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 พบว่าพื้นที่สะอาดเรียบร้อยไม่มีขยะตกค้าง ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ให้มีขยะตกค้าง ทั้งนี้ไม่สามารถแจ้งผู้ร้องได้เนื่องจากไม่แจ้งชื่อและที่อยู่	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
13	ศูนย์ กทม.1555	6814/63	*1	(1) บ้านเลขที่ 577/151 หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยพาณิชยการธนบุรี 9 ถนนพาณิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ บริเวณช่วงท้ายหมู่บ้านดังกล่าว ภายในบ้านเลขที่ 577/151 พบยุงลายสักซึ่งเป็นจำนวนมาก เกรงว่าอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายให้ด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	15/01/2563	16/01/2563	16/01/2563	21/01/2563	
			**3	21/01/2563	(2) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		5 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
				ได้ประสานกอลุमงานสุขาภิบาลท้าไปดำเนินการซื้อพนสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแรกที่มีฟอส วนรค์ให้ความรู้และชี้ศึกษาในบริเวณอาคารโดยรอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63					
14	ศูนย์ กทม.1555	6917/63	*1	(1) บนสะพานอนุทินสวัสดิ์ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ บนสะพานดังกล่าว พนักงานกลาดขยะขึ้นไปเก็บกรวดทำความสะอาดบนสะพาน เนื่องจากมีรถยก และรถมอเตอร์ไซด์วิ่งสัญจรผ่านด้วยความเร็ว เกเรจะเป็นอันตรายได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	16/01/2563	16/01/2563	16/01/2563	20/01/2563	
			**3	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ม.ค.63 และให้ทราบดูดคุณดำเนินการกรวดทำความสะอาดบริเวณสะพานอนุทินสวัสดิ์เป็นประจำ และกำชับเจ้าหน้าที่ว่าด้วยเดินขึ้นไปกดตามแนงสะพานอนุทินสวัสดิ์ รวมถึงให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนต่อประชาชน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			4 วัน	
15	ศูนย์ กทม.1555	7156/63	*1	(1) บ้านเลขที่ 689/13 หมู่บ้านอัมมพร 1 ซอยพาณิชยการชั้นนำ ถ. 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยตั้งกล้าไปสุดซอย เลี้ยวขวา ตรงไปอีกประมาณ 50 เมตร พื้นที่บ้านเลขที่ 689/13 (จุดสังเกต เป็นบ้านที่อยู่หัวมุม) มีการติดต่อบริเวณหลังบ้านเป็นเพื่อทำเป็นห้องครัว เกรงว่าจะเป็นการต่อเติมที่ไม่ได้รับอนุญาต ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	16/01/2563	16/01/2563	17/01/2563	21/01/2563	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ		
		**3	21/01/2563	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ม.ค.63 พบอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารเก่าและมีการต่อเติมมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้ง เจ้าของอาคารเพื่อซื้อขายหรือเช่า พร้อมแสดงหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน		
16	ศูนย์ กทม.1555	7183/63	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 200100366  ดิฉันค้าขายภัยเดียวและอาหารตามสั่งอยู่เชิงสะพานวัดวิจิตรารามโดยเช่าที่หน้าบ้านของเจ้าของโรงไม้ทำนาหากินมีบุตรต้องเลี้ยงดู จำนวน ๒ คน โดยมีอาชีพค้าขายน้ำมันพืชเดียว ต่อมาเมื่อ วันที่ 14 ม.ค.63 มีเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอหมายเหตุทำมาหากินทั้ง ๔ ที่ค้าขายมากกว่า ๓๐ ปี ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและบุตรได้ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เทศกิจขอความร่วมมือให้หยุดขายทุกวันจันทร์ ดิฉันก็ปฏิบัติตามที่ร้องขอมาตลอด จึงขอความอนุเคราะห์ จากทางเขต หากไม่เป็นผลจะร่องในระดับต่อไป  รายละเอียดเพิ่มเติม บริเวณใกล้ปากซอยพาณิชยการธนบุรี 32 ติดกับ Xtreme Fitness ถนนพาณิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่   ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เสียหายข้อกล่าวหาให้ด้วยดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนการเป็นพยาน หรือ การให้ข้อมูลนั้น  หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดสถานที่กิจเดทกับผู้ร้องแล้ว แจ้งว่าตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่   (2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 ปรากฏว่าเป็นการเข้าใจผิด จึงได้แจ้งและทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนว่า	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	16/01/2563	25/01/2563	26/01/2563	29/01/2563
		**2	29/01/2563		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน		

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>เป็นคดีที่ให้ผู้ร้องปรับปรุงแก้ไขสภาพถนน ให้ใช้รถเข็นขึ้นชั้นสามารถเคลื่อนย้ายเก็บอุปกรณ์ทำการค้า และทำความสะอาดหลังประกอบการค้าได้สะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์ไม่ให้ตั้งทางสิ่งของบนทางเดินเท้าสาธารณะ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจจะออกตราและกำหนดข้อบังคับที่กระทำการผิดอย่างต่อเนื่อง</p>				
17	ศูนย์ กทม.1555	7202/63	*1  **3  21/01/2563	<p>(1) บ้านเลขที่ 689/13 หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยพานิชยการชุมชนบูรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย เลี้ยวขวา ตรงไปอีกประมาณ 50 เมตร บริเวณบ้านเลขที่ 689/13 (จุดสังเกต เป็นบ้านที่อยู่หัวมุม) พบมีการเทเศษอาหารในถังพิราบตาก慕ลเรี่ยราดใส่บริเวณบ้านใกล้เคียง พบเห็บนานแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ขณะตรวจสอบพื้นที่ กำลังตรวจสอบว่าเจ้าของบ้านออกไปทำธุรภายณ์ โดยนางสาวไอลดา เจ้าของบ้านออกไปทำธุรภายณ์ และไม่ทราบว่ามีการให้อาหารนกพิราบ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบอาคารตั้งกล่าวว่ามีพบร่องรอยการ ให้อาหารนกพิราบ และได้สอบถามผู้อาศัยข้างเคียงทราบความว่าในบริเวณไม่พบการให้อาหารนก พิราบ พร้อมนี้จึงได้แจ้งประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่อง ห้ามให้อาหารนกพิราบและแนะนำไม่ให้อาหารนกพิราบเพื่อมิให้ก่อเหตุเดือดร้อน สำคัญแก้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนสำคัญ</p>	16/01/2563  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	16/01/2563	17/01/2563	21/01/2563
18	ศูนย์ กทม.1555	7391/63	*1	(1) เบสท์ ตั้งแต่ปากซอยอิสวราวด 33 ถึงปากซอยอิสวราวด 42 ถนนอิสวราวด เขตบางกอกใหญ่ บนถนนดังกล่าว บริเวณตั้งแต่ปากซอยอิสวราวด 33 ถึงปากซอยอิสวราวด 42	17/01/2563	17/01/2563	20/01/2563	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>พบทราบน้ำมันหกบนผิวน้ำเจ้าพระยา เกินมาตรฐานตราชายได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่เกี้ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เปสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี้ยวข้องอย่างต่อเนื่องรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธาเขตบางกอกใหญ่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 พบว่ามีทราบน้ำมันหกบนผิวน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากซอยอิสรภาพ 33 จนถึงปากซอยอิสรภาพ 42 จึงได้ดำเนินการเก็บกวาดคราบน้ำมันที่หกบนผิวน้ำเจ้าพระยาตั้งกล่าว สามารถเปิดให้การจราจรใช้งานได้ตามปกติ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ภายใน 24 ชม.		
19	ศูนย์ กทม.1555	7541/63	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 1023 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ซอยบ่ออยสมชาย ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยอยดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร ข้ามสะพานไป พับลี่แยกให้เลี้ยวขวา (จุดสังเกต บ้านจะอยู่ช่วงหัวมุม) ภายในบ้านเลขที่ 1023 ค่าวาแฟส์กลินเมืองรบกวน ตั้งแต่เวลา 07.30-10.00 และช่วงบ่ายเวลา 14.00-16.00น. เป็นประจำทุกวัน อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 166407/62 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 19/12/2562 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 พบอาคารเลขที่ 1032 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แยกซอยอยสมชาย แขวงวัดท่าพระ ขณะตรวจสอบไม่พบผู้อยู่อาศัยในอาคาร และไม่พบกลิ่นจากการค่าวาแฟในอาคาร จึงได้สอบถามผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่ติดกับอาคารผู้ร้องแจ้งว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการค่าวาแฟดังกล่าว พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการแก้ไขระงับเหตุรำคาญ ทั้งนี้จะติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป นางสาวเนตรทราย จันทร์มี ผู้ร้องแจ้งว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด</p>	17/01/2563 ดำเนินการ	17/01/2563	20/01/2563	23/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
			**2	<p>ยังพบว่ากลั่นเมื่นจากการค่าวิกาแฟอยู่เป็นประจำ</p> <p>เจ้าน้ำที่ต้องให้ทางบ้านหลังดังกล่าวคิดเห็นว่างการแก้ไข</p> <p>และหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เรื่องร่องเรียนก็ไม่สามารถยุติเหตุเดือดร้อนได้</p> <p>ขอให้เจ้าน้ำที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขอีกรั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าน้ำที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบได้ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 พบอาคารเลขที่ 1032 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แยกซอยยอดสมชาย</p> <p>แขวงวัดทaphระ มีนang อิงอ'r แขวงล้ม เป็นเจ้าของอาคาร</p> <p>พบมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ลักษณะคล้ายเครื่องค่าวิกาแฟ จำนวน 3 เครื่อง</p> <p>ขณะตรวจสอบพบว่ามีการค่าวิกาแฟ</p> <p>รวมทั้งพบเมล็ดกาแฟติดบานและเมล็ดกาแฟบริสุทธิ์รวมจำนวนเจ็ดหกภายนในอาคารดังกล่าวเข้าข่ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 หมวด 1 ประเภทกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุม ข้อ 3 (12) การค้า สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ โดยนางอิงอ'r แขวงล้ม มีการประกอบกิจกรรมค่าวิกาแฟ สะสม</p> <p>หรือแบงบรรจุกาแฟโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร</p> <p>จึงได้พิจารณาออกหนังสือแจ้งเตือนให้หยุดดำเนินกิจกรรมกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานทองถิน ทั้งนี้ จะได้ติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป</p> <p>จากการติดตามผล เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63 ขณะตรวจสอบไม่พบการค่าวิกาแฟแล้ว และได้สอบถามผู้อาศัยใกล้เคียง ทราบว่างานอิงอ'r ได้ย้ายเครื่องค่าวิกาแฟออกไปจากบ้านแล้ว</p> <p>ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการค่าวิกาแฟดังกล่าว</p> <p>พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการแก้ไขระงับเหตุรำคาญ พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน		
20	ศูนย์ กทม.1555	8218/63	*1	(1) บ้านร้าง เลขที่ 76 ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 120 เมตร ข้ามรือ ถนนบ้านร้าง เลขที่ 76 พบต้นไม้ขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมาก และแผ่นกึ่งกันยั่นล้ำเข้ามาภายในบ้านข้างเดียว เกรงว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ	18/01/2563	19/01/2563	20/01/2563	22/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>เบื้องต้นมีการโทรศัพท์แจ้งเจ้าของบ้านแล้วแต่ไม่มีการแก้ไข อย่างใดอย่างหนึ่งที่รับแจ้ง 136238/62 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 16/10/2562 แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ประสานเจ้าของบ้าน เมื่อวันที่ 15 ต.ค.62 เวลา 11.02 น. ซึ่งได้รับแจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการตัดหญ้าเมื่อ แล้วได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบโดยแล้ว</p> <p>ผู้ร้องเริงว่า ปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไขจากบ้านร่างหลังดังกล่าว เจ้าของบ้านทราบเรื่องแล้วแต่ก็ไม่แก้ไขอะไร ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบใหม่อีกครั้งด้วย และผู้ร้องอย่างใจเย็นๆที่ทราบผู้ร้องก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะได้ชี้ชุด ที่ถูกต้อง</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครอฟผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุผล หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ หมายเลขอיתติดต่อกับเจ้าของบ้านร่าง หมายเลขอ 0813119336 (2) กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ได้ตรวจสอบแล้วและได้ทำการประสานทางโทรศัพท์เจ้าของบ้านร่างดังกล่าว เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.55 น. ซึ่งทางเจ้าของบ้านแจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการเองช่วงหลังวันดຽฉัน และได้แจ้งผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เพื่อทราบเรื่องบริอยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน		
21	ศูนย์ กทม.1555	8220/63	*1	<p>(1) บ้าน (ไม่ทราบเลขที่) ซอยเพชรเกษม 4 แยก 2 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ขายด้วยแยกกลางไปประมาณ 100 เมตร (จุดสังเกต ติดกับบ้านเลขที่ 74 ซึ่งเป็นบ้านผู้ร้อง) พบร่องรอยอุบัติเหตุ เจียหลัก สังกัดนั่นเหม็นรบกวน ช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน พบร่องรอยอุบัติเหตุ อย่างอิงเลขที่รับแจ้ง 124753 / 62 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 23/09/2562 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 พบอาคารเลขที่ 58 ช.เพชรเกษม 4 มี นายนิธิรุจน์ ศรีโภพารโภจน์ เป็นเจ้าของประกอบการทำโลหะ (ทำเตียง, โครงเหล็ก)</p>	18/01/2563	19/01/2563	20/01/2563	22/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>ใจซื่อสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่ 160202 เลขที่ 097 ปี 2549 จากการตรวจสอบลักษณะการประกอบกิจการจาก/to เกิดปัญหาเรื่อง กลิ่นรบกวนได้ จึงออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เลขที่ 120 ปี 2562 แนะนำให้มาตรวจสอบการป้องกันกลิ่นรบกวนจากการประกอบการ และแนะนำมิให้ประกอบการในเวลากลางคืน ทั้งนี้ จะติดตามเรื่องและรายงานผลให้ทราบต่อไปเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ โดยติดตามผลการแก้ไข เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 พบรับปัจจุบันได้ดำเนินการปิดช่องทางลมออกสู่ภายนอกอาคารแล้ว จึงได้สอบถามผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงทราบว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว จึงได้ยุติเรื่องร้องเรียนรายนี้</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า ยังไม่มีการปิดช่องลมตามที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวไว้เลย ผู้ร้องอยากให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงไปตรวจสอบด้วยและผู้ร้องอยากรู้เจ้าหน้าที่ทราบผู้ร้องก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะได้ชี้ชุดที่ถูกต้อง ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบใหม่อีกครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ โดยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 พบรอการเลขที่ 56 ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม มีนายนิธิรุจน์ ศรีโอพารโภจน์ เป็นเจ้าของประกอบการทำให้ห ทำเตียง, โครงเหล็ก) ใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า ส.เจริญภัณฑ์ จากการตรวจสอบลักษณะการประกอบกิจการจาก/to เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนได้ จึงออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เลขที่ 31 ปี 2563 แนะนำให้มาตรวจสอบการป้องกันกลิ่นมิให้รบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง และแนะนำมิให้ประกอบการในเวลากลางคืน ทั้งนี้จะติดตามและรายงานผลให้ทราบต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>**</sup> รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
22	ศูนย์ กทม.1555	8480/63	*1	<p>(1) คลอง (ไม่ระบุชื่อ) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 7/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร (จุดสังเกต ตรงข้ามวัดเจ้ามูล) ภายในคลอง (ไม่ระบุชื่อ) พบร่องรอยที่อาจเป็นรอยเท้าคนเดิน ทำให้น้ำเน่าเสียสกปรก รวมทั้งมีสิ่งปลอมตัวอยู่ในน้ำ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p>	19/01/2563	19/01/2563	20/01/2563	22/01/2563
			**1	<p>(2) กลุ่มงานระบาดน้ำ ฝ่ายโยธา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนแล้ว พบร่องรอยที่ไม่แน่นอน แต่ยังคงไว้ในคลองวัดเจ้ามูล จึงได้ดำเนินการเก็บกิ่งไม้และขยะในคลองจนหมดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
23	ศูนย์ กทม.1555	8839/63	*1	<p>(1) ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ ถนนเนอิสรา瓦พ เขตบางกอกใหญ่ ภายในชุมชนดังกล่าว พบบุคคล(ประธานชุมชนคนเก่า) ทำการก่อสร้างแห่งใหม่ รุกล้ำเข้าไปภายในคลอง (ไม่ระบุชื่อ ซึ่งมีคลองเดียวในชุมชน) โดยอ้างว่าใช้เป็นที่จอดกิจกรรมของชุมชน แต่ความเป็นจริง ใช้เป็นที่สังสรรค์ของเพื่อนฝูงและลูกหลานของประธานชุมชนคนเก่า โดยผู้ของทำการแห่เรืองไปที่สำนักงานเขตฝ่ายโยธาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไขโดยให้คำตอบเพียงแต่ไว้เป็นจัดกิจกรรมของชุมชน เกรงว่าอาจเป็นการอื้อประโภชน์ตอกันและเป็นการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเอง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p>	20/01/2563	20/01/2563	21/01/2563	23/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)		
		**2	23/01/2563	(2) ฝ่ายโยธาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 เห็นสมควรให้ขอถอนสิ่งปลูกสร้างออก เพราะเป็นการตั้งร้างในที่สาธารณะ ทั้งนี้ทางฝ่ายโยธาจะประสานงานฝ่ายเทศกิจเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อีก นายเกรียงศักดิ์ เนตรรณี	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน		
24	ศูนย์ กทม.1555	8876/63	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 200100481  ติดจากบ้านเลขที่ 134 ซอยเพชรเกษม 15 แยก 9 (ชุมชนหลังศาลเจ้าพ่อเขาตก) ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ พบร่องรอยชำรุดเสื่อมโทรม อยู่บริเวณพื้นที่หน้าบ้าน 134 รวมไปถึงที่จอดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเห็นบ่อยครั้ง เจ้าของสูญไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบโดย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในปีมา ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติม บ้านไม่ทราบเลขที่ (ติดจากบ้านเลขที่ 134) ชุมชนหลังศาลเจ้าพ่อเขาตก ซอยเพชรเกษม 15 แยก 9 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนรายนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 พบนางเดือนใจ โถสวัสดิ์ เจ้าของบ้านเลขที่ 136 ซอยเพชรเกษม 15 แยก 9 แขวงวัดท่าพระ แขวงวานาชนกานต์ โถสวัสดิ์ เป็นเจ้าของสูญ มีการลี้ยงสูญในบ้านจำนวน 7-8 ตัว ขณะตรวจสอบบ้านชนกานต์ไม่อยู่บ้าน พบเพียงสูญพ้นรู้ไทย สีน้ำตาลอ่อน จำนวน 1 ตัว บริเวณหน้าบ้าน เจ้าหน้าที่ได้ออกแบบตรวจແນະนำของເຫັນກຳນົດ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2539 ให้เจ้าของสูญนำมาตรวจอรรถภาพป้องกันไม่ให้สูญในความดูแลของท่านก่อความเดือด ร้อน อุจจาระส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่สัญจรไปมา และอาคารข้างเคียง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	20/01/2563	20/01/2563	21/01/2563	23/01/2563
25	ศูนย์ กทม.1555	8957/63	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 200100486	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	20/01/2563	21/01/2563	21/01/2563	23/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>คือหลอดไฟสองสว่างค่อยๆดับไปเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ปัจจุบันก็ 4-5 ดวง อย่างให้ จนท มาเปลี่ยนใหม่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย</p> <p>ตรวจแนวรั้วกันตกทางเดินเรียบคลองระบายน้ำเสีย ข้างโรงเรียน ตอนกลางคืนมันเปลี่ยนลักษณะครับ และถ้าเป็นไปได้อยากให้มีกล้องวงจรปิดของ กทม.มาติดตั้ง ตรงหน้า รร.ชัยพิทยพัฒน์ และ ตรงหัวเลี้ยว ทางเดินเรียบคลองระบายน้ำนี่ ที่สามารถเดินทางลุย ซอยจำเนียร 3 ได้ เพื่อป้องปารามอันตราย และเสริมความปลอดภัยแก่ ปชช. จัดซื้อพระคุณยิ่งครับ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ซอยเพชรเกษม 4 แยก 8 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยแยกดังกล่าว บริเวณหน้าโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ และทางเดินเลียบคลองด้านข้างโรงเรียน</p> <p>ไฟล์แนบ <a href="http://web.aconnect.co.th/bma2015/internet/20200120150242RT_FileUPL_OAD_200100486.jpeg">http://web.aconnect.co.th/bma2015/internet/20200120150242RT_FileUPL_OAD_200100486.jpeg</a></p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรากร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ฯ กทม. 1555 โทรประสานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายเทศกิจ หมายเลข 02-8682834 ไม่วันสาย // วันที่ 20/01/63 เวลา 20.06 น.</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา ได้สอบถามผู้ร้องเรียนแล้ว และลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางวันไม่สามารถตรวจได้ หลอดไฟฟ้าดูดไม่มีความเสียหาย ซึ่งต้องรอเวลาตรวจและดำเนินการกรากรากซ้อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟให้ในช่วงเวลา กลางคืน เนื่องจากการเปิด - ปิดไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว จะเปิด- ปิดตามเวลาในช่วงกลางคืน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>*</sup> **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาなんบบจากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
26	สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	9446/63	*1	(1) หลอดไฟฟ้าสองสว่างบริเวณทางเดินเลี้ยงบคคลองระบายน้ำ ในเรือนชัยพิทยพัฒนาชั้นชุดจำนวน 4-5 ดวง ขอให้ดำเนินการแก้ไข พร้อมประสานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา	21/01/2563	21/01/2563	22/01/2563	23/01/2563	
			**1	(2) ฝ่ายโยธา ได้สอบ datum ผู้รองเรียนแล้ว และลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางวันไม่สามารถตรวจได้ ว่า หลอดไฟฟ้าดังวันดีมีความเสียหาย ซึ่งต้องรอเวลาตรวจและดำเนินการการซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟให้ในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากการเปิด - ปิดไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว จะเปิด-ปิดตามเวลาในช่วงกลางคืน			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน
27	ศูนย์ กทม.1555	9486/63	*1	(1) ซอยสุรవาร 27 ถนนสุรవาร เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว พบร่องรอยสร้างอพาร์ทเม้นท์ บ้านพักอาศัยและจำนวนประชากรที่มากขึ้น ซึ่งผู้รองแจ้งว่า ซอยดังกล่าวเป็นซอยที่เคยมากอยู่แล้วและเข้าออกได้ทางเดียว เมื่อมีสิ่งปลูกสร้างและบุคคลจำนวนมากอาศัยอยู่ ก็มักจะมีปัญหาหลายอย่างตาม เช่น การจอดรถกีดขวางบนผิวถนน และการตั้งทางสิ่งของ รถเข็นของผู้คนทำให้รถไม่สามารถสวนเลนกันได้ ซึ่งได้เคยเกิดเพลิงไหม้และรถตับเพลิงไม่สามารถเข้าได้และได้รับความเสียหาย มาแล้ว ผู้รองดองการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลทั้งเรื่องของการตั้งทางสิ่งของและการจอดรถ กีดขวางทางสัญจร ภายในซอย รวมถึงบริเวณด้านหลังซอยที่อยู่ติดกับวัดราชสีทธาราม ที่ใช้สำหรับเข้าออกได้ของรถจักรยานยนต์ จะสามารถขยายถนนเพื่อให้รถยนต์เข้า-ออกได้ด้วยหรือไม่ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดูแลด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	21/01/2563	21/01/2563	22/01/2563	24/01/2563	
			**1	(2) สายตรวจชุด 252 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ขณะตรวจสอบ ไม่พบว่ามีการจอดรถกีดขวางบนผิวจราจรและตั้งทางสิ่งของ			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				รถเข็นของผู้ค้า และสายตรวจจะดำเนินการกวัดขั้นอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมนี้ได้แจ้งให้ผู้ของทราบแล้ว				
28	ศูนย์ กทม.1555	9516/63	*1  **2	<p>(1) หมู่บ้านออมคำพรา ซอยพาณิชย์การธนบุรี 9 ถนนพาณิชย์การธนบุรี เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พบรุ่งလายซุกซุมเป็นจำนวนมาก</p> <p>ปัจจุบันพบป่าฯคาดว่าจะเป็นไข้เลือดออกอ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 4213/63</p> <p>เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 16/01/2563 แจ้งว่า ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ</p> <p>ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก้ และแจกทรัพย์ที่มีฟองสบู่</p> <p>พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้และสุขศึกษาให้กับผู้อาศัยที่อยู่ในบริเวณอาคารเลขที่ 577/70 และบริเวณอาคารโดยรอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63</p> <p>ผู้คงเหลือ</p> <p>บริเวณดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในส่วนของบริเวณอาคารเลขที่ 577/70 และอาคารโดยรอบแล้วจริง</p> <p>แต่ไม่ได้ฉีดพ่นในบริเวณช่วงลำคลองที่อยู่ติดกับอาคาร</p> <p>ซึ่งเป็นจุดที่มียุงลายซุกซุมเป็นจำนวนมาก</p> <p>จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายในบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง</p> <p>หรือหากเข้าดำเนินการแล้วให้มีการตรวจสอบจุดที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ให้อย่างถ้วนและกำจัดทันที เพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดของยุงลายต่อไปได้</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มรับภัย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนรายนี้แล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 พบรุ่ง บริเวณคลองที่อยู่ติดกับอาคารเลขที่ 577/70 โดยคลองดังกล่าวมีลักษณะการไหลของน้ำในทางน้ำ เปิด</p> <p>ซึ่งข้อมูลจากสำนักโภคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ยุงลายจะมีวางไข่ตามภาชนะขังน้ำที่มีน้ำคงเหลือ ตั้งน้ำ</p> <p>แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะเป็นภาชนะที่สามารถขังน้ำได้ทุกชนิด โดยไข่ของยุงลายจะยึดติดแน่นกับขอบผิวของภาชนะ</p>	21/01/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21/01/2563	22/01/2563	27/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				เมื่อพิจารณาจากลักษณะคลองที่ติดกับอาคารตั้งกล่าว พบว่าอาจไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลงลายได้ จึงไม่ถือเป็นเหตุเดื้อต้องรำคาญ				
29	ศูนย์ กทม.1555	9608/63	*1  **1  23/01/2563	<p>(1) ทางเดินเลี้ยวคลอง ข้างโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ ซอยเพชรเกษม 4 แยก 8 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>บริเวณทางเดินเลี้ยวคลอง ข้างโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ (จุดสังเกต สามารถเดินเลี้ยวคลองไปอุบกชอยจำเนียรสุข 3 ได้) พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 4-5 ดวง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีความมาก อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 175582/62 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 06/01/2563 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 2 ม.ค.63 เพื่อให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>ปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่า ดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุดอยู่ เช่นเดิม แจ้งเรื่องเข้ามานานแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุระรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการตรวจสอบเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา ได้สอบถามผู้ร้องเรียนแล้ว และลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางวันไม่สามารถตรวจได้ หลอดไฟฟ้าด่างได้มีความเสียหาย ซึ่งต้องรอเวลาตรวจสอบและดำเนินการการซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟให้ในช่วงเวลา กลางคืน เนื่องจากการเปิด - ปิดไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว จะเปิด- ปิดตามเวลาในช่วงกลางคืน</p>	21/01/2563  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	22/01/2563	22/01/2563  1 วัน	23/01/2563
30	ศูนย์ กทม.1555	9696/63	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 736 ซอยพานิชยการธนบุรี 18 ถนนพานิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย เลี้ยวซ้าย เดินตามทางเดินเลี้ยวคลองมอยไปสุดทาง ภายในบ้านเลขที่ 736 พบริการปลูกต้นไม้ไว้ จำนวน 1 ต้น แผงกิ๊ก้านยื่นล้ำและไม่มีราก柢กับหลังคาบ้านซึ่งเคียง ซึ่งผู้ร้องได้มีการแจ้งกับทางเจ้าของบ้านแล้วโดยตรงแต่ไม่มีการดำเนินการตัดให้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p>	22/01/2563	22/01/2563	22/01/2563  24/01/2563	24/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารองเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้เข้าตรวจสอบแล้ว และดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่แพร่กิ่งก้านยื่นล้ำและไม่มีไม้อ่อนอุดกับหลังคาบ้าน ข้างเคียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
31	ศูนย์ กทม.1555	10160/63	*1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว ไม่มีการติดตั้งถังรับขยะ ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งต้องการให้เจ้าหน้าที่มีการจัดระเบียบการทิ้งขยะภายในซอยด้วย เพื่อความสะอาดและไม่เกิดความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาติดตั้งถังรับขยะเป็นจุดๆ ด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารองเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 ซึ่งบริเวณซอยดังกล่าวผู้พักอาศัยได้มีการปิดบ้ายาตราสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ให้นำถังขยะมูลฝอยของแตละบ้านมาตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และทางสำนักงานเขตจะได้จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะ มูลฝอยอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ได้แจ้งผู้รองทราบเรียบร้อยตามเบอร์โทรศัพท์ 0616173229</p>	22/01/2563	22/01/2563	23/01/2563	24/01/2563
32	ศูนย์ กทม.1555	10270/63	*1	<p>(1) หน่วยงานเลขที่ 881 ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 300 เมตร ชั้ยมือ หน้าบ้านเลขที่ 881(จุดสังเกต ประตูรั้วสีฟ้า) พับผู้ค้าร้านเข็นขายไก่ย่าง  majority ไก่ขายบริเวณหน้าบ้าน ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00-10.00 น. เป็นประจำทุกวัน ทำให้มีกลิ่นเหม็นและควันลอยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p>	23/01/2563	23/01/2563	23/01/2563	26/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
			**1	<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบกับ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มงานตรวจสอบ ได้เข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 พบรถเข็นขายอาหารปิ้งย่างของ นางแพ็งศรี วงศ์ศรี ประกอบการปิ้งย่างมีควันฟุ้งกระจาย จึงได้ออกหนังสือแบบตรวจแนะนำของเจ้าหน้าที่ แนะนำให้ใช้เตาปิ้งย่างแบบไร้ควัน และให้ระมัดระวังการประกอบกิจการไม่เก้อเหตุเดือดร้อนรำคาญรบกวนผู้อื่น ยบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้จะติดตามผลและรายงานผลให้ทราบต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน		
33	ศูนย์ กทม.1555	10548/63	*1	<p>(1) อพาร์ทเม้นท์ (ไม่ทราบเลขที่) ซอยอิสรภาพ 29 (วัดใหม่พิเรนทร์) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร (จุดสังเกต ติดกับบ้านเลขที่ 156/50) พบรอพาร์ทเม้นท์ (ไม่ทราบเลขที่) มีการก่อสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น มาประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ปูบันยังก่อสร้างไม่เสร็จ ซึ่งไม่มีการติดตั้งเครื่องป้องกันฝุ่นละอองและวัสดุตกหล่น ทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ และมีเศษปูน เศษหิน เศษทรายกระเด็นหล่นใส่บริเวณบ้านข้างเคียง และมีเสียงดังจากการก่อสร้าง ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งพยายามห้ามทราบว่าอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว มีการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลงที่ขออนุญาตหรือไม่ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบกับ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 ซึ่งไม่พบการทำงานของอาคารดังกล่าวและได้ประสานงานกับเจ้าของอาคารให้ดำเนินการติดตั้งแผ่นกันฝุ่นละอองและฝุ่นละอองให้เรียบร้อย</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน	24/01/2563	28/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการ (วัน)	วันที่ยุติ	
				ส่วนเรื่องการขออนุญาตการขอสร้างอาคาร นั้น นายนัฐมานะ ครุฑิพรวัฒน์ ได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว ตามใบขออนุญาตเลขที่ บญ 69/2561				
34	ศูนย์ กทม.1555	10743/63	*1  **1	<p>(1) หน้าบ้านเลขที่ 37/19 ซอยเพชรเกษม 3 แยก 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยแยกดังกล่าว เมื่อพนักงานเก็บขยะมูลฝอยเข้าเก็บขยะ มักจะดรถขยะบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 37/19 ทำให้ทับฝ่าทาระบายน้ำ และมีการโยกรถ ทำให้ฝ่าทาระบายน้ำแตกชำรุด เป็นประจำอยู่ครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบก่อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ผ่ายรักษาความสะอาดและสาธารณูปโภค ได้แจ้งให้พนักงานขับรถยกต์และคนงานทราบแก้ไขโดยกำชับไม่ให้จอดรถในบริ วนดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ร้องทราบเรียบร้อยแล้ว</p>	24/01/2563 ดำเนินการเสร็จลั้นแล้ว	24/01/2563	24/01/2563 4 วัน	28/01/2563
35	ศูนย์ กทม.1555	11512/63	*1	<p>(1) บ้านน้ำมันเชลล์ (ไม่ทราบสาขา) ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต อุบัติเหตุทางปากซอยเพชรเกษม 2 กับปากซอยเพชรเกษม 4) ภายในบ้านน้ำมันเชลล์ (ไม่ทราบสาขา) พบมีการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง สองตัวดังรูปภาพ ตั้งแต่เวลา 06.30- 19.00น. เป็นประจำทุกวัน อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 172625/62 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 08/01/2563 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ สาขาเพชรเกษม จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบสถานีบริการน้ำมันเชลล์เพลิง ประภูว์ไม่ได้ยินเสียงเพลงดังรบกวน จึงได้สอบถามประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงแจ้งว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ อยู่ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ลงชื่อในหนังสือรับรองการแก้ไขระงับเหตุรำคาญ พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ จึงยุติเรื่องร้องเรียนรายนี้</p> <p>ปัจจุบันนี้แจ้งว่า ยืนยันว่ามีการเปิดเพลงดังจริงในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วย</p>	26/01/2563 ดำเนินการเสร็จลั้นแล้ว	27/01/2563	27/01/2563 4 วัน	29/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
			**2	<p>เนื่องจากตนได้รับความเดือดร้อนจริงจากเรื่องดังกล่าว</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกระบวนการเรียน การเป็นพยาน</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563</p> <p>สถานบริการน้ำมันเซลล์ สาขาเพชรเกษม</p> <p>จากการตรวจสอบภายในบ้านมีการใช้ถังไฟเบ็ดเพลง จำนวน 4 ตัว</p> <p>ซึ่งอยู่ส่วนด้านหน้าของสถานที่ เพื่อเปิดฟังก์ภายในบ้าน ตั้งแต่ 08.00-18.00 น.</p> <p>และจากการตรวจสอบเสียง ไม่ได้ดังจนรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบ</p> <p>เมื่อเทียบกับระดับเสียงจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ</p> <p>และเมื่อเดินสำรวจบริเวณภายในบ้าน ปรากฏว่า มีเดินเสียงเพลงดังรบกวน</p> <p>จึงได้สอบถามประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงแจ้งว่า</p> <p>มีได้รับความเดือดร้อนรำคาญดังกล่าว จึงได้ติดต่อผู้ร้องคุณอุด</p> <p>ตามหมายเลขอรหัสพทที่แจ้งไว้ ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้</p> <p>พิจารณาแล้วมิเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงยุติเรื่องรองร่องเรียนรายนี้</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน		
36	ศูนย์ กทม.1555	11519/63	*1	<p>(1) โครงการก่อสร้างคอนโด(ไม่ทราบชื่อ) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 13</p> <p>ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ปากซอยดังกล่าว พบร่องการก่อสร้างคอนโด(ไม่ทราบชื่อ) ชุด เจาะ</p> <p>ส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่ช่วงเวลา 07.00 น. ไม่เว้นหยุดวันอาทิตย์</p> <p>อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 168098/62 เจ้าหน้าที่ตอบกับมาเมื่อวันที่ 26/12/2562 แจ้งว่า</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62</p> <p>พร้อมแจ้งให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามเวลา</p> <p>และให้หนังสือการวางแผนการทำงานให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทราบ</p> <p>ปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่า ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด</p> <p>ยังคงการทำงานล่วงเวลาส่งเสียงดังอยู่เช่นเดิม</p> <p>รวมถึงวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนก็ยังมีการทำงาน</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกรั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย</p>	26/01/2563	27/01/2563	27/01/2563	29/01/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ		
			**2	<p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ตรวจสอบแล้ว พบรากการทำงานตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้งนั้น ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีขัดต่อข้อกฎหมาย ตามข้อบัญญัติ กฎหมาย พ.ศ.2544 ขอ 113 วรรค 4 พร้อมแจงผู้รับเหมา ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน		
37	ศูนย์ กทม.1555	12244/63	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook หมายเลขเรื่อง 200100673</p> <p>ตามที่ได้แจ้งขอให้เปลี่ยนหลอดไฟในซอยเพชรเกษม 4 แยก 8 คลองข้างโรงเรียนรัชพิทยาพัฒนานั้น หลอดไฟฟ้าได้รับการเปลี่ยนแล้ว แต่ขาดไป 1 ดวง จึงขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยติดตั้งให้เรียบร้อยด้วย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวในช่วงค่ำ และกลางคืนมีผู้ใช้มาก บางครั้งมีสัตว์มีพิษเขยอบอยู่ตามพื้น อย่างไรต้องขอขอบคุณค่ะ ที่มาเปลี่ยนหลอดไฟให้ค่ะ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม ทางเดินเลียบคลอง ข้างโรงเรียนรัชพิทยาพัฒนา ซอยเพชรเกษม 4 แยก 8 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ แนบไฟล์ภาพ <a href="http://web.aconnect.co.th/bma2015/internet/20200128064714RT_FileUPLoad_200100673.jpg">http://web.aconnect.co.th/bma2015/internet/20200128064714RT_FileUPLoad_200100673.jpg</a></p> <p>ศูนย์ฯ ประسانมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้เข้าตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 ขอเชี้ยวว่า ยังมีดวงไฟฟ้าที่ชำรุด 1 ดวงที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ เนื่องจากเบรกเกอร์ใหม่ และฝาปิดจีดต่อสายไฟหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ และจะเข้าดำเนินการเปลี่ยนดวงไฟให้晚ที่ 30 ม.ค.63 ส่วนจุดอื่นที่ดวงไฟชำรุดจะค่อยๆ ดำเนินการเปลี่ยนให้ต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	28/01/2563	28/01/2563	28/01/2563	29/01/2563
			**2				1 วัน		

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
38	ศูนย์ กทม.1555	13004/63	*1	(1) หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แยก 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภายในหมู่บ้านดังกล่าว พบร่องรอยช้ำหูมีจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วหลายราย เกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงด้วย	29/01/2563	29/01/2563	30/01/2563	31/01/2563
			**2	(2) ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น  (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค.63 โดยได้ประสานคุณกันปภท ผู้รองทางทงโทรศพฯ ในวันที่ 31 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เพื่อนัดหมายฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง โดยคุณกันปภทได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้มตรวจสอบว่าจะขอสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านอิมอัมพร 1 ก่อน เมื่อได้วันที่พร้อมแล้วจะ通知นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ได้ระบุไว้ไม่ถือเป็นเหตุเดือดร้อนสำคัญ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน
39	ศูนย์ กทม.1555	13343/63	*1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร พบร่องรอยสิ่งส狼ทางดับช้ำรุด จำนวน 1 ดวง (เส้นต้นที่ 3) พบร่องรอยสิ่งส狼ทางดับช้ำรุด จำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย	30/01/2563	30/01/2563	31/01/2563	06/02/2563
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น  หมายเหตุ ศูนย์ฯ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายโยธา หมายเลข 02 457 0069 ต่อ 5713 คุณกัลยา//รับเรื่องประสานงาน วันที่ 30/01/63 เวลา 11.00 น.				

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		**3	06/02/2563	(2) ฝ่ายโยธาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากเวลากราฟิกวันไม่สามารถตรวจสอบได้ ด้วย หลอดไฟฟ้าดวงใหม่เสียหาย ต้องรอตรวจสอบในเวลากราฟิกคืน เนื่องจากเป็นไฟฟ้าของราชการ ซึ่งเปิด-ปิด ตามเวลา เมื่อตรวจสอบแล้วจะดำเนินการซ่อม เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ส่องสว่างต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		6 วัน	
40	ศูนย์ กทม.1555	13516/63	*1	(1) วัดท่าพระ ถนนรัษฎาสินทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว ภายในวัดท่าพระ พบร่องรอยจุดชนวน ร่องรอยกระสุน และมีการพูดผ่านโทรศัพท์ในเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป พบร่องรอยบนถนนแล้ว (ปัจจุบันเสียงดังอยู่) สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการชี้แจง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น หมายเหตุ ศูนย์ กทม 1555 โทรประสานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายเทศกิจ 028682834 ไม่มีผู้รับสาย วันที่ 30/1/63 เวลา 18.02 น. (ชั่วค้าง//ประสาน) (2) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้ตรวจสอบกรณีร้องเรียนวัดท่าพระ เลขที่ 20/1 ซอยจรัญฯ 4 พบร่องรอยกระสุนที่ทางวัดได้มีการจัดงานวันตรุษจีนวัดท่าพระ ได้แจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาทางวัดได้มีการจัดงานวันตรุษจีนวัดท่าพระ และมีการขออนุญาตทำการใช้เครื่องขยายเสียงไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันงานดังกล่าวได้จัดแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้แนะนำหากมีการจดงานในครั้งต่อไปให้เพิ่มการระมัดระวังการใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อไม่ให้เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญรบกวนประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง พิจารณาไม่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ จึงได้ยุติเรื่องรองเรียนรายนี้	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	30/01/2563	30/01/2563	31/01/2563 03/02/2563
			**2	03/02/2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน	
41	ศูนย์ กทม.1555	13788/63	*1	(1) เอส.พี.แม่น้ำ ซอยอิสรภาพ 21 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ชั้ยมีอ. (จุดสังเกต ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดราชสิทธิ์) ภายในเอส.พี.แม่น้ำ พบร่องรอยกระสุนและเศษภาชนะ สงเสียงดังรบกวนจากการชุดเจาะกำแพง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นประจำทุกวัน พบร่องรอย 1 ลับปด้าห์แล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	31/01/2563	31/01/2563	31/01/2563 05/02/2563

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)		
				<p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจาก การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นทราบว่าเป็นการร้องเรียนด้านอาคารในส่วนที่ก่อสร้างผิดกฎหมาย เพื่อขอยุติคดีกับทางกรุงเทพมหานคร โดยการเจาะสัดพื้นที่และผนังของอาคารดังกล่าว และได้ประสานผู้รับผิดชอบให้ควบคุมการใช้เสียงและเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าว แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		5 วัน		
42	ศูนย์ กทม.1555	13879/63	*1	<p>(1) เอส.พี.แม่นชั้น ชุมอยอิสราภาพ 21 ถนนอิสราภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าช้อปดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ชั้นที่ 2 (ชุดสังเกต ตรวจกับใบโรงเรียนนัดราชสิทธิ์) ภายในเอส.พี.แม่นชั้น พบมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สองเสียงดังรบกวนจากการรุดเจาะกำแพง สองเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นประจำทุกวัน พบรหินมา 1 สปดาห์แล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจาก การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นทราบว่าเป็นการร้องเรียนด้านอาคารในส่วนที่ก่อสร้างผิดกฎหมาย เพื่อขอยุติคดีกับทางกรุงเทพมหานคร โดยการเจาะสัดพื้นที่และผนังของอาคารดังกล่าว และได้ประสานผู้รับผิดชอบให้ควบคุมการใช้เสียงและเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าว แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	31/01/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	31/01/2563	03/02/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	06/02/2563	
43	ศูนย์ กทม.1555	14039/63	*1	(1) โครงการก่อสร้าง(ไม่ทราบชื่อ) ชุมอยอิสราภาพ 21 ถนนอิสราภาพ เขตบางกอกใหญ่	31/01/2563	31/01/2563	03/02/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	06/02/2563	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/03/2563 16:53:45

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
			**2	<p>ภายในช้อยดังกล่าว (จุดสังเกต ตรงข้ามโรงเรียนวัดราชสิทธาaram) พบโครงการก่อสร้าง(ไม่ทราบชื่อ) ก่อสร้างส่งเสียงดังรบกวน ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2563 (เดปจุบันดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประسانมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ได้ดำเนินการลงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นทราบว่าเป็นการรื้อถอนอาคารในส่วนที่ก่อสร้างผิดกฎหมาย เพื่อขยายตึกดีกับทางกรุงเทพมหานคร โดยการเจาะสกัดพื้นที่และผนังของอาคารดังกล่าว และได้ประสานผู้รับผิดชอบให้ควบคุมการใช้เสียงและเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	06/02/2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน

จำนวนรายการทั้งหมด

43

รายการ