



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่.....

ที่ นฐ ๕๓๓๐๔/๔๔๐.....วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....

เรื่อง เสนอลงนามหนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน.....

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามพราน ขอให้เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ขอให้แก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาไหม้บริเวณโรงงานเส้นไหมเหรียญไทย หมู่ที่ ๖ ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จุดสังเกตห่างจากวัดอ้อมใหญ่ ประมาณ ๑ กิโลเมตร เนื่องจากผู้ ร้องแจ้งว่ามีผงสีดำขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ ฝุ่นกระจายทั่วบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน ในช่วงเวลา ประมาณ ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป และลอยไปติดกับยานพาหนะของผู้ร้องส่งผลให้ผู้ร้องและประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประสบปัญหามาเป็นระยะเวลา ๑ ปีแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีปัญหามลพิษจากการเผาไหม้จากสถานประกอบการ ชื่อ บริษัท เส้นไหม เหรียญไทย จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พบข้อเท็จจริง ดังนี้

๑.เวลา ๑๐.๓๐ น. สถานประกอบการดังกล่าว มีการประกอบกิจการตามปกติ

๒.ผู้ประกอบการแจ้งว่า มีการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา ซีเลื่อย โดยมีปล่อง boiler ๒ ปล่อง ได้แก่ boiler ขนาด ๗ ตัน และ boiler ขนาด ๕ ตัน โดยปกติใช้งานเฉพาะ boiler ขนาด ๗ ตัน เท่านั้น โดยมีระบบบำบัด มลพิษทางอากาศ แบบ dust collector และ wet scrubber แต่เนื่องจากเกิดสภาพขัดข้อง ส่งผลให้การทำงานไม่มี ประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ boiler ขนาด ๕ ตัน มีระบบบำบัดมลพิษทาง อากาศ แบบ dust collector มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

๓.ขณะตรวจสอบพบว่า บริเวณด้านท้ายโรงงานที่เป็นพื้นที่สำหรับทิ้งซีเมนต์ (เชื้อเพลิงหลังจากการ เผาไหม้) มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่ง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

๑.เนื่องจากพื้นที่สำหรับทิ้งซีเมนต์มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการร้องเรียนผงสีดำ ขนาดเล็กฝุ่นกระจาย จึงแนะนำให้ทางบริษัทฯ หามาตรการควบคุมการฟุ้งกระจายของซีเมนต์ และหมั่นทำ CSR กับ ชุมชนอยู่บ่อยครั้ง

๒.แนะนำให้ทางบริษัทฯ ถ้าขับพนักงานในการป้อนเชื้อเพลิงไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป เพราะจะ ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

/ ๓.แนะนำให้...

๓.แนะนำให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญ พร้อมรายงานแนวทางการแก้ไขให้
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ทราบ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดตามการแก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าวต่อไป
เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาลงนามหนังสือส่งต่อไป



(นางสาวสาธิตา จันทะชิน)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อบริหารจัดการพื้นที่
เพื่อโปรดพิจารณา
จนจบตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(นายเอกชัย รอดภิรมย์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน รองนายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

วาทีร้อยตรี
ณภัทร วรรณวิมล
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ทราบ



(นายสมนึก สุกรัตน์กุลชัย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖

งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขที่รับ..... ๒๐๐

วันที่..... ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖

เวลา..... ๑๑.๐๐ น.



สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

รับที่..... ๖๖๕
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๑๐

สำนักปลัดเทศบาล

รับที่..... ๑๙๘

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามพราน

ที่ว่าการอำเภอสามพราน

ตำบลสามพราน นฐ ๗๓๑๑๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

☐ งานธุรการ ที่ นฐ ๐๒๑๘/๕๗๓

☐ งานศูนย์บริการฯ

☐ งานส่งเสริมสุขภาพ ขอให้แก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อน

☐ กองทุน สปสช.เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

☐ งานป้องกันโรค สิ่งส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๑๗.๑/๒๗๕๒

ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

☐ งานรักษาความสะอาด

☒ งานสุขาภิบาล
ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ขอให้แก้ไขปัญหามาจากการเผาไหม้
บริเวณโรงงานเส้นไหมเหรียญไทย หมู่ที่ ๖ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จุดสังเกตทาง
จากวัดอ้อมใหญ่ ประมาณ ๑ กิโลเมตร เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่ามีผงสีดำขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ ฟุ้งกระจายทั่ว
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน ในช่วงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป และลอยไปติดกับยานพาหนะของผู้ร้อง
ส่งผลให้ผู้ร้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประสบปัญหาเป็นระยะเวลา ๑ ปีแล้ว
จึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรณีดังกล่าว ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามพราน ขอให้เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามพรานทราบ ภายในวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อจักได้รายงานผลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(อรรถชล ทรัพย์ทวี)

นายอำเภอสามพราน

ที่ทำการปกครองอำเภอสามพราน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามพราน

โทร/โทรสาร ๐ ๓๔๓๑ ๑๐๖๕ ต่อ ๒๐๔



abs

ที่ว่าการอำเภอสามพราน
รับเลขที่ ๑19
วันที่ 14 ก.พ. 2566



ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ถนนศูนย์ราชการ นฐ ๗๓๐๑๐

ที่ นฐ ๐๐๑๓๑/๒๗/๕๒

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕ และนายอำเภอสามพราน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเรื่องร้องเรียน เลขที่รับ ๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้จังหวัดนครปฐมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ขอให้แก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาไหม้ บริเวณโรงงานเส้นไหมหรือใยไทย หมู่ที่ ๒ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จุดสังเกตห่างจากวัดอ้อมใหญ่ประมาณ ๑ กิโลเมตร เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่ามีผลเสียขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งกระจายทั่วบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน ในช่วงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป และลอยไปติดกับยานพาหนะของผู้ร้อง ส่งผลให้ผู้ร้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประสบปัญหามาเป็นระยะเวลา ๑ ปีแล้ว จึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดนครปฐมจึงขอให้ท่านตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้อำเภอสามพรานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลให้จังหวัดนครปฐมทราบ ภายในวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕ ก.พ. ๖๖

(นายพงษ์เทพ สอนทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๔ ๐๑๕ ๗
โทรสาร ๐-๓๔๒๗ ๕๕๐๐ หรือสายด่วน ๑๕๖๗

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖
เลขที่รับ ๑๐
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ส่งพิมพ์

รหัสเรื่อง : นร02660002839 (23/01/2566)

ผู้เดือดร้อน : ปกติ

กฟผ.

ประเภทเรื่องร้องทุกข์ : ความไม่พอใจ/ไม่พอใจ/ขอ

วัตถุประสงค์ของการแจ้งเรื่อง : ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ชั้นความลับ :

ชั้นความเร่งด่วน :

ชั้นความสำคัญ :



สาระสำคัญของเรื่อง :

ขอให้แก้ไขปัญหาคณะเหมืองแร่จากการเผาไหม้ บริเวณ โรงงานเส้นไหมเหรียญไทย หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดของเรื่อง :

ขอให้แก้ไขปัญหาคณะเหมืองแร่จากการเผาไหม้ บริเวณ โรงงานเส้นไหมเหรียญไทย หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดนครปฐม จุดสังเกต จะอยู่ห่างจากวัดอ้อมใหญ่ ระยะทางประมาณ 700 เมตร - 1 กิโลเมตร เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่ามีคณะเหมืองแร่จุดสกัดขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ (ไม่ทราบว่ามีสารก่อมะเร็งหรือไม่) ในช่วงเวลาประมาณหลัง 22.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณ โรงงานดังกล่าว (ไม่ทราบชื่อนามสกุล และรูปพรรณสัณฐานของเจ้าของโรงงาน) ทำให้มีปัญหาคณะเหมืองแร่ขนาดเล็กกระจายไปทั่วพื้นที่ใกล้เคียง และเศษดินกับขี้เถ้าของเหมืองแร่ ส่งผลให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก มาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี (ผู้ร้องประสงค์ให้ปกติ ปกติ และหมายเลขโทรศัพท์)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

สถานประกอบการผู้ผลิต :

ผลการปฏิบัติงานของผู้ร้อง :

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (GCC Back)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประสานงานส่งเรื่องให้ จังหวัดนครปฐม เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ส่งประสานงานเพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (GCC Front)

ผู้เดือดร้อน

จังหวัดนครปฐม

รับทราบไว้แล้ว

ผู้ร้อง :

หน่วยงานที่เคยติดต่อเรื่องนี้ :

สถานที่เกิดเหตุ : โรงงานเส้นไหมเหรียญไทย หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ นครปฐม

วันที่เกิดเหตุจากวันที่ : เวลาประมาณหลัง 22.00 น. เป็นต้นไป

อยู่ระหว่างการพิจารณา / พิจารณาในชั้นศาล : ไม่

สถานะ : รอการรับทราบ

สรุปผลการพิจารณา : ประสานงานส่งเรื่องให้ จังหวัดนครปฐม เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เอกสารแนบ :

อ้างอิง :-

หมายเหตุ :-

บันทึก : กศนวิมล (23/01/2566 12:42)

ผู้รับแจ้ง : นางสาวอุษณีย์ ทอสม (24/01/2566 9:10)



นางสาวพิมพ์วิมลภา ทนโนแก้ว

ประสานงาน ถึง อธิบดีฯ, รัฐมนตรีฯ, นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบ-รับทราบแล้ว
รายละเอียด: วันที่ 23 มกราคม 2566 ขอประสานเรื่องให้ จังหวัดนครปฐม ผ่านระบบ web portal เพื่อโปรดทราบ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยปกติข้อมูลผู้ร้องเป็นความลับ เพื่อโปรดให้ความคุ้มครองผู้ร้อง หรือผู้ให้

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๕๓๓๐๔/๓๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๑๙/๙ หมู่ ๑ ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน นฐ ๗๓๑๖๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน

เรียน นายอำเภอสามพราน

อ้างถึง หนังสืออำเภอสามพราน ที่ นฐ ๐๒๑๘/๔๗๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

เล่มที่ ๑ เลขที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

๒.ภาพตรวจเหตุร้องเรียนฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึงอำเภอสามพราน แจ้งให้เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ขอให้แก้ไขปัญหามลพิษด้านกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้บริเวณโรงงานเส้นไหมเหรียญไทย หมู่ที่ ๖ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พุ่งกระจายทั่วบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน ในช่วงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป นั้น

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ได้มอบให้เจ้าพนักงานผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พบว่า สถานประกอบการดังกล่าว มีการประกอบกิจการตามปกติ มีการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา และชีเลื่อย โดยมีปล่อง boiler ๒ ปล่อง ได้แก่ boiler ขนาด ๗ ตัน และ boiler ขนาด ๕ ตัน โดยปกติใช้งานเฉพาะ boiler ขนาด ๗ ตัน เท่านั้น โดยมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ แบบ dust collector และ wet scrubber แต่เนื่องจากเกิดสภาพขัดข้อง ส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ boiler ขนาด ๕ ตัน มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ แบบ dust collector มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. และขณะตรวจสอบพบว่า บริเวณด้านท้ายโรงงานที่เป็นพื้นที่สำหรับทิ้งชีเล้า (เชื้อเพลิงหลังจากการเผาไหม้) มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่ง พิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงได้ให้คำแนะนำ ดังนี้

๑.เนื่องจากพื้นที่สำหรับทิ้งชีเล้ามีลักษณะเป็นพื้นที่โล่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการร้องเรียนผงดกลิ่นขนาดเล็กพุ่งกระจาย จึงแนะนำให้ทางบริษัทฯ หามาตรการควบคุมการพุ่งกระจายของชีเล้า และหมั่นทำ CSR กับชุมชนอยู่บ่อยครั้ง

๒.แนะนำให้ทางบริษัทฯ กำชับพนักงานในการบ้อนเชื้อเพลิงไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป เพราะจะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

๓.แนะนำให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญ พร้อมรายงานแนวทางการแก้ไขให้เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ทราบ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดตามการแก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าวต่อไป

/ จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมนึก สกฤตตันกุลชัย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๔๒๙-๗๐๐๖ - ๑๐ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร. ๐-๒๔๒๙-๗๑๓๓

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
ผู้รับ / ทาน.....



อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ เพื่อหลีกเลี่ยงโรค ปรากฏจากแอตดี้ เคร่งครัดไทยชนะ

เล่มที่ ๒ / เลขที่ ๕



แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หน่วยงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โทรศัพท์ 02-4297006 - 10 ต่อ 218

1. วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 2. ชื่อ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง บริษัท เสน่ห์เสริมไทย จำกัด
 3. สถานประกอบการ ชื่อ 38 6 ออโต้โมไวด์ ใน อ.อ้อมใหญ่
 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 008/1 หมู่ที่ 6 ซอย 1 ถนน 081-6416674
 ตำบล ออ้อมใหญ่ อำเภอ อ้อมใหญ่ จังหวัด ออ้อมใหญ่ โทรศัพท์

4. ประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 กรณี ได้รับ ความเดือดร้อน จากการเผาไหม้ มีผลเสียด้านสิ่งแวดล้อม จาก บริษัท
 โรงงาน เสน่ห์เสริมไทย ใน ช่วง เวลา ประมาณ 92.00 น. เจ้าหน้าที่ไป ตรวจสอบ พบ
 ข้อเท็จจริง ดังนี้ 1. เวลา 10.30 น. สถานประกอบการ ออโต้โมไวด์ มีเครื่องจักรที่เผาไหม้
 2. ผู้ประกอบการ แจ้งว่า มีเครื่อง boiler 2 ตัว ได้แก่ 7 ตัน กับ 5 ตัน ซึ่ง
 ปลัดโรงงาน 7 ตัน เป็นชนิด 20 กก. และได้ใช้ boiler 5 ตัน เนื่องจาก
 ตัว 7 ตัน เกิดชำรุด โดย เครื่อง 7 ตัน ใช้เวลา ประมาณ 05.00 - 17.00 น.
 3. จาก การตรวจวัดมลพิษ - ก๊าซพิษ พบว่า มีปริมาณที่เกินขีดจำกัด จาก การเผาไหม้
 (เจ้าพนักงาน) ด้าน สุขภาพ โรงงาน มีกลิ่นเหม็นที่ รุนแรง
5. ข้อเสนอแนะ (เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)

1. แนะนำให้ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงาน ไม่ให้ มี การเผาไหม้
 2. แนะนำให้ บริษัท CSR กับ นักสิ่งแวดล้อม เพื่อ ค้นหา และ
 แก้ไขต่อไป
 3. การซ่อมแซม โรงงาน ให้เป็น เชื้อเพลิง ใช้ น้ำมัน หรือ ก๊าซ เพื่อไม่ให้
 มี การเผาไหม้ เชื้อเพลิง ที่ รุนแรง
 4. ให้ โรงงาน ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหา ใน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ตาม

6. อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนให้ส่งข้อมูลนั้นหรือข้อโต้แย้งนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.....วัน

ลงชื่อ (นาย ก. ก. ก.)

ลงชื่อ (นาย ก. ก. ก.)

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

เจ้าพนักงานผู้ตรวจ



ลงชื่อ (นาย ก. ก. ก.)

ลงชื่อ (นาย ก. ก. ก.)


พยาน/ผู้ร่วมตรวจ

พยาน/ผู้ร่วมตรวจ

ภาพตรวจเหตุร้องเรียน กรณีปัญหาผงจากการเผาไหม้บริเวณโรงงานเส้นไหมหิเรยญไทย ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ภาพตรวจเหตุร้องเรียน กรณีปัญหาจากการเผาไหม้บริเวณโรงงานเส้นไหมเหรียญไทย ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ภาพการติดตั้งระบบสเปรย์ละอองน้ำ บริเวณพื้นที่สำหรับทิ้งซีเมนต์ ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

เพื่อควบคุมการฟุ้งกระจายของซีเมนต์ ของ บจก.เส้นไหมเหรียญไทย

