



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.(ต.๓)

ถึง กฟต.๓

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติแผนงาน งบประมาณ และแนวทางปฏิบัติการ Cleansing Meter ในฐานข้อมูล GIS ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน อช.ต.๓ ผ่าน อฝ.วบ.(ต.๓) ผ่าน รฝ.วบ.(ต.๓)

๑. เรื่องเดิม

ตามนโยบาย ผวก. และข้อสั่งการของ รผก.(ภ๔) ให้ กฟต.๓ ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS สำหรับงาน Cleansing Meter ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอนุมัติ รผก.(ภ๔) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อนุมัติหลักการแนวทางการ Cleansing Data ในระบบ GIS ของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ ดังนี้

- ข้อ ๓ ให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. จัดทำแผนการ Cleansing Data ในระบบ GIS
- ข้อ ๔ ให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. ดำเนินการสำรวจตามแผนที่กำหนด และสำหรับ

กรณีจ้างเหมาบุคคลภายนอก และให้นักศึกษาดำเนินการ ให้รออนุมัติราคากลางจาก PEA ก่อน

- ข้อ ๖ ให้ ผจก. กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. พิจารณารออนุมัติล่วงหน้า เบี้ยเลี้ยงที่หัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตามระเบียบของ PEA โดยเบิกจ่ายจากการดำเนินงานตามศูนย์ต้นทุนและรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม พร้อมให้ระบุข้อความ "Cleansing ข้อมูลเฟสของมิเตอร์ในระบบ GIS กฟต.๓"

- ข้อ ๗ ให้ กวว., กบล., กฟฟ. ทุกแห่ง รวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการ Data Cleansing ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน แจ้งให้ กวว. ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับโอนค่าใช้จ่าย กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก PEA หรือได้รับยกเว้นการประเมินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และให้ กชข. สรุปรวบรวมค่าใช้จ่ายในภาพรวมของทุกหน่วยงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ข้อ ๘ กระบวนการ Data Cleansing ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสร้างใบสั่งงานตามระบบงาน WMS หรือ ระบบงาน PM โดยให้พิจารณาตามระบบงาน WMS ก่อน

- ข้อ ๙ ขอบเขตการลงพื้นที่ Data Cleansing ในระบบ GIS มี ๒ กรณี คือ ๑) จ้างเหมาหรือให้นักศึกษาลงพื้นที่สำรวจ และ ๒) PEA ดำเนินการเอง

- ข้อ ๑๑ ให้ กฟต.๑-๓ สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มของ ผวร.

๒.๒ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ อนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการสำรวจข้อมูลเฟสมิเตอร์ภาคสนาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ราคากลางเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลเฟสมิเตอร์ภาคสนาม เท่ากับ ๗.๓๕ บาท/เครื่อง
- ให้ ผงบ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ดำเนินการสำรวจข้อมูลเฟสมิเตอร์ภาคสนามและให้แต่ละ กฟข. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ กฟฟ. โดยที่ กฟต.๓ ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๙,๐๒๕,๐๐๐.- (เก้าล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

/- ให้ กฟฟ.....

- ให้ กฟฟ. บริหารจัดการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ตามเหมาะสม รวมทั้งจะต้องพิจารณาจัดเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการนำเข้าเพื่อปรับปรุงข้อมูลเฟสมิเตอร์ที่ถูกต้องลงในฐานข้อมูล GIS ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓

- ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเฟสมิเตอร์ภาคสนาม ประกอบด้วย ๑) ค่าน้ำมันและค่าเช่าพาหนะเฉลี่ย ๒) ค่าแรงในการสำรวจ

๒.๓ ตามมติที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร กฟต.๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และจัดทำแผนงานตามนโยบายสำคัญของ ผวท. ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วาระ ๓.๒ แผนงานค่าเป้าหมายการ Cleansing Meter ในฐานข้อมูลระบบ GIS ได้กำหนดแผน และงบประมาณ สำหรับค่าเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ (จำนวน ๓ แผ่น)

๒.๔ ตามหนังสือ กปง. ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ อ้างถึงหนังสือ กมร.(ว.ภ.) ๑๐๗๖/๒๕๖๒ ได้แจ้งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน Data Cleansing ในระบบ GIS เห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

- เบิกจ่ายจากงบทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยไม่เป็นค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

- เบิกผ่านศูนย์ต้นทุนระบบงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (F-๔๓) - (ศูนย์ต้นทุนต้นสังกัด) โดยระบุในช่องข้อความ ให้เลือก "BD๑๑ Data Cleansing"

- ค่าล่วงเวลา ให้กรอกลงในแบบฟอร์ม กปง.(ปท.)๐๓

โดยแนบส่งให้ กปง. พร้อมรายงานค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานใน กฟท. และหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องดำเนินการผ่านค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้โดยให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และให้ กชข. ทุกเขต รายงานผลการดำเนินการสำรวจ ให้ กมร. ทุกเดือน

๒.๕ ตามหนังสือ กชข.(ต.๓) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ทุก กฟท. จัดส่งข้อมูลค่าล่วงเวลาตามแบบฟอร์ม กปง.(ปท.)๐๓ และแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายในภาพรวม กฟท. ชั้น ๑-๓ ให้ กชข.(ต.๓) ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน

๓. ข้อพิจารณา

กทว.(ต.๓) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงาน Cleansing Meter ในฐานข้อมูลระบบ GIS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติแผนงาน งบประมาณ สำหรับการ Cleansing Meter ในฐานข้อมูล GIS ประจำปี ๒๕๖๓ โดยแยกรายละเอียดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามเอกสารแนบ ๑ จำนวน ๓ แผ่น

๓.๒ การสำรวจ และปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๒.๑ เปิดใบสั่ง ZWo๔ ของหม้อแปลงแต่ละเครื่องก่อนออกสำรวจ (๑ เครื่อง/๑ ใบสั่ง)

๓.๒.๒ เมื่อสำรวจเฟสมิเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำ Time Confirm ตามระยะเวลาดำเนินการจริง และ TECO

๓.๒.๓ เมื่อแก้ไขข้อมูลในระบบ GIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ Close ใบสั่ง

๓.๒.๔ ให้ กบญ. ชำระบัญชี ZWo๔ ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์

๓.๓ การเบิกจ่ายเงินการดำเนินการ Cleansing Meter ให้ดำเนินการดังนี้

/๓.๓.๑ เบิกจ่าย...

๓.๓.๑ เบิกจ่ายจากงบทำการตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๓.๑ ศูนย์ต้นทุนต้นสังกัด
โดยใช้ Key-Code : F๔๓ และในช่องข้อความให้เลือก "BD๑๑ Data Cleansing" ประกอบด้วยรหัสบัญชี

- ๕๒๐๑๐๐๓๐ (ค่าล่วงเวลา)
- ๕๓๐๑๐๐๕๐ (ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป)
- ๕๓๐๓๓๐๕๐ (ค่าเช่ายานพาหนะ)
- ๕๓๐๓๔๐๑๐ (ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ)


ถ้าหน่วยงานใด มีความจำเป็นต้องดำเนินการผ่านค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถดำเนินการได้ โดยให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ตามข้อ ๓.๑ โดยในช่องข้อความให้เลือก "BD๑๑ Data
Cleansing"

๓.๓.๒ ค่าล่วงเวลาให้กรอกแบบฟอร์ม กปง.(ปท.)๐๓ (เอกสารแนบ ๒) จัดส่งให้
กชช.(ต.๓) ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน

๓.๔ ให้ ผพร.กวว.(ต.๓) เป็นผู้ติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
GIS โดยตรวจสอบจากรหัสหรือแปลงของใบสั่ง ZW๐๔

๓.๕ ให้ กชช.(ต.๓) รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล ให้ กพร. ทุกเดือน
ตามแบบฟอร์มแนบ (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายฮามดี หะยีชะสาและ)

อภ.วว.(ต.๓)


- ๖ มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ ต.ทวว.(ผร.)๕๔/๒๕๖๓ (สารบรรณเก่า)

ที่ ต.๓ กวว.(ผร.)๒๓/๒๕๖๓

เรียน อภ.ชช.(ต.๓),
ผจก. ทุก กฟฟ.

อนุมัติ แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสัมฤทธิ์ โชติบัณฑิต)

อภ.ต.๓

๕ มี.ค. ๒๕๖๓

ผพร. กวว.(ต.๓)

โทร. (๔๓)๑๐๑๑๔-๕

ชื่อ หน่วย	จุดตรวจ	จำนวนหลอด (ลู)																รวม	
		ม.ร.-63				ก.ร.-63				ส.ร.-63				น.ร.-63					
		สำรวจ	เปรียบเทียบ	สำรวจ	เปรียบเทียบ	สำรวจ	เปรียบเทียบ	สำรวจ	เปรียบเทียบ	สำรวจ	เปรียบเทียบ	สำรวจ	เปรียบเทียบ	สำรวจ	เปรียบเทียบ				
หน่วยวัด	54,200	1100	1300	1100	1300	1100	1300	1100	1300	959	1125							5359	6325
หน่วยวัด	439,700	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	62537	62537
หน่วยวัด	97,600	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1444	13284	13284
หน่วยวัด	51,200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500									6408	6408
หน่วยวัด	103,500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500									13163	13163
หน่วยวัด	48,400	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1139	1139									5039	5039
หน่วยวัด	88,600	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1065	11465	11465
หน่วยวัด	211,400	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3052	3637	27852
หน่วยวัด	52,600	1150	1200	1150	1200	1150	1200	1150	1200	1156	1200	1094	1166					6844	7166
หน่วยวัด	88,100	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1156	1234	11956
หน่วยวัด	111,500	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1705	1705	15305	15305
หน่วยวัด	939,000	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15694	15694	141294	141294
หน่วยวัด	64,200	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	764	764	7094	7094
หน่วยวัด	158,700	2160	2260	2160	2260	2160	2260	2160	2260	2160	2260	2160	2260	2160	2260	2155	2214	19435	19814
หน่วยวัด	92,300	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1091	1091	10691	10691
หน่วยวัด	171,800	2400	2550	2400	2550	2400	2550	2400	2550	2400	2550	2400	2550	2400	2550	1980	2509	22909	22909
หน่วยวัด	160,700	4311	3650	4300	3650	4300	3648	4300	3600	4300	3600							21511	21768
หน่วยวัด	87,400	2400	2000	2400	2000	2300	2000	2300	2000	2300	2000							11633	11996
หน่วยวัด	85,300	2300	2000	2300	2000	2300	2000	2300	2000	2300	2000							11398	11764
หน่วยวัด	42,200	1120	1000	1120	1000	1120	1000	1120	1000	1081	1000							5561	5773
หน่วยวัด	148,900	5991	5991															5991	5991
หน่วยวัด	116,700	2100	2500	2100	2500	2100	2500	2100	2500	2100	2500	1823	2086					12223	14586
หน่วยวัด	35,100	550	700	550	700	550	700	550	700	550	700	417	707					3167	4207
หน่วยวัด	30,700	500	550	500	550	500	550	500	550	500	550	534	506					3034	3256
หน่วยวัด	31,900	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	495	627					3695	3627
หน่วยวัด	186,800	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4129	4129					26129	26129
หน่วยวัด	55,000	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	898	898					7398	7398
หน่วยวัด	143,100																	0	0
หน่วยวัด	34,700	650	650	650	650	631	631											1931	1931