



คุ้มครอง สืบหาแหล่งก๊าซ ของ การระบายมลพิษ



สารบัญ



● แนะนำคนรักษาน้ำ	1
● ขั้นตอนการตรวจสอบและสืบหาแหล่งที่มา	2
□ ขั้นที่ 1 การรับเรื่อง	3
□ ขั้นที่ 2 การเตรียมการ	4
□ ขั้นที่ 3 การสำรวจจุดเกิดเหตุ	5
□ ขั้นที่ 4 การดำเนินการวิเคราะห์	6
□ ขั้นที่ 5 การประมวลผลวิเคราะห์	7
□ ขั้นที่ 6 การตรวจสอบรายชื่อโรงงาน	8
□ ขั้นที่ 7 การเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิด	11
□ ขั้นที่ 8 การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน	13
● กรณีตัวอย่าง	14



● ภาคผนวก	17
● ก. ปัญหาและแนวทางการดำเนินการ	18
□ ก.1 น้ำเสีย	18
□ ก.2 แหล่งที่มาของน้ำเสีย	19
□ ก.3 ปัญหาจากการลักลอบทิ้งน้ำเสียอุตสาหกรรม	20
● ข. ตัวชี้วัดสำหรับบ่งชี้น้ำทิ้งของอุตสาหกรรมประเภทหลัก	21
● ค. การตรวจสอบตัวชี้วัด	23
□ ค.1 ตัวชี้วัดและแนวทางการวิเคราะห์ตรวจสอบ	23
□ ค.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น	30
สำหรับการดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัด	
□ ค.3 การเก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ	31
□ ค.4 การรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ	32
□ ค.5 การขนส่งตัวอย่างมา�ังห้องปฏิบัติการ	33
● ง. การวิเคราะห์ความรุนแรงของตัวชี้วัด	33
● จ. เลขหมายโทรศัพท์ติดต่อของหน่วยงาน	35
ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ	
● ฉ. ภาพรวมลักษณะและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม	37
ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ	
● ช. มาตรฐานต่างๆ	51
□ ช.1 คามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม	51
และนิคมอุตสาหกรรม	
□ ช.2 มาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	53
ในแหล่งน้ำผิวดิน	
□ ช.3 ตัวชี้วัดสำหรับบ่งชี้น้ำทิ้งของอุตสาหกรรม	57
ที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย	
● ช. ตัวอย่างแบบบันทึก	78

บทนำ

คู่มือสืบหาแหล่งที่มาของการระบาดมลพิษฉบับนี้ กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้น ภายใต้ " โครงการจัดการน้ำเสีย : กิจกรรมแนวทางการใช้ปริมาณความสกปรกร่วม ในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด " โดยให้ความสำคัญกับมลพิษอันเกิดจาก แหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมลำดับแรก ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ ส่วนของ คู่มือและภาคผนวก โดยเนื้อหาคู่มือประกอบด้วย ขั้นตอนการตรวจสอบและสืบหา แหล่งที่มาของการระบาดมลพิษและแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการ ดำเนินการทางกฎหมาย โดยอาศัยตัวชี้วัดคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับ คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิด din เพื่อให้ทราบประเภทของอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหา มลพิษดังกล่าว สำหรับเนื้อหาในภาคผนวกเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้คู่มือให้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามต้องการ กรมควบคุมมลพิษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือสืบหาแหล่งที่มาของการระบาดมลพิษฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมมือกัน ป้องกันแก้ไขและลดปัญหา มลพิษทางน้ำต่อไป



॥ບະນາ " ດົນຮັກເໝົ້າ "



ດຣ. ຮອບຮູ້ຜູ້ເຂົ້າຢ່າງຫຼາຍຕໍ່ການການວິເຄຣະຮົ້ານ້ຳ ທີ່ປຶ້ມຕັ້ງປະລິອານຕັ້ງແຕ່ ເຮືນຈົບຈາກເມືອງນອກມາວ່າ ຈະຂອງຮ່ວມງວນການນັກອຸນຮັກເໝົ້ານ້ຳ ກົບປາກທ່ານ່າຍງານ ແລະຖາງໆ ດົນ ເພຣະມອໄໝ໌ ໄກລົງອາຄາຕ່າງ ຕ້າເຮົາໄມ່ຮ່ວມມືອກົ້ນ ແລະຢືນມັກງ່າຍ ເທິນແກ່ປະໂຫຍດນີ້ຕ້າວອງ ອີກ່າມ່ານານ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນບ້ານແຮຕ່ຕ້ອງພັ້ນພິນາສແນ່ນອນ



ເຊົ້າກ່າຍຮັກເໝົ້າ ເບາງຫຼຸນອີກຄານහີ່ນໆທີ່ເຕີບໂຕນາຈາກຫຼຸມຫນົມຮົມນ້ຳ ໃນໜຸ່ມບ້ານແລ້າງໆ ທີ່ປຶ້ມຕັ້ງປະລິອານຕັ້ງແຕ່ ເພຣະຄວາມເຈົ້ານຸ່ມທາງວົດຖຸ ທີ່ຮັບເຮືນວ່ອຮັກເໝົ້າຈົ່ງຈົ່ດຕັ້ງໝ່ຽນ ດົນຮັກເໝົ້າດ້ວຍກາຮັນນັບສຸນຂອງຄູ້ຫຼຸ່ມ ເບາງວ່າງວ່າ ຊົມຮົມ ແກ່່ນີ້ຈະປັ້ງຕົວເຮີມຕັ້ນຂອງກາກອບ້າວ້ຳສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫຼຸມຫນົງ



ຫຼຸນິດ ເຮືນຫົນສືວ່ອຍື່ນໄຟເປັນເຮືນປະດົມປະຈຳຈົ່ງຫວັດ ຮູ່ຈັກກັບ ດຣ. ຮອບຮູ້ ແລະ ຮັກເໝົ້າ ເມື່ອຄຣາໄໝ່ ເນັ້ນຕ່າຍສິ່ງແວດລ້ອມ ທຳໄໝ້ຫ້ຫຼຸນິດສົ່ງລົງຈິນກັນນີ້ໃນການທີ່ຈະລຸກຂັ້ນຕ່ວ້ອສົ່ງກັບປຸນຫາ ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນພິເສດຖະກິນກັນທຸກວິນ ເຮອັ້ນວ່າ ສັກວິນຫົ່ງ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມືອໄໝ໌ ຈະຕ້ອງກັບສູ່ສັກພາເດີມ...

ขั้นตอน การตรวจสอบและสืบหาแหล่งก่อมา



ขั้นที่ 1 การรับเรื่อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับแจ้งเหตุ



ขั้นที่ 2 การเตรียมการยืนยันปัญหา

ศึกษาข้อมูลทั่วไปและที่ตั้งของโรงงานเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและ/หรือวิเคราะห์น้ำ



ขั้นที่ 3 การสำรวจจุดเกิดเหตุ

สำรวจ ณ จุดเกิดเหตุ เก็บตัวอย่างน้ำ และลังเกตลักษณะทางกายภาพ



ขั้นที่ 4 การดำเนินการวิเคราะห์

วิเคราะห์ตรวจสอบรายการที่เหมาะสม



ขั้นที่ 5 การประมวลผลวิเคราะห์

พิจารณาผลวิเคราะห์น้ำ เพื่อดูความรุนแรง



ขั้นที่ 6 การตรวจสอบรายชื่อโรงงาน

ซึ่งเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่ตัวชี้วัดมีความรุนแรง



ขั้นที่ 7 การเข้าตรวจสอบโรงงาน

เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด



ขั้นที่ 8 การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

รวบรวมหลักฐาน พยานให้ครบถ้วน

รูปที่ 1 แนวทางการสืบหาแหล่งที่มาของแหล่งระบาดพิษ



ขั้นกี่ 1 : การรับเรื่อง

โดยปกติแล้ว ผู้รับแจ้งเหตุมูลพิษมักจะได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์จากข้าราชการ หรือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดปัญหา ซึ่งผู้รับแจ้งเหตุ ควรปฏิบัติตามนี้



1. **แนะนำตัว และใช้เวลาสุภาพตลอดเวลา**
2. **สอบถามถึงปัญหามูลพิษ โดยหัวข้อที่ควรสอบถามมีดังนี้**
 - ◆ จุดที่เกิดเหตุ ออาทิ เช่น ชื่อคลอง, ชื่อแม่น้ำ, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
 - ◆ การเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
 - ◆ ลักษณะของปัญหา เช่น กลืน สี ผู้ป่วย ผู้เดือดร้อน ความรุนแรงของปัญหา และลักษณะของลัตวัน้ำ
 - ◆ ระยะเวลาที่เริ่มเกิดปัญหา
 - ◆ ทิศทางการไหลของน้ำ และชื่อตำบล อำเภอ และจังหวัดที่อยู่เหนือน้ำ
 - ◆ หน่วยงานปกครองท้องถิ่นและเบอร์โทรศัพท์
 - ◆ ผู้ต้องสงสัยในความเห็นของผู้แจ้งเหตุ
 - ◆ มีหน่วยงานราชการเข้าดูแลแล้วหรือไม่
 - ◆ ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้แจ้งเหตุ หากผู้แจ้งเหตุไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัว ก็ไม่ควรบังคับ
3. **จดบันทึกข้อมูล โดยใช้แบบบันทึก ดังแสดงตัวอย่างใน ตารางที่ 8 ในหน้า 96**
4. **หากผู้แจ้งเหตุต้องการติดต่อน่วยงานอื่นๆ ขอให้ดูเลขหมายโทรศัพท์ติดต่อ**



ขั้นที่ 2 : การเตรียมการ

หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้ว ควรทำการตรวจสอบข้อมูลและเตรียมการ ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานท้องถิ่น
2. ทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และแนวทางการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบ
(ภาคผนวก ค.1 หน้า 23 และตารางที่ 5 หน้า 34)
3. จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - 3.1 เตรียมทีมงานประกอบด้วย นักวิชาการ และผู้ช่วย
 - 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ในภาคสนาม กล้อง VDO ถ่ายภาพ และเครื่องมือวัดพิกัดดาวเทียม
(ภาคผนวก ค.2 หน้า30)
 - 3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเก็บและบรรจุน้ำด้วยตัวอย่าง ตัวอย่างลัตตน้ำ
และตัวอย่างติดตะกอน เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ
(ภาคผนวก ค.2 ค.3 และ ค.4 ในหน้า 30-32)
 - 3.4 ยานพาหนะในการเดินทาง และจัดหาที่พัก(ถ้าจำเป็น)
 - 3.5 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มข้อมูลเดิม
4. ควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 - 4.1 ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ตัวอย่าง
(ดูเลขหมายติดต่อจาก ตารางที่ 6 ในหน้า 35)
 - 4.2 หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
รวมทั้งผู้แจ้งเหตุ (ถ้าทราบ) เพื่อขอพบเมื่อไปยังที่เกิดเหตุ

ขอโปรดด้วยครับเจ้านาย



ขั้นกี่ 3 : การสำรวจจุดเกิดเหตุ

เมื่อเดินทางถึงที่เกิดเหตุมลพิชแล้ว มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ถ่ายภาพและจดบันทึกปัญหาภาวะมลพิชที่เกิดขึ้น ตามทัวขอดังนี้

- ◆ จุดที่เกิดเหตุ อาทิ เช่น ชื่อคลอง, ชื่อแม่น้ำ, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด และพิกัดทางภูมิศาสตร์
- ◆ ลักษณะของปัญหา
- ◆ ทิศทางการไหลของน้ำ

ในการจดบันทึกอาจใช้แบบบันทึกใน ตารางที่ 9 ในหน้า 80

2. สอนสามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้งเหตุ(ถ้าทราบ) และประชาชน ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนี้

- ◆ ระยะเวลาที่เริ่มเกิดปัญหา
- ◆ ผู้ป่วย ผู้เดือดร้อน เช่น อาการเจ็บป่วย จำนวนปลาในกระชังที่ตาย และลักษณะการตายของปลา เป็นต้น
- ◆ แนวโน้มของสถานการณ์ เช่น การเปลี่ยนสีของน้ำนับจากเวลาที่เกิดเหตุ, สภาพการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงจากตอนที่เกิดเหตุ
- ◆ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผู้ก่อมลพิชในความเห็นของผู้ให้ข้อมูล
- ◆ ขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ให้ข้อมูล

กล้องถ่ายรูป
จำเป็นมากครับ



ขั้นที่ 4 : การดำเนินการวิเคราะห์

เมื่อได้ตรวจสอบและจดบันทึกภาพรวมของปัญหาแล้ว ก็จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆ ดังนี้

- ทำการวิเคราะห์ สี กลิ่น อุณหภูมิ พิเศษ ความชื้น และออกซิเจนละลายน้ำ ณ จุดเกิดเหตุ (ภาคผนวก ค.1 หน้า 23)
- เก็บและบรรจุตัวอย่างน้ำสำหรับตัวชี้วัดที่ต้องส่งห้องปฏิบัติการ เช่น ปีโอดี น้ำมันและไขมัน แอมโมเนีย ในเดรท เป็นต้น (ภาคผนวก ค.2 ค.3 และ ค.4 ใน 30-32) และจัดส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ



ขั้นที่ 5 : การประเมินผลวิเคราะห์

ตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นานกว่าตัวชี้วัดภาคสนาม ดังนั้น ในการประเมินผลเบื้องต้น จะพิจารณาตัวชี้วัดภาคสนามเพียงอย่างเดียว ก่อน การประเมินผลให้สมบูรณ์ จะต้องได้รับผลของตัวชี้วัดภาคสนาม และห้องปฏิบัติการแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนในการประเมินผลดังนี้

1. นำผลของตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ได้ เช่น พีอีช อุณหภูมิ และบีโอดี เป็นต้น เปรียบเทียบกับตารางที่ 5 (หน้า 34) เพื่อพิจารณาความรุนแรงของตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยพิจารณาตัวชี้วัดที่มีความรุนแรงระดับ 3 ก่อน หากไม่พบตัวชี้วัดที่มีความรุนแรงระดับ 3 ก็ให้พิจารณาตัวชี้วัดที่มีความรุนแรงระดับ 2 และระดับ 1 ตามลำดับ รวมทั้งพิจารณาวัดคุณภาพหรือผลผลิตที่อาจร้าวไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม
2. กรอกระดับความรุนแรงของตัวชี้วัดแต่ละตัว ลงในช่องผลการตรวจสอบในตารางที่ 7 หน้า 78 จากนั้นกรอกระดับความรุนแรงของตัวชี้วัดจากช่องผลการตรวจสอบลงในช่องของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแล้ว รวมคะแนนของอุตสาหกรรม แต่ละประเภทก่อนรวมทั้งพิจารณาวัดคุณภาพหรือผลผลิตที่อาจร้าวไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม
3. อุตสาหกรรมที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด แสดงว่า อุตสาหกรรมประเภทนั้นอาจจะเป็นผู้ก่อมลพิษ (ดูตัวอย่างการกรอกคะแนนได้จากการนีตัวอย่างในหน้า 14)




บันทึก 6 : ตรวจสอบรายชื่อผลงาน


ทำการตรวจสอบรายชื่อผลงานประเภทที่ได้คัดแนนรวมสูงที่สุด จากขั้นตอนที่ 5 ซึ่งจาก การจัดทำรายชื่อผลงานดังกล่าว สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลลีบคันได้ ดังนี้

- เข้าไปยังเว็บไซต์ <http://iww.pcd.go.th> จะปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบ ดังแสดงในรูปที่ 2
- สำหรับผู้ใช้งานที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ป้อนข้อมูลลงไป และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้กรอกคำว่า "guest" ลงในช่องชื่อผู้ใช้งาน และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน จากนั้นหน้าจอจะปรากฏหน้าทางเลือก ดังแสดงในรูปที่ 3
- ให้เลือกดำเนินการที่เกิดปัญหาภาวะมลพิษลงในช่องว่าง และกดปุ่มรายงานทางลัด
- ระบบจะลีบคันโรงงานซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงผล ออกมาก ดังแสดงในรูปที่ 4
- สามารถบันทึกรายการเป็นไฟล์ข้อมูลในโทรศัพท์ เอ็กเซล ได้ โดยคลิกบน เครื่องหมายโลโก้ เอ็กเซล สีเขียว
- สามารถดูรายละเอียดของโรงงานได้โดยคลิกบนชื่อโรงงาน ซึ่งจะแสดงผล ดังแสดงใน รูปที่ 5
- คลิกย้อนกลับ เพื่อตรวจสอบดำเนินการอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งมลพิษ (ย้อนกลับไปข้อ 4.)





รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 3 หน้าทางเลือก

The screenshot shows a GIS application interface. At the top, there is a header with the logo and text 'Geospatial Information System'. Below the header, there is a search bar with fields for 'ชื่อพื้นที่ที่ต้องการ' (Name of the area you want), 'จังหวัด' (Province), and 'อำเภอ' (District). There are also 'Search' and 'Clear' buttons. Below the search bar is a text input field labeled 'พื้นที่ที่ต้องการ'.

Below the search area, there is a table with columns: ชื่อพื้นที่ที่ต้องการ (Name of the area you want), จังหวัด (Province), อำเภอ (District), หมู่บ้าน (Village), แขวง (Sub-district), ถนน (Road), หมู่บ้าน (Village), ถนน (Road), หมู่บ้าน (Village), ถนน (Road). The table contains two rows of data.

รูปที่ 4 รายชื่อโรงงานซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อม

This screenshot shows a detailed location form within the GIS application. The form includes fields for address (ถนน บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด), coordinates (UTM-Zone, UTM-E), and location details (พื้นที่ที่ต้องการ, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน, ถนน, บ้านเลขที่, หมู่บ้าน, ถนน, บ้านเลขที่), and a dropdown menu for 'ชื่อสถานที่ที่ต้องการ' (Name of the place you want).

รูปที่ 5 รายละเอียดโรงงานซึ่งอาจมีผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อม

ขั้นที่ 7 : การเข้าตรวจสอบแหล่งระบาดน้ำเสีย

เมื่อได้รายชื่อโรงงานซึ่งอาจจะเป็นผู้ก่อปัญหาน้ำเสียแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบโรงงาน มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- จัดเตรียมหนังสือขอเข้าตรวจสอบ เพื่อนำไปแสดงต่อโรงงานอุตสาหกรรมในวันที่เข้าตรวจสอบ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำกระบวนการผลิต ประวัติการร้องเรียน ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย
- ติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการเข้าตรวจสอบ เช่น กรมโรงงาน อุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูเลขหมายโทรศัพท์ติดต่อจาก ตารางที่ 6 ในหน้า 35) หากมีปัญหาในการเข้าตรวจสอบ อาจต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อร่วมการตรวจสอบด้วย
- ตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงานตามตัวอย่างในภาคผนวก ซึ่งเป็นตัวอย่างคร่าวๆ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับจุดเกิดน้ำเสียในกระบวนการผลิต
- การเข้าตรวจสอบ ควรเข้าตรวจสอบระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาการทำงานโดยเข้าทางประตูใหญ่ โดยเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจเข้าตรวจสอบ แสดงหนังสือขอเข้าตรวจสอบและบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบัตรเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
- เมื่อได้เข้าไปยังโรงงาน มีขั้นตอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - จดบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยใช้แบบบันทึก ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 10 หน้า 21 และถ่ายภาพไว้ทุกขั้นตอน (หากสามารถทำได้)
 - สอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้จากผู้บริหาร
 - กระบวนการผลิตอย่างคร่าวๆ และจุดกำเนิดน้ำเสีย
 - นโยบายและมาตรการทางสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
 - ระบบมาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 - อัตราการเกิดน้ำเสียและวิธีวัด
 - วิธีการบำบัดน้ำเสีย
 - วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้



เชิญมาท่องเที่ยว
ก่อนเข้าตรวจสอบ
นะครับ

ขั้นที่ 7 : การเข้าตรวจสอบแหล่งระบายน้ำเสีย

- ◆ ผลวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ำทึบย้อนหลัง 1 ปี
- ◆ ปัญหาการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบและการเข้าตรวจสอบของหน่วยงานอื่นๆ
- ◆ ขอเข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและจุดปล่อยน้ำทึบ
- ◆ ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดน้ำเสียจริงไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ก็ควรสอบถามถึงการใช้และดูแลรักษาติดต่อและผลผลิตซึ่งเป็นสารพิษ ตลอดจนมาตรการป้องกันในกรณีเกิดการรั่วไหล



5.3 ควรสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้จากผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

- ◆ วิธีการบำบัดน้ำเสีย
- ◆ ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
- ◆ อัตราการเกิดน้ำเสียและวิธีดัด
- ◆ ปัญหาในการบำบัดน้ำเสียในช่วงที่ผ่านมา
- ◆ ผลวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ำทึบย้อนหลัง 1 ปี
- ◆ ปัญหาการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบและการเข้าตรวจสอบของหน่วยงานอื่นๆ

ต้องทราบให้
ละเอียดมากครับ



5.4 ขอเก็บตัวอย่างน้ำทึบที่จุดรวมน้ำทึบ หรือ ณ จุดปล่อยน้ำทึบก่อนจะออกสู่ภายนอกโรงงาน ซึ่งหากมีหลายจุดให้เก็บทุกจุด ทั้งนี้ ดังนี้ที่จะเก็บให้ดำเนินการตามภาคผนวก ค1 ค2 และ ค4 ในหน้า 23 30 และ 32 ตามลำดับ ถ่ายภาพการเก็บ / จุดเก็บตัวอย่าง พร้อมทั้งบันทึกพิกัดจุดเก็บตัวอย่าง และสภาพแวดล้อมขณะทำการเก็บตัวอย่างโดยละเอียด

6. เมื่ออกจากโรงงานแล้วควรตรวจสอบและบันทึกจุดปล่อยน้ำทึบจากภายนอกโรงงาน

7. ตรวจสอบและบันทึกทางน้ำสาธารณะ ซึ่งรองรับน้ำทึบของโรงงาน ลังเกตัว มีลักษณะของปัญหาภาวะมลพิษหรือไม่

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทางน้ำสาธารณะดังกล่าว ตามหัวข้อ ดังนี้

- ◆ ปัญหาในอดีตย้อนหลัง
- ◆ ปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเร็วๆ นี้

ปั๊บกี่ 8 : การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย เจ้าพนักงานจะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานและพยาน บุคคลให้ครบถ้วน อาทิเช่น

- เอกสารและบันทึกต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นในขั้นตอนก่อนฯ พร้อมลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้อง
- ภาพถ่ายที่ได้นำทิกรไว้ในวาระต่างๆ
- ผลวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งที่วิเคราะห์ในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ
- พยานที่สามารถให้คำให้การต่อศาลได้ อาทิเช่น ผู้เสียหาย ผู้เห็นเหตุการณ์ เป็นต้น อนึ่งในการลีบหาที่มาของมลพิษทางน้ำนี้ มักจะต้องมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านมลพิษดังกล่าวมาประกอบด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการทางกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวกฎหมาย ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ อาทิเช่น

- ◆ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- ◆ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- ◆ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
- ◆ พระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช 2490
- ◆ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456
- ◆ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- ◆ พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121
- ◆ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
- ◆ พระราชบัญญัติการจัดสรรงห์ดิน พ.ศ. 2543
- ◆ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535



แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการนำกฎหมายฉบับใดมาใช้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยสามารถเลือกนำมาใช้ตามประสบการณ์ของเจ้าพนักงาน เพื่อดำเนินการปรับลงโทษ หรือลั่งปิดสถานประกอบการผูกомมลพิษ

กรณีตัวอย่าง

คุณรักษัน้า เจ้าพนักงาน ได้รับแจ้งจากคุณนิด ชาวบ้านตำบลหนองเขียวว่า ปลาในคลองหนองเขียวดลอยตายเป็นแพ เมื่อตรวจสอบกับ อปท. หนองเขียวดเพื่อยืนยันปัญหาแล้ว คุณรักษัน้าจึงได้เตรียมตัวเข้าสำรวจสถานะ โดยจัดทายานพาหนะและอุปกรณ์วิเคราะห์และเก็บตัวอย่างน้ำ เมื่อเดินทางไปถึงคลองหนองเขียว คุณรักษัน้าก็ได้นับทึกภาพปัญหา ตลอดจนล้มภาษณ์ประชาชนโดยรอบ ดำเนินการวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างน้ำ

เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมา คุณรักษัน้าได้พิจารณาผลและความรุนแรงดังที่ได้แสดงไว้ใน ตารางที่ 1 นำผลการพิจารณาความรุนแรง ซึ่งจะได้ความรุนแรงเป็นระดับ 1 2 และ 3 กรอกระดับความรุนแรงลงในช่องผลการตรวจสอบ จากนั้น กรอกระดับความรุนแรงของตัวชี้วัดลงในช่องว่างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท แล้วรวมคะแนนทั้งหมดของกما ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด แสดงว่า อุตสาหกรรมประเภทนั้นอาจจะเป็นผู้ก่อมลพิษ ซึ่งผลการพิจารณาแสดงในตารางที่ 2 พนว่า ประเภทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับลิ้งทอง เป็นอุตสาหกรรมที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด อีกทั้งจากที่ได้ล้มภาษณ์ประชาชนมา พนว่า มีช่วงโรงงานลิ้งทองในตำบลปลอยน้ำเสียเป็นประจำ คุณรักษัน้าตรวจสอบรายชื่อโรงงานจากฐานข้อมูล พนว่า ในตำบลมีโรงงานลิ้งทองอยู่สองโรง ได้แก่ โรงงานหนองเขียวดพอกย้อม และโรงงานผ้าพิมพ์ครีทหนองเขียว เมื่อคุณรักษัน้าขอเข้าตรวจสอบโรงงานหนองเขียวดพอกย้อม พนว่า โรงงานมีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างดี และมีการบันทึกการทำงานของระบบและผลการวิเคราะห์น้ำอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อไปยังโรงงานผ้าพิมพ์ครีทหนองเขียวด พนว่า ผู้บริหารให้ขอໄโดยไม่ให้เข้าพน เมื่อคุณรักษัน้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยประสานงาน จึงได้เข้าสู่โรงงาน การสอบถามจากพนักงานพนว่า มีผู้เปิด瓦ล์วระบายน้ำสื่อออกจากถังโดยบังเอิญ ทำให้น้ำสีเข้มข้นไหลออกจากโรงงาน โดยไม่ได้รับการบำบัด



ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของกรณีตัวอย่าง

ตัวบ่งชี้	หน่วย	ค่าที่วัดได้	ระดับความรุนแรง
ลี	-	มีสีม่วงเข้ม น้ำรังเกียจ	ระดับ 3
กลิ่น	-	มีกลิ่น	ระดับ 1
อุณหภูมิ (Temperature)	ช	25	-
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	8	-
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	10	ระดับ 3
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	เอ็ม.พี.เอ็น./100 มล.	22,000	ระดับ 1
แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม	เอ็ม.พี.เอ็น./100 มล.	7,000	ระดับ 2
ไนเตรต (NO ₃) ในน้ำที่ไม่ได้รีด Jen	มก./ล.	4	-
แอมโมเนีย (NH ₃) ในน้ำที่ไม่ได้รีด Jen	มก./ล.	0.8	ระดับ 2
ฟีโนอล (Phenols)	มก./ล.	ไม่พบ	-
ทองแดง (Cu)	มก./ล.	0.001	-
nickel	มก./ล.	0.16	ระดับ 2
สังกะสี (Zn)	มก./ล.	0.1	-
โครเมียมชนิดเข็อกซาวาเลนท์ (Cr Hexavalent)	มก./ล.	ไม่พบ	-
ตะกั่ว (Pb)	มก./ล.	0.003	-
ไซยาโน๊ด (Cyanide)	มก./ล.	0.009	-
ความชุ่มหรือความโปร่งแสง	มก./ล.	ชุ่มกว่าปกติ	ระดับ 1
น้ำมันและไขมัน	มก./ล.	ไม่พบ	-
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	มก./ล.	0	ระดับ 3

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง ระดับ 1 = รุนแรงน้อย

ระดับ 2 = รุนแรงปานกลาง

ระดับ 3 = รุนแรงมาก



ตารางที่ 2 ผลการพิจารณาโรงงานที่อาจเป็นผู้ก่อมลพิช โดยใช้ระดับความรุนแรง

ประเด็น	กลุ่ม	นำ้มแมลงวัน	ปีกอตี	ใบเดรต	แมลงป่าเมียว	พีโอน	สี	หอยเดง	ฟันคล	ไขยานิด	ลังกะลี	โครงการเมียบ	นิกกิล	คะแนนรวม
ผลการตรวจสอบ	1	3	2	3								2		
6	1	3	2											6
9		3												3
10		3												3
11		3												3
15		3												3
16		3												3
22		3	2	3										8
38	1	3												4
42	1	3			3									7
49	1	3												4
52	1	3	2											6
92	1	3	2											6
100		3										2	5	
101		3												3

หมายเหตุ :

- อุณหภูมิ ความชื้น ค่าดีโอ ต่ำกว่า และแบนค์ที่เรียบประเภทโคลิฟอร์ม
ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในตารางที่ 3
- กรอกระดับความรุนแรงลงในช่องว่าง



ภาคพนວณ



ก. ปัญหาและแนวการดำเนินการ

ก. 1 น้ำเสีย

ในสมัยก่อนน้ำเสียมีน้อย ดังนั้น เมื่อระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสาธารณะบัญหาน่าเหม็น จึงไม่เกิดขึ้น เนื่องจากธรรมชาติสามารถทำความสะอาดให้กับน้ำเสียได้ทัน เมื่อมีการพัฒนาชุมชนตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น น้ำเสียก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้การทำความสะอาดซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ผล จึงเกิดการเน่าเหม็นของน้ำเสียเกิดขึ้น

น้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติสิ่งแสremและรักษาคุณภาพลิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลว นอกจากนี้แล้ว ยังมีความหมายว่า น้ำที่ใช้แล้วของกิจกรรมต่างๆ อาจจะมีความสกปรกมากหรือน้อยก็ได้ น้ำเสียเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการและน่ารังเกียจ เนื่องจากน้ำเสีย ก่อให้เกิดบัญหาน้ำท่วม แก่บ้าน ซึ่งเป็นที่ร้องรับ เช่น ทำให้เน่าเหม็นและขาดแคลน ออกซิเจนละลายน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในแหล่งน้ำ เป็นต้น

ลิ่งเจปันที่ทำให้น้ำกลิ่นเป็นน้ำเสียอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ดังนี้

- ◆ สารอินทรีย์ต่างๆทั้งที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ
- ◆ กรด, ด่าง
- ◆ ของแข็งหรือตะกอนแขวนลอย และลิ่งต่างๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ
- ◆ น้ำมัน, ไขมัน
- ◆ เกลือ และแร่ธาตุที่เป็นพิษ เช่น โลหะหนักต่างๆ
- ◆ สารที่ทำให้เกิดฟอง
- ◆ ความร้อน
- ◆ สารพิษต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
- ◆ สีและกลิ่น
- ◆ สารกัมมันตภาพรังสี



น้ำทึ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หมายถึง น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่จะระบายน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน้ำเสียจากการใช้น้ำของคุณงาน รวมทั้งกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาจมีความหมายว่า น้ำเสียที่ระบายน้ำออกจากแหล่งประมงกิจกรรมน้ำทึ้งจึงอาจเป็นน้ำเสียหรือน้ำผ่านการบำบัดแล้วก็ได้ ในกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้มีระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทึ้งของโรงงานอุตสาหกรรม ก็คือ น้ำเสีย ส่วนโรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานจะมีทั้งน้ำเสียและน้ำทึ้ง ในกรณีนี้ น้ำทึ้งหมายถึง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนั่นเอง

ก. 2 แหล่งที่มาของน้ำเสีย

น้ำเสีย แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ น้ำเสียชุมชน น้ำเสียเกษตรกรรมและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเสียชุมชน หมายถึง น้ำเสียต่างๆ ที่เกิดจากกิจวัตรประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นอาชีพด้วย ตัวอย่างน้ำเสียชุมชน ได้แก่ น้ำเสียของหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า น้ำเสียชุมชนเป็นน้ำเสียสาธารณะซึ่งหน่วยราชการควรเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบำบัดให้กลایยเป็นน้ำสะอาด พอกเพียงที่จะทิ้งลงลำน้ำสาธารณะได้

น้ำเสียเกษตรกรรม เป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทางการเกษตรและปศุสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น การใช้น้ำและยาฆ่าแมลงในการเพาะปลูก น้ำเสียจากการทำนา กุ้งบ่อเลี้ยงปลา และฟาร์มสุกร เป็นต้น



น้ำเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท น้ำเสียส่วนใหญ่มักเป็นน้ำล้างจากการบวนการผลิตต่างๆ เช่น การล้างถัง หรือภาชนะที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้น้ำเสียมีสิ่งเจือปนจากวัตถุดิบด้วยเศษอ จังกล่าวได้ว่า น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะที่ดูได้จากวัตถุดิบของโรงงาน ซึ่งอาจเป็นผลผลิตทางเกษตรกรรม ประมง สาธารณทรัพย์เดเม หรือสารเคมีโลหะหนัก นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งน้ำเสียตามลักษณะการเกิดได้เป็นสองแบบ คือ แบบที่มี จุดกำเนิดชัดเจน (point sources) และ แบบที่ไม่มีจุดกำเนิดชัดเจน (non-point sources)

ก. 3 ปัญหาจากการลักลอบทิ้งน้ำเสียอุตสาหกรรม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงที่เป็นที่สนใจของประชาชน มักจะเป็นการเกิดภาวะมลพิษ อุ่นภัย จับพลัน เนื่องจากการลักลอบปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งเมื่อเกิด เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะต้องเข้าตรวจสอบแหล่งที่มา เพื่อจะดำเนินการกับผู้กระทำการความเสียหายต่อไป อย่างไรก็ได้ ในบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก ที่จะระบุตัวผู้กระทำการความผิดได้อย่างชัดเจน และอาจไม่มีแนวทางที่เหมาะสมในการ รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการลงโทษ



ປ. ຕັ້ງເຊື້ວດສໍາຫຼັບບ່ອນນ້ຳກັ້ງ ຂອງອຸຕສາຫກຮມປະເກທິກຫລັກ



ບໍລິຫາກວະນະລົມພິບເລີຍພລັນທາງດ້ານນ້ຳນັ້ນ ພັກເກີດຈາກໂຮງງານມີອັຕຣາກໄທລ໌ຂອງ
ນ້ຳເລີຍມາກແລະນ້ຳເລີຍກ່ອນການນຳມັດມີຄວາມສົກປຽກມາກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳມັດ
ຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຖະກິນໂຮງງານອຸຕສາຫກຮມທີ່ມີນ້ຳເລີຍປັບປຸງມາກ ຈະທຳໃຫ້
ຕັ້ງເຊື້ວດທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາກໍຈະມີຈຳນວນນ້ອຍລົງ ແລະສາມາດດຳເນີນການຕຽບສອບທັງໝົດ
ໄດ້ທັນທີ ໂດຍໄມ່ຕ້ອງພິຈາລະນາຮະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຕັ້ງເຊື້ວດ ຕາຮາງທີ່ 3 ແສດງຕັ້ງເຊື້ວດ
ສໍາຫຼັບບ່ອນນ້ຳນັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອຸຕສາຫກຮມຫລັກສຳຄັນທີ່ມີລັກນະນະດັ່ງກ່າວ ທັງນີ້ກ່າວເປັນຕົວບ່ອນນ້ຳ
ນ້ຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອຸຕສາຫກຮມທີ່ໄປ ແສດງໃນ ການພັນວັກ ທີ່ 3 ຜັນ 57



ตาราง 3 ตัวชี้วัดสำหรับบ่งชี้น้ำทิ้งของอุตสาหกรรมสำคัญ

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ตัวชี้วัด
6	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ อย่างได้อย่างหนึ่ง หรือพลาโยย่าง	Odor, Oil and Grease, BOD, Nitrate, NH ₃
9	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างได้อย่างหนึ่งหรือพลาโยย่าง	pH, BOD, Nitrate
10	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากเนื้อ อย่างได้อย่างหนึ่งหรือพลาโยย่าง	pH, BOD, Oil and Grease
11	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้ำตาล ซึ่งทำจาก อ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างได้อย่างหนึ่งหรือพลาโยย่าง	BOD
15	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ อาหารสัตว์ อย่างได อย่างหนึ่งหรือพลาโยย่าง	BOD, Nitrate
16	โรงงานต้ม กลัน หรือผสมสูตร	BOD
22	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย ซึ่งมีไข่พิษ (Asbestos) อย่างได้อย่างหนึ่งหรือพลาโยย่าง	pH, Color, BOD, Nitrate, Cu, NH ₃
38	โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษ อย่างได้อย่างหนึ่งหรือพลาโยย่าง	pH, Odor, BOD
42	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมีไข่บุ่ยอย่างได อย่างหนึ่งหรือพลาโยย่าง	pH, Color, Odor, BOD, Nitrate, Phenol
49	โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม	BOD, Odor, Oil and Grease
52	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างได้อย่างหนึ่ง หรือพลาโยย่าง	pH, Odor, BOD, Nitrate, NH ₃
92	โรงงานห้องเย็น	Odor, Oil and Grease, BOD, Nitrate, NH ₃
100	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือ เปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างได้อย่างหนึ่ง หรือพลาโยย่าง	pH, Oil and Grease, BOD, CN, Zn, Cr, Cu, Ni
101	โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม	Nitrate, BOD

หมายเหตุ หากเป็นดัชนีชี้วัดของอุตสาหกรรมทั่วไป แสดงในภาคผนวก ช 3 หน้า 59

ค. การตรวจสอบตัวชี้วัด



ค.1 ตัวชี้วัดและแนวทางการวิเคราะห์ตรวจสอบ

ตัวชี้วัดภาคสนามจะเป็นรายการวิเคราะห์ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่และสามารถจะทราบผลได้ทันที ถึงแม้ว่าบางครั้งผลการวิเคราะห์ของตัวชี้วัดภาคสนามอาจจะไม่สามารถบ่งชี้ถึงประเภทของอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษโดยตรงได้ แต่สามารถใช้ยืนยัน ถึงปัญหาภาวะมลพิษและบอกข้อมูลในการสืบค้นเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง

ค.1.1 สี

สีของน้ำ อาจบ่งชี้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดสีหรือออกถึงลิ่งที่ละลายอยู่ในน้ำ การประเมินสีอาจทำได้ โดยการเปรียบเทียบสีกับสีมาตรฐาน ซึ่งน้ำผิวดินเท่านั้นที่มักมีสีและส่วนใหญ่ เป็นแหล่งน้ำนั่นเอง เช่น น้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ โดยสีของน้ำตามธรรมชาติ จะเป็นสีเหลืองน้ำตาล หรือชาอ่อนๆ ซึ่งเกิดจากการเน่าเปื่อยของใบไม้ในพืช ล้วนแหล่งน้ำที่มีการไหล เช่น แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำมีสี นอกจากจะได้รับน้ำเสีย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ใช้ภาชนะที่ใส เช่น หลอดแก้วใส ขวดแก้ว และบีเกอร์ เป็นต้น

วิธีการตรวจวัด การตรวจวัดสีสามารถล้างเกตได้ด้วยตาเปล่า โดยตักน้ำขึ้นมาอย่างน้อย 2 ลิตร ควรตักที่ระดับครึ่งหนึ่งของความลึก ใส่ในภาชนะใส แล้วจึงล้างเกตสี จดบันทึกสีที่ล้างเกตได้

ค.1.2 กลิ่น

กลิ่นเป็นลักษณะสมบัติน้ำที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งกลิ่นของน้ำสามารถบอกอย่างคร่าวๆ ได้ว่ามีการปนเปื้อนของมลพิษมากหรือน้อย ซึ่งน้ำสะอาดจะต้องไม่มีกลิ่นใดๆ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ได้แก่ หลอดแก้วหรือขวดแก้วใส

วิธีการตรวจวัด อาจทำได้ 2 วิธี คือ (1) การนำไปยืนริมน้ำแล้วสูดหายใจลงกลิ่นและ (2) ตักน้ำขึ้นมาอย่างน้อย 2 ลิตร ควรตักลงไปลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกในหลอดแก้วหรือขวดแก้วใส แล้วดมกลิ่นโดยใช้มือโอบกลิ่นให้เชยเข้าจมูก จากนั้นจดบันทึกไว้ เช่น ไม่มีกลิ่น มีกลิ่นสารเคมี มีกลิ่นน้ำมัน เป็นต้น

ค.1.3 อุณหภูมิน้ำ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งมีทั้งแบบธรรมด้า (แบบกระเพาะ) และแบบดิจิตอลซึ่งจะมีราคาแพงกว่า สำหรับการวัดคุณภาพน้ำใช้ เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเพาะก็พอเพียง

วิธีการตรวจวัด โดยทำการรุ่มกระเพาะเทอร์โมมิเตอร์ลงไปใต้น้ำ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที จึงทำการอ่าน หากสามารถหย่อนเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในน้ำ แหล่งน้ำได้เลยก็จะดี แต่หากทำไม่ได้ ก็ควรวัดอุณหภูมน้ำทันที ที่เก็บน้ำด้วยอย่างขึ้นมา

ค.1.4 ค่าพีเอช

ค่าพีเอชเป็นค่าที่บอกถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน้ำ การตรวจวัดอาจจะทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับงบประมาณ ความถูกต้อง แม่นยำ และความละเอียดของการใช้งาน

วิธีที่ 1 การตรวจวัดโดยใช้กระดาษวัดพีเอช

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ได้แก่ กระดาษวัดพีเอช

วิธีการตรวจวัด เก็บตัวอย่างน้ำที่ระดับความลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกของแหล่งน้ำ จากนั้นนำกระดาษวัดพีเอชไปสัมผัสกับน้ำ สีก็จะเปลี่ยนไปตามค่าพีเอชของน้ำ ซึ่งเราสามารถที่จะอ่านค่าพีเอชของน้ำได้ โดยนำแบบสีไปเทียบกับตารางที่ข้างกล่อง จดบันทึกค่าพีเอชที่ตรวจวัดได้

วิธีที่ 2 การตรวจวัดโดยใช้เครื่องวัดพีเอช

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ได้แก่ เครื่อง pH meter

วิธีการตรวจวัด

1. เปิดเครื่องและนำหัววัดออกจากที่เก็บหัววัด ซึ่งติดมากับเครื่อง รอล้างภายนอกหน้าปัด เครื่องมือแสดงการทำงานของเครื่อง แล้วเลือกหมวดการทำงานของเครื่องไปที่การตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ
2. ทำความสะอาดหัววัดด้วยน้ำกําลังก่อนการตรวจวัดจริงแล้วซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู

3. สอนเที่ยบเครื่องวัดพีเอชกับสารละลายน้ำตาลที่พีเอช 4.0 7.0 และ 10.0
4. เก็บตัวอย่างน้ำที่ระดับความลึกที่ประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกของแหล่งน้ำแล้วใช้หัวดูดซุ่มลงในตัวอย่างน้ำในภาชนะ โดยให้น้ำท่วมหัวดูดในระดับที่เหมาะสม พยายามอย่าให้หัวดูดสัมผัสกับภาชนะ ควรคนน้ำตัวอย่างให้เกิดการผสมกันอย่างดี อ่านค่าที่วัดได้จากหน้าจอ เมื่อตัวเลขที่แสดงมีค่าคงที่ (ใช้เวลา 60 วินาที) จดบันทึกค่าพีเอชที่ตรวจวัดได้ จากนั้นจดบันทึกไว้ เช่น ไม่มีกลิ่น มีกลิ่นสารเคมี มีกลิ่นน้ำมัน เป็นต้น

ค.1.5 บีโอดี

บีโอดีคือปริมาณออกซิเจนละลายน้ำที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำภายในเวลา 5 วันและที่อุณหภูมิ 20°C ซึ่งความหมายที่แท้จริงของบีโอดีนั้น เป็นการบ่งชี้ถึงปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำ ดังนั้นน้ำเสียที่มีบีโอดีสูงก็หมายถึง น้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เข้มข้นมาก เนื่องจากการวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยตรงนั้น มีความยุ่งยาก หลายประการ จึงใช้วิธีวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ไปในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งกระทำได้ง่ายกว่า

วิธีการตรวจวัด เก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ

ค.1.6 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

การวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเป็นการตรวจสอบถึงการปนเปื้อนในทางชีววิทยาของน้ำ น้ำที่ตรวจสอบพบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเป็นจำนวนมาก แสดงว่า เป็นน้ำที่สกปรก และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารได้หากใช้ในการบริโภค

วิธีการตรวจวัด เก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ



ค.1.7 แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม

เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มเป็นจุลินทรีย์ที่พบมากในลำไส้ของลักษณะเดี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์อื่นๆ แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่า น้ำนั้นเคยมีการปนเปื้อนลึกลึกลหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มเป็นจำนวนมาก แสดงว่าเป็นน้ำที่สกปรกและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารได้หากใช้ในการบริโภค

วิธีการตรวจวัด เก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ

ค.1.8 ในเตรต (NO3)

ในเตรต เป็นสารอาหารชีงจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ เป็นแหล่งไนโตรเจนสำหรับการเจริญเติบโตและพิชสามารถนำไปใช้ในการสร้างโปรตีน ในน้ำผิวดินจะพบในเตรตในปริมาณน้อยมากต่ำกว่า 1 มก./ล.N และอย่างสูงก็ไม่เกิน 5 มก./ล.N แต่สำหรับน้ำใต้ดิน อาจมีในเตรตสูงตั้งแต่ 0-1,000 มก./ล.N ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศนอกจากในเตรตเข้าสู่แหล่งน้ำจากการเน่าเปื่อยของลังมีชีวิตแล้ว ยังมาจากการปั่นปันที่ใช้เพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเสียอีกด้วย น้ำที่มีปริมาณในเตรตสูงเกินไปอาจทำให้เด็กทารกเกิดโรค Methemoglobinemia

วิธีการตรวจวัด เก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ

ค.1.9 แอมโมเนียม (NH3)

แอมโมเนียมเกิดจากการย่อยสลายของโปรตีน หรืออาจมาจากการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโดยตรง แอมโมเนียมเป็นสารอาหารชีงจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งไนโตรเจน สำหรับการเจริญเติบโตและพิชสามารถนำไปใช้ในการสร้างโปรตีน เมื่อยอยู่ในแหล่งน้ำเป็นระยะหนึ่ง แอมโมเนียมจะเปลี่ยนรูปเป็นในเตรต

วิธีการตรวจวัด เก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ

ค.1.10 พินอล (Phenols)

สารกลุ่มพินอลเป็นสารอินทรีย์օร์มาติกที่มีกลุ่ม -OH ติดอยู่ สารในกลุ่มนี้มีการใช้เป็นปริมาณที่สูงมาก เพราะนอกจากจะใช้เป็นสารฟ้อร์โคโย่างแพร่หลายแล้ว ยังเป็นวัตถุดีบและส่วนประกอบที่สำคัญของกระบวนการอุตสาหกรรมหลายๆ อย่างด้วย
วิธีการตรวจวัด เก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ

ค.1.11 ทองแดง นิกเกิล ลังกัสต์ โกรเมียมชนิดເჸັກຫາວາເລັ້ນທີ່ ແລະ ຕ່າງໆ

สารในกลุ่มโลหะหนักเหล่านี้ มีการใช้มากในอุตสาหกรรมหลายๆ อย่าง เมื่อหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม ก็สามารถละลายในตะกอนดินและสัตว์น้ำ ซึ่งเมื่อมนุษย์บริโภcn้ำและสัตว์น้ำที่มีการปนเปื้อนเข้าไป ก็สามารถก่อให้เกิดโรคได้

วิธีการตรวจวัด เก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ

ค.1.12 ไซยาไนດ์ (Cyanide)

ไซยาไนด์เป็นกลุ่มสารเคมีที่มีส่วนประกอบเป็น-CN ไซยาไนด์มีการใช้มากในอุตสาหกรรม หลายๆ ประเภท ยกตัวอย่างเช่นใช้เป็นสารคีเลตในอุตสาหกรรมชุบโลหะเนื่องจากอ่อน CN มีพิษร้ายแรง จึงต้องมีการควบคุมปริมาณไซยาไนด์ในน้ำ

วิธีการตรวจวัด เก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ

ค.1.13 ความชุนหรือความโปร่งแสง

การตรวจวัดความชุนหรือความโปร่งแสง สามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งการตรวจวัดทำได้ 2 วิธี ดังนี้



วิธีที่ 1 การตรวจความชุ่นอย่างง่าย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ได้แก่ แก้วใส

วิธีการตรวจวัด การตรวจสามารถทำได้โดยนำน้ำใส่ในแก้วใส แล้วส่องดูจะเห็นความชุ่นได้อย่างชัดเจน แล้วจดบันทึกความชุ่นตามที่เห็น เช่น ใส ชุ่นเล็กน้อย ชุ่นมาก เป็นต้น

วิธีที่ 2 การตรวจความโปร่งแสง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ได้แก่ Secchi Disc

วิธีการตรวจวัด ทำได้โดยหย่อน Secchi Disc ที่ผูกเชือกและมีน้ำหนักถ่วงลงในน้ำในแนวตั้ง หย่อนลงไปจนกว่าจะมองไม่เห็น จากนั้นอ่านความลึกจาก สัญลักษณ์ ของระยะทางที่ทำไว้ที่เชือก แล้วค่อยๆ ดึง Secchi Disc ขึ้นมา จนมองเห็น Secchi Disc ครั้งแรก และอ่านความลึกจากสัญลักษณ์ ของ ระยะทางที่ทำไว้ที่เชือก นำความลึกที่อ่านได้ทั้ง 2 ครั้งมาเฉลี่ยกัน แล้วบันทึกเป็นค่าความโปร่งแสง

ค.1.14 น้ำมันและไขมันที่ผิวน้ำ

โดยปกติในแหล่งน้ำจะต้องไม่มีน้ำมันลอยอยู่ที่ผิวน้ำ ซึ่งหากมีจะทำให้ออกซิเจนในอากาศละลายลงสู่แหล่งน้ำได้น้อยลง ทำให้แหล่งน้ำเน่าเสีย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ได้แก่ แก้วใส

วิธีการตรวจวัด ทำได้โดยตักน้ำใส่ในแก้วใสแล้วส่องดูกับแสงอาทิตย์ หากมีน้ำมันจะเห็นเงินเหลืองสีรุ้งลอยอยู่บนผิวน้ำจากนั้นบันทึกว่า มีการปนเปื้อนของน้ำมันหรือไม่

ค.1.15 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ

คือ ค่าที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ สำหรับน้ำผิวดินที่มีคุณภาพดีจะมีออกซิเจนละลายอยู่มาก ซึ่งน้ำบริสุทธิ์จะมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำประมาณ 6-7 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนในน้ำนี้ ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมหนึ่งโดยตรง หากแต่บ่งชี้ว่า ควรจะต้องมีการตรวจสอบค่าปีโอดีหรือซีโอดีหรือไม่

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ได้แก่ ชุดวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ

วิธีการตรวจวัด

1. นำขวดบีโอดีพร้อมฝาปิด กลั้วด้วยน้ำตัวอย่างที่จะทำการทดลอง 3 ครั้ง
2. เทน้ำตัวอย่างใส่ขวดบีโอดีอย่างช้าๆ ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ
จนน้ำตัวอย่างล้นออกมานะ ค่อยๆ ปิดฝาแก้ว ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ
ภายในขวด
3. เปิดฝาออกอย่างระวัง เดิมสารละลายแมงกานีสชัลเฟตและสารละลาย
อัลคาไลน์-ไอโอไดด์-เอไซน์ ออย่างละ 5 หยด ปิดฝาอย่างระวังไม่ให้เกิด
ฟองอากาศ
4. ปิดฝาเขย่าให้เข้ากันประมาณ 15-20 ครั้ง จะสังเกตเห็นตะกอนลิน้ำตาล
ที่เกิดขึ้น รอประมาณ 1 นาที หรือจนกว่าตะกอนจะตกมารวมกันอยู่ที่ก้นขวด
5. เปิดฝาออกอย่างระวัง เดิมกรดชัลฟูริกจำนวน 10 หยด ปิดฝาอย่างระวัง
เขย่าจนตะกอนลิน้ำตาลละลายหายไปหมด
6. เปิดฝาขวดออก และเทสารละลายลีฟลีองลงบีกเกอร์จนถึงขีดที่กำหนดไว้
(5 มิลลิลิตร) หลังจากนั้นปิดฝาบีกเกอร์
7. เดิมน้ำแข็ง จำนวน 1 หยดผ่านรูของฝาปิดบีกเกอร์ เขย่าบีกเกอร์เพื่อให้
ละลายอย่างทั่ว กัน จะสังเกตเห็นสารละลายลีฟลีองเปลี่ยนเป็นลิน้ำเงิน
8. ดูดสารละลายมาตรฐานไอกโซชัลเฟต ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศในหลอดดูด
จนถึงระดับ 0.0 ของหลอด (จำนวน 1 มิลลิลิตร)
9. ค่อยๆ หยดสารละลายมาตรฐานไอกโซชัลเฟตทีละหยดลงในบีกเกอร์ ซึ่งเขย่าให้
ผสมกันตลอดเวลาในทุกๆ หยดที่หยดลงไปจนกระทั่งสารละลายลิน้ำเงิน
เปลี่ยนเป็นไม่มีสี
10. อ่านค่าระดับลดลงจากหลอดดูด นำไปหารกับออกจากราคา 1.0 ค่าที่ได้เป็นจำนวน
ของสารละลายมาตรฐานที่ใช้ไป
11. นำค่าที่ได้คูณด้วย 10 จะได้ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในหน่วย
มิลลิกรัมต่อลิตร

ค.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ผู้ทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดภาคสนาม ควรต้องมีการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ถังน้ำผูกเชือก และกระบอกด้ามยาง
2. บีกเกอร์ขนาด 250 มล.
3. เทอร์โมมิเตอร์
4. Secchi Disc
5. กระดาษวัดพีเอช หรือเครื่องวัดพีเอชซึ่งมีการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ
6. ชุดวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ
7. ขวดเก็บตัวอย่างน้ำที่มีความเหมะสม และติดฉลากอย่างชัดเจน
8. สารเคมีสำหรับรักษาสภาพตัวอย่าง
9. ตะกร้าหรือลังที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอุปกรณ์
10. กล้องถ่ายรูป
11. ตามตั้ง



ค.3 การเก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการ

แหล่งน้ำ/รายการวิเคราะห์	วิธีการดำเนินการ
การเก็บตัวอย่างน้ำทั่วไป น้ำผิวน้ำ น้ำธรรมชาติ เช่น น้ำคลอง น้ำแม่น้ำ น้ำทะเล เป็นต้น	ทำการเก็บตัวอย่างน้ำที่มีความลึกจากผิวน้ำประมาณ 30 ซม. โดยจุ่มชุดตัวอย่างลงไปในน้ำลึกจากผิว 30 ซม. จึงเปิดฝาปิดฝาจากอุโมงแล้วปิดฝาให้น้ำไหลเข้าไปจนเต็มชุด ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วยกขึ้นจากผิวน้ำ
การเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อวิเคราะห์ หาค่า DO	จุ่มชุด BOD ที่จะเก็บตัวอย่างลงใต้ผิวน้ำประมาณ 30 ซม. จึงเปิดฝาปิดฝาจากอุโมงให้น้ำไหลเข้าไปจนเต็ม ปิดฝาแล้วยกขึ้น จากผิวน้ำ จากนั้นเติมสารละลายแมงกานีสชัลเฟต 1.5 มล. ลงใต้ผิวน้ำ และเติมสารละลาย Alkaline Iodide Azide 1.5 มล. ลงใต้ผิวน้ำ ปิดฝาและเชื่อมขวดไปมา ปล่อยให้ ตกตะกอนจะได้ชั้นน้ำใส่และชั้นตะกอนแล้วล่งห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์หดตอนทันที
การเก็บตัวอย่างน้ำ สำหรับวิเคราะห์ FOG	เก็บตัวอย่างน้ำใส่ภาชนะแก้วขนาด 1 ลิตร ใส่กรดกำมะถัน เข้มข้น 1+1 ปริมาตร 5 มล. ปิดฝาและเชี่ยวบ่าฯ ให้ผสมกัน แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการวิเคราะห์หันที่
การเก็บตัวอย่างน้ำ สำหรับวิเคราะห์เบคทีเรีย	ควรจะเก็บตัวอย่างน้ำที่ต้องการวิเคราะห์หานามค์ที่เรียกว่า เพื่อจะได้ไม่เกิดการปนเปื้อนแล้วจึงค่อยเก็บตัวอย่างน้ำที่ จะตรวจสอบอีกด้วย ห้ามปิดชุดก่อนที่จะเก็บตัวอย่างน้ำ ในการเก็บตัวอย่างน้ำให้ใช้มือข้างหนึ่งเปิดฝา ในขณะที่มือ อีกข้างหนึ่งจับที่ปลายขวด ห้ามมิให้ลิ้นหนึ่งลิ้นไดลัมพัสฝา และปากขวดไม่ต้องลังขวด และเมื่อปิดฝาให้เหลือที่ว่าง ภายในขวดไว้
การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อ	เมื่อจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อที่ติดสูบน้ำโดยไกหรือ สูบยนต์ก็ตาม ก่อนเก็บควรสูบน้ำที่ค้างอยู่ในห่อสูบออก ทิ้งสักระยะหนึ่งก่อน แล้วจึงเก็บตัวอย่างน้ำที่ต้องการให้น้ำ ออกจากสูบเข้าสู่ชุดเก็บน้ำโดยตรง ถ้าเป็นไปได้ควรลินไฟ ที่ปากสูบด้วย
การเก็บตัวอย่างน้ำจากตันกำเนิด เช่น น้ำตอก แม่น้ำ ลำธาร	วิธีการเก็บโดยจุ่มปากชุดเก็บตัวอย่างน้ำลงใต้น้ำลึกประมาณ 15-30 ซม. แล้วจึงหงายปากชุดขึ้นให้ปากชุดหวนกับ ทิศทางของกระแสน้ำ ถ้าหากไม่มีการไหลของกระแสน้ำ ก็ให้จับขวดไว้ในแนวระดับ

ค.4 การรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ

ตัวอย่างน้ำที่เก็บมาเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ มีบางพารามิเตอร์ที่ต้องวิเคราะห์ในภาคสนาม ได้แก่ pH, temperature, conductivity, DO และ alkalinity เพราะพารามิเตอร์เหล่านี้มีค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ต้องทำการวิเคราะห์ณ จุดเก็บตัวอย่างทันที เพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าของแหล่งน้ำนั้นๆจริง ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆสามารถนำมาทำการวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการได้ โดยการรักษาคุณภาพของน้ำไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ส่วนประกอบของน้ำเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางเคมีและทางกายภาพ เนื่องจากการเติบโตของลิ่มมีชีวิตในน้ำ และมลพิษหลายชนิดที่ไม่คงตัว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การรักษาสภาพตัวอย่างน้ำจะช่วยให้คุณภาพของตัวอย่างน้ำคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยลดหรือหยุดปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิธีการรักษาสภาพตัวอย่างแสดงไว้ใน ตารางที่ 4

พารามิเตอร์	ชนิดภาชนะ	ปริมาตรตัวอย่าง (ml)	การเก็บรักษา	ช่วงระยะเวลา ยอมให้เก็บ
สี	P,G	500	แช่เย็น 4 °ช.	48 ชั่วโมง
พิเศษ	P,G	50	วิเคราะห์ทันที	-
ความชื้น	P,G	100	เก็บในที่มีดี / แช่เย็น 4 °ช.	24 ชั่วโมง
บีโอดี	P,G	1,000	แช่เย็น 4 °ช.	6 ชั่วโมง
น้ำมันและไขมัน	G (ลังด้วย 1 + 1 HNO ₃)	1,000	เติม H ₂ SO ₄ ถึง pH<2 และแช่เย็น 4 °ช.	28 วัน
แอมโมเนีย	P,G	500	เติม H ₂ SO ₄ ถึง pH <2	7 วัน
ไนเตรต	P,G	100	เติม H ₂ SO ₄ ถึง pH <2 และแช่เย็น 4 °ช.	48 ชั่วโมง
โลหะ	P,G	1,000	เติม HNO ₃ ถึง pH <2	6 เดือน
ไซยาโนต์	P,G	1,000	เติม NaOH ถึง pH <2 และแช่เย็น 4 °ช.	24 ชั่วโมง
ฟิโนล	P,G	500	เติม H ₂ SO ₄ ถึง pH<2 และแช่เย็น 4 °ช.	24 ชั่วโมง
Fecal coliform	PP,G (ชาเขียว)	250	แช่เย็น 4 °ช.	24 ชั่วโมง
Total coliform	PP,G (ชาเขียว)	250	แช่เย็น 4 °ช.	24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : P = ขวดพลาสติกชนิด polyethylene หรือเที่ยบเท่า

G = ขวดแก้ว

PP = ขวดพลาสติกชนิด polypropylene หรือเที่ยบเท่า

ค.5 การขนส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ

เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ขณะทำการขนส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างทั้งหมดต้องแซ่เย็นในภาชนะจะเช่นที่เป็นกระติกน้ำแข็งหรือโอม การเติมน้ำแข็งควรใส่ลงในช่องว่างระหว่างขวดเก็บตัวอย่างน้ำในระดับที่เสมอ กับปากขวด เก็บตัวอย่าง ต้องระวังอย่าใส่จนล้นหรือมากเกินไป ระบายน้ำแข็งที่ละลายอยู่ ในกระติกออกเป็นระยะๆ และเติมน้ำแข็งตามที่จำเป็น การเรียงขวดเก็บตัวอย่างลงในกระติกน้ำแข็งต้องเรียงอย่างเป็นระเบียบ ระวังอย่าให้ขาดล้มได้ และทำการขนส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการทันที



๕. การวิเคราะห์ความรุนแรงของตัวชี้วัด

ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดจะสามารถบอกถึงระดับของมลพิษอันเกิดจากตัวชี้วัดนั้นๆ โดยอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ซึ่งการบ่งชี้ผู้กระทำผิด จะเปรียบเทียบสัดส่วนของค่าที่ตรวจสอบได้กับมาตรฐานน้ำผิวดิน ณ จุดเกิดเหตุ สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่มีมาตรฐานน้ำผิวดินรองรับ ก็ให้คำแนะนำและนำเสนอเป็น " ระดับความรุนแรง " โดยอาจจะแบ่งได้อよ่างคร่าวๆ เป็นระดับความรุนแรงระดับ 1 2 และ 3 ดังแสดงในตารางที่ 5 ในหน้า 34 ประเภทอุตสาหกรรมใดที่ตัวชี้วัดตรวจสอบพบระดับความรุนแรงมาก ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ก่อมลพิษ ณ จุดเกิดเหตุ

ตารางที่ 5 การพิจารณาความรุนแรงของตัวชี้วัด

ตัวบ่งชี้	หน่วย	ความรุนแรง			ความรุนแรง ระดับ 2	ความรุนแรง ระดับ 3	การตรวจสอบ
		ระดับ 1	ระดับ 1	ระดับ 1			
สี	-	มลีกรากู	มลีกรากูที่เจน	มลีที่ฟื้งร่องเปียจ	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ	
กลิ่น	-	มีกลิ่น	มีกลิ่นร้าบตาม	มีกลิ่นที่ฟื้งร่องเปียจ	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ	
อุณหภูมิ(Temperature)	°C	สูงกว่าอุณหภูมิปกติ	สูงกว่า 35 ตามอุณหภูมิปกติ	สูงกว่า 40	สูงกว่า 40	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ	
ความเบิ่งกรดและกรด(pH)	-	-	-	< 5 หรือ > 9	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ	
บีโอด(BOD)	มก./ล.	>4	>6	>8	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
แมลงศีรษะกลมโคเคลื่องห้องน้ำ	เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.	>20,000	>40,000	>60,000	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
แมลงศีรษะกลมพหุเซลล์ห้องน้ำ	เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.	>4,000	>6,000	>8,000	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
ไนเตรต(NO ₂) ในน้ำภายในห้องน้ำ	มก./ล.	>5	>7.5	>10	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
แอมโมเนียม(NH ₃) ในน้ำภายในห้องน้ำ	มก./ล.	>0.5	>0.75	>1	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
ฟิโนล(Phenols)	มก./ล.	>0.005	>0.0075	>0.01	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
ทองแดง(Cu)	มก./ล.	>0.1	>0.15	>0.2	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
nickel	มก./ล.	>0.1	>0.15	>0.2	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
สังกะสี(Zn)	มก./ล.	>0.1	>0.15	>0.2	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
โคเดเมียมชนิดเข็มข้าวสาลีและ (Cr Hexavalent)	มก./ล.	>0.05	>0.075	>0.1	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
ตะกั่ว(Pb)	มก./ล.	>0.05	>0.075	>0.1	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ	
ไนโตรไนด์(Cyanide)	มก./ล.	>0.005	>0.0075	>0.01	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ แต่ถ้า ตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการด้วย เพื่อป้องกันการหลอกฐานเพิ่มเติม	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ แต่ถ้า ตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการด้วย เพื่อป้องกันการหลอกฐานเพิ่มเติม	
ความรุนแรงของตัวชี้วัดทางเคมี	-	มีความรุนแรงมากกว่า ปกติอย่างล้าบ้าน อย่างที่ต้อง	-	-	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ แต่ถ้า ตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการด้วย เพื่อป้องกันการหลอกฐานเพิ่มเติม	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ แต่ถ้า ตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการด้วย เพื่อป้องกันการหลอกฐานเพิ่มเติม	
น้ำมันเส้นใยในน้ำ	-	สูงเกินขนาดของรูป ลองยานพิชพา	มีหาก้อนรูปร้อย บันพิพานอย่างร้าบจน	มีหาก้อนรูปร้อย บันพิพานร้าว	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ แต่ถ้า ตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการด้วย เพื่อป้องกันการหลอกฐานเพิ่มเติม	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ แต่ถ้า ตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการด้วย เพื่อป้องกันการหลอกฐานเพิ่มเติม	
ปริมาณออกซิเจนออกไซด์(DO)	มก./ล.	< 2	< 1	< 0.5	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ	วิเคราะห์ ณ จุดกึ่งเหตุ	

จ. เลขหมายโทรศัพท์ติดต่อ



ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมูลพิษทางน้ำ

ตารางที่ 6 หมายเลขอโทรศัพท์ที่สำคัญ

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
① ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมูลพิษ (www.pcd.go.th) กลุ่มห้องปฏิบัติการลิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพ ลิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมูลพิษ (www.pcd.go.th)	0-2298-2216-9 0-2298-2550
② ส่วนมลพิษน้ำ สำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการ มลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www2.diw.go.th/env/admin)	0-2202-4142 0-2202-4171
③ กลุ่มงานเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบ ลิ่งแวดล้อม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบลิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และลิ่งแวดล้อม (www.onep.go.th)	0-2265-6500 ต่อ 6832
④ ศูนย์บริการประชาชน กรมควบคุมมูลพิษ (www.pcd.go.th/info_serv/service.html)	สายด่วน 1650
⑤ ศูนย์บริการประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพลิ่งแวดล้อม (www.deqp.go.th/service)	0-2278-8444
⑥ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และลิ่งแวดล้อม (http://slc.mnre.go.th/MNRE/psos/staticHtml/template59-114.html)	0-2298-5735
⑦ องค์การจัดการน้ำเสีย (www.wma.or.th)	0-2273-8530-39
⑧ สำนักความปลอดภัยและลิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (www.md.go.th)	0-2233-1311-8

ตารางที่ 6 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (ต่อ)

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
① สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ (http://reo01.mnre.go.th)	0-5311-2725-6
② สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง (http://reo02.mnre.go.th)	0-5422-7201, 0-5421-7331
③ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 พิษณุโลก (http://reo03.mnre.go.th)	0-5531-1172
④ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 นครสวรรค์ (http://reo04.mnre.go.th)	0-5629-9373-5
⑤ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 นครปฐม (http://reo05.mnre.go.th)	0-3427-5339-40
⑥ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 นนทบุรี (http://reo06.mnre.go.th)	0-2968-8397-8
⑦ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 สระนุรี (www.enc7.com)	0-3626-6163, 0-3626-7987
⑧ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี (http://reo08.mnre.go.th)	0-3233-7310, 0-3231-5395-6
⑨ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 อุดรธานี (http://reo09.mnre.go.th)	0-4221- 2613-4
⑩ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น (http://reo10.mnre.go.th)	0-4324-6772, 0-4324-6773
⑪ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 นครราชสีมา (http://reo11.mnre.go.th)	0-4425-1986, 0-4424-2818
⑫ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 อุบลราชธานี (http://reo12.mnre.go.th)	0-4528-5071, 0-4528-5073
⑬ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 ชลบุรี (http://reo13.mnre.go.th)	0-3828-2381-3, 0-3827-6909
⑭ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 14 ศรีราชา (http://reo14.mnre.go.th)	0-7722- 3105, 0-7727-2789
⑮ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 ภูเก็ต (http://reo15.mnre.go.th)	0-7621-9329, 0-7621- 9415
⑯ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 สงขลา (http://reo16.mnre.go.th)	0-7431-1882, 0-7432-4713

๑. การรวมลักษณะ และกระบวนการผลิต



ของอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางบ้ำ

ในหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำถึงลักษณะ กระบวนการผลิตและแหล่งกำเนิดมลพิษของอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางบ้ำ โดยอุตสาหกรรมที่คัดเลือกมาล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเกิดน้ำเสียในกระบวนการผลิต หรือมีวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่อาจร้าวไหลลงสู่แหล่งน้ำได้โดยง่าย อย่างไรก็ได้ เนื่องจากการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปอย่างกว้างๆ และในอุตสาหกรรมการผลิตหนึ่งๆ ก็สามารถมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันออกไปได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ดำเนินการตรวจสอบจึงควรต้องให้ความสนใจ และศึกษาล่วงหน้าถึงกระบวนการผลิตจากเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะได้ดูระบบการผลิตจริงๆ หนังสือที่อาจใช้ค้นคว้าถึงกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีดังนี้มีรายเล่ม อาทิ เช่น

" Shreve's Chemical Process Industries เขียนโดย G.T Austin 1987

สำนักพิมพ์ McGraw Hill Book

" Chemical and Process Technology Encyclopedia เขียนโดย D.M Considine 1974 สำนักพิมพ์ McGraw Hill Book



ประเภทที่ 9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช


โรงงานประเภทนี้ประกอบกิจการลี ฟด ขัดข้าว ปอกหัวพืช บ่น บดเมล็ดพืช ทำเบี้ง ผสมเบี้งหรือเมล็ดพืช ไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตมาก เช่น อุตสาหกรรมอื่นๆ อาจมีเพียงสารฟอกขาวในกระบวนการผลิตเบี้ง ซึ่งนิยมใช้ชัลเฟอร์ ไดออกไซด์ น้ำเสียที่เกิดขึ้นมาจากการล้างวัตถุดิบและขันตอนการลัดแห้งของ การผลิตเบี้ง ซึ่งเจือปนด้วยสารอินทรีย์ในรูปปีโอดีและซีโอดีเป็นส่วนใหญ่ และจะพบสารประกอบในไตรเจนด้วย



รูปที่ 6 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 9 การผลิตมันเม็ด

ประเภทที่ 10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแบ็ง


โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแบ็ง ได้แก่ อุตสาหกรรมขันมบัง ขนมอบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารจากแบ็ง แบ็งซึ่งเป็นวัตถุดินหลักจะปนอุดมกับน้ำเลี้ย พร้อมกับสารปรุงแต่งสี กลิ่น รส และส่วนผสมอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต จึงทำให้มีค่าโปรตีนและซีโอดีสูง และจะพบสารประกอบในโตรเรนด้วย



รูปที่ 7 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 10 การผลิตวุ้นเส้น

ประเภทที่ 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล ซึ่งทำจากอ้อย มีชื่อ หอย้าหวาน หรือพิชอ่นที่ให้ความหวาน

ลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การทำน้ำเชื่อม น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลก้อนและน้ำตาลผง วัตถุดิบจะถูกนำมาล้าง เแล้วตัดหรือสับ ก่อนถูกคั้นเอาน้ำหวานออก ทำให้ใส ต้ม จนได้น้ำเชื่อมเพื่อผลิตน้ำตาล น้ำเลี้ยจาระบวนการผลิตมาจากการน้ำล้างวัตถุดิบ น้ำล้างหม้อเดียว และน้ำหล่อเย็น ซึ่งมีเศษหรือกากตะกอนของวัตถุดิบและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบ สามารถวัดได้ในรูป ของบีโอดีและซีโอดี



รูปที่ 8 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 11 การผลิตน้ำตาลทราย

ประเภทที่ 15 โรงพยาบาลกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์


ลักษณะของอุตสาหกรรมประมงนี้ ได้แก่ การทำอาหารผสม หรือ อาหารสำเร็จรูป โดยวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ จะเป็นสูตรของแต่ละโรงงาน แต่กระบวนการผลิตหลัก ประกอบด้วย การบ่นหรือบดพืช เมล็ดพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนลตัว เปเลือกหอย สำหรับทำหรือผสมทำอาหารสัตว์ น้ำเสียที่เกิดขึ้นมาจากการน้ำที่ใช้ล้างระบบ ซึ่งจะมีเศษผงของวัตถุดิบและวิตามิน เกลือแร่ และสารเร่งผสมที่เกิดจากการผลิต เจือปนในรูปของบีโอดี ซีโอดี และสารประกอบในไตรเจน



รูปที่ 9 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 15 การผลิตอาหารสัตว์

ประเภทที่ 16 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา

อุตสาหกรรมต้ม กลั่น สุรา จะใช้แหล่งน้ำติดเช่น ข้าว ข้าวโพด องุ่น และผลไม้อ讶งอื่นมาหมักกับยีสต์ หรือที่เรียกว่า สาหร่าย จันไดอ่อนอ่อนหรือแอลกอฮอล์ 14% และกากาช จากนั้นนำไปต้ม กลั่น เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของระดับแอลกอฮอล์ และมีการเติมสารป้องกันเพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อม น้ำเสียอุตสาหกรรมประเภทนี้มีสารอินทรีย์จากตุ่นและผลิตผลจากการหมักปนเปื้อนสูง



รูปที่ 10 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 16 การผลิตสุราขาวและสุราผลสม

ประเภทที่ 22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้วย หรือเล้นไยซึ่งมีไขทิน (Asbestos) อย่างได้อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

ลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะประกอบด้วย การหมักคาร์บอนิช สารหวี วีด ปั๊น เออม ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ การทอ การเตรียมเส้น ด้วยยีน การฟอกย้อมสี การพิมพ์ การแต่งสำเร็จ เส้นด้ายหรือสิ่งทอ กระบวนการผลิต มีการใช้น้ำ และสารเคมีในปริมาณสูง อาทิ เช่น สีย้อม สารช่วย ย้อมและสารปรับปรุง คุณสมบัติสิ่งทอ น้ำเลี้ยที่เกิดขึ้น จะมีเศษเส้นใย สิ่งสกปรก สารเคมีที่ใช้ สี รวมถึง สารอินทรีย์และอนินทรีย์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบ ลักษณะที่สำคัญของน้ำเลี้ยประเภทนี้ ได้แก่ พีเอช ของแข็งละลายน้ำ ของแข็งแขวนลอย สี พอร์มัลเดไฮด์ บีโอดี และซีโอดี



รูปที่ 11 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ประเภทที่ 22 การผลิตโพลีเอสเตอร์

ประเภทที่ 38 โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษ


อุตสาหกรรมประเภทนี้ เป็นการทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น การทำกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากการนำไม้ไปทำเยื่อเพื่อให้ได้เส้นใยออกมา แล้วนำเยื่อที่ได้ไปผสมกับสารเติมแต่ง เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ แล้วจึงนำไปทำเป็นแผ่นด้วยเครื่องจักร อุตสาหกรรมกระดาษก่อให้เกิดน้ำเสียที่มีปริมาณสารอินทรีย์ ในໂຕຣເຈນ ພອສົມບັດ ສິ້ງເກີດຂຶ້ນຈາກເສັ້ນໃຍວັດຖຸດິນ ສາຮປະກອນທີ່ມີສີ ສາຮແຂວນລອຍ ແລ້ວອິນທຽຍ ແລະສາຮທີ່ເປັນພິຍ



รูปที่ 12 การผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 38 การผลิตเยื่อกระดาษ

ประเภทที่ 42 โรงงานประulkon กิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมีไข่น้ำ


การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี รวมถึงการเก็บรักษา ลำเลียง แยกคัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตมักปนเปื้อนด้วยสารตั้งต้น ตัวทำละลาย สารเร่งปฏิกิริยา และสารผลิตภัณฑ์ สำหรับขั้นตอนในการเก็บรักษา ลำเลียง แยกคัดเลือก และบรรจุ ก็อาจเกิดการร้าวไหลของสารผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และคุณภาพลิ้งแวดล้อมได้เช่นกัน



รูปที่ 13 การผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 42 การผลิตกรดกำมะถัน

ประเพณีที่ 52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างได้อย่างหนึ่ง


อุตสาหกรรมประเพณีนี้ หมายถึง การทำยางแผ่นในขั้นตอนน้ำยางธรรมชาติ การหัน ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทำในสวนยางหรือป่า การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางในรูปแบบ อื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ และอื่นๆ นอกจากการผลิต ซ้อม ทดลอง หรือทดลองอย่างนอกยางในสำหรับพากะ วิธีการผลิตจะนำน้ำยางสดมาเติมสารเคมี เช่น กรดชัลฟูริก แอมโมเนียม เพื่อปรับสภาพและปรุงแต่งคุณสมบัติน้ำยางให้เหมาะสม ก่อนนำไปตัด รีด หรือเข้าสู่กระบวนการผลิตอื่นๆ น้ำเลี้ยง จึงมีสภาพเป็นกรดและมีกลิ่น ออกจากน้ำ ยังมีลักษณะที่ลำคัญ คือ ค่าพีเอช ของเข็งละลายน้ำ ชัลไฟฟ์ บีโอดี ซีโอดี และสารประกอบในโทรศัพท์



รูปที่ 15 การผลิตของอุตสาหกรรมประเพณีที่ 52 การผลิตน้ำยางขั้นและยางแผ่น

ประเภทที่ 92 โรงพยาบาล


อุดสาหกรรมห้องเย็น หรือแปรรูปสัตว์น้ำ เริ่มตั้งแต่การคัดแยกชิ้นส่วนของวัตถุดิบ การล้างทำความสะอาด บางครั้งมีการเติมสารป้องกันแมลง เช่น สี เครื่องป้องกัน ก่อนแพะแข็งเพื่อการเก็บรักษา นำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาจากขั้นตอนการล้าง ซึ่งมีการปนเปื้อนด้วยเศษชิ้นส่วนของวัตถุดิบ ซึ่งลักษณะน้ำเสีย / น้ำทิ้งจะพบบีโอดี ที่เคลื่อน ในต่อตัว และของแข็งละลายน้ำ



รูปที่ 16 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 92 โรงงานห้องเย็น

ประเภทที่ 100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตอบแทน หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต

ลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การทา พ่น เคลือบสี เชลล์ก แล็ปเกอร์ หรือน้ำมันเคลือบเงาอื่น การลงรักหรือประดับตกแต่งด้วยแก้ว กระเจ้า มุก ทอง หรืออัญมณี การขัด การชุบเคลือบพิว (Plating, Anoizing) การอบชุบด้วยความร้อน น้ำเสียส่วนใหญ่ เกิดจากการล้างทำความสะอาดชิ้นงานจากการชุบเคลือบพิว โดยมักมีโลหะหนักปนเปื้อน เช่น ทองแดง nickel โคโรเนียม สังกะสี และไซยาไนด์ และมีค่าพีเอชต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับชนิดของการชุบ



รูปที่ 17 การผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 100 การชุบโคโรเนียม

ประเภทที่ 101 โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม
(Central Waste Treatment Plant)

โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม หรือโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม จะรับน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งจะเป็นด้วยสารอินทรีย์ และในโตรเจนเป็นส่วนใหญ่ มาทำการบำบัดเพื่อให้ได้คุณภาพผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่ราชการกำหนด น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานประเภทนี้ จึงมีเพียงต้นน้ำใช้จากห้องน้ำ ห้องล้วง น้ำจากการทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย และที่สำคัญ คือ การร่วงไอลของน้ำเสียที่ยังไม่ได้รับการบำบัด สารเคมีที่ใช้ลักษณะที่สำคัญโดยทั่วไปของน้ำเสีย ได้แก่ บีโอดี ซีโอดี และทีเคเอ็น

น้ำทิ้งเข้า BOD 5,000 mg/l

Anaerobic Pond

↓ BOD 2,500 mg/l

Facultative Pond

↓ BOD 1,250 mg/l

Aerated Lagoon

↓ BOD 312.50 mg/l

Oxidation Pond 1

↓ BOD 125 mg/l

Oxidation Pond 2

↓ BOD 62.5 mg/l

Oxidation Pond 3

↓ BOD 34.375 mg/l

Oxidation Pond 4

↓ BOD 20.6250 mg/l

น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำ

ประสิทธิภาพประเมินไว้ 50%

ประสิทธิภาพประเมินไว้ 50%

ประสิทธิภาพประเมินไว้ 60%

ประสิทธิภาพประเมินไว้ 50%

ประสิทธิภาพประเมินไว้ 45%

ประสิทธิภาพประเมินไว้ 40%

รูปที่ 18 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ 101 ระบบบำบัดน้ำเสีย

ເປ.ມາຕຣຈ້ານຕ່າງໆ



ຊ.1 ດໍາມາຕຣຈ້ານນ້ຳທີ່ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມແລະນິຄມອຸດສາຫກຮຽມ

ພາຣາມີເຕືອນ	ດໍາມາຕຣຈ້ານ	ວິທີເຄະຫຼາດ
1. ດໍາມາຕຣຈ້ານເປົ້າໃຫຍ່ (pH value)	5.5 - 9.0	pH Meter
2. ດໍາທີ່ເອສ (TDS ທີ່ວິທີ Total Dissolved Solids)	ໄມ່ເກີນ 3,000 ມກ./ລ. ທີ່ວິທີຈະແດກຕ່າງແລ້ວແຕ່ປະເທດຂອງແຫ່ງຮອງຮັບນ້ຳທີ່ທີ່ວິທີປະເທດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມຕາມທີ່ຄະນະການການຄວນຄຸມມລືພຶ່ນເທັນສມຄວນແດ່ໄມ່ເກີນ 5,000 ມກ./ລ. ນ້ຳທີ່ຈະຮະນາຍລົງແຫ່ງຮັບນ້ຳທີ່ວິທີ (Salinity) ເກີນ 2,000 ມກ./ລ. ທີ່ວິທີລູກສູ່ທະລ ດໍາທີ່ເອສໃນນ້ຳທີ່ຈະມີຄໍານາກວ່າດໍາທີ່ເອສທີ່ມີອູ້ໃນແຫ່ງຮັບນ້ຳກ່ອຍທີ່ອັນຫາທະເລີດໄມ່ເກີນ 5,000 ມກ./ລ.	ຮະເຫັນແຫ້ງທີ່ອຸນຫຼຸມ 103-105 °C ເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ
3. ສາຮແຂວນລອຍ (Suspended Solids)	ໄມ່ເກີນ 50 ມກ./ລ. ທີ່ວິທີຈະແດກຕ່າງ ແລ້ວແຕ່ປະເທດຂອງແຫ່ງຮອງຮັບນ້ຳທີ່ທີ່ວິທີປະເທດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມທີ່ວິທີປະເທດຂອງຮະບນນຳບັດນ້ຳເສີຍຕາມທີ່ຄະນະການການຄວນຄຸມມລືພຶ່ນເທັນສມຄວນແດ່ໄມ່ເກີນ 150 ມກ./ລ.	ກຮອງພານກະດາຍ ກຮອງໄຢແກ້ (Glass Fiber Filter Disc)
4. ອຸນຫຼຸມ (Temperature)	ໄມ່ເກີນ 40°C	ເຄື່ອງວັດອຸນຫຼຸມ ວິຊານະທຳການເກີນຕ້ອງຍ່ານ້ຳ
5. ສີທີ່ອົກລື້ນ	ໄມ່ເກີນທີ່ເປີງຮັງເບີຈ	ໄມ້ໄດ້ກຳຫັດ
6. ຂ້າລັຟິດ (Sulfide as H ₂ S)	ໄມ່ເກີນ 1.0 ມກ./ລ.	Titrate
7. ໄນຍາໄນດ໌ (Cyanide as HCN)	ໄມ່ເກີນ 0.2 ມກ./ລ.	ກລື່ນແລະຕາມດ້ວຍວິສີ Pyridine Barbituric Acid
8. ນ້ຳມັນແລະໄຂມັນ (Fat, Oil and Grease)	ໄມ່ເກີນ 5.0 ມກ./ລ. ທີ່ວິທີຈະແດກຕ່າງ ແລ້ວແຕ່ປະເທດຂອງແຫ່ງຮອງຮັບນ້ຳທີ່ທີ່ວິທີປະເທດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມຕາມທີ່ຄະນະການການຄວນຄຸມມລືພຶ່ນເທັນສມຄວນແດ່ໄມ່ເກີນ 15 ມກ./ລ.	ສັກັດດ້ວຍຕ້າວທຳລະລາຍ ແລ້ວແກ່ທານ້າຫັກຂອງນ້ຳແລະໄຂມັນ
9. ພອ່ມາລົດໄຟດ໌ (Formaldehyde)	ໄມ່ເກີນ 1.0 ມກ./ລ.	Spectrophotometry
10. ສາຮປະກອບພື້ນອົດ (Phenols)	ໄມ່ເກີນ 1.0 ມກ./ລ.	ກລື່ນແລະຕາມດ້ວຍວິສີ 4 - Aminoantipyrine
11. ດລອຽນອືສະຮະ (Free Chlorine)	ໄມ່ເກີນ 1.0 ມກ./ລ.	Iodometric Method
12. ສາຮທີ່ເນັ້ນອັນກັນທີ່ວິທີ ກຳຈັດຄັ້ງປິພທີ່ວິທີສັດວິດ (Pesticides)	ຕ້ອງຕຽບໄມ່ພບຕາມວິທີຕຽບສອບທີ່ກຳຫັດ	Gas-Chromatography
13. ດໍາບັນໄອົດ (Biochemical Oxygen Demand : BOD)	ໄມ່ເກີນ 20 ມກ./ລ. ທີ່ວິທີຈະແດກຕ່າງ ແລ້ວແຕ່ປະເທດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ	Azide Modification ທີ່ອຸນຫຼຸມ 20 °C ເປັນເວລາ 5 ວັນ

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			วิธีวิเคราะห์
14. ค่าทีเคอีน (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งร่องรับน้ำทึ้งหรือประเภทของโรงงาน อุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมูลพิษ เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 200 มก./ล.			Kjeldahl Method
15. ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD)	ไม่เกิน 120 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งร่องรับน้ำทึ้งหรือประเภทของโรงงาน อุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมูลพิษ เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 400 มก./ล.			Potassium Dichromate Digestion
16. โลหะหนัก(Heavy Metals)				
1. สังกะสี (Zn)	ไม่เกิน	5.0	มก./ล.	Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Direct Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plasma : ICP
2. โครเมียมชนิดเข็มชา วาเลนท์ (Hexavalent Chromium)	ไม่เกิน	0.25	มก./ล.	
3. โครเมียมชนิดไดรัวเลนท์ (Trivalent Chromium)	ไม่เกิน	0.75	มก./ล.	
4. ทองแดง (Cu)	ไม่เกิน	2.0	มก./ล.	
5. แคนดิเมียม (Cd)	ไม่เกิน	0.03	มก./ล.	
6. แบนเรียม (Ba)	ไม่เกิน	1.0	มก./ล.	
7. ตะกั่ว (Pb)	ไม่เกิน	0.2	มก./ล.	
8. nickel (Ni)	ไม่เกิน	1.0	มก./ล.	
9. แมงกานีส (Mn)	ไม่เกิน	5.0	มก./ล.	
10. อาร์เซนิก (As)	ไม่เกิน	0.25	มก./ล.	
11. เชเลเนียม (Se)	ไม่เกิน	0.02	มก./ล.	
12. ปรอท (Hg)	ไม่เกิน	0.005	มก./ล.	

แหล่งที่มาของข้อมูล : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) วันที่ 3 มกราคม 2539
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงาน อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

ดีพินพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 (ภาคผนวก จ)

ช.2 มาตรฐานและวิธีการตรวจสอยคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ก) มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ลำดับ	คุณภาพน้ำ	ค่าทางสถิติ	หน่วย	เกณฑ์กำหนดสูงสุด ^{2/} ตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำ ^{1/} ตามการใช้ประโยชน์ ^{1/}				
				ประเภท1 มี	ประเภท2 มี ¹	ประเภท3 มี ¹	ประเภท4 มี ¹	ประเภท5 -
1	ลักษณะ (Colour, Odour and Test)		-					
2	อุณหภูมิ (Temperature)		°ซี	มี	มี ¹	มี ¹	มี ¹	-
3	ความเป็นกรดและด่าง (pH)		-	มี	5.0-9.0	5.0-9.0	5.0-9.0	-
4	ออกซิเจนละลายน (DO) ^{3/}	P20	มก./ล.(mg/l)	มี	6.0	4.0	2.0	-
5	บีโอดี (BOD)	P80	มก./ล.(mg/l)	มี	1.5	2.0	4.0	-
6	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด	P80	ເອັມ.ພີ.ເວັນ / 100มล. (MPN/100 ml)	มี	5,000	20,000	-	-
7	แบคทีเรียกลุ่มพีคอล โคลิฟอร์ม	P80	ເອັມ.ພີ.ເວັນ / 100 มล. (MPN/100 ml)	มี	1,000	4,000	-	-
8	ไนเตรต (NO_3^-) ในหน่วยในโทรเจน		มก./ล.	มี	1,000	4,000	-	-
9	แอมโมเนียม (NH_3) ในหน่วยในโทรเจน		มก./ล.	มี	5.0	5.0	5.0	-
10	ฟีโนอล (Phenols)		มก./ล.	มี	0.005	0.005	0.005	-
11	ทองแดง (Cu)		มก./ล.	มี	0.1	0.1	0.1	-
12	นิกเกิล		มก./ล.	มี	0.1	0.1	0.1	-
13	แมงกานีส (Mn)		มก./ล.	มี	1.0	1.0	1.0	-
14	สังกะสี (Zn)		มก./ล.	มี	1.0	1.0	1.0	-
15	แคนเดเมียม (Cd)		มก./ล.	มี	0.005*	0.005*	0.005*	-
					0.05**	0.05**	0.05**	-

ก) มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำพิวติน (ต่อ)

ลำดับ	คุณภาพน้ำ	ค่าทาง สถิติ	หน่วย	เกณฑ์กำหนดสูงสุด ^{2/} ตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำ ตามการใช้ประโยชน์ ^{1/}				
				ประเภท1	ประเภท2	ประเภท3	ประเภท4	ประเภท5
16	โครเมียมชนิดเอ็กซ่า วาเลนท์(Cr Hexavalent)		มก./ล.	บี	0.05	0.05	0.05	-
17	ตะกั่ว (Pb)		มก./ล.	บี	0.05	0.05	0.05	-
18	ปรอทั้งหมด(Total Hg)		มก./ล.	บี	0.002	0.002	0.002	-
19	สารทั้ง (As)		มก./ล.	บี	0.01	0.01	0.01	-
20	ไซยาไนด์ (Cyanide)		มก./ล.	บี	0.005	0.005	0.005	-
21	กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) - คารังสีแอลfa (Alpha) - คารังสีเบต้า(Beta)		เบคเคอร์เรล/ล.	บี	0.1	0.1	0.1	-
22	สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides)		มก./ล.	บี	0.05	0.05	0.05	-
23	ดีดีที (DDT)		ไมโครกรัม/ล.	บี	1.0	1.0	1.0	-
24	บีเอชซีชนิดแอลfa (Alpha-BHC)		ไมโครกรัม/ล.	บี	0.02	0.02	0.02	-
25	ดิลดริน (Dieldrin)		ไมโครกรัม/ล.	บี	0.2	0.2	0.2	-
26	อัลดริน (Aldrin)		ไมโครกรัม/ล.	บี	0.1	0.1	0.1	-
27	ไฮปตากลอร์และไฮปตา คลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlor & Heptachlor epoxide)		ไมโครกรัม/ล.	บี	0.2	0.2	0.2	-
28	เอนดริน (Endrin)		ไมโครกรัม/ล.	บี	ไม่สามารถตรวจพบได้ ตามวิธีการตรวจสอบที่กำหนด			-

หมายเหตุ

1/ การเม่งประเกทเหลงน้ำผิวน

ประเกทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพดามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทึ้ง จากกิจกรรมทุกประเกท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

- (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฟื้นฟูโดยตามปกติก่อน
- (2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของลั่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
- (3) การอนุรักษ์ระบบเควซองแหล่งน้ำ

ประเกทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทึ้งจากกิจกรรมบางประเกทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

- (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฟื้นฟูโดยตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ไปก่อน
- (2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
- (3) การประมง
- (4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

ประเกทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทึ้งจากกิจกรรมบางประเกท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

- (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฟื้นฟูโดยตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ไปก่อน
- (2) การเกษตร

ประเกทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทึ้งจากกิจกรรมบางประเกท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

- (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฟื้นฟูโดยตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศก ก่อน
- (2) การอุดสหกรรม

ประเกทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทึ้งจากกิจกรรมบางประเกท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคุณนาคม

2/ กำหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ำประเกทที่ 2-4 สำหรับแหล่งน้ำประเกทที่ 1 ให้เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำประเกทที่ 5 ไม่กำหนดค่า

3/ ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ำสุด

ม^1	เป็นไปตามธรรมชาติ
ม	อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
$*$	น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
$**$	น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
$^\circ\text{ช}$	องศาเซลเซียส
P20	ค่าเบอร์เช่นไทร์ที่ 20 จากจำนวนตัวอย่างน้ำทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
P80	ค่าเบอร์เช่นไทร์ที่ 80 จากจำนวนตัวอย่างน้ำทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
mg./l.	มิลลิกรัมต่อลิตร
ml.	มิลลิลิตร
MPN	เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number

ช) วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

คุณภาพน้ำ	วิธีการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีกรรมการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย : Standard Methods For Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA และ WPCF รวมกันกำหนด
1. อุณหภูมิ (Temperature)	เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)
2. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	วัดขณะทำการเก็บตัวอย่าง เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) ตามวิธีทางค่าแบบ Electrometric
3. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	Azide Modification
4. บีโอด (BOD)	Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วันติดต่อกัน
5. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มพิโคลิฟอร์ม (Faecal Coliform Bacteria)	Multiple Tube Fermentation Technique
6. ไนเตรตในโดยเฉลี่ย (NO ₃ -N)	Cadmium Reduction
7. แอมโมเนียม-ในโดยเฉลี่ย (NH ₃ -N)	Distillation Nesslerization
8. พิโนล (Phenols)	Distillation, 4-Aminoantipyrine
9. สารทราย (As)	Atomic Absorption-Gaseous Hydride
10. ไซยาไนด์ (Cyanide)	Pyrindine-Barbituric Acid
11. ทองแดง (Cu)	Atomic Absorption-Direct Aspiration
12. nickel (Ni)	Atomic Absorption-Direct Aspiration
13. แมงกานีส (Mn)	Atomic Absorption-Direct Aspiration
14. สังกะสี (Zn)	Atomic Absorption-Direct Aspiration
15. แคดเมียม (Cd)	Atomic Absorption-Direct Aspiration
16. โครเมียมชนิดเชือกชาวาราเล้นท์ (Cr Hexavalent)	Atomic Absorption-Direct Aspiration
17. ตะกั่ว (Pb)	Atomic Absorption-Direct Aspiration
18. ปรอททั้งหมด (Total Hg)	Atomic Absorption-Cold Vapour Technique
19. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)	Low Background Proportional Counter
20. สารฆ่าศัตรูพืชและสารชีวนิคที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides)	Gas-Chromatography
21. ดีดีที (DDT)	Gas-Chromatography
22. บีโอดซีซินดี้แอลฟ่า (Alpha-BHC)	Gas-Chromatography
23. ดิลدرิน (Dieldrin)	Gas-Chromatography
24. อัลดริน (Aldrin)	Gas-Chromatography
25. เอนดริน (Endrin)	Gas-Chromatography
26. เฮปตัคโลร์อีป็อกไซด์ (Heptachlor epoxide)	Gas-Chromatography

ข.๓ ดัชนีสำหรับประเมินคุณภาพของอุตสาหกรรมที่ออกให้กิจการเสีย

ข.๔ ประเภท	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	วัสดุที่มีหรือผลิตผล ขึ้นอย่างร้ายแรง	รายการวัดรวมที่มีเป็นปัจจัย*	สารเคมีและมลพิษอื่นๆ ซึ่งอาจมีอยู่บ้าง**
น้ำเสียเกษตรกรรม	(1) การเพาะปลูก (2) การเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากทางสัตว์ทุกประเภท	น้ำเสียและอาหารแมลง น้ำเสียส่วนตัวและเชื้อรา	TKN, TP, SS, Pesticides Salinity, Odor, BOD, COD	Total Coliform, Fecal Coliform
น้ำเสียชุมชนไม่ถูกนำไปใช้โดยผลิตภัณฑ์อาหารของมนุษย์เพล้น ศตวรรษนานาภรรยาติ แต่ฟื้นฟูและรักษาภาระทางสังคม	อย่างต่อเนื่อง			
2 โรงงานน้ำรักษากุญแจการเตี่ยวกันเพลิงและการดับเพลิง	อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตั้งต่อไปนี้			
(9) การอ่อน ลัง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพ ของผลิตผลเกษตรกรรม			TDS, BOD, COD	
(10) การอ่อนหักผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีน้ำเย็นสี			TDS, BOD, COD	
4 โรงงานน้ำรักษากุญแจการเตี่ยวกันเพลิง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตั้งต่อไปนี้	(1) การเผาล็อต (2) การเผาไหม้เนื้อสัตว์ โดยวิธีน้ำ ร่มควัน ใส่กลิ้ง ดอน ตามแหง หรือทำให้เยื่อแก้วเผงโดยสัมภพสัน หรือไฟฟ้าเท่านั้น (3) การเผาผลิตภัณฑ์อาหารล้วนๆจากเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ พับสัตว์ หรือสร้างร่องจากการไข้สัตว์ หรือกระบวนการ	น้ำเสียและเชื้อรา เกลือและเคมีน้ำ	Odor, Oil and Grease, TKN, BOD, COD Odor, Oil and Grease, TKN, BOD, COD	Total Coliform, Fecal Coliform

หมายเลข	ประเภทหัวอุปกรณ์ของโรงงาน	วัตถุที่มีหรือผลผลิต	รายการวิเคราะห์ที่มีภัยพิษ*	สารเคมีและมลพิษอื่นๆ*
๔	(4) การสกัดน้ำมันหรืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ทางจราจร หรือการทำน้ำมันหรือไขมันเปลี่ยนอุปกรณ์ทางจราจร สัตวานิรสุทธิ์ (5) กรรมวิธีอัลตราซาวด์หรืออุปกรณ์ที่มีส่วนตัว หรือผลิตภัณฑ์ สั่นรุ้งจากน้ำเสียสัตวารีโภมน้ำเสีย ในภาคใต้ ผู้ใดและ/or กิจการใดได้	เครื่องจักรรับน้ำเสีย เครื่องแยกและน้ำเสีย	Odor, Oil and Grease, TKN, BOD, COD	Odor, Oil and Grease, TKN, BOD, COD
5	(6) การล้าง ทำความสะอาด และ ดูด ห้องประปาสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ 5 โรงบำบัดน้ำเสียกิจกรรมที่ขึ้นในหมู่บ้าน อย่างน้อยห้องละอย่างตั้งต่อไปนี้ (1) การกำจัดสัดฟัน น้ำซื้อ หรือเศษฟัน โดยวิธีการดิบ วิธีการหัน เช่น การพอกสูงไว้ “ หรือลดลงไว้เล็ก	เครื่องจักรรับน้ำเสีย เครื่องแยกและน้ำเสีย	Odor, Oil and Grease, TKN, BOD, COD	Odor and Grease, TKN, BOD, COD
	(2) การกำจัดสัดฟันผ่านผิดและน้ำเสีย (3) การกำจัดน้ำ น้ำเสียง หรือน้ำระไบ (4) การทำครีมจากน้ำนม (5) การทำเนยเหลวหรือเนย (6) การทำน้ำเบร์ยายหรือน้ำพาราเซ็มอล	น้ำ	น้ำ	น้ำ

หมายเลข	ประเภทการรีไซค์น้ำของโรงเรือน	วัสดุที่นำไปผลิตผล	รายการวิเคราะห์ที่มักเป็นปัญหา*	สารเคมีและมลพิษอื่นๆ**
6	โรงเรือนประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ อามากัดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้ (1) การทําอาหารจราจรสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ไม่สะอาดมากตามมาตรฐาน (2) กรณีของสัตว์น้ำ โดยปริศนา รวมทั้ง ใส่เสือด օอง ตาไก่แห้ง หรือทำไฟเบอร์เจลโดยไม่พิมพ์ หรือหือดแห้ง (3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ พืชหรือแมลง มีสัตว์น้ำ (4) การลักกัดน้ำเพื่อข้อมูลที่เป็นอาหารจราจรสัตว์น้ำ หรือการทำน้ำหนึ่งหรือขามัน ที่เป็นอาหารจราจรสัตว์น้ำให้สุกหรือสุกครึ้ง (5) การล้างชานาฬิก แกะ ต้ม ผึ้ง หอย หรือผลิตภัณฑ์	เศษเนื้อและเศษอาหาร เกร็งและเศษไข่ เศษเนื้อและเศษอาหาร เศษเนื้อและเศษไข่มัน	TDS, Odor, Oil and Grease, TKN, BOD, COD TDS, Odor, Oil and Grease, TKN, BOD, COD	Total Coliform, Fecal Coliform Total Coliform, Fecal Coliform Total Coliform, Fecal Coliform Total Coliform, Fecal Coliform Total Coliform, Fecal Coliform
7	โรงเรือนประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมัน ยากพิเศษหรือสัตว์ หรือข้อมูลจากสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกลาโหมยัง ดังต่อไปนี้ (1) การลักกัดน้ำมันจากพืชหรือสัตว์หรือไม้ในจราจรสัตว์ (4) การทําน้ำมันจากพืช หรือสัตว์หรือไม้จากสัตว์สัตว์วิ่ง หรือสัตว์วิ่ง (5) การทำน้ำมันพืช ครีมเทียมหรือแม่น้ำน้ำสมสีฟ้ารุ่งอรุณ	น้ำมันและไขมัน น้ำมันและไขมัน น้ำมันและไขมัน	BOD, COD, Oil and Grease BOD, COD, Oil and Grease BOD, COD, Oil and Grease	

หมายเลข	ประเภทการรักษาพิเศษของงาน	วัตถุดับ灭หรือผลิตผล	รายการวิเคราะห์ที่มีเป็นปัจจัย*	สารเคมีและมลพิษอื่นๆ ซึ่งอาจก่อปัญหา**
8	โรงงานประคบกิจการเกี่ยวกับสัก พิช หรือผลิตภัณฑ์โดยที่อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (1) การรักษาพาราฟินเดริ่งต์เมจิกพัค พิชหรือผลิตภัณฑ์ในกระบวนการที่ผู้ผลิต เกลาเวอร์จิโน้ก้าและอาหารเชิงเคมีได้ (2) การถอนพัค พิช หรือผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการน้ำตาลแห้ง เครปปิ้กแกะเปลือก	TDS, BOD, COD pH, TDS, BOD, COD	Salinity	สารเคมีและมลพิษอื่นๆ ซึ่งอาจก่อปัญหา***
9	โรงงานประคบกิจการเกี่ยวกับ เนล็อกพิช หรือหัวพิช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (2) การทำแป้ง (4) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากไม้สักพิชหรือหัวพิช	แป้ง เครปปิ้กแล้ว เมล็ดพิช แป้ง เครปปิ้กแล้ว เมล็ดพิช	pH, TDS, BOD, COD, TKN pH, TDS, BOD, COD	Salinity
10	โรงงานประคบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแมงดาอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (1) การทำหมันปัง หรือขันนมสด (2) การทำขันนมปังกรอบ หรือขันนมแบบหang (3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแมงดา เป็นส่วน เม็ด หรือชิ้น	เมล็ดพิช แป้งแล้วไขมัน แป้งแล้วไขมัน แป้งแล้วไขมัน	pH, BOD, COD, Oil and Grease pH, BOD, COD pH, BOD, COD	
11	โรงงานประคบกิจการเกี่ยวกับ น้ำตาล ซึ่งทำจากอ้อย น้ำมันพืช หรือพืชอื่นที่ห้องความเย็นได้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (1) การทำน้ำเชื่อม (2) การทำน้ำตาล砂糖	น้ำตาลและกาแฟนำ้ตาล น้ำตาลและกาแฟนำ้ตาล	TDS, BOD, COD TDS, BOD, COD	

รายการที่เรียกดูดูของงาน	วัสดุที่พิมพ์หรือผลิตผล	รายการวิเคราะห์ที่สักเป็นปัญหา*	ร่องรอยของปัญหา**
๑๔ ๓	(3) การทำน้ำตาลสugar ดิบ หรือน้ำตาลหวานขาว (4) การทำน้ำตาลทรายดินหรือน้ำตาลหวานขาวที่บริสุทธิ์ (5) การทำน้ำตาลกลาอน หรือน้ำตาลผง (6) การทำกากโซดา เด็กษาหรือฟาร์มาทรีพอลิสติกบันดา อีนท์ฟลัคเลสกัน (7) การทำน้ำตาลจลาจลน้ำตาลขี้นของน้ำหวานและน้ำตาล ตกลงหรือพิชอัน ซึ่งมีเชื้อยอย	น้ำตาลและภูมิคุณภาพน้ำตาล น้ำตาลและภูมิคุณภาพน้ำตาล น้ำตาลและภูมิคุณภาพน้ำตาล น้ำตาลและภูมิคุณภาพน้ำตาล น้ำตาลและภูมิคุณภาพน้ำตาล	TDS, BOD, COD TDS, BOD, COD TDS, BOD, COD TDS, BOD, COD TDS, BOD, COD
๑๒	โรงงานประกอบกิจการที่มีวิถีในการผลิต ซึ่งออกใบแสดง หรือรับมอบอำนาจ อย่างโดยหน้างาน หรืออาสาอย่าง ตั้งต่อไปนี้ (5) การทำเกียร์ยาน ชิ้นส่วน หรือเครื่องจักรชนิดเดียว เฉพาะอยู่ใน “ (7) การทำห้องหรือเครื่องผลิต หรือเปลือกผลไม้ หรือการผลิตเมล็ด หรือเปลือกผลไม้เมล็ดดาวน์น้ำตาล (9) การทำหมาดหรือ (11) การทำไอกีรีม	เครื่องพิมพ์และน้ำตาล เครื่องพิมพ์และน้ำตาล น้ำตาลและGum base น้ำตาล และไขมัน	pH, TDS, TKN, BOD, COD pH, TDS, TKN, BOD, COD pH, TDS, Oil and Grease, TKN, BOD, COD
๑๓	โรงงานประกอบกิจการที่มีวิถีในการผลิต เครื่องประดับของอาหารย่าง ไดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (1) การทำผ้า	Sodium Bicarbonate, Ammonium bicarbonate, Potassium bitartrate	pH, TDS, TKN, BOD, COD

ប្រភព នគរបាល	ប្រព័ន្ធដែនុងក្រសួង	វត្ថុជុំទីផ្សារលើអតិថិជន ដូចខ្លួនទៅនឹង	រាយការពិគរាងទាំងពីរប្រព័ន្ធភាម*	តារាងដែលបានពិមិត្តឯកជាមុន**
(2) ការធានាជំរូបរុងតិន នាស ទវិនិកធម៌រាយការ	គេចាបីការលើលេខីមិត្តិ សែដសមាគារ ឃ្លោះ គេចាបីការ	pH, TDS, Color, Odor, TKN, BOD, COD pH, TDS, TKN, BOD, COD pH, TDS, Odor, TKN, BOD, COD		
(3) ការការណ៍បេងបឹក				
(4) ការរាយការនៃសម្រាប់ប្រព័ន្ធភាម				
15 ក្រសួងប្រព័ន្ធឌីជាការកើឡាកំណើន យាត្រាស៊ត្វាយ៉ាងឯក ឈើយាយដែនឹងរីអូលាអូយ៉ាង ពេតែប៉ុណ្ណោះ (1) ការរាយការដែនឹងទីលាក់ហាត់សំខែរួបសារទុរី តីចំនោះតីចំ (2) ការរាយការនៃក្រុមដិចិក ការពិចិះ នើងតីចំ ក្រុមតីចំ ឱនតីចំ ឱនតីចំ ក្រុមបេក្ខង់ការសារទុរី ទីនីងក្រុមបេក្ខង់ការស៊ត្វាយ៉ាងឯក	គេចាបីការ គេចាបីការ គេចាបីការ គេចាបីការ	TDS, BOD, COD TDS, BOD, COD		
16 គ្រងនាទុក កត្តិន ទវិនិកសែរា	គេចាបីការ និងការសាតា	TDS, BOD, COD	Ethanol	
17 គ្រងនាលិតិកិត្តិកិត្តិលើសាកិយត់ ឬក្រុមពិចិកទិន្នន័យតែតិច	គេចាបីការ និងការសាតា	TDS, BOD, COD	Ethanol	
18 គ្រងនាពាហិជ្ជកម្មរាយការដែលបានរាយការដោយតាមតាមតាម ប្រព័ន្ធដែនុងក្រសួងរាយការដែលបានរាយការដោយតាមតាមតាម	គេចាបីការ	TDS, BOD, COD		
19 គ្រងនាពាហិជ្ជកម្មរាយការដែលបានរាយការដោយតាមតាមតាម ឈើយាយដែនឹងរីអូលាអូយ៉ាង ពេតែប៉ុណ្ណោះ (2) ការរាយការបេរិ	គេចាបីការ និងការសាតា	BOD, COD	Ethanol	

หมายเลข	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	วัสดุที่รีไซเคิลผลผลิตหลัก ซึ่งอาจร่วงหลา	รายการวิเคราะห์ที่มักนำไปสู่มาตรฐาน*	สารเคมีและผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อปัญหา**
20	โรงงานประมวลผลกาวเจ้าแรกในประเทศไทย ไม่มีผลิตภัณฑ์ น้ำอัดลม หรือ น้ำแร่ อย่างใด อย่างที่มีเครื่องหมายถูกต้อง ดังต่อไปนี้ (1) กาวทำน้ำดื่ม (2) กาวทำเครื่องสำอางที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ (3) กาวทำน้ำอัดลม	น้ำตาล สี เครปพิช น้ำตาล สี	TDS, BOD, COD TDS, BOD, COD TDS, BOD, COD	สารเคมีและผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อปัญหา*
22	โรงงานประมวลผลกาวเจ้าแรกในประเทศไทย ซึ่งมีชื่อทึบ (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ กลาวย่อง ดังต่อไปนี้ (1) กาวหัก คาด เชือก สาย หัวรีด บน โคน ควบ นิรดิษลิขภาพ กอ เท็กเจวาร์ช พอยท์เรียลลิสต์เมย์ (2) กาวหักหรือกาวตีนรีบเมล็ด ตามลักษณะการหัก (3) กาวพอกอยู่สี หรือแบบสี รูจุดยาบริสุทธิ์ทุก	เส้นใย สี แบง เส้นใย สี พอก เส้นใย สี แบง เส้นใย แลบสี	pH, TDS, Color, Formaldehyde, Free chlorine, BOD, COD, color, Cu pH, TDS, Color, Formaldehyde, Free chlorine, BOD, COD pH, TDS, Color, Formaldehyde, Free chlorine, BOD, COD pH, TDS, Color, Formaldehyde, Free chlorine, BOD, COD, TKN, Cu, color	Nitrate, Ethylene glycol, glycol ethers, Polyvinyl alcohol, surfactant Nitrate, Ethylene glycol, glycol ethers, Polyvinyl alcohol, surfactant Nitrate, Ethylene glycol, glycol ethers, Polyvinyl alcohol, surfactant NH ₃
24	โรงงานถั่วผักโภชนา หรือเครื่องழุ่งหงุดหงิด เคล้ม หรือโภชนาสี หรือแตงโมเวจฯ ผักโภชนา หรือเครื่องழุ่งหงุดหงิดฯ ที่ก่อตัวด้วยดินหรืออินไน	ผัก แลบสี	pH, TDS, Color, Formaldehyde, Free chlorine, BOD, COD pH, TDS, Color, BOD, COD Free chlorine, Mn	

លេខកូដ	ប្រភពអាហារីរឹងនិងទុកចរុចរឹងរងរាយ	វត្ថុបិបីទីរីរីផលិតផល គ្នា ស៊ីអាជីវិវឌ្ឍន៍	រាយការវិទ្ទរារាមអាហារីរឹងបើនយកមាត្រា*	សារធំនៃលេខមាត្រាឌីជាន់ណា** គ្នា ស៊ីអាជីវិវឌ្ឍន៍
29	វិរាងអាម៉ែក ខ្សោះអេឡិច ឬន បុន្ណោះខែន ធបុរាណ ឱ្យបានដោល ដៅតែសំខើស ឱ្យធូរបានលាយឯ្យ ឬវិរាងតីរីសិទ្ធិអំពីរៀងសំណើរៀង	គេងអេឡិច ឬន យាយតាតា ឬក្រុកត្រូវឈឺមី សិទ្ធិអំពីរីសិទ្ធិអំពីរៀងសំណើរៀង	pH, TDS, Color, Odor, Sulfide, Oil and Grease, BOD, COD, Cr	សារធំនៃលេខមាត្រាឌីជាន់ណា** គ្នា ស៊ីអាជីវិវឌ្ឍន៍
30	វិរាងសាគ ធបុរាណ ឬក្រុក ឬមីន ឬមីន ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី	សារការិកអូក ឬមីន ឬក្រុកត្រូវឈឺមី	pH, Color, Oil and Grease, TKN, BOD, COD	
38	វិរាងបេតិក ឬក្រុក ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី (1) ការធានីថ្មីទីក្រុក ឬក្រុកត្រូវឈឺមី	គេងអេឡិច ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី	pH, TDS, Odor, BOD, COD, Sulfide, free chlorine, formaldehyde, Zn, Cr, Mn	sulfate, methanol, acetone, methyl ethyl ketone, NH ₃ , phosphate, Catechol, ethylene glycol, phenols, HOS
42	(2) ការការវិទ្ទរារាម ក្រោចបានឱ្យបាន ឬក្រុកវគ្គបានឱ្យបាន ការរកស្រាវជ្រាវពីរាយការណ៍ ឬក្រុកត្រូវឈឺមី (Fibre) ឬក្រុកពេះ ក្រោចបានឱ្យបាន (Fibreboard)	គេងអេឡិច	pH, Odor, BOD, COD, Sulfide	
	វិរាងបេតិក ឬក្រុក ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី (1) ការការណ៍ក្រុក ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី ឬក្រុកត្រូវឈឺមី	សារការិកអូក ឬមីន ឬក្រុកត្រូវឈឺមី	pH, TDS, Color, Odor, BOD, COD, cyanide, Formaldehyde, Free Chlorine	Nitrate, NH ₃ , Phenols, PAH, VOC, HOS, Plasticizers, Dioxane, Co, Mn, ឬឯក ឬក្រុកត្រូវឈឺមី

ລະຫວ່າງ ເລກທີ	ປະເທດການເຮືອອັນດົບຂອງໂຮງງານ	ວັດຖຸດົນທີ່ຍິນເລືດຜູ້ສຳຄັນ	ຮາຍກາວໃຫຍ່ຕະຫຼາດ	ຮາຍກາວໃຫຍ່ກໍາເນີນຢູ່ຫາ*	ສາງຄົມໄສສະມາດໃຫຍ່ນຳ ຜູ້ຈາກອັນດົບຫາ**
(2) ກາງເນັ້ນກັ່ງໝາ ລຳເລີ່ມ ແນກ ຕັດເລືອກ ທີ່ອຳແນງ ນຽງຈຸດພາເຄື່ອງກັ່ນທີ່ມີຕາຍ	ສາງເຄີມຕົກນູ້ນິດ ກື່ງອາຈົ້າຫາວຸດ	pH, TDS, Color, Odor, BOD, COD, cyanide, Formaldehyde, Free Chlorine	ຮາຍກາວໃຫຍ່ກໍາເນີນຢູ່ຫາ*	Nitrate, NH ₃ , Phenols, PAH, VOC, HOS, Plasticizers, Co, Mn, ຄືນາ ອັນດົບຜູ້ສຳຄັນ	ສາງຄົມໄສສະມາດໃຫຍ່ນຳ ຜູ້ຈາກອັນດົບຫາ*
43 ໂຮງງານປະກອນທີ່ຈົກການເກື່ອງວັນນຸ່ມ ທີ່ອຳສາງປົມອົບກິນ ທີ່ອຳຈັດຕັດພູ້ພະກິບສັງກົດ (Pesticides) ຍາງິດ ອາຫານທີ່ມີຫອລາຍອຍາງ ດັ່ງຕ້ອນນີ້ (1) ກາງທຳນຸ່ງທີ່ລົດຮ່ອງອົງກັນທີ່ກຳຈັດຕັດພູ້ພະກິບສັງກົດ (2) ກາງເກັນກັ້ນທີ່ກຳຈັດຕັດພູ້ພະກິບສັງກົດ ທີ່ອຳຈັດຕັດພູ້ພະກິບສັງກົດ	ປົງແລະຍາກ່າແມສັງ	TDS, BOD, COD, P, Pesticides, As	ປົງແລະຍາກ່າແມສັງ	Nitrate, K TDS, BOD, COD, P, Pesticides As	ປົງແລະຍາກ່າແມສັງ
44 ໂຮງງານປະກອນທີ່ຈົກການເກື່ອງວັນນຸ່ມ ສັ່ງເຄວາະຫຼາຍ ຍາງອືລືລົດໄຕເມອຣ ໜັລາສົດທິກໍລູ່ເສີມໄຍ ສັ່ງເຄວາະຫຼາຍໃຫ້ເມວ	isoprene, butadiene, chloroprene	TDS, Odor, BOD, COD, Sulfide, Formaldehyde, Zn, Ni, Cyanides, Plasticizers, Acetaldehyde, Acrylamide, Methanol, Ethylene glycol, NH ₃ , vinyl acetate, alcohols, Formic acid, Hydroquinone, pyridine, Acetamide, Acetonitrile, Methylpyridine, Mo	ປົງແລະຍາກ່າແມສັງ	Nitrate, Phenols,	ປົງແລະຍາກ່າແມສັງ
45 ໂຮງງານປະກອນທີ່ຈົກການເກື່ອງວັນນຸ່ມ (Paints) ນຳມື້ນ ຊັກເນັ້ນແລັກ ແລັກໄກອົກ ທີ່ອຳພື້ນທຶນ ສຳຫັກຮັບໃຫຍ່ ທີ່ອຳດອງໄາງໃດຕ່ອາຫັນ ທີ່ອຳຫລາຍອ່າງ ດັ່ງຕ້ອນນີ້					

หมายเลข	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	วัตถุปฏิรักษาหรือผลิตผล ซึ่งอาจรบกวน	รายการวิเคราะห์ที่มีภาระป้องกัน*	สารเคมีและน้ำพิษอื่นๆ ซึ่งอาจอยู่บุญหา**
46	(1) การทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ (2) การทำแม่แม่น้ำพื้นที่ทางด้านสี (3) การทำเชลล์แล็ค กอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับ ใช้ในพื้นที่ห้องครัว	Acrylics, Polyurethanes, Polyesters,Melamines, Epoxv, น้ำมัน Benzene, toluene, Ethylbenzene, Xylene, น้ำมัน ครั้ง, Nitrocellulose, Acrylics	Color, Odor, BOD, COD	สารเคมีและน้ำพิษอื่นๆ ซึ่งอาจอยู่บุญหา**
	46 โรงงานรับเหมาก่อสร้าง ยกเว้น ยา อย่างไร อย่างเดียว หรือห้องอย่าง ตั้งต่อไปนี้ (1) การผลิตวัสดุที่รับรองไว้ตามคำสั่งที่รัฐมนตรี ว่างานจะทรงสาธารณสุขประกาศ (2) การผลิตวัสดุที่มีภาระป้องกันในการวิเคราะห์ นำเข้า บรรเทา รักษา หรือย้อมกันโรคหรือ ความเจ็บปวดของมนุษย์ หรือสัตว์	Odor, BOD, COD, Zn, Free chlorine สารเคมีตามชนิด	nitrate, NH ₃ , HOCl, methanol, dimethylformamide,ethylene glycol, xylene, Methyl Isobutyl Ketone	
			Odor, BOD, COD	

หมายเลข	ประเภทหัวเรื่องน้ำดื่มของโรงเรียน	วัตถุที่มีหรืออาจมีผล ซึ่งอาจร้ายกาล	รายการวิเคราะห์ที่มากเป็นปัญหา*	สารเคมีและมลพิษอื่นๆ ซึ่งอาจก่อปัญหา**
(3) การผลิตวัตถุที่มีพิษทางชีวภาพให้เกิดผลและสูญเสียไป โดยการสร้างหรือการทำลายที่ได้ ฯ ของร่างกาย มนุษย์หรือสัตว์ ที่รั่วไหลแต่ร้ายกาจระหว่าง ส่วนของสุขาประการด แต่ด้วย (1) หรือ (2) ไม่ว่าในสิ่งใดที่มีพิษทางลักษณะเป็นอย่างไร เครื่องฟอกผ้า เครื่องสำอางเครื่องนึ่ง ที่ใช้ในการ ประกอบโภชนาคและส่วนware กอนข้อมูลของเมื่อ ที่ในกระบวนการนั้น	สารเคมีตามชนิด	Odor, BOD, COD		
47 โรงงานน้ำประปาบริษัทการที่วายกัน สมุนไพรร่องรอย สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างเดียวบางเมืองหรือหลายอย่าง ต้องไปรื้อ	(1) การท าสูญ วัสดุลงเคราะห์ เหล้ารับพอก และหมู ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือนวด หรือผลิตภัณฑ์สำหรับ ทำความสะอาดหรือขัดถู	น้ำมัน ไขมัน โซดาไฟ potassium hydroxide	TDS, Odor, Oil and Grease, BOD, COD	Surfactant
	(2) การทำก๊าซเชื้อเพลิง หรือก๊าซเชื้อรวมกับสูบ จาก น้ำมันพืช หรือสัตว์ หรือ ไขมันสัตว์	น้ำมัน ไขมัน โซดาไฟ สี ไขมัน แห้ง	TDS, Oil and Grease, BOD, COD	
	(3) การทำเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย	สารประคบยาพูลูกวัว สารกอพอง สารชัดฟัน	TDS, Color, Odor, Oil and Grease, BOD, COD	
	(4) การทำยาสีฟัน		TDS, Odor, Oil and Grease, BOD, COD	Surfactant

รายการ*	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	วัสดุกับทรัพย์ผลผลิตผลชีวภาพร้าย	รายการวิเคราะห์มักเป็นปัญหา*	สารเคมีและมลพิษอื่นๆ ซึ่งอาจก่อปัญหา**
49 โรงงานกลั่นน้ำมันเป็นโปรดักส์เชิญ	น้ำมันดิบ	BOD, COD, Odor, Oil and Grease, TDS, Sulfide, cyanide, Zn, Mn	PAH, VOC, NH ₃ , phenols, HOS, Ca, Na, S, Mg, Hydrocarbons, Methyl tertiary butyl ether, Diethanolamine	
50 โรงงานเบร์เกอรี่กิจการเก็บข้าวเก็บผักกิจการขาย โปรดักส์ ตามที่มีหรือลิขสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือขายต่อไปนี้	(1) กิจการทำเบลฟ์ หรือเก็บติด (2) กิจทำกระดาษห่อและแพล็ต หรือขอน้ำมันดิบ (4) กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากปฏิกรณ์เพื่อเตรียมอาหารภายในหรือ การผลิตผลิตภัณฑ์จากปฏิกรณ์เพื่อปรุงรักษาใน	น้ำมันดิบ ยางมะตอย น้ำมันดิบ ยางมะตอย น้ำมันดิบ ยางมะตอย วัสดุอื่น	Oil and Grease, BOD, COD, Odor Oil and Grease, BOD, COD, Odor Oil and Grease, BOD, COD, Odor	PAH, VOC PAH, VOC PAH, VOC, Methyl ethyl ketone, Methyl isobutyl ketone, Methyl tertiary butyl ether
52 โรงงานเบร์เกอรี่กิจการเก็บข้าวเก็บผัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือขายอ้างต่อไปนี้	(1) กิจทำอย่างแม่นให้เข้มตัน จากน้ำยาลงเรือนชาติ ซึ่งใช้ในการทำไวน์เยลลี่หรือเจ้า (2) กิจทำ ผลไม้หั่นเป็นแผ่น หรือตัดแห้ง ยางเรือนชาติซึ่งมีไว้ใช้ทำไวน์สุราหรือเจ้า (3) กิจกรรมแยกแพร่เมล็ดน้ำ การทำภัณฑ์เครื่อง ยางแห้ง ยางน้ำ หรือการทำไข่ให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้าย คลึงกันจากยางเรือนชาติ	น้ำยาเจล, formic acid, กำมะถัน น้ำยาเจล, formic acid, กำมะถัน น้ำยาเจล, formic acid, กำมะถัน	pH, TDS, Odor, Sulfide, BOD, COD, Zn	sulfate, NH ₃ , Carbon disulfide pH, TDS, Odor, Sulfide, BOD, COD pH, TDS, Odor, Sulfide, BOD, COD

ក្រុងបច្ចេកទេស	ប្រព័ន្ធអាសយដ្ឋានជាន់រំលែក	វត្ថុបិបទឱ្យរំលែក	រាយការវិគិទរាជអភិវឌ្ឍន៍ដោយបិបទឱ្យរំលែក	សារធំនិងបែបធិន្ទ័យ*
53 (4) ការធានាបិតិកណ្តាលយក នូវការការពិវឌ្ឍន៍ដោយបិបទឱ្យរំលែក ទី 51 តាមការពិនិត្យការងារសំគាល់គ្រប់ ឯកសារនៃរក្សានិភ័យការកើតឡើងដើម្បីរាយការពាណិជ្ជកម្ម ឬ ឯកសារការងារដែលមានការកើតឡើងដើម្បីរាយការពាណិជ្ជកម្ម	ផ្លូវតាមការងារបិបទឱ្យរំលែក	pH, TDS, Odor, BOD, COD	ផ្លូវតាមការងារបិបទឱ្យរំលែក	ផ្លូវតាមការងារបិបទឱ្យរំលែក**
54 55 59 60 70	គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក	គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក	pH, TDS, Odor, Formaldehyde, BOD, COD, Pb TDS, pH, Pb pH, TDS, Cr, Ni, As, Pb, Mn pH, Cu, As, Ni, Cr, Free chlorine BOD, COD, Oil and Grease HOS, VOC	គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក គ្រប់គ្រងឯកសារ និងឯកសារ ទីរីបិតិកណ្តាលយក

หมายเลข	ประเภทหัวเรื่องน้ำดื่มของโรงงาน	วัตถุกันหรือกีดขวาง ซึ่งอาจร้ายกาล	รายการวิเคราะห์มักเป็นปัญหา*	สารเคมีและสมบัติของฯ*
70	เครื่องสังกัดสังฆาราม หรือวัด บริเวณที่มีน้ำดื่มน้ำเสื่อม รวมทั้ง วัตถุทางเดือร วัตถุทางสำหรับปรับน้ำ硬度 อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร (Snackers) เตาไฟรือ เตาอย่างร้อนในห้องการผลิตอาหาร หรือส่วนที่ในห้อง แต่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ลงมาตรฐานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องจักรอุปกรณ์ ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ			สารเคมีและสมบัติของฯ*
71	โรงงา phenol บริษัท ตัดแปลง หรือซ้อมแม่ชู เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปในลำดับที่ 70 เนื้อพลาสติกพลาสติก เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสัมภาระ เครื่องสัมภาระ เครื่องใช้สำหรับแม่พิมพ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์สัมภาระ เครื่องยนต์แม่พิมพ์ไฟฟ้า เครื่องหุงหรือหินเผา เครื่องล้างผู้คน เครื่องหุงหรือหินเผา เครื่องล้างผู้คน ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้สำหรับแม่พิมพ์ไฟฟ้า	น้ำมัน สวาระอย่างยืน โลหะหนัก	BOD, COD, Oil and Grease	Polychlorinated biphenyl
72	โรงงา phenol บริษัท ตัดแปลง หรือซ้อมแม่ชูเครื่องรับประทาน เครื่องรับประทาน เครื่องจักรสิ่งที่ห้ามนำออกบ้านทิ้งเสียง เครื่องกลั่นแพนสีลม เครื่องหุงน้ำทิ้กตามออก เครื่องปั่นไฟฟ้า เสียงด้วยไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้าคอมมิเตอร์ บันไดความเยา เครื่องกลั่นเครื่องน้ำเก็บเกาน้ำ (เก็ทตี้คัม) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ดูดซึ้งพิษเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ เสียงรบกวน หรือรบกวน เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรศัพท์ โทรศัพท์วิ่งสัญญาณ หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์เบื้องตัว	น้ำมัน สวาระอย่างยืน โลหะหนัก	pH, TDS, Oil and Grease, BOD, COD, Cu, Pb	Fe, Sn, F, NH ₃ , Acetone,

หมายเลข	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	วัตถุติดหรือผลิตผล ซึ่งอาจรุ่นหัก	รายการวินิจฉัยที่มีภัยเป็นปัจจุหา*	สารเคมีและสิ่งพิษอื่นๆ ซึ่งอาจก่อปัจจุหา**
๗๔	กําเนดหรือวัสดุที่มีเยื่อชากัง (Semi-Conductor or Related Sensitive Semiconductor Devices) ค่าปาเข้าด้วยหัวเรือคอมพิวเตอร์ “หัวเรือคอมพิวเตอร์ที่เรียบเสียงแบบปลั๊ด” Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหัวเรือหอลอดคริสตัลยาราฟ เครื่องหัวเรือหลอดไฟรัศฟ็อก หรือเครื่องหัวเรือหลอดดูออกเรย์ และรวมถึงการหัวเรือตู้ห้องรบ หรือชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งกล่าว			
๗๕	โรงงานประรบกันจากการเกียร์กับยางกรานไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ่ายออก ต้องไม่มีน้ำ (5) การทำหม้อนกีบพลังงานไฟฟ้า หรือห้องกำกับน้ำดี พลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำ หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผัดต้มกับน้ำด้วย	กรด ตะไคร้ โลหะหนัก pH, TDS, Pb, Mn, Zn, Hg		
๗๖	โรงงานรีบกันจากการเกียร์กับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลักอย่าง ตั้งต่อไปนี้ (1) กาวดู ซ้อมแม่ชุม หรือตอกหม้อน้ำรีโอบนดูเครือ นกจากอาชีวภาพ (3) การเปลี่ยนแปลง หรือรื้อท่อสายเรือ	น้ำมัน สารหล่อเย็น โลหะหนัก น้ำมัน สารหล่อเย็น โลหะหนัก	BOD, COD, Oil and Grease, Cu, Zn VOC, HOS, N-Butyl alcohol	VOC, HOS, N-Butyl alcohol
๗๗	โรงงานรีบกันจากการเกียร์กับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งต่อไปนี้			

หมายเลข	ประเภทการรักษาด้วยกระบวนการ	วัสดุดับหรือผลิตผลชีวเคมีไว้ใช้	รายการวิเคราะห์ที่มักเป็นปัจจัย*	สารเคมีและสิ่งทิ้ง弃*
๗๔	(1) การสร้าง ตัดแปลง หรือซ่อมแซมรถเข็นในการรักษาพยาบาล หรือรักษาราคาไฟฟ้า (2) การทำซึ่งส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถเข็นในการรักษาพยาบาล	น้ำมัน สวัสดิ์เย็น โลหะหนัก น้ำมัน สวัสดิ์เย็น โลหะหนัก	pH, Oil and Grease, BOD, COD, Pb BOD, COD, Oil and Grease	สารเคมีและสิ่งทิ้ง弃 pH, Oil and Grease, BOD, COD, Pb BOD, COD, Oil and Grease
๗๗	โรงพยาบาลภารกิจการที่ยกเว้นภัยดูแลรักษาเด็กป่วย อย่างเดียวทั้งนี้หรือหากอย่างเดียวนะ	น้ำมัน สวัสดิ์เย็น โลหะหนัก	pH, BOD, COD, Oil and Grease, cyanide	VOC, HOS, Acetone, Glycol ethers, sulfate, Methyl ethyl ketone
๗๘	(1) การสร้าง ประรักษณ์ ตัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสถาพรโดยที่รือรพ่วง (2) การทำซึ่งส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับภายนต์ หรือรพ่วง	น้ำมัน สวัสดิ์เย็น โลหะหนัก	pH, BOD, COD, Oil and Grease, cyanide	VOC, HOS, Acetone, Glycol ethers, sulfate, Methyl ethyl ketone
	โรงพยาบาลภารกิจการที่ยกเว้นภัยดูแลรักษาเด็กป่วย อย่างเดียวทั้งนี้หรือหากอย่างเดียวนะ	น้ำมัน สวัสดิ์เย็น โลหะหนัก	pH, BOD, COD, Oil and Grease, cyanide	VOC, HOS, Acetone, Glycol ethers, sulfate, Methyl ethyl ketone

หมายเลข	ประเภทการรีไซเคิลของโรงเรือน	วัสดุที่สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์	รายการวิเคราะห์ที่มีภัยพิษที่สูงอาจปนเปื้อน*		
79	โรงเรือนประคองกิจการที่ไม่กัน อาคารพาณิชย์ หรือ โถงครัวพำนัช สำหรับห้องน้ำที่ต้องดูแลอย่างดังด้านไปนี้	(1) การล้าง ประคอง ตัดแปลง ซ้อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารตาม หรือเรียกว่า “การทำฟาย” (2) การทําซึ่นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับ อาคารพาณิชย์ หรือรีโซลูชันอัตโนมัติ	น้ำเสีย สารหล่อเย็น โลหะหนัก น้ำเสีย สารหล่อเย็น โลหะหนัก	BOD, COD, Oil and Grease BOD, COD, Oil and Grease	สารเคมีและพิษที่อื่นๆ* ซึ่งอาจปนเปื้อน
84	โรงเรือนประคองกิจการที่ไม่กัน เทชร พลอย ห้องน้ำ หรืออุปกรณ์ อุปกรณ์ห้องน้ำที่ต้องดูแลอย่างดังด้านไปนี้	(1) การทำฟายปูกระเบื้องด้วยเพชร พลอย ไบูราก ทองคำ หอยนางรม เงิน นาเงิน หรืออัญมณี	โซเดียม โซเดียม	pH, Cr, Ni, Cu, Cyanide, Pb	Sn
85	โรงเรือนผลิตหรือรักษาระบบที่รีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสารหรืออุปกรณ์เคลื่อนตัวได้ ดังกล่าว			pH, Oil and Grease, Cyanide, Cr, Ni	
88	โรงเรือนผลิต สัง หรือจำพวกพืชในไฟฟ้า		บีโตรเลียม	BOD, COD	
89	โรงเรือนผลิต กซซ. ซึ่งมีกระบวนการร่วมชาติ สองห้อง จำหน่ายก๊าซ		บีโตรเลียม	BOD, COD	
90	โรงเรือนจัดทำน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือทำน้ำยาฆ่าไร้ภัยพิษ หรือรังนวนอุตสาหกรรม	น้ำเสีย	pH, TDS	TDS, Color, Odor, Oil and Grease, BOD, COD, TKN	
92	โรงเรือนห้องเย็น	เครื่องทำความเย็น เครื่องซีฟู้ด			

หมายเลข	ประเภทหัวหรือชนิดของงาน	วัตถุที่บ้าหรือผลผลิต ซึ่งอาจร้ายกาล	รายการวิเคราะห์ที่มักเป็นปัญหา*	สารเคมีและน้ำเสียอื่นๆ ซึ่งอาจก่อปัญหา**	
95	โรงงานประมวลผลภัณฑ์วัสดุ เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานยนต์ จักรยานสแตนเลส ห้องรับน้ำร้อนห้องน้ำในต่างประเทศ ห้องน้ำสาธารณะ ดังต่อไปนี้	(1) การข้อมแซมยานพาหนะบ้าน เคสoline ดูโอyleรีอยน์ฟล์ฟิวส์ รวมรังษีของห้องน้ำสาธารณะ (2) การข้อมแซมรadiator จักรยานสามล้อ จักรยาน สกู๊ฟ หรือสกู๊ฟรากอุตสาหกรรมตั้งแต่กลางวัน (3) การเผาถ่านในถ่าน ยานพาหนะบ้าน เครื่องดูโอyleน์ด์ (4) การล้างหัวเรือด้วยน้ำดีด้วยน้ำทิ้งเบลล์สบอนด์ด้วยน้ำยาเคลือบด้ามเครื่องยนต์	น้ำมัน สารหล่อเย็น โลหะหนัก น้ำมัน สารหล่อเย็น โลหะหนัก น้ำมัน สารหล่อเย็น โลหะหนัก น้ำมัน สารหล่อเย็น โลหะหนัก	Oil and Grease Oil and Grease Oil and Grease BOD, COD, Oil and Grease Oil and Grease	สารเคมีและน้ำเสียอื่นๆ ซึ่งอาจก่อปัญหา*
98	โรงงานซึ่งรีด ซื้อขาย รีด อัด หรือบ่มผ้า เครื่องซักแห้ง พร้อม หรืออ่อนตัว	สารซัพเพอร์ฟอก คลอรีน น้ำซักรีด (tetrachloroethylene)	Oil and Grease, BOD, COD, Free Chlorine	tetrachloroethylene, HOCl, Surfactant	
99	โรงงานผลิต ข้อมแซม ตัดแปลง หรือเปลี่ยนเส้นกัมมังงะ ยางรีบิน เครื่องซักผ้าใน วัตถุระเบิด อาชญากรรม ล้วนเป็นได้ที่สำคัญในการวิเคราะห์ ทำลายหัวเรือทำให้ ทดสอบรวมกับไฟในท่านขอเตือนความรู้เที่ยงคืน เครื่อง การะสูบใน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งกระดาษ ขยะลึกลับ	Nitrocellulose, potassium nitrate, ammonium nitrate,	pH, BOD, COD, TKN, K	Sulfate, Nitrocellulose	

ក្រសួង	ប្រព័ន្ធអគ្គនាយកដ្ឋានទូរសព្ទ	វត្ថុបិបអគ្គលើផលិតផល	រាយការវិធារ៉ាអ៊ីវេរិកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់	សារតមិននិយាយ**
100	ក្រសួងប្រកបដៃនីយការក្នុងការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ដែលត្រូវការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ដែលត្រូវការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ដែលត្រូវការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ដែលត្រូវការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬការបង្កើតរឹងចំនួយរោង (5) ការរួមចំឡើង (Plating, Anodizing)	សារចាកចែក នាយកណ៍ ប៉ាបាយចុម (តែខោងការ) ដោសីយ	pH, Oil and Grease, BOD, COD, Cyanide, Zn, Cr, Cu, Ni TKN, BOD, COD	Fe, Surfactant
101	ក្រសួងប្រជុលបាយអំពីរាយវម (Central Waste Treatment Plant)			
103	ក្រសួងប្រកបដៃនីយការក្នុងការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬកើតឡាយរោងចំនួយនីមួយៗ (1) ការវារកតែតិននាហា (2) ការស្វួរការវាំងការបង្កើតរឹងចំនួយរោង (4) ការបាត់តិនិភីស្តីវី	ក្រុតិត ក្រុតិត ក្រុតិត	TDS, Ca, Salinity TDS, Ca, Salinity TDS, Ca, Salinity	Mg, K Mg, K Mg, K
105	ក្រសួងប្រកបដៃនីយការក្នុងការបង្កើតរឹងចំនួយរោងរបស់ សំណើរូប ឬរីវ៉តតុទាំងមី ឬការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬការបង្កើតរឹងចំនួយរោង (គ.ត.2535) ឯកតាមគម្រោងរបៀបរាយការណ៍រូបិទ្ធិរងរាយ	ឱ្យបារបស់រូបិទ្ធិរង ឱ្យបារបស់រូបិទ្ធិរង	pH, TDS, Color, Odor, Cyanide, BOD, COD, As, Hg, Cd, Pb	
ធន 2535	ក្រសួងប្រកបដៃនីយការក្នុងការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬកើតឡាយរោងចំនួយនីមួយៗ នាមត្រូវបានរាយការណ៍រូបិទ្ធិរងរាយ ការដាក់បានរាយការណ៍រូបិទ្ធិរងរាយ	ឱ្យបារបស់រូបិទ្ធិរង	pH, TDS, Color, Odor, Cyanide, BOD, COD, Pb	
106	ក្រសួងប្រកបដៃនីយការក្នុងការបង្កើតរឹងចំនួយរោង ឬកើតឡាយរោងចំនួយនីមួយៗ នាមត្រូវបានរាយការណ៍រូបិទ្ធិរងរាយ ការដាក់បានរាយការណ៍រូបិទ្ធិរងរាយ	ឱ្យបារបស់រូបិទ្ធិរង	pH, TDS, Color, Odor, Cyanide, BOD, COD, Pb	

หมายเหตุ

โรงงานลังดัดที่ไม่ได้เคลือบไว้ เป็นภาระมากของโรงงานใหม่ก็ต้องหันมาลงทุนการผลิตพิษทางน้ำในกระบวนการพิชชาฯ [1] เนื่องจากของแข็ง เช่น ล้อนและเศษวัสดุ ยังคงสามารถร่อนเข้าสู่แหล่งจราจรได้จากการเก็บขยะแห้ง ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน

- * เผด็จารย์ภารวิชัยราษฎร์ ตามปริมาณสารเคมีภัยยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พศ. 2539) วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความต้องการใช้ยาเคมีภัยยาแห่งชาติเพื่อเปิดประมูลprocurement คุณภาพรวมและนิยามคุณลักษณะ ติดต่อหน่วยงานบริจาคยาเสพติด กรม 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539

**Pesticides ยาตัวอย่างเช่น Glyphosate, Carbamate, Chlorpyrifos เป็นต้น

PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ยาตัวอย่างเช่น pyrene, benzopyrene, naphthalene เป็นต้น
VOC (Volatile Organic Chemicals) ยาตัวอย่างเช่น benzene, toluene, ethylbenzene, xylene เป็นต้น
HOS (Halogenated Organic Solvents) ยาตัวอย่างเช่น Tetrachloroethylene, Trichloroethylene,
Trichloroethane, Dichloromethane, chloroform, เป็นต้น

Plasticizers ยาตัวอย่างเช่น vinyl chloride, cellulose esters เป็นต้น

ช.ตัวอย่างแบบบันทึก



ตารางที่ 7 แบบบันทึกการกำหนดค่าแนวความรุนแรงต่อดัชนีปั๊งชั่วโมงพิช

ประเพณี	กลิ่น	ผ้าม่านและไวน์	บุหรี่	โนเตรต	แอลกอฮอล์เนย	ฟื้นฟูชีวิต	สี	ห้องแดง	พีโนล	ไข้ยาไม้	สังกะสี	โกรเม่ย์	นิกเกิล	ตะแหน่งรวม
ผลการตรวจสอบ														
6														
9														
10														
11														
15														
16														
22														
38														
42														
49														
52														
92														
100														
101														

หมายเหตุ : กรอกระดับความรุนแรงลงในช่องว่างเท่านั้น

ตารางที่ 8 ตัวอย่างแบบบันทึกการแจ้งเหตุมลพิษ



แบบบันทึก การแจ้งเหตุมลพิษ

วันที่รับแจ้ง.....

ชุดเกิดเหตุ คลอง/แม่น้ำ.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ลักษณะของปัญหา (เช่น กลิ่น ลี ผู้ป่วย ผู้เดือดร้อน ลักษณะการตายของสัตว์น้ำ)

ระยะเวลาที่เริ่มเกิดปัญหา

ทิศทางการไหลของน้ำ และชื่อตำบล อำเภอและจังหวัดที่อยู่เหนือน้ำ

หน่วยงานปกครองท้องถิ่นและเบอร์โทรศัพท์.....

ผู้ด้องสังสัยในความเห็นของผู้ติดต่อ

ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ติดต่อ

อื่นๆ/หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้รับแจ้งเหตุ

ตารางที่ 9 ตัวอย่างแบบบันทึกการสำรวจจุดเกิดเหตุ



แบบบันทึก การสำรวจจุดเกิดเหตุ

วันที่เข้าตรวจสอบ..... เวลา.....

จุดเกิดเหตุ คลอง/แม่น้ำ.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ลักษณะโดยทั่วไปของปัญหา

ผู้เดือดร้อนและความเสียหาย.....

ระยะเวลาที่เริ่มเกิดปัญหา

พิศทางการไหลของน้ำ และชื่อตำบล อำเภอ และจังหวัดที่อยู่เหนือน้ำ

หน่วยงานปกครองท้องถิ่นและเบอร์โทรศัพท์.....

ผู้ให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์.....

อื่นๆ/หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ตารางที่ 10 ตัวอย่างแบบสำรวจสิ่งแวดล้อมโรงงาน



แบบบันทึก การสำรวจสิ่งแวดล้อมโรงงาน

วันที่สำรวจ.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....น.

ผู้บันทึกชื่อ.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อโรงงาน.....

1.2 ที่ตั้ง

เลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

1.3 ขนาดของโรงงาน

- จำพวกที่ 1 หมายถึง เครื่องจักรและคนงานขึ้นกับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
- จำพวกที่ 2 หมายถึง ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 50 คน
- จำพวกที่ 3 หมายถึง ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าและคนงานเกิน 50 คน

1.4 พิกัดที่ตั้ง (ระบบ UTM WGS 1984) 47 P 48 P x =..... y =.....

ตัวอย่าง การแสดงค่าพิกัดในเครื่อง GPS

47 P 0819497 -----> ค่า x, 47 P 0819497 -----> ค่า y

1.5 สภาพการใช้ที่ดินบริเวณใกล้เคียง

- เป็นบ้านเรือนและชุมชน
- เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
- พื้นที่เกษตรกรรม
- ที่ดินรกร้าง
- อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลน้ำเสียและการจัดการ

2.1 ปริมาณการใช้

- น้ำบาดาล..... ลบ.ม./วัน
- น้ำประปา..... ลบ.ม./วัน
- แม่น้ำ/คลอง..... ปริมาณ..... ลบ.ม./วัน
- อื่นๆ (ระบุ)..... ปริมาณ..... ลบ.ม./วัน

2.2 ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย

มี ระบุชนิด ถังดักไขมัน

- ถังบำบัดน้ำเสียล้ำเรื้อรูป ระบุชนิด
- SP (Stabilization Pond) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อรับเสียร
- CW (Constructed Wetland) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
- AS (Activated Sludge) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง
- AL (Aerated Lagoon) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสร้างอากาศ
- RBC (Rotating Biological Contactor) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแพนจานหมุนชีวภาพ
- TF (Trickling Filter) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังโปรดกรอง
- อื่นๆ (ระบุ).....

ไม่มี (ระบุ)

2.4 การระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน

มี แหล่งรองรับน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทิ่ว่างรอบโรงงาน
 ทะเล คลอง บึง หรือ แม่น้ำ (ระบุ.....)
 อื่นๆ (ระบุ.....)

2.5 ปริมาณและลักษณะน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ตามที่ออกแบบและปัจจุบัน

ข้อมูลการออกแบบ **ข้อมูลปัจจุบัน**

มี ไม่มี/ไม่สามารถตรวจสอบได้ มี ไม่มี/ไม่สามารถตรวจสอบได้
 ก็เป็นตัวอย่าง.....

จำนวนน้ำเสียตามที่ออกแบบ ปริมาณน้ำเสียตามที่ออกแบบ ลบ.ม./วัน

ค่า BOD ค่า COD
 ค่า SS ค่า TKN
 ค่า TP อื่นๆ

ผลการวิเคราะห์, มก./ล. คามาตรฐาน, มก./ล. (ไม่เกิน)

BOD	=	20
SS	=	30
FOG	=	20
TKN	=	35
Sulfide	=	1

พารามิเตอร์อื่นๆ เช่น ค่า MLSS = มก./ล.

SV30 = มก./ลบ.

สำเนาเอกสารแนบ เอกสารการออกแบบ บันทึกประปาเดือนล่าสุด ผลวิเคราะห์น้ำเสีย/น้ำทิ้งล่าสุด

2.6 องค์ประกอบและขนาดของบ่อบำบัดน้ำเสีย

	จำนวนบ่อ	ขนาดใช้งานบ่อ, กxยxล	ปริมาตรใช้งาน, ลบ.ม.	ระยะเวลา กักน้ำ (HRT), ชม.
● บ่อปรับสภาพน้ำ
● บ่อสูบน้ำเลี้ยง
● บ่อเติมอากาศ
● บ่อตากตะกอน
● บ่อสูบลัดด์
● บอพักลัดด์
● ถังยอดลัดด์
● บอกรองไว้อาการ
● ถัง Onsite เติมอากาศ
● อื่นๆ

สำเนาเอกสารแนบ เอกสารการออกแนว แบบแปลนระบบบำบัด

แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่มีการ By-Pass จุดระบายน้ำทิ้ง จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย / น้ำทิ้ง

2.7 ชนิด ขนาดและจำนวนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า

ตำแหน่งใช้งาน	ขนาด	จำนวน	จำนวนใช้งาน	จำนวนชารุด/เมื่อวันที่	ระยะเวลาใช้งาน
● เครื่องสูบน้ำเสีย

● เครื่องเติมอากาศ

● เครื่องสูบลัตต์
● เครื่องสูบน้ำทิ้ง
● imotoร์ของ RBC
● เครื่องอัดอากาศ
● เครื่องกดลัตต์
● เครื่องกด Scum.
● เครื่องสูบสารเคมี
● เครื่องกวนผสม
● เครื่องรีดลัตต์
● อื่นๆ

2.8 การควบรวมน้ำเสีย การเปิดใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำทิ้ง

- รวบรวมน้ำเสียทั้งหมดเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบายน้ำเสียนางส่วนออกสู่ภายนอกโดยตรง (By-pass) จากบริเวณ
- ระบายน้ำเสียทั้งหมดออกสู่ภายนอกโดยตรง(By-pass)
- ใช้งานระบบตามปกติ (เครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบตะกอนกลับ ๆ ทำงานครบถ้วน)
- ไม่ใช้งานระบบทั้งหมด (By-pass ทั้งหมด หรือสูบน้ำเสียผ่านบ่อเติมอากาศ โดยไม่เปิดเครื่องเติมอากาศ)
 - วัน/เดือน/ปี ที่ไม่ใช้งาน.....
- ไม่ใช้งานระบบบางส่วน ได้แก่.....
 - วัน/เดือน/ปี ที่ไม่ใช้งาน.....
- เติมอากาศต่อเนื่อง ระบายน้ำทิ้งต่อเนื่อง
- เติมอากาศเป็นช่วงๆ ระหว่างเวลา น. ระบายน้ำทิ้งเป็นช่วงๆ แบบ Automatic
- ระบายน้ำทิ้งเป็นช่วงๆ แบบ Manual ระหว่างเวลา น.
- ตกตะกอนเป็นช่วงๆ ระหว่างเวลา น.
- ไม่ระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก

2.9 การเดินระบบ ลักษณะทางกายภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง โดยเฉพาะกรณีเป็นระบบ Activated Sludge

ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจาก.....

วิธีการเดินระบบ กรณีเป็นระบบเออสและเอสบีอาร์

ระยะเวลาเก็บน้ำเสีย (Hydraulic Retention Time, HRT) บ่อเติมอากาศ	ชม.
ระยะเวลาเก็บน้ำเสีย (Hydraulic Retention Time, HRT) บ่อตัดตะกอน	ชม.
ค่าออกซิเจนละลายน (Dissolved Oxygen, DO) ในบ่อตัดตะกอน	มก./ล.
ค่า MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids) ในบ่อเติมอากาศ	มก./ล.
ค่า SV30 (Sludge Volume ที่ 30 นาที)	มก./ล.
ค่า SVI (Sludge Volume Index)	มก./ล.
ค่า F/M ratio	วัน-1

อัตราสูบสลัดจํากลับ (Return Sludge)	ลบ.ม./วัน	<input type="checkbox"/> ไม่มี
อัตรากำจัดสลัดจําส่วนเกิน (Excess Sludge)	ลบ.ม./วัน	<input type="checkbox"/> ไม่มี
อายุสลัด (Sludge Retention Time, SRT)	วัน	<input type="checkbox"/> คำนวณໄมาได้

ลักษณะที่พบในบ่อเติมอากาศ

● ความชื้นชั่วของน้ำสลัด	<input type="checkbox"/> มาก	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> น้อย
● สีของน้ำสลัด	<input type="checkbox"/> น้ำตาลเข้ม	<input type="checkbox"/> น้ำตาลหรือขาวขุ่นชีด	<input type="checkbox"/> ไม่มีสี
● ฟองอากาศบนผิวน้ำ	<input type="checkbox"/> ใสและแตกง่าย	<input type="checkbox"/> ขาวขุ่นและแตกยาก	<input type="checkbox"/> น้ำตาลชีดและแตกยาก
● ปริมาณฟองอากาศลอยบนผิวน้ำ	<input type="checkbox"/> ไม่มี-น้อย	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> มากเต็มผิวน้ำ
● ปริมาณฝ้าไข่ลอยบนผิวน้ำ	<input type="checkbox"/> ไม่มี-น้อย	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> มากเต็มผิวน้ำ
● กลิ่น	<input type="checkbox"/> คล้ายกลิ่นดิน	<input type="checkbox"/> เ亥มีนอับหรือเหม็นเน่า	

ลักษณะที่พบในบ่อตัดตะกอน

● ความลึกของน้ำในชั้นน้ำใส	<input type="checkbox"/> ไม่มาก	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ชุน
● ความลึกของชั้นน้ำใส	<input type="checkbox"/> ลึก > 1 ม.	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ตื้น < 0.5 ม.
● ตะกอนขนาดเล็กๆ กระจายในชั้นน้ำใส	<input type="checkbox"/> ไม่มี-น้อย	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> มาก
● ตะกอนขนาดหัวเข็มหมุดลอยในชั้นน้ำใส	<input type="checkbox"/> ไม่มี-น้อย	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> มาก
● ตะกอนลีน้ำตาลลอยบนผิวน้ำ	<input type="checkbox"/> ไม่มี-น้อย	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> มากเต็มผิวน้ำ
● ตะกอนลีน้ำตาลล่อน้ำ	<input type="checkbox"/> ไม่มี-น้อย	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> มากเต็มผิวน้ำ
● ฝ้าไข่ลอยบนผิวน้ำ	<input type="checkbox"/> ไม่มี-น้อย	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> มากเต็มผิวน้ำ
● กลิ่น	<input type="checkbox"/> คล้ายกลิ่นดิน	<input type="checkbox"/> เ亥มีนอับหรือเหม็นเน่า	

ลักษณะน้ำทิ้ง

● ความใส	<input type="checkbox"/> ไม่มาก	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ชุน
● ปริมาณสารเชวนลด	<input type="checkbox"/> ไม่มี-น้อย	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> มาก

2.10 การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและน้ำทิ้ง

ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้ง เนื่องจาก

จุดเก็บตัวอย่าง	จำนวน	รหัสตัวอย่าง	เวลา
น้ำเสียไม่เข้าระบบ (By-Pass)
น้ำเสียเข้าระบบ (Influent)
น้ำเสียในบ่อเติมอากาศ
น้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

บ่อตัดตะกอน ถังเติมคลอรีน บ่อสูบน้ำทิ้ง

ร่างระบายน้ำทิ้งในเขตอาคาร ร่างระบายน้ำทิ้งนอกเขตอาคาร

สภาพการระบายน้ำทิ้งอุกภัยนอก ขณะเก็บตัวอย่าง

ขณะไอลัน ขณะไม่ไอลัน

ขณะสูบทิ้ง แบบ Automatic ขณะไม่มีอยู่ระหว่างสูบทิ้ง แบบ Automatic

ขณะสูบทิ้ง แบบ Manual ขณะไม่มีอยู่ระหว่างสูบทิ้ง แบบ Manual

2.11 ความเห็นของเจ้าพนักงานควบคุมลพิษ

ขนาดระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เดินระบบบำบัดน้ำเสียไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่.....

การดำเนินการดังนี้.....

ให้รวบรวมน้ำเสียทั้งหมดเข้าระบบบำบัดน้ำเสียทันที นับจากวันที่ได้รับหนังสือคำสั่งเป็นทางการ

หากทราบผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งว่าระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

ควรใช้ระยะเวลาสำหรับปรับปรุงแก้ไขระบบประมาณ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือคำสั่งเป็นทางการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

ข้อมูลในแบบสำรวจนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้งครั้งนี้ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร/ตัวแทน/ผู้ควบคุม
หรือผู้รับจ้างให้บริการและไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย แต่ประการใด

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าหน้าที่โรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้ข้อมูล

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

គ្មាន់សីបហាងលេងកំណាយទៅរាយមលពិចា



โครงการจัดการน้ำเสีย : กิจกรรมแนวทางการใช้ปริมาณความสกปรกร่วม ในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด



ที่ปรึกษา

นายสพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง

นายอนุพันธ์ อิจวัตน์

คณะผู้จัดทำ

นายอนันน ลดาพันธ์

นายประมวล เนลลี่ยา

นายเชาวน์ นกอย

นางสาวพรวิภา คลังสิน

นางสาวกิตตินันท์ อรทัย

นายราชนทร ราชพิล

นายชยารี วงศ์เจริญ

นายกุลพัทธ์ ศรีสุข

นางสาวพรพิมล คุ้ง

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ធ្វើវាយករណ៍សំណង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងភាពព័ត៌មាន

ผู้อำนวยการส่วนน้ำเลี้ยงอุตสาหกรรม นิติกร 7ว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7ว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๖๑

นักวิชาการสิงแวดล้อม ๖๒

นักวิชาการสิงแวดล้อม ๖๒

นักวิชาการสิงแวดล้อม 5

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 4

นักวิชาการสิงแวดล้อม



กรรมควบคุมผลิต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีสิทธิ์ในเอกสารฉบับนี้