



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโรงช้างอำเภอบ้านลาด จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๘๙๐๑/ -

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีถนนคลองชลประทานไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอและบริเวณไหล่ทางเกิดการทรุดตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยทำให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

เรื่องเดิม

ตามหนังสืออำเภอบ้านลาด ที่ ขร ๐๕๑๘.๑/๕๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านลาด ได้ขอให้เทศบาลตำบลโรงช้างหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ราย นางอำพร ชัยมงคล ได้ร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านลาดว่าถนนเลียบบคลองชลประทานซึ่งผ่านบ้านของตนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอและบริเวณไหล่ทางเกิดการทรุดตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยทำให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และผลเป็นประการใดให้รายงานให้อำเภอบ้านลาดทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโรงช้าง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย นายกฤษฎิพงษ์ ผิวมณี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และนายอนุชา ยามิ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. พบว่า ถนนเลียบบคลองชลประทานไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง และไหล่ถนนเลียบบคลองชลประทานทรุดตัวจริง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจึงได้สอบถามนางอำพร ชัยมงคล บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลโรงช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเชียงราย ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดสรุปได้ ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีถนนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน : สาเหตุมาจากถนนสายเลียบบคลองชลประทานนี้ยังไม่มีสายไฟฟ้าพาดดับจึงไม่สามารถติดตั้งระบบไฟกึ่งได้ และจากการตรวจสอบในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีการบรรจุโครงการติดตั้งสายพาดดับ หมู่ที่ ๖ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลได้เสนอแนวทางว่าจะติดตั้งระบบไฟกึ่งให้แต่ นางอำพร ชัยมงคล ผู้ร้องจะต้องยินยอมให้ใช้กระแสไฟฟ้าจากบ้านของผู้ร้องไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการติดตั้งสายพาดดับ ซึ่งผู้ร้องก็ให้ความยินยอมตามแนวทางที่เทศบาลตำบลโรงช้างเสนอ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโรงช้าง ได้มอบหมายให้ช่างไปติดตั้งไฟกึ่งตามที่บันทึกตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว

๒. กรณีไหล่ถนนเลียบบคลองชลประทานทรุดตัว : สาเหตุมาจากท่อประปาของหมู่บ้านที่ฝังตามแนวไหล่ถนนแตกรั่วจึงทำให้ถนนเป็นโพรงเกิดการทรุดตัวประกอบกับช่วงฤดูฝนทำให้น้ำกัดเซาะจนไหล่ทางทรุดตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น แนวทางแก้ไข เทศบาลตำบลโรงช้างจะให้ช่างมาสำรวจและประมาณการก่อสร้างบริเวณไหล่ทางถนนที่ทรุดตัวต่อไป

ทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องได้รับฟังแนวทางการแก้ไขแล้ว จึงเป็นที่พอใจ (รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความที่แนบมาพร้อมนี้)

ระเบียบกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐(๒) และมาตรา ๕๑ (๗)

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นควรแจ้งให้กองช่างดำเนินการสำรวจตามกรณี ข้อ ๒ เพื่อจักได้ประมาณการและดำเนินการก่อสร้างเป็นลำดับต่อไป และให้สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าวให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอป่าแดดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษฎพงษ์ ผิวมัน)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นาง อรุณรัตน์ ไชยดวงคำ

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรินทร์ ไชยดวงคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน

(ลงชื่อ).....

(นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมัน)

ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงษ์ คำภีระ)

นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง