



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๐๐๔

บันทึก

จาก .. พชง.คง (ควบคุมการใช้รถ)

ถึง ผจก.กฟส.คง

เลขที่... คง.....

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560

เรื่อง รายงานการชำรุดยานพาหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน.นม.83 - 7610 (ฉ.3.04 -1045)

อ้างถึง มีน้ำมันเครื่องรั่วซึมออกที่ตัว ออยคลูเลอร์น้ำมันเครื่อง ที่ ก.ม. 57869

เรียน ผจก.คง ผ่าน ผ.ก.ป.คง

ด้วย ผู้ควบคุมยานพาหนะ ได้รับรายงานจากผู้ใช้งานพาหนะ เลขทะเบียน นม 83 - 7610 (ฉ.3 - 04 - 1045) ประเภทรถบรรทุกขนาด 11 ตัน (รถเครน) ได้ชำรุดเนื่องจากการใช้งานมานาน ได้พิจารณาแล้วว่าออยคลูเลอร์มีรอยรั่วได้ตรวจสอบประวัติเริ่มการใช้งานแล้วปรากฏว่าตามรายการดังกล่าวยังไม่เคยมีประวัติการซ่อมมาก่อนแต่อย่างใด

ดังนั้นเพื่อให้ยานพาหนะรถยนต์คันดังกล่าว ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวก และเพื่อความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรตรวจสอบให้รถยนต์คันดังกล่าวตามรายการดังต่อไปนี้คือ.

1. เปลี่ยนออยคลูเลอร์ใหม่	1 ชุด.	จำนวนเงิน = 9,600 บาท.	6. ประเก็นออยคลูเลอร์	1 ชุด	= 450 บาท.
2. เปลี่ยนเสื้อออยคลูเลอร์	1 ลูก.	จำนวนเงิน = 8,760 บาท.	7. ท่อน้ำมัน	2 อัน.	= 640 บาท.
3. เปลี่ยนเพลาไฮดรอลิก	1 ชุด.	จำนวนเงิน = 4,900 บาท.	8. ท่อเหล็ก	1 อัน.	= 840 บาท.
4. น้ำมันเครื่อง	1 กล.	จำนวนเงิน = 850 บาท.	9. กาวดำ	1 หลอด	= 250 บาท.
5. น็อตออยคลูเลอร์	30 ตัว.	จำนวนเงิน = 1950 บาท.	10. ประเก็นตัด	1 แผ่น.	= 400 บาท.
6. ซ่อมปั๊มลมหลัง	1 ชุด.	จำนวนเงิน = 1,920 บาท.	11. ค่าบริการซ่อม	1 คัน.	= 3,000 บาท.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					= 33,560 บาท.

ทั้งนี้ได้ตรวจสอบราคาพร้อมค่าแรงโดยวิธีตกลงราคาผู้รับจ้างซ่อมแล้วปรากฏว่าร้านอู่แอ้ม ออโต้เซอร์วิส เลขที่ 99 หมู่ 16 ตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา เสนอราคา 33,560 บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้ต่อรองราคาลงมาอีก - บาทกำหนดวันแล้วเสร็จ 3 วัน จากวันที่อนุมัติให้ซ่อม ถึง วันส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับ โดยเบิกจ่ายจากงบ ทําการ หมายเลขงาน... ของกอง/กฟฟ กฟส.คง โดยมีคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างดังนี้.

1. นายไพศาล ฐระกิจ ชฟ.บต.กฟส. คง
2. ว่าที่ร.อ.เสน่ห์ ศรียางนอก ชผ.กป.กฟส.คง
3. นายเฉลิม ปราชญ์มนตรี พชง. 7 ผบต.คง กฟส.คง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.

(นายธำรงกุล ดังกลาง)

พชง. 6 กฟส.คง

เรียน ผจก.กฟส.คง

เพื่อโปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดซ่อมที่ร้าน

แอ้ม ออโต้เซอร์วิส ในวงเงิน 33,560 บาท

และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามเสนอ

(นายวิเชียร จัตุรงค์)

ผ.ก.ป.กฟส.คง

อนุมัติ

(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ผจก.คง กฟส.คง