



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการ ถึง ผจก.กฟส.คง
เลขที่ ผกป.คง. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรายงานผลการสรรหาผู้รับเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
อ้างอิง อนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.คง ลว.๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.คง

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.คง.ลว.๑๒ มิ.ย.๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รับเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในเขตรับผิดชอบ กฟส.กฟส.คง และ กฟย.บ้านเหลื่อม ขอรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบดังนี้

๑. ได้รับการติดต่อจากผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ.๓ จำนวน ๒ ราย ซึ่ง ผกป.กฟส.คง ได้มีบันทึกให้ผู้รับเหมาทั้ง ๒ ราย เสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ๓ เฟส ดังมีรายละเอียดดังนี้

๒. ร้านยิ่งเจริญทรัพย์ เลขที่ ๔๕๖/๕๘ หมู่บ้านไทยธานี หมู่ ๕ ถนนสืบศิริ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ เสนอราคาตามใบเสนอราคา ที่ ๐๑/๒๕๖๐ ลว. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามรายการ

๒.๑ หม้อแปลง ๓ เฟส เสนอราคา ๑,๒๐๐ บาท ซึ่งร้านยิ่งเจริญ ได้ติดต่อมายืนยันราคาเดิม

๓. ห้างหุ้นส่วน จำกัด 406 อีควิปเมนต์ เลขที่ ๒๗๓/๑๒๒ ตรอกวัดท่าตะโก ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ เสนอราคาตามใบเสนอราคา ที่ ๐๒/๒๕๖๐ ลว. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามรายการ

๓.๑ หม้อแปลง ๓ เฟส เสนอราคา ๑,๖๕๐ บาท ได้ติดต่อมาโดยลดราคาเป็นเงิน ๑,๑๐๐ บาท การเสนอราคาในการ บำรุงรักษาหม้อแปลงของห้างหุ้นส่วน จำกัด ๔๐๖ อีควิปเมนต์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ให้คณะกรรมการสรรหาผู้รับเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ซึ่งมีแนวทางที่มีผลประโยชน์ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

- ดำเนินงานบำรุงรักษาหม้อแปลง ตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ. ๒๒ ข้อ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีผลวิเคราะห์ดังนี้

- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กฟผ. จ้างเหมาดำเนินการจะเป็นข้อมูลในการบำรุงรักษาหม้อแปลงต่อไป และเป็น การประหยัดค่าใช้จ่าย

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการได้พิจารณา ห้างหุ้นส่วน จำกัด ๔๐๖ อิกวิปเมนต์ เสนอในราคาต่ำกว่า ๑ ราย

ที่	บริษัท	ราคา 3 เฟส	หมายเหตุ
๑	ร้านยิ่งเจริญทรัพย์	๑,๒๐๐ บาท	
๒	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ๔๐๖ อิกวิปเมนต์	๑,๑๐๐ บาท	

เหตุผลที่คัดเลือก ห้างหุ้นส่วน จำกัด ๔๐๖ อิกวิปเมนต์ คือ

- ห้างหุ้นส่วน จำกัด ๔๐๖ อิกวิปเมนต์ มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟส.คง โดยเฉพาะการทาสีพ่นข้อความแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องโทร ๑๑๒๕ ที่คานนั่งร้านหม้อแปลง ทาสีพ่นสัญลักษณ์บอกเฟส ABC ติดแถบกาวสีบ่งบอกสัญลักษณ์ตำแหน่งแทปหม้อแปลง พ่นสีบ่งบอกขนาดพิวส์แรงต่ำครบทุกเฟสทุกฟีดเดอร์ จัดสนิมและพ่นสีใหม่กรณีตัวถังหม้อแปลงเป็นสนิม

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลง แล้วเสร็จตามกำหนดและเพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพระบบจำหน่ายเป็นภาพพจน์ที่ดีต่อ กฟภ. เห็นสมควรจ้าง ห้างหุ้นส่วน จำกัด ๔๐๖ อิกวิปเมนต์ เป็นผู้รับจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ในเขตความรับผิดชอบ กฟส.คง และ กฟย.บ้านเหลื่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายวิเชียร จิตรุงค์) หพ.กป. (ประธานกรรมการ)



(นายจารณัต จรรย์สุข) พชง.๗. (กรรมการ)



(นายพิชัย ตติยสุพร) พบค.๗ (กรรมการ)

- นพ. กป.

ดำเนินการจ้างเหมา บอ.นอ
อิกวิปเมนต์ บำรุงรักษาหม้อแปลง
ที่โครงการบ้านเหลื่อม ต.บึงมะลิ อ.บึง
สามโก้ จ.อ่างทอง



นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์

ผจก.กฟส.คง 3 มิ.ย. 2560