

โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีขนาด ๖.๑๘ ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นเกษตรมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบ เป็นที่ราบลุ่มมีการทrudตัวลงทุก ๆ ปี และอยู่ในอิทธิพลการซึ่ง-ลงของระดับน้ำทะเล ซึ่งพื้นดินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณเมตรเศษ เมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้น เนื่องจากน้ำหนึ่งไหลผ่านลงมาสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทยสมทบกับน้ำทะเลที่น้ำ ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำ และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม โดยสาเหตุของน้ำท่วมเกิดจากหลายปัจจัยได้แก่

- นำเสนอด้วยปกติสุขผ่านเรื่มในเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดในเดือนธันวาคม มีปริมาณฝนสูงที่สุดระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

- น้ำหนึ่ง น้ำหนึ่งที่ตกลงมาในที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน บางส่วนถูกกีบกักไว้โดยเขื่อนต่าง ๆ ส่วนที่เหลือจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครลงไปสู่อ่าวไทยซึ่งจะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารินช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครมีระดับสูง ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษจิกายน รวมถึงพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งมีบางส่วนที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับผลกระทบด้วย

- น้ำท่า漏นุน เมื่อรอดับน้ำท่าเล็กและลงโดยธรรมชาติ จะส่งผลกระทบไปทั่วในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครมีการขึ้น-ลงคล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้ำท่า漏นุนสูงสุดในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม

- ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จากสาเหตุน้ำหนึ่งมีปริมาณสูง และน้ำทะเลทันสูงเป็นช่วงเวลาสัมพันธ์กันในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษจิกายน เป็นเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติมาก

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น และสถานที่สำคัญ สำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งมีอัตราการสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง เพื่อป้องกันปัจจุบันของชาติและ เพื่อประโยชน์และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณะไปภาค ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของประชาชน โดยมุ่งลดจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาของการท่วมน้ำ ลงจากที่เคยมีในอดีต ให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- หมู่บ้านอิมอัมพร ซอยพานิชการธนบุรี ๙ สาเหตุเกิดจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีสภาพต่ำ (เป็นที่ดินเอกสาร) หากเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานจะทำให้น้ำท่วมขึ้นบริเวณถนนในซอยซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเดินเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณคลองวัดดีด้วด และสำหรับโครงการหลังภัตตาคารแมร์เซียสเพื่อลดระดับน้ำหลังจากฝนหยุดตกประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง

- ชุมชนวัดเครือวัลย์ สาเหตุเกิดจากพื้นที่ชุมชนติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระดับต่ำ ช่วงน้ำ高涨 และน้ำทะเลขันจะมีการรั่วไหลของน้ำตามแนวสันเขื่อนเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน

- ชอยวังเดิม ๑๐ สาเหตุเกิดจากพื้นที่ชอยวังเดิม ๑๐ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระดับต่ำช่วงน้ำหนึ่งหลักและน้ำทรายหนุนจะมีการรั่วไหลของน้ำตามแนวสันเขื่อนเข้าท่วมพื้นที่

๓. เป้าหมายการดำเนินการ

- เพื่อลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
- เพื่อลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
- เพื่อลดระยะเวลาท่วม
- เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ประสบปัญหาได้อย่างสะดวก

๔. วิธีการดำเนินการ

๔.๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ขึ้นภายในสำนักงานเขตเพื่อ

- เป็นศูนย์ฯ ปฏิบัติการยามปกติและฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
 บางกอกใหญ่
- ติดตามสถานการณ์สภาพน้ำท่วมและประเมินผลการปฏิบัติการแก้ไขบรรเทาความ
 เดือดร้อนของประชาชน
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน และยังเป็นการเพิ่มทักษะใน
 การปฏิบัติหน้าที่ปกติต่อไปอีกด้วย
- เป็นการบริหารทรัพยากรห้องหมอดของสำนักงานเขต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ การเตรียมการก่อนฝนตก

- ระบบคู คลอง ได้แก่การสร้างเขื่อนคันกันน้ำริมคลอง การขุดลอกคูคลอง การเปิด
 ทางน้ำไหล
- ระบบห่อระบายน้ำ ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมและทำความสะอาดห่อระบายน้ำ
- ระบบประตูระบายน้ำ ได้แก่การปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำและทำบกันน้ำต่าง ๆ
- ระบบการสูบน้ำ ได้แก่ การจัดเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้พร้อมนำไปติดตั้งบริเวณจุดอ่อน
 น้ำท่วม

๔.๓ การปฏิบัติการขณะฝนตก

- ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามรายงานสภาพฝนตลอดเวลา โดยประสานกับศูนย์ฯ
 สำนักการระบายน้ำ
- หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (BEST) รถปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมซึ่ง
 ตามจุดต่าง ๆ ที่มีปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและรายงานสภาพน้ำท่วมมายังศูนย์ปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะหน้าตะแกรงรับน้ำฝนตามถนนและซอย
- หน่วยติดตามผล ออกตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำท่วมรายงานและหรือให้ข้อมูลแนะนำ
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ รายงานสภาพฝนและน้ำท่วมต่อผู้บังคับบัญชา

๔.๔ การปฏิบัติการหลังฝนตก

- หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติการจนกระทั่งน้ำท่วมซึ่งระบายน้ำออกหมด
- เจ้าหน้าที่ยังคงเก็บขยะหน้าตะแกรงรับน้ำฝนตามถนนและซอย

- ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประมวลสภาพน้ำท่วมทั้งหมดและพิจารณาสั่งการแก้ไขเพิ่มเติม
- หน่วยติดตามผล รายงานสภาพปัญหาน้ำท่วมและความคิดเห็น
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปปริมาณฝน และรายงานการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ต่อผู้บังคับบัญชา

๔.๕ การเตรียมการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำท่วมนุ่น

- ปิดกันท่อระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้ามา
- ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ทำนบกันน้ำ
- สร้างและเสริมแนวคันกันน้ำ
- จัดทำทางเดินชั่วคราวบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วม
- การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม
- การตรวจสอบและแก้ไขสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม เช่นการก่อสร้างเกี่ยวกับทางระบายน้ำ การก่อสร้างเขื่อนต่าง ๆ

๔.๖ การปฏิบัติการบรรเทาภัยขณะน้ำท่วมและพื้นฟูหลังน้ำลด

๔.๖.๑ การบรรเทาภัยขณะน้ำท่วม

- การอำนวยความสะดวกการจราจรบนถนน โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือ อบพร. อำนวยความสะดวกการจราจร จัดหน่วยช่วยเข็นรถ ฉีดน้ำยาแก้ความชื้น

- การจัดหน่วยเก็บขยะพิเศษ

- การแจกจ่ายยาธารักษารอย

- สร้างสะพานทางดินชั่วคราว

- ช่วยเหลือประชาชนในการยกหรือหนุนของหนึ่ง

๔.๖.๒ การฟื้นฟูหลังน้ำลด

- ปรับปรุงทางด้านกายภาพในส่วนของ กทม. เช่น จัดซ่อมถนน สะพาน ทางเท้า และอื่น ๆ

ที่ชำรุด เสียหาย

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ การเยี่ยมประชาชน ให้คำปรึกษาตรวจรักษา สุขภาพความเป็นอยู่

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายโยธา และฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตามคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

๖. งบประมาณ

ใช้งบประมาณจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทน) จำนวนเงิน ๑,๐๘๐,๗๒๐.- บาท จากแผนงานการจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และจำนวนเงิน ๙๙๔,๔๐๐.-บาท จากแผนงานการโยธา

๔/๓ สภานที...

๗. สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เป็นศูนย์จัดเตรียมและส่งการ

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐


๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถแก้ไข ควบคุม ระดับน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบ และช่วยเหลือด้านการสัญจรเข้า-ออกที่อยู่อาศัยของประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

๑๐. ปัญหาและอุปสรรค

- ฝนตกในช่วงเวลากลางคืนทำให้การลดระดับน้ำอาจกระทำได้เมื่อเท่าที่ควร
- มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ การกรุดำคู คลอง มีการก่อสร้างที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางน้ำ
- ระบบสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำขัดข้องหรือมีขยะและวัชพืชติดตะแกรงกันขยะ
- เกิดไฟฟ้าดับ หรือกระแสไฟฟ้าที่เชกับเครื่องสูบน้ำขัดข้อง
- ในการณ์ที่มีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงเกินกว่าที่คาดหมายไว้ทำให้การป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ผล

- การปฏิบัติการในช่วงฝนตกหนัก จะมีเดียวกับที่มีระดับน้ำทะเลหนาสูง อาจมีอุปสรรคในบางพื้นที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการลดระดับน้ำ และจะต้องมีการประสานการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ จะต้องมีการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านอุปกรณ์และสภาพทางระบายน้ำ รวมทั้งจะต้องมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในขั้นปฏิบัติการอีกด้วย จึงอยู่ที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องบูรณาการให้ดี ตามที่กำหนด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านของการประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ อื่น ๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการณ์พิเศษเร่งด่วนด้วย

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ

(นายสุพฤต ออมรพิสิทธิ์กุล)
นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการประจำสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสมจิตรา อุทัยสาด)
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่