รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 1 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ วันที่ยุติ ใช [้] เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
1	ศูนย์ กทม.1555	42081/61	1	(1) ซอยอิสรภาพ 34 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยอิสรภาพ 34 (จุดสังเกต ตรงข้ามบ้านเลขที่ 134) พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับซำรุด จำนวน 1 ดวง ทำให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป- มาในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ซอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 หมายเหตุ ศูนย์ กทม 1555 โทรประสานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผ่ายเทศกิจ 028682834 ไม่มีผู้รับสาย เมื่อวันที่ 03/04/61 เวลา 20.04	03/04/2561 04/04/2561	04/04/2561 17/04/2561
		*1 *2	05/04/2561 17/04/2561	น.(ชัญญา//ประสาน) (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างดับชำรุดจริง ซึ่งฝ่ายโยธาได้ประสานการไฟฟ้าเขตธนบุรี ให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	13
2	ศูนย์ กทม.1555	42309/61	1	(1) บ้านเลขที่ 58/15 ชุมชนวัดใหม่วิเชียร (ซอย3) ซอยอิสรภาพ 23 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอย 3 ของชุมชนดังกล่าวไปสุดซอย ซ้ายมือ พบบ้านเลขที่ 58/15 มีการเลี้ยวแมวจำนวนหลายตัว มักปล่อยแมวออกมาถ่ายมูลเรี่ยราดส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และวิ่งเล่นบนหลังคาบ้านผู้อื่นทำให้เกิดเสียงดังรบกวน ช่วงเวลา 18.00- 07.00 น. เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	04/04/2561 04/04/2561	04/04/2561 09/04/2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 2 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ		
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย		
				หรือความไม่ซอบธรรมอันเนื่องมากจากการร้องเรียนนี้		
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม		
				2541		
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5
		*1	05/04/2561	(2)(1)		
		*2	09/04/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบ 2		
				ได้เข้าตรวจสอบอาคารเลขที่ 58/15 ซ.อิสรภาพ 23 โดยมีนางรัตติญา วิเชียร		
				เป็นผู้เลี้ยง ซึ่งได้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว		
				และปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้ฝ่าฝืนเจ้าพนักงานท้องถิ่น		
				จึงได้ส่งฝ่ายเทศกิจดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น		
				เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินคดีของฝ่ายเทศกิจ		
3		42564/61	1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook //	04/04/2561 05/04/2561	05/04/2561 20/04/256 ²
	.d	1200.00		หมายเลขเรื่อง 180400079		
				VIOL 100400073		
				บ้านข้างๆสร้างเสายื่นกินพื้นที่เข้ามาในบริเวณบ้านตามภาพประกอบ		
				รบกวนสอบถามวา สามารถรองเรียน		
				รบกวนสอบกามวา สามารถรองเรอน เพื่อให้เค้ารื้อถอนออกไปได้หรือใหม [่] ครับ (มีรูปภาพ)		
				เพอ เหเคารอถอนออก เบ เดหรอ เหมครบ (มฐบภาพ)		
				รายละเอียดเพิ่มเติม		
				บ้านเลขที่ 286/30 ซอยอิสรภาพ 21 แยก 17 ถนนอิสรภาพ		
				เขตบางกอกใหญ่		
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ		
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย		
				หรือความไม่ซอบ		
				ธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่		
				นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541		
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	15
		*1	05/04/2561	(2)(1)		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 3 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ	วันที่ยุติ
	**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลกา	ารดำเนินงาน	ใชเวลานับจาก	วันตอบรับ (วัน)
	*2	20/04/2561					
ศูนย์ กทม.1555	43372/61	1	(1) คลองศาลเจ้า ชุมชนเจ้าพ่อเขาตก ซอยเพชรเกษม 15 แยก 9	06/04/2561	06/04/2561	09/04/2561	10/04/2561
			ภายในซอยแยกดังกล่าว ภายในคลองศาลเจ้า ซุมชนเจ้าพ่อเขาตก				
			พบมีวัชพืชลอยตกค้างภายในคลอง เป็นจำนวนมาก				
			เกรงว่าจะทำให้น้ำเน่าเสีย				
			สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก				
			ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเก็บวัชพืชในคลองดังกล่าวด้วย				
			ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ				
			และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย				
			หรือความไม่ซอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้				
			ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม				
			2541				
				 ดำเนินการเ	เสร็จสิ้นแล้ว		1
	*1	10/04/2561	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว				
			พร้อมดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชภายในคลองดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว				
ศูนย์ กทม.1555	44874/61	1	(1) ตรอก(ไม่ทราบชื่อ) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์	10/04/2561	10/04/2561	10/04/2561	20/04/2561
			เขตบางกอกใหญ่				
			เข้าตรอก(ไม่ทราบชื่อ) ไปประมาณ 100 เมตร ขวามือ (จุดสังเกต				
			ตรอกจะอยู่ติดกับศาลเจ้าแม่กวนอิม) พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับซำรุด				
			จำนวน 1 ดวง พบเห็นมานานแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก				
			สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา				
			ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย				
			ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ				
1	1	1	1 -1 -0 - 1 - 0 - 0 1 1 - 0 0 4 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1	1			
	ศูนย์ กทม.1555	**รายงานครั้งที่ *2 ศูนย์ กทม.1555 43372/61	**รายงานครั้งที่ วันที่รายงานผล *2 20/04/2561 ศูนย์ กทม.1555 43372/61 1 *1 10/04/2561	1004/2661 100	1004/2561 1 (2) เรื่องใหม่เพื่อในประชายสันใหม่ ที่สามารถสามาร	2024/2501 2024/2501 (2)(2) เข้าหน้าที่สัยไป เข้าโดยกระยอบส่วน (2)(3) เข้าหน้าที่สัยไป เข้าโดยกระยอบส่วน (2)(4) เข้าหน้าที่สัยเข้าของเล่าหน้าที่สิยเข้าของเล่าหน้าแล่ง (2) ของเล่าหน้าที่สิยเข้า	20 สม 20 สมาราย 20 สมาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 4 / 20

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้		
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม		
				2541		
				หมายเหตุ ศูนย์ฯ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายโยธา		
				หมายเลข 02 457 0069 ต่อ 5713 คุณจักรพันธ์/รับเรื่องประสานงาน วันที่		
				10/04/61 เวลา 09.21 น.		
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	10
		*1	11/04/2561	(2)(1)		
		*2	20/04/2561	 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าไปตรวจสอบแล้ว		
				พบดวงไฟฟ้าส่องสวางดับชำรุดจริง		
				ุ ฝ่ายใยธาจะดำเนินการประสานการไฟฟ้าเขตธนบุรี		
				ให้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป		
6		45064/61	1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่	10/04/2561 10/04/2561	11/04/2561 23/04/2561
	g · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
				เข้าไปประมาณ 500 เมตร ขวามือ (จุดสังเกต ตรงร้านกระจก) พบสายสีดำ		
				(ไม่ทราบประเภท) ห้อยย้อยลงมาบนผิวการจราจร		
				(เกรงวาอาจกอให้เกิดอันตรายได้		
				แบงการ เขางาย เหมายนหมาย เห สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-		
				_		
				มาในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก		
				ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย		
				์ ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ		
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย		
				 ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม		
				2541		
				หมายเหตุ ศูนย์ฯ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายโยธา		
				หมายเลข 02 457 0069 ต่อ 5713 คุณวิศวัฒน์รับเรื่องประสานงาน วันที่		
				10/04/61 เวลา 14.09 น.		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 5 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	12
		*1	11/04/2561	(2)(1)		
		*2	23/04/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโธาได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว		
				พบสายสื่อสารสีดำห้อยต่ำลงมาจริงและได้ดำเนินการจัดเก็บสายดังกล่าวเรีย		
				บร้อยแล้ว		
7	ศูนย์ กทม.1555	45516/61	1	(1) บ้าน (ไม่ทราบเลขที่) ตรงข้ามบ้านเลขที่ 341 ซอยจำเนียรสุข 3	11/04/2561 11/04/2561	17/04/2561 23/04/2561
				ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่		
				เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย ขวามือ พบบ้านไม่ทราบเลขที่ (จุดสังเกต		
				ตรงข้ามบ้านเลขที่ 341) ทำการขึ้งผ้าใบสีส้มบริเวณหลังบ้าน		
				ทำให้เมื่อมีแสงแดดส [่] อง เกิดเป็นแสงสะท้อนสีส้มเข้ามาในบ้านเลขที่ 341		
				สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก		
				ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย		
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ		
				ู้ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย [่] าให้ต้องรับภัย		
				หรือความไม่ซอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้		
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม		
				2541		
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	0
		*1	19/04/2561	(2)(1)	N IPPRILITENT AMPREN.1	6
		*2	23/04/2561			
		2	23/04/2301	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญบ้านหลังดังก		
				ล่าวแล้ว พบมีการขึงผ้าใบสี่ส้มขนาดใหญ่ผูกเชือกติดกับโครงเหล็ก		
				เมื่อแสงแดดส่องจะเกิดแสงสะท้อนสีส้มเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ผู้ที่อาศัยใ		
				นบ้านผู้ร้องแสบตา และบังทิศทางลม		
				ซึ่งทำให้ผู้ร้องที่เป็นผู้พิการได้รับความเดือดร้อนจริง		
				จึงได้ประสานไปยังผ่ายโยธาและผ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เข้ามาดำเนินการแก้ไข		
8	ศูนย์ กทม.1555	45530/61	1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook //	11/04/2561 11/04/2561	17/04/2561 20/04/256
				หมายเลขเรื่อง 180400193		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 6 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอี๋ยด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				รถเข็นขายหมูปึ้งชอบมาจอดขายหน้ามัสยิดต้นสนทุกๆเช้า		
				ควันเหม็นมากรบกวนผู้เกี่ยวข้องมาดูแลด้วย		
				 รายละเอียดเพิ่มเติม		
				หน้ามัสยึดต้นสน ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่		
				ه د ا ا ا		
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ		
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย		
				หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้		
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม		
				2541		
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3
		*1	19/04/2561	(2)(1)		
		*2	20/04/2561	(2)(2) สายตรวจชุด 251 ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่		
				18 เม.ย. 61 ในเวลา 07.30 น. และเวลา 09.45 น.		
				ไม่พบรถเข็นหมูปิ้งบริเวณหน้ามัสยิดต้นสน ถ.อรุณอมรินทร์		
				ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นศาสนสถานและเป็นที่พักอาศัยของชุมชนผู้ที่นับถือศา		
				สนาอิสลาม จึงไม [่] อนุญาตให [้] มีการค้าขายอาหารประเภทหมูทุกชนิด		
				บริเวณหน้ามัสยิดโดยเด็ดขาด		
9	ศูนย์ กทม.1555	46053/61	1	(1) หน้าร้านเซเว่น สาขาจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์	12/04/2561 13/04/2561	17/04/2561 20/04/2561
				เขตบางกอกใหญ่		
				ริมถนนดังกล่าว บริเวณหน้าเซเว่นอิเลเว่น สาขาจรัญสนิทวงศ์ 11		
				พบผู้ค้ารถเข็น จำนวน 3 ราย ตั้งวางของขายกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี		
				ช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 - 21.00 น. พบเห็นเป็นเวลา 4 วันแล้ว		
				ซึ่งเดิมผู้ร้องได้แจ้งทางเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่แล้ว		
				เจ้าหน้าที่เทศกิจมาตักเตือนแล้ว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กลับไป		
				ผู้ค้าก็กระทำเช่นเดิมอีก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา		
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ		
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 7 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้		
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม		
				2541		
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3
		*1	19/04/2561	(2)(1)		
		*2	20/04/2561	(2)(2) งานตรวจและบังคับการ ฝ่ายเทศกิจ		
				ได้มอบหมายชุดสายตรวจกลางคืนดำเนินการตรวจสอบแล้ว		
				พบผู้ค้ารถเข็นตั้งวางขายกีดขวางทางสัญจรจริง		
				จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้ดำเนินการแก้ไขโดยเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณ		
				ดังกล่าวแล้ว และชุดสายตรวจจะได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง		
				หากพบการฝ่าฝืนอีกจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป		
10	ศูนย์ กทม.1555	46233/61	1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แยกพาณิชยการธนบุรี่ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์	13/04/2561 14/04/2561	17/04/2561 20/04/2561
				เขตบางกอกใหญ่		
				บริเวณฝั่งตรงข้ามปากซอยแยกดังกล่าว		
				พบรถยนต์เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังรบกวน ช่วงเวลาตั้งแต่		
				12.00 น. เป็นต้นไป พบเห็นเป็นวันแรก		
				สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว		
				ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย		
				สูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ		
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย		
				หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมากจากการร้อง เรียนนี้		
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม		
				2541		
				9		
				หมายเหตุ ศูนย์ฯ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายเทศกิจ		
				หมายเลข 02 457 0069 ต่อ 5732		
				คุณอรวรรณรับเรื่องประสานงานแจ้งว่าจะประสานเจ้าหน้าที่ให้ วันที่		
				13/04/61 เวลา 14.45 น.	2 2	
			10/2//2-5		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3
		*1	19/04/2561	(2)(1)		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 8 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*2	20/04/2561	(2)(2) งานตรวจและบังคับการ ฝ่ายเทศกิจ		
				ได้มอบหมายชุดสายตรวจดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้ว		
				พบกลุ่มบุคคลจอดรถกระบะเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง		
				และเล่นสาดน้ำสงกรานต์กับประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา		
				เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์		
				จึงได้ประชาสัมพันธ์กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ให้เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงห		
				รือกระทำการอื่นใดอันเป็นการรบกวนและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอา		
				ศัยบริเวณใกล้เคียงและชุดสายตรวจจะตรวจสอบบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่		
				อง		
11	ศูนย์ กทม.1555	46551/61	1	(1) ซอยพาณิชยการธนบุรี่ 11 ถนนพาณิชยการธนบุรี่ เขตบางกอกใหญ่	14/04/2561 15/04/2561	17/04/2561 20/04/2561
				บริเวณผั่งตรงข้ามปากซอยดังกล่าว		
				พบกลุ่มบุคคลจอดรถกระบะเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง		
				รวมถึงมีการเร่งเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่งเสียงดังรบกวน ช่วงเวลาตั้งแต่		
				18.00 น. เป็นต้นไป พบเห็นเป็นเวลา 2 วันแล้ว		
				สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง		
				ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรงดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย		
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ		
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย		
				และเบรตพจารเนาเหครามคุมครองผูรองและผู้เก่ยรับของอยาเหต่องรบราย หรือความไม่ซอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้		
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม		
				2541	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
		*1	19/04/2561	(2)(1)	ดาเนนการเลรจลนแลว	3
		*2	20/04/2561	(2)(1) (2)(2) งานตรวจและบังคับการ ฝ่ายเทศกิจ		
		2	20/04/2301			
				ได้มอบหมายชุดสายตรวจดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้ว พบกลุ่มบุคคลจอดรถกระบะเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง		
				และเล่นสาดน้ำสงกรานต์กับประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา		
				เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์		
				จึงได้ประชาสัมพันธ์กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ให้เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงห		
				รือกระทำการอื่นใดอันเป็นการรบกวนและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอา		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 9 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ วันที่ยุติ ใช [้] เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		8 111 (120) 18 (1)	3 10 10 10 10 10 10		9191 1000/0111 100/1 100/00/1 100	936901 ISD 4 III 9 ISO II D G (9 ISO)
				ବ୍ୟ		
12	ศูนย์ กทม.1555 46714/61	1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ซอยแยกธนบุรี 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ปากซอยแยกดังกล่าว พบกลุ่มบุคคลเล่นน้ำสงกรานต์ ทำการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง ส่งเสียงดังรบกวน ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป พบเห็นเป็นเวลา 2 วันแล้ว (บัจจุบันเสียงดังอยู่) สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	15/04/2561 15/04/2561	17/04/2561 20/04/2561	
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541		
				หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสาน ฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 028682834 ไม่มีผู้รับสาย วันที่ 15/04/61 เวลา 16.25 น. อารีย์รัตน์//ประสาน		
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3
		*1	19/04/2561	(2)(1)		
	*2	20/04/2561	(2)(2) งานตรวจและบังคับการ ฝ่ายเทศกิจ ได้มอบหมายชุดสายตรวจดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้ว พบกลุ่มบุคคลจอดรถกระบะเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง และเล่นสาดน้ำสงกรานต์กับประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ จึงได้ประชาสัมพันธ์กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ให้เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงห รือกระทำการอื่นใดอันเป็นการรบกวนและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอา ศัยบริเวณใกล้เคียงและชุดสายตรวจจะตรวจสอบบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่			

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 10 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561 ถึง 30/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ	วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลก	าารดำเนินงาน	ใช้เวลานับจาก	วันตอบรับ (วัน)
13	ศูนย์ กทม.1555	47092/61	1	(1) ร้านทวีสิน เลขที่ 685/15 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่	17/04/2561	17/04/2561	17/04/2561	20/04/2561
				ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกตใกล้ปากซอยอิสรภาพ 33 ผั้งมุ่งหน้าศิริราช)				
				พบร้านทวีสิน เลขที่ 685/15 ตั้งวาง โต๊ะ และแขวนกระโปรงนักเรียน				
				รวมทั้งติดตั้งกันสาด ยื่นล้ำออกมาบนบาทวิถีตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน				
				อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 17154/61 เจ้าหน้าที่แจ้งกลับวันที่ 19/02/2561 แจ้งว่า				
				เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 15				
				ก.พ. 61 เวลา 10.00 น. ปรากฏรายละเอียด ดังนี้1.				
				ตรวจสอบพบว่าเจ้าของร้านทวีสินใช้พื้นที่บริเวณหน้าอาคาร				
				ชึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลตั้งวางจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้าและชุดนักเรียน				
				ซึ่งไม่ได้ตั้งวางล้ำบนบาทวิถี2.				
				กรณีติดตั้งกันสาดได้ประสานผ่ายโยธาตรวจสอบแล้ว				
				ทั้งนี้สำนักงานเขตบางกอกใหญ ่มีหนังสือเชิญเจ้าของหรือผู้ใช้ประโยชน์อาค				
				ารเลขที่ 685/15 ให้ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561				
				ผู้ร้องแจ้งว่า ร้านทวีสินไม่มีการปรับปรุงแก้ไข				
				ู้ และยังมีการทำกันสาดถาวรผิดกฎหมาย				
				ควรทำกันสาดที่หุบได้ไม่ใช่ทำแบบถาวร				
				และแขวนกระโปรงนักศึกษานักเรียนบนที่สูงทำให้ไม่เหมาะสม				
				รวมทั้งตั้งของบนฟุทบาท				
				อยากให้เจ้าหน้าที่มีการหามาตรการปรับตามกฏหมาย				
				บางครั้งมีการหลบๆซ่อนๆในส่วนของการตั้งวางเมื่อเจ้าหน้าที่มา				
				อยากขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งด้วย				
				THE HILL PAIR A LAIM MAILTHAN THAN THE WORLL HAVING A 1911 THE SPEET SPELLA LAIM AND A THE MAILTHAN AND A TH				
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ				
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย				
				หรือความไม่ซอบธรรมอันเนื่องมากจากการร้อง เรียนนี้				
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม				
				2541	٥٠١٩٠٠	าเสร็จสิ้นแล้ว		
		*1	19/04/2561	(2)(1)	ตาเนนการ	.เพร.สมหแพ.) -		3
		*2	20/04/2561	(2)(2) สายตรวจชุด 251 ฝ่ายเทศกิจ				

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 11 / 20

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ	วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลก	ารดำเนินงาน	ใชเวลานับจาก	าวันตอบรับ (วัน)
				ได้ดำเนินการกวดขันการตั้งวางและการแขวนกระโปรงนักเรียนของร้านทวีสิ				
				นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน				
				ในขณะตรวจสอบไม่พบมีการตั้งวางล้ำบนบาทวิถีแต่อย่างใด				
				กรณีการติดตั้งกันสาดได้ทำหนังสือประสานฝ่ายโยธา				
				เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว				
14	ศูนย์ กทม.1555	47329/61	1	(1) หน้าบ้านเลขที่ 343/14 และหน้าบ้านเลขที่ 343/15 หมู่บ้านศิวาลัย 3	17/04/2561	17/04/2561	19/04/2561	23/04/2561
				แยก 6 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่				
				ปากซอยแยกของหมู่บ้านดังกล่าว ระหว่างหน้าบ้านเลขที่ 343/14				
				และหน้าบ้านเลขที่ 343/15 พบนกทำรังบนสายไฟฟ้า				
				สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว				
				ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและแก้ไขด้วย				
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ				
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย				
				หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้				
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม				
				2541				
					ดำเนินการ	·เสร็จสิ้นแล้ว		4
		*1	20/04/2561	(2)(1)				
		*2	23/04/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาไดเข้าไปตรวจสอบแล้ว				
				พบว่ามีนกทำรังขนาดใหญ่อยู่บนเสาไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดอันตรายได้				
				 ฝ่ายโยธากำลังดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าเขตธนบุรี				
				ให้เข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป				
15	ศูนย์ กทม.1555	47341/61	1	(1) เบสท์	17/04/2561	17/04/2561	19/04/2561	24/04/2561
				ซอยรัชดาภิเษก 23 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่				
				ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร				
				้ เนื่องจากฝนตกหนัก				
				สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก				
				ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวด้วย				
				TP.MP. 1 MINIMARYP. 34 THE LIBERT WASHINGTON TO THE WIND FOR THE PARTY OF THE PARTY				

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 12 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ดับ หน่วยงานเจ้าของทะเบีย		*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ
	**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
	*1 *2	20/04/2561 24/04/2561	 ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรื อความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/2 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 หมายเหตุ ศูนย์ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเ งิน เบื้องต้นได้ประสานผู้รับเหมาโครงการ บ.ซิโนไทยฯ ให้ดำเนินการสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานดังกล่าว 	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5
6 ศูนย์ กทม.1555	47409/61	1	และเดทาหนงลอแจงหนวยงานดงกลาว เพื่อตรวจสอบแล้วแก้ไขบัญหาดังกล่าวต่อไป (1) ชอยรัชดาภิเษก 23 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งชอยดังกล่าว ผู้ร้องเคยแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขบัญหาน้ำท่วมขัง (แต่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ เข้าดำเนินการสำรวจท่อระบายน้ำแล้ว ปรากฏว่าท่อไม่ตัน ซึ่งบัญหาเกิดจากการที่น้ำในชอยไม่ไปลงในท่อน้ำทิ้งเมนใหญ่ เพราะว่าแนวท่อภายในชอยไม่เชื่อมต่อกับแนวท่อที่เมนใหญ่) จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เป็นประจำบ่อยครั้ง เมื่อเวลาฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบถาวรด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรื อความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	17/04/2561 17/04/2561	19/04/2561 24/04/256

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 13 / 20

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ
				+	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1 *2	20/04/2561 24/04/2561	(2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเ งิน เบื้องต้นได้ประสานผู้รับเหมาโครงการ บ.ซิโนไทยฯ ให้ดำเนินการสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานดังกล่าว		
				เพื่อตรวจสอบแล้วแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป		
17	ศูนย์ กทม.1555	48090/61	1	(1) บ้านเลขที่ 212/253 ซอยเพชรเกษม 16 แยกอำนวยสุข 2 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปสุดชอย ขวามือ พบบ้านเลขที่ 212/253 ทำการเทปูนรุกล้ำลงไปในคลองไม่ทราบชื่อ เพื่อก่อสร้างที่จอดรถ เกรงว่าอาจเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ รวมถึงเมื่อมีการนำรถมาจอดจำนวน 1 คัน ตัวรถบางส่วนจะยื่นล้ำมาบนผิวจราจร อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 29373/61 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 19/03/2561 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ผ่ายใยธา ได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบแล้ว พบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะจริง ตามที่ได้รับแจ้ง และได้คำเนินการทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารเลขที่ 212/253 ให้มาชี้แจงและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ผู้ร้องแจ้งว่า บัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขยังเห็นบ้านเลขที่ดังกล่าว นำรถมาจอดเหมือนเดิม สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าวอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และไปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/2 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	18/04/2561 19/04/2561	19/04/2561 25/04/2561
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6
		*1	24/04/2561	(2)(1)		
		*2	25/04/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ผ่ายโยธาได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารเลขที่ 212/253 ให้มาชี้แจง และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 14 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ	วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วนทรายงานผล	(2) ผล ปัจจุบันไม [่] พบรถที่เข้ามาจอดแล้ว	สถานะผลก	การดำเนินงาน	เชเวลานบจาก	วันตอบรับ (วัน)
18	กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	48197/61	1	(1) บริเวณซอยอิสรภาพ 40 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ มีผู้นำขยะไปทิ้งในคลองระบายน้ำชุมชนข้างโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน	19/04/2561	19/04/2561	19/04/2561	24/04/2561
				ทั้งเศษขยะ ถุงพลาสติก รวมถึงที่นอน ขอให้ดำเนินการแก้ไขด้วย	ดำเนินการ	กสร็จสิ้นแล้ว		5
		*1	24/04/2561	(2)(1)				
		*2	24/04/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว				
				พร้อมจัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำดำเนินการเก็บขยะภายในคลองวัดอรุ				
				ณฯ ช่วงซอยอิสรภาพ 40 เขตบางกอกใหญ่				
19	ศูนย์ กทม.1555	48888/61	1	(1) หน้าบ้านเลขที่ 283 หมู่บ้านศิวาลัย (ซอย 3) ถนนอิสรภาพ	20/04/2561	20/04/2561	23/04/2561	23/04/256
				บางกอกใหญ่				
				เข้าซอย 3 ของหมู่บ้านดังกล่าว ไปประมาณ 100 เมตร				
				บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 283 พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1				
				ดวง พบเห็นประมาณ 1 สัปดาห์ ทำให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก				
				สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาในบริเวณดังกล่าว				
				ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย				
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ				
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอยาให้ต้องรับภัย				
				หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้				
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม				
				2541				
				หมายเหตุ ศูนย์ฯ 1555 โทรประสานฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข				
				024575986 เจ้าหน้าที่คุณธิวาพร รับเรื่องประสานงาน วันที่ 20/04/2561				
				เวลา 14.22 น. (ชวิศา/ประสาน)				
						y v		
		*1	23/04/2561	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว	ดำเนินการ	าเสร็จสิ้นแล <i>้</i> ว		0

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 15 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003 สำนักงา

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561 ถึง 30/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล พบว่ามีดวงไฟฟ้าสองสว่างดับชำรุดจริง และกำลังดำเนินการแจ้งการไฟฟ้า	วันรับแจ้ง สถานะผล	วันแจ้งดำเนินการ การดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช [้] เวลานับจาก	วันที่ยุติ วันตอบรับ (วัน)
20	ศูนย์ กทม.1555	49021/61	1	เขตธนบุรี ให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป (1) หน้าอาคารพาณิชย์ (ไม่ทราบเลขที่) ซอยจำเนียรสุข 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ไม่ทราบเลขที่ พบมีบุคคลนำรถซูบารุมาจอดซ่อมบริเวณไหล่ทาง (ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของตนเอง) โดยมีการทดลองเครื่องและพูดคุยส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00-19.00 น. เป็นประจำบ่อยครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	20/04/2561	20/04/2561	23/04/2561	27/04/2561
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541		<i>y y</i>		
		*1 *2	24/04/2561 27/04/2561	(2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 11.30 น. ในขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลหน้ารถซูบารุจอดซ่อมภายในซอยดังกล่าว และทางสายตรวจจะเข้าตรวจสอบกวดขันอย่างต่อเนื่อง	ดาเน้นกา	ารเสร็จสิ้นแล้ว		4
21	ศูนย์ กทม.1555	50355/61	1	(1) คลองศาลเจ้า ซุมชนเจ้าพ่อเขาตก ซอยเพชรเกษม 15 แยก 9 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยแยกดังกล่าว ภายในคลองศาลเจ้า ซุมชนเจ้าพ่อเขาตก พบมีวัชพืชลอยตกค้างภายในคลอง เป็นจำนวนมาก เกรงว่าจะทำให้น้ำเน่าเสีย อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 43372/61 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมา เมื่อวันที่ 10/04/2561 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว พร้อมดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชภายในคลองดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	24/04/2561	24/04/2561	25/04/2561	26/04/2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 16 / 20

ผู้พิมพ์ : c50180005

รหัสรายงาน : CPL_R003 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ วันที่ยุติ ใช [้] เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	26/04/2561	ผู้ร้องแจ้งว่า ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการลอกคลอง และเก็บวัชพืชบริเวณปลายคลองแล้ว แต่จุดที่ต้องการให้ทำการลอกคลอง และเก็บวัชพืช คือบริเวณต้นคลองฝั่งตรงข้ามวัดปากน้ำ ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอีกครั้งด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมากจากการร้อง เรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/2 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการเก็บวัชพืช เปิดทางน้ำไหล	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1
22	ศูนย์ กทม.1555	50512/61	1	บริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (1) ร้านข้าวต้มตลาดเอ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ก่อนถึงซอยอิสรภาพ 36 ประมาณ 100 เมตร ข้างปั๊มแก๊สเก่า ปัจจุบันทำเป็นที่จอดรถ) พบร้านข้าวต้มตลาดเอ เทเศษไขมันลงท่อระบายน้ำ เกรงว่าท่อระบายน้ำจะอุดตัน และพบรถของลูกค้าที่มาทานอาหาร จอดรถกีดขวางทางสัญจรบนผิวการจราจร ตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 - 02.00 น. เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ช่อบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	24/04/2561 24/04/2561	25/04/2561 30/04/2561
		*1	26/04/2561	(2)(1)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 17 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ - *
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*2	30/04/2561	(2)(2) รายงานเรื่องร้านข้าวต้มตลาดเอ 1. เทเศษไขมันลงท่อระบายน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ผ่ายสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจสอบแล้ว พบ นางสมรักษ์ พรซุติ เป็นเจ้าของกิจการ ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารตามสั่ง และข้าวต้ม โดยได้รับอนุญาตจาก กทม. ตามหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารที่ 160101-024-49 ซึ่งขณะตรวจสอบไม่พบการเทเศษอาหาร หรือเทเศษไขมันลงท่อระบายน้ำ และร้านดังกล่าวได้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและสามารถใช้งานได้ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาลอาหาร 2. เรื่องจอดรถกีดขวาง เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลกอกใหญ่ให้ดำเนินการในเ รื่องของลูกค้าที่มาทานอาหารจอดรถกีดขวางทางสัญจรบนผิวจราจาแล้ว ขณะตรวจสอบไม่พบร้านดังกล่าวเทเศษไขมันลงท่อระบายน้ำแต่อย่างใด		
				และได้กำชับเจ้าของร้านข้าวต้มดังกล่าวไม่ให้เทเศษอาหาร ไขมันหรือสิ่งอื่นใดๆ ลงในท่อระบายน้ำเป็นอันขาด ซึ่งหากพบเห็นการกระทำดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืน จะตรวจสอบและกวดขันบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป		
23	ศูนย์ กทม.1555	50990/61	1	(1) เบสท์ ชอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวประมาณ 100 เมตร พบคราบน้ำมันหกบนบนผิวการจราจร เกรงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	25/04/2561 25/04/2561	25/04/2561 26/04/2561
				ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์ มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 18 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน	ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ตามมติคณะรัฐมนตรีนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม		
				2541		
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1
		*1	26/04/2561	(2)(1)		
		*2	26/04/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา หน่วยเบทส์		
				ได้ดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันที่หกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
24	ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง	51196/61	1	(1) ขอความช่วยเหลือพิจารณาจัดสรรที่ดินทำกิน ในพื้นที่	25/04/2561 25/04/2561	26/04/2561 30/04/2561
	สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร			เขตบางกอกใหญ่		
				ให้กับผู้ร้องนายปัญญา พิทักษ์สุรชัย อายุ 41 ปี		
				หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3101800912459		
				หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ 08-40141034 , 09-89865825		
				ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ 83 ซอยเพชรเกษม 3		
				แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท [่] าพระ เขตบางกอกใหญ [่] รหัสไปรษณีย์		
				(ตามผู้ร้องแจ้ง)ได้รับเบี้ยยังชีพ เดือนละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)		
				และได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ปัจจุบันไม่มีงานทำ ช่วยเหลือมารดาที่บ้าน		
				โดยได้รับเงินค่าจ้างจากมารดา สัปดาห์ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)		
				ซึ่งอยากมีงานทำแต่ไม่สามารถไปทำงานข้างนอกได้		
				จึงมีความประสงค์จะขอที่ดินเป็นของตนเอง		
				เพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตร เปิดฟาร์มไล้เดือนและเลี้ยงจิ้งหรีด		
				เพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มสำหรับนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในครอบครัว		
				เพชทุจะมรายเดเพมสาหรบนามาเบนศาเขา เยเนการตารงขพ เนศรชบศรร และเพื่อเป็นค่าใช้จายในการส่งตนเองเรียนต่อ		
				และเพอเบนคา เขจาย เนการสงดนเองเรยนดอ		
				۰ ۷ ۷ ۵		
				สำนักนายกรัฐมนตรี นร02610005817	° C	,
		*1	30/04/2561	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4
			30/04/2301	(2)(1) เจาหนาทผายพฒนาขุมชนฯ เดตรวจลอบขอเทจจรงแลว พบวา ผู้ร้องรายดังกล่าวเคยขอความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินมาแล้วเมื่อประมาณ		
				10 กวาปีที่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ		
				ได้ติดต่อกับทางมารดาของผู้ร้อง ซึ่งได้แจ้งว่ายังไม่สะดวกให้พบ		

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 19 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ	วันที่ยุติ
		**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน		ใช้เวลานับจาก	วันตอบรับ (วัน)
				โดยนัดหมายในวันอังคารที่ 1 พ.ค. 2561				
				ให้เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อมูลได้				
25	ศูนย์ กทม.1555	53158/61	1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook //	29/04/2561	29/04/2561	30/04/2561	02/05/2561
				หมายเลขเรื่อง 180400501				
				ร้านซ่อมจักรยานยนต์แต่ง ในเขตชุมชนพักอาศัย ทำให้เกิดมลพิษ ทางเสียง				
				ควัน กลิ่น เนื่องจากร้านซ่อมจักรยานต์ ส่งเสียงดังจากท่อแต่ง				
				มีลักษณ์บิดเครื่องเสียงดังกึกก้องไปทั่วเขตชุมชน และตกดีก ยามวิกาล				
				ก็ยังมีการส่งเสียงดังจากท่อ				
				และลองรถเร็วพร้อมเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณในเขตชุมชน บางครั้ง ห้าทุ่ม				
				เที่ยงคืน ตีหนึ่ง ส่วนกลางวันเกือบทั้งวัน เคยมีคนบอก ก็เกิดการวิวาท				
				ประชาชนละแวกนั้นไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว ต้องขอความกรุณาจากท่าน				
				ขอความกรุณาอย่างสูงช่วยเหลือพวกชาวบ้านด้วย				
				(มีโรงเรียนเด็กด้วยเดือดร้อนมาก)				
				รายละเอียดเพิ่มเติม				
				ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ (ตรงข้ามเซเว่นอีเลฟเว่นแรกของซอย)				
				ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่				
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ				
				และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย				
				หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้				
				ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม				
				2541				
					ดำเนินกา	รเสร็จสิ้นแล้ว	;	2
		*1	02/05/2561	(2)(1)				
		*2	02/05/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ 2				
				ได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ปรากฏว่า				
				ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ไม่มีเลขที่ ซ.อิสรภาพ 29 มีนายธนกร สุขมณี				
				เป็นเจ้าของขณะตรวจสอบมีพนักงานจำนวน 2 คน				

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ : 20 / 20

วันที่พิมพ์ : 03/05/2561 08:34:54

รหัสรายงาน : CPL_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้พิมพ์ : c50180005

ระหว่างวันที่ 01/04/2561

ลำดับ หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง	*ลำดับ	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ ๑ ้.	วันที่ยุติ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	**รายงานครั้งที่	วันที่รายงานผล	(2) ผล	สถานะผลการดำเนินงาน ใช้เวลานับจากวันตอ			วนตอบรบ (วน)
			จากลักษณะการประกอบการ				
			หากมีการประกอบการในเวลากลางคืนอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอา				
			ศัยในบริเวณใกล้เคียงได้ จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตรม				
			พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เลขที่ 58 ปี 2561				
			แนะนำมิให้มีการประกอบกิจการในเวลากลางคืน				
			และให้ระมัดระวังในการประกอบกิจการมิให้เกิดเสียงดัง กลิ่น				
			และควันรบกวน				
			และแนะนำให้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ฝ่				
			ายสิ่งแวดล้อมฯ				
26 ศูนย์ กทม.1555	53391/61	1	(1) หน้าบ้านเลขที่ 142 ซอยเพชรเกษม 4 แยก 4 ถนนเพชรเกษม	30/04/2561	30/04/2561	30/04/2561	02/05/2561
			เขตบางกอกใหญ่				
			 เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 60 เมตร ขวามือ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 142				
			พบต้นไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ต้น แม่กิ่งก้านพาดกับสายไฟฟ้า				
			เกรงว่าจะก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้				
			สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวอย่างมาก				
			สรางความเตยตรยนเหกบผูทพกยาคยบระวเนตงกลาวขยางมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย				
			ขอ เหเจาหนาททเกยวของดาเนนการตรวจสอบและแก เขดวย				
			ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ				
			และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย				
			หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้				
			ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม				
			2541		_ ջ ջ		
	*1	00/05/0504	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝายรักษาความสะอาดฯ กลุ่งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	ด้าเนินกา	ารเสร็จสิ้นแล้ว		2
	"1	02/05/2561					
			โดยชุดปฏิบัติงานตัดแต่งไม้ใหญ่				
			ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้พาดสายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว				