

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง ^{**} รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
1	ศูนย์ กทม.1555	152842/63	*1 **2	(1) ริมคลองบางลำไธย ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ข้ามแม่น้ำ พบทางเดินเลี้ยบคลองบางลำไธย เลี้ยวขวาตามทางเดินเลี้ยบคลองไปจนสุดทาง บริเวณบ้านเลขที่ 94 ผู้ร้องเริงว่ามีรถจักรยานยนต์ (ส่วนมากเป็นรถจักรยานยนต์ที่มาส่งของ) มีรถจักรยานยนต์ที่มาส่งของจำนวนมาก บ่อยครั้งกลับรถไปโดยประทุอัลลอย ทำให้ได้รับความเสียหาย ผู้ร้องเริงว่าถ้าดูจากบ้านดังกล่าวไปเล็กน้อยจะเป็นทางเดินริมคลองบางลำไธย ซึ่งสามารถใช้กลับรถได้ แต่ปัญหาติดอยู่ที่ว่าบริเวณทางเดินเป็นสันรากไม้สามารถขึ้นไปกลับรถได้ จึงต้องการให้มีการทำทางลาดเพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถไปกลับรถได้ด้วย ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสบมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	02/11/2563	02/11/2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	03/11/2563	05/11/2563
				(2) ฝ่ายโยธา ได้ตรวจสอบเรื่องของร่องเรียนรายนี้แล้ว ขอแจ้งว่า ทางเดินคลองบางลำไธย บริเวณที่ผู้ร้องเริง มีความกว้างประมาณ 2 เมตร สามารถกลับรถจักรยานยนต์ได้ ประกอบกับผู้ร้องได้นำกระถางต้นไม้มาวางไว้พร้อมเขียนป้ายห้ามกลับรถไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อวาระที่ผ่านเข้า-ออก ทางเดินริมคลองนี้ จะเป็นผู้ที่เคยผ่านประจำ หรือรู้สึกทางหรือเข้าออกบ้านเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นในการสร้างที่กั้นแต่อย่างใดอีกทั้งหากสร้างที่กั้นรถ จะทำให้คลองแคบลง	05/11/2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	03/11/2563	05/11/2563
2	ศูนย์ กทม.1555	152887/63	*1	(1) หน้างานเลขที่ 132 ซอยอิสรภาพ 34 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร ข้ามแม่น้ำ (จุดสัมภាន MRT) บริเวณหน้างานเลขที่ 132 พบมีการติดตั้งถังรองรับขยะไว้ เมื่อฝนตกทำให้มีน้ำขยะเจิงองบนผิวน้ำราบร้า และมีกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้งมีการตั้งสุขารถเลื่อนที่ในบริเวณดังกล่าวด้วย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเคลื่อนย้ายถังขยะและสุขาเคลื่อน	02/11/2563	02/11/2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	03/11/2563	05/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
			**2	<p>นทีด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประ深加工มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกระบวนการเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนรายนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดปรากฏว่าดูที่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว เป็นดุรวมขยะ และตั้งวางสุขา บริเวณหลังตลาดปั้นได้ ปากซอยอิสรภาพ 34 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีนางสาวณัณณิณ โพธะกิตต์ เป็นผู้ดูแลตรวจสอบพื้นที่สุขาเคลื่อนที่ ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 หลัง และคอกดูรวมขยะ สเตนเลส จำนวน 1 คอก ขณะตรวจสอบไม่พบกลิ่น หรือน้ำซซะขยะในบริเวณดังกล่าว จากการสอบถามผู้ดูแลแจ้งว่า ดุรวมขยะจะมีเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดทุกวันในช่วงเช้า และหอน้ำจะมีเจ้าหน้าที่ของทางตลาดเข้ามาทำความสะอาดเป็นระยะ เปื้องตนจึงได้ออกแบบออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทางผู้ดูแลปรับปรุงสุขาลักษณะบริเวณจุดรวมขยะและจุดติดตั้งสุขาเคลื่อนที่ใหม่ให้มีกลิ่นหรืออสิ่งปฏิกูลใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและรบกวนประชาชนผู้พักอาศัยได้</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
3	ศูนย์ กทม.1555	153128/63	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 201198566</p> <p>ไฟดับทางเดินข้างคลอง เป็นทางเดินข้างคลอง ติดโกร่งเรียนชัยพิทยพัฒน์ ในซอยเพชรเกษม 4 แยก 8 ไฟทางเดินไม่ติดหลายวันแล้วครับ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ มีทั้งเด็ก ผู้หญิง คนชรา ใช้เป็นทางเดินลัดไปอุบัติเหตุในถนนใหญ่ อีกด้าน</p> <p>ตรวจสอบสถานที่มูลผู้ร้องเพิ่มเติม เพื่อทราบข้อมูลตามที่ผู้ร้องแจ้ง ผู้ร้องสะเดูกะแจ้งชื่อและหมายเลขติดตอกลับให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ เมื่อวันที่ 2/11/63 เวลา 19.45 น.</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p>	02/11/2563	03/11/2563	03/11/2563	05/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
			**2	<p>ทางเดินเลี้ยวคลอง ช่างโรงเรียนชัยพิทย์พัฒน์ ซอยเพชรเกษม 4 แยก 8 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครูของผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจาก การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายเทศกิจ หมายเลข 024576802 ต่อ 5734 ไม่วันสาย // วันที่ 02/11/63 เวลา 21.31 น.</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2563 พบดงไฟฟ้าส่องสว่างดับชำรุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
4	ศูนย์ทม.1555	153272/63	*1	<p>(1) เอส.พี.แม่นชั่น ซอยอิสรภาพ 21 แยก 24 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ชัยมื้อ ภายในเอส.พี.แม่นชั่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร โดยมีการติดตั้งเครื่องป้องกันผู้ลัก闯และวัสดุตกหล่นแล้วแต่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีผู้คนกระเจิงไปทั่วบริเวณ อาจอิงเลขที่รับแจ้ง 150616/63 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 30/10/63 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563 พบอาคารดังกล่าวมีเครื่องป้องกันผู้ลักลองปักคลุมแล้ว แต่ด้วยสภาพอากาศ อาจมีลมพัดแรงเป็นบางช่วง ทำให้เครื่องป้องกันเปิดออก ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้ควบคุมงานดังกล่าวให้ติดตั้งเครื่องป้องกันใหม่ความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอรับกับสภาพอากาศในปัจจุบัน</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า ยังพบมีผู้ลักลองผู้กระเจิงไปทั่วบริเวณอยู่ เช่นเดิม เนื่องจากเครื่องป้องกันผู้ลักลองและวัสดุตกหล่นไม่ได้มาตรฐาน ถึงจะมีการฉีดน้ำเพื่อชะล้างผู้ลักลองแล้ว แต่จะให้ฉีดน้ำทั้งวันก็ไม่ได้ จึงต้องการให้ติดตั้งเครื่องป้องกันผู้ลักลองและวัสดุตกหล่นที่มีมาตรฐานป้องกันที่ได้มาตรฐานและรักษาความมั่นคงมากกว่านี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกรอบ</p>	03/11/2563	03/11/2563	03/11/2563	04/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบกับ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบอาคารดังกล่าวมีเครื่องป้องกันไฟลุกละอองติดตั้งอยู่แล้ว ขณะนี้ได้แจงผู้ควบคุมอาคารดังกล่าวให้ดูแลเครื่องป้องกันไฟลุกให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมกับให้มีการพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นรวมด้วย</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
5	สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	153311/63	*1 **1	<p>(1) นายศรัณย์ เกษะประกร (ติดต่อโทร. 08 1712 1971) นายความผู้รับมอบอำนาจจาก นางสุวรรณ เกษะประกร อายุ 80 ปี (มารดา) เจ้าของบ้านและผู้พักอาศัยอยู่เลขที่ 998 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัน生สุวรรณ (ผู้ร้อง) ได้รับความเดือดร้อนชำรุดทรุดโทรมจากการพังพักอาศัยในพาร์ทเม้นท์ ชื่อ "สตาร์แม่น้ำ" เลขที่ 996 ซึ่งอยู่ข้างบ้านผู้ร้อง โดยผู้พักอาศัยห้องที่ติดกับบ้านผู้ร้อง สงสัยว่าดังรับภัยมากในเวลาลางดี ทำให้ผู้ร้องซึ่งมีอาชญากรรมแล้วไม่สามารถพักนอนหลับนอนได้ ส่งผลให้เจ็บป่วยบ่อยครั้ง และผู้พักอาศัยได้ยินเสียงกวนบุหรี่ที่ยังติดไฟเข้ามานับบริเวณบ้านผู้ร้อง เกยวาวจะเกิดอคคีภัย ทั้งนี้ได้แจ้งความไว้ที่ สน.บางกอกใหญ่และ จนท.ตร. ได้ไปพบผู้ดูแลพาร์ทเม้นท์แล้วแต่ก็ยังมีสิ่งรบกวน เช่น ไม่มีไฟฟ้า จึงขอให้ กทม. เข้าตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของพาร์ทเม้นท์ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอทราบผลการดำเนินการโดยเร็วด้วย ผู้ดูแลพาร์ทเม้นท์ ขอประสานส่งเรื่องให้ สนช. บางกอกใหญ่ เพื่อโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้นายศรัณย์ เกษะประกร ทราบความผู้รับมอบอำนาจ ทราบ และกรุณางดแจ้งผลกลับทางระบบ MIS ของสพว. กทม. โดย ทั้งนี้ ได้ประสานนางสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หนผ.สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว เลขวันที่สพว. กทม. วท ๑๕๘/๖๓</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 อาคารสตาร์แม่น้ำ เลขที่ 996 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ขณะตรวจสอบพบ นายเทวัน ผู้ดูแลอาคาร จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 พฤษภาคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
8	ศูนย์ กทม.1555	154557/63	*1	มตอไป	05/11/2563	05/11/2563	06/11/2563	12/11/2563	
			**2	<p>(1) บ้านเลขที่ 577/23 หมู่บ้านอ้อมอัมพร 1 (ซอย 2) ซอยพานิชยการธนบุรี 9 ถนนพานิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไป จะเป็นบ้านหลังที่สอง ชั้นเดียว มีห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ภายในบ้านทำให้เกิดกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ตั้งแต่เวลา 06.00 น เป็นต้นไป เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งมีการเผาเปลือกข้าวโพดเมื่อมีงานพิธีสำคัญ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประ深加工มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองรู้ว่า ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร ให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๕ น. พืบอาคาร ๕๗๗/๒๓ ช. พานิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ ขณะตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวปิดประตู ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในอาคารและไม่พบการรุดดูดหรือการเผาต่างๆ เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงทราบความว่าอาคารดังกล่าว วันนี้ ไม่มีผู้อยู่อาศัยจะมีการเช่าอาคารในการจัดพิธีทางศาสนานานๆ ครั้งในช่วงบางเทศกาลและไม่ได้รับความเดือดร้อนจากอาคารดังกล่าวโดยได้ลงชื่อในหนังสือรับรองการແท Rica ประจำบ้านเจ้าของบ้าน จึงได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่เรื่องการป้องกันไฟไหม้และอุบัติเหตุในพื้นที่เขต บางกอกใหญ่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเหตุเดือดร้อนร้ายแรงและไม่เป็นเหตุเดือดร้อนร้ายแรงการดำเนินการ</p>					
9	ศูนย์ กทม.1555	154901/63	*1	(1) ริมคลองบางลำไย ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ชั้นเดียว พืบทางเดินเลียบคลองบางลำไย ลี้ยวขวาตามทางเดินเลียบคลองไปจนสุดทาง บริเวณบ้านเลขที่ 94 ผู้ร้องแจ้งว่ามีกังหันจักรยานยนต์ (ส่วนมากเป็นรถจักรยานยนต์ที่มาส่งของ) มีกังหันจักรยานยนต์ที่มาส่งของ จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านดังกล่าว บอยครั้งกับรถไปโคนประตุอัลลอย	06/11/2563	06/11/2563	06/11/2563	09/11/2563	6 วัน

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ทำให้ได้รับความเสียหาย</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่าถ้าดังกล่าวไปเล็กน้อยจะเป็นทางเดินริมคลองบางลำภียกซึ่งสามารถใช้กลับรถได้</p> <p>แต่ปัญหาติดอยู่ที่บริเวณทางเดินเป็นสันริมไม่สามารถขับขึ้นไปกลับรถได้</p> <p>จึงต้องการให้มีการทำทางลาดเพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถไปกลับรถได้ด้วย</p> <p>อย่างเช่นที่รับแจ้ง 152842/63 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 05/11/2563 แจ้งว่า</p> <p>ฝ่ายโยธา ได้ตรวจสอบเรื่องรองเรียนรายนี้แล้ว ขอแจ้งว่า</p> <p>ทางเดินคลองบางลำภียก บริเวณที่ผู้ร้องแจ้ง มีความกว้างประมาณ 2 เมตร</p> <p>สามารถกลับรถได้จริง</p> <p>ประกอบกับผู้ร้องในด้านกระถางต้นไม้มาร่วงไว้พร้อมเขียนป้ายห้ามกลับรถไว้แล้ว</p> <p>ทั้งนี้พบร่องรอยผ่านเข้า-ออก ทางเดินริมคลองนี้ จะเป็นผู้ที่เคยผ่านประจำ</p> <p>หรือคนทางน้ำหรือเข้าออกบ้านท่านนั้น</p> <p>ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นในการสร้างที่กั้นแต่อย่างใดอีกทั้งหากสร้างที่กั้นรถ</p> <p>จะทำให้คลองแคบลง</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า</p> <p>ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการทำทางลาดเพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถไปกลับรถได้ด้วยหรือไม่</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกรอบด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประسانมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีที่สุด</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา</p> <p>ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทางเดินริมคลองบางลำภียกบริเวณดังกล่าวค่อนข้างแคบ และสามารถสามารถกลับรถได้จริง บนบ้านเลขที่ 94 (บ้านผู้ร้อง) ท่านนั้น</p> <p>ในเบื้องต้นได้ดำเนินการลงทินคุกทำทางลาดเพื่อให้จักรยานยนต์สามารถไปกลับรถบนสะพานได้ และจะดำเนินการต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน	
10	ศูนย์ กทม.1555	155004/63	*1	(1) ร้านค้าโภคภัณฑ์ วังเดิม 59 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว ผู้เช่ามีนามาจากสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ (จุดสังเกตจะอยู่ตรงข้ามร้านพพเพื่อน คาวาโภคภัณฑ์ติดกับร้านขายของ	06/11/2563	06/11/2563	09/11/2563	13/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>พบร้านค้าโภคภัณฑ์ วังเดิม 59 เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง และลูกค้าที่มาใช้บริการร้องค่าโภคภัณฑ์เสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป พบรั้นนานาแส้ว (ปัจจุบันยังเสียงดังรบกวนอยู่)</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 151547/63 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 02/11/2563 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนรายนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าว คือร้านวังเดิม 59 เลขที่ 17/15 ถนนวังเดิม แขวงวัดอุดร เขตบางกอกใหญ่ ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามหนังสือรับรองการแจ้งที่เลขที่ 163301 เลขที่ 002 ปี 2559 เปิดทำการ 19.00 – 23.00 น.</p> <p>จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าทางร้านมีการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงในขณะประกอบการจริง จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้หมายเหตุเดือดร้อนรำคาญ ลงเสียงดังรบกวนประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า ร้านดังกล่าวยังเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังรบกวนเช่นเดิม และเปิดเพลงเกินเวลา 24.00 น. เป็นประจำทุกวัน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เสียหายของอย่างให้ดีอย่างรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ผู้สังเวยเดล้อมฯ ได้ดำเนินติดตามเรื่องร้องเรียน และเข้าตรวจสอบเสียงรบกวน ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.19 – 22.36 น. ขณะดำเนินการตรวจสอบเสียงรบกวน มีการประกอบการโดยมีการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงพบผู้เข้ารับบริการประจำ月 15 คน จากการตรวจสอบพบว่ามีค่าระดับเสียงรบกวน 7.3</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ឈ្មោះ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้สถานบันจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>เดชิเบลເອື່ອປະເປົ້າມີຄວາມຮັບໄດ້ຕາມມາດຫຼຸງການກຳທັນດີ ພິຈາລະນາຕາມປະກາສຄນະກຽມກາສສິ່ງແວດລົມແໜ່ງຫາຕີ ອັບທີ 29 (ພ.ສ.2550) ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາຍັນ 2550 ເຊື່ອຄ່າຮະດັບເສີ່ງຮັບກວນ ທີ່ກຳທັນດີໃຫ້ຮະດັບກວນຮັບກວນມາກວ່າ 10 ເດືອນເບີໂທເອົາ ເປັນເສີ່ງຮັບກວນ ເສີ່ງຈາກການເປີດເພັນຜ່ານເຄື່ອງຂໍາຍາຍເສີ່ງຮັບກວນໄດ້ 59 ດັ່ງກ່າວ ໄໝດີອືບເປີນເສີ່ງຮັບກວນແລ້ວໄດ້ດຳເນີນກວ່າຫຼຸດເຊື່ອວ່ອງເຮືອນວ່ານີ້</p>				
11	ศูนย์ กทม.1555	155212/63	*1	<p>(1) ທາງເດີນເລີຍບຄລອງ ຂ້າງໂຮງເຮືອນຂໍ້ພິທຍພັດນີ້ ຂອຍເພົ່າເກະຍາຍ 4 ແມ່ນ 8 ດັນເພົ່າເກະຍາຍ ເຂດບາງກອກໃໝ່ ເຂົ້າຂອຍແຍກດັ່ງກ່າວໄປປະມານ 500 ເມືດາ ບຣິເວນທາງເດີນເລີຍບຄລອງ ຂ້າງໂຮງເຮືອນຂໍ້ພິທຍພັດນີ້ ພບດວງໄຟຟ້າສ່ອງສ່ວ່າງທາງດັບໜ້າຈຸດ ຈຳນວນໜ່າຍດວງ ທຳໃຫ້ບຣິເວນດັ່ງກ່າວມີມີມາກ ສ່າງຄວາມເຊື້ອດ້ວນໃໝ່ກັບຜູ້ທີ່ສັນຈະຜານໄປ-ມາ ໃນບຣິເວນດັ່ງກ່າວ ຂອ້າໃຫ້ເຈົ້າທີ່ທີ່ເກີຍວ່າອ່ານື້ອງເຂົ້າດຳເນີນການຕວະຄອບແລະແກ້ໄຂດ້ວຍ</p> <p>ศູນຍໍ ປະສານມາເພື່ອຕວະຄອບແລະດຳເນີນການ ແລະປ່ຽດພິຈາລະນາໃຫ້ຄວາມຄຸມຄອງຜູ້ຮ່ວມມືກັນແລະຜູ້ເກີຍວ່າຂອງຍ່າໃຫ້ຕອງຮັບກໍາຍ ຫຼືອຄວາມໄມ້ຮອບຮ່ວມມືນເນື່ອງມາຈາກການຮ່ວມເຮືອນ ການເປັນພຍານ ຫຼືອການໃຫ້ຂອ້ມູນດັ່ນ</p> <p>ໜ້າຍແຫຼ່ງ ສູນຍໍ ກທມ.1555 ໂທປະສານເຂດບາງກອກໃໝ່ ຝ່າຍເທິງກິດ ນາມເລີນ 02 457 0069 ຕອ 5732 ໄນມີຜູ້ຮັບສາຍ ວັນທີ 06/11/63 ເລາ 19.09 ນ</p> <p>(2) ເຈົ້າທີ່ຜ່າຍໂຍຮາເຂົ້າຕວະຄອບແລ້ວ ພບວັພິລືສີ່ທີ່ເບຣົກເກວ່າ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການເປັນພິລືສີ່ໃໝ່ເຮົາຍບ່ວຍແລ້ວ</p>	06/11/2563	07/11/2563	09/11/2563	11/11/2563
12	ศູນຍໍ ກທມ.1555	155544/63	*1	<p>(1) ວັນອາຫາວີ່ (ໄມ້ທ່ານບື້ອງ) ເລີນທີ່ 127 ຂອຍຈັບສົນທິວາງຕີ 11 ຖະນາຈັບສົນທິວາງຕີ ເຂດບາງກອກໃໝ່ ເຂົ້າຂອຍດັ່ງກ່າວໄປປະມານ 200 ເມືດາ ທ້າຍມື້ອ ພບກາຍໃນວັນອາຫາວີ່ (ໄມ້ທ່ານບື້ອງ) ມີກາງຂາຍເຄື່ອງດື່ມແລດກອອລ ເກງງວາຈາກເປັນການໄມ້ໄດ້ຂອນຫຼຸງມາດໃນການປະກອບກິຈການ ເນື່ອງຈາກໄມ້ມື້ອວັນ ສ່າງຄວາມເຊື້ອດ້ວນໃໝ່ກັບຜູ້ທີ່ພັກອາດີຍຸນບຣິເວນດັ່ງກ່າວ ຂອ້າໃຫ້ເຈົ້າທີ່ທີ່ເກີຍວ່າອ່ານື້ອງດຳເນີນການຕວະຄອບແລະແກ້ໄຂດ້ວຍ</p>	07/11/2563	08/11/2563	09/11/2563	11/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ឈ្មោះ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันดำเนินการ	วันตอบรับ ใช้เวลา_n นจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. พบอาคารเลขที่ 127 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 แขวงวัดท่าพระ มีนาคมเขต จันทร์ดอก เป็นเจ้าของอาคาร ขณะตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวมีการประกอบกิจกรรมประเภทจำหน่ายอาหารชื่อ “บางกอก หัตถกา” โดยยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรุงเทพมหานครจึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าของกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เล่มที่ 108 เลขที่ 63 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ให้หมายเหตุใบอนุญาตประกอบการจำหน่ายอาหารต่อไป และไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนในกรณีสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น อาศัยข้างเดียวเจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบดังกล่าวโดยได้ลงชื่อในหนังสือรับรองการแก้ไขระบับเหตุชำรุดพื้นที่สาธารณะแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
13	ศูนย์ กทม.1555	155605/63	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 70 ซอยรัชดาภิเษก 19 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร ข้ามอี พบบ้านเลขที่ 70 มีการตั้งวงดีมสุราและเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง สองเสียงดังรบกวน อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 145344/63 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 20/10/2563 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 22.00 น. ขณะตรวจสอบไม่พบการรวมกลุ่มดีมสุราหรือเปิดเพลงสองเสียงดังรบกวน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดสายตรวจจะดำเนินการตรวจสอบและกวดขันบริเวณดังกล่าวต่อไป</p> <p>ปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่า บริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ยังพบมีการเปิดเพลงสองเสียงดังรบกวนอยู่ ตั้งแต่เวลา 21.00-23.00 น. และ 01.30 น. เป็นต้นไป พบร่องเป็นประจำทุกวันศุกร์-อาทิตย์ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	08/11/2563	08/11/2563	09/11/2563	11/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 พฤษภาคม 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของที่เบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
			**2	<p>และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีในส่วนที่ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.00 น. ขณะตรวจสอบไม่พบเห็นการรวมกลุ่มดื่มสุราในบิเวนดังกล่าว และเข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.30 น. ก็ไม่พบเห็นการรวมกลุ่มดื่มสุราแต่อย่างใด</p> <p>ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีดิจิทัลสายตรวจกลางคืน จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อตรวจสอบและภาคขันต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
14	ศูนย์ กทม.1555	155806/63	*1	<p>(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร (จุดสังเกต เป็นสามแยกแรกของซอย) พบร่องรอยของหินผิดทิศทาง ทำให้มองเห็นรถที่สวนไป-มาไม่สะดวก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีในส่วนที่ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการติดตั้งกล้อง cctv ของ สจส. ในจุดนั้น ทำให้ต้องหมุนกระจกส่องโคงไปอีกด้าน ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งกระจกส่องโคงเพิ่มเติมในอีกด้านแล้ว เพื่อให้การมองเห็นรถที่สวนไป-มา สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	08/11/2563	09/11/2563	09/11/2563	11/11/2563
15	ศูนย์ กทม.1555	157000/63	*1	<p>(1) ซอยอิสรภาพ 28 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว ไม่มีพนักงานภาคราษฎรนน ขาดความสนใจ ทำให้มีขยะเกลื่อนกลาดเกิดความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีในส่วนที่ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน</p>	11/11/2563	11/11/2563	11/11/2563	12/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)		
		**1	12/11/2563	<p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ</p> <p>ได้ตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่พักอาศัยในซอยดังกล่าว พบว่ามีพนักงานภาคราษฎร์เข้ามาทำความสะอาดในซอยเป็นประจำทุกวัน ในเวลาช่วงเช้า</p> <p>ทั้งนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณูปโภคกำชับพนักงานภาคราษฎร์ให้ปฏิบัติ งานอย่างเคร่งครัด</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน		
16	ศูนย์ กทม.1555	157860/63	*1	<p>(1) ทางเดินเลียบคลอง ข้างโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ ซอยเพชรเกษม 4 แยก 8 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยแยกดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร บริเวณทางเดินเลียบคลอง ข้างโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวนหลายดวง ทำให้บริเวณดังกลามมีดมาก อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 155212 / 63 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 11/11/2563 ดังนี้</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าตรวจสอบแล้ว พบร่องรอยที่เบรคเกอร์ขาด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนพาว์ฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผู้กองแจ้งว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ปัจจุบันไฟฟ้ายังใช้การไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขอีกรอบเนื่องจากเป็นบริเวณสถานศึกษา</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา</p> <p>ได้ตรวจสอบปัญหาไฟฟ้าดับในบริเวณนี้อีกรอบแล้วพบว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าตู้ ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองแล้วพบว่าในบริเวณเดียวกันมีการติดตั้งกล้องวง จรปดโดยมีการดึงสายไฟที่แข็งดลลงควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองอหการทำให้กร ะแสงไฟฟ้าไม่มีและเกิดไฟฟ้าส่องสว่างดับทั้งนี้อยู่ระหว่างประสาน สำนักการจราจรและขนส่งผู้รับผิดชอบคลองวงจรปิดมาตรฐานสอบและแก้ไขต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	12/11/2563	12/11/2563	13/11/2563	16/11/2563
17	ศูนย์ กทม.1555	158255/63	*1	(1) หน้าบ้านเลขที่ 587/7 ซอยอุณอัมรินทร์ 13 ถนนอุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่	13/11/2563	13/11/2563	16/11/2563	17/11/2563	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร ซ้ายมือ (จุดสังเกต ตรวจกับวัดนาคกลาง) หน้าบ้านเลขที่ 587/7 พบร่องไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตัน มีลักษณะสูงใหญ่ และกิ่งไม้แห้ง เกรวาว่าเมื่อลมพัดอาจหักโค่นลงได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>**1 17/11/2563 (2) กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ได้ตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 587/7 แล้วและดำเนินการแก้ไขตัดแต่งต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน		
18	ศูนย์ กทม.1555	158385/63	*1 **1 23/11/2563	<p>(1) บ้านเลขที่ 107 ซอยอิสรภาพ 42 แยก 7 (ซอยวัดนาคกลาง) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าแยกดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร (จุดสังเกต จะอยู่ริมคลองมอญ และใกล้กับวัดนาคกลาง) พบร่องบ้านเลขที่ 107 มีการก่อสร้างทำเป็นโถมเตี้ย (ปั๊กบันดำเนินการเสร็จแล้ว) ทำหลังคาบ้านล้มเข้ามาในบ้านเลขที่ 109 (บ้านของผู้ร้อง) เมื่อฝนตกทำให้น้ำไหลเข้ามาภายในบ้าน รวมทั้งเกรวาวาเป็นภารกิจสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบใบอนุญาต</p>	13/11/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	13/11/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	16/11/2563 7 วัน	23/11/2563
19	ศูนย์ กทม.1555	159711/63	*1	(1) บ้านเลขที่ 1223 ซอยเพชรเกษม 4 แยกมีนมาลี 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร ภายในบ้านเลขที่ 1223 ทำการปลดอยสูนขึ้นและแมว ออกมาน้ำยามูลเรียบรัดและเห่าสั่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป เป็นประจำปีอยครั้ง พบรืนนานาแล้ว	17/11/2563	17/11/2563	17/11/2563	18/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	
				<p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ ได้รวมกับฝ่ายเทศกิจดำเนินการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พบอาคารเลขที่ 1223 ซอยเพชรเกษม 4 ซอยยอดมีนุม 1 มีนาคมสุชาติ ภูมิภาค เป็นเจ้าของสูน้ำ จึงได้ออกแบบตรวจແນ้นนำข้อหาพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พร้อมแจกประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขหรือปลดปล่อยสุนัข และแนะนำผู้เลี้ยงสุนัขและแมวไปทำหมันเพื่อมิให้เพิ่มจำนวน และขึ้นค่าปรับกันพิษสุนัขบ้า ซึ่งผู้เลี้ยงสุนัขได้รับฟังและพร้อมปฏิบัติตาม ทั้งนี้จะได้ติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
20	ศูนย์ กทม.1555	159864/63	*1 **1	<p>(1) ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร (จุดสังเกต อยู่ถัดมาจากศาลเจ้าตน์ใหญ่) บริเวณช่วงทางโค้งเพียงแห่ง พบถนนชำรุดทรุดโทรมร่องรอยเสมอกันจำนวนมากหลายจุด สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปรับปูถนนบริเวณแยกเพลูนแซ ช.อิสรภาพ 29 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563</p>	17/11/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	17/11/2563	18/11/2563 5 วัน	23/11/2563
21	ศูนย์ กทม.1555	159877/63	*1	<p>(1) ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบมีการติดตั้งดวงไฟพ้าสองส่วนทางที่มีระยะห่างจนเกินไป ทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีมาก</p>	17/11/2563	17/11/2563	18/11/2563 23/11/2563	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>กรงว่าจากอุบัติเหตุเกิดอันตรายได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางเพิ่มในบริเวณ ดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดูแลอย่างรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.30 น. พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างดับ ชำรุดจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการซ่อม แซมต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		5 วัน	
22	ศูนย์ กทม.1555	160209/63	*1 **1	<p>(1) คลองวัดอรุณ ซอยวังเดิม 8 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว (จุดสังเกต ด้านหลังโรงเรียนประถมทวีภากิจेश) ภายในคลองวัดอรุณ พบร่องรอยเส้นทางเดินทางที่ต้องเดินทาง ทำให้หน้าไฟลิวียนไม่สะอาด และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเก็บเศษขยะและวัชพืชภายในคลองดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดูแลอย่างรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะและจัดเก็บวัชพืชบริเวณคลองวัดอรุณฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	18/11/2563 18/11/2563	18/11/2563 23/11/2563	
23	ศูนย์ กทม.1555	160239/63	*1	<p>(1) ซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 80 เมตร ข้ามแม่น้ำ พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 2 ดวง (เสาไฟฟ้าต้นที่ 3 และเสาไฟฟ้าต้นที่ 4) พบร่องรอยเส้นทางเดินทางที่ต้องเดินทาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p>		18/11/2563 18/11/2563	18/11/2563 23/11/2563	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นควรแก้ไข หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายโยธา หมายเลข 02 457 0069 ต่อ 5712 ไม่มีผู้รับสาย วันที่ 18/11/63 เวลา 10.46 น.</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. พบรดวงไฟฟ้าส่องสว่างดับ ชำรุดชำริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		5 วัน	
24	ศูนย์ กทม.1555	160621/63	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 201198965</p> <p>วันศุกร์ที่ 18 พย. 63</p> <p>สีทุ่มเกือบครึ่งดิฉันเดินกลับจากทำงานช่วงถนนนวังเดิมเพื่อกลับบ้าน ระหว่างที่เดินผ่านร้านขายเตี๊ยะและร้านค้าโโคเกชชีงวางโต๊ะเต็มฟุตบาทจนเดินไม่ได้ คนที่นั่งอยู่ได้ให้ดิฉันลงไปเดินบนถนน พอดิฉันบอกวานี้คือฟุตบาทก็ต้องกดด่าหอ ช้ำยังเดินตามเขาของมาป่าใส่และตะโกนด่าอีก มันน่ากลัวและอันตรายมากนะครับคนที่ทำงานเลิกกะตีก เดยคิดที่จะร้องเรียนมาก่อนแต่เดยมีคนบอกว่าวนพวงนี้จ่ายให้ทางเขต อยากถามว่าจริงหรือเปล่าครับ ฟุตบาทจะมีเพื่ออะไรให้ลงไปเดินบนถนนมันยังตราบานะครับ รบกวนตรวจสอบด้วยครับ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม ร้านขายเตี๊ยะและร้านค้าโโคเกชชีงไม่ทราบชื่อ ถนนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นควรแก้ไข หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน</p>	19/11/2563	19/11/2563	23/11/2563	25/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ឯកសារ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาบันจากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
		**1	25/11/2563	<p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.15 น.</p> <p>สายตรวจชุดกลางคืนได้ดำเนินการตรวจสอบรวมแก่ไปรษณีย์สัมพันธ์ร้านนายเตี้ย ยะและร้านค้าราโอเกะไม่ให้ตั้งวางโดยเก้าอี้กีดขวางทางเดินสัญจรบนบาทวิถี และการได้รับส่วนแบ่งจากการตั้งวางสิ่งของยื่นล้ำบนบาทวิถีนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด</p> <p>ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการกดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
25	ศูนย์กทม.1555	160997/63	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 577/23 หมู่บ้านอิมเมอร์สันพาร์ค 1 (ซอย 2) ซอยพานิชยการธนบุรี 9 ถนนพานิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซ้ายแยกดังกล่าวไป จะเป็นบ้านหลังที่สอง ช้ายมีอ ภายในบ้านเลขที่ 577/23 (เปิดเป็นรั้วอินดู ไม่ทราบชื่อ) พบร่องรอยปูทำพิธี ภายในบ้านทำให้เกิดกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ตั้งแต่เวลา 06.00 น เป็นต้นไป เป็นประจำทุกวัน</p> <p>รวมทั้งมักมีการเผาเปลือกข้าวโพดเมื่อมีงานพิธีสำคัญ อาจอิงเลขที่รับแจ้ง 154557/63 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 12/11/63 แจ้งว่า</p> <p>เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๔ น.</p> <p>พบอาคาร ๕๗๗/๒๓ ช. พานิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ ขนาดตรวจสอบพื้นที่อาคารดังกล่าวปิดปรับตู้ ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในอาคารและไม่พบการทำร่องรอยห้องใต้ดิน หรือการเผาต่างๆ</p> <p>เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงทราบความว่าอาคารดังกล่าว ไม่มีผู้อยู่อาศัยจะมีการใช้อาคารในการจัดพิธีทางศาสนาแน่นอน ครั้งในช่วงบางเทศกาลและไม่ได้รับความเดือดร้อนจากอาคารดังกล่าวโดยได้ลงชื่อในหนังสือรับรองการแก้ไขร่องรอยห้องใต้ดินที่ได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่เรื่องการป้องกันผู้คนละของขนาดเล็กในพื้นที่เขต บางกอกใหญ่เพื่อเป็นการป้องกันภัยทางเดินด้วย原因 ไม่เป็นเหตุเดือดร้อนสำคัญพิจารณาแล้ว ไม่เป็นเหตุเดือดร้อนสำคัญการดำเนินการ</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ บ้านหลังดังกล่าวจะมีการจุดธูปประกอบพิธีกรอบในช่วงตอนเย็นประมาณ 18.00 น. และตอนเช้าจะล็อกประตูไว้ และมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบให้แล้ว แต่ไม่พบความผูกพันอาศัยในบ้านของผู้ร้อง ซึ่งเป็นแม่ของสามีกับพี่สาว</p>	19/11/2563 ดำเนินการ	20/11/2563	23/11/2563	25/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
				<p>เป็นโครอัลไซเมอร์และโคราซิติเวส ไม่ได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้โดยเด็ดขาด ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอีกครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครูของผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องของเรียนรายเดิม เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าอาคารปิดประตูไม่สามารถเข้าไปในอาคารได้ และตรวจสอบไม่พบกลิ่น ควันจากการจุดธูป และได้เข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.25 น. พบริวารอาคารปิดอยู่และไม่พบกลิ่นควันจากการจุดธูป ทั้งนี้ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
26	ศูนย์ กทม.1555	160998/63	*1	<p>(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ปากซอยดังกล่าว พบริวารชายปลาหมึก จำนวน 1 ราย จอดรถเข็นกีดทางสัญจรบนบาทกว้าง ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป พบริวาร 3 วันแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครูของผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ขณะตรวจสอบไม่พบผู้ใดราวนปลาหมึกยัง ทั้งนี้จะดำเนินการตรวจสอบและกำหนดขั้นอย่างต่อเนื่อง</p>	19/11/2563	20/11/2563	23/11/2563	25/11/2563
27	ศูนย์ กทม.1555	161008/63	*1	<p>(1) ร้านกวางเตี้ยไส้เด้ง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ซอยยอดสมชาย ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยยอดดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ช้ายมือ หน้าร้านกวางเตี้ยไส้เด้ง มีกิจกรรมจัดงานยันต์ และรถจักรยานยนต์รับ-ส่งอาหาร จอดรถกีดขวางทางสัญจรบนผิวการจราจร ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป พบริวาร 3 วันแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป- มาในบริเวณดังกล่าว</p>	19/11/2563	20/11/2563	23/11/2563	26/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	
			**1	<p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.05 น. บริเวณร้านกวายเตี๋ยวไฮเด็ง แล้ว ไม่พบว่ามีรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์รับ-ส่งอาหารจอดในบริเวณดังกล่าว</p> <p>เจ้าหน้าที่จึงได้ประชาสัมพันธ์กับเจ้าของร้านกวายเตี๋ยวจอดรถจักรยานยนต์ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากเป็นซอยแคบ เพื่อลดปัญหาการติดขัดบนพิภูมิราชวัลลภ ทั้งนี้ชุดสายตรวจได้ประสานกับผู้ร้องเรียนบอกรอแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน	
28	ศูนย์ กทม.1555	161140/63	*1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 300 เมตร พับสายสีดำไม่ทราบประเภทห้อยอยลงมาที่ผิวน้ำราขาว เกเรงว่าอาจจะเกิดอันตราย สร้างความเสื่อมความน่าเชื่อถือในกับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ 028682834 คุณมงคล รับเรื่อง แจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่รับเข้าไปดู วันที่ 20/11/63 เวลา 09.58 น.</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ 028682834 คุณนุชนาถ รับสาย แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่แจ้งผลกับเขามา วันที่ 20/11/63 เวลา 10.38 น.</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสาน คุณณัฐวุฒิ (เจ้าหน้าที่เขตบางกอกใหญ่</p>	20/11/2563	20/11/2563	23/11/2563	23/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>) เจรจา ได้มีการติดตามให้บุคคลที่ขับรถเกี่ยวสายเข้าดำเนินการแก้ไข ให้เรียบร้อยแล้ว และได้มีการโทรแจ้งผู้รองรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11/20/63 เวลา 11.27 น.</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรแจ้งขออนุญาตผู้รองรับสาย เมื่อวันที่ 11/20/63 เวลา 11.29 น.</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการมัดจำจัดเก็บสายไฟที่หอยอยบวิเวณ ซอยเพชรเกษม 16 เส้นรัฐบุรุษฯ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		ภายใน 24 ชม.	
29	ศูนย์ กทม.1555	161192/63	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 201198986</p> <p>หลอดแสงสว่างทางเดินถนนดับเป็นเวลานานแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม หน้างานเลขที่ 78/23 ซอยเพชรเกษม 6 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 150 เมตร บวิเวณหน้าบ้านเลขที่ 78/23 พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1 ดวง พับเห็นมานานแล้ว ทำให้บวิเวณดังกล่าวมีดมาก</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ 028682834 ไม่มีผู้รับสาย วันที่ 20/11/63 เวลา 12.12 น.</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง</p>	20/11/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	20/11/2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	23/11/2563 7 วัน	30/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ ใช้เวลาบันจากวันตอบรับ (วัน)	
30	ศูนย์ กทม.1555	161501/63	*1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 2 ซอยยอด (ไม่มีชื่อ) ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย พบร่องรอย ไม่มีชื่อ (จุดสังเกต เป็นช่องที่อยู่ข้างโรงเรียนฤทธิมนตรี ชัยมีอ และเป็นช่องจะที่ลัดไปช่องเพชรเกษม 4 ได้)</p> <p>พบถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เรียบเสมอ ก่อสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองساءก็เกี่ยวข้องอย่างต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร่องรอยดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน เขตบางกอกใหญ่จึงไม่สามารถดำเนินการตามที่ผู้รองรองเรียนมาได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ</p>	21/11/2563	21/11/2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน
31	ศูนย์ กทม.1555	161923/63	*1	<p>(1) ถนนราษฎร์บูรณะ วังเดิม 59 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว ผังความไม่มาตรฐานจากสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ (จุดสังเกตจะอยู่ตรงข้ามร้านพับเพื่อน คาราโอเกะและติดกับร้านขายของพบร้านราษฎร์บูรณะ วังเดิม 59 เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง และลูกค้าที่มาใช้บริการร้องค่าราคาราโอเกะส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป พบร่องรอยดังกล่าวเป็นพื้นที่ของร้านขายของ ปัจจุบันยังเสียงดังรบกวนอยู่) สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 155004 / 63 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 13/11/2563 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินติดตามเรื่องร้องเรียน และเข้าตรวจสอบเสียงรบกวนในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.19 – 22.36 น.</p> <p>ขณะดำเนินการตรวจวัดเสียงรบกวน มีการประกอบการโดยมีการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงพับผู้เข้ารับบริการประมาณ 15 คน จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าระดับเสียงรบกวน 7.3 เดซิเบล เอซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานกำหนด พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการค่าเสื่อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29</p>	21/11/2563	22/11/2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>(พ.ศ.2550) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งกำหนดให้ระดับการรบกวนมากกว่า 10 เดซิเบลago เป็นเสียงรบกวน เสียงจากการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงร้านวังเดิม 59 ตั้งกล่าว ไม่ถือเป็นเสียงรบกวนและได้ดำเนินการยุติเรื่องร้องเรียนรายนี้</p> <p>ผู้ร้องเริงฯ ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมีการลดเสียงลงอยู่แล้ว หลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับไปเสียงกลับมาดังเช่นเดิม เพราะเสียงได้ยินมากถึงบ้านของผู้ร้องเรียนดังกล่าวมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารเปิดเวลา 23.00 น. แต่มีการร้องเพลงคาราโอเกะ ผิดกฎหมายแบบนี้จะมีวิธีจัดการอย่างไร ขอย้ำเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนรายนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏสถานที่ดังกล่าว คือร้านวังเดิม 59 เลขที่ 17/15 ถนนวังเดิม ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามหนังสือรับรองการแจ้งที่เลขที่ 163301 เลขที่ 002 ปี 2559 เปิดทำการ 19.00 น.- 23.00 น. กรณีเสียงดัง รบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ได้สอบถามประชาชนที่คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อน แจ้งว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงของร้านดังกล่าวพร้อมลงรายละเอียดในหนังสือรับรองการแก้ไขระบบทดลองรับค่าปรับกรณีการให้บริการ คาราโอเกะของร้านวังเดิม 59 เป็นการบริการลูกค้าโดยไม่เก็บค่าบริการ ซึ่งไม่เข้ายกเว้นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัติกฎหมายテンท์ หรือ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 จึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุสำคัญ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน		
32	ศูนย์ กทม.1555	164167/63	*1	(1) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอกใหญ่ ผู้ร้องได้ยื่นเรื่องเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังมีจำนวน 3,000 บาท	26/11/2563	27/11/2563	27/11/2563	01/12/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อสอบถามไปอีกรังส์ว่าให้อภิปรก่อน ปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว นายไตรรงค์ จริจิต ที่อยู่เลขที่ 1 ได้รับเงินค่าวัสดุพยาบาลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และได้รับเงินครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 และได้ยื่นคำร้องขอรับเงินค่าวัสดุพยาบาลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพ ยาบาลครั้งที่ 3/ 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาชุมชนส่งเรื่องโดยนำเข้าข้อมูลในระบบการจัดสวัสดิการและการสั่ง ค่ารายเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ให้สำนักพัฒนาสังคมพิจารณาให้การลงเคราะห์ช่วยเหลือค่าวัสดุพยาบาลค่า ใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลสำนักพัฒนาสังคมแจ้งว่าขณะนี้อยู่ในช่ว งรอเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน		
33	ศูนย์ กทม.1555	164298/63	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 201199152</p> <p>ทางเดินเลี้ยงบคลองวัดท่าพระ (เพิ่งมีโครงการทาสีและปรับปรุงทางเดินไป) อย่างให้ติดไฟสอง сторонกลางคืนด้วยครับ เพราจะมีคนมากคนไม่กล้าใช้</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ทางเดินเลี้ยงบคลองวัดท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภาพแนบ http://192.168.23.11/bma2015/internet/20201126185052RT_FileUPLOAD_201199152.jpeg</p> <p>พิกัด</p>	26/11/2563	27/11/2563	27/11/2563	30/11/2563

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 02/12/2563 10:00:22

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
			**1	<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครูของผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ขอเรียนแจ้งว่าได้ประสาน กฟน ให้ทำการสำรวจ ประมาณ เพื่อดึงไฟฟ้าสองส่วนริมคลองวัดท่าพระ ตามโครงการพัฒนาคลองวัดท่าพระแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบและประมาณราคา</p>	30/11/2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน	3 วัน

จำนวนรายการทั้งหมด

33

รายการ