

# คู่มือความปลอดภัย (Safety Manual)





## คู่มือความปลอดภัย (Safety Manual)

ชื่อ-นามสกุล.....

แผนก.....

วันที่รับ.....

เมื่อท่านได้รับเอกสารฉบับนี้แล้วต้องศึกษาและนำไปเป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยฯ

## คำนำ

คุณความปลดภัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีผลใช้ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน มีพื้นฐานความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของระบบไฟฟ้า

เพื่อให้เป็นมาตรฐานก้าวหน้าด้วย รวมถึงมาตรการที่กำหนดไว้เรื่องข้อบังคับตามกฎหมาย พนักงานและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ต้องทำความเข้าใจกับรายละเอียดทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แผนกความปลอดภัยรวมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในฐานะ ผู้จัดทำคู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะนำไปแนวทางปฏิบัติในการทำงาน ของคุณความปลอดภัยฉบับนี้ ไปให้ได้ความปลอดภัยในการทำงาน

(นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง)

กรรมการบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด

นโยบายความปลอดภัย  
บริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.ท.จำกัด มีความตระหนักรถให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในเรื่องของการปลอดภัย ต่อผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาซึ่งที่เข้ามาปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในระบบ และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดย

1. ทุกคนต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานตลอดจนผู้รับเหมาและผู้รับเหมาซึ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3. บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น ภายในระบบ ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ ได้มีการจัดการเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในระบบ
5. สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
6. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่มุ่งลดความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นไปตามมาตรฐานให้กับพนักงาน
7. บริษัทฯ ได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาขั้นต้นหรือผู้รับเหมาซึ่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับควบคุมดูแลผู้รับเหมาขั้นต้นหรือผู้รับเหมาซึ่งที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด
8. บริษัทฯ ได้มีการจัดการเรื่องมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบและโครงสร้างไฟไหม้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการควบคุม และป้องกันไม่ให้เกิดการเพริ่งบาดต่อผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาซึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง)  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

## สารบัญ

### บทที่ 1 กฎความปลอดภัยทั่วไป

1.1 พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในระบบทั้งหมด	6
1.2 อำนาจหน้าที่ในการเข้าปฏิบัติงาน	7
1.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายล่างบุคคล	8
1.4 การปฐมพยาบาล	12
1.5 การป้องกันอัคคีภัยและการผจญเพลิง	13
1.6 งานทำความสะอาดและเก็บกวาด	16

### บทที่ 2 กฎความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

2.1 สิ่งมีชีวิตและยาเสพติด	17
2.2 การปฏิบัติงานตามสถานี	18
2.3 การทำงานบนรถไฟฟ้า	19
2.4 การทำงานในบ่อช่องบ่ำรุง	20
2.5 การเก็บและจัดวางวัสดุ	21

### บทที่ 3 ข้อปฏิบัติในงานช่องบ่ำรุง

3.1 การทำงานกับเครื่องอัดอากาศ/เครื่องทำความสะอาดที่ใช้กำลังอัดอากาศสูง	22
3.2 การทำงานเกี่ยวกับแบบเตอร์	23
3.3 การทำงานบนที่สูง	25
3.4 การทำงานเกี่ยวกับงานร้อน	27
3.5 การทำงานกับระบบไฟฟ้า	28
3.6 งานเกี่ยวกับลิฟท์และบันไดเลื่อน	30
3.7 งานเชื่อม	31
3.8 งานเชื่อมแก๊ส งานตัด และงานเผาร้อนด้วยแก๊ส	32
3.9 การจัดเก็บ และการขนย้ายถังแก๊ส	36
3.10 การตัดโลหะ และการเชื่อมด้วยไฟฟ้า	37
3.11 การเชื่อมโดยใช้ความร้อน	38
3.12 การเจียร	39
3.13 การยกวัตถุ	41
3.14 การยกวัตถุโดยใช้เครื่องขักรอก	42

## **บทที่ 4 เครื่องมือในงานช้อมบำรุง**

4.1	เครื่องมือ	43
4.2	เครื่องมือที่ใช้กำลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้	45
4.3	นั่งร้าน	46
4.4	บันได	49
4.5	รถยกและบรรทุกสิ่งของ	51
4.6	แม่แรงยกแบบเคลื่อนที่ได้	53
4.7	รถเดิน	54
4.8	การใช้เครื่องไฟฟ้าแบบหนีอศีรียะ	56
4.9	เครื่องเจียร lange	58

## บทที่ 1 กฎความปลอดภัยทั่วไป

ต้องมีการเอาใจใส่ความปลอดภัยของตนเองและบุคคลอื่น รวมถึงผลกระทบจากการกระทำของตน หรือจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตนของตามที่ควรปฏิบัติ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย ที่บิษัทกำหนดขึ้น หรือโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ และกระตุ้นเตือนพนักงานรวมถึงผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากความไม่สงบ แหล่งเรื่องความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ ที่อาจจัดเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานต้องมีการรายงานในทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมพื้นที่ และดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดึงแม้ว่าจะเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็ตาม



### 1.1 พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในระบบทั้งหมด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่
- 2) ความอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ที่กำหนดขณะปฏิบัติ
- 3) รายงานความเสียหายของอาคารสถานที่ อุปกรณ์และyanพาหนะที่เสียงต่อการเกิดอันตรายตามระเบียบการปฏิบัติงาน
- 4) รักษาความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
- 5) ให้ความร่วมมือผู้คุ้มงานหรือหัวหน้างาน ในการตั้งข้อระหว่างในการทำงานอย่างปลอดภัยที่เป็นไปได้มากที่สุด
- 6) รายงานทุกเหตุการณ์ อุบัติเหตุ หรือการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยตามระเบียบการรายงาน

## 1.2 สำนักงานที่ในการเข้าปฏิบัติงาน

เมื่อผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในกรณีจำเป็น และแยกงานที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษออกจากงานอื่นๆ จะต้องออกหนังสือขออนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ที่รับผิดชอบดูแลงานนั้น

(องค์กรจะเปลี่ยนปฏิบัติการเดินรถเรื่องใบอนุญาตการทำงานและการเข้าพื้นที่ทางรถไฟ ตามข้อกำหนดในการทำงานและการอนุมัติการทำทำงาน)

### 1.2.1 การขอเอกสารอนุญาตเข้าปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) แยกการทำงานออกต่างหากและเตรียมการเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดก่อนประกาศอนุญาต
- 2) กำหนดประเภทและสถานที่ปฏิบัติงานที่แน่นอน
- 3) มีมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า ที่จำเป็นต้องทำในการปฏิบัติงานของพนักงานเอง

1.2.2 การอนุญาตให้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจหน้าที่ และหัวหน้าคณะทำงานก่อนที่จะเริ่มงานเพื่อแสดงว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจและเห็นด้วยกับข้อกำหนดความปลอดภัย นั้นว่าเป็นสิ่งสำคัญ

### 1.2.3 ในอนุญาตให้ปฏิบัติงานจะต้องทำขึ้นสำหรับงานที่เสี่ยงอันตราย ดังนี้

- 1) งานเกี่ยวกับความร้อน
- 2) งานทำในที่สูง
- 3) งานในที่อันตราย
- 4) งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง



### 1.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปแบบของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

“ความปลอดภัยต้องมีอยู่ด้วยกันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หมวก รองเท้า ถุงมือ หรือแว่นตา ทุกอย่างต้องดูแลให้ดี ไม่ใช่แค่การล้างหน้าเท่านั้น”

ส่วนความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท จำกัด (มหาชน) จำกัด

The image features a cartoon character of a worker wearing a hard hat, safety glasses, and an apron, pointing towards a collection of PPE items (helmet, mask, goggles, gloves, boots) arranged in circles. A speech bubble from another cartoon character says: "Safety must be present in everything we do, whether it's clothes, hats, shoes, or glasses. All must be well taken care of, not just face washing." The bottom text reads: "Safety in travel, Company Limited (Public) Limited".

1.3.1 มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับพนักงานซ่อมบำรุงขณะปฏิบัติงานควรจะมีเสื้อสะท้อนแสงและรองเท้านิรภัย

1.3.2 ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างานจะต้องมั่นใจว่า ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้ให้กับพนักงานได้บังคับบัญชา และให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์นั้น

1.3.3 วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนี้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และต้องปฏิบัติตามที่ SRTET แนะนำ

1.3.4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพิเศษ เช่น แวนดานิรภัย แวนดา เครื่องช่วยในการหายใจที่อุดทูเพื่อลดเสียง ควรจัดเก็บไว้ให้กับพนักงานไข้ในงานที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้

1.3.5 ผู้เข้าเยี่ยมชม จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ได้ตามสภาพของสถานที่ และ งาน ด้านไม่ใส่อุปกรณ์จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่

1.3.6 ผู้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ป้องกันอยู่ในสภาพดี

1.3.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำให้ไว้ใน SRTET จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทยเป็นอย่างน้อย

1.3.8 ก่อนที่จะมีการสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนิดใหม่ จะต้องได้รับอนุมัติจากแผนกความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นเป็นไปตามมาตรฐานของความปลอดภัย

1.3.9 พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ควรจะติดป้ายเครื่องหมายแสดงตามประเภทของอันตรายและอุปกรณ์นั้นๆ

### ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง



ไม่สวมรองเท้าหุ้มส้น



ไม่ใช้อุปกรณ์ Safety Belt ใน การปฏิบัติงานบนที่สูง

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างของชนิดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและการใช้งานโดยทั่วไป

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ขอบเขตการใช้งาน
หมวกนิรภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทำงานใต้ยานพาหนะ(รวมหมวกกันกระแทก หรือ Bump Cap)</li> <li>หนีอุบัติไฟและไฟปีก</li> <li>งานก่อสร้าง</li> <li>บริเวณที่กำหนดให้ใส่หมวกนิรภัย</li> <li>งานยก เครื่องยนต์ ไม้ ฯลฯ โดยไฟฟ้า</li> </ul>
รองเท้านิรภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในศูนย์ซ่อมบำรุงและที่เก็บสุด</li> <li>บนทางเดิน</li> <li>งานก่อสร้าง</li> <li>การทำงานใกล้บริเวณที่มีกระแสไฟ (รองเท้าหุ้มยางที่กันไฟฟ้าได้)</li> <li>บนรางรถไฟ</li> </ul>
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา หรือใบหน้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติงานอยู่กับเครื่องจักร</li> <li>ปฏิบัติงานอยู่กับเครื่องสกัด เครื่องตัด หรือลีวี่</li> <li>ปฏิบัติงานอยู่กับสารอันตราย, แบตเตอรี่</li> <li>ปฏิบัติงานที่ต้องเจยหน้าอยู่ใต้พาหนะบนรางรถไฟ</li> <li>ปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้า</li> <li>ใช้งานเครื่องตัด, เครื่องเชื่อม</li> <li>ปฏิบัติงานอยู่กับเครื่องใช้ที่มีแสงเลเซอร์</li> </ul>
ผ้ากันเปื้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้งานเครื่องตัด เครื่องเชื่อม</li> <li>ปฏิบัติงานที่มีกรด หรือด่าง แบตเตอรี่</li> <li>ปฏิบัติงานอยู่กับ หรือใกล้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟอยู่ (ถุงมือยางชนิดกันไฟฟ้าได้)</li> </ul>

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ขอบเขตการใช้งาน
อุปกรณ์ช่วยหายใจ, กรองอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>งานท่าศี งานเจียร</li> <li>ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย</li> <li>ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่น</li> <li>ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่อับอากาศ</li> </ul>
เข็มขัดนิรภัย 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติงานบนที่สูง</li> <li>บนหลังคารถไฟฟ้า</li> <li>การซ่อมบำรุง OCS</li> <li>บนหลังคาอาคาร</li> </ul>
เสื้อสะท้อนแสง High Visibility Vest 	<ul style="list-style-type: none"> <li>การซ่อมบำรุงงานรถไฟฟ้า</li> <li>ผู้ให้สัญญาณ</li> <li>ในร่าง</li> </ul>
อุปกรณ์ป้องกันเสียง 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติงานในที่ๆ มีเสียงดังเกินไป</li> <li>ปฏิบัติงานในโรงเครื่องจักร</li> <li>ปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงล้อรถไฟฟ้า</li> <li>ปฏิบัติงานในโรงซ่อมตัวรถไฟฟ้า</li> <li>การซ่อมบำรุงงานรถไฟฟ้า</li> </ul>

## 1.4 การปฐมพยาบาล



1.4.1 บริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาล และการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน รวมทั้งห้องปฐมพยาบาลที่ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์ซ่อมบำรุง

1.4.2 การช่วยเหลือที่จำเป็น พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แพทย์และรถพยาบาล สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา ตามแผนการปฏิบัติการเดินรถในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

1.4.3 พนักงานทุกคนจะต้องทราบระเบียบวิธีการแจ้งเหตุ และที่ตั้งของโทรศัพท์ ทุกเหตุการณ์ต้องรายงานต่อ OCC หมายเลขอัจฉริยะฉุกเฉินจะต้องแสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน

1.4.4 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลจะต้องมีอยู่ในห้องปฐมพยาบาลที่มีสัญญาลักษณ์ชัดเจนติดไว้หน้าห้อง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลจะต้องเก็บไว้ในที่สะอาด ปลอดความชื้นและ ควบคุมอุณหภูมิ ไม่ควรมีอุปกรณ์ใดเก็บในกล่องปฐมพยาบาลนอกจากอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาลจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และเดินทางไปเมืองหลังจากที่มีการใช้ไปแล้ว

1.4.5 บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลแก่พนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การฝึกอบรมนี้จะต้องรวมถึงวิธีการที่จำเป็นที่จะปฏิบัติการเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานซ่อมบำรุง อย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุในการใช้อุปกรณ์ที่มีอันตรายสูง อุบัติเหตุไฟฟ้าข้อดและอื่นๆ การฝึกอบรมจะต้องทบทวนการฝึกทุกๆ 1 ปี

1.4.6 กรณีจำเป็นจะต้องนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อทางเลือด หรือทางเดินหายใจ ตัวอย่างเช่น เอ็มตับอัคเสบ B เอ็มไวรัส AIDS เอ็มไวรัส COVID — 19 เมื่อมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเลือดหรือเนื้อเยื่อカラจะสามารถถุงมือและหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดย OCC เป็นผู้ติดต่อหน่วยพยาบาลภายนอก

## 1.5 การป้องกันอัคคีภัยและการมาตรฐานเพลิง

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในระบบบริษัท อดิไฟฟ้า ร.พ.ก. จำกัด



ตู้ดับเพลิง — เมื่อนำดับดับเพลิงมาใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างดัง

ถังดับเพลิง — เก็บไว้ในช่องเก็บที่มีสัญลักษณ์รูปเมื่อนำมาใช้งานให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างดัง



โทรศัพท์ฉุกเฉิน — ใช้ส่าหรับติดต่อนายสถานีกรรณีเมืองฉุกเฉิน



ไฟสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้




ป้ายสัญลักษณ์ห้ามภายในสถานี

1.5.1 กันบุหรี่ที่ยังไม่ยกยื่นดับก่อนทิ้งและตะกร้าทึบกิ่งกระดาษไม่ควรนำมาใช้เป็นที่เขียบบุหรี่

1.5.2 ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ที่มีเครื่องเพลิง ซึ่งจะทำให้เกิดอันตราย เช่น ห้องเก็บของ ห้องขาวรจ แบบเดอร์วิส โรงรถ หรือสถานที่อื่นๆ

1.5.3 จะอนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ได้เฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดไว้เท่านั้น

- 1.5.4 ควรใช้ผ้ารีบวิ่งที่สะอาด ผ้าที่เลอะน้ำมันคราบเก็บไว้ในกล่องที่มีดินจิตร์ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟ และทำเครื่องหมายลงบนภาชนะนั้น ชี้ครัวจะต้องนำไปตั้งทิ้งที่ส่วนห้องนอนนอกพื้นที่ห้องวัน
- 1.5.5 สถานที่ทำงานจะต้องรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ จะต้องไม่ให้มีการสะสมสิ่งของไว้ตามมุมห้อง ใต้�่านผ้าหรือข้างรางรถไฟ เป็นต้น
- 1.5.6 พนักงานควรจะทราบที่ตั้งของเครื่องดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดและสามารถนำมายืดได้สะดวก และทราบถึงวิธีการใช้ คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ดังๆ ดูอุปกรณ์นั้นไว้แล้วหรือข้อมูลความแจ้งให้ทราบทราบ
- 1.5.7 ไม่ควรนำไฟทันใจไว้หรือไฟมีภัยไฟที่ไม่มีอุปกรณ์ที่กำลังทำงานอยู่หรือระบบ OCS ที่ยังมีกระแสไฟฟ้า
- 1.5.8 วัตถุที่กำลังคุกคาม หรืออย่างมีค่าน้อยจะต้องอพยุงให้สนิทก่อนนำไปตั้ง
- 1.5.9 ห้ามพยายามทำการดับเพลิง ถ้าเห็นว่าทางหนีไฟกำลังจะถูกปิด โดยคันหรือไฟ
- 1.5.10 ระบบและอุปกรณ์ป้องกันควาจะบำรุงรักษาเพื่อใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถทดสอบได้เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ
- 1.5.11 อุปกรณ์เตือนอัคคีภัยควรมีการทดสอบตามรอบระยะเวลา
- 1.5.12 สารละลายที่ติดไฟง่ายควรเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันไฟ
- 1.5.13 สารละลายที่ติดไฟง่ายหรือสารที่เป็นเชื้อเพลิงได้ ควรเก็บไว้ในพื้นที่ๆ กำหนดโดยผู้จัดการแผนกความปลอดภัย สถานที่เก็บสิ่งของนั้นต้องมีป้ายติดแจ้งไว้ตามนิยามของวัตถุนั้นๆ
- 1.5.14 การเก็บสารละลายที่ติดไฟง่ายในศูนย์ซ่อมบำรุงควรจะมีจำนวนตามที่อนุมัติไว้ และควรนำไปเก็บในสถานที่ที่เก็บที่มีการป้องกันไฟไหม้ได้ภายหลังเสร็จราชการใช้งาน
- 1.5.15 การเข้าถึงสายดับเพลิง วาร์ล์น้ำดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงประจำที่เดียว จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดเวลา
- 1.5.16 ประดู่กันไฟจะต้องให้ปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อจำกัดขอบเขตของไฟ
- 1.5.17 ห้ามจัดเก็บเชื้อเพลิง หรือ วัตถุเหลวที่ติดไฟได้บนทางเดิน ในห้องซ่อมบำรุง และในสำนักงาน
- 1.5.18 ห้ามปล่อยวัตถุไวไฟหรือเชื้อเพลิงลงสู่ท่อระบายน้ำหรือคลองระบายน้ำ
- 1.5.19 การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ที่ไม่นำมันเชื้อเพลิงไปใช้งาน จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการแผนกความปลอดภัยก่อน
- 1.5.20 การปฏิบัติฝึกซ้อมดับเพลิงควรมีอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับเหตุการณ์จริง เพลิงที่อาจจะเกิดขึ้น



**ตารางเปรียบเทียบชนิดของถังดับเพลิงที่ใช้ดับไฟแต่ละชนิด**

ประเภทถังดับเพลิง	น้ำ	โฟม	ผงเคมีแห้ง	คาร์บอนไดออกไซด์
ประเภทของไฟ	สถานะนำไฟฟ้าได้		สถานะไม่นำไฟฟ้า	
ไฟที่เกิดจากวัสดุติดไฟธรรมชาติ (ไม้, กระดาษ, อื่นๆ)	✓	✓	✓	✓
 <b>A</b>				
ของเหลว ก๊าซ และไนโตรเจนที่ติดไฟได้ (สารบินน้ำมันเชื้อเพลิง, ไนโตรเจน, น้ำมัน, น้ำมันเครื่อง)	X	✓	✓	✓
 <b>B</b>				
ไฟที่เกิดจากกุญแจร้อนไฟฟ้า	X	X	✓	✓
 <b>C</b>				
วัตถุติดไฟได้	X	X	X	X
 <b>D</b>				

ตารางเปรียบเทียบชนิดของถังดับเพลิงที่ใช้ดับไฟแต่ละชนิด				
ประเภทถังดับเพลิง	น้ำ	ฟอม	ผงเคมีแห้ง	คาร์บอนไดออกไซด์
ประเภทของไฟ	สถานะนำไฟฟ้าได้		สถานะไม่นำไฟฟ้า	
น้ำมันที่ไวในครัว (น้ำมันพืช, น้ำมันไขมันสัตว์)	X	✓	✓	✓



### 1.6 งานทำความสะอาดและเก็บภาชนะ

#### หลักความปลอดภัยทั่วไป

1.6.1 พื้นที่ทำงานจะต้องปราศจากเศษวัตถุหรือเศษสิ่งของ จะต้องทำความสะอาดทุกวัน การทำความสะอาดให้ญี่จะต้องทำทุกสัปดาห์

1.6.2 ของเหลว น้ำมัน น้ำกรด ที่หยดลงบนพื้นจะต้องรีบเช็ดทันที

1.6.3 สิ่งที่เป็นวัตถุมีข้อบกจนจะต้องรีบเข้าจัดคอมออกแบบทันที ทั้งนี้รวมทั้ง ตะปูที่ผลลัจกไม้ โลหะมีคม เศษโลหะ หรือเศษแก้วที่แตก

1.6.4 เศษอาหารจะต้องเก็บในถังเก็บ และนำไปทิ้งทุกวัน

1.6.5 ขยะที่เป็นสารเชื้อเพลิงจะต้องเก็บในถังที่เป็นโลหะและฝาปิดโลหะและจะต้องนำไปทิ้งทุกวัน

1.6.6 พนักงานจะต้องรายงานถ้าพบเห็นด้วยแมลง เช่น แมลงสาบ นด ปลวก และหนูอยู่ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อหาทางกำจัด

รักษาระบบความสะอาด สร้างความปลอดภัย  
ในที่ทำงาน



ลด

อันตราย ในที่ทำงาน

<http://forums.thaisafetywork.com>

บทที่ 2 กฎความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

2.1 สิ่งมีนенаและยาเสพติด



2.1.1 ห้ามใช้ยาเสพติดหรือสิ่งมีน้ำมันระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ หรือนอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมายเบียบของบริษัทฯ

2.1.2 ห้ามจัดหา ห้ามใช้ หรือครอบครองยาเสพติดภายในบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญา

2.1.3 สังเกตพฤติกรรมเพื่อนร่วมงานและให้ความช่วยเหลือตามสมควรในการสนับสนุนให้เลิกใช้ยาเสพติดและสิ่งมีน้ำมัน

2.1.4 หากเพื่อนร่วมงานมีพฤติกรรมปฏิเสธความช่วยเหลือหรือไม่ยอมรับการสนับสนุน ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อทางแก้ไข

2.1.5 กรณีพนักงานได้รับคำสั่งจากแพทย์ให้ใช้ยาประเภทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันที

## 2.2 การปฏิบัติงานตามสถานี



### หลักความปลอดภัยทั่วไป

2.2.1 ก่อนเข้าทำงานตามสถานีใด ๆ ผู้เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องแจ้งหัวหน้าสถานานิก่อนตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แจ้งรายละเอียดดังนี้

- 1) ชื่อและแผนก
- 2) จำนวนคนภายในทีมงาน
- 3) ประเภทของงานที่จะเข้าไปปฏิบัติ
- 4) สถานที่ทำงาน
- 5) ระยะเวลาในการทำงานโดยประมาณ

2.2.2 หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานพนักงานดังกล่าวจะต้องแจ้งหัวหน้าสถานานิ่าว่าได้เสร็จสิ้นการทำงานแล้ว

2.2.3 ในกรณีที่มีอุปกรณ์บางชนิดที่ยังใช้งานไม่ได้จะต้องแจ้งหัวหน้าสถานานิตามนี้

2.2.4 แจ้งหัวหน้าสถานานโดยตรงหรือโดยโทรศัพท์

2.2.5 พนักงานซ่อมบำรุงจะต้องแน่ใจว่าการทำงานที่สถานีดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะต้องไม่ทำให้อุปกรณ์อื่นๆ ของสถานีได้รับความเสียหาย

2.2.6 พนักงานทุกคนจะต้องมั่นใจว่าสุดยอดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานแล้วจะถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้อย่างปลอดภัย

2.2.7 อุปกรณ์หรือเครื่องมือทุกชนิดจะต้องวางไว้ในที่ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อหั้งตัวผู้โดยสารและพนักงานเอง

2.2.8 จะต้องไม่วางสิ่งใดๆ ให้ใกล้ขอบชานชาลาต่ำกว่า 2 เมตร

2.2.9 การทำงานซ่อมบำรุงบริเวณชานชาลาในชั่วโมงที่เปิดบริการ จะอนุญาตให้เข้าทำงานซ่อมบำรุงได้เฉพาะที่มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยและการทดสอบต่อความสะอาดของผู้โดยสารน้อยที่สุด

2.2.10 จะไม่อนุญาตให้มีการทำทำงานซ่อมบำรุงบริเวณจากขอบชานชาลาในระยะ 2 เมตร ในชั่วโมงที่เปิดการบริการ ยกเว้นกรณีที่ ICO ให้ความเห็นชอบ และมีการนำระบบความปลอดภัยมาใช้อย่างเป็นทางการ

2.2.11 การทำความสะอาดดูดเฉือนหลังแบบสีเหลืองบริเวณขอบชานชาลา โดยพนักงานทำความสะอาดจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานของหัวหน้าสถานีหรือผู้มีอำนาจ

2.2.12 ห้ามไม่ให้พนักงานทิ้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ หรือเศษขยะมูลฝอย ไว้ในสถานที่ต่างๆ ของสถานีซึ่งไม่ใช่ที่จัดเก็บ

### 2.3 การทำงานบนรถไฟฟ้า



## หลักความปลอดภัยทั่วไป

- 2.3.1 ก่อนที่จะทำงานบนรถไฟฟ้า แต่ละคนหรือผู้รับผิดชอบทีมงานต้องปฏิบัติตามนี้
- 1) ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ในการต่อพ่วงถูกปลดออกจากตู้รถไฟฟ้าหมดแล้ว
  - 2) ติดตั้งสีหมากรุกสีดำ-เหลืองที่หัว-ท้ายของตู้รถไฟฟ้า
  - 3) ติดตั้งหรือยุบเครื่องหมายของตนที่ยอดของเสาช่องที่หัวรถไฟฟ้าทางด้านปลายซ้ายไปทางทิศตะวันออก
- 2.3.2 เหรียญเครื่องหมายบนยอดเสาช่องจะต้องคงไว้แม่เวลาพักขั่วค่ำวัน หรือในกรณีที่จะต้องกลับมาทำงานต่อด้วยบุคคลเดิมหรือทีมงานเดิม
- 2.3.3 ถ้านานจะต้องโอนไปให้พนักงานที่ทำงานเป็นกะทำต่อ ผู้ที่ออกจากการทำงานเป็นกะจะต้องเอาเหรียญเครื่องหมายของตนเองออก และผู้ที่เข้ามารับการทำงานเป็นกะต้องติดเหรียญเครื่องหมายของตนเองด้วย
- 2.3.4 เมื่อการทำงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จะต้องเอาเหรียญเครื่องหมายเฉพาะของตนที่ติดตั้งออกเท่านั้น นำห้ามเครื่องหมายของผู้อื่นออกไปด้วย

### 2.4 การทำงานในหลุมช่องบ่มรุง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



## หลักความปลอดภัยทั่วไป

2.4.1 พนักงานหรือผู้เยี่ยมนิมจะต้องสวมหมวกนิรภัยด้วยถุงลมไปในห้องซ่อมบำรุง

2.4.2 ทางเข้าห้องซ่อมบำรุงจะต้องไม่มีสิ่งเดกิดขวาง แต่ถ้าหากมีความจำเป็นเพื่อการซ่อมทำจะต้องเปิดทางให้เข้า-ออกได้สะดวกหนึ่งช่องทางเสมอ

2.4.3 พนักงานท้าไปไม่ให้เข้าไปในห้องซ่อมนอกจากผู้มีหน้าที่เท่านั้น พนักงานจะต้องออกจากห้องซ่อมทั้งหมดก่อนที่จะมีรถเคลื่อนผ่านห้องซ่อม

2.4.4 เมื่อขับรถผ่านห้องซ่อม จะอนุญาตให้พนักงานเข้าไปในห้องซ่อมได้เมื่อรถนั้นหยุดจอดแล้วในตำแหน่งที่ถูกต้องและได้ตัดกระแสไฟขับเคลื่อนออกแล้ว

2.4.5 เมื่อกระแสไฟฟ้าที่โรงจ่ายไฟฟ้าย่อย ยังไม่ได้ตัดออก จะเข้าไปทำงานได้ดูรถไฟได้เฉพาะงาน เกี่ยวกับ งานทดสอบ หรือเพื่อหาข้อขัดข้อง ถ้าเป็นลักษณะนั้นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการและข้อแนะนำการปฏิบัตินั้นๆ ด้วย

2.4.6 เมื่อมีพนักงานปฏิบัติงานกับบนวนไฟฟ้าที่จอดอยู่บนห้องซ่อมบำรุง รถไฟฟ้ายานวนนั้น จะต้องไม่ถูกกระทำให้เคลื่อนตัว จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจะแนใจว่า ได้เตือนให้พนักงานอื่นๆออกไปสู่ที่ปลอดภัย

2.4.7 เมื่อเดินบนห้องซ่อมจะต้องเดินนอกเส้นเดือน ซึ่งเป็นเส้นเขตจำกัดของห้อง ห้องซ่อม

2.4.8 การเข้าไปในตัวรถไฟยานจะอยู่บนรางที่มีห้องซ่อมอยู่ข้างๆให้ใช้แผ่นรองแบบเลื่อนได้ด้านข้าง ห้ามปืนหรือกระโดดจากตัวรถโดยไม่มีแท่นรองอยู่ข้างล่าง

2.4.9 เข้าหรือออกจากห้องซ่อมในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น รักษาความสะอาดและพื้นของห้องซ่อมให้สะอาดอยู่เสมอ

2.4.10 เก็บน้ำ น้ำมัน หรือของเหลวอื่นๆ ที่หยดจากตัวรถเพื่อป้องกันการลื่น

2.4.11 เก็บเครื่องมือทุกชนิดที่นำไปใช้ในห้องซ่อมเมื่องานเสร็จแล้ว

2.4.12 ถ้าท่านรู้สึกไม่สบายจับพลัน หรือมีอุบัติเหตุในห้องซ่อมต้องรีบกดปุ่มฉุกเฉิน เพื่อตัดไฟจากระบบ

## 2.5 การเก็บและจัดวางวัสดุ

2.5.1 พื้นที่สำหรับเก็บพัสดุจะต้องแน่นและสามารถรองรับวัสดุได้

2.5.2 การเก็บและวางเรียงนั้นจะต้องวางบนพื้นราบที่ทำให้ติดอยู่กับที่และป้องกันการพังทลาย

2.5.3 ควรมีระยะห่างของความปลอดภัยอย่างน้อย 0.5 เมตร ระหว่างสิ่งของที่เก็บและสิ่งเคลื่อนที่ เช่น เครื่อง

2.5.4 ระยะระหว่างกองพัสดุกับสิ่งปลูกสร้างภาระต้องห่างอย่างน้อย 0.5 เมตรทั้งสองด้าน ในกรณีที่บุคคลและสิ่งของใช้ทางผ่านพร้อมกันในเวลาเดียวกันจะต้องเว้นไว้อย่างน้อย 0.75 เมตร

#### 2.5.5 ห้ามเก็บศินค้าในบริเวณต่อไปนี้

1) บนเส้นทางจราจรและเส้นทางหนีไฟ

2) หน้าทางออกฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและสถานที่คิดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

3) ช่องทางเดิน ทางผ่าน หรือตามบันได

2.5.6 สิ่งที่มีปูร่วงกลมจะต้องป้องกันการหลัง ขึ้นส่วนใหญ่ต้องป้องกันการตกหล่น และบังบัดกันการพังทะลายเมื่อวางเป็นชั้นๆ

2.5.7 ถ้ามีการลื่นไถลของวัสดุ ห้ามทำให้หยุดโดยไม่มือหรือส่วนของร่างกาย

2.5.8 พิกัดความสูงของชั้นการเรียงพัสดุแตกต่างไปตามชนิดของพัสดุหรือจะระบุเฉพาะวัสดุนั้นๆ

2.5.9 พิกัดน้ำหนักของงานของในโรงงานและชั้นวางสิ่งของจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

2.5.10 เมื่อต้องการเก็บพัสดุหรืออุปกรณ์เป็นการชั่วคราว ณ ที่ใดๆ พิกัดของความจุจะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ เช่น สถานที่แน่นอน จำนวนสูงสุด ระยะเวลาที่อนุญาต การระมัดระวังตามความจำเป็นจะต้องทำการทดลองกับผู้รับผิดชอบเพื่ออนุญาตตามรายละเอียดนั้น

2.5.11 วัตถุไวไฟจะต้องบรรจุในภาชนะที่ป้องกันภัย

2.5.12 วัสดุที่ล่วงหล่นได้ต้องเก็บในตู้เก็บบนสถานี ทางรถ หรือสถานที่ที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายได้

### บทที่ 3 ข้อปฏิบัติในงานช่อมบำรุง

3.1 การทำงานกับเครื่องอัดอากาศ/เครื่องทำความสะอาดที่ใช้กำลังอัดอากาศสูง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



3.1.1 แรงดันของอากาศถ้าพุ่งแรงมากที่ตัวเราจะสามารถหักผิวหนังทำให้บาดเจ็บได้ดังนั้นห้ามใช้เครื่องอัดอากาศเป่าฝุ่นออกไปจากเสื้อผ้าหรือผิว

3.1.2 ห้ามใช้อากาศที่อัดหรือเครื่องทำความสะอาดความดันสูง เป่าใส่บุคคลใดซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชั้นเสียชีวิตได้

3.1.3 การหยอกล้อกันด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้อากาศอัดความดันสูงเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะอาจเป็นอันตรายบาดเจ็บถึงชั้นเสียชีวิต

3.1.4 เมื่อต้องเข้าหรือออกห้องเครื่องมือที่เกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศ จะต้องปิดวาล์วอากาศก่อนทุกครั้ง

3.1.5 การต่อท่อจากตันกำเนิดเครื่องอัดลมต้องรักษาระยะให้สั้นที่สุดที่จะทำได้

3.1.6 เครื่องมือที่ใช้กำลังมากทุกชนิด หรือหัวนิดดองใช้วัล์วปิดเปิดที่สามารถปิดลมได้ทันที ผู้ใช้เครื่องมือจะต้องแนใจว่าพิภัตกำลังดันของเครื่องมือสามารถต้านทานกำลังของเครื่องอัดอากาศได้อย่างปลอดภัย

3.1.7 ห้ามใช้ลมอัดจากเครื่องอัดลมจ่ายให้กับเครื่องช่วยหายใจโดยไม่ได้ผ่านเครื่องกรองอากาศทำให้เป็นอากาศดีที่ใช้สำหรับหายใจเสียก่อน

### 3.2 การทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่

#### อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



3.2.1 ก่อนทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ต้องดูเครื่องสวมใส่ที่เป็นโลหะอาทั้งหมด เช่น แหวน นาฬิกา สร้อยข้อมือ สร้อยคอ เป็นต้น รวมทั้งสิ่งที่ใส่อยู่ในกระเพาะซึ่งอาจหล่นออกมาได้ด้วย

3.2.2 ก่อนทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ สวิตซ์ตัดไฟของบนรถไฟต้องอยู่ในตำแหน่ง “OFF” ก่อนต่อ/ปลดแบตเตอรี่ไม่เข่นนั้นอาจเกิดประกายไฟซึ่งอาจเกิดการระเบิดได้

- 3.2.3 ในขณะทำการอัดไฟแบบเตอร์ต้องจัดให้มีการระบายอากาศด้วย
- 3.2.4 ใช้เครื่องมือที่มีนวนหุ่ม ประแจที่ใช้ต้องเป็นแบบปลายข้างเดียว.
- 3.2.5 ห้ามวางเครื่องมือหรือสิ่งอื่นที่น้ำไฟฟ้าได้ไว้ที่ส่วนบนของแบบเตอร์.
- 3.2.6 ห้ามใช้ภาชนะหรือ夷อกที่เป็นโลหะเพื่อเก็บน้ำหรือน้ำกรด
- 3.2.7 พึงหลีกเลี่ยงการทำให้ลัดวงจรโดยปั๊มเครื่องมือโลหะแตะที่ขั้วเซลล์ 2 เซลล์หรือมากกว่า เพราะจะทำให้เกิดความร้อนจัดและเกิดการไหม้โลหะละลายและเกิดประกายไฟ ทำให้ไฟมีสารติดไฟหรือระเบิดได้
- 3.2.8 เนื่องจากแบบเตอร์น้ำหนักมาก การเคลื่อนย้ายควรใช้เครื่องมือกลที่เหมาะสม
- 3.2.9 ก่อนทำการต่อเข้ากับแบบเตอร์ต้องแน่ใจว่างจะไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
- 3.2.10 การเคลื่อนย้ายแบบเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากและต้องอยู่ในลักษณะดังเสนอ

3.2.11 ห้ามน้ำน้ำยาแบบเตอร์แบบ นิกели-แแคดเมียม มาเติมเข้าไปในแบบเตอร์แบบ

ตะกั่วกรด

3.2.12 กรณีมีการต่อเข้ากับแบบเตอร์แบบตะกั่วเข้ากับแบบเตอร์แบบ นิกели-แแคดเมียม หรืออย่างอื่นที่ไม่ใช่แบบของมันเอง

3.2.13 เครื่องมือและข้อแนะนำควรใช้กับแบบเตอร์แต่ละแบบเท่านั้นหากใช้ปะบันกันอาจทำให้แบบเตอร์เสียหายได้

3.2.14 ถ้าน้ำยาของแบบเตอร์แบบ นิกели-แแคดเมียมหก จะต้องรีบทำให้เป็นกลางโดยใช้สารละลายกรดบิตริกนิด 1% ใช้สารละลายกรดไฮดรอลอเริกนิด 5%

3.2.15 ถ้าน้ำยาของแบบเตอร์แบบตะกั่วกรดหก ต้องรีบทำให้เป็นกลางโดยใช้สารประเกษด่าง เช่น โซดาแอคโซ โซเดียมไบ卡บอเนต หรือ แอมโนเนียมอย่างจืดเจือจาง

3.2.16 ถังเก็บของเหลวเหล่านี้ต้องทำความสะอาดด้วยพลาสติก และกำจัดโดยผู้รับเหมาที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น

3.2.17 ห้ามให้เปลวไฟใดๆ หรือประกายไฟเข้าใกล้แบบเตอร์โดยเฉพาะในขณะทำการประจุไฟ เพราะอาจมีแก๊สไวไฟเกิดขึ้น ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้และติดเครื่องหมายเตือนภัยไว้ด้วย

3.2.18 ก่อนทำงานเกี่ยวกับน้ำยาแบบเตอร์ควรแน่ใจว่ามีแหล่งจ่ายน้ำเย็นที่สะอาดและมีน้ำไหลตลอดเวลาในบริเวณนั้น

3.2.19 ในการนึ่น้ำกรด (แบบเตอร์) เข้าตาต้องรีบนำล้างตาทันทีและรีบไปพบหมออหรือพยาบาล จัดให้มีอุปกรณ์ล้างตาที่มีคุณภาพเหมาะสมมิดตั้งอยู่ในห้องประจุแบบเตอร์. ห้องเก็บสารอันตรายและในห้องซ่อมบำรุง

3.2.20 ต้องรีบถอดเสื้อผ้าที่ถูกน้ำยาออกทันที

3.2.21 แบบเตอร์รีดดอตออกแบบจากการใช้งานต้องนำไปทิ้งโดยบิชั้กที่รับผิดชอบเท่านั้น

### 3.3 การทำงานบนที่สูง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



Fall arrest  
must be worn  
in this area



**ความปลอดภัย  
ในการทำงาน บนที่สูง**

1. ทำงานสูงเกิน 2 เมตร  
ต้องมีการใช้อุปกรณ์ทางเดินและตัวคอกันเสื่อมรักษา
2. ทำงานสูงเกิน 4 เมตร  
- ต้องห่วงโซ่ไม่ใช่เชือกน้ำหนักน้ำหนักของห่วงโซ่ต้องมากกว่า 20 กก.  
- ฝีมือหากไม่ชำนาญ  
- ตรวจสอบอุปกรณ์
3. ช่องเปิดนรีล้อบล็อกท่าทาง  
ต้องมีไฟปีกบินเรืองแสง ความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.
4. ทำงานบนหัวลาดชันกัน 15 องศา  
ต้องติดตั้งเข็มรักษา
5. อุปกรณ์เครื่องมือห้องที่ใช้บนที่สูง  
ต้องดูแลดูแลให้ดีและซ่อมแซมทันท่วงที
6. การใช้ห้องใต้ชานไดเดล่อนบันได  
มุนหันโดยที่ต้องใช้เวลาใช้เวลาระยะห่าง 75 เมตร
7. การใช้รถเดรน  
- ต้องมีใบอนุญาตการขับขี่ที่ออกโดยบังคับการของ  
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต  
- ต้องหันรถเดรนแล้วปิดสวิตช์ยกยานต์อ่อนบันกรอบรวม  
- รถเดรนต้องยกยานต์ลงและล็อกไว้ก่อนเดินทาง  
หากต้องการให้เดินทางต้องยกหัวไว้ให้แน่นอนไม่หลุด  
หลุดหัวเดรนแล้ว



เอกสารอ้างอิง: กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ  
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

3.3.1 ต้องขอนอนุญาตเข้าปฏิบัติงานโดยได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจหน้าที่ และหัวหน้าคุณทำงานก่อนเริ่มงาน

3.3.2 พื้นที่ทำงานมีความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ราวกันตก ทึ้กัน เขือข่ายชีวิตหรือคาดข่ายที่ผ่านการอนุมัติโดยผู้จัดการแผนกความปลอดภัย

3.3.3 ผู้ที่จะทำงานจะต้องตรวจสอบระบบป้องกันตกก่อนทุกครั้ง ส่วนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนั้นปกติ ทำประจำครั้ง

3.3.4 การกันขอบจะต้องการทำเพื่อป้องกันการตกหล่นของเครื่องมือ หรือวัสดุซึ่งจะทำให้ผู้ที่อยู่ข้างล่างได้รับบาดเจ็บได้

3.3.5 ต้องจัดให้มีม่านกันเพื่อกันขึ้นส่วนเล็กๆ ที่อาจเล็ดลอดจากทึ้กัน

3.3.6 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องนำลงมาไว้ข้างล่างให้หมดทันทีที่เสร็จจากงานแล้วหรือหยุด ทำงานขั้วคราว

3.3.7 ห้ามมีวัสดุเสียง พิง หรือพัดลมมาจากบริเวณที่ป้องกันการตกหล่น

3.3.8 การทำงานบนที่สูงเหนือผู้โดยสารในช่วงเปิดให้บริการปกติจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้เตรียมการป้องกันการตกหล่นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น



### 3.4 การทำงานเกี่ยวกับงานร้อน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



3.4.1 ก่อนทำงานเกี่ยวกับความร้อนจะต้องมีใบอนุญาตทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจหน้าที่และเข้าจะเป็นผู้กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยด้วย

3.4.2 งานเกี่ยวกับความร้อน เช่น การเชื่อม การเจียร การตัด และการเผาให้ร้อนจะต้องกระทำภายใต้ผู้อำนวย หากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ หรือ เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร พนักงาน หรือทรัพย์สินอื่นๆ และสภาพแวดล้อมจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

3.4.3 ถ้าเป็นการทำงานด้วยความร้อนจนที่สูงหรือไก้กับสิ่งอื่น จะต้องใช้แผ่นกันที่ทำด้วยสารป้องกันไฟได้เพื่อกันประกายไฟและขั้ตigranจากการเขื่อม ถ้าไม่สามารถทำได้สถานที่ปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีที่กันและมีป้ายเตือนไว้ด้วย

3.4.4 อุปกรณ์ดับเพลิงต้องมีไว้ตลอดเวลาที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อน

3.4.5 การทำงานด้วยความร้อนในที่อับอากาศจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการหายใจไว้แล้วเท่านั้น และจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม

3.4.6 ภายหลังจากการทำงานด้วยความร้อนออกสถานที่ ผู้ควบคุมงานจะต้องแนใจว่าบริเวณนั้นได้รับการเฝ้าดูอย่างละเอียดเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที หลังเสร็จงานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาตทำงานด้วย

### 3.5 การทำงานกับระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



## หลักความปลอดภัยทั่วไป

ระบบไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปตามเส้นทาง จะถือว่ามีพลังงานไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นอันตรายต่อชีวิต เว้นแต่จะถูกตัดแยกและต่อลงดินอย่างดีตามกฎความปลอดภัย 6 ข้อดังต่อไปนี้

### กฎความปลอดภัย 6 ข้อ

กฎข้อที่ 1. Approved Authority ต้องมีใบอนุญาตการทำงานที่ได้รับการอนุมัติสำหรับเข้าทำงาน

กฎข้อที่ 2. De-Energized ทำให้เกิดความมั่นใจ ว่ามีการปิด ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือตัดการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในพื้นที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้ว

กฎข้อที่ 3. Lockout - Tagout อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วนั้นต้องปลอดภัยจาก การจ่ายไฟโดยไม่ตั้งใจหรือการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ โดยระบบการติดตั้งอุปกรณ์การล็อกและป้ายกำกับ

กฎข้อที่ 4. Test อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้รับการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าได้ตัดแยกกระแสไฟฟ้าแล้ว โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองและสอบเทียบแล้ว

กฎข้อที่ 5. Earth อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วนั้นจะต้องติดตั้งสายดินก่อนเริ่มการทำงาน พื้นที่ที่อยู่ระหว่างจุดติดตั้งสายดินเท่านั้นที่จะรับรองได้ว่าปลอดภัยจากการกระแสไฟฟ้า

กฎข้อที่ 6. Protect พื้นที่และอุปกรณ์ในบริเวณที่ติดกันซึ่งยังคงมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ ไม่ให้มีการสัมผัสระยะไฟฟ้าและติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันพื้นที่ปฏิบัติงาน

3.5.1 การปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าต่างๆ จะต้องกระทำโดยบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับงานไฟฟ้า และบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่

3.5.2 ตู้หรือแผงควบคุมต่างๆ ที่มีตัวนำกระแสไฟฟ้าแรงสูงอยู่ภายในจะต้องปิดล็อกอยู่ตลอดเวลาและห้ามพนกงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเปิด

3.5.3 ห้ามปิดล็อกคุกอุปกรณ์ตัดด้วยจรวดทุกตัวในสภาพการทำงานปกติ

3.5.4 ในทุกรถนั่งประจำปีบดิจิกานต้องใส่กุญแจแหล่งจ่ายไฟเอาไว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟขึ้นอีก

3.5.5 จะต้องมีพนักงานที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 2 คน อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานอยู่กับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันปานกลาง รวมทั้งระบบไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 25 กิโลโวลต์ซึ่งพวกรเข้าจะต้องรับทราบว่าเป็นไปได้ที่อาจต้องตัดไฟโดยใช้สวิตช์ฉุกเฉินและพวกรเข้าจะต้องอยู่ในที่ที่มองเห็นได้

3.5.6 การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำจากโลหะ เเงิน ทอง และสายไฟในที่บริเวณที่มีกระแสไฟนั้นมีอันตรายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

3.5.7 สายวัดต่างๆ ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้จะต้องไม่นำมาใช้วัด หรือนำมาใกล้กับระบบไฟฟ้า OCS

3.5.8 พนักงานที่ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่จะต้องไม่สูมใส่เครื่องประดับส่วนตัวที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ เเงิน นาฬิกา แหวน กำไลหรือสร้อยข้อมือ หลามฯ หัวเข็มขัด เป็นต้น

3.5.9 พนักงานจะต้องไม่ปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าใดๆ ในขณะที่เสื้อผ้าหรือของที่ห้อย เช่นกอยู่หรือบนที่มือหรือเท้าจุ่มอยู่ในน้ำ บริเวณพื้นที่เปลี่ยนชื้นที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยืนปฏิบัติงานนั้นควรจะปูด้วยไม้กระดาษที่แห้ง หรือผ้ายาง

### 3.6 งานเกี่ยวกับลิฟท์และบันไดเลื่อน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



3.6.1 ก่อนเริ่มทำงานบนลิฟท์หรือบันไดเลื่อนควรจะทำการดังนี้

1) จะต้องหยุดลิฟท์และบันไดเลื่อนและทำการกันรอบบริเวณที่กำลังปฏิบัติงานแยกออกจากบริเวณอื่น

2) จะต้องแน่ใจว่าลิฟท์และบันไดเลื่อนนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จากพนักงานซ่อมบำรุงจะเป็นผู้ทำให้เคลื่อนที่ เพื่อจุดประสงค์ในการซ่อมหรือการทดสอบการทำงานของมัน

3.6.2 ทำให้แน่ใจว่าลิฟท์หรือบันไดเลื่อนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดังนี้

1) เครื่องเตือนการทำงานของลิฟท์หรือบันไดเลื่อนต้องเปิดแยกออกแล้วล็อกเอาไว้ที่ตำแหน่งนั้น

2) ต้องติดป้ายประกาศเตือนเอาไว้ที่สิ่วที่เพื่อป้องกันการสับสวิตช์

3) ต้องติดเครื่องหมายเตือน “ห้ามเข้า” หรือ “หยุดให้บริการ” ทุกๆทางที่จะเข้าเขต บริเวณลิฟท์หรือบันไดเลื่อน

3.6.3 การควบคุมลิฟท์หรือบันไดเลื่อนที่จะส่งมอบไปให้กับหัวหน้าสถานีก็ต่อเมื่อผู้รับผิดชอบงานเห็นว่าเครื่องจักรจะสามารถให้บริการผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี ผู้รับผิดชอบต้องลงลายมือชื่อไว้ในสมุดบันทึกของสถานีตามนั้น

3.6.4 ถ้าจะต้องหยุดการทำงานของบันไดเลื่อนแต่สามารถเข้าบันไดธรรมด้าได้ผู้ที่รับผิดชอบงานจะต้องมั่นใจว่าเครื่องจะไม่สามารถเลื่อนได้และจะต้องลงลายมือชื่อลงในสมุดบันทึกของสถานีตามนั้น

3.6.5 ถ้าจะต้องหยุดการทำงานของลิฟท์หรือบันไดเลื่อนพนักงานผู้รับผิดชอบงานจะต้องเปิดวงจรหรือแยกเครื่องจักรออกจากระบบเบี่ยงปฏิบัติซึ่งจะเป็นการป้องกันการพลั่งเหลวสับสวิตช์ให้เครื่องทำงาน

3.6.6 ก่อนสับสวิตช์ควบคุมการทำงานของบันไดเลื่อนหรือลิฟท์ พนักงานผู้รับผิดชอบจะต้องมั่นใจว่า ผู้คนทั้งหมดออกไปจากบริเวณนั้นแล้ว

3.7 งานเขื่อน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น





## หลักความปลอดภัยทั่วไป

ควรสวมถุงมือ เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ทำการเชื่อมเพื่อป้องกันอันตรายจากประกายไฟและความร้อน ถุงมือที่นำมาใช้ต้องอยู่ในสภาพที่ดี เพื่อป้องกันเสื้อผ้าตัวเองไว้หากันเป็นอนุรักษ์นิรภัยหรือใช้เสื้อผ้ากันไฟได้ กรณีที่ไม่แน่ใจว่าจะมีอาการด่ายเทเพียงพอ ผู้ทำการเชื่อมจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยในการหายใจในขณะที่ทำการเชื่อมทุกรั้ง ในโรงช่อมบำรุงนั้นควรจะใช้เครื่องดูดอากาศเพื่อดูดก๊าซพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นออกไป ต้องจัดเตรียมดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ไว้ในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถนำมาใช้ดับเพลิงได้ทันที

3.7.1 ต้องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานโดยได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจหน้าที่ และหัวหน้าคณะทำงานก่อนเริ่มงาน

3.7.2 งานเชื่อมจะต้องกระทำโดยพนักงานที่มีใบรับรองและมีหน้าที่ในงานเชื่อมเท่านั้น

3.7.3 ห้ามใส่ค้อนเทคโนโลยีขณะทำการเชื่อม

3.7.4 ห้ามใช้ชุดทำงานที่เป็นสารติดไฟ เช่น น้ำมัน ຈาระบี หรือน้ำมันเชื้อเพลิง

3.7.5 บริเวณที่ปฏิบัติงานเชื่อมอย่างถาวรสั่งที่ต้องทำการล้อมบริเวณ แยกออกจากบริเวณใกล้เคียงโดยใช้สดที่ไม่ติดไฟ

3.7.6 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานต้องนำเครื่องมือมาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี


3.7.7 เครื่องเชื่อมควรวางในตำแหน่งที่ปลอดภัยห่างจากบริเวณที่ทำงานพอสมควรมากที่สุดที่จะทำได้ สายเชื่อมหรือสายแก๊สไม่ควรจะยาวเกิน 30 เมตร และต้องมีอุปกรณ์กันย้อนไฟบริเวณหัวดังและหัวเชื่อม

3.7.8 ในระหว่างการเชื่อมขึ้นงานที่ไม่ใช่โลหะจะเกิดการลูกไหแม่และกล้ายเป็นฝุ่น ก๊าซหรือไอที่มีพิษได้ดังนั้นก่อนที่จะทำการเชื่อมได้จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวของขึ้นงานให้สะอาดหมัดจดโดยการเอาวัสดุที่เคลือบผิวของขึ้นงานอยู่ออกก่อน เช่น สี

3.7.9 ห้องที่ใช้สำหรับเชื่อมโลหะควรมีระดับความสูงที่เพียงพอ (อย่างน้อย 3 เมตร) และอากาศจะต้องถ่ายเทได้ดี

### 3.8 งานเชื่อมแก๊ส การตัด และการเผาให้ร้อนด้วยแก๊ส

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



## Flash back Protector Measures

มาตรการป้องกันไฟย้อนกลับ

- Flash back Arrestors setting to Gas Welding Equipment as 4 point ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ โดยติดตั้งทั้ง 4 จุด

◇ Oxygen Regulator outlet ทางออกของ Oxygen Regulator

◇ Fuel Gas Regulator outlet ทางออกของ Fuel Gas Regulator

◇ At Torch handling near Oxygen connecting line ด้าน Torch ทางด้านที่ต่อ กับสายออกซิเจน

◇ At Torch handling near Fuel gas connecting line ด้าน Torch ทางด้านที่ต่อ กับสายแก๊สเชื้อเพลิง



Flash back Arrestors



3.8.1 ต้องขอนญาตเข้าปฏิบัติงานโดยได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจหน้าที่ และหัวหน้าคณทำทำงานก่อนเริ่มงาน

3.8.2 ถังแก๊ส วาวล์ปิด-เปิด อุปกรณ์ปรับความดัน สายยางและขี้นส่วนต่างๆ ควรปราศจากน้ำมันหรือสารบี รวมทั้ง ไม่ควรเคลื่อนย้ายถังออกซิเจนหรือส่วนประกอบต่างๆ ในขณะที่มือหรือดุลมือที่สูมใส่ครุภัณฑ์ประจำ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน

3.8.3 ไม่ควรนำค้อนหรือประแจมาใช้ เพื่อพยายามที่จะเปิดวาล์ว ถ้าเปิดไม่ได้ด้วยมือควรแจ้งให้ผู้อำนวยการอุปกรณ์นั้นๆ ทราบโดยผ่านทางหัวหน้า

3.8.4 ไม่ควรพยายามทำการซ่อมแซมแก้ไขใดๆ ที่วาล์ว แต่ควรแจ้งให้ผู้ดูแลทราบเมื่อพบว่าวาล์วนั้นมีปัญหา

3.8.5 ถ้าว่าล้วนที่ถังก๊าซไม่มีมือหมุนติดอยู่ ควรจะจัดให้มีด้านจับหรือประแจปากตายที่บริเวณก้านภาล์วสำหรับปิด-เปิดในขณะที่กำลังใช้งานถังก๊าซนั้นๆอยู่ และต้องมีอุปกรณ์กันย้อนไส่บริเวณหัวถังและหัวเชื่อม

3.8.6 ถังแก๊สควรผูกยึดให้อยู่ในแนวตั้งตรงเสมอและควรนำรถเข็นหรือแท่นรองสำหรับเคลื่อนย้ายมาไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ควรหันภาล์วที่หัวถังให้ไปทางขวาเปิดระบายน้ำออกเล็กน้อย ก่อนที่จะต่อเข้ากับอุปกรณ์ปรับความดัน

ข้อสังเกต: อุปกรณ์ปรับความดันที่ใช้กับก๊าซออกซิเจนและก๊าซที่ไม่ติดไฟอื่นๆจะทำเป็นเกลียวเรียนข้าว และถ้าใช้กับก๊าซเชื้อเพลิงจะเป็นเกลียวเวียนข้าย

3.8.7 ท่อยางต่างๆจะต้องได้รับการป้องกันจากการชำรุด การเหยียบสาย การต้องขอดาร์กันระหว่างร่องรอยเปื้อนจากน้ำมันหรือจากบีดต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นกับท่อยาง

3.8.8 สายนำก๊าซควรทำการตรวจสอบอยู่ตัว รอยแตกร้าว รอยไหม้หรือร่องรอยการถูกหยอด่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้กำหนดได้

3.8.9 สายนำก๊าซควรต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆให้แน่น และวางให้ห่างจากบริเวณขอบที่แหลมคมและบริเวณที่อาจมีประกายไฟหรือสะเก็ดโดยสะดวก

3.8.10 ห้ามแขวนหัวเป่าเชื่อมไว้บนถังแก๊สหรือภายในกล่องใส่ถังแก๊ส ห้องที่เตรียมไว้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์การเชื่อมจะต้องมีการเปิดระบายน้ำอากาศที่ดีพอ รวมทั้ง ไม่ควรวางหัวเป่าเชื่อมที่ต่อกับสายนำก๊าซของคุณอาไว้ในห้องจัดเก็บ

3.8.11 สายยางนำแก๊สจะต้องมีรหัสสี และห้ามสับสายกัน ต้องยาวอย่างน้อย 3 เมตร เมื่อต่อ กับอุปกรณ์จะต้องรัดให้แน่นด้วยคลิปปรัดสาย

3.8.12 หลังจากนำอุปกรณ์ปรับความดันมาต่อเข้ากับถังก๊าซแล้ว ตอนแรงควรเปิดวาล์วที่หัวถังอย่างช้าๆ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยืนอยู่ทางด้านหลังของวาล์วทางออกเสียงเมื่อจะทำการเปิดวาล์ว

3.8.13 เมื่อจะทำการเชื่อมควรหมุนวาล์วควบคุมก๊าซออกซิเจนให้เปิดสุดในตอนแรก

3.8.14 ส่วนวาล์วควบคุมก๊าซจะเซทลินนั้นไม่ควรเปิดมากกว่า 1 รอบ ของมือหมุน และที่เหมาะสมก็คือไม่มากกว่า  $\frac{3}{4}$  รอบ

3.8.15 ระดับวาร์ล์ที่ควบคุมกําชazoleเซทิลินนั้นจะต้องมีความสูงกว่ากันถังอย่างน้อย 40 ซม. ห้ามไฟฟ้าหรืออุจจุไฟฟ้าหรือสูบบุหรี่ภายในบริเวณ 1 เมตรรอบๆ วดแก๊สโซเชทิลิน เพราะสามารถติดไฟได้เกือบทุกส่วนผสม

3.8.16 ความดันของกําชออกซิเจนจะมีแรงดันสูงกว่าแก๊สเข็มเพลิง เพื่อป้องกันแก๊สเข็มเพลิงไหลย้อนกลับมาตามสายกําชออกซิเจน

3.8.17 ห้ามใช้เปลวเพลิงหรือประกายไฟมาทดลองหาจุดร้าวของแก๊ส

3.8.18 ควรจุดไฟด้วยปืนถ่านไฟแช็คคุณภาพดีเท่านั้น

3.8.19 ควรทำการปิดวาล์วก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายถังแก๊ส หรือเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติงานแล้ว

3.8.20 ก่อนที่จะทำการทดสอบอุปกรณ์ปรับความดันออกจากรากหัวถัง ควรจะทำการปิดวาล์วหัวถังทุกครั้ง และปล่อยกําชออกามาจากอุปกรณ์ปรับความดัน

3.8.21 ไม่ควรใช้กําชออกซิเจนความดันสูงขึ้นในการระบายน้ำยาด้วยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อันอากาศ หรือไม่ควรใช้เป่าลมในท่อลำเลียงต่างๆ หรือไม่ควรใช้กับเครื่องมือแทนแรงดันลม

3.8.22 ห้ามใช้เครื่องออกซิออกไซเซทิลินทำการตัดตะழูมเนียม หรือโลหะที่ผสานตะழูมเนียม

### 3.9 การจัดเก็บและการขนย้ายถังแก๊ส

#### อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น





3.9.1 การเก็บถังแก๊สควรจะเก็บไว้ในที่ที่ได้มีการกำหนดไว้เฉพาะและควรจะมีการป้องกันแสงอาทิตย์

3.9.2 ห้ามน้ำสัดคุนออกจากถังแก๊สเท่านั้นมาเก็บไว้ในห้องเก็บแก๊ส แก๊สเชื้อเพลิง และแก๊สที่ไม่เป็นเชื้อเพลิงจะมีการนำมาเก็บแยกไว้คนละส่วน

3.9.3 ถังแก๊สที่เต็ม ถังแก๊สที่ว่างเปล่าจะต้องมีการจัดแยกจากกันทำเครื่องหมายทำกับไว้ป้องกันการสับสนและผิดพลาด

3.9.4 ต้องมีชั้นสักซีที่ดัวถังแก๊สที่ถูกต้องตามมาตรฐานประเทศไทยและได้รับการตรวจสอบการส่งแก๊สเพื่อให้แน่ใจว่า ถูกต้องตามมาตรฐานสากล แผนผังแสดงมาตรฐานสีของถังแก๊สจะต้องแสดงไว้ที่ห้องเก็บแก๊สทุกห้อง

3.9.5 เมื่อจะจะทำการเคลื่อนย้ายถังแก๊สด้วยมือจะต้องเอียงและหมุนไปตามขอบก้นถัง ห้ามกระทำการเคลื่อนย้ายโดยการลากหรือกลิ้งถัง

3.9.6 เมื่อจะจะทำการขนย้ายถังแก๊สโดยใช้พานหนะถังต้องยึดให้อยู่กับที่อย่างปลอดภัย ไม่ควรปล่อยให้ถังแก๊สตกหล่นหรือถูกกระแทกกันระหว่างถังแก๊ส

3.9.7 เมื่อไม่ได้ใช้ถังแก๊สหรือทำการขนย้ายจะต้องป้องกันวาล์วถังแก๊สทุกถังด้วยการขันสกรูฝาครอบหัวถังเอาไว้

3.9.8 ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามใช้ภาครอบวาล์วหัวถังเพื่อผูกหรือยืดในการยกถังแก๊สจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

3.9.9 ถังแก๊สควรจะมีการผูกด้วยโซ่ติดกับแท่นวางเพื่อป้องกันการตกหล่นหรือล้ม

3.9.10 ถังแก๊สไม่ควรเก็บไว้ในบริเวณใต้บันได ช่องทางเดิน ทางออก ทางหนีไฟและใกล้กับวัสดุไวไฟต่างๆ

3.9.11 ในบริเวณที่ปฏิบัติงานอนุญาตให้มีถังแก๊สจำนวนเท่าที่จำเป็นในการใช้งานเท่านั้น

3.9.12 จะต้องเก็บรักษาถังแก๊สให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น เปลาไฟ เครื่องทำความร้อน หม้อน้ำรadiator ความร้อน และ แสงแดด

### **3.10 การตัดโลหะ และการเขื่อมด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น**



3.10.1 ต้องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานโดยได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจหน้าที่ และหัวหน้าคนทำงานก่อนเริ่มงาน

3.10.2 สายไฟเขื่อมทั้งหมดที่ต่อมาจากเครื่องเขื่อมถึงขึ้นงานจะต้องจัดวางเพื่อป้องกันการชำรุด หรือกระดุนให้อุปกรณ์ตัดไฟอัดโน้มติดทำงาน โดยได้รับแรงกระแทกจากอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟกำลังที่ยาวเกินไป เครื่องเขื่อมจะต้องจัดวางให้ใกล้แหล่งจ่ายไฟกำลังที่สุดเท่าที่จะทำได้

3.10.3 สายไฟกลับสามารถต่อได้จากสายกลางของไฟกลับแต่ละเฟสของหม้อแปลง เครื่องเขื่อม หรือขั้วลงของกระแสไฟตรงเพื่อต่อไปยังขึ้นงาน การต่อสายเข้ากับงานให้แน่นด้วยสลักน็อต หรืออีมหินไปกลัดจุดเขื่อมที่สุดที่จะทำได้

3.10.4 เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานเขื่อมเกินกว่าหนึ่งคนจากเครื่องเขื่อมเดียว กัน ข้าวของสายเขื่อม และข้าวสายไฟกลับจะต้องเหมือนกันทั้งสองคน

3.10.5 ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามใช้ท่อลำเลียง รวมมือจับหรือโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบของงานเขื่อมเพื่อใช้ต่อลงดิน

3.10.6 ขณะปฏิบัติงานเขื่อมบนรถไฟฟ้าห้ามใช้ส่วนของรางในการต่อลงดิน

3.10.7 ก่อนทำการเขื่อมบนรถไฟฟ้าจะต้องตัดกระแสไฟจากการบารุงจ่าย (Stinger) และแบนด์เตอร์กิริ่ง

- 3.10.8 ปากจับคลอดเชื่อมต้องมีด้ามทำด้วยวัสดุเป็นจนวน และไม่ติดไฟ มีแผ่นกันระหว่างมือกับสายไฟซึ่งทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน
- 3.10.9 เมื่อเลิกปฏิบัติงานแล้วควรจะวางด้ามปากจับคลอดเชื่อมไว้บนที่วางที่เป็นจนวน
- 3.10.10 ห้ามใช้ปากจับคลอดเชื่อมที่เปียกชื้น
- 3.10.11 ปากจับคลอดเชื่อมที่ชำรุดแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่ทันที
- 3.10.12 เพื่อเป็นการป้องกันกระแสงไฟฟ้าข้อตห้ามให้ด้ามจับคลอดเชื่อมสัมผัสกับร่างกาย
- ผู้เชื่อม**
- 3.10.13 ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยบุคคลที่มีความชำนาญ
- 3.10.14 ห้ามเปลี่ยนลวดเชื่อมโดยไม่มีเปล่าหรือถุงมือเปียก ดูดคลอดเชื่อมออกจากปากจับเมื่อไม่ใช้
- 3.10.15 จะต้องป้องกันสายเชื่อมจากการชำรุด โดยเฉพาะกับยานพาหนะวิ่งทับและสายที่ชำรุดจะต้องเปลี่ยนและซ่อมทันทีโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น การใช้เทปพันสายไฟที่เป็นจนวนในการซ่อมแซมนั้นยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ
- 3.10.16 การตัดและการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าต้องการการสิ่งที่เป็นจนวนเพื่อป้องกันพนักงานจากการสัมผัสโดนส่วนที่นำกระแสไฟฟ้า พื้นหรือกำแพงที่เปียก เมื่อทำงาน ดังนี้
- 1) ในห้องเล็กๆ ที่กันด้วยผนังที่เป็นสี่อนไฟฟ้า
  - 2) ในบริเวณแคบๆ ที่ทำให้ต้องอยู่ใกล้กับส่วนที่นำไฟฟ้า
  - 3) พื้นที่ที่จำกัดการเคลื่อนไหวบนพื้นผิวที่เป็นสี่อนไฟฟ้าหรือ
  - 4) ห้องที่เปียก หรือความชื้นสูง

### 3.11 การเชื่อมโดยใช้ความร้อน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



3.11.1 ต้องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานโดยได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจหน้าที่ และหัวหน้าคนทำางานก่อนเริ่มงาน

3.11.2 การเขื่อมโดยใช้ความร้อนบนแรงไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

3.11.3 ไม่ว่ากรณีใดก็ตามห้ามกระทำการเขื่อมในบริเวณที่มีปืนน้ำ การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนควรจะเข็มน้ำหรือห่างจากน้ำหรือมีการป้องกันไม่ให้ส่วนละลายของเศษโลหะระเด็นมาสัมผัสกับน้ำ

3.11.4 น้ำยาประสานที่ใช้ในงานจะต้องถูกป้องกันอย่างดีจากการสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น หรือแหล่งของความร้อน

3.11.5 ตัวแบบที่ทำขึ้นที่จุดเขื่อมจะต้องเผาให้หมดเพื่อไม่ทำความชื้น และบริเวณที่เขื่อมจะต้องแห้งก่อนที่จะใส่น้ำยาประสานลงไป

3.11.6 ทุกคนจะถอยห่างออกจากตัวแบบก่อนที่จะจุดขึ้น

3.11.7 การเขื่อมในช่องรยางค์จะต้องหยุดในระหว่างที่เผานอกจากจะได้รับการป้องกันอย่างดีจากน้ำฝน

3.11.8 ผงเขื่อมว้อนและเครื่องจุดเป็นอุปกรณ์ควบคุม จะต้องเก็บไว้ในที่ห้องเก็บที่แห้งที่ปิดล็อกได้ตลอดเวลาและภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจ่ายผงเขื่อมและเครื่องจุดจะทำโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น และจะต้องบันทึกเอาไว้เมื่อเสร็จการเขื่อมแล้ว ผงเขื่อมที่ไม่ได้ใช้และเครื่องจุดจะต้องได้รับการตรวจสอบและส่งคืนเก็บในที่เก็บต่อไป

### 3.12 การเจียร

#### อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น





3.12.1 เครื่องหินเจียรที่ไม่ได้ระบุสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- 1) บริษัทผู้ผลิต พันธะสัญญาและข้อตกลง
- 2) ขนาด
- 3) ความเร็วรอบสูงสุดต่อนาที ห้ามน้ำมันใช้

3.12.2 ห้ามใช้ความเร็วรอบต่อนาทีของหินเจียรเกินที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาด

3.12.3 ระหว่างการเคลื่อนย้ายหินเจียรจะต้องทำการป้องกันจากการกระแทกและสั่นสะเทือน

3.12.4 ก่อนทำการติดตั้งหินเจียรจะต้องตรวจสอบคุณภาพต้องดูดีๆ ของหินเจียร ถ้าเพียงหินเจียรเข้ากันได้อย่างกลมกลืน

3.12.5 หินเจียรที่ชำรุดจะต้องไม่นำมาใช้งาน

3.12.6 ในระหว่างการซ้อมหินเจียรอาจเป็นไปได้ที่จะจับให้หินเจียรหมุนโดยไม่ต้องใช้แรง

3.12.7 หลังจากการซ้อมหินเจียรแล้วจะต้องมีการทดสอบการหมุนของหินเจียรตามความเร็วที่อนุมัติให้ต่อนาทีต้องใช้ฝ่าครอบป้องกัน การหมุนของหินเจียรถ้าไม่ได้ศูนย์จะต้องปรับแต่งก่อนนำไปใช้ต่อไป

3.12.8 (แทน) ที่จับงานจะต้องเลื่อนเข้าใกล้หินเจียรให้ใกล้ที่สุดที่จะทำได้ (ระยะห่างสูงสุด 3 มม.)

3.12.9 การปรับแต่งหินเจียรและการเจียรแห้งจะต้องใช้แวนดาป้องกัน

3.12.10 การเจียรชนิดอยู่ปู่ประจำที่ซึ่งจะทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากนั้นจะต้องทำการดูดฝุ่นออก และเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดไฟฟ้าในเอง ท่อดูดจะต้องหมุนทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นและเศษโลหะ เสนอ

3.12.11 ห้ามผสมเศษโลหะนឹยมกับเศษเหล็กเข้าด้วยกัน เพราะการผสมกันอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

### กฎสำคัญสำหรับการเจียรด้วยมือ

1) จับด้านให้แน่นพอดีควรจับเครื่องเจียรด้วยมือทั้งสองข้าง

2) ขันงานที่จะเจียรจะต้องวางไว้อย่างปลอดภัยโดยน้ำหนักของมัน หรือ ยึดขึ้นงานนั้นไม่ให้เคลื่อนที่ ได้เพื่อความปลอดภัย

3) หลังจากเสร็จการเจียรแล้วห้ามวางเครื่องเจียรลงบนพื้นกว่าล้อหินเจียรหยุดหมุนแล้ว

### 3.13 การยกวัตถุ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



#### 3.13.1 การยกวัตถุโดยใช้แรงคน

- 1) พนักงานควรสวมใส่ PPE ได้แก่ ถุงมือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และรองเท้า นิรภัยเพื่อป้องกันของหล่นใส่เท้า ไม่ควรพยายามยกของที่มีน้ำหนักมาก เกินไป, จำนวนมากๆ ก่อน หรือของที่ยกลำบากโดยลำพัง
- 2) ระหว่างทำการยกของทำหลังให้ตรงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- 3) ห้ามยกของได้ๆ ที่บังสายตา



**3.12 การยกวัตถุโดยใช้เครื่องขักรอก**  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



- 1) สลิงต้องเข็คประจำอย่างน้อยปีล็อกรังโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ชำรุดมากกว่าค่าที่กำหนดไว้ในวิธีตรวจสอบจะต้องปลดออกไปจากการใช้งาน
- 2) ห้ามใช้เชือก หรือ เครื่องยกลที่ไม่อุปกรณ์ในสภาพที่ดี
- 3) ทุกๆ ล้านของวัตถุที่จะยกจะต้องป้องกันอันตรายจากการลื่นไถลหรือการเคลื่อนที่
- 4) เมื่อยกวัตถุสูงจากพื้นประมาณ 2-3 ซม. ควรจะหยุดตรวจสอบความปลอดภัยของสลิงแล้วจึงทำการยกต่อไป
- 5) ในการยกวัตถุด้วยสลิงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคราวใช้มีหรือวัตถุคล้ายกันรองสลิงในส่วนที่เป็นมุมแอบหรือขอบคมเพื่อป้องกันสลิงชำรุด

6) ລວດສລິງທີ່ໃຊ້ຄວາມເກີບອ່າງຄູກຕ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງກັນກາຈຫຍົກອະລັບປຸນ ໃຊ້ຄວາມຕ່ອງໄຫວ້າໃຫຍ້ມີຄວາມສົງລົງທຶນຕ່າງໆ ຂອງລວດສລິງ

7) ຂອງທີ່ຄູກຍົກທີ່ດູແລ້ວນ່າຈະແກ່ງໜ້າທີ່ມີຄວາມຮຸ່ວ່າງທ່າກາຍຄວາມປຸນດ້ວຍເຂົ້າດຶງ

8) ເຄື່ອງສລິງຈະຕ້ອງຄູກດັບເລືອກໂດຍຜູ້ຮັບຜິດຂອບໂດຍຈະຕ້ອງພິຈານາລິ່ງຕ່ອງໄປນີ້ດີ:

1) ນໍ້າໜັກແລະນາດຂອງທີ່ຢູ່

2) ປຶ້ມຈຳກັດຂອງນໍ້າໜັກຂອງທີ່ໃຊ້ສລິງຢູ່ໄດ້

3) ມຸນລາດເຊື່ອງ

4) ແນິດຂອງລວດສລິງ

9) ກາຣໃຫ້ເຊື່ອ ເຂົ້າດຶງ ລວດຮັບສິນຂອງຈະເຄີຍໄດ້ໄນ້ເກີນ 60 ອົງສາ

10) ເພື່ອປັບປຸງສິນຂອງທີ່ຢູ່ຕາກຫລ່ານໍ້າທີ່ກ່າວກັບກົດໝາຍສິນຕ່ອງໄປນີ້

1) ທ້າມທ່າກາຍຂັງຄອສິນຂອງໂດຍເກື່ອງເຂົ້າກັບເຂົ້າກັບສິນ

2) ທ້າມຍົກສິນຂອງໂດຍຕະຫຼອດຕ່າງໆ

3) ທ້າມຍົກວັດຖຸທີ່ປາກແລະຍາວດ້າຍກາຣໃຊ້ສລິງເພີ່ມເລີ່ມຕົ້ນເດືອຍ

11) ທ້າມໃຫ້ເຄື່ອງສລິງທີ່ທ່ານີ້ເອັນ ແລະໄມ້ໄດ້ຜ່ານກາຈຕ່າງໆ ແລະ ທ້າມຜູ້ທີ່ມີໜັກທີ່ກ່າວກັບກົດໝາຍ

12) ກາຣປໍາຈຸງຮັກໝາເຄື່ອງສລິງໃຫ້ອູ້ໃນສະພາພື້ນຖານທີ່ປະກັນຄວາມປລອດວັຍໄດ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອປະກັນຄວາມປລອດວັຍໃນກາຣໃໝ່ງານ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຄອຍຕ່າງໆສິນຕ່ອງໄປນີ້:

1) ໃຊ່, ເຂົ້າດຶງ ແລະລວດສລິງຈະຕ້ອງໄມ້ພາດຜ່ານຂອບທີ່ຄົມ

2) ນໍ້າໜັກໄມ້ອູ້ທີ່ຈຸດຍາຂອງຕະຫຼອດ

3) ທ່າງປລາຍສາຍເຄບີລ໌ທີ່ມີຄວາມຮຸ່ວ່າງທ່າງປລາຍສາຍເຄບີລ໌ເຄື່ອນທີ່ໄປມາໄດ້ບັນຕະຂອງ

4) ທ້າມໃຫ້ສິນຂອງຍົກຄ້າງອູ້ບຸນສລິງ



## บทที่ 4 เครื่องมือในงานช่อมบำรุง

### 4.1 เครื่องมือ



4.1.1 เครื่องมือต่างๆ ที่มีปลายแหลมและมีคม จะต้องไม่พกพาหรือใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือถุงเงินโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน

4.1.2 ลวนหัวที่เป็นรูบอดกัดขาดง่าย หรือ เหล็กส่ง เป็นดัน จะต้องจียรอกรหันที่

4.1.3 บริเวณหัวมั่นควรจะปราศจากเศษเสี้ยน และยึดไว้อย่างแน่นหนา กับด้านจับ ด้วยด้ามจับควรจะตรงไม่คดงอและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่สึกหรือชำรุดอย่างร้าวและชำหนีได้ฯ

4.1.4 ตะไบควรจะใช้แบบมีด้ามจับที่ยึดอย่างแน่นหนา กับแกนของตะไบเท่านั้น

4.1.5 ปลายไขควงควรจะมีความกว้างและความหนาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันร่องบริเวณ หัวสกรูเสียหายและการลื่นไถลลงไขควงเมื่อนำไปใช้งาน ปลายไขควงควรจะแบบรูบและไม่ควร กระทำการเจียรบริเวณพื้นผิวเหมือนสิ่วไม้แตกหรือคั้งงอก

4.1.6 ไม่ควรนำไขควงไปใช้ทำเป็นคันหมุนหรือนำไปใช้เจาะหรือตอก

4.1.7 ควรใช้ประแจที่ขนาดถูกต้องเท่านั้น การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพดีมากขึ้นหรือ ปลายที่สึกกร่อนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการลื่นไถล

4.1.8 ไม่ควรนำท่อมาต่อเสริมที่บริเวณปลายของประแจเพื่อเป็นการเพิ่มแรงในการ หมุน เนื่องจากจะทำให้สกรูหรือน็อตได้รับแรงมากเกินไปรวมทั้งอาจทำให้เครื่องมือคั้งงอกหรือ แตกหักได้

4.1.9 เครื่องมือที่เบื่อนจมันหรือ เปียก ลื่น หรือสกปรกจะต้องทำความสะอาดก่อน ที่จะนำไปใช้

4.1.10 ไม่ควรหยิบจับเครื่องมือในขณะที่มือลื่น

4.1.11 ห้ามวางทิ้งเครื่องมือไว้บริเวณทางเดิน บันได และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ ที่สูงต่างๆ

4.1.12 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จล้วนแล้วทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยจะต้องเก็บเครื่องมือ เหล่านั้นไว้อย่างถูกต้อง

#### 4.2 เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้



ส่วนโรค

ส่วนขนาด 1/2 นิ้ว

กบไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว

เครื่องเจียร์ ขนาด 7 นิว



เครื่องเจียร์ ขนาด 1 นิ้ว

สวัสดิ์ฯ

ปั้นลม

เลือยงเดือนไฟฟ้า

สวัสดีไฟฟ้าขนาด 3/8



เครื่องเจียร์คดอยาว

บล็อกไฟฟ้า

ส่วนกระแทก 5/8

ເລື່ອຍະຈຸໄພັກ

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น



มอเตอร์ทินไฟ

ราวเตอร์

เป้าลมร้อน

เครื่องขัด

เครื่องสัก

4.2.1 ก่อนใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบสภาพของปลั๊กไฟสายไฟฟ้าและส่วนป้องกันอันตราย่ายในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

4.2.2 เครื่องมือไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่จะต้องได้รับการตรวจสภาพการทำงานทุกๆ 6 เดือน โดยช่างผู้ชำนาญ

4.2.3 ให้เข้าบล็อกเสียงแบบ 3 ขา และมีคิวท์เปิด-ปิด รวมถึงมีอุปกรณ์ป้องกันกระแทกไฟฟ้าเกิน

4.2.4 ไม่ควรวางแผนไฟฟ้าบนพื้นโดยปราศจากการป้องกันความเร็วของสายไฟฟ้า เอาไว้เห็นอีกที่ที่ปักบัดดงโดยผ่านเสานำสายไฟ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

4.2.5 ควรใช้เครื่องมือไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้แบบที่มีการหุ้มฉนวน 2 ชั้นเท่านั้น เครื่องมือที่สักหรือหรือเลี่ยบท้ายจะต้องแยกอุปกรณ์และแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบทราบโดยทันที

4.2.6 เครื่องมือไฟฟ้าที่พกพาได้ เช่น สว่าน เครื่องเจียร เป็นต้น ควรจะมีสวิทช์แบบกลไกไฟฟ้าแยกต่างหากจากสวิทช์ปิด-เปิดกระแสไฟฟ้า

4.2.7 เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ควรจะใช้งานและเก็บรักษาโดยผู้ที่มีความรู้และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น

#### 4.3 นั่งร้าน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น




4.3.1 ก่อนการติดตั้งนั่งร้านต้องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานจากหน่วยงานวิศวกรรมชื่อ บารูง (MC) ทุกครั้ง และงานนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อผู้โดยสารและพนักงาน

4.3.2 การตั้งนั่งร้านที่ความสูงเกิน 7 เมตรขึ้นไป ต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่ ก.ว. กำหนด เป็นผู้ตรวจสอบ

4.3.3 นั่งร้านทุกชุดจะต้องประกอบ และทดสอบโดยพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ

4.3.4 นั่งร้านทุกชุดจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น



6

เอกสารอ้างอิง: กฎหมายที่ใช้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

44.3.5 นั่งร้านที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจะต้องจัดให้มีป้าย “ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน” ติดแสดงไว้ที่นั่งร้านชุดนั้นๆ

4.3.6 ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามนำนั่งร้านที่เป็นโลหะมาใช้งานໄก็ล ฯกับอุปกรณ์ที่มีกระแสงไฟฟ้าอยู่ หรือ ระบบสัมผัสเห็นหัว

4.3.7 ไม่ควรนำนั่งร้านแบบหอสูงเคลื่อนที่ไม่มาใช้งานออกจากเป็นการประจำที่นั่นตามคู่มือจากบริษัทผู้ผลิต และ นั่งร้านแบบหอสูงแบบเคลื่อนที่ได้ทุกชุดจะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถยึดล้อเลื่อนของนั่งร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพประจำกับอุปกรณ์ด้วยสำหรับป้องกันการเคลื่อนที่และแรงกระแทกจากภายนอกและระยะที่สูงที่สุดของนั่งร้านเพื่อความมั่นใจในเสถียรภาพของนั่งร้าน

4.3.8 ความสูงของนั่งร้านแบบหอสูงแบบเคลื่อนที่ได้นั่นไม่ควรจะเกินกว่าข้อกำหนดดังนี้ :

- 1) น้อยกว่า 4 เท่าของขนาดความกว้างยาวที่ฐาน เมื่อทำการติดตั้งภายในห้อง และ
- 2) น้อยกว่า 3 เท่าของขนาดความกว้างยาวที่ฐานเมื่อทำการติดตั้งกลางแจ้ง

4.3.9 ความสูงของนั่งร้านแบบหอสูงเมื่อยืดเข้ากับอาคารหรือโครงสร้างอื่นๆ ไม่ควรจะเกิน 8 เท่าของขนาดความกว้างยาวของฐาน

4.3.10 นั่งร้านแบบหอสูงที่ประกอบบนพื้นที่ที่ไม่ได้ระดับ เก็บ บันได หรือ บันไดเลื่อน ควรจะผูกยึดหรือยึดเกาะเข้ากับอาคารหรือโครงสร้างที่มีความมั่นคงเพียงพอ

4.3.11 ไม่ควรให้นั่งร้านรับน้ำหนักมากเกินไป ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องแนใจว่านั่งร้านที่ประกอบที่นั่นสามารถรองรับจำนวนคนและรัศมีที่อยู่บนนั่งร้านได้เป็นอย่างดี

4.3.12 ห้ามมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นไปอยู่บนนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้ในขณะที่นั่งร้านนั้นกำลังเคลื่อนที่

4.3.13 ให้เคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ทุกชิ้นบนนั่งร้านที่อาจตกหล่นลงมาได้ออกก่อนที่จะทำการเคลื่อนที่นั่งร้านทุกครั้ง

#### 4.4 บันได

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



4.4.1 บันไดทุกชนิด หรือบันไดแบบตั้ง จะต้องสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน



4.4.2 ห้ามนำบันไดหรือบันไดตั้งที่ประคบขึ้นลงจากไม้มาใช้งาน ยกเว้นที่สร้างมาจากบริษัทผู้ผลิต โดยตรง

4.4.3 จะต้องตรวจสอบการชำรุดของบันไดทุกครั้งก่อนที่จะนำไปใช้งาน

4.4.4 ผู้ที่รับผิดชอบดูแลจะต้องตรวจสอบบันไดตามกำหนดเวลาและก่อนการใช้งานในแต่ละครั้ง

4.4.5 ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามใช้บันไดหรือบันไดตั้งที่ทำจากโลหะใกล้กับไฟพื้นที่ร่าง

4.4.6 ทุกครั้งที่จะใช้บันไดต้องตรวจสอบราลิงต่างๆ ต่อไปนี้คือ:

1) บันไดจะต้องถูกยึดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการแกว่งจากด้านบนหรือการลื่นออกจากด้านล่าง


2) ในกรอบที่จำเป็นควรจัดให้มีพื้นที่สำหรับยึดส่วนล่างของบันไดเอาไว้

3) ส่วนบนของบันไดแต่ละข้างจะต้องยึดอย่างแน่นหนา เช่นเดียวกัน

4) ในการใช้งานนั้นจะต้องไม่ทำให้บันไดแยกตัวมากเกินไป

5) บริเวณปลายด้านบนของบันไดจะต้องสูงจากที่พื้นบันไดขึ้นไปอีก 1 เมตร

6) อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยเสียหายใดๆ ปราศจากภัย




4.4.7 มุนการตั้งขาบันไดกับแนวระดับควรจะอยู่ระหว่าง 60 ถึง 70 องศา

4.4.8 เมื่อจะขึ้นหรือลงบันไดต้องความกระชับทันทีของบันไดและจับราบบันไดด้วยนวนเสมอ


4.4.9 ห้ามพนักงานมากกว่า 1 คนขึ้นไปใช้บันไดเดลีอันที่ในเวลาเดียวกัน

4.4.10 ห้ามพยายามเอื้อมมือเกินระยะสุดแขนในขณะที่ยืนอยู่บนบันไดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านข้างบันได



**4.5 รดยกและบารุงทุกสิ่งของ  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น**





4.5.1 รถเข้าส้อมมาของทุกคันจะต้องทำให้หลังคาป้องกันคนขับที่จะได้รับอันตรายจากการตกของสิ่งที่บรรทุก

4.5.2 ใช้และร่องนำให้ชื่นของรถยกจะต้องมีการป้องกันอย่างเหมาะสม

4.5.3 รถยกทุกคันต้องติดดังแตร ไฟเตือนสีเหลือง และสัญญาณอัตโนมัติเวลาลดอยหลัง

4.5.4 พนักงานที่ต้องการขับรถยกของจะต้องผ่านการอบรมการเป็นพนักงานขับ และได้รับใบอนุญาตเพื่อเป็นพนักงานขับรถยกได้

4.5.5 ภายในโรงงานรถยกของจะต้องรักษาเส้นทางตามที่กำหนดให้เท่านั้น

4.5.6 ในขณะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจะต้องไม่มีสิ่งปิดบังการมองเห็นที่ตรงไป ต้องมองรอบๆ ก่อนกลับรถ เลี้ยวหัวมุม หรือบริเวณทางตัดกัน

4.5.7 ที่สำคัญคือต้องลดความเร็วและให้เสียงแตรเมื่อถึงมุมอับ หรือ เมื่อมีผู้เดินอยู่ใกล้ เมื่อรถวิ่งโดยมีสิ่งของบรรทุกต้องให้ส้อมสูงจากพื้นอย่างน้อย 150 มิลลิเมตร

4.5.8 การโดยสารไปบนรถยกของไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้าม

4.5.9 การปฏิบัติงานทั่วๆ ไปควรใช้แผ่นรองรับวัสดุที่จะทำการยก จะต้องทำการผูกวัสดุให้แน่นหนา แม้แต่บนส่วนยกเพื่อให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้น

4.5.10 ห้ามมิให้สูดได้จัดสิ่งที่บรรทุกในขณะรถยกกำลังเคลื่อนตัว หรือพยายามปรับแต่งวัสดุที่บรรทุกโดยยืนอยู่บนส่วนใดส่วนหนึ่งของสัมภากของ

4.5.11 ขณะยกของ พนักงานขับต้องจอดรถท่าทางจากสิ่งของประมาณ 300 มม. ปรับแต่งจัดรูปร่างและนำหนักของสิ่งที่บรรทุก ลดสัมภากเข้าไปใต้สิ่งที่จะยกให้ถูกต้องแม่นยำเพื่อการบรรทุกที่มั่นคง

4.5.12 เมื่อยกของสูงขึ้นและให้หยุดที่ประมาณ 150 มม. จากพื้นชั้นขณะหนึ่งเพื่อปรับแต่งสิ่งของให้นำหนักอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลก่อนเคลื่อนรถออก

4.5.13 ห้ามยกหรือเคลื่อนที่ถ้าหากสิ่งที่จะบรรทุกไม่อุ่นในภาวะที่สมดุล

4.5.14 หลังจากยกสิ่งของขึ้นแล้วจะต้องไม่บังการของเห็นไปข้างหน้าของคนขับ เอียงสิ่งของไปด้านหลังเล็กน้อยก่อนเคลื่อนตัวออกไป

4.5.15 ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความสูงของสิ่งบรรทุกบังตาของพนักงานขับรถยก จะต้องเคลื่อนตัวโดยวิธีถอยหลังซึ่งจะต้องจัดให้มีพนักงานค่อยยกทางด้วย

4.5.16 ในการลงสิ่งของบริเวณที่รองรับสิ่งของจะต้องสร้างด้วยความแข็งแรงพอเพียงรับน้ำหนักได้

#### 4.6 แม่แร้งยกแบบเคลื่อนที่ได้

##### อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



4.6.1 จะต้องปฏิบัติตามอัตราพิกัดน้ำหนักในการยกของ แม่แร้งอย่างเคร่งครัด

4.6.2 ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนร่วมกันจะต้องมีคนถูกตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบหนึ่งคน

4.6.3 ต้องแนใจว่าตัวรถไฟฟ้าจะยกขึ้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ลื่นอ่อนแอเครื่องยกหรือ

ควรล็อก

#### 4.6.4 ห้ามปฏิบัติตามนี้:

- 1) ขึ้นไปยืนบนอุปกรณ์ที่รับน้ำหนัก
- 2) ขึ้นไปยืนบนอุปกรณ์ที่ใช้รับน้ำหนัก
- 3) ใช้แม่แรงแบบเคลื่อนที่ ในลักษณะที่เป็นฐานเพื่อปฏิบัติงานในที่สูง

#### 4.6.5 ระหว่างที่ทำการยกขึ้นหรือลดลงห้ามกระทำการดังนี้

- 1) อุญจัน แม่แรงยกแบบเคลื่อนที่
- 2) อุญจันตู้รัตไฟที่กำลังถูกยก
- 3) ใต้ตู้รัตไฟ

4.6.6 ตู้รัตไฟยอมให้เคลื่อนตัวได้ภายใต้การเคลื่อนที่ได้ของแม่แรงยกเท่านั้น แต่ถ้าเคลื่อนได้อิสระจะต้องไม่ออกนอกเส้นเหลืองที่ทำไว้บนพื้น

#### 4.6.7 ห้ามใช้ แม่แรงยกแบบเคลื่อนที่กับ :

- 1) ร่างที่อ่อนล้า
- 2) พื้นที่ไม่คงทนไม่เรียบ และ
- 3) พื้นที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 4.7 ဓາරเครน

#### อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น





4.7.1 ห้ามบุคคลปฏิบัติงานในระยะ 6 เมตรจากรถไฟที่เครนเคลื่อนที่ ของรถเครนแบบเห็นอีกครึ่งถ้าอยู่ในตำแหน่งใดๆ ในระยะดังกล่าวอาจได้รับอันตรายจากการเคลื่อน นอกจาก :

- 1) กระแสไฟที่จ่ายให้รถเครนถูกตัดออกแล้ว หรือ
- 2) มาตรการต่างๆ ในการป้องกันไม่ให้รถเครนเข้าดึงตัวของบุคคลนั้นๆ แล้ว

4.7.2 ห้ามบุคคลมาทำงานในบริเวณพื้นที่ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากการเคลื่อนและภาระที่ยกโดยรถเครน นอกจาก :

- 1) ได้มีมาตรการเตือนเกี่ยวกับการเข้าใกล้ของเครนแล้ว หรือ
- 2) งานของเขากับปฏิบัติเกี่ยวข้องอยู่กับการเคลื่อนของรถเครน

4.7.3 เมื่อรถเครนกำลังยกภาระดันบังคับต่างๆ จะต้องอยู่ในระยะที่ผู้บังคับรถเอื้อมถึง ก่อนที่จะออกจากห้องควบคุมขึ้นรถเครนจะต้องวางภาระที่ยกเรียบร้อยแล้ว

4.7.4 การบังคับรถเครนจะต้องทำให้รถเคลื่อนตัวอย่างนุ่มนวล รถต้องเคลื่อนช้าๆ และลงของภาระอย่างช้าๆ

4.7.5 การขับรถเครนชนที่กันหรือรถเครนอื่นเป็นสิ่งต้องห้าม

4.7.6 ไม่อนุญาตให้มีการดึงภาระ(วัดถู)ตามแนวเสียงหรือลากภาระ(วัดถู)และทำการเคลื่อนย้ายตัวรถเครนโดยอาศัยน้ำหนักของภาระที่ยกหรือส่วนที่รับน้ำหนักของรถ

4.7.7 ถ้ารถเครนปฏิบัติการบริเวณที่จ่ายไฟหรืออุปกรณ์ที่มีกระแสไฟ พนังงานจะไม่ได้รับอันตรายจากการไฟฟ้า

4.7.8 การซ่อมและการตรวจสอบควรจะกระทำในขณะที่เครื่องไม่ได้ทำงาน และควรจะทำการป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานขณะซ่อมด้วยแต่ถ้าสามารถซ่อมทำได้ขณะเครื่องทำงานจะต้องประกันได้ว่า :

- 1) ไม่ได้รับอันตรายจากการบีบัดหรืออตกล่น
- 2) ไม่ได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่กำลังต่ออยู่กับกระแสไฟฟ้า
- 3) สามารถทำการติดต่อด้วยเสียง หรือ ด้วยการมองเห็นกับผู้ขับรถเครน

#### 4.8 การใช้เครนไฟฟ้าแบบเห็นอครีชะ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



เอกสารอ้างอิง: กฎหมายท้องถิ่นกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บัน្ទៀតាំង នគរបាល ព.ស. 2552

4.8.1 ก่อนปฏิบัติการทดสอบห้องทดลองตามระเบียบวิธีการที่กำหนดให้ทำการใช้เครน จะต้องตรวจสอบว่าไม่มีป้ายเตือนอันตรายหรือป้ายเตือนอื่นๆ ที่สิวิญัยบังคับเครน

4.8.2 ต้องมีการตรวจสอบส่วนประกลบและอุปกรณ์ของบัน្ទៀតាត្រូវ 3 เดือน โดยบัน្ទៀเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง

4.8.3 พึงระวังไว้ว่า น้ำหนักของที่จะยกรวมกับน้ำหนักเครนจะต้องไม่เกินน้ำหนักสูงสุดที่รับได้ ยกเว้น ในกรณีที่ “ทำการทดสอบ” โดยผู้มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น

4.8.4 ห้ามใช้เครนในการลากลิ่งของ

4.8.5 จัดให้ตะขอยกอยู่ในตำแหน่งที่เหนือตระหง่านของลิ่งที่จะยกก่อนทำการยกเพื่อป้องกันการแกว่ง

4.8.6 ถ้ามีการใช้เครื่องข่วยยกต่างหากให้ผู้ข่วยยกตรวจสอบอีกครั้ง ถ้ามีที่ทำว่าการยกไม่คุ้มในสภาพที่ปลอดภัย เช่น ถ้าปากกว่าสิบเมตรกับลิ่งของอย่างถูกต้อง ห้ามพยายามยกสิ่งของนั้น

4.8.7 เมื่อต้องเคลื่อนที่ออกพื้นที่ของที่ยกจะต้องเคลื่อนที่และหยุดลงอย่างช้าๆ

4.8.8 หลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่เร็วเกินไป การเบրการหันหัน การใช้เครนผิดวัตถุประสงค์

4.8.9 ต้องมั่นใจว่าบริเวณที่จะยกของขึ้นหรือลงต้องมีบริเวณเพียงพอและปราศจากผู้คนหรือสิ่งกีดขวางใดๆ

4.8.10 พึงระวังว่าพนักงานในที่จะต้องติดตามตลอดเวลาระหว่างพนักงานขับรถและผู้ช่วยยก หากมีสัญญาณเตือนภัยปรากฏขึ้น พนักงานขับรถจะต้องไม่เกิดเลย จนกว่าจะทำการตรวจสอบให้แน่ชัด

4.8.11 ห้ามบุคคลใดอยู่บนเครื่อง ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

4.8.12 ห้ามยกของค่าวิ่งกับตะขอเป็นเวลานานเกินไป

4.8.13 การเคลื่อนย้ายสิ่งของพยายามรักษาระยะของที่ยกให้อยู่ในลักษณะที่ใกล้กับพื้นมากที่สุด เพื่อความปลอดภัย

4.8.14 ถ้าเครื่องดัดตั้งสัญญาณเตือนภัยไว้ จะต้องให้สัญญาณก่อนเคลื่อนตัวทุกครั้ง และขณะยกสิ่งของไปตามอาคารสัญญาณการเคลื่อนย้ายจะต้องดังมากพอที่จะได้ยินทั่วบริเวณที่รถเครื่องจะผ่าน

4.8.15 ให้ยกตัวของขึ้นเสมอเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อที่จะไม่เกะกะyanพาหนะและคนเดิน

4.8.16 ให้เก็บเข็อกสิลิงและเครื่องมือยกอื่นๆในช่องเก็บที่เหมาะสมในบริเวณที่แห้งและมีฝ้าปิด ตรวจสอบลวดสลิงทั้งหมด ส่วนประกอบ และเครื่องอุปกรณ์การยกหักหนมดก่อนที่จะใช้งานในแต่ละภารกิจ

4.8.17 ต้องมีการใช้สัญญาณมือ ดังนี้

### การให้สัญญาณมือสำหรับบันจันชนิดอยู่กับที่



#### 4.9 เครื่องเจียรงาน

##### อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น



4.9.1 การปฏิบัติงานในเครื่องเจียรงานจะต้องปฏิบัติตามวิธีการทำงานบนรางรถไฟ และทำการคายประจุจากการด้วย

4.9.2 ก่อนเริ่มต้นเดินเครื่องจะต้องตึงเบรกมือก่อนและจะต้องแน่ใจว่า คันโยกอยู่ที่ตำแหน่งกลาง

4.9.3 การเคลื่อนที่ได้ๆของเครื่องจะต้องให้เสียงสัญญาณแตร ห้ามลากหรือดึงรถไฟ ด้วยเครื่องเจียรงาน

4.9.4 ก่อนทำการขับเคลื่อนจะต้องมั่นใจว่า อุปกรณ์ทุกชนิดได้ติดตั้งกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วดังนี้คือ

- 1) ประตูบนหลังการถูกปิดแล้ว
- 2) กล่องแบตเตอรี่ถูกปิดแล้ว

4.9.5 การทำการเจียรจะต้องสวมใส่สุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ แวนตานิรภัย หน้ากากและรองเท้านิรภัย วัตถุที่ติดไฟหรือระเบิดไม่ควรเก็บไว้ใกล้พื้นที่ทำงาน

4.9.6 อุปกรณ์ดับไฟจะต้องมีทางไว้ให้สามารถดับไฟตลอดเวลา

4.9.7 จะต้องทำการปิดเครื่องเจียรงานไฟก่อนเปลี่ยนแผ่นเจียร

4.9.8 ต้องทำการติดตั้งแผ่นป้องกันประกายไฟระหว่างการเจียร

4.9.9 การทำงานกับเครื่องเจียรงานไฟจะต้องมีคนงานอย่างน้อย 3 คน และหนึ่งในนั้นจะต้องอยู่ในห้องคนขับตลอดเวลา

4.9.10 เมื่อไม่มีการเจียรเครื่องเจียรจะต้องยกขึ้น และยึดไว้ให้มั่นคงโดยใช้ที่เตรียมไว้



## NOTES

DATE: / /

