



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบรับงานจ้าง ฝั่ง กฟอ.ต.
เลขที่ ฉ.๓ อต.(วต.) /๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการตรวจสอบรับงานจ้างติดตั้งไม้ไผ่ไลน์ 22 kv UDCF1,3 และ UDC385-10 ถึง UDC15-06 พร้อมไลน์แยก

เรียน พจก.เขต ผ่าน รกค.(ท.)

ตามบันทึกที่ ฉ.๓ (ปป.)๕๓๗/๒๕๖๑ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ให้ทำสัญญาจ้างเหมาให้นายสำราญ กับนาง
คำนิษการตึงกล่าวข้างต้นนี้

คณะกรรมการติดตั้งไม้ไผ่ตรวจสอบการรับงานจ้างฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่ายังคงไม่เกิดและ
ผลกระทบทั้งไม้และเสาวัลย์ในระบบจำหน่ายยังไม่เรียบร้อยดังมีรายละเอียดดังนี้

ที่	พื้นที่ตรวจสอบรับงานจ้าง	จุดยังไม่ดำเนินการ	จำนวน/ตัว-จุด
๑	UDC385-10 ถึง UDC15-06 และไลน์แยก	๑. ไลน์แยก 7-11 ๒. ไลน์แยกหมู่บ้านวนาตร ๓. ไลน์ ก.เคื่องเมือง-บ.เหล็ยพืลิก ๔. ไลน์แยกบ.เหล็ยพืลิก-วัดหลวงตามหาบัว (บ.เหล็ยพืลิก) ๕. ไลน์แยกบ้านทอง ๖. ไลน์แยกหนองหัวหมู-บ.หนองเคียน	๓ จุด ๓ จุด ๒ จุด ๔ จุด ตลอดแนว ๔ จุด
๒	UDCF1,3 และไลน์แยก	๑. ไลน์แยกจากสะพาน ๒. ไลน์จากทางกุดสิงโง บ.ศรีบุญเรือง ๓. ไลน์แยกโรงงานพลาสติก ๔. ไลน์แยกหนองหัวหมู-โลกน้ำขาว ๕. ไลน์แยกใต้อ่างกุดสิงโง ๖. ไลน์แยกไปบ.โกลมละเซ็ก ๗. ไลน์แยกป่ายางพารา ๘. ไลน์แยกบ.อินทร์แปลง ๙. ไลน์แยกนิคมผ่านตึก๕ (หัวบ้าน) ๑๐. ไลน์แยกบ.หนองหลัก ๑๑. ไลน์แยกอนามิหนองโฮ ๑๒. ไลน์แยกสวนยางหนองโฮ ๑๓. ไลน์แยกย่อย UDC38-02 ๑๔. ไลน์แยกขอยกุดระวัน ๑๕. ไลน์แยกวัดป่าโคกลาต	๒ จุด ๕ จุด ตลอดแนว ๓ จุด ๔ จุด ตลอดแนว ๓ จุด ๓ จุด ๒ จุด ตลอดแนว ๓ จุด ๒ จุด ๒ จุด ตลอดแนว ตลอดแนว

AG
นายสมศักดิ์ วิชาญ
23/03/2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบภาพบางส่วนมาด้วย และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินงานต่อไป

(นายวิชัย พงษ์สินสุ)
ประธานกรรมการตรวจรับจ้างฯ
๒๐๙.๓.๒๕๖๑

(นายสมชัย ชัยคนดี)
กรรมการ

(นายสุย โคตรชนน)
กรรมการ

ที่ ๑๓๒ อต.(วต.) ๒๕๖๑
ทต.ป.บ.

แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขตามคณะกรรมการเสนอต่อไป

(นายพลชัย กุลประทองกลาง)
ค.จ.บ.บ.ค.
21 มี.ค. 2561

ผู้พ. พ.พ.๖๖
ที่ ๑๓๒ อต.(วต.) ๒๕๖๑ (อ.ท.บ.)
ทต.ป.บ.บ.ค. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

๒๑



1026 004 UDC 32-02 11-2-61/8

