



ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

จาก บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (ประเภทอาคารสูง)

เลขที่ 74

เลขที่ 74

ชื่อย่อ บริษัท

เลขที่

ชื่ออาคาร กุหาสวรรค์

เลขที่ 74

เมือง

จังหวัด

พื้นที่

ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

นายฤทธิ วัชรพงศ์

วันที่ฉีดวัคซีน

วันที่ 18

เดือน

สิงหาคม

ปี

2560

(นายสุเมธ บุญยง)

นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวแม็คโอโต้ไทร์ (ประเภทป้าย) ป้ายโฆษณาบนส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร (1)

ตั้งอยู่เลขที่ 445 ตรอก/ซอย - ถนน ราเมศวร หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ภูหลวง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พิจิตร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายศุภชัย เหนือเจริญ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่ 3/2561

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


อาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวันท์อโต้ (ประเภทป้าย) ป้ายโฆษณาบนส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร (2)
ตั้งอยู่เลขที่ 445 ตรอก/ซอย - ถนน ราเมศวร์ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง กทเวียง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พิจิตร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560


(นางสาวสมศรี ปฏิบัติราชการแทน...)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ป้ายโฆษณา ของบริษัท มัลติ ไนน์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ราเมศวร หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ภูหลวง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พัทลุง

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พัลส์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายสุวิทย์ หนูเจริญ)
(รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่ 5/2561

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารไคล้เซียม ชั้นเพ็ญพัชร์ พัทธอง บริษัท ไคล้เซียม โฮลดิ้ง จำกัด (ประเภทโรงแรมหรู)

ตั้งอยู่เลขที่ 89

ตรอก/ซอย

ถนน จุฬารัตน

หมู่ที่

ตำบล/แขวง ภูหลวง

อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด พัทธอง

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร

ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายประจักษ์ คงผล

แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

8/5/61

12/5/61

(นายสมชาย หอมทิพย์)

(รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ฐานส่วนจำกัด ไตรสุวรรณ (ประเภทป้าย)

ตั้งอยู่เลขที่ 138 ตรอก/ซอย - ถนน เอเซีย หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ภูหลวง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พัทลุง

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร

จึงทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท หัษวัฒน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

+ หม่อมค จิตพาคม,

(นายสุชาติ งามเจริญ)

(รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ร้านเบญจกุลศูนย์ล้อ (ประเภทป้าย)

ตั้งอยู่เลขที่ 388/13 ตรอก/ซอย - ถนน ราเมศวร หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง คูหาสวรรค์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พัทลุง

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร

ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายกเทศมนตรี/นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง)

(รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ร้านเบจกุลการยาง (ประเภทป้าย)

ตั้งอยู่เลขที่ 415

ตรอก/ซอย -

ถนน ราเมศวร

หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง คูหาสวรรค์

อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด พัทลุง

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร

ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายสุชาติ หุ่นเจริญ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น