



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลตาตทอง / กองช่าง

ที่ ยส ๗๒๐๐๓/ ๑๓๓

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง/ปลัดเทศบาลฯ


เรื่องเดิม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อเท็จจริง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตรวจสอบอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมีบริษัท เฟิร์ท บิวติ่งอินสเปคเตอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร พร้อมนี้ได้รายงานผลการตรวจสอบอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้


ข้อระเบียบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อเจ้าของอาคารทั้ง ๙ ประเภท ได้ทำการตรวจสอบอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารให้กับเจ้าของอาคาร ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นสมควรออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ รต.๑) ให้กับเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากชอบด้วยโปรดลงนามในใบรับรองการตรวจสอบอาคาร



นายประเสริฐ ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดฯ


.....
.....


นายพิชิต เจริญผล
ปลัดเทศบาลตำบลตาตทอง

☐ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต


นายอดุลย์ เวชกามา
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

ใบคำขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ตามมาตรา 32 ทวิ

กองช่าง

วันที่ ๑๗-๐๓-๖๑ โดยที่รับ ๐๔๔๐/๑๑

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๐๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดใหญ่

ข้าพเจ้า บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เจ้าของอาคารและป้าย โดย นายชวฤทธิ์ โพธิ์ศรี ผู้จัดการประจำสาขา ขอยื่นคำขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารพร้อมจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและป้ายของอาคารศูนย์สรรพสินค้าแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 324 หมู่ที่ 2 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดหาดใหญ่ อันประกอบด้วย

1. รายงานผลการตรวจสอบอาคารศูนย์สรรพสินค้าสยามแม็คโคร
2. รายงานผลการตรวจสอบป้าย Pylon Sign Board

โดยมีบริษัท เฟิร์ท บิวติง อินสเปคเตอร์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 93/24 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เลขทะเบียนเลขที่ น. 0036/2550 เป็นผู้ตรวจสอบอาคารและป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารให้แก่ข้าพเจ้า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดใหญ่

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

๒๗/๓/๖๑

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

(ชวฤทธิ์ โพธิ์ศรี)

ผู้จัดการทั่วไป สาขาหาดใหญ่

สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้รับรายงานการตรวจสอบอาคารและป้ายแล้ว

เลขรับที่

เมื่อวันที่

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับเรื่อง

(.....)

ตำแหน่ง

เลขที่ ๐๓/๒๕๖๑

แบบ รต.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า

อาคาร... อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ... โดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด. (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๔ ตรอก/ซอย ... ถนน แจ้งสินไห หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง ตาดทอง

อำเภอ/เขต เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพิร์ท บิวคิง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้วเห็นว่าอาคารดังกล่าวมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

