

แบบสรุปข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๖๕

มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ลำดับที่	แหล่งกำเนิด	ที่ตั้งแหล่งกำเนิด	ประเภทแหล่งกำเนิด	ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	หมายเหตุ
๑.	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	119 หมู่ที่ 12	โรงพยาบาล	บำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน	
๒.	หจก.พี แอนด์ พี ฟู้ดส์	165/1 ถนนลำปาง-งาว	ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งหลอดและก้อน	บ่อบำบัดและเครื่องเติมอากาศ	
๓.	บ้านจัดสรรเมททีนวิว	284 หมู่ที่ 4	ที่ดินจัดสรร	ถังบำบัดน้ำเสีย 1,600 ลิตร ต่อบ้านต่อหลัง	
๔.	หจก.ซี.เค.ซี.ปิสซิเนสกรุ๊ป	136 หมู่ที่ 1	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบบ่อดักไขมันระบบบ่อซึม	
๕.	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	111/3 หมู่ที่ 9	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบไร้อากาศ	
๖.	หจก.ธันท์ตาปิโตรเลียม	133/3 หมู่ที่ 1	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	บ่อดักไขมัน	