



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.พิชัย

เลขที่ น.๒ พช.(บค.)-๑๒๓/๒๕๖๑

ถึง กฟจ.อด.

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการสำรวจการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD

อ้างอิง บันทึกเลขที่ กคส.(จค.๒)-๑๘๒๑/๒๕๕๙ ลว.๓ พ.ย ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟจ.อด.

ตามบันทึกที่อ้างถึง กฟส.พิชัย ขอรายงานผลการสำรวจการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD เรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานผลการสำรวจการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (ตามรายงาน
ซึ่งแนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจักรกฤษ อุณะพันธ์)
ผจก.กฟส.พิชัย

แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device) ให้กับผู้ไฟฟ้าของ PEA
 ประจำเดือนมกราคม2561.....

ลำดับ	กฟข.	กฟฟ.	ผู้ไฟฟ้ารายใหม่ (กรณีขอใช้ไฟ) จำนวนราย	ผู้ไฟฟ้ารายเก่า (กรณีที่ขอเปลี่ยนมิเตอร์) จำนวนราย	ผู้ประสานงาน	เบอร์โทร. (ดาวเทียม/มือถือ)
1	น.2	พิชัย	26	3	นายบุญธรรม เหล็กสิงห์	25007/ 087-5247303