



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.พิชัย

เลขที่ น.๒ พช.(บต.)- ๑๑๑๒/๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการสำรวจการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD

อ้างอิง บันทึกเลขที่ กคส.(จค.๒)-๑๘๒๑/๒๕๕๙ ลว.๓ พ.ย ๒๕๕๙

ถึง กฟจ.อต.

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟจ.อต.

ตามบันทึกที่อ้างถึง กฟส.พิชัย ขอรายงานผลการสำรวจการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD เรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานผลการสำรวจการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ (ตามรายงาน
ซึ่งแนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจักรกฤษ อุณะพานัก)
ผจก.กฟส.พิชัย

แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA

ประจำเดือนกันยายน2561.....

ลำดับ	กฟข.	กฟฟ.	ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ (กรณีขอใช้ไฟ) จำนวนราย	ผู้ใช้ไฟฟ้ารายเก่า (กรณีที่ขอเปลี่ยนมิเตอร์) จำนวนราย	ผู้ประสานงาน	เบอร์โทร. (ดาวเทียม/มือถือ)
1	น.2	พิชัย	25	8	นายบุญธรรม เหล็กสิงห์	25007/ 087-5247303

2.37/11