

ในการจัดการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

[illegible][illegible]

ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	ไปรษณีย์
บางทรายใหญ่	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	

๒๕๖๑/๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่งานห้องฉันทพิพัฒน์ผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ บิวคิง เซอร์วิส จำกัด แล้วเห็นว่าอาคารมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำนำ

2. ครึ่งต่อไปนี้เป็นการศึกษาตรวจสอบ ☐ ในหมู่ ☒ ประจําบ้าน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนคำรวมทั้งหมดแล้ว..... 100
ตามใบเสร็จรับเงินค่า..... ๔๖ เลขที่ ๕๕

๒๕๖๓

.....

(.....9-5-12/41-2566.....)

સાંપ્રતિકાલક

~~..5096/101678~~

[illegible]

ผู้ช่วยและเลขานุการส่วน

หัวหน้าฝ่าย

[illegible]

ของเงิน

เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



๒๔/๖๖

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด ในพื้นที่ ความหนา ของ นิคมอุตสาหกรรมชุด ในพื้นที่ ความหนา

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ ตรอก/ซอย ถนน ความหนา หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ศาลาแก้ว อำเภอบางบัว เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว น.๐๐๔๑/๒๕๖๐

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ บิวคิง เซอร์วิส จำกัด แล้ว

เห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

1. ให้ยื่นเอกสารภายใน 30 วันก่อนวันที่ยื่นรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบที่ ออกให้ ณ วันที่ เดือน 24 เม.ย. 2566 พ.ศ.
2. ครั้งต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☒ ใหม่ ☐ ประจักษ์

ใบรับแจ้งขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วราคา 1,000 บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 85 เลขที่ 44

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(- 3 พ.ค. 2566)

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการส่วน

ผู้ควบคุมอาคาร

ผู้ควบคุมอาคาร

(ร่องรอยการตรวจสอบ)
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



๒๔/๖๖ ๒๕๖๖

เลขที่ ๖๔/๒๕๖๒

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด จุฬพิน คอนโดทาวน์ รัชดาภิเษก (อาคาร เอ) รอง นิติบุคคลอาคารชุด จุฬพิน คอนโดทาวน์ รัชดาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓/๒๐๔ ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง บางกระสอบ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริง โพรเจกต์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

- คำเตือน
1. ให้ยื่นแบบขอรายงานฯ ภายใน 30 วันก่อนวันรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี
 2. กรณีต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☐ ใหญ่ ☒ ประจำปี

ออกให้ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2566 เดือน พ.ศ.

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100 บาท
ค่าไปรษณีย์ (ถ้ามี) 85 บาทที่ 46
ลงชื่อ สมชาย ผู้รับเงิน
(13 พ.ค. 2566)

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้าฝ่าย
พิมา
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น




qoms 3/5/66.

๖1/๖๖

เลขที่ ๙๖/๒๕๖๖

แบบ 5.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด อพาร์ทเมนต์ คอนโดทาวน์ รัชดาภิเษก (อาคาร เอ ๒) รอง นิติบุคคลอาคารชุด อพาร์ทเมนต์ คอนโดทาวน์ รัชดาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓/๒๐๔ ตรอก/ซอย -
ตำบล/แขวง บางกระบือ อำเภอ/เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ถนน หมู่ที่ -
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
คำเตือน

1. ให้ยื่นแบบขอรายงาน ภายใน 30 วันก่อนเริ่มใช้ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี
2. กรณีต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☐ ใหญ่ ☒ ประจําปี

ออกให้ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2566 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(Signature)

ปลัดเทศบาล

เป็นต้นสำหรับใบรับรองนี้ 100 น

๘. ค่าธรรมเนียมการตรวจ 85 ค่าที่ 44

ลงชื่อ สุภาพ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(-3 พ.ค. 2566)

(Signature) รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง
เจ้าหน้าช่วยการช่าง

ผู้ควบคุม

(Signature)

(
รองนายกเทศมนตรี
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครราชสีมา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

9005 3/5/66

๙๐/๖๖

เลขที่ ๙๖/๒๕๖๒

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด อพาร์ทเมนท์ คอนโดทาวน์ รัชธานีเบสท์ (อาคาร บี) ของ นิติบุคคลอาคารชุด อพาร์ทเมนท์ คอนโดทาวน์ รัชธานีเบสท์

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓/๒๐๔ ตรอก/ซอย ถนน รัชธานีเบสท์ หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง บางกระดี่ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

1. ให้ยื่นแผนรายนามฯ ภายใน 30 วันก่อนวันที่ยื่นรับรองการตรวจสอบอาคารนับแต่วันมีระยะเวลาครบหนึ่งปี
2. การฝ่าฝืนเป็นการผิดกฎหมาย ☐ ไม่อยู่ ☒ ประชานิย

ออกให้ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2566 พ.ศ.

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้าฝ่าย

ก.อ.ร.า พินิจ

(รองนายกเทศมนตรี)
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 3/5/๖๖

เลขที่ ๔๒/๒๕๖๖

แบบ 5.๑

คู่มือ



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด อิมพีเนีย คอนโดทาวน์ รัชดาภิเษก (อาคาร ๒) รอง นิติบุคคลอาคารชุด อิมพีเนีย คอนโดทาวน์ รัชดาภิเษก

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓/๒๐๔ ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง บางพลี-๑ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

1. ให้เป็นอาคารใช้งานภายใน 30 วันนับวันใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับนี้จะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี
2. ครั้งต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☐ ใหญ่ ☒ ประจําปี

ออกให้ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2566 พ.ศ.

๔

เงินค่าธรรมเนียม	100
เงินค่าตรวจ	85
เงินค่า	48
ลงชื่อ	สมชาย
ตำแหน่ง	ผู้ควบคุม
วันที่	3 พ.ค. 2566

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้าฝ่าย
พิมพ์


(ร่องน้ำชลประทาน)
ตำแหน่ง นายสมชาย วัฒนศิริ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

goms 3/5/66

๓2166

เลขที่ ๙๔/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด สมบัติ คอนโดทาวน์ รัชนาวิลล์ (อาคาร บี๒) ของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ สมบัติ คอนโดทาวน์ รัชนาวิลล์
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓/๒๐๔ ตรอก/ซอย - ถนน รัชนาวิลล์ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง บางกระบือ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท บีเค เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

1. ให้ใช้แบบรายงานฯ ภายใน 30 วันก่อนวันที่ยื่นขอการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี
2. กรณีต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☐ ใหญ่ ☒ ประจำปี

ออกให้ ณ วันที่ 24 เมย 2566 พ.ศ.

จำนวนค่าธรรมเนียมชำระ 100 บาท
รวมในค่าธรรมเนียม 85 บาท เลขที่ 81

ลงชื่อ นาย - 3 พค 2566


ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการส่วนการช่าง
ผู้อำนวยการส่วน

(นายอรรถสิทธิ์ เกษมธำรง)
รองนายกเทศมนตรี
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๑๐๓๕ 3/5/๖๖

๒๔/๖๖



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด คู่มือปิ่น คอนโดทาวน รัชธานีเนสเตอร์ (อาคาร บี๑) ของ นิติบุคคลอาคารชุด คู่มือปิ่น คอนโดทาวน รัชธานีเนสเตอร์

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓/๒๐๔ ตรอก/ซอย - ถนน รัชธานีเนสเตอร์ หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง บางกระดี่ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

ให้เป็นอันทราบด้วยว่า ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรองการตรวจสอบอาคารฉบับนี้จะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี

2. ผู้ส่งต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☐ ใหม่ ☒ ประจำปี

จำนวนค่าธรรมเนียมแล้วค่า 100/- บาท

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 85/- บาท

ลงชื่อ สมชาย งามงาม

- 3 พค. 2566

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

หัวหน้าฝ่าย

พิมพ์



รายนามกรรมการตรวจสอบอาคาร (ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี)


เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กรม 3/5/66

25/66

เลขที่ ๙๖/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด คู่มือที่ ๑ คอนโดทาวน์ รัชดาภิเษก (อาคาร ๓) ของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ รัชดาภิเษก
ตั้งอยู่ที่ ๔๔๓/๒๐๔ ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง บางกระซื่อ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ค่าเตือน

ใบเป็นแบบรายงานฯ ภายใน 30 วันก่อนวันครบกำหนดการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี

๒. ค่าส่งต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☐ ใหญ่ ☒ ประจำปี

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เมย ๒๕๖๖ เดือน พ.ค.

จำนวนค่าธรรมเนียมแล้ว	100	บาท
จำนวนค่าธรรมเนียมแล้ว	85	บาท
จำนวนค่าธรรมเนียมแล้ว	15	บาท
ลงชื่อ	คุณ นร	เจ้าพนักงาน
()	- 3 พ.ค. 2566	

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้าฝ่าย

(นางสาว นร)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กรณ 3/5/66

๙๖/๒๕



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

โปรดลองหยิบออกให้พ่อแสดงว่า

อาชีพ

1970-1971

๓๖๖

2

โทรออก/ช่วยเหลือ

מלכות ישראל

1449

[illegible]

ਅੰਮ੍ਰਿਤ

•

ທຳນຄ/ໂຄງ

544

အိမ်/အိမ်

110444

ស្ថាប័ន

பெரிய

ที่ผ่านมาการตรวจสอบการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ดวงจันทร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด แล้วเห็นว่า อาคารมีสภาพปลอดภัยในการทำงาน

คำถามที่ ๑

1. ใช้แผ่นกระดาษขนาด 30 ซม. ตัดเป็น 3 ส่วน แล้ววางซ้อนกันตามแนวนอน

2. การตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้อง

☐ 1. $\frac{1}{2}$ of the way from the center to the edge
☐ 2. $\frac{1}{4}$ of the way from the center to the edge
☒ 3. $\frac{3}{4}$ of the way from the center to the edge
☐ 4. $\frac{1}{8}$ of the way from the center to the edge
☐ 5. $\frac{5}{8}$ of the way from the center to the edge

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ทรัพย์สินคำธรรมปิฎกแล้วรทท..... 160

ตามใบเสร็จรับเงินที่ ๘๕ เลขที่ ๗๓

[illegible]

72 Wm. 2566

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

.....รอนบิลล์วทท

ผู้ว่าราชการสำนักการช่าง

นางสาวสุภาวดี

[Handwritten signature]

Don't

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

27 Aug



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อัคร

การดำเนินงาน ของ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

2

ตำรวจ/ช่วย

WUHAN 2019

၆၁၂၂

2009/11/27

หน้า

ຕຳນິດ/ແຈງ

11/11/2019

อำนวยการ/นาย

STUDYING

၁၂၈၆

ملفوظات

หน้า

๒๕๖๒

ข้าพเจ้าทำงานของอินเตปิจาณผลาการตรวจสอบอาการ ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายไพรัช ศรีโสภาทาส น.๑๑๑๑/๒๑๑๑ แล้ว

เห็นว่า อาการณัฐสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

[illegible]

2. ครึ่งต่อไปเป็นการตรวจดูสถานะ

2

DM

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

100	100
85	88

82.17471.....ΔΔΔΔ

Donna S. Smith

Feb 1968

5046391710

ผู้ว่าราชการส่วน

เจ้าหน้าที่จะ

คำแผน

2

11/19/2019 11:25:56

เลขที่ ๔๐/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

อาคารชุด หมู่เมฆ ดันมาบม้นำ รอง นิติบุคคลอาคารชุด หมู่เมฆ ดันมาบม้นำ

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๙

ตรอก/ซอย

ถนน

ถนนบุรี

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

บางกระดี่

อำเภอ/เขต

เมืองนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

ใต้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

น.๐๐๘๙/๒๕๕๐

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พัสดี นิสิตัง อินส์ เปตาเอร์ จำกัด แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

1. ให้ยื่นเอกสารของงานฯ ภายใน 30 วันก่อนวันที่ยื่นรับรองการตรวจสอบอาคารต่อไปโดยมิฉะนั้นจะระงับการรับรองให้ ณ วันที่

เดือน 11 พ.ค. 2566 พ.ศ.

2. ครั้งต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☐ ในอยู่ ☒ ประจักษ์

รวมค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100

บาทโดยเสร็จวันจันทร์ที่ 85 เลขที่ 89

ลงชื่อ (.....) ผู้รับเงิน

(.....) 15 พ.ค. 2566

..... ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
..... ผู้อำนวยการสำนักงาน
..... หัวหน้าฝ่าย

..... พ.ศ. 2566

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(.....) นายอภิวรรณ เพชร เกษ
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร

ฉันทัดฉันท

1/2 พ.ค. 2566



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

เอกสารที่ ส่งมาด้วย วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ของ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ที่ส่งมาด้วย วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓

นางสาว

ตรอก/ซอย

ถนน

กรุงเทพมหานคร - เขตทุ่งครุ

หมู่ที่

ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	แผนที่
ท่าช้าง	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	

๗๙
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

11.00๐๘/๒๕๕๐

เจ้าพนักงานของกรมศิลปากรตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายพัน เวชชีพรามานันท์ บำรุง เจริญธรรม จากกรมศิลปากร แล้ว

เห็นว่า อาการณมสสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

110912

1. ให้เขียนชื่อรายงาน ภายใน 30 วันก่อนวันส่งใบรับรองการสอบข้ออาการเป็นต้นจะมีระยะเวลาการครบหนึ่งปี
ออกให้ ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

2. ครึ่งต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☒ ในที่ ☐ ประจักษ์

400.....

85 94

2020

ผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี

เพลงขอเพลงแม่เจ้า

6075N/Ar 81/5/66

เลขที่ ๘๒/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารแบบ ของ บริษัท โสภณพนา จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒, ๑๔, ๑๖ ตรอก/ซอย งานวางทิวา ๒๒ ถนน
ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท สหรั บัณฑิต อิมพีเรียล เซอร์วิส จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

1. ให้ยื่นแผนผังงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับผลการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลากลับหนังสือให้ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566 พ.ศ.
2. เครื่องต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☐ ใหญ่ ☒ ประจําปี

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 85 เลขที่ 16

ลงชื่อ กิจน ผู้ประเมิน

(..... พ.ย. 2566)

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผู้อำนวยการส่วน
..... หัวหน้าฝ่าย

..... พ.ตท. พ.ตท.

(.....)
รองนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เลขที่ ๘๓/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านหลังสร้างใหม่ ๖ ชั้น ๖/๕ บ้านเลขที่ ๕/๕ ซอย ๕ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร (ภายใต้ ๒) ของ บริษัท บริษัท บ้านเลขที่ ๕/๕ จำกัด (มหาชน)ตั้งอยู่เลขที่ ๕/๕ ตรอก/ซอย ๕/๕ อำเภอ/เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ๕/๕ หมู่ที่ ๕คำบด/แขวง ๕/๕ ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ๕/๕

สำหรับการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและความมั่นคงของอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ บิลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด แล้ว เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

1. ให้ยื่นเอกสารภายใน 30 วันก่อนวันใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งปี
2. ครบต่อไปเป็นการตรวจสอบ ☐ ใหม่ ☒ ประจำปี ๕/๕ ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ๙ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการส่วน

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย


เจ้าหน้าที่

รองนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

105x14 31/5/66



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาชีพ

อำนาจในการควบคุมของระบบควบคุมจาก

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖

ត្រួតពិនិត្យ/ជួយ

372424714

၆၂၂၂

מלחמה

မိုး

ຕຳນິດ/ແງວງ

五、

อัมภาอ/เจต

เมืองน่าน

၁၄၂၆

start

๒๖. แผนการตรวจสอบการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

U.0069/14660

เจ้าหน้าที่งานห้องสินค้าได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ศพพร บิลดิ้ง อินส์ เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด แล้วเห็นว่าอาคารมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

การดำเนินงาน

✓ ใช้แบบเสนอรายงานฯ ภายใน 30 วันก่อนวันที่
2.๘ ส่งต่อไปเป็น การตรวจสอบ ☐ ไม่ ☒

பெரிய

ปฐกฐาณ

2

จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการเช่า 100 บาท
จำนวนเงินค่าเช่า 85 บาท

ความในพิธีกรรมและบทกวี..... 85

பிழைப்பு

4/1/2020

1. *What is the main purpose of the study?*
 2. *What are the research objectives?*
 3. *What is the research methodology?*
 4. *What are the results of the study?*
 5. *What are the conclusions of the study?*
 6. *What are the limitations of the study?*
 7. *What are the future research directions?*
 8. *What are the contributions of the study?*
 9. *What are the implications of the study?*
 10. *What are the key findings of the study?*

.....

7.1.1.2566

பெரியபாளையம்
திருவாரூர்

...เรื่องปัญหาความยากจน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

24



980

ตำแหน่ง

CONFIDENTIAL

หน้า ๑๖๖



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด เคอะเรสซีเคมส์ (อาคาร ๑) ของ นิคมคลองอาภาารชุด เคอะเรสซีเคมส์
 ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓/๑๔๔ ตรอก/ซอย รัชดาภิเษก ๑๔ ถนน รัชดาภิเษก
 ตำบล/แขวง บางกระบือ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -
 ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว


เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นววิทย์ นิลหงษ์พรัก เซอร์วิสอินสตีท จำกัด แล้ว
 เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๒


 ปลัดเทศบาล


 วิศวกรผู้ดำเนินการช่าง
 ผู้อำนวยการส่วน
 หัวหน้าฝ่าย

(
 วิศวกรผู้ดำเนินการช่าง
 หัวหน้าฝ่าย
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด เคอะเรสซีเคมส (อาคาร ๒) ของ บริษัทกลออาคารชุด เคอะเรสซีเคมส
 ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓/๑๔๔ ตรอก/ซอย รัชดาภิเษก ๑๔ ถนน รัชดาภิเษก
 ตำบล/แขวง บางกระบือ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่
 ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท นิสิตพัฒนวิศกร เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่น จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

รองปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

หัวหน้าฝ่าย


พิณพ

(ร่องนามบัตร)
 ตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เลขที่ ๘๙/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร นาย แกรนด์ไฮมาร์ท (จากรัฐบาลไทย) รอง บริษัท แกรนด์ไฮมาร์ท จำกัด (จากรัฐบาลไทย)
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕/๑ - ๒ ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต กรุงเทพมหานคร เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายปรเมธ เกตุกิจ น.๑๑๓๒/๒๕๖๐ แล้ว
เห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน


ออกให้ ณ วันที่ ๕ 1 มิ.ย. 2566 พ.ศ.

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100 บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๘ เลขที่ ๕๖
ลงชื่อ กิ่งกมล ผู้รับเงิน
(10 มิ.ย. 2566)

รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้ช่วยราชการส่วน
หัวหน้าฝ่าย
ปลัดเทศบาล
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผู้พิมพ์ ๑๕-๐๓-๖๕

๘๙/๖๖



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

[illegible][illegible]

	สำนักงานเขต	อำเภอ/เขต	เมืองในแผนที่	จังหวัด	แผนที่
--	-------------	-----------	---------------	---------	--------

๒๕. แผนการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายปรเมธ เกื้อกูล น.จ.๑๐๖๒/๒๕๕๐ แล้ว

เห็นว่า อาการณมสสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

1 a.d. 2566

W.M.

[illegible]

အောင်ပိုင်စာအုပ်အမည်

การดำเนินการตามการขอ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

STORIA

29

[illegible]

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การนำตัวอักษรมาเขียนตัวแรก	๑๐๖
การนำตัวอักษรมาเขียนตัวกลาง	๙๘
การนำตัวอักษรมาเขียนตัวท้าย	๙๘


ฉบับที่ ๑๘ ๑๘

From 1990 to 1994

(.....)
10 11. 2566

เลขที่ ๔๔/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านหลังรพช. ๒๒๒ หมู่ ๒๒๒ ตำบล ๒๒๒ อำเภอ ๒๒๒ จังหวัด ๒๒๒ (๒๒๒๒๒)

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๒๕๖๖ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔

ตำบล/แขวง ศาลาชัยภูมิ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด เมื่อวัน ๒๕๖๖
เห็นว่า อาคารนี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ.


ใบแจ้งค่าธรรมเนียมอาคาร 150 บาท
ชำระด้วยเงินสด ๑๑ เดือน 10
ชื่อ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
ผู้รับเงิน

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการส่วน
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒๕๖๖/๑๕ ๑๗/๖/๖๖

๘๓/๖๖



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

โปรดมอบหนังสือให้เพื่อแสดงว่า

[illegible]

ชื่อผู้ลงทะเบียน	เบอร์โทรศัพท์	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
	๒๕๓			
ดรเอก/ชอย		อำนวยการ	รพ.ราชวิถี	

ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	เมืองนนทบุรี	จังหวัด	นนทบุรี

ผู้ดำเนินการตรวจสอบการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เห็นว่า อาตารมีสภาพปลอดภัยในการทำงาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

1 મ.પ. 2566

ปัทมาพร งาม

[illegible]

98

Ques :- Explain

2/0 มิ.ย. 2566

โรงเรียนศิลปศึกษา

^๑๐
ศึกษาและการดำเนินการต่าง

ผู้อำนวยการส่วน

1991

[illegible]


การดำเนินการตามแผน

ผู้ดูแลฝ่าย

90/06

เลขที่ ๕๑/๒๕๖๒

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร โรงเรียนทิวศิวะ เคอะ เบน ตำบลงิ้วหวาน ของ บริษัท วิ บาย เคอะ เบน จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๕๕ ตรอก/ซอย ถนน แขวงทิวศิวะ หมู่ที่ ๕

ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายสุพร อธิวัฒน์กร น.๒๕๕๕/๒๕๖๒ แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ พ.ศ.

ปลัดเทศบาล


รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนนทบุรี

ลงชื่อ (ผู้แทน)

- 5 มิ.ย. 2566

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนนทบุรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

.....

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔/๖๐๗ (๒๒) ตรอก/ซอย ถนน งามวงศ์วาน หมู่ที่ ๓

ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	เมือง/เมืองเก่า	จังหวัด	แผนที่
...	...	...	...	...

๗๕) แผนการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่งานห้องดินฟ้าได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ ว่านายพรชัย นันทิกุล พ.ร.บ.ด. ๑๒๖๖๖/๒๕๖๒ แล้วเห็นว่าอาคารมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

..... 100 in

98 Jan 4

၁၁၃၀ ၆၇၂၂၈၃, ၆၇၂၂၈၄

(.....
- 9, 21.3. 2566)

ปลัดเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล

SECRET

2021/11/17


.....

()

.....

นางสาวณัฏฐพร นนทวัฒน์

997.9016 9/06/06 12.55 PM



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด ศักดิ์สิทธิ์ เวอเรนดา รัชนาวิเศษ ของ บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ เวอเรนดา รัชนาวิเศษ
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ ตรอก/ซอย ถนน รัชนาวิเศษ หมู่ที่
ตำบล/แขวง บางกระบือ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ เวอเรนดา รัชนาวิเศษ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พ.ศ.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

พ.ศ.

ใบรับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๖ เดือน ๑๕

ลงชื่อ ผู้ว่าราชการใน

22 มิ.ย. 2566

..... ปลัดเทศบาล

..... รองปลัดเทศบาล

..... ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

..... ผู้อำนวยการส่วน

..... หัวหน้าฝ่าย

..... พิงค์

(.....)
รองนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี
ตำแหน่ง
.....

.....
.....
.....



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

โปรดกรุณาออกให้เพื่อแสดงว่า

อาจารย์

[illegible]

ตั้งอยู่เลขที่

२७

ศรอก/ช้อย

6444

[illegible]

หน้า ๒

ຕາມຄຳຂໍ

2000

อัมภาอ/เบต

ကျေးဇူးတင်စွာ

សង្គ្រាម

1111

ທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິຫານງານອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ເງິນ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท บิลด์ บิลด์ อินสเปกชั่น แอนด์ เมทาเทรฟ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาการณัฐสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ค่าเช่าที่ดิน	100
ค่าเช่าบ้าน	100
ค่าเช่ารถ	100
ค่าเช่าเครื่องใช้	100
ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	100
รวม	500

98.16411.

.....

$-7, \text{ m.d. } 2566$

วิทยาลัยเทคโนโลยี

...รองปลัดเทศบาล

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

...กว่าหมื่นราย

[illegible]

27

[illegible]


ตำแน่ง

ผู้เขียนก่อนหน้า

94/166

เลขที่ ๔๕/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด อพาร์ตเมนต์ ราชภัฏ ราชภัฏเชียงใหม่ - งานวงเวียน (อาคารเอ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด อพาร์ตเมนต์ ราชภัฏ ราชภัฏเชียงใหม่-งานวงเวียน (อาคารเอ)
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖๐๑ ตรอก/ซอย -
ตำบล/แขวง บางกอกน้อย อำเภอ/เขต ดอน กรุงเทพมหานคร เมืองบางกอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร หมู่ที่ -
ปี ๐๐๐๖/๒๕๕๐

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท อีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด เห็นว่า อาคารนี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ.

ได้รับแจ้งคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๔
ลงชื่อ สมพงษ์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการส่วน
(- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๖)

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้าฝ่าย
ผู้ตรวจราชการ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น




๘๘๙ ๘/๖/๖๖

๗๖/๖๖

เลขที่ ๔๙/๒๕๖๒

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด อิมพีเนีย พาร์ค รัชดาภิเษก - งานวงศวาน (อาคารซี) ของ นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม อิมพีเนีย พาร์ค รัชดาภิเษก - งานวงศวาน (อาคารซี)
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๔ ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง บางกระดอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท อีพีบี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วรวม 100 บาท
คนใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
ลงชื่อ ส.พ.พ. ฐิตะนัน
(- 8 มิ.ย. 2566)

รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
หัวหน้าฝ่าย
ชื่อ สมชาย พิมพ์ Dr

(รองนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔๕๖๒ ๘/๖/๖๒

๙๙/๖๖

เลขที่ ๔๔/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด อิมพีเรียล รัชดาภิเษก - งานวงกว้าง (อาคารชุด) รอง นิติบุคคลอาคารชุด อิมพีเรียล รัชดาภิเษก - งานวงกว้าง (อาคารชุด)
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง บางกระบือ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท อิมพีเรียล คอนสตรัคชั่น จำกัด และ นาย นนท พันธ์แก้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๕ 6 มิ.ย. 2566 พ.ศ.


เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีนามว่า นาย 10๐ น
ตามใบเสร็จรับเงินของ ๑๕ วันที่ ๖
ลงชื่อ นาย ผู้รับเงิน
(๘ มิ.ย. 2566)

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
หัวหน้าฝ่าย
พิมพ์
ตำแหน่ง
(รองนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๕/๖/๕๕

เลขที่ ๔๔/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด หมู่ที่ ๒๕๔ บ้านนาขมิ้น - งามวงศ์วาน (อาคารอี) รอง นิติบุคคลอาคารชุด หมู่ที่ ๒๕๔ บ้านนาขมิ้น - งามวงศ์วาน (อาคารอี)
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๔ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง บางกระดี่ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท อีพีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ.


ใบรับแจ้งการตรวจประเมินแล้วอาคาร
ตามใบเสร็จรับแจ้งเลขที่ ๑๘ เลขที่ ๑
ตรงชื่อ ๒๕๖๔
()
- ๘/มิ.ย. ๒๕๖๖

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการส่วนการช่าง
ผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้า
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



๘/๖/๖๖

๔๔/๒๖



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาจารย์มนตรี ตราโมท (อาจารย์) รอง นายก อบจ.สุพรรณบุรี จำกัด

[illegible]

ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด
เมือง	เมือง	เมือง

๗๕๑
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เห็นว่าอาคารมีสภาพปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายสมาน ทรัพย์มา 11.04.66/ ๒๕๕๐ แล้ว

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

20 ਸ਼.ਈ. 2566

W. J.

100

..... 100

..... 12

အမှတ်.....အမည်.....

(.....)
21 28 2566

ปัสตูล่ามหาสมุทร

[illegible]

~~ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย~~

~~Highway 27~~

Don
8/11/84

(.....)

เรื่อง.....

ตำแหน่ง

นางสาวสุภาวดี



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

อาคารเรียนพิเศษ มอ.ปัตตานี (อาคารซี) ๑๐๖ ป้ายหน้า อ.รามอินทรา งาม

[illegible]

ตำบล/แขวง	ท่าช้าง	อำเภอ/เขต	เมืองนนทบุรี	จังหวัด	นนทบุรี
-----------	---------	-----------	--------------	---------	---------

๒๙! ใต้งานการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายสมาน ไทรัมย์ No.0168/1660 แล้วเห็นว่า อาคารมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

..... 700

..... 98 12

21 2566

21 มิถุนายน 2566
 ()

()
 นอกราชการ
 กรมการปกครอง
 กระทรวงมหาดไทย
 ()

ผู้แทนบริษัท/หน่วยงาน/สมาคม/สหภาพ ()
 นาย/นาง/นางสาว ()
 นาย/นาง/นางสาว ()

ผู้แทนบริษัท/หน่วยงาน/สมาคม/สหภาพ ()
 นาย/นาง/นางสาว ()
 นาย/นาง/นางสาว ()

29/6/66

คู่มือ



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด แอชลบาย รัชดาภิเษก ๒ ของ นิติบุคคลอาคารชุด แอชลบาย รัชดาภิเษก ๒
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๕ ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง บางกอกน้อย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ศ. เอชเพิร์ท เอ็นจิเนียริง แอนด์
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน วิศวกร บริษัท จี.ที. น.๐๖๔๐/๒๕๕๗ แล้ว

ออกให้ ณ วันที่ ๒8 เดือน ๒566 พ.ศ.

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100 บ.
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๘ เลขที่ ๑๒
ออกโดย ผู้รับเงิน
วันที่ 31 มิ.ย. 2566


ปลัดเทศบาล
.....
ผู้อำนวยการสำนักงาน
.....
หัวหน้าฝ่าย
.....

(.....)
รองนายก อบจ.นนทบุรี
ตำแหน่ง
นางสาว
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารใหม่ประเภทที่ ๑๕๕ ของ บริษัท ใหม่ประเภทที่ ๑๕๕ จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๕๕๕ ตรอก/ซอย - ถนน วิภาวดี หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง บางกระสอบ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี น.๐๐๕๓/๒๕๕๐

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พอส บิโอส อีแอนด์เค จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กค. พ.ศ. ๒๕๖๖

บริเวณคำรับรองเดิมแล้ว เสร็จ 100
ฉบับใหม่เสร็จวันจันทร์ ๑.๘ เดือนที่ 26
ลงชื่อ สมชาย ผู้รับงาน
(-7/กค. 25๖๖)


ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
หัวหน้าฝ่าย
นาย สมชาย
นาย สมชาย

(นายสมชาย)
รองนายก อบจ. นนทบุรี
ตำแหน่ง นายก อบจ. นนทบุรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

นายสมชาย

เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด เขต รัชดาภิเษก ๒ (อาคารเอ) ของ บริษัทศกสอาคารชุด เขต รัชดาภิเษก ๒ (อาคารเอ)
ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔/๑ ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่
ตำบล/แขวง บางกอกน้อย เมืองสมุทร จัหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอฟอร์แมนซ์ ไรซิ่ง เซอร์วิส จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 14 ก.ค. 2566 พ.ศ.

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้าฝ่าย

.....

รองนายกเทศมนตรี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น




ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๔ เลขที่ 46
ลงชื่อ กิ่งแก้ว
(.....) ผู้รับเงิน

25 ก.ค. 2566

106/16

106/16



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคาร เพาะ เพาะ พืช ของ บริษัทผลอาคาร รุก เพาะ เพาะ พืช
ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ตรอก/ซอย แขวง/ตำบล ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด หมู่ที่
.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พืช รุก เพาะ พืช จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 18 ก.ค. 2566 พ.ศ.

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้าฝ่าย

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 98 เลขที่ 33
ลงชื่อ
.....

๑๖๑๖๖๖ ๑๖/๖/๖๖



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ไปรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

การดำเนินงานตามแผนงาน
การดำเนินงานตามแผนงาน

[illegible]

ตำบล/แขวง	วังยาง	อำเภอ/เขต	เมืองมุกดาหาร	จังหวัด	มุกดาหาร
-----------	--------	-----------	---------------	---------	----------

๗๗ แผนการตรวจสอบอากาศ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นาย พงษ์ โสภณ อำนวยกิจ จันทบุรี แล้วเห็นว่า อาคารปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

25 ก.ค. 2566

M. J.

[illegible]

98 35

.....

27 N. 2566

เจ้าพนักงาน

સહાયક મુદ્રા

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

นางสาวสุภาวดี

[Signature]

90m 5m 2

RECEIVED
JAN 15 1964
U.S. AIR FORCE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. Содержание

เจ้าพนักงานที่ดิน



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด ศักดิ์ แม่เย็น ๒ ของ นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ศักดิ์ แม่เย็น ๒
 ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๓๒๑ ตรอก/ซอย จาก ถนน ถนน หมู่ที่ ๒
 ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี


ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายสุวัชร พงษ์พิกุล บ.๒๕๕๘/๒๕๕๘ แล้ว
 เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100
บาทไปเสร็จรับเงินแล้วที่ ๑๙ เลขที่ ๒๓
ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(19-5 กย 2566)

รองปลัดเทศบาล
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 ผู้อำนวยการส่วน
 หัวหน้าฝ่าย
 พ.ศ. ๒๕๖๖
 (.....)
 ร่องนายของพิกุล
 ตำแหน่ง นายอ. พิกุล
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด หอสมุดราชภัฏ งามวงศ์วาน (อาคารเอ) ของ นิเทศกิจอาคารชุด หอสมุดราชภัฏ งามวงศ์วาน (อาคารเอ)
 ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ ตรอก/ซอย งามวงศ์วาน ๖ ถนน หมู่ที่
 ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
 L.๐๐๑๒/๒๕๕๐

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นริศห์ เจริญ วิจิตร อินต๊ะบุตร จ่ากล ... แล้ว
 เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน 18 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล
 ผู้อำนวยการส่วน

(
 นายอภิวัดน ...
 ร่องนายกเทศมนตรี ...
 ตำแหน่ง ...
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ได้รับแจ้งการรับมอบแล้วราคา 100
 ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๘ เลขที่ ๕๐
 ลงชื่อ ...
 ...
 ... ๑๘ ส.ค. 2566

๑๘ ส.ค. ๖๖

เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๖



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด ออัสสวาท งามวงศ์วาน (อาคารบี) ของ นิติบุคคลอาคารชุด ออัสสวาท งามวงศ์วาน (อาคารบี)

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ ตรอก/ซอย งามวงศ์วาน ๕ ถนน งามวงศ์วาน หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี น.๐๐๓๖/๒๕๕๐

ผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพิร์ท บิลด์ อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2566



ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการส่วนการช่าง

ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้าฝ่าย



พิมพ์

(นายอรรถพร เกษมเรือง)
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วค่า
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๔ เลขที่ ๕1
ลงชื่อ พัน ผู้รับเงิน
๒4 ส.ค. 2566

หน้า ๑ - ๑๖



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด สดสมารักษ์ งามวงศ์วาน (อาคารซี) ของ นิติบุคคลอาคารชุด สดสมารักษ์ งามวงศ์วาน (อาคารซี)
 ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ ตรอก/ซอย งามวงศ์วาน ๖ ถนน งามวงศ์วาน หมู่ที่ -
 ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี น.๑๐๓๖/๒๕๕๐

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพียร นาค อิมพีเมนต์ จำกัด แล้ว
 เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2566

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100 บาท
 ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๔ เลขที่ 49
 ลงชื่อ ก.ก. ผู้รับเงิน
 (12.๘.๒๕๖๖)

ก.ก. ปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 หัวหน้าฝ่าย
 พินิจ ก.ก.
 (นางอรรณพ เพียรน้อย)
 รองนายกเทศมนตรี
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด หอสมุดวชิรฯ งานวงกว้าง (อาคารศ) รอง นิเทศอาคารชุด หอสมุดวชิรฯ งานวงกว้าง (อาคารศ)
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ ตรอก/ซอย งานวงกว้าง ๖ ถนน งานวงกว้าง (อาคารศ)
ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว


เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพ็ชร นวัตกรรม อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2566 เดือน 18 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100 บาท
ฉบับใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๘ เลขที่ 52
ลงชื่อ (.....) ผู้ว่าราชการใน (.....)
18 ส.ค. 2566

..... ปลัดเทศบาล
..... รองผู้ว่าราชการใน
..... ผู้ชำนาญการส่วน
..... ผู้ว่าราชการใน
.....

..... นายอำเภอเมืองนนทบุรี
..... รองนายอำเภอเมืองนนทบุรี
..... ตำแหน่ง
.....



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด เกอะ คอนเนกชั่น คอนโดมิเนียม (แถวบ้าน-รั้วบ้านเดี่ยว) รอง นิติบุคคลอาคารชุด เกอะ คอนเนกชั่น คอนโดมิเนียม (แถวบ้าน-รั้วบ้านเดี่ยว)
 ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ตรอก/ซอย รั้วบ้านเดี่ยว ๔ ถนน รั้วบ้านเดี่ยว หมู่ที่
 ตำบล/แขวง บางกระสอบ อำเภอ/เขต เมืองมัทรี จังหวัด นนทบุรี น.๐๑๑๓/๒๕๕๒

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไอ.อี.จี เอ็นจิเนียริง จำกัด แล้ว
 เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการส่วนการช่าง

ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้าฝ่าย

พิมพ์

(.....)
 รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล (.....)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองมัทรี
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100
 ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๕ เลขที่ 54

ลงชื่อ (.....)

(.....)

Adm

๑๔.๑๐.๒๕๖๖



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

010115 010115

[illegible]

ตำบล/แขวง	บ้านจระเข้	อำเภอ/เขต	เมืองมุกดาหาร	จังหวัด	มุกดาหาร
-----------	------------	-----------	---------------	---------	----------

๒๙. แผนการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เห็นว่าอาคารมีสภาพปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พี. เอช. เอ็ม. เอส. จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕/๑๐/๒๕๖๓ และ

ออกให้ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2566

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

โรงเรียนเทศบาล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ศูนย์บริการ

Don't Worry Be Happy

หน้า ๑๖๖

๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๒	๘๓	๘๔	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๙๐	๙๑	๙๒	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ตามบัตรประชาชนที่ ๙๘ หน้า ๔๘

..... Don 5:15

32101225

473 ଶ୍ରୀ. 7566



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

๑. การดำเนินงานของศูนย์ฯ

๑๕	ดรอก/พอย	๑๖
นางสาว นก แยก ๓	ธณม	นางสาว
หญิง		

ตำบล/แขวง	ปางเหนือ	อำเภอ/เขต	เมืองน่าน	จังหวัด	น่าน
-----------	----------	-----------	-----------	---------	------

ผู้ดำเนินการตรวจสอบการ คามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

[illegible]

เห็นว่า อาตารณมสฺสสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ประเทศไทย

โรงเรียนเทศบาล

Dr. ส. วัฒนา การสร้าง

ผู้ว่าราชการส่วน

.....

QDMN
.....
PMM

กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร

முன்னுரை

นางสาวนันทนา นานา



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

เอกสาร
.....
เอกสาร คู่มือ คอมพิวเตอร์ ของ บริษัทคอมพิวเตอร์ คู่มือ คอมพิวเตอร์

๔๔
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

ตำบล/แขวง	ท่าบ่อ
อำเภอ/เขต	เมืองบ่อวิน
จังหวัด	บุรีรัมย์

11.00001/11.00000

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายท พงศ์ บดินทร์ วัฒนศิริ เทวฤทธิ์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อากาศผสมสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

.....ปัสสาวะ

รอมฎอน ๑๔๓๗

[illegible][illegible]

Dr. พญ.พัชราภา

Open

[Signature]

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงานเทศาภิบาล

๑๕. ได้รับแจ้งคำสั่งรวบรวมเป็นคณะกรรมการ
๑๖. ตามใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ย ๑๘ ๕๔

ตามใบเสร็จรับเงินค่ารถที่ ๑๘ เดือนที่ ๕๓

.....

678.2568



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ไปรับรองฉบับนี้ออกให้พอแสดงว่า

การ
การคุ้มครองสิทธิของ
การคุ้มครองสิทธิของ

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปีที่ พ.ศ.

ព្រះបាទ/មហា

၆၂၂၂

214

ਮੁਖ

ຕຳນິດ/ແຂວງ

WU

อัมภาอ/เจต

เมืองสมุทร

စာအုပ်

11

๒๕๑! แผนการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่งานห้องฉินได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ นายเกษมสันต์ ใจพระรัตน์ บ.๑๒๖๔/๒๕๕๑ แล้วเห็นว่าอาคารมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ปี ๒๕๖๖ พ.ศ.

ปลัดเทศบาล

โรงเรียนวัดบ้านนา

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(Signature)

QDm

[illegible]

ผู้ดูแลงาน

[illegible]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ

When
.....

..... 1.9.17.2518



ในการประกอบการตรวจสอบอาคาร

โปรดลองดูบนสื่อออกให้เพื่อแสดงว่า

๑. การจัดทำแผนงานและโครงการ
 ๒. การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ
 ๓. การติดตามและประเมินผล
 ๔. การรายงานผลการดำเนินงาน

๓๖/๑ ๒๕๓๕/๐๕ ๒๕๓๕/๐๕ ๒๕๓๕/๐๕

ตำบล/แขวง	วังสะพุง
อำเภอ/เขต	เมืองเลย
จังหวัด	เลย

ได้ผ่านการตรวจสอบการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่งานห้องฉิมได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไบร่าแอสโซซิเอต จำกัด แล้ว

เห็นว่าอาคารผสมสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ปี 2 พ.ย. 2566 พ.ศ.

จำนวนตัวประกอบที่หารลงตัวจาก 100 ๒

98 63

นาย กนก

15, 7.2. 2566

...ปฐมนิเทศ

โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์

8. <https://doi.org/10.25666/25666> สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

...เพื่อเป็นการส่วน

பெரிய

Off


ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

© 2000 Blackwell Science Ltd

เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคาร ALIZ HOTEL (อาคาร A) ของ บริษัท บุญ เรสซิเดนซ์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ ตรอก/ซอย แขวงสีวาน ๑๔ หมู่ ๔ ถนน แขวงสีวาน
ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เอ.อาร์. เอ็ม เอ็มจี เนชั่น จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน 12 ปี ๒๕๖๒ พ.ศ.

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการส่วน

ผู้อำนวยความสะดวก

ผู้อำนวยความสะดวก

ผู้ตรวจ

พิมพ์


(.....)
รองนายกเทศมนตรี
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับแจ้งค่าธรรมเนียมสำรวจราคา 100
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๑๔
เลขที่
ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(.....)
12.01.2562

เลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๖

แบบ 5.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคาร ALIZ HOTEL (อาคาร B) ของ บริษัท โมดูล เวิลด์ไทม์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔ ตรอก/ซอย - ถนน งามวงศ์วาน
ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -
น.๐๑๑๑/๒๕๕๐

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เอ.อาร์.เอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน 2 พ.ย. 2566 พ.ศ.


ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้าฝ่าย

พิมพ์



นาย สมชาย ใจดี นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี

นาง สมใจ ใจดี นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี

นาง สมใจ ใจดี นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วค่า (๑๐) บาท
ตามใบเสร็จรับเงินฉบับที่ ๑๔ เลขที่ ๖๕
ลงชื่อ พิมพ์ ผู้จ่ายเงิน
(๖๖๖๖๖๖๖๖)

๐๒๔ ๖๐๗๖.๖๔



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร **บ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๖ ตำบลคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต**

ตั้งอยู่เลขที่ **๑๒๒** ตรอก/ซอย **๑** อำเภอ/เขต **เมืองภูเก็ต** ถนน **ถนนภูเก็ต** หมู่ที่ **๖**

ตำบล/แขวง **บางยาง** อำเภอ/เขต **เมืองภูเก็ต** จังหวัด **ภูเก็ต** น.ร.๐๐๘๙/๒๕๖๐

ผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ **นาย พ.ศ. ๒๕๖๒** แล้ว

ออกให้ ณ วันที่ **๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖** เดือน **พ.ศ.**

(**นาย พ.ศ. ๒๕๖๒**)
ตำแหน่ง **เจ้าพนักงานท้องถิ่น**

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

อาคารเลขที่ ๑๒๓ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของกรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓

ตรอก/ซอย

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทร

ถนน

รัชดาภิเษก

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

บางกระสอบ

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทร

จังหวัด

สมุทร

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เห็นว่า อาคารนี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน ๒7 ต.ค. 2566 พ.ศ.

(.....)

รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

ภายในงานวัดกลางบึงมะลิ (Central Plaza 1) ของ บริษัท เท็มพรอสพัฒนา จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่

๕๒๖, ๕๒๖

ตรอก/ซอย

ถนน

รักษาวิเศษ

เขต

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

บางกระสอบ

อำเภอ/เขต

เมืองนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖

พ.ศ.

(นายอรรถพร เพชรเมือง)

รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี (Central Plaza 2) รอง บริษัท เจเนอรัลพัฒนา จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ : ๔๒๖ ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก

ตำบล/แขวง บางกระสอบ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ๒๐๒๒/๒๕๕๐

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไบรฟ์ อินเตอร์เนชั่น จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เดือน พ.ศ.

(นายอัครเดช เทพรัง)

รองนายกเทศมนตรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนนทบุรี





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

ภายในเขตควบคุมพื้นที่ของอาคาร (Bumab sieng 1)

ของ บริษัท บริษัทมหาชน จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่

๕๒๒, ๕๒๖

ตรอก/ซอย

ถนน

รักษาภิบาล

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

บางกรวย

อำเภอ/เขต

เมืองนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

ป.๐๐๒๒/๒๕๕๐

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โกลด์ อิมเมคัลเลอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

(
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
นางสาวสมศรี อภัยกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

นางสาวสมศรี อภัยกุล
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
นางสาวสมศรี อภัยกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

นางสาวสมศรี อภัยกุล
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
นางสาวสมศรี อภัยกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

นายโสมสาบแสงเมตต์บงโคกของอาคาร (Banner sign 2)

รองนายก อบจ. เชียงใหม่ เขต ๒ บ้านนาข้าวหอม

ตั้งอยู่เลขที่

๕๖๖

ตรอก/ซอย

-

ถนน

บ้านนาข้าวหอม

หมู่ที่

-

ตำบล/แขวง

บ้านนาข้าวหอม

อำเภอ/เขต

เมืองเชียงใหม่

จังหวัด

เชียงใหม่

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โสมไฟร์ อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖

พ.ศ.

(นายสมสาบแสงเมตต์บงโคก)

รองนายก อบจ. เชียงใหม่ เขต ๒ บ้านนาข้าวหอม

ตำแหน่ง นายก อบจ. เชียงใหม่ เขต ๒ บ้านนาข้าวหอม





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

นายโสมชาย นามะวงศ์ (Banner sign 3)

รอง บริษัท เข็มทองหัตถ์ บริษัท อิมเมจ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒๒ + ๔๒๒

ตรอก/ซอย

-

อำเภอ/เขต

ถนน

รัษฎาภิเศก

จังหวัด

ภูเก็ต

ตำบล/แขวง

บางสารคาม

อำเภอ/เขต

เมืองแม่ป๋าย

จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อิมเมจเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน ๒7 ต.ค. 2566

พ.ศ.

(นายอภิชัย เพชรเรือง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี นครแม่ป๋าย

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

บางปะอินจากโฉนดที่ดินในเขตอำเภอ (Banmor siam 4)

ของ บริษัท บริษัทพัฒนา รักษาวิเศษ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่

๔๒๖

ตรอก/ซอย

ถนน

รักษาวิเศษ

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

บางกระดี่

อำเภอ/เขต

เมืองนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

สำหรับการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท บางปะอิน อิมเมจ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่


เดือน

๒7 ต.ค. 2566

พ.ศ.

(นายอภินันท์ เพชรเรือง
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านโมเดิร์นร่วมสมัย ๒ ชั้น ของ บริษัท โมเดิร์นโฮม จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๖ ตรอก/ซอย ๕ ถนน วิภาวดี

ตำบล/แขวง บางกอกน้อย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โมเดิร์น โฮม จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน


ออกให้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอรรถพร เมฆะเรือง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านโสมงามแนวถนนกม.๖ของอาคาร (Banher street 6) ของ บริษัท เนฟท์ซีทีเอส จำกัด รักษาวิเทศ

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๖ + ๕๖๖ ตรอก/ซอย ถนน รักษาวิเทศ หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางกรวย อำเภอ/เขต เมืองสมุทร จังหวัด เขต หมู่ที่

ผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว N.๐๐๘๒/๒๕๖๐

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โฟร์ อินด์สเทร จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒7 ต.ค. 2566 เดือน พ.ศ.

(นางสาววิมล เกษมเรือง)

ตำแหน่ง นางสาววิมล เกษมเรือง วิศวกรวิชาชีพชั้นสูง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

ภายในอาณาบริเวณที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร (เขตบางนา เขต ๗)

ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบ

ตั้งอยู่เลขที่

๕๖๖

ตรอกซอย

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทรปราการ

ถนน

รัชดาภิเษก

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

บางนา

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทรปราการ

ถนน

แจ้งวัฒนะ

ถนนสุขุมวิท

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ

บริษัท โปรไฟฟ์ อินสเปกเตอร์ จำกัด

แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

พ.ศ.

(นายอรรถวิทย์ เจริญเรือง
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านโสมสาบส่วนหนึ่งส่วนไปของอาคาร (Banter sstn ๑)

ของ บริษัท เขตกวีพัฒนา จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๒ , ๕๖๒ ตรอก/ซอย -

ถนน -

รัศมีวิเศษ

หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง บางกระดี่

อำเภอ/เขต -

เมืองนนทบุรี

จังหวัด -

แผนที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปสเตอร์ อินโฟเทค จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ -

เดือน -

๕7 ต.ค. 2566

พ.ศ. -

(นายอัครวัฒน์ เพ็ชรเรือง)

รองนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านเลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๖, ๑๖๖ ตรอก/ซอย

ตำบล/แขวง บางกระเจ้า

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

เมือง/ตำบล บ้านใหม่

ถนน

จังหวัด นนทบุรี

แผนที่

หมู่ที่ ๑

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไบร่า อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒

พ.ศ.

(.....)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านเลขที่ ส่วนหนึ่งของอาคาร (Banner sign 10)

รอง บริษัท เป็นรหัสประจำตัว บริษัท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย

ถนน รหัสไปรษณีย์

หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางกอกน้อย

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทร

จังหวัด

แผนที่

11-๐๐๒๒/๒๕๖๐

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำเสร็จตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

๗ ๗ ค.ค. ๒๕๖๖

(.....)

รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๗ ๗ ค.ค. ๒๕๖๖



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นาย โยธาทน พันธ์คำ (Project mgr. 1)

รอง บริษัท เขมรวิศวะการ จำกัด

หมู่ที่ -

อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒, ๔๒๖

ตรอก/ซอย

-

ถนน

รัชดาภิเษก

หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง

บางกระสอบ

อำเภอ/เขต

เมืองนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

น.๐๐๒๖/๒๕๖๐

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไบรฟ์ อีเอสเพลเคอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน ๕ 7 ต.ค. 2566

พ.ศ.

(นายอภินันท์ เพชรเรือง)

รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร นายโอบต.นภก.ท.อาคาร (Project ๒) โรง บริษัท เจริญวิทย์ฯ รัชดาภิเษก จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒, ๕๒๒ ตรอก/ซอย อำเภอ/เขต เมือง/บทวี ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางกระบือ อำเภอ/เขต เมือง/บทวี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว U.๐๐๒๒/๒๕๕๐ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไบรน์ อิมเมคเคอส์ จำกัด เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๒7 ค.ศ. 2566 พ.ศ.

(.....)
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

ภายในเขตเทศบาลเมือง (Project 5)

ของ บริษัท เป็นทรัพย์สินของ บริษัท

ตั้งอยู่เลขที่

๕๖๖ , ๕๖๖

ตรอก/ซอย

ถนน

รัชดาภิเษก

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

บางกระสอบ

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทร

จังหวัด

สมุทร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน ๒7 ต.ค. 2566

พ.ศ.

(นายอรรถพร เกษมเรือง)

รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสาคร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสาคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

บ้านเลขที่ ๕๕๖ ถนนสุขุมวิท

(Prachin)

ของ บริษัท บ้านพรสวรรค์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๖ , ๕๕๖

ตรอก/ซอย

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทร

ถนน

รักษาวิเศษ

นนทบุรี

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

บางกระสอบ

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทร

ถนน

จังหวัด

นนทบุรี

หมู่ที่

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โป่งไฟ อินดัสเทรีย จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

พ.ศ.

(นายอภินันท์ เกตุวิธวงศ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร **ห้างโรบินสันทอนตัน (Robinson)** ของ **บริษัท เทนทรีพัฒนา จำกัด**
ตั้งอยู่เลขที่ **๕๒, ๕๖** ตรอก/ซอย อำเภอ/เขต เมือง/ตำบล ถนน
ตำบล/แขวง บางกอกน้อย อำเภอ/เขต จังหวัด เขต หมู่ที่
ใต้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ **บริษัท ไชรไพร์ อินสเปกเตอร์ จำกัด**
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ป.๐๐๒๖/๒๕๕๐
แล้ว

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

(
นางสาววิมลทิพย์ เกตุศรีเรือง
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

อาคาร ๖๓ ถนน รามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่เลขที่

ตรอก/ซอย

วังจันทน์

ถนน

วังจันทน์

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

บางพระ

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทร

จังหวัด

สมุทร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยของอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท หนึ่ง เป็นเจ้าของ อาคาร น.๑๒๓/๒๕๕๕ แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

๗ ต.ค. ๒๕๖๕

พ.ศ.

(
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ของ อาคารชุด อาคาร -
 ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง
 ตำบล อำเภอ จังหวัด น.๐๐๒/๒๕๕๐

ได้รับอนุญาตให้
 ครอบครอง/เช่า
 ใช้สำหรับการประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว


เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ
 เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

๗ ๗ ค.ค. ๒๕๖๖

(.....)
 รองนายกเทศมนตรี
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารโรงพยาบาลนพเวช ของ บริษัท โรงพยาบาลนพเวช จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๒ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล หมู่ที่

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมือง/หมู่บ้าน จังหวัด เขต

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พินิจ อินสเปกเตอร์ จำกัด คณะกรรมการจังหวัด เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566 พ.ศ.



(.....)

รองนายกเทศมนตรีเมือง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

๐๓๑๖

[illegible]

ตำแหน่ง/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	หมายเหตุ
นางสาว	เมืองแม่ฮ่องสอน	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

ผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

11.๐๐๒๒/๒๕๕๐

เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เวิร์ธ ออสโมสเซอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาการณมสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

..ปลื้มเทศบาล

[illegible]

ผู้ชำนาญการสำนักงาน

ප්‍රතිපාදන

ความรู้มาฝ่าย

Q. 11

LIBRARY 1975-1503

www.pearsoned.com.au

1991

นางสาวณัฏฐพร นนทกุล

จำนวนคำขวัญที่มอบให้รางวัล..... ๑๐๐
จำนวนเงินรางวัลที่มอบให้..... ๖๒
จำนวนคำขวัญที่มอบให้..... ๓๑

จำนวนเรื่องทั้งหมดที่..... 62
1997 31

..... ๓๖๓

13 Mel. 2566



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร..... ปลายด้ามขวานชัย ชัยโก (อาคารบ้านท - ประชาธรรม) ของ บริษัท ชัยโก จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑ ศาลาขวัญ..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ที่โฉนด..... หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง..... ศาสตราชัย..... อำเภอ/เขต..... เมืองสมุทร..... จังหวัด.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เข้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ชัยวัฒน์ เอ็มจี เอ็มวี จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ๕ 9 พ.ย. 2566 พ.ศ.

..... ปลัดเทศบาล

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้วราคา 100 บาท

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 62 เลขที่ 32

ลงชื่อ..... กษณ..... ผู้รับเงิน

..... 13/พ.ย. 2566

..... รองปลัดเทศบาล


..... ผู้อำนวยการส่วน

..... รองนายกเทศมนตรี

..... ตำแหน่ง

..... หัวหน้าฝ่าย

1881 13/11/2566



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


อาคาร อาคารชุด พตท. ทาวน์เวอร์ ของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ทาวน์เวอร์
ตั้งอยู่เลขที่ ๕/๑ ตรอก/ซอย แขวง/ตำบล ๒๔ แขวง ๑๕ ถนน แขวง/ตำบล
ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายสมชาย ศรีเกษม น.๑๔๕/๒๕๕๖ แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖

(.....)
รองนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด หมู่ที่ ๖๑๑ ถนนสุขุมวิท - วัฒนา กรุงเทพมหานคร หมู่ที่ ๖๑๑ ถนนสุขุมวิท - วัฒนา

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๖๑๑ ถนนสุขุมวิท - วัฒนา


ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด หมู่ที่ ๖๑๑ ถนนสุขุมวิท - วัฒนา

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท อายิ คอนสตรัคชั่น จำกัด และนาย นายท จำกัณแล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

(.....)
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านสวนนิกรการจำนัณ ปตท. (อาคารเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรมณฑล) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๖๐ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔

ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต เมืองสมุทร จังหวัด สมุทร


ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เอ็มจีเนียร์ พลิธ วัฒน จักกิต แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาววิภา โพธิ์ทอง
รองนายกเทศมนตรี จังหวัดสมุทรสาคร)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีจังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ราชสถานบุรีการบ้าน ปทท. (สาขาโรงพยาบาลศรีเทพ) ของ บริษัท ปทท. บ้านและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙/๑๑๐ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๔

ตำบล/แขวง ศาสตราชัย อำเภอ/เขต เมืองน่าน จังหวัด เขต ปี ๐๑๔๕/๒๕๖๒

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว


เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เอ็นบีเอ็น พอส จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

๑ 7 พ.ย. 2566

(.....)
นางสาวอรรณี
รองนายก อบจ.น่าน
ตำแหน่ง นายก อบจ.น่าน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด ศกายโสม รัชนาธิเบศร์ ของ บริษัทศกยอาคารชุด ศกายโสม รัชนาธิเบศร์
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๑ ตรอก/ซอย ถนน รัชนาธิเบศร์ หมู่ที่
ตำบล/แขวง บางกระบือ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่
น.๐๐๔๙/๒๕๕๐

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยกลุ่มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว


เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พัสดี บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

๑ 7 พ.ย. 2566



(.....)
นางสาวกนกวรรณ (พร/วิธ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี นนทบุรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านเลขที่ ๒๕/๕ (ตาราประจักษ์ ๒) ของ บริษัท จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕/๕ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เขต
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว


เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เอ็นจิเนียริง พลิท จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖

(.....)
รองนายกเทศมนตรี
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเขตเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ไปรับรองฉบับนอกให้เพื่อแสดงว่า

๑. การ

๒๐๐ ... ๑๙๙๙

ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	เมือง/เมือง	จังหวัด	แผนที่
เมืองมุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	มุกดาหาร


๒๙.1 ได้ผ่านการตรวจสอบการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เมคคานิค อีแอนด์อิเล็กทริก จำกัด แล้วเห็นว่าอาคารมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

[illegible]

นางสาวนันทพร นนทพร



ใบรับรองการตรวจผลเอนตาการ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

การดำเนินงาน

คำขอ/ข้อสงสัย
.....
คำตอบ/ข้อสงสัย
.....
ถาม
.....
ตอบ

ตำแหน่ง/แขวง				
นางสาว	อำเภอ/เขต	เมืองมัญญะ	จังหวัด	นครราชสีมา

ผู้ดำเนินการตรวจขอใบอนุญาตการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร W.N. ๒๕๒๒๒๒ แล้ว

เพื่อปฏิบัติงานให้ทันต่อความต้องการของคณะกรรมการ ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ วันที่

เห็นว่า อาศัยการผสมสภาพปลอดวัยในการใช้งาน


ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

1 D.A. 2566

FILED 1986 JUN 10 11 13 AM '86

คำแปล
Soyunghan, a member of the
Koryŏn, a member of the Koryŏn

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

อาคาร นนทบุรีเอกมโนทัศน์ ของ บริษัทเอกมโนทัศน์ นนทบุรีเอกมโนทัศน์

ตั้งอยู่เลขที่

๒๐๕/๑๒๑

ตรอก/ซอย

ศรีพระยาราช

ถนน

ประจักษ์ศิลป

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

สวนใหญ่

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทร

จังหวัด

นนทบุรี

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว


เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โน้ตบุ๊ก ดีไซน์ เฮาส์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน 11 ธ.ค. 2566 พ.ศ.

()
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด โสภณเฮาส์ ของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ โสภณเฮาส์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕/๕๕ ๓๕/๑๕ ตรอก/ซอย หมู่๕ต.๕ก.ร.๑๕

ถนน

หมู่๕ต.๕ก.ร.๑๕

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

สวนป่าใหญ่

อำเภอ/เขต

เมืองนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

ที่ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นางสาวชนาภรณ์ น.๑๖๖๓/๒๕๕๐

เห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน

๕ 1 5.ค. 2566


พ.ศ.

(.....)

นางอรรชกา เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด เคอะ ทรัพย์สิน คอนโด แขวงหัวขวาง รong นิคมอุตสาหกรรมเคอะ ทรัพย์สิน คอนโด แขวงหัวขวาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ตรอก/ซอย ถนน แขวงหัวขวาง หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว น.๐๐๔๔/๒๕๕๒


เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เอ็นจิเนียริง พลิส วัน จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

๕ 1 5.ค. 2566

(.....)
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

อาคารชุด ชั้นที่ ๖ อาคาร ๖ - พงษ์เทพฯ ของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จำกัด - พงษ์เทพฯ

ตั้งอยู่เลขที่

๕๓

ตรอก/ซอย

-

ถนน

ประจักษ์

หมู่ที่

-

ตำบล/แขวง

บางเขน

อำเภอ/เขต

เมืองนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พัสดี บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน


๕ 1 5.ค. 256๕

พ.ศ.

(นายอรรถพร เกษมทรัพย์)

รองนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


อาคาร อาคาร มาเสติก ทาวเวอร์ ของ บริษัทอาคารชุด มาเสติก ทาวเวอร์
ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๑ ตรอก/ซอย รัชดาภิเษก ถนน ใบเสร็จความ
คำบิล/แขวง ถนนใหม่ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด หมู่ที่
..... นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ น. ๐๑๔๔/๒๕๖๒
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

(.....)
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด เอ ๕ phase ๓ ของ นิคมอุตสาหกรรมชุด เอ ๕ phase ๓
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๔ ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง บางกระบือ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมู่ที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว


เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พริตตี้ นิคส์ อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

๕7 ธ.ค. 2566

๕1

(.....)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เขตเมือง
รองนายกเทศมนตรี นายนันทวัฒน์
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเขตเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด มี ชั้น ๖ ราชธานีบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐/๕๕๐ ตรอก/ซอย ราชธานีบุรีรัมย์ ถนน ราชธานีบุรีรัมย์ หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางกรวย อำเภอ/เขต เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด นครบุรีรัมย์ หมู่ที่

ผู้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว น.๐๐๒๖๐/๒๕๖๐

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน


ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

๕ 7 ธ.ค. 2566

๑๕

(นายอภิวัฒน์ เพียรเรือง)
รองนายกเทศมนตรี มีอำนาจลงนามแทน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคาร วรารม พาร์ค ความสูง ๕๐ ของ นิติบุคคลอาคารชุด วรารม พาร์ค ความสูง ๕๐
 ตั้งอยู่เลขที่ ๗/๑ , ตรอก/ซอย ความสูง ๕๐ ถนน หมู่ที่
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เขต
 ๐๐๐๔๑/๒๕๕๐


ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พัสต บิวดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
 เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. - 8 5.ศ. 2566



(.....)
 หน่วยงาน
 ตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารพาณิชย์ DPB ๘ ของ บริษัท สวอยด์มาลี จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี น.๐๐๔๙/๒๕๕๐

ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว น.๐๐๔๙/๒๕๕๐

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พัสดี นวัตกรรม อินเทลลิเจนซ์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๘ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕๖๒


พ.ศ.



(.....)

รองนายกเทศมนตรี
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

อาคารชุด หมู่ ๑๕๕ บ้านค แยกทิวาเมท ของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บ้านค แยกทิวาเมท

ตั้งอยู่เลขที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ประชาชนบุรี

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

เทศบาล

อำเภอ/เขต

เมืองนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอฟอร์แมนซ์ จำกัด เพอร์วาน จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่

เดือน

15 ธ.ค. 2566

พ.ศ.

ได้รับค่าธรรมเนียม
ตามใบเสร็จรับ

ลงชื่อ


กษ่าง

()

รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารทางธุรกิจ อาคารพาณิชย์ (สำหรับคนอยู่อาศัย) ของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๔ ตรอก/ซอย ถนน ที่ความถี่ หมู่ที่
ตำบล/แขวง บางกระเจ้า อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด เขตพื้นที่
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ชินวัตร โฟรเพคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.


15 ธ.ค. 2566

ได้รับคำรับรองเป็น
ตามใบเสร็จรับเงิน
๑๖๔

ลงชื่อ.....

(นายอภิวัฒน์ เศรษฐกิจ)
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเขตราชเทวี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น





ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารสำนักงานอพาร์ทเมนท์ ของ ทางในส่วนจำกัด กรุงเทพมหานคร

อาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๖ ตรอก/ซอย - ถนน ความสุข

ตำบล/แขวง ศาลาแดง อำเภอ/เขต เมืองสมุทร อังหวัค นครบุรี หมู่ที่ -

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายสิทธิชัย รัตนโชติวิวัฒน์ บ.๑๖๕๓/๒๕๖๖ แล้ว
เห็นว่าอาคารมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ พ.ศ.

(
รองนายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น