

โครงการมิเตอร์ยิ้ม (Meter Health Care)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 - 11.00 น.

การตรวจสอบมิเตอร์ตามมาตรการลดหน่วยสูญเสีย



การตรวจสอบมิเตอร์ตามมาตรการลดหน่วยสูญเสีย

หน่วยงาน (จำนวนผู้ใช้ไฟ)	ใบสั่งทั้งหมด	รวมผลการตรวจสอบทั้งหมด							รวมผลการตรวจสอบทั้งหมด	มีผลตรวจสอบแล้ว	ร้อยละที่มีผลตรวจสอบแล้ว
		อื่นๆ	8802 มิเตอร์กลุ่มเสี่ยง ละเมิด	8803 ติดตั้ง solar หน่วยลดจากเดือนก่อน	8804 ติดตั้ง solar หน่วยลดจาก3	8805 ติดตั้ง solar หน่วยลดจากปีก่อน	8806 รายใหญ่ หน่วยเพิ่ม/ลด	8807 มิเตอร์ประกอบ CT ราย			
L06101-กฟจ.พัทลุง	325	-	-	-	-	2	-	-	2	323	99.385
L06102-กฟย.เขาย้อยสน	34	-	-	-	-	-	-	-	-	34	100
L06103-กฟย.กงหรา	34	-	-	-	-	-	-	-	-	34	100
L06201-กฟส.ตะโหมด	52	-	5	-	-	45	-	-	50	2	3.846
L06203-กฟย.บางแก้ว	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21	100
L06204-กฟย.ป่าบอน	47	-	5	-	-	42	-	-	47	0	0
L06301-กฟส.ควนขนุน	91	-	-	-	-	7	-	-	7	84	92.308
L06304-กฟย.ศรีบรรพต	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	100
L06306-กฟย.ป่าพะยอม	34	-	-	-	-	-	-	-	-	34	100
L06401-กฟส.ปากพะยูน	53	-	7	-	-	34	-	-	41	12	22.642
รวม	700	0	17	0	0	130	0	0	147	553	79

Google Map แต่ละพื้นที่

การไฟฟ้าจังหวัดพัทลุง

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sqSTXHxWpJlces00pA941_6kuvBO0-k&usp=sharing

การไฟฟ้าสาขา

<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1y7bGgmR7hEA2pwtJsRlt5gMez1Syb70&usp=sharing>

การบันทึกผลการตรวจสอบในระบบ ESISx

สำรวจข้อมูลทั่วไป

บันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
การลงทะเบียน : ZWD00001: ปกติ WD01: ปกติ
สาเหตุ : ZW500000: อุปกรณ์ปกติ W500: ปกติ
ความเสียหาย : ZWC00000: อุปกรณ์ปกติ WC00: ปกติ
เลขที่อ่านได้จากการตรวจ : 0.000
รายละเอียดเพิ่มเติม :
การเรียกคืนคำตอบแทน : ☒ ไม่เรียกคืน ☐ เรียกคืน ระบบเหตุผล

ยืนยันการปฏิบัติงาน
วัน-เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน : 16/03/2023 00:00:00 สถานะแล้วเสร็จ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
วัน-เวลาที่แล้วเสร็จ : 16/03/2023 00:00:00

บันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์เพิ่มเติม
ผลการตรวจสอบ : กรุณาเลือก

   

กรุณาเลือก

ปกติ

มิเตอร์ชำรุด

ติดตั้ง Solar

ละเมิดการใช้ไฟ

ไขไฟเพื่อการเกษตร

บ้านเช่า

อื่นๆ

เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ

การนำใช้งานระบบผ่าน Firefox (Download)

© 2023Copyrights. Provincial Electricity Authority. All Rights Reserved.

บันทึกผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจสอบพบการละเมิด/กลุ่มเสี่ยง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

1.- ตรวจสอบ/วิเคราะห์ทรัพย์สินผิดปกติ 2.- มิเตอร์ผิดปกติ & Patrol & MA 3.- แผนที่ ทิศทาง & ไฟสาธิตและ 4.- Loss Management 5.- รายงาน & Kpi & Utility

2.1- รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ **Missed**
2.2- การตรวจสอบมิเตอร์ เฉพาะรหัส Patrol มิเตอร์ (05) **Missed**
2.3- การตรวจสอบมิเตอร์ตามมาตรการลดหน่วยสูญเสีย **Missed**
2.4- มิเตอร์ไม่มีประวัติการจดหน่วย (AddNew)
2.5- ปรากฏแรงดันไฟฟ้าต่ำรับ ค่ามิเตอร์ต่ำสุด **Missed**
2.6- บันทึกผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจพบการละเมิด/กลุ่มเสี่ยง **Missed**
2.7- รายละเอียดประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจพบการละเมิด
2.8- รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ แบ่งตามสาเหตุการสั่ง **Missed**
2.9- รายงานแสดงจำนวนการปิดใบสั่งตรวจสอบแต่ละวัน **Missed**
2.10- การปรับปรุงค่าไฟฟ้า ค่าปรับ กรณีมิเตอร์ชำรุด
2.11- การปรับปรุงค่าไฟฟ้า ค่าปรับละเมิด กรณีละเมิด

----- Security Lock Seal -----
LS หมอม.กมล จ่ายให้กฟฟ. กฟส. **Missed**
LS หมอม.กมล จ่ายให้กลุ่มผู้บิ่ดี กฟย. **Missed**
LS ผู้บิ่ดีบิ่ดีวันทักผล. **Missed**
LS สลอมตามสถานะการใช้งาน **Missed**

ตรวจสอบ (รวมผล)
จนถึง 7 วัน
/10/2022
06.00 น.

รายละเอียดการตรวจสอบมิเตอร์
แบ่งตามผู้สั่งตรวจสอบ
ข้อมูลสะสม ปี 2022 ภาพรวม

การใช้งาน: 980

รวมผู้บิ่ดีในพัก

คะแนน NL1
(/)
nan% จากเดือนที่ผ่านมา

ใบสั่งตรวจสอบ (รวมผล)
ที่สั่ง ณ เดือน 10/2022
903
5,155

การใช้ไฟสูงผิดปกติ
10/2022
56

ค้นหารายละเอียดผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจพบ ละเมิดการใช้ไฟฟ้า / กลุ่มเสี่ยง

☐ ค้นหาจาก : ชื่อ หรือ สกท
 ☐ ค้นหาจาก : CA
 ☐ ค้นหาจาก : Installation
 ☒ ค้นหาจาก : PEA No.

MRU	PEANo.	หมายเลข CA	หมายเลข Installation	ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า	ที่อยู่	ประวัติละเมิด (ครั้ง)	บันทึกข้อมูล
LKWN9808	5701541740	020007574484	6005671895	เคหะสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจควนขนุน	หมู่ 1 บ. 1 ต.โดนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110	ไม่พบ	

รายละเอียดผู้ใช้ไฟ

สาขาการจำหน่าย : LKWN9808
หมายเลขผู้ใช้ไฟ : 020007574484
หมายเลขการติดตั้ง : 8005671895
หมายเลข PEANO. : 5701541740
ชื่อ - สกุล : นายสมชาย ใจดี
ที่อยู่ : หมู่ 1 ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.พิจิตร 93110
ประวัติการใช้ไฟ

บันทึกผลการตรวจสอบ

ประวัติการใช้ไฟ : 08/08/2023

*วันที่เข้าตรวจสอบ :

*ผลการตรวจสอบ : 03 - มีเบาะแส

*ลักษณะการติดตั้ง : 01 - การติดตั้งระบบสายเคเบิล

*ลักษณะการใช้ไฟของลูกบ้าน : บ้านอยู่อาศัย

*การดำเนินการ : 01 - ทำหนังสือแจ้งเตือนและเรียกเก็บค่าเสียหาย

*หน่วยไฟฟ้าสูญเสีย : 0

*แนบรูปเอกสารบันทึกผล (1) Choose File No file chosen
*แนบรูปเอกสารบันทึกผล (2) Choose File No file chosen
*แนบรูปถ่าย (3) Choose File No file chosen
*แนบรูปถ่าย (4) Choose File No file chosen
*แนบรูปถ่าย (5) Choose File No file chosen
*แนบรูปถ่าย (6) Choose File No file chosen
*แนบรูปถ่าย (7) Choose File No file chosen
*แนบรูปถ่าย (8) Choose File No file chosen
*แนบรูปถ่าย (9) Choose File No file chosen
*แนบรูปถ่าย (10) Choose File No file chosen

*หมายเหตุ / เพิ่มเติมจากการตรวจสอบ :

*ผู้ตรวจสอบ :

*หมายเหตุ/พิจารณา : ☐ กรณีมีเบาะแส ☐ กรณีมีการทุจริต ☐ กฟฟ. หน่วยงานต้นสังกัด ☐ Cross Checking

*บันทึกผล :

บันทึกผล

THANKYOU