

เลขที่ ๗๐๘/๑๔๒๖๙

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ, อาคารชุมชนบุกคุณ และ โรงแรมหรูสพ เจ้าของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่	๙๙	ตรอกซอย	-	ถนน	ศรีสุมาลัย	หมู่ที่	๑
ตำบล/แขวง	บ้านใหม่	อำเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี		

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๐๖๘/๑๔๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปีบูรพาราษฎร์
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่

เลขที่ ๙๐๗/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ป้ายบนพื้นดิน เจ้าของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่	๙๙	ตรอกซอย	ถนน	ศรีสุมา	หมู่ที่	๑
ตำบล/แขวง	บ้านใหม่	อำเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ น.๐๐๖๘/๒๕๖๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ มีเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์)
(รองนายกเทศมนตรี ปทุมวันทรราชการแทน)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๙

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ในรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เจ้าของ บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่	๕๑/๓	ตรอก/ซอย	ศรีตะปันย์	ถนน	แจ้งวัฒนะ	หมู่ที่	๒
ตำบล/แขวง	คลองเกลือ	อำเภอ/เขต	ปากเกร็ด	ตำบล	จังหวัด	นนทบุรี	

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความคุ้มครองอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายปรีชา นาภโพธิ์ทอง แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ช่วงนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครึ่งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์)
(รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปีกุ้ง

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เลขที่ ๑๐๙/๘๔๖๙

แบบร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑/๓๑

ตรอก/ซอย

ศรีตะปันย์

ถนน

แจ้งวัฒนา

หมู่ที่ ๒

ตำบล/แขวง

คลองเกลือ

อำเภอ/เขต

ปากเกร็ด

จังหวัด

นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความคุ้มครองอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ _____
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

นายปริชา นภาโพธิ์ทอง

แล้ว

เลขที่ บ.๑๗๘๔/๒๕๕๑

ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เลขที่ ๑๗/๔๙๖๙

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เจ้าของนิติบุคคลอาคารชุด ณ องเชลเซ่ เอ.

ตั้งอยู่เลขที่

๓๐๑

ตรอก/ซอย

ประดับศุข

ถนน

ติวนันท์

หมู่ที่

๓

ตัวเลข/แขวง

บ้านใหม่

อำเภอ/เขต

ปากเกร็ด

จังหวัด

นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ น.๐๑๘๓/๒๕๒๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นางวิรัตน์ บรรดาศักดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนกรปักเกรต
เจ้าหน้าที่

เลขที่ ๑๐๔/๖๒๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองนับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

ป้ายบนส่วนได้ส่วนหนึ่งของอาคาร เจ้าของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐/๒๓๓

ตรอก/ซอย

ถนน

แจ้งวัฒนะ

หมู่ที่ ๒

ตำบล/แขวง

คลองเตลือ

อำเภอ/เขต

ปากเกร็ด

จังหวัด

นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรดไฟร์ อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน
เลขที่ น.๑๐๒๒/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ถ้าบันนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์)

(รองนายกเทศมนตรี ปฐบดีราชการแทน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด)

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เลขที่ ๑๗๓/๔๕๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

ป้ายบนพื้นดิน เจ้าของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐/๒๓๓ ตรอก/ซอย ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ ๒
ตำบล/แขวง คลองเตย อุบลฯ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปกเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๐๒๒/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)



(นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์)

(รองนายกเทศมนตรี ปฎิบัติราชการแทน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เลขที่ ๑๗/๔/๘๕๒๙

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

โรงเรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรม เจ้าของ บริษัท ปันพิพิ รุ่งเรือง จำกัด

อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘,๒๘/๑๔	ตроверกษาโดย	ถนน	แขวงวัฒนา	หมู่ที่ ๘
ดำเนิน/香蕉	บางคลาด	อัมเกอ/เขต	ปากเกร็ด	นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ ย่องทรัพย์ แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน
เลขที่ บ.๓๐๖๗/๘๕๖๑

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครึ่งต่อไป
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)
ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์)
(รองนายกเทศมนตรี บวบีติราชการแทน)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีรัฐบาลปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เลขที่ ๑๘๗/๔๒๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒/๒๗ ถนน ติวนันท์ หมู่ที่ ๕
ตรอก/ซอย ๑๖ กม/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
ตัวเลข/แขวง ปากเกร็ด อุบลฯ/เขต ปากเกร็ด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความคุ้มครองอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ของดินได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท มัลติ สหรัฐเชอร์ล อินสเปคชั่น จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ น.๐๒๐๓/๒๕๔๒

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(_____ ใบเสร็จที่นี่ บรรดาศักดิ์ _____)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทฯ

นายก郁闷ธrinครูป้าเกี้ยด
เจ้าหน้าที่ของดิน

ເລກທີ ៩៣៦/២០១៩



ແບບ ວ.ດ

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ในรั้นรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

เอกสาร

ป้ายบนดาดฟ้าอาคาร เจ้าของ นายกิตติพัฒน์ ศุภศิริรัตน์

ପ୍ରକାଶନ ମେଳିଖା / ୧୯-୨୦୫୫

ຕະຫຼອກ/ໜອຍ

ପିନ୍ଧା

เจํงวัฒน์

អម់ទិ

คำนำ

ปกเกร็ด

อํนกาอ/เบต

ปกเกร็ด

ก้าวต่อไป

ននທບ

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติความคุ้มครองอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว

นายพิสาน หุ่นทรัพย์

๕๖

เจ้าหนังงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบนี้เป็นไปตามว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ บ.๐๐๓๙/๒๕๕๘

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ໜມາຍເຫດ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์)
ช่องนายกเทศมนตรี ปภนิจราษการแห่ง^๑
ตำแหน่ง นายกองทัพผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการที่ดูแล
๑ หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการที่ดูแล

เจ้าพนักงานท้องถิ่น