

ฉบับเจ้าพนักงานท้องถิ่น.



รายงานผลการตรวจสอบอาคาร

ประเภทตรวจสอบประจำปี 2562

ตรวจสอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562



อาคารชุด เอ็มโซไซตี้ คอนโดมิเนียม

เลขที่ 120 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โดย

บริษัท ซี.บี.เอส. บล็อก อินสเปคชั่น จำกัด

ผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0257/2558

เลขที่ 51/6 ซอยรามคำแหง 96 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 081-835-2779 / 095-804-2779

# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

## หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร อาคารสูง

### หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ปี พ.ศ. 2558

#### ประเภทการตรวจสอบประจำปี

ประเภท อาคารสูง (อาคารที่มีความสูงที่วัดความสูงจากพื้นดินถึงคาดฟ้า ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)

ระดับ 1 (เกณฑ์ขั้นต่ำ)

#### ขอบเขต

- เกณฑ์การตรวจสอบฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การเขียนทะเบียน เกณฑ์ การตรวจสอบฯ ข้อ 18 (2) โดยเป็นมาตรฐานทางราชการ
- การตรวจสอบประจำปีให้เน้นการตรวจสอบเรื่องการคุณภาพและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ ตามแผนการที่กำหนดไว้ในรายงานการตรวจสอบใหญ่
- การตรวจสอบใช้หลักการสังเกตด้วยสายตา และใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ตรวจสอบ อาจใช้เครื่องมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได้ เช่น ต้นเมตร เครื่องวัดแสง/เสียง และ เครื่องวัดความเร็ว ล้ม การตรวจสอบอาคารนี้ไม่ใช้การประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
- เกณฑ์จะต้องได้รับการปรับปรุงเป็นประจำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ไม่ว่า อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้จะก่อสร้าง ซึ่งมีปีหมายเพียง คำนึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใช้งานอาคารเท่านั้น
- ผู้ตรวจสอบอาคารหรือผู้ใช้เกณฑ์ตรวจสอบฉบับนี้ ถือว่าเป็นผู้มีความรู้เรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขของ มาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างดี และเป็นผู้ที่มีเกียรติคุ้มครองปัญวิชาชีพอายุเป็นธรรม
- ในแต่ละรอบปีของการตรวจสอบประจำปีให้ตรวจสอบอาคารอย่างน้อย 2 ครั้ง ข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไว้ในรายงาน ฉบับสมบูรณ์ด้วย
- ผู้ตรวจสอบอาคารต้องตรวจสอบอาคารอย่างน้อยตามเกณฑ์ในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอาคาร แต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การตรวจสอบฉบับนี้ให้เป็นการทดลองเฉพาะระหว่างผู้ตรวจสอบอาคารกับเจ้าของ อาคาร
- หากเจ้าของอาคารไม่สามารถแก้ไขตามข้อเสนอแนะทันเวลา ให้ผู้ตรวจสอบอาคารเขียนกำหนดการแล้ว เสร็จตามความเห็นร่วมกับเจ้าของอาคาร และให้เจ้าของอาคารลงนามรับรอง

#### วัตถุประสงค์

- การตรวจสอบปีนี้จะเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้อาคารและพนักงานด้วยเพลิงและภัย
- เป็นสำคัญ เพื่อให้อาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
- การตรวจสอบปีนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

## ระดับ 1 สอดคล้องกฎหมายที่ขอนถูญฯ

### ข้อมูลอาคาร

1. ชื่ออาคาร .....เอ็น โซไซตี้ กอนโนมิเนียน
2. ที่อยู่ ..... 120 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
3. อาคารเริ่มใช้งานตั้งแต่ วัน/เดือนปี ..... 9 พฤษภาคม 2555
4. อาคารเข้าข่ายประเภทใดที่ต้องตรวจสอบอาคาร  
(ระบุมากกว่า 1 ได้) ..... อาคารชุด, อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
5. ข้อมูลภายในและการใช้งานของอาคาร(ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)



- ก. จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) ..... 32 ชั้น
- ข. จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน ..... - ชั้น
- ค. ความสูงอาคาร ..... เมตร
- ง. พื้นที่อาคาร (ไม่รวมที่ขอครหา) ..... 67.362 ตารางเมตร



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562



จ. พื้นที่จอดรถ \_\_\_\_\_ ตารางเมตร  
ที่จอดรถจำนวน \_\_\_\_\_ คัน

ก. อาคารชุดอยู่อาศัย \_\_\_\_\_ ห้อง  
อาคารชุดพาณิชย์ \_\_\_\_\_ ห้อง  
อาคารชุดสำนักงาน \_\_\_\_\_ ห้อง



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562



ช. จำนวนบันไดค่อเนื่องทั้งหมดที่นำคนออกสู่ชั้นพื้นดิน ..... 6 ..... บันได



ช. จำนวนลิฟต์ ..... 9 ..... เครื่อง

ฉ. จำนวนบันไดเลื่อน ..... - ..... เครื่อง

# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็นโซไซต์ ตรวจสอบอาคารปี 2562

6. แบบ/เอกสารที่ใช้ตรวจ ..... แบบอนุญาติก่อสร้าง .....

7. ลักษณะโครงสร้างอาคาร ..... คอนกรีตเสริมเหล็ก .....

8. มีระบบประกอนอาคาร ได้แก่

## 8.1 ระบบไฟฟ้า



## 8.2 ระบบประปา



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

8.3 ระบบป้องกันเพลิง




8.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย



## รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

### 9. มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่

#### 9.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



#### 9.2 ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน



## รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

### 9.3 ระบบป้ายบอกทางหนีไฟ



### 9.4 ระบบพัดลมอัดอากาศ



### 9.5 ระบบไฟฟ้าสำรอง



# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

## 9.6 ระบบดับเพลิง



# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

10. วัดอุณหภูมิ/เสียงสูงที่มี ..... น้ำมันดีเซล .....



11. แบบขออนุญาตก่อสร้าง 〇 มี 〇 ไม่มี
12. พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด ,ลองติจูด) ..... 13.915033, 100.540048
13. เลขที่โฉนดที่ดิน ..... 7698
14. ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคาร ในปัจจุบัน ..... ที่พักอาศัย, พาณิชย์, สำนักงาน และจอดรถยนต์

## รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1. การตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ r.1 (ว/ค/ป) ..... 11 เมษายน 2562  
โดยผู้ตรวจสอบหมายเลข ..... เลขที่ น.0257/2558
2. วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ค/ป) ..... 26 พฤษภาคม 2562
3. ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ  
บริษัท ซี.บี.เอส. บิลдинก อินสเปกชั่น จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0257/2558
4. ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ
  1. คุณสุพจน์ พิมพ์จุฬา
  2. คุณประเสริฐ ธรรมกุลสุข



# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายอาคารสูง ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
--

ผล	รายละเอียด จ้างอิง/ลำดับที่
/	X

## 1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

1. มีการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
2. มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
3. มีการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
4. มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
5. มีการชำรุดสึกหรอของอาคาร
6. มีการวินิจฉัยโครงสร้างของอาคาร
7. มีการทรุดตัวของฐานรากอาคาร

/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทั้ง 7 ข้อข้างต้นการสังเกต ดังนี้

- ก. ไม่มีร่องรอยของการเสียรูปองค์อาคาร
- ข. ไม่มีร่องรอยการทรุดตัวแตกร้าว หรือผุกร่อน
- ค. ไม่มีความเสี่ยงของการหลุด 脫หล่น ของส่วนประกอบ
- ด. โครงการและอุปกรณ์อื่นๆ
- ง. รูปทรงอาคารอยู่ในลักษณะตั้งตรงแนวตั้ง

/		
/		
/		

/		
---	--	--

## 2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (\*)

### 2.1 ลิฟต์และบันไดเลื่อน

1. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี

/		
---	--	--

### 2.2 ระบบลิฟต์คันเพลิง

1. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี

/		
---	--	--

### 2.3 ระบบปรับอากาศ และระบบยาการ

1. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบระบายอากาศหมุนเวียนเป็นประจำ
2. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องส่งลม และแผ่นกรองอากาศเป็นประจำ
3. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาห้องน้ำเป็นประจำ
4. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อลมและท่อน้ำเข็นเป็นประจำ
5. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อระบายน้ำในครัวร้านค้าเป็นประจำ

/		
	ไม่มีระบบนี้	

### 2.4 ระบบไฟฟ้า

1. ขั้วต่อสาย และตัวอุปกรณ์ ไม่พบร่องรอยของความเสียหายจากความร้อนสูง

#### ผิดปกติ

2. อุปกรณ์และสายไฟฟ้า ไม่อยู่สภาวะเสี่ยงจากน้ำ กึง ไม่สัมผัส และจันวนจีกหาด
3. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สวิตซ์ไฟฟ้าแรงปานกลางเป็นประจำ
4. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจำ

/		
/		
/		

**รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562**

<b>หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายอาคารสูง ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป</b>	
--	--

5. มีการตรวจสอบบำรุงดูแลรักษาไฟฟ้าเป็นประจำ
6. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาโคมไฟ เดคัร์บไฟฟ้า และสายต่อพ่วงเป็นประจำ
7. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบป้องกันไฟฟ้าเป็นประจำ
8. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นประจำ  
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างดี ไม่มีชำรุด
9. มีการตรวจสอบสภาพระบบป้องกันไฟฟ้าผ่า

ผล		รายละเอียด อ้างอิง/ลำดับที่
/	X	
/		
/		
/		
/		

**2.5 ระบบสุขอนามัยและดึงแวดล้อม**

1. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาดึงเท็บน้ำประปาเป็นประจำ
2. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำประปาเป็นประจำ
3. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาห้องน้ำและวัสดุประปาเป็นประจำ
4. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาห้องน้ำเสียและอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ
5. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงบ่อคั่งไทรมัน เป็นประจำ
6. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาถังและท่อจ่ายก๊าซในครัวร้านค้าเป็นประจำ

/		
/		
/		
/		
/		

ไม่มีระบบนี้

**3. ระบบป้องกันและระงับอ火กภัยและการทดสอบสมรรถนะ (\*)**

1. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิง ไฟฟ้าเป็นประจำ และมี สมรรถนะในการตรวจจับเพลิง ใหม่และส่งสัญญาณแจ้งเหตุต่อหน้างบังคับก๊าซได้อย่างทันท่วงทีทั้งอาคาร
2. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ และ มีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเดินทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณูปทานออกอาคาร
- ก. ทางออกทุกทาง ไม่มีลิ่งกีดขวาง กุญแจ ใช้ ล็อกขนาดที่มีคนเข้าไปใช้บริการ กรณีล็อกประตู อุปกรณ์ล็อกทำงานด้วยไฟฟ้า
- ข. อุปกรณ์บังคับประตูให้ปิดได้จริงได้ และมีอุปกรณ์เปิดบานประตูทึ่งสองด้าน ไม่ถูกล็อก กรณีล็อกประตู อุปกรณ์ล็อกทำงานด้วยไฟฟ้า
- ค. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาป้ายทางหนีไฟเป็นประจำ
- ง. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเป็นประจำ
- จ. มีการตรวจสอบทางปล่อยออกที่ชั้นพื้นดิน ให้มีความปลอดภัยและเกิดเพลิงใหม่เป็นประจำ
- ฉ. มีการตรวจสอบแบบแปลนทางหนีไฟสอดคล้องกับสภาพอาคารในปัจจุบัน
- ช. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงมือถือเป็นประจำ

/		
---	--	--

/		
---	--	--

/		
---	--	--

/		
/		
/		

/		
---	--	--

/		
---	--	--

# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายอาคารสูง ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
--

ผล	รายละเอียด อ้างอิง/ลำดับที่
/	X

3. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบคันเบลิงเป็นประจำ รวมทั้ง ท่อเย็น สายฉีดน้ำ และหัวรับน้ำดับเพลิง
4. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็น รวมทั้ง วาล์ว สวิตช์ควบคัน โหนดสวิตช์ แบตเตอรี่ น้ำมัน เครื่องยนต์ การระบายน้ำร้อน และการระบายน้ำ
5. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบคันเบลิงอัตโนมัติเป็นประจำ รวมทั้ง วาล์ว สวิตช์ตรวจจับน้ำไฟไหม้ และสายสัญญาณเชื่อมต่อ กับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
6. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบอัดอากาศ ในช่องบันไดหรือโถงปลดออกวันไฟ เป็นประจำ รวมทั้ง ไม่มีช่องอากาศรั่วขนาดใหญ่ โหนดสวิตช์ สั่งให้ทำงาน จากโชนตรวจสอบจับเพลิง ใหม่บบริเวณนั้น และอุปกรณ์ควบคุมความดันทำงาน ได้ดี
7. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบควบคุมควันไฟ เป็นประจำ รวมทั้ง โหนดสวิตช์ สั่งให้ทำงานจากโชนตรวจสอบจับเพลิง ใหม่บบริเวณนั้น
8. มีการซ้อมอพยพหนีไฟ
- 4. การบริหารจัดการความปลอดภัย (\*\*)**
1. มีการปรับปรุงแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากในกรณีฉุกเฉิน
2. มีการซ้อมอพยพเป็นประจำ และจัดให้มีผู้นำการอพยพให้เพียงพอ
3. มีการปฏิบัติและควบคุมที่กางน้ำรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

/	
---	--

/	
---	--

/	
---	--

/	
---	--

/		ไม่มีระบบนี้
---	--	--------------

/	
---	--

/	
/	
/	

## หมายเหตุ

ผล หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการพิเคราะห์ พิจารณา ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

ผล / หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคารที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ

ผล X หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า เข้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดคำแนะนำให้แก่ใน ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็น เป็นผลการแก้ไขและรายงานต่อพนักงานท้องถิ่นต่อไป

(\*) หมายถึง ข้อกำหนดที่ปฏิบัติ สำหรับอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ตามกฎหมายการตรวจสอบนับที่ 33 หรืออาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหลังวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ตามกฎหมายการตรวจสอบนับที่ 50

(\*\*) หมายถึง ข้อกำหนดที่ปฏิบัติ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ตามกฎหมายการบริหารจัดการ กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

## สรุปความเห็นจากผู้ตรวจสอบการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบอาคาร ได้ทำการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบอาคาร หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 แล้ว เห็นว่า อาคารชุด เอ็น โซไซตี้ นั้น มีสภาพ หรือการใช้ป้องกัน

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่า ได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว โดยผล การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ไดระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับทราบผล การตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว และในการนี้บุคคลผู้รับผิดชอบอาคารดังกล่าวได้ทำแผนงานประกอบ การปรับปรุงแก้ไขอาคารและอุปกรณ์ ประกอบของอาคารตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารแบบมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้ด้วย

ลงชื่อ.....  
( นายปีร พองงาม )

ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล  
เลขที่ น.0257/2558



ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองว่า ได้มีการตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบนั้นกระทำ โดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งข้าพเจ้ายังได้รับทราบ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารอีกด้วย พร้อมกันนี้ยัง ได้จัดทำแผนในการปรับปรุงแก้ไขมาพร้อมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในครั้งนี้ด้วย ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....  
( ภูวนิช ภูวนิช )

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาคผนวก ก.



แผนที่ตั้งและแผนผังเส้นทางหนีไฟ



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the company or individual responsible for the inspection.


# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

## แผนที่ ที่ตั้งอาคาร




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

แผนผังอาคารชั้น 1




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซล่าเซลล์ ตรวจสอบอาคารปี 2562

แผนผังอาคารชั้น 2




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

แผนผังอาคารชั้น 3




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

แผนผังอาคารชั้น 4




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

แผนผังอาคารชั้น 5




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

แผนผังอาคาร โซน A ชั้น 6-30




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็นโซไซด์ ตรวจสอบอาคารปี 2562

แผนผังอาคาร โซน B ชั้น 6-32



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซล่าร์ ตรวจสอบอาคารปี 2562

แผนผังอาคาร โซน C ชั้น 6-30



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาคผนวก ๙.


ภาพถ่ายวันที่ดำเนินการตรวจสอบอาคาร



๒๖

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาพถ่ายวันที่ตรวจสอบ 26 พฤศจิกายน 2562



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาพถ่ายวันที่ตรวจสอบ 26 พฤศจิกายน 2562



25

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาพถ่ายวันที่ตรวจสอบ 26 พฤศจิกายน 2562



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาพถ่ายวันที่ตรวจสอบ 26 พฤศจิกายน 2562




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาพถ่ายวันที่ตรวจสอบ 26 พฤศจิกายน 2562



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาพถ่ายวันที่ตรวจสอบ 26 พฤศจิกายน 2562



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาพถ่ายวันที่ตรวจสอบ 26 พฤศจิกายน 2562



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาพถ่ายวันที่ตรวจสอบ 26 พฤศจิกายน 2562



รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาคผนวก ค.

แผนการตรวจบำรุงรักษาอาคาร (ผู้ดูแลอาคาร)



28

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ช่วงเวลาและความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประจำของอาคารสำหรับเจ้าของอาคาร

ลำดับ ที่	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
1	การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร						
	1.1 การต่อเติม ตัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร				✓		
	1.2 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร				✓		
	1.3 การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร				✓		
	1.4 การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร				✓		
	1.5 การชำรุดสึกหรอของอาคาร				✓		
	1.6 การวินิจฉัยโครงสร้างอาคาร				✓		
	1.7 การทรุดตัวของฐานรากอาคาร				✓		
	1.8 การชำรุดของบ้านเรือน				✓		
2	การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประจำของอาคาร						
	2.1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก						
	2.1.1 ระบบลิฟต์						
	■ การทำงานของลิฟต์			✓			
	■ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย			✓			
	■ อุปกรณ์ด้านให้ความช่วยเหลือ			✓			
	2.1.2 ระบบบันไดเลื่อน						
	■ การทำงานของบันไดเลื่อน				✓		
	■ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย				✓		
	■ อุปกรณ์ด้านให้ความช่วยเหลือ				✓		
	2.1.3 ระบบไฟฟ้า						
	■ ระบบไฟฟ้าแรงสูง					✓	
	■ สายอากาศ					✓	
	■ สายใต้ดิน					✓	
	■ หลังคาเปล่งไฟฟ้า					✓	
	■ ระบบไฟฟ้าแรงดันภายนอกอาคาร					✓	
	■ แสงสวิทช์นอกอาคาร					✓	
	■ แสงสวิทช์เมือง				✓		
	■ สายป้อน				✓		
	■ แสงสวิทช์อยู่อาศัย				✓		
	■ วงจรอยู่อาศัยและอุปกรณ์ไฟฟ้า				✓		
	■ สายบ้านสำหรับระบบประจำอาคาร				✓		
	2.1.4 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์						
	■ เครื่องทำน้ำเย็น				✓		

# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		สัปดาห์	เดือน	เดือน	เดือน	ปี	
	■ ระบบควบคุมระบบปรับอากาศ			✓			
	■ ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ			✓			
	■ หอผึ้งน้ำ (Cooling Tower)		✓				
	■ เครื่องส่งลมเย็น แห้งกรองอากาศ		✓				
	■ ท่อส่งลมเย็นและอุปกรณ์ระบบ			✓			
	■ บ่อมันน้ำเย็นแบบบ่อมันน้ำระบายความร้อน			✓			
	■ ระบบท่ออ่าน้ำเย็นและท่ออ่าน้ำระบายความร้อน				✓		
พร้อม	อุปกรณ์ประกอบ						
	2.1.5 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน						
	■ การทำงานและการจับยึดของชุด CONDENSING UNIT			✓			
	■ การทำงานและการจับยึดของชุด FANCOIL UNIT แห้งกรองอากาศ		✓				
	■ ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ			✓			
2.2 ระบบศูนย์น้ำเย็นและตู้เย็น							
	2.2.1 ระบบประปา						
	■ ตั้งเก็บน้ำได้ดิน บันดิน บันดาดฟ้าอาคาร						
	- สภาพดังและฝ่าเปิด ปิดตั้งเก็บน้ำ			✓			
	- สภาพท่ออ่าน้ำเข้า ออก จากถังเก็บน้ำ			✓			
	- สภาพประตูน้ำเข้า ออก จากตั้งเก็บน้ำ			✓			
	- การรื้อถังน้ำและแมลงสาบเข้าตั้งเก็บน้ำ			✓			
	■ เครื่องสูบน้ำและห้องเครื่องสูบ						
	- สภาพความสะอาดในห้องเครื่องสูบ			✓			
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เสียงดัง ลักษณะเสียงร้าวซึม			✓			
	- สภาพการทำงานระบบควบคุมเครื่องสูบ			✓			
	- สภาพท่อส่งจากน้ำ			✓			
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ เช่น ประตูน้ำ			✓			
	■ ระบบห้องประปา						

**รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562**


ลำดับ ที่	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
	- การรั่วซึมของท่อประปา			✓			
	- สภาพประดูน้ำของระบบประปา			✓			
	2.2.2 ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย						
	■ ระบบท่อระบายน้ำเสียในอาคาร						
	- สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ				✓		
	- การรั่วซึมของท่อ				✓		
	- การอุดตันในท่อ				✓		
	- สภาพอุปกรณ์ประกอบการระบายน้ำ 'ได้แก่' ที่ดักกัลน์ช่องรับน้ำ (FD.) ช่องเปิดล้างท่อ (CO.)				✓		
	- สภาพช่องท่อ กลิ่นและความอับชื้น การป้องกันหรือกำจัด害蟲และแมลงสาบในช่องท่อ				✓		
	- การป้องกันควันและไฟไหม้ในช่องท่อ				✓		
	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย		✓				
	■ เครื่องสูบน้ำเสียและบ่อสูบ					✓	
	- สภาพบ่อสูบ					✓	
	- สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย			✓			
	- การทำงานของระบบควบคุม			✓			
	- ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบ					✓	
	2.2.3 ระบบระบายน้ำฝน						
	■ สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ การอุดตันในท่อ การรั่วซึมของท่อ			✓			
	■ สภาพอุปกรณ์ประกอบช่องรับน้ำ (RD.)			✓			
	2.2.4 ระบบจัดการน้ำฝน	✓					
	2.2.5 ระบบระบายน้ำอากาศ			✓			
	2.2.6 ระบบควบคุมพิษทางอากาศและเสียง			✓			
	2.2.7 ระบบเพลิงงานแสงอาทิตย์			✓			
	2.2.8 ระบบลมอ้อย			✓			
	2.2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม						

**รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็นโซไซด์ ตรวจสอบอาคารปี 2562**

ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบรักษากษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
	2.2.1 ระบบประปา						
	■ ตั้งเก็บน้ำได้ดิน บันดิน บันดาดฟ้าอาคาร						
	- สภาพดังและฝ่าเปิด ปิดตั้งเก็บน้ำ			✓			
	- สภาพท่อน้ำเข้า ออก จากตั้งเก็บน้ำ			✓			
	- สภาพประตูน้ำเข้า ออก จากตั้งเก็บน้ำ			✓			
	- ภาคร่องก้นหนูและแมลงสาบเข้าตั้งเก็บน้ำ			✓			
	2.3 ระบบบ่อขังและระบายน้ำคีกัย						
	2.3.1 บันไดหนีและทางหนีไฟ						
	■ สภาพรวมจับ และรวมกันมาก		✓				
	■ อุปสรรคกีดขวางตัดขาดเส้นทางของบันไดหนีไฟ		✓				
	■ การปิด-เปิดประตู เข้า-ออกบันไดหนีไฟ		✓				
	■ ความส่องสว่างของแสงไฟบนเส้นทางหนีไฟ		✓				
	■ อุปสรรคกีดขวางตัดขาดเส้นทางจากถึงเส้นทางออก		✓				
	สัญญาณออกอาคาร						
	■ การปิด-เปิดประตูตัดขาดเส้นทาง		✓				
	2.3.2 เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน						
	■ สภาพและการทำงานของเครื่องหมายและไฟป้าย		✓				
	ทางออกฉุกเฉิน						
	■ จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30นาที		✓				
	■ จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 60นาที			✓			
	2.3.3 ระบบระบายน้ำกัก คัวน์ และควบคุมการเพริ่กระยะคัวน์						
	■ พัสดุระบายน้ำกัก			✓			
	■ ระบบไฟฟ้าของระบบระบายน้ำกัก			✓			
	■ การทำงานของระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ			✓			

**รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562**

ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
	2.3.4 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน						
	■ จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 30นาที	1 สัปดาห์					
	■ จำลองการล้มเหลวของการจ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย 60นาที				✓		
	2.3.5 ระบบลิฟต์ดับเพลิง						
	■ การทำงานของลิฟต์ดับเพลิง		✓				
	■ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย		✓				
	■ อุปกรณ์ด้านให้ความช่วยเหลือ		✓				
	■ ระบบระบายอากาศโดยหน้าลิฟต์ดับเพลิง		✓				
	2.3.6 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม้						
	■ อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตียง สำหรับห้องแสง				✓		
	■ แบบเตอร์รี่						
	- ทดสอบเครื่องประดุ					✓	
	■ แบบเตอร์รี่แบบมือกด						
	- ทดสอบการคายประดุ 30 นาที		✓				
	- ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลด		✓				
	- ทดสอบความถ่วงจำเพาะน้ำหนัก				✓		
	■ แบบเตอร์รี่แบบนิกเกิด แคดเมียม						
	- ทดสอบการคายประดุ 30 นาที		✓				
	- ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลด		✓				
	■ บริวัณฑ์ควบคุม (Control Panel or Devices)						
	ครอบคลุมการทำงานพาวเวอร์ หลอดไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้า						
	บริวัณฑ์เชื่อมโยงและทราบสปอนเตอร์						
	- แบบฝึกอบรมควบคุม						
	- แบบฝึกอบรมตรวจสอบควบคุม				✓		
	■ การทำงานของการแสดงผลสัญญาณขัดข้อง						
	■ อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ					✓	
	- Smoke/Heat/Flame/Gas Detector,						
	อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ, อุปกรณ์ปลดล็อกไฟฟ้า และ					✓	



✓  
*[Signature]*

**รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562**

ลำดับ ที่	รายการตรวจบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
	Duct				✓		
	Type Detector						
	- Water Flow Switch, Pressure Switch, Supervisory Switch, และ Tamper Switch						
	■ การทำงานของการแสดงผลเพลิงไหม้					✓	
	■ บริเวณที่ไฟฟ้าในบริเวณอันตราย (Hazardous Location)					✓	
	■ อุปกรณ์อื่นๆ						
	2.3.7 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง						
	■ ถังดับเพลิง		✓				
	2.3.8 ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวน้ำ						
	■ น้ำดับเพลิง						
	■ เครื่องสูบน้ำ (Pump)					✓	
	■ แบบขับด้วยเครื่องยนต์อย่างน้อย 30 นาที	1 สัปดาห์					
	■ แบบขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า		✓				
	■ หัว润น้ำดับเพลิง (Fire Department Connections)		✓				
	■ หัวดับเพลิง (Fire Hydrants)						
	- ตรวจสอบสภาพ		✓				
	- เปิดฝาใส่สารหล่อล้น				✓		
	- ทดสอบเบิด-ปิดวาล์ว					✓	
	■ ถังน้ำดับเพลิง						
	- ระดับน้ำ		✓				
	- สภาพถังน้ำ					✓	
	■ สายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีบสายฉีด (Fire Hose)		✓				
	Cabinets) สายฉีดน้ำ วาล์ว และอุปกรณ์						
	2.3.9 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ						
	■ Main Drain				✓		

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบบำรุงรักษา	ความถี่ในการตรวจสอบ					หมายเหตุ
		2 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	
	■ Water Flow Switches			✓			
	■ Supervisory Switches			✓			
	■ วาล์วควบคุมน้ำ		✓				
	■ เปิด-ปิด Control Valves					✓	
	2.3.10 ระบบป้องกันไฟไหม้						
	■ ระบบป้องกันอันตรายจากไฟไหม้					✓	
	2.3.9 แบบแปลนเพื่อการติดตั้ง		✓				
3	การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ						
	3.1 สมรรถนะน้ำด้านไฟและทางน้ำไฟ						
	3.2 สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน						แหกกฎหมาย แต่ละหมวด แล้ว
	3.3 สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงใหม่						
4	การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร						
	4.1 แผนการป้องกันและรับอัคคีภัยในอาคาร					✓	
	4.2 แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร					✓	
	4.3 แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร					✓	
	4.4 แผนการบริหารจัดการของผู้ดูแลตรวจสอบอาคาร					✓	

หมายเหตุ : รายการตรวจสอบบำรุงรักษา ดำเนินการเฉพาะหัวข้อที่ทางอาคารมีเท่านั้น



25


รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาคผนวก ง.

แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562




รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

**ขั้นตอนการปฏิบัติความแผนระจันอัคคีภัยขั้นต้น (สามารถรับได้)**



# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซล่าร์ ตรวจสอบอาคารปี 2562


## ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยหลัก (ขั้นร้ายแรง)



๒๔

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติตามการจูกเจิน (แผนปฏิบัติการยามวิกฤตหรือวันหยุด)



ลายเซ็น

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาคผนวก จ.

แผนการตรวจสอบอาคาร (ผู้ตรวจสอบอาคาร)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kittipong" or a similar name, is written over the circular stamp.

**รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562**

**ช่วงเวลาและความถี่ในการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบอาคาร**

ลำดับ ที่	รายการที่ตรวจสอบ	ทุก 4 เดือน	ทุก 6 เดือน	ประจำปี	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร				
	1.1 การติดตั้งดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร			✓	
	1.2 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบนทุกบันพื้นอาคาร			✓	
	1.3 การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร			✓	
	1.4 การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร			✓	
	1.5 การชำรุดสึกหรอยของอาคาร			✓	
	1.6 การวินิจฉัยโครงสร้างอาคาร			✓	
	1.7 การทรุดตัวของฐานรากอาคาร			✓	
	1.8 การตรวจสอบสภาพของบ้านที่อาคาร ขนาด			✓	
2	การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร				
	2.1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก				
	2.1.1 ระบบลิฟต์			✓	
	2.1.2 ระบบบันไดเลื่อน			✓	
	2.1.3 ระบบไฟฟ้า			✓	
	2.1.4 ระบบป้องกัน火			✓	
	2.2 ระบบศุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม				
	2.2.1 ระบบประปา			✓	
	2.2.2 ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย			✓	
	2.2.3 ระบบระบายน้ำฝน			✓	
	2.2.4 ระบบจัดการ müll ฝอย			✓	
	2.2.5 ระบบระบายน้ำอากาศ			✓	
	2.2.6 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง			✓	
	2.2.7 ระบบพัฒนาแสงอาทิตย์			✓	
	2.3 ระบบป้องกันและระวังอคติภัย				
	2.3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ			✓	
	2.3.2 เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน			✓	
	2.3.3 ระบบระบายน้ำและควบคุมการเพร่งกระจายควัน			✓	
	2.3.4 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน			✓	
	2.3.5 ระบบลิฟต์ดับเพลิง			✓	
	2.3.6 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้			✓	
	2.3.7 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง			✓	
	2.3.8 ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง			✓	28

## รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซลูชั่น ตรวจสอบอาคารปี 2562

ลำดับ ที่	รายการที่ตรวจสอบ	ทุก 4 เดือน	ทุก 6 เดือน	ประจำปี	หมายเหตุ
	2.3.9 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ			✓	
	2.3.10 ระบบบันทึกกันเพาฝ่า			✓	
	2.3.11 แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง			✓	
3	การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ				
	2.1 สมรรถนะบันไดไฟและทางไฟ			✓	
	2.2 สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน			✓	
	2.3 สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงใหม่			✓	
4	การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร				
	4.1 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร			✓	
	4.2 แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร			✓	
	4.3 แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร			✓	
	4.4 แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร				
	4.4.1 การติดตามความคืบหน้าของการแก้ไข ปรับปรุงงาน			✓	
	4.4.2 การประชุมสำหรับแผนงานในปีต่อไป			✓	

หมายเหตุ : รายการที่ตรวจสอบ ดำเนินการเฉพาะหัวข้อที่ทางอาคารมีเท่านั้น



26.

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ภาคผนวก ฉ.

ข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร



บี.บี.  
G.B.S.

รายงานผลการตรวจสอบอาคาร เอิม โซไซตี้ ตรวจสอบอาคาร ปี 2562

แบบ รด.๑

เลขที่ น.๐๒๕๗/๒๕๖๒



หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ชี.บี.เอส. บิลเดิ้ง อินสเปคชัน จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙/๒

สำนักงานชื่อ บริษัท ชี.บี.เอส. บิลเดิ้ง อินสเปคชัน จำกัด  
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙/๒  
ตรอก/ซอย รามคำแหง ถนน รามคำแหง  
ตำบล/แขวง สามพานสูง อำเภอ/เขต สามพานสูง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบประ掏เก็บนิตยุกค์  
ตัวอย่างกรรมการควบคุมอาคารแล้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙/๒  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายมนดา สุคประเสริฐ )

ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร



# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซล่าร์ ตรวจสอบอาคารปี 2562



ที่ สจ.2 042395

สำนักงานทะเบียนห้องน้ำสิ่งแวดล้อมบริษัทกรุงเทพมหานคร  
ก่อตั้งในธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบ้านเรือนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105557449162

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบ้านเรือน บริษัท ชี.บี.เอส. บิลดิ้ง อินสเพคชัน จำกัด
2. กรรมการของบ้านเรือน 1 คน คือ นายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายปียะ พองงาม
3. จำนวนหรือข้อความการซึ่งลงชื่อผูกพันบ้านเรือนได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสัมภพของบ้านเรือน/
4. ราคาทะเบียน 5,000,000.00 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน
5. สำนักงานแห่งที่ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 51/6 ซอยรามคำแหง 96 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสอง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร/
6. วัดกทที่ประสงค์ของบ้านเรือน 23 ข้อ ตั้งอยู่ในสำเนาเอกสารแนบท้ายของหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562



ค่าเดือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จดหมาย เมื่อเวลา 10:35 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

บริการ ด้วยใจ ให้ท่าน Creative Services  
สำนักงานทะเบียนห้องน้ำสิ่งแวดล้อม  
นนทบุรี (นนทบุรี จันทบุรี)  
บริษัท DBD BUILDING INSPECTION CO., LTD. จำกัด

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซล่าร์ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ที่ สจ.2 042395



สำนักงานทรัพย์สินนุสานบริษัทกรุงเทพมหานคร  
กิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรองการตรวจสอบอาคารปี 2562 เท่านั้น

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2 042395

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บ้านฯ ได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น  
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรนำไปใช้พิจารณา
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนกฎหมายเมียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน  
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้ประกอบรายงานผลการตรวจสอบอาคารปี 2562 เท่านั้น



SK



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce  
โทร. 02 528 7600

บริษัท บี.ดี.บี. จำกัด  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

# รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็น โซไซตี้ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ที่ สจ.2 042395

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

๑.๒ (บันทึก)

รายละเอียดวัสดุที่ประสงค์

สำเนาเอกสารนี้แบบท้ายหนังสือรับรอง



วัสดุที่ประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดทำ รับ เข้าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยเจ้าของทรัพย์สินได้ ตลอดจน  
ดออกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จ่าย จำนอง จำน้ำ แลกเปลี่ยน และจ้างน้ำยหทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าค่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เกี่ยวกับในธุรกิจประจำกันหรือ การหางานมาเข้าให้ลูกค้า  
และการค้าหลักทรัพย์
- (4) ถ่ายเงิน เบิกเงินเก็บบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตอื่นวิธีการอื่น  
โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออกรับ โอน ปลูกหลังค่าเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน  
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครื่องดื่มฟองซีอิ๊ว
- (5) ทำการซื้อตั้งสำนักงานสาขาหรือดำเนินกิจการ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เชื่อม อุโมงค์  
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโดยธาตุทุกประเภท
- (6) เข้าเป็นหันลุนจำกัดความรับผิดชอบในห้องน้ำห้องน้ำ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน์จำกัด  
วัสดุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาอู่ซ่อมบำรุง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เชื่อม อุโมงค์  
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโดยธาตุทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโปรดักส์ กิตติมศักดิ์ นาร์ ใบคลัง
- (9) ประกอบกิจการซ่อมแซมและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ แล้วระหว่าง  
ประเทศ รวมทั้งดำเนินการนำของออกจากราชอาณาจักรเพื่อ datum พิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนาฬิกา เที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนาฬิกาทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการรับเดินเรือ รวมรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ข้อมูลในทางเศรษฐกิจ รวม อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งเครื่องแม่เหล็กและประภ์มีเหล็กในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับตัว代理人 หนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่า代理  
บุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ไปต่างประเทศตามกฎหมาย ควบ คุณเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาระการ  
และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำบัญชีกับค้านบินธุรกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้ง  
ปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและผลผลิต บุคคล อีก บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้าน  
วิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจ้างสถาปัตยนต์ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลอื่น สถานพัทากาศ สนามกีฬา  
สาธารณะ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการเชิงแม่น บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยา กันสนิม สำหรับงานพาหนะทุกประเภท รวมทั้ง  
บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และดำเนินการอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างถ่ายรูป ลัง ยัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ลัง ยัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอวนบนน้ำ
- (22) ประกอบกิจการประเมินเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัสดุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คอกและบุคคล นิติบุคคล ล้วนๆ รวมทั้ง  
และองค์การของรัฐ



*[Signature]*



จัดทำที่ เมือง 10:35 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

บริษัท ดีบีดี จำกัด  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

รายงานผลการตรวจสอบอาคารชุด เอ็ม โซล่าร์ ตรวจสอบอาคารปี 2562

ที่ สจ.2 042395 ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

## ร่างงานเอกสารนี้แบบท้ายหนังสือรับรอง

วัดถูกที่ประงส์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี... ๒๓ ชั้น คังนี  
(23) ประกันภัยการไฟฟ้าการตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

2023-2024



26



ຈົດທຶນທີ່ ເມື່ອເວລາ 10:35 ບ.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Ins. 02 528 7600

Creative Services  
สายต่อ 1570 www.dbd.go.th

เลขที่ ๔๙/๒๕๖๒

แบบ ร.๑



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เจ้าของนิติบุคคลอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ คอนโดยูเมเนียม อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๙  
ตำบล/แขวง บางพลด อําเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซี.บี.เอส. บลัดิง อินสเปคชัน จำกัด แล้ว  
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ น.๐๒๕๗/๒๕๔๘

ออกให้ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ใบอนุญาต

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น

ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล  
ผู้อำนวยการสำนักการอาชีวศึกษา  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

MMb



ที่ นบ ๕๗๗๐๔/๑๙๗๙

เทศบาลนครปากเกร็ด  
๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี ๑๗๑๒๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ คอนโดมิเนียม

อ้างถึง คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทว. (ข.๑) เลขรับที่ ๒๐๓๗/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามรายงานการตรวจสอบอาคารของท่าน เจ้าพนักงานห้องถินได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติ  
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว  
จึงให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ได้ที่สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด  
ก่อนรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์  
จะขอรับใบรับรองอีก จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใบรับรองใหม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด


สำนักการช่าง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๕๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๐

โทร.สาร ๐ ๒๙๖๐ ๕๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๗

[www.pakkretcity.go.th](http://www.pakkretcity.go.th)



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๒

เขต ๗ (ช่างอนันต์ชัย)

## ทะเบียนตรวจสอบสำนักการช่าง

## เทศบาลนครปากเกร็ด

คำขอรับรองการตรวจสอบอาคารเลขที่ ๑๐๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เจ้าของอาคารหรือผู้ขออนุญาตชื่อฯ นิติบุคคลอาคารชุด เอ็มโซไซตี้ คอนโดมิเนียม เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๕ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประเพกษาอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ชนิด ค.ส.ล.๓๐-๓๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นพักอาศัย สถานที่ก่อสร้าง ๑๒๐ หมู่ ๕ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัท เพอร์ฟอร์มเม็กซ์ บิวตี้ เชอร์วิช จำกัด เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบ ๔๐๐๘๑/๒๕๕๐ วันที่ตรวจสอบ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

## ๑. ความเห็นของนายช่างเขต

รับเรื่อง / /

เขียนดาวรุ่ง ตามรูปด้านบน

ลงท้ายด้วยลายเซ็น

(ลงชื่อ) [REDACTED] นายช่างเขต

ส่งเรื่อง / ๒๐๒๑/๖๓ /

## ๒. ความเห็นของนักผังเมือง

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] นักผังเมือง

ส่งเรื่อง / /

## ๓. ความเห็นของสถาปนิก

รับเรื่อง / /

เขียนลายเซ็นท้ายด้วยลายเซ็นสถาปนิก

(ลงชื่อ) [REDACTED] สถาปนิก

ส่งเรื่อง / ๒๐๒๑/๖๓ /

## ๔. ความเห็นของวิศวกร

รับเรื่อง ๒๕ กพ. ๒๕๖๓

เขียนลายเซ็นท้ายด้วยลายเซ็นวิศวกร

(ลงชื่อ) [REDACTED] วิศวกร

ส่งเรื่อง ๒๕ กพ. / ๓๓.

ผู้ขอแก้ไขแล้วส่งคืน.....

## ๑. ความเห็นของนายช่างเขต

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] นายช่างเขต

ส่งเรื่อง / /

## ๒. ความเห็นของนักผังเมือง

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] นักผังเมือง

ส่งเรื่อง / /

## ๓. ความเห็นของสถาปนิก

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] สถาปนิก

ส่งเรื่อง / /

## ๔. ความเห็นของวิศวกร

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] วิศวกร

ส่งเรื่อง / /

# บันทึกรายงานการตรวจแบบแลกสาร

## ๕. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

รับเรื่อง / /

— แบบทดสอบด้านความปลอดภัยฯ ๗๖๙/๑

(ลงชื่อ) [REDACTED] หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร

ส่งเรื่อง / ๒๕ กพ. ๒๕๖๓

## ๖. ความเห็นของผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

รับเรื่อง / /

— เก็บตัวอย่างน้ำฝน <๘.๑๗ นาฬิกา

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

ส่งเรื่อง / ๒๕ กพ. ๒๕๖๓

## ๗. ความเห็นของผอ.สำนักการช่าง

รับเรื่อง / /

— ทดสอบอุปกรณ์

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.สำนักการช่าง

ส่งเรื่อง / ๒๕ กพ. ๒๕๖๓

## ๘. ความเห็นของปลัดเทศบาล

รับเรื่อง / /

— แบบฟอร์ม ๒๙

(ลงชื่อ) [REDACTED] ปลัดเทศบาล

ส่งเรื่อง / ปลัดเทศบาล

## ๙. ความเห็นของนายกเทศมนตรี

รับเรื่อง / /

ดำเนินการ

(ลงชื่อ) [REDACTED] เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ส่งเรื่อง นายกเทศมนตรีกรุงเกรท

## ๕. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร

ส่งเรื่อง / /

## ๖. ความเห็นของผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

ส่งเรื่อง / /

## ๗. ความเห็นของผอ.สำนักการช่าง

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.สำนักการช่าง

ส่งเรื่อง / /

## ๘. ความเห็นของปลัดเทศบาล

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] ปลัดเทศบาล

ส่งเรื่อง / /

## ๙. ความเห็นของนายกเทศมนตรี

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ส่งเรื่อง / /

## บันทึกการแก้ไข

### แก้ไขครั้งที่ ๑

ผู้ขอได้รับเอกสารไปแก้ไขดังนี้

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

### ส่งเรื่องแก้ไขครั้งที่ ๑

ผู้ขอได้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วดังนี้

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

### แก้ไขครั้งที่ ๒

ผู้ขอได้รับเอกสารไปแก้ไขดังนี้

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

### ส่งเรื่องแก้ไขครั้งที่ ๒

ผู้ขอได้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วดังนี้

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

## เงื่อนไขความต้องการและผู้มีสิทธิ

۶۷۳

ବିନ୍ଦୁ ଗୀତ ପାଠୀ

สำนักงานเทศบาลนครป่ากรีด  
รับวันที่ ... ๒๐๓๗ /๖๙  
รับที่ ... ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓

ପ୍ରକାଶ ନାମ  
ପ୍ରକାଶ ନାମ  
ପ୍ରକାଶ ନାମ

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทว. (ขร. ๑.)

เลขรับที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับทำข้อ

เจียนที่ นิติบุคคลอการชุด เจ็น โซไซตี้ คอนโนมิเนย์  
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

นิติบุคคลอากรชุด เอ็ม โซไซตี้ กอนโคมิเนียม

- เจ้าของอาคาร     ตัวแทนเจ้าของอาคาร     ผู้ครอบครองอาคาร     ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร  
 เป็นบุคคลธรรมดา    บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ \_\_\_\_\_

ឯក្រាមប័ណ្ណលេខទី - គ្រឿង/ខ្សែ - ភន្ទុ - អ្នកដំឡើង/ខេរ -  
ក្រសួង/សាធារណក្រឹត - ខេត្ត/រាជធានី - ពិភពលោក - ក្រសួង/សាធារណក្រឹត

เป็นนิติบุคคลประเภทกุญแจการใช้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เลขทะเบียน 6/2555  
มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 120 ตรอก/ซอย เมืองทองธานี ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง บางพลู อำเภอ/เขต ปากเกร็ด<sup>จังหวัด</sup> นนทบุรี โดย นายสุรพงษ์ สุขวัฒนา ดำเนินการในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาชารชุด<sup>ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล</sup> อยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED]  
สำหรับ/เจ้าของ [REDACTED] โทร. 02-115-5127

ฯ คุณนรรดา ใจเรืองการตรวจสอนอาชารตามมาตรฐาน ๑๒ ที่วิ ต่อ นนทบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อาคารที่อยู่ในรั้วของกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวี เป็นอาคารที่

- ได้รับอนุญาต  ก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  เกี่ยวกับน้ำยาอาคาร (อ.๑)  
ตามแบบ อ.๑ เลขที่ 141/2555 ลงวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บ้านเลขที่ 120 ในโฉนดที่ดินเลขที่ 7698 เลขที่คืน -  
จำนวนแปลง หน้าที่ - ตรอก/ซอย เมืองทองธานี ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง บางพลู อำเภอ/เขต ปากเกร็ด<sup>จังหวัด นนทบุรี โถก บริษัท เอ็มเรสซิเดนซ์ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร</sup>

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 32 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัย  
โดย  เป็นการตรวจสอบประจำปี  เป็นการตรวจสอบใหญ่

ข้อ ๑ โฉมยี่ บริษัท ชี.บี.อส. บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ในอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ 0936/57  
 สำนักงานที่ ๑ บริษัท ชี.บี.อส. บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑/๖ ซอย ๗ ถนนคำแหง ๙๖  
 ถนน ถนนคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เลขประจำตัวเลขที่ ๘.๐๒๕๗/๒๕๕๘ เป็นผู้ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารคำขอและเอกสารประกอบคำขอที่ข้าพเจ้าได้กรอกและลงนามนี้ครบถ้วนและเป็นความจริง  
ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้จัดส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์ดิจิทัล บริษัท ซี.บี.เอส. บิลдинก์ อินสเปคชัน จำกัด  
ที่อยู่..... 51/6 ถนน..... รามคำแหง แขวง..... สุขุมวิท เขต..... กรุงเทพมหานคร 10240

(ลายมือชื่อ) 

ผู้ขอ

นิติบุคคลอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ คอนโดมิเนียม

โดยนายสุรพงษ์ สุขวัฒนา ดำเนินการในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ปิดเครื่อง\*

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง O หน้าข้อความที่ต้องการ

หนังสือรับรองของ

เจียนที่ บริษัท ชี.บี.อส. บิลเดิ่ง อินดัสเพคชั่น จำกัด  
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ซี.บี.เอส. นิลเด็ง อินสเปคชัน จำกัด อายุ - ปี เข้ามาติด - สัญชาติ -  
อยู่บ้านเลขที่ 51/6 ซอย รามคำแหง 96 ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่ทำงาน ที่อยู่เดียวกับบ้านเลขที่บ้าน  
โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้สะดวกในเวลาราชการ) 023723160-1 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิเคราะห์ควบคุม  
ประเภท.....นิติบุคคล สาขา - แขนง - ตามใบอนุญาต เลขทะเบียน 0936/57 ได้เขียน  
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่ น.0257/2558 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
ดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประจำอาคาร ดังนี้  
 ชนิด อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 32 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่พักอาศัย  
 ของ นิติบุคคลอาคารชุด เอ็น ไซไซต์ คอนโดมิเนียม บ้านเลขที่ 120 ถนน แจ้งวัฒนะ  
 หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง บางพลู อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  
 ตามรายงานการตรวจสอบอาคารที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(ລາຍນືອຫຼວງ)

ผู้ตรวจสอบอาคาร

บริษัท ชี.บี.เอส. นิลคิง อินสเปกชัน จำกัด

โดย นายปิยะ ทองงาม เป็นผู้มีอำนาจลงนาม

(ลายมือชื่อ)  เจ้าของอาคาร/ผู้ขอใบรับรอง  
นิติบุคคลอาคารชุด อิม โซไซตี้ คอน/do มิเนียม

โดยนายสุรพงษ์ สุขวัฒนา ดำเนินการในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

$$(\cos \omega_0 t, -\sin \omega_0 t)$$

۱۹۷۸

( မြန်မာ ဘဏ္ဍာ )

(ภาษาอีสาน)

1986

ก น ท า น า น า น า น า

หมายเหตุ

๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้เขียนว่า ✗  
๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง〇หน้าข้อความที่ต้องการ

(อ.ช. ๑๐)



## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท เอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด “เอ็น ไฮไซต์ คอนโดมิเนียม”

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๘ เลขที่ดิน ๓๐๒ หน้าสำรวจ ๔๒๗๑ ตำบลบางพูด (บางพัง)

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓. จำนวนอาคารชุด ๒ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๑,๐๘๘ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์ส่วนกลาง เนพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕, (๕), (๖), (๗))

๕.๑ ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๘ เลขที่ดิน ๓๐๒ หน้าสำรวจ ๔๒๗๑ ตำบลบางพูด (บางพัง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๔๒-๑๙ ไร่

๕.๒ ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของอาคารชุด ประกอบด้วย

๕.๒.๑ สำนักงานนิติบุคคล เลขที่ ๑๒๐, โงลิฟต์ และ ล็อบบี้

(ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (อ.ช.๑๐))

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่อยู่อาศัย จำนวน ๑,๐๘๘ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน ๙ ห้องชุด

ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด จำนวน ๑ ไร่

อื่น ๆ .....

สำนักงานที่ดิน  
จังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ ..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางทศมาพร วงศารณ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด

- ๕.๒.๒ ที่จอดรถภายในและภายนอกอาคาร, ที่จอดรถในอาคาร ๙ ชั้น  
๕.๒.๓ ห้องเครื่องไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่วนกลางประจำชั้นทั้งหมด  
๕.๒.๔ ห้องเครื่องปั้มน้ำระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง, ระบบระบายน้ำอาคาร

และระบบส่วนกลางทั้งหมด

- ๕.๒.๕ ห้องน้ำชาย-หญิง ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด  
๕.๒.๖ ห้องออกกำลังกายและห้องโยคะพร้อมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมด  
๕.๒.๗ สวนส่วนกลางชั้น Podium และภายนอกอาคาร  
๕.๒.๘ ห้องซีซี  
๕.๒.๙ ป้อมยามโครงการ, ป้ายโครงการ, ประตูหน้าโครงการ และไม้ระดก  
๕.๒.๑๐ ร้านค้า, ร้านซักรีด, ห้องประชุม, ห้องเอกสารประจำ ห้องสมุด และ

ห้องสันทนาการสำหรับเด็ก

- ๕.๒.๑๑ ร้านอาหาร  
๕.๒.๑๒ ห้องควบคุม ระบบสาธารณูปโภค  
๕.๒.๑๓ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์  
๕.๒.๑๔ ถังเก็บน้ำได้ดิน และถังน้ำดีชั้นคาดฟ้า  
๕.๒.๑๕ ถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย  
๕.๒.๑๖ ตู้สำเจดหมาย  
๕.๒.๑๗ สร้างจากชั้น , ห้องปั้มน้ำสร้างจากชั้น , ห้องใต้สร้างจากชั้น  
๕.๓ ทรัพย์สินส่วนกลางภายในอาคารชุดที่มิไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน มีดังต่อไปนี้  
๕.๓.๑ ลิฟต์โดยสาร  
๕.๓.๒ ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารชุด พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด  
๕.๓.๓ ระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด  
๕.๓.๔ ระบบ Access control  
๕.๓.๕ ระบบป้องกันไฟไหม้  
๕.๓.๖ ระบบเตือนอัคคีภัยรวมทั้งป้ายเตือนทุกชนิด  
๕.๓.๗ ระบบเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน (generator)  
๕.๓.๘ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอกอาคารชุด (ทางเดิน, สวน, พื้นที่

จอดรถ)

๕.๓.๙ ระบบประปารวมทั้งระบบสูบและส่งน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์

๕.๓.๑๐ เสาอากาศที่วิ่ง งานรับสัญญาณที่วิ่งพร้อมอุปกรณ์

๕.๓.๑๑ ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์ทั้งหมด

๕.๓.๑๒ ระบบโทรศัพท์คงที่

๕.๓.๑๓ ป้ายเตือนภัยในโครงการทุกชนิด

๕.๓.๑๔ หม้อแปลงไฟฟ้า

๕.๓.๑๕ มิเตอร์ไฟฟ้าหลัก

ผู้ดูแลอาคาร

๕.๓.๑๖ ไฟฟ้าฉุกเฉินทุกชั้น (Emergency Light)


๕.๓.๑๗ พื้นที่ขึ้นใต้ดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ และชั้นดาดฟ้า

๕.๓.๑๘ ห้องพยาบาลส่วนกลางอื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่เล้าหรือที่จัดให้มีในภายหน้า



เลขที่ ๔๗/๒๕๖๒

แบบ ร.๑



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เจ้าของนิติบุคคลอาคารชุด เอ็ม โซไซตี้ คอนโดยนียม อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ ถนน \_\_\_\_\_ หมู่ที่ ๙  
ตำบล/แขวง บางพลด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว  
เจ้านักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซี.บี.เอส. บลัดดิ้ง อินสเปคชัน จำกัด แล้ว  
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

หมายเหตุ


เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

สำเนาแก้กัน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



( \_\_\_\_\_ )  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่