

รายงาน

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
ประเภทตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2563

อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ





ส่วนที่ 1

ขอบเขตของการตรวจสอบอาคารและ
รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ



1. คำนิยาม

การตรวจสอบอาคาร หมายถึงการตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

การตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร หมายถึงการบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร โดยเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคาร

การบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคาร หมายถึงการบริหารอาคารโดยครอบคลุมถึงภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

- มีนโยบายความปลอดภัยจากผู้บริหารระดับสูงและมีงบประมาณการปรับปรุงอย่างชัดเจน
- มีบุคลากรรับผิดชอบความปลอดภัยชัดเจนในทุกระดับ
- มีแผนการและปฏิบัติการ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และตรวจสอบสภาพอาคารและระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อมตามแผนเป็นประจำ
- มีการตรวจตราเป็นประจำ เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- มีการพัฒนาส่งเสริมและบันทึกรายงานเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยในการใช้งาน หมายถึง

- อาคารมีสภาพความมั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิมตามที่ได้ออกแบบหรือก่อสร้างไว้โดยไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ
- ระบบความปลอดภัยเพื่ออพยพผู้ใช้อาคารมีสมรรถนะทำงานได้ดีและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุตามที่ได้ออกแบบหรือก่อสร้างไว้ จนสามารถป้องกันเหตุ แฉงเหตุ ระวังเหตุ ตลอดจนนำพาคนออกจากอาคารได้โดยปลอดภัย
- อุปกรณ์ระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่สามารถใช้งานตามที่ได้ออกแบบหรือก่อสร้างไว้
- มีการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการวางแผนและการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
- มีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยอย่างเพียงพอและสมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับอาคารนั้น ๆ อย่างน้อยที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย

เครื่องมือพื้นฐาน หมายถึงเครื่องมือทั่วไปที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจสอบสามารถทำงานตรวจสอบได้โดยสะดวกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ไฟฉาย ตลับเมตร ลูกดิ่งระดับน้ำ เป็นต้น

เครื่องมือเฉพาะหรือเครื่องมือพิเศษ หมายถึง เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ต้องมีความชำนาญในการใช้งาน ตัวอย่างเช่นกล้องระดับ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพคอนกรีต เครื่องตรวจสอบสารเคมีในคอนกรีต เครื่อง Schmitt hammer เครื่อง Scan เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดที่สามารถถ่ายภาพคลื่นความร้อนได้ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพระบบไฟฟ้า เป็นต้น

เจ้าของอาคาร หมายถึงผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของอาคาร

ผู้ครอบครองอาคาร หมายถึงความรวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสำหรับทรัพย์สินส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ผู้ดูแลอาคารหรือผู้จัดการอาคาร หมายถึงเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบอาคาร หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และ หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548)

นายตรวจ หมายถึงความว่าผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ

นายช่าง หมายถึงความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายช่างหรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึงความว่า

- (1) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
- (2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (3) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
- (5) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
- (6) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

แผนการตรวจสอบอาคาร หมายถึงแผนการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร
สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร หมายถึงแผนการตรวจสอบ
บำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนดให้เจ้าของอาคารหรือ
ผู้ดูแลอาคาร

แบบแปลนอาคาร หมายถึงแบบแปลนของอาคารที่ต้องตรวจสอบ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแปลนพื้น
ทุกชั้น และแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ

การตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารโดยให้กระทำ
ทุก 5 ปี ในการตรวจสอบใหญ่ทุกครั้ง ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำแผนต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการการตรวจสอบบำรุงอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เพื่อเป็นแนวทางการตรวจ
บำรุงรักษาและการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร
2. แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตาม
แผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
ประจำปี

การตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของ
อาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่ การตรวจสอบประจำปีให้กระทำในช่วงปี
ระหว่างการตรวจสอบใหญ่ประจำปี

อาคารสูง หมายถึงอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัด
ความสูงอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่
อาศัยประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังคาเดียวกันตั้งแต่
10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารชุมนุมคน หมายถึงอาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุม
คนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

โรงมหรสพ หมายถึงอาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี
หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติ โดยจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปต่อหลัง

อาคารชุด/อาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึงอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีพื้นที่อาคารรวมตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปต่ออาคาร

อาคารโรงงาน หมายถึงโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ป้าย หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 50 เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

สถานบริการ หมายถึงอาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.1 ผู้ตรวจสอบอาคาร มีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกต ทำรายงาน วิเคราะห์ ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคารโดยแจ้งให้เจ้าของอาคารเพื่อรายงานผลดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และตามมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ วันและเวลา ที่ทำการตรวจสอบ แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจอาคารให้เข้ากับของอาคาร

ผู้ตรวจสอบอาคารต้องจัดให้มี

- (1) แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคาร สำหรับผู้ตรวจสอบอาคารใช้ในการตรวจสอบใหญ่ทุก ๆ 5 ปีและการตรวจสอบอาคารประจำปี
- (2) แผนปฏิบัติการการตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งคู่มือปฏิบัติการตามแผนให้แก่เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารเพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษาและการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคาร
- (3) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี

2.2 เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร มีหน้าที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร รวมทั้งการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคารตามที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้ และจัดให้มีการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ การซ่อมอพยพหนีไฟ การบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในระหว่างปีแล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร โดยมีขอบเขตดังนี้

- (1) หลังจากการตรวจสอบใหญ่ครั้งแรกแล้ว เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารประเภทตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องจัดหาผู้ตรวจสอบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองมาเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี
- (2) เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารต้องจัดหาหรือจัดทำแบบแปลนอาคารเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบอาคารจัดเก็บไว้ที่อาคารเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ประกอบการตรวจสอบอาคารได้ แบบแปลนของอาคารที่ต้องตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแปลนพื้นทุกชั้น แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง

- (3) กรณีที่อาคารที่ทำการตรวจสอบเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอาคารชุมนุมคน การเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารที่ทำการตรวจสอบดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะกำหนดให้มีไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- (4) เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารต้องนำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ผู้ตรวจสอบจัดทำแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร (ใบ ร.1) ทุกปี โดยจะต้องเสนอภายในสามสิบวันก่อนที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีอายุครบหนึ่งปี
- (5) เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีการตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามคู่มือปฏิบัติของผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ของอาคาร และตามแผนการตรวจบำรุงรักษาที่ผู้ตรวจสอบกำหนด และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคารตามช่วงระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกำหนดให้ผู้ตรวจสอบใช้ประกอบในการตรวจสอบอาคารประจำปี

กรณีที่เป็นอาคารชุด ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและดำเนินการเพื่อตรวจสอบอาคารแทนเจ้าของห้องชุด ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินกลาง

2.3 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารที่เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารเสนอเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

3. ขอบเขตในการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร อาจมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามที่กำหนดและตามที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของผู้ตรวจสอบดังนี้

ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ต้องสังเกต ตรวจสอบ ทดสอบ และจัดทำรายงานสภาพความปลอดภัยของอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงและระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ของอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ข้อ 17 เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารจะทำหน้าที่แนะนำและแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อรายงานผลการตรวจสอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารของกฎหมายควบคุมอาคารหรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ วัน และเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานพร้อมติดตามการตรวจสอบระหว่างปีภายหลังการตรวจสอบใหญ่ ตามช่วงเวลาและความถี่ตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบกำหนดในรายงานตรวจสอบอาคารครั้งใหญ่

4. รายละเอียดในการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบอาคารต้องตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารและจัดทำรายงานการตรวจสอบดังต่อไปนี้

หมวด 1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

1. การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
2. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
3. การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
4. การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
5. การชำรุดสึกหรอของอาคาร
6. การวิบัติของโครงสร้างของอาคาร
7. การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

หมวด 2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร

1. ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
 - 1.1 ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อน
 - 1.2 ระบบลิฟต์ดับเพลิง
 - 1.3 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
2. ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 - 2.1 ระบบประปาและการระบายน้ำฝน
 - 2.2 ที่เก็บขยะและสถานที่เก็บ
 - 2.3 ระบบระบายอากาศ
3. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 - 3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
 - 3.2 เครื่องหมายและไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน
4. ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน

5. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
6. ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
7. ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
8. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
9. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
10. ระบบเสริมอื่นๆ

หมวด 3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการทดสอบสมรรถนะ

1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องติดตั้งและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม้และส่งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงทุกห้องทั้งอาคาร
2. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีการแสดงผลเหตุการณ์ผิดปกติอย่างถูกต้อง มีไฟฟ้าสำรองที่จ่ายไฟได้อย่างน้อย 15 นาที
3. ทางออกจากชั้นบนสุดอาคารสูงมีสมรรถนะดีตลอดเส้นทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอกอาคาร

หมวด 4 การบริหารจัดการความปลอดภัย

1. แผนฉุกเฉินและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน
2. แผนการซ้อมอพยพเป็นประจำปี
3. แผนและจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
4. แผนการตรวจสอบอาคาร



ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1. การตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ ร.1 วัน เดือน ปี 5 สิงหาคม 2562
โดยผู้ตรวจสอบหมายเลข น.0270/2559
2. วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ วัน เดือน ปี 8 มิถุนายน 2563
3. ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ
3.1 บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
4. ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ
4.1 คุณสมัคคี รุ่งทอง ช่างประจำอาคาร [REDACTED]
5. ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
5.1 นิติบุคคลอาคารชุด พราว ออฟ แสงวัฒนะ

แผนที่และเส้นทางเข้า-ออกของอาคารโดยสังเขป



รูปภาพ แผนที่และเส้นทางเข้า-ออก อาคาร พราว อีฟ แจ้งวัฒนะ

รูปถ่ายอาคารในวัน เวลา ที่ตรวจสอบ



วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ 8 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ 08.30 - 16.30 น.



ส่วนที่ 3

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย บทสรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร



บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

BANGKOK BUILDING INSPECTION COMPANY LIMITED

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลี อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 **E** bkkinspection@bkkinspection.com **W** www.bangkokbuildinginspection.com

รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แง้ววัฒนะ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก
หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ผล		รายละเอียด
✓	✗	อ้างอิง/ลำดับที่

หมวด 1 : การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

1. การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
2. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
3. การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
4. การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
5. การชำรุดสึกหรอของอาคาร
6. การวิบัติของโครงสร้างของอาคาร
7. การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทั้ง 7 ข้อข้างต้น สังเกต ดังนี้

- ก. ไม่มีร่องรอยของการเสียรูปองค์อาคาร
- ข. ไม่มีร่องรอยการทรุดตัวแตกร้าว หรือผุกร่อน
- ค. ไม่มีความเสี่ยงของการหลุด ตกหล่น ของส่วนประกอบโครงสร้าง และอุปกรณ์อื่น ๆ
- ง. รูปทรงอาคารอยู่ในลักษณะตั้งตรงแนวตั้ง

✓		
✓		
✓		

✓		
---	--	--

หมวด 2 : การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

1. ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

1.1 ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อน

- 1.1.1 มีป้ายคำเตือนและแนะนำการใช้งานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
- 1.1.2 มีการตรวจและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี
- 1.1.3 มีอุปกรณ์ช่วยเหลือขณะเกิดเหตุ หรือลิฟต์ค้าง
- 1.1.4 มีระบบเรียกลิฟต์อัตโนมัติลงมาจอดในชั้นล่าง หรือชั้นที่กำหนดกรณีเกิดเพลิงไหม้

✓		
✓		
✓		
✓		

รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แง้ววัฒนะ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก
หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ผล		รายละเอียด
✓	✗	อ้างอิง/ลำดับที่

หมวด 2 : การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (ต่อ)

1.2 ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

1.2.1 หอผึ่งน้ำ มีการควบคุมคุณภาพน้ำ และมีฐานเครื่องมั่นคงแข็งแรง

1.2.2 เครื่องส่งลมขนาดใหญ่ที่จ่ายลมหลายห้อง หลายชั้น

ให้มีสวิตช์และอุปกรณ์ตรวจจับวันตัดการทำงาน

1.2.3 เครื่องส่งลมและแผ่นกรองอากาศสะอาด

1.2.4 ฉนวนหุ้มท่อเย็น ไม่มีร่องรอยของการกลั่นตัวของไอน้ำ
และไม่พบเชื้อราบริเวณท่อ

1.2.5 ท่อระบายควันจากเตาในครัวมีการป้องกันอัคคีภัยดีเพียงพอ

✓		
✓		

✓		
✓		

✓		
---	--	--

2. ระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

2.1 ระบบการประปาและการระบายน้ำฝน

2.1.1 น้ำประปาในถังเก็บมีความสะอาด

2.1.2 ท่อน้ำเสียไม่พบการรั่วซึมและการอุดตัน

2.1.3 ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติ และคุณภาพน้ำเสียปล่อยสู่ท่อ
หรือรางสาธารณะอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว

2.1.4 ท่อระบายควันจากครัวหรือเครื่องจักรไม่ก่อให้เกิดที่รำคาญ
และทำให้เกิดการปนเปื้อน

2.1.5 รางระบายน้ำฝนไม่มีสิ่งปนเปื้อน เช่น คราบน้ำมัน ขยะ และอื่น ๆ

2.1.6 รางระบายน้ำไม่มีน้ำขัง

2.2 ที่เก็บขยะและสถานที่เก็บ

2.2.1 ที่ทิ้งขยะเป็นระเบียบและสะอาดดี

✓		
✓		
✓		

✓		
---	--	--

✓		
✓		

✓		
---	--	--

รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แง้ววัฒนะ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก
หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ผล		รายละเอียด
✓	✗	อ้างอิง/ลำดับที่

หมวด 2 : การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (ต่อ)

3. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

- 3.1.1 มีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุด หรือดาดฟ้าสู่พื้นดิน อย่างน้อย 2 บันได
- 3.1.2 ทำด้วยวัสดุทนไฟและมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง
- 3.1.3 ทางออกสุดท้ายของบันไดหนีไฟ ต้องออกสู่บริเวณที่ปลอดภัย
- 3.1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางหนีไฟ
- 3.1.5 ประตูหนีไฟต้องมีอุปกรณ์บังคับประตูให้ปิดเองอัตโนมัติ

✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

3.2 เครื่องหมายและไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน

- 3.2.1 ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ ต้องมีแหล่งจ่ายไฟที่เป็นอิสระ และติดตั้งอย่างเหมาะสมตลอดเส้นทางของการอพยพหนีไฟ และห้องเก็บอุปกรณ์หลักทุกห้อง

✓		
---	--	--

4. ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน

- 4.1 ช่องเปิดพื้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป และมีระบบควบคุมควันไฟ รวมทั้งโหมดสวิตช์สั่งให้ทำงานจากโซนตรวจจับเพลิงไหม้บริเวณนั้น
- 4.2 ผนังภายใน/เพดาน/พื้นของห้องครัว/เพดานของห้องเมนไฟฟ้า ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และบันได หรือช่องเปิดพื้นทุกแห่ง ไม่มีช่องว่างให้ควันไฟและเปลวไฟลุกลาม

✓		
---	--	--

✓		
---	--	--

รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก
หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ผล		รายละเอียด
✓	✗	อ้างอิง/ลำดับที่

หมวด 2 : การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (ต่อ)

5. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5.1 ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดแปลงเสียงที่สามารถให้
คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง

✓		
---	--	--

5.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้
เป็นระบบอัตโนมัติ

✓		
---	--	--

5.3 มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใช้มือครอบคลุมทุกชั้นทั้งอาคาร

✓		
---	--	--

6. ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

6.1 มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ครอบคลุมพื้นที่และเหมาะสมกับประเภทไฟ

✓		
---	--	--

7. ระบบป้องกันฟ้าผ่า

7.1 มีการเชื่อมต่อและติดตั้งระบบได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
สถาบันราชการ

✓		
---	--	--

8. ระบบเสริมอื่นๆ

8.1 มีจุดรวมพลที่ปลอดภัย

✓		
---	--	--

8.2 มีศูนย์สั่งการดับเพลิง

✓		
---	--	--

รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แอ่งวัฒนะ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก
หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ผล		รายละเอียด
✓	✗	อ้างอิง/ลำดับที่

หมวด 3 : ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ

- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องติดตั้งและมีสมรรถนะ ในการตรวจจับ
เพลิงไหม้และส่งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงทุกห้องทั้งอาคาร
- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งมีการแสดงผล
เหตุการณ์ผิดปกติอย่างถูกต้อง มีไฟฟ้าสำรองที่จ่ายได้อย่างน้อย 15 นาที
- ทางออกชั้นบนสุดอาคารสูงมีสมรรถนะดี ตลอดเส้นทางหนีไฟจนถึง
ทางสาธารณะภายนอกอาคาร
 - ทางออกทุกทางไม่มีสิ่งกีดขวาง กุญแจ ไซ้ ล็อกขณะที่มีคน
เข้าไปใช้บริการ กรณีล็อกประตู อุปกรณ์ล็อกทำงานด้วยไฟฟ้า
 - ประตูหนีไฟต้องสามารถเปิดปิดเองได้อัตโนมัติและเปิดเข้าได้ 2 ทาง
 - ตลอดเส้นทางหนีไฟมีป้ายทางหนีไฟ และติดตั้งให้มองเห็นได้ชัดเจน
 - ตลอดเส้นทางหนีไฟมีแสงสว่างฉุกเฉินให้ทำงานอัตโนมัติ
เมื่อกระแสไฟฟ้าดับ สามารถจ่ายไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 - จำนวนทางออกหนีไฟแต่ละชั้นสามารถรองรับจำนวนผู้อยู่อาศัย
อย่างเหมาะสม และมีทางเลือกให้อพยพอย่างน้อย 2 ทาง
ยกเว้นทางตันตามกฎหมาย
 - ทางออกหลักและโถงกลางสามารถมองเห็นป้ายแผนผังเส้นทางหนีไฟ
ได้อย่างชัดเจน
 - ทางปล่อยออกที่ชั้นพื้นดิน มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหม้
ที่ชั้นปล่อยออกนั้น
- ช่องเปิดพื้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป สามารถควบคุมควันไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
รวมทั้งโหมดสวิตซ์สั่งให้ทำงานจากโซนตรวจจับเพลิงไหม้บริเวณนั้น
- แบบแปลนทางหนีไฟสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและครอบคลุมทั้งอาคาร

✓		
---	--	--

✓		
---	--	--

✓		
---	--	--

✓		
✓		
✓		

✓		
---	--	--

✓		
---	--	--

✓		
---	--	--

✓		
---	--	--

✓		
---	--	--

รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก
หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ผล		รายละเอียด
✓	✗	อ้างอิง/ลำดับที่

หมวด 4 : การบริหารจัดการความปลอดภัย

- มีแผนฉุกเฉินและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน
- มีการซ้อมอพยพเป็นประจำทุกปี
- มีแผนการจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
 - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - ระบบดับเพลิง
 - ระบบระบายอากาศ
 - ระบบประปา
 - ระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย
 - ระบบลิฟต์
 - ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ
- มีแผนการตรวจสอบอาคาร

✓		
✓		

✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

หมายเหตุ

- ผล หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการวิเคราะห์ พิจารณา ตามเกณฑ์
การตรวจสอบอาคาร
- ผล ✓ หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร
ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ
- ผล ✗ หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไข
ตามรายละเอียด คำแนะนำให้แก้ไขให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้นผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะออก
ความเห็นเป็นผลการแก้ไขและรายงานต่อพนักงานท้องถิ่นต่อไป

สรุปความเห็นจากผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบอาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานและการใช้อาคารตามกฎหมาย ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นในการตรวจสอบอาคาร ณ วันที่ตรวจสอบเท่านั้น ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบอาคารดังกล่าว โดยการตรวจสอบทดสอบสังเกต ตามรายละเอียดที่แสดงในรายงานข้างต้น

ข้าพเจ้าเห็นว่าอาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว



BANGKOK BUILDING INSPECTION COMPANY LIMITED

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด

ผู้ตรวจสอบอาคาร ใบอนุญาต น. 0270 / 2559

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ




เจ้าของอาคาร หรือผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ 8 มิถุนายน 2563



ส่วนที่ 4
รูปภาพประกอบการตรวจ

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว อีฟ แจ่งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ป้ายชื่ออาคาร




รูปอาคาร



รูปอาคาร



เส้นทางสาธิตรอบอาคาร




เส้นทางสาธิตรอบอาคาร



ทางเข้า - ออก อาคาร

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ลานจอดรถภายในอาคาร




ลานจอดรถภายในอาคาร




ลานจอดรถภายในอาคาร



ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง




สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉ่งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




บ่อบำบัดน้ำเสีย



ลานจอดรถภายในอาคาร



ลานจอดรถภายในอาคาร



หม้อแปลงไฟฟ้า




ลานจอดรถภายในอาคาร




ลานจอดรถภายในอาคาร

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พร้าว อีฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



หัวรับน้ำดับเพลิง




จุดรวมพล




ห้องเครื่องปั๊ม


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




เครื่องปั้มน้ำดี




ถังเก็บน้ำสำรอง



อุปกรณ์ตรวจจับควัน



อุปกรณ์ตรวจจับควัน



รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว อีออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ชั้น 1 - ประตูทางเข้า-ออก อาคาร




ชั้น 1 - โถงภายในอาคาร




ชั้น 1 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 1 - โถงหน้าลิฟต์




ชั้น 1 - ภายในลิฟต์




ชั้น 1 - ใบรับรองการบำรุงรักษาลิฟต์

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราน ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 1 - แสงสว่างฉุกเฉิน




ชั้น 1 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้น 1 - ห้องคอนโทรล



ชั้น 1 - ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 1 - ตู้กราฟฟิกแสดงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้




ชั้น 1 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ชั้น 2 - โถงหน้าลิฟต์



ชั้น 2 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ชั้น 2 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ชั้น 2 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




ชั้น 2 - โถงทางเดิน



ชั้น 2 - แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ถึงดับเพลิง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 2 - บ้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ




ชั้น 2 - ประตูหนีไฟ




ชั้น 2 - บันไดหนีไฟ



ชั้น 2 - บันไดหนีไฟ



ชั้น 2 - บันไดหนีไฟ




ชั้น 2 - บันไดหนีไฟ


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 2 - โถงทางเดิน




ชั้น 2 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ




ชั้น 2 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้น 2 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 2 - แสงสว่างฉุกเฉิน



ชั้น 2 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 2 - บ้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ




ชั้น 2 - โถงทางเดินภายในอาคาร




ชั้น 2 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ชั้น 2 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้น 2 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




ชั้น 2 - บ้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 2 - ประตูหนีไฟ




ชั้น 2 - บันไดหนีไฟ



ชั้น 2 - บันไดหนีไฟ



ชั้น 2 - บันไดหนีไฟ




ชั้น 2 - บันไดหนีไฟ




ชั้น 2 - แสงสว่างฉุกเฉิน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว อีออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 2 - แสงสว่างฉุกเฉิน




ชั้น 2 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ชั้น 2 - ห้องควบคุมกระแสไฟฟ้าหลัก



ชั้น 2 - ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าหลัก



ชั้น 2 - แสงสว่างฉุกเฉิน




ชั้น 2 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว อีฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 2 - ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



ชั้น 2 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



ชั้น 2 - ตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



ชั้น 2 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ชั้น 2 - พื้นที่ส่วนกลาง




ชั้น 2 - พื้นที่ส่วนกลาง


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ชั้น 4 - โถงหน้าลิฟต์




ชั้น 4 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ชั้น 4 - แสงสว่างฉุกเฉิน



ชั้น 4 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ชั้น 4 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 4 - แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ถึงดับเพลิง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ชั้น 4 - โถงทางเดิน



ชั้น 4 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



ชั้น 4 - ประตูหนีไฟ



ชั้น 4 - บันไดหนีไฟ




ชั้น 4 - โถงทางเดิน



ชั้น 4 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 4 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้น 4 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 4 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้น 4 - แสงสว่างฉุกเฉิน



ชั้น 4 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ




ชั้น 4 - โถงทางเดิน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 4 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ชั้น 4 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้น 4 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 4 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



ชั้น 4 - ประตูหนีไฟ




ชั้น 4 - บันไดหนีไฟ

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉ่งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 4 - แสงสว่างฉุกเฉิน



ชั้น 4 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 6 - โถงหน้าลิฟต์



ชั้น 6 - เครื่องลิฟต์




ชั้น 6 - แสงสว่างฉุกเฉิน



ชั้น 6 - ตู้ดับเพลิงและสายขีดย่น้ำดับเพลิง



ชั้น 6 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




ชั้น 6 - แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ถังดับเพลิง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ชั้น 6 - โถงทางเดิน



ชั้น 6 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



ชั้น 6 - ประตูหนีไฟ



ชั้น 6 - บันไดหนีไฟ




ชั้น 6 - โถงทางเดิน




ชั้น 6 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 6 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้น 6 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 6 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้น 6 - แสงสว่างฉุกเฉิน




ชั้น 6 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ




ชั้น 6 - โถงทางเดิน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้น 6 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง




ชั้น 6 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้น 6 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 6 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



ชั้น 6 - ประตูหนีไฟ




ชั้น 6 - บันไดหนีไฟ

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ชั้น 6 - แสงสว่างฉุกเฉิน



ชั้น 6 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563




ชั้นดาดฟ้า - บันไดทางขึ้น-ลง ชั้นดาดฟ้า




ชั้นดาดฟ้า - ประตูเข้า-ออก ชั้นดาดฟ้า




ชั้นดาดฟ้า - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้นดาดฟ้า - อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ชั้นดาดฟ้า - ห้องเครื่องปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ



ชั้นดาดฟ้า - ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แฉงวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ชั้นดาดฟ้า - อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ชั้นดาดฟ้า - บริเวณดาดฟ้า




ชั้นดาดฟ้า - บริเวณดาดฟ้า



ชั้นดาดฟ้า - บริเวณดาดฟ้า




ชั้นดาดฟ้า - ระบบป้องกันฟ้าผ่า




ชั้นดาดฟ้า - ระบบป้องกันฟ้าผ่า

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ชั้นดาดฟ้า - ระบบระบายน้ำฝน



ชั้นดาดฟ้า - ท่ออากาศ




ข้อมูลผู้ตรวจสอบ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

M 085 871 8769 **LINE** @bbi2554 **E** bkkinspection@hotmail.com **W** www.bangkokbuildinginspection.com




BANGKOK BUILDING INSPECTION COMPANY, LIMITED

ภาคผนวก

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
ประเภทตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2563

อาคาร พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ



บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

BANGKOK BUILDING INSPECTOR COMPANY LIMITED

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลี อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com




แบบแปลนแผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและเส้นทางหนีไฟ



THE EVACUATION ROUTE

- ★ You are here
- ✕ Fire Exit
- ◎ Fire Hose Reel
- Fire Extinguisher
- Fire Exit Route



In case of fire, do not use elevator

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


BANGKOK BUILDING INSPECTION COMPANY LIMITED

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลี อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

THE EVACUATION ROUTE

- ★ You are here
- 🚪 Fire Exit
- 🌀 Fire Hose Reel
- Fire Extinguisher
- 🚰 Fire Exit Route



In case of fire, do not use elevator

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลี อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

THE EVACUATION ROUTE

- ★ You are here
- ☒ Fire Exit
- ☉ Fire Hose Reel
- Fire Extinguisher
- Fire Exit Route



In case of fire, do not use elevator

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


BANGKOK BUILDING INSPECTION COMPANY LIMITED

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

THE EVACUATION ROUTE

- ★ You are here
- 🚪 Fire Exit
- 🌀 Fire Hose Reel
- 🔥 Fire Extinguisher
- ➡ Fire Exit Route



In case of fire, do not use elevator

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


BANGKOK BUILDING INSPECTION COMPANY LIMITED

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

THE EVACUATION ROUTE

- ★ You are here
- 🚪 Fire Exit
- 🌀 Fire Hose Reel
- Fire Extinguisher
- Fire Exit Route



In case of fire, do not use elevator

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

THE EVACUATION ROUTE


- ★ You are here
- 🚪 Fire Exit
- 🌀 Fire Hose Reel
- Fire Extinguisher
- ➡ Fire Exit Route



In case of fire, do not use elevator



เอกสารประกอบของอาคาร



Proud

นิติบุคคลอาคารชุด พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
11 หมู่ที่ 4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. [REDACTED] Email: Proudofchaengwattana@gmail.com

แผนอพยพหนีไฟประจำปี



บริหารจัดการโดย

SINSAP
COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

บริษัท สินทรัพย์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

17/240 ถนนพหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดนนทบุรี 11120

M 085 871 8769 LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

Proud



นิติบุคคลอาคารชุด พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ

11 หมู่ที่ 4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร.085-6177537 Email: Proudofchaengwattana@gmail.com

จัดให้มีการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้ชำนาญดังต่อไปนี้

- จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และ การดับเพลิงขั้นต้นให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัย



บริหารจัดการโดย

SINSAP
COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

บริษัท ลินทรัพย์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

17/240 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

M 085 871 8769 LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION COMPANY LIMITED

Proud

นิติบุคคลอาคารชุด พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ


11 หมู่ที่ 4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร.085-6177537 Email: Proudofchaengwattana@gmail.com

- ให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น



- ให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์ดับเพลิง, การใช้อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา



บริหารจัดการโดย

SINSAP
COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

บริษัท สิ้นทรัพย์ คอมมูนิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

17/240 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

M 085 871 8769 LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

Proud

นิติบุคคลอาคารชุด พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ

11 หมู่ที่ 4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร.085-6177537 Email: Proudofchaengwattana@gmail.com



บริหารจัดการโดย

SINSAP
COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

บริษัท สิ้นทรัพย์ คอมมูนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

17/240 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

M 085 871 8769 LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการ

1. ผู้นำทางหนีไฟ คือ ผู้จัดการอาคารชุด เป็นผู้นำทางพาพนักงานอพยพหนีไฟไปทางออกที่จัดไว้
2. นำทุกคนไปยังจุดนัดพบ บริเวณด้านหน้าอาคาร มีป้าย “จุดรวมพล ”
3. ตรวจสอบจำนวนพนักงานและผู้อาศัย ว่ามีครบจำนวนหรือไม่ หากไม่ครบให้รีบแจ้งหน่วยงานฝ่ายช่วยชีวิตโดยด่วน

ตัวอย่างแผนอพยพหนีไฟ

ประชาสัมพันธ์ประกาศ
พร้อมกวดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ผู้นำทางจะถือธง(สัญลักษณ์) นำพนักงานออกจากพื้นที่ตามช่องหรือทางที่กำหนด
ผู้นำทางพาทุกคนไปยังจุดรวมพล



ตรวจสอบจำนวนพนักงานและผู้อาศัย และแจ้งต่อผู้อำนวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล



ยอดครบ



ยอดไม่ครบ

ผู้อำนวยการแจ้งให้ทุกคนอยู่ในจุดรวมพล
จนกว่าเหตุการณจะสงบ

ผู้อำนวยการสั่งหน่วยช่วยชีวิตหรือ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงค้นหาผู้ติดค้าง



ผู้อำนวยการสั่งหน่วยช่วยชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค้นหาผู้ติดค้าง

บริหารจัดการโดย



บริษัท สินทรัพย์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
17/240 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดนนทบุรี 11120

M 085 871 8769 LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

CSK
POWER TECHNOLOGY
CSK Power Technology Co., Ltd.
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

49/1264 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
49/1264 Moo 2 Soi Changwatana-Pakkred 28 Changwatana Road Banglad Pakred Nonthaburi 11120
Tel : 02-5831441 Fax : 02-5831442 E-mail : cskpowertech@hotmail.com WWW.CSK.CO.TH

REPORT

PREVENTIVE MAINTENANCE ELECTRICAL SYSTEM 2019

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 2562

PROUD OF CHAENGWATTANA CONDOMINIUM

คอนโดมิเนียม พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ

DATE : OCTOBER 28, 2019

วันที่ : 28 ตุลาคม 2562

REPORT BY

CSK POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

ชื่อเครื่องจักร : Main Distribution Board (MDE)

৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০

NAME

[illegible]

Singap Community Management and Cleaning Co., Ltd.

SCMC-ENG020 Page 111

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

BANGKOK BUILDING INSPECTOR COMPANY LIMITED

Fire Alarm ระบบเตือนอัคคีภัย Daily Checklis":
การตรวจทดสอบระบบFire Alarm ของอาคารประจำวัน

PLANTS

Ques: 2000

เดอน. ๒๖

รายการตรวจเช็คสัญญาณ Alarm ที่ควบคุม		วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	การแจ้งเตือนเมื่อเกิด Alarm	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.	สัญญาณเมื่อเกิดเหตุ Trouble	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.	วิธีการแก้ไขเมื่อเกิด Alarm	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.	การเตือนควบคุมการเกิด Alarm หรือขาดโปรสั การ	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.	สวิตช์ล็อกถังเบรคเกอร์	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.	เซ็นเซอร์ตำแหน่งถัง	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7.	เซ็นเซอร์การแจ้งเตือนถัง	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		01 01010101 0																														

DOMESTIC

☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

☒ ใต้ปกติ

Singap Community Management and Cleaning Co., Ltd.

SCMC-ENG026

ชื่อเครื่องจักร (✓) Aerator pump. 1
() Sump pump....
() Airblower....

2008-09-07

[illegible]

☒	ਪਾਠੀ	
☐	ਨਿਰਪਾਠੀ	

ਸ਼੍ਰੀ ਮਤ ਪੁਰਖ ਸੇਵਕ

Singapore Community Management and Cleaning Co., Ltd.

SCMC-ENG029

Pumping Equipment Daily Checklist

ជំពូកទី១៖ ប្រព័ន្ធ ផ្ទេរទឹក

เดือน ก.ค. ปี

4.4.1

[illegible]☒ ไม่ปกติ

เลขที่ ๕๓/๒๕๖๔

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เจ้าของนิติบุคคลอาคารชุด พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ตรอก/ซอย - ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ ๔

ตำบล/แขวง คลองเกลือ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๒๗๐/๒๕๕๙

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรต บุญศิริโต)

ปลัดเทศบาล อำเภอปากเกร็ด

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ที่ นบ ๕๒๒๐๔/๗๖

เทศบาลนครปากเกร็ด

๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการออกไปรับรองการตรวจสอบอาคาร

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ

อ้างถึง คำขอไปรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร.๑) เลขรับที่ ๑๔๑๓๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามรายงานการตรวจสอบอาคารของท่าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว
จึงให้ท่านไปขอรับไปรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ได้ที่สำนักงานการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด
ก่อนรับไปรับรองการตรวจสอบอาคารท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ท่านไปขอรับไปรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอไปรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์
จะขอรับไปรับรองอีก จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอไปรับรองใหม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรลาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำนักงานการช่าง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๐

โทร.สาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๗

www.pakkretcity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ นบ ๕๒๒๐๔/๗๖๔

เทศบาลนครปากเกร็ด
๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ

อ้างถึง คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร.๑) เลขรับที่ ๑๔๑๓๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามรายงานการตรวจสอบอาคารของท่าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วจึงให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ได้ที่สำนักงานช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด ก่อนรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์จะขอรับใบรับรองอีก จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใบรับรองใหม่

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำนักงานช่าง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๐

โทร.สาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๗

www.pakkretcity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ นบ ๕๒๒๐๔/๗๖๔

เทศบาลนครปากเกร็ด

๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ

อ้างถึง คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร.๑) เลขรับที่ ๑๔๑๓๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามรายงานการตรวจสอบอาคารของท่าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วจึงให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ได้ที่สำนักงานช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด ก่อนรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์จะขอรับใบรับรองอีก จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใบรับรองใหม่

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำนักงานช่าง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๐

โทร.สาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๗

www.pakkretcity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ทะเบียนตรวจแบบสำนักการช่าง

เทศบาลนครปากเกร็ด

คำขอรับรองการตรวจสอบอาคารเลขที่ ๘๗๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าของอาคารหรือผู้ขออนุญาตชื่อ นิตินันต์ อัคราบุตร พราว อีฟ แจ๊สวัฒนะ เลขที่ ๑๑ ม.๔ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประเภท ค.ส.ล. ชนิดของ อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัยรวม สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ ๑๑ ม.๔ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัทตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบ ๐๒๗๐/๒๕๕๙ วันที่ตรวจสอบ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้ขอแก้ไขแล้วส่งคืน

๑. ความเห็นของนายช่างเขต

รับเรื่อง / /
 ได้ตรวจสอบแบบแปลนอาคารเลขที่ ๘๗๗๙/๒๕๖๓
 พบว่า
 (ลงชื่อ) นายช่างเขต
 ส่งเรื่อง ๖๖ / ๕.๕ / ๖๖

๒. ความเห็นของนักผังเมือง

รับเรื่อง / /

 (ลงชื่อ) นักผังเมือง
 ส่งเรื่อง / /

๓. ความเห็นของสถาปนิก

รับเรื่อง / /
 ได้ตรวจสอบแบบแปลนอาคารเลขที่ ๘๗๗๙/๒๕๖๓
 พบว่า
 (ลงชื่อ) สถาปนิก
 ส่งเรื่อง / ๒๕๖๓.๕.๒๕ /

๔. ความเห็นของวิศวกร

รับเรื่อง / /
 ได้ตรวจสอบแบบแปลนอาคารเลขที่ ๘๗๗๙/๒๕๖๓
 พบว่า
 (ลงชื่อ) วิศวกร
 ส่งเรื่อง / /

๑. ความเห็นของนายช่างเขต

รับเรื่อง / /

 (ลงชื่อ) นายช่างเขต
 ส่งเรื่อง / /

๒. ความเห็นของนักผังเมือง

รับเรื่อง / /

 (ลงชื่อ) นักผังเมือง
 ส่งเรื่อง / /

๓. ความเห็นของสถาปนิก

รับเรื่อง / /

 (ลงชื่อ) สถาปนิก
 ส่งเรื่อง / /

๔. ความเห็นของวิศวกร

รับเรื่อง / /

 (ลงชื่อ) วิศวกร
 ส่งเรื่อง / /

บันทึกรายงานการตรวจแบบและเอกสาร

๕. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

รับเรื่อง / /

- 1 มีนาคม ๒๕๖๐ (ร.๑) ๓๖๒

(ลงชื่อ) [redacted] หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

ส่งเรื่อง / ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๓

๖. ความเห็นของผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

รับเรื่อง / /

- ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (แนบ ๖) ๓๖๒

(ลงชื่อ) [redacted] ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

ส่งเรื่อง / ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

๗. ความเห็นของผอ.สำนักการช่าง

รับเรื่อง / /

- ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) [redacted] ผอ.สำนักการช่าง

ส่งเรื่อง / /

๘. ความเห็นของปลัดเทศบาล

รับเรื่อง / /

- 1๖ ธ.ค. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) [redacted] ปลัดเทศบาล

ส่งเรื่อง / (นายวิชัย บรรลือศักดิ์) /

ปลัดเทศบาล

๙. ความเห็นของนายกเทศมนตรี

รับเรื่อง / /

อนุญาต

(ลงชื่อ) [redacted] เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ส่งเรื่อง / (นายวิชัย บรรลือศักดิ์) /

นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ด

๕. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [redacted] หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

ส่งเรื่อง / /

๖. ความเห็นของผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [redacted] ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

ส่งเรื่อง / /

๗. ความเห็นของผอ.สำนักการช่าง

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [redacted] ผอ.สำนักการช่าง

ส่งเรื่อง / /

๘. ความเห็นของปลัดเทศบาล

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [redacted] ปลัดเทศบาล

ส่งเรื่อง / /

๙. ความเห็นของนายกเทศมนตรี

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [redacted] เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ส่งเรื่อง / /

บันทึกรายการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่ ๑

ผู้ขอได้รับเอกสารไปแก้ไขดังนี้

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่.....

ส่งเรื่องแก้ไขครั้งที่ ๑

ผู้ขอได้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วดังนี้

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่.....

แก้ไขครั้งที่ ๒

ผู้ขอได้รับเอกสารไปแก้ไขดังนี้

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่.....

ส่งเรื่องแก้ไขครั้งที่ ๒

ผู้ขอได้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วดังนี้

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่.....