




รายงาน

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ประเภทตรวจสอบประจำปี 2563

อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์



บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยเจริญวัฒนา-ปากเกร็ด 19 ถนนเจริญวัฒนา ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTOR COMPANY LTD.



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ขอบเขตของการตรวจสอบอาคารและรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ

1. คำนิยาม	1
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	5
3. ขอบเขตในการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคาร	7
4. รายละเอียดในการตรวจสอบ	8

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

ส่วนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยและบทสรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

ส่วนที่ 4 รูปภาพประกอบการตรวจ รายละเอียดคำแนะนำให้แก่ไข และข้อเสนอแนะ

ข้อมูลผู้ตรวจสอบ

ภาคผนวก

☆ แบบแปลนแผนผังจุดติดตั้งคุปกร์น์ดับเพลิงและเส้นทางหนีไฟ

☆ เอกสารประกอบของอาคาร

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com



ส่วนที่ 1

ขอบเขตของการตรวจสอบอาคารและ รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางปูด อำเภอปักกอก จังหวัดสมุนไพร 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.



1. คำนิยาม

การตรวจสอบอาคาร หมายถึงการตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

การตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร หมายถึงการบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร โดยเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคาร

การบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคาร หมายถึงการบริหารอาคารโดยครอบคลุมถึงภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

- มีนโยบายความปลอดภัยจากผู้บริหารระดับสูงและมีงบประมาณการปรับปรุงอย่างชัดเจน
- มีบุคลากรรับผิดชอบความปลอดภัยชัดเจนในทุกระดับ
- มีแผนการและปฏิบัติการ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และตรวจสอบสภาพอาคารและระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อมตามแผนเป็นประจำ
- มีการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- มีการพัฒนาส่งเสริมและบันทึกรายงานเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยในการใช้งาน หมายถึง

- อาคารมีสภาพความมั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิมตามที่ได้ออกแบบหรือก่อสร้างไว้โดยไม่พบร่องรอยใดๆ
- ระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันผู้ใช้อาคารมีสมรรถนะทำงานได้ดีและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที เมื่อเกิดเหตุตามที่ได้ออกแบบหรือก่อสร้างไว้ จนสามารถป้องกันเหตุ แจ้งเหตุ ระงับเหตุ ตลอดจนนำพาคนออกจากอาคารได้โดยปลอดภัย
- อุปกรณ์ระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่สามารถใช้งานตามที่ได้ออกแบบหรือก่อสร้างไว้
- มีการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการวางแผนและการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
- มีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยอย่างเพียงพอและสมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับอาคารนั้น ๆ อย่างน้อยที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย

เครื่องมือพื้นฐาน หมายถึงเครื่องมือทั่วไปที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจสอบสามารถทำงานตรวจสอบได้โดยสะดวกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ไฟฉาย ตลับเมตร ลูกดิ่งระดับน้ำ เป็นต้น



เครื่องมือเฉพาะหรือเครื่องมือพิเศษ หมายถึง เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบบัวดค่าปริมาณต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ต้อง มีความชำนาญในการใช้งาน ตัวอย่างเช่นกล้องระดับ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพคอนกรีต เครื่องตรวจสอบ สารเคมีในคอนกรีต เครื่อง Schmitt hammer เครื่อง Scan เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดที่สามารถถ่ายภาพคลื่นความร้อนได้ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพระบบไฟฟ้า เป็นต้น

เจ้าของอาคาร หมายถึงผู้ที่มีสิทธิเป็นเจ้าของอาคาร

ผู้ครอบครองอาคาร หมายความรวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสำหรับทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมาย จ่าด้วยอาคารชุด

ผู้ดูแลอาคารหรือผู้จัดการอาคาร หมายถึงเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากเจ้าของอาคารให้มีหน้าที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

ผู้ตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบอาคาร หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่ง ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายจ่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และ หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548)

นายตรวจ หมายความว่าผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถินแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ

นายช่าง หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถินแต่งตั้งให้เป็น นายช่างหรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง

เจ้าพนักงานท้องถิน หมายความว่า

- (1) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
- (2) นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
- (3) ประธานกรรมการบริหารองค์กรบริการส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบล
- (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
- (5) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
- (6) ผู้บริหารท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตองค์กร ปกครองส่วนท้องถินนั้น

แผนการตรวจสอบอาคาร หมายถึงแผนการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร หมายถึงแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนดให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคาร

แบบแปลนอาคาร หมายถึงแบบแปลนของอาคารที่ต้องตรวจสอบ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแปลนพื้นที่ทุกชั้น และแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ตัวเพลิง เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ

การตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารโดยให้กระทำทุก 5 ปี ในการตรวจสอบใหญ่ทุกครั้ง ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำแผนต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบบำรุงรักษาและการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร
2. แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี

การตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่ การตรวจสอบประจำปีให้กระทำในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่ประจำปี

อาคารสูง หมายถึงอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป ควรวัดความสูงอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือบันไดหักจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึงอาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยประกอบกิจกรรมประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังคาเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารชุมชนมุนคน หมายถึงอาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใต้ภัยในเพื่อประโยชน์ในการชุมชน คนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมชนมุนคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

โรงมหรสพ หมายถึงอาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉาภพยนต์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัสดุประ夙คเพื่อเปิดให้สาธารณะเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

โรงเรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปต่อหลัง

อาคารชุด/อาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึงอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ
หลายครอบครัว โดยแบ่งเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีพื้นที่อาคารรวมตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไปต่ออาคาร

อาคารโรงงาน หมายถึงโรงงานที่มีความซูมมากกว่า 1 ชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ป้าย หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 50 เมตรขึ้นไป หรือป้าย
ที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้น
ไป

สถานบริการ หมายถึงอาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


2.1 ผู้ตรวจสอบอาคาร มีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกต ทำรายงาน วิเคราะห์ ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคารโดยแจ้งให้เจ้าของอาคารเพื่อรายงานผลดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และตามมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมายคุณภาพคุณภาพหรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ วันและเวลาที่ทำการตรวจสอบ แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้เข้ากับของอาคาร

ผู้ตรวจสอบอาคารต้องจัดให้มี

- (1) แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคาร สำหรับผู้ตรวจสอบอาคารใช้ในการตรวจสอบใหญ่ๆ 5 ปี และการตรวจสอบอาคารประจำปี
- (2) แผนปฏิบัติการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งคู่มือปฏิบัติการตามแผนให้แก่เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารเพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบบำรุงรักษาและการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร
- (3) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประจำปี

2.2 เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร มีหน้าที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประจำปี ของอาคาร รวมทั้งการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากคัดคัดคุ้ยของอาคารตามที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้ และจัดให้มีการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ การซ่อมแซมพยพหนี้ไฟ การบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในระหว่างปีแล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร โดยมีข้อบ่งเตือนดังนี้

- (1) หลังจากการตรวจสอบใหญ่ครั้งแรกแล้ว เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารประจำเดือนตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องจัดหาผู้ตรวจสอบบุคคลธรรมดายื่นนิติบุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองมาเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี
- (2) เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารต้องจัดหาหรือจัดทำแบบแปลนอาคารเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบอาคารจัดเก็บไว้ที่อาคารเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ประกอบการตรวจสอบอาคารได้ แบบแปลนของอาคารที่ต้องตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแปลนพื้นทุกชั้น แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง



- (3) กรณีที่อาคารที่ทำการตรวจสอบเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอาคารชุมชน การแสดงออกแน่ใจแก่ไขปรับปรุงระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารที่ทำการตรวจสอบดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะกำหนดให้มีไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- (4) เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารต้องนำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ผู้ตรวจสอบจัดทำแจ้งต่อเจ้าหนนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร (ใบ ร.1) ทุกปี โดยจะต้องเสนอภายในสามสิบวันก่อนที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีอายุครบหนึ่งปี
- (5) เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามคู่มือปฏิบัติของผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ของอาคาร และตามแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาที่ผู้ตรวจสอบกำหนด และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารตามช่วงระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกำหนดให้ผู้ตรวจสอบใช้ประกอบในการตรวจสอบอาคารประจำปี
- กรณีที่เป็นอาคารชุด ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและดำเนินการเพื่อตรวจสอบอาคารแทนเจ้าของห้องชุด ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง
- 2.3 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารที่เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคารเสนอเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

3. ขอบเขตในการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร อาจมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามที่กำหนดและตามที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของผู้ตรวจสอบดังนี้

ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ต้องสังเกต ตรวจสอบ ทดสอบ และจัดทำรายงานสภาพความปลอดภัยของอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงและระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ของอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ข้อ 17 เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารจะทำหน้าที่แนะนำและเจ้งเจ้าของอาคารเพื่อรายงานผลการตรวจสอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารของกฎหมายควบคุมอาคารหรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ วัน และเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานพร้อมติดตามการตรวจสอบระหว่างปีภัยหลังการตรวจสอบให้ญี่ ตามช่วงเวลาและความถี่ตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบกำหนดในรายงานตรวจสอบอาคารครั้งใหญ่

4. รายละเอียดในการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบอาคารต้องตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารและจัดทำรายงานการตรวจสอบดังต่อไปนี้

หมวด 1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

1. การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
2. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบนพื้นอาคาร
3. การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
4. การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
5. การนำร่องหรือขออนุมัติ
6. การริบปีติของโครงสร้างของอาคาร
7. การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

หมวด 2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร

1. ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
 - 1.1 ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อน
 - 1.2 ระบบลิฟต์ดับเพลิง
 - 1.3 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
2. ระบบสูบน้ำมันและสิ่งแวดล้อม
 - 2.1 ระบบประปาและการระบายน้ำฝน
 - 2.2 ที่เก็บขยะและสถานที่เก็บ
 - 2.3 ระบบระบายอากาศ
3. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 - 3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
 - 3.2 เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
4. ระบบระบายควันและควบคุมการเพรี่งกระจายน้ำมัน

5. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไฟไหม้
6. ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
7. ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
8. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
9. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
10. ระบบเติมอินฯ

หมวด 3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการทดสอบสมรรถนะ

1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไฟไหม้ ต้องติดตั้งและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไฟไหม้และส่งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงทุกห้องทั้งอาคาร
2. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไฟไหม้อุปกรณ์ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีการแสดงผลเหตุการณ์โดยภาพต่ออย่างต่อเนื่องไม่พำเพรุงที่จ่ายไฟได้อย่างน้อย 15 นาที
3. ทางออกจากรั้วนับสุดอาคารสูงมีสมรรถนะดีตลอดเส้นทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณณะภายนอกอาคาร

หมวด 4 การบริหารจัดการความปลอดภัย

1. แผนฉุกเฉินและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน
2. แผนการซ้อมอพยพเป็นประจำปี
3. แผนและจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
4. แผนการตรวจสอบอาคาร



ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยเจริญวนิช-ปากเกร็ด 19 ถนนเจริญวนิช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

1. ชื่ออาคาร อาคาร ใจเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2. ที่อยู่อาคาร 45/23 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางคลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
3. อาคารเริ่มใช้งานตั้งแต่ วัน เดือน ปี พ.ศ.2559
4. อาคารเข้าข่ายประเภทใดที่ต้องตรวจสอบอาคาร อาคารชุมชนคน
5. ข้อมูลภายในภาพและการใช้งานของอาคาร

5.1 จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่ว่ามีชั้นลอย)	6 ชั้น
5.2 จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน	1 ชั้น
5.3 ความสูงอาคาร	- เมตร
5.4 พื้นที่อาคาร (ไม่ว่ามีจอดรถ)	ตารางเมตร (โดยประมาณ)
5.5 พื้นที่จอดรถ	ตารางเมตร (โดยประมาณ)
5.6 มีจำนวน	1 ชั้น
5.7 จำนวนบันไดต่อเนื่องห้องน้ำที่น้ำตกออกสู่ชั้นพื้นดิน	2 บันได
5.8 จำนวนลิฟต์	2 ตัว
5.9 จำนวนบันไดเลื่อน	-
6. แบบ / เอกสารที่ใช้ตรวจ แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล-ระบบบำบัดน้ำเสีย
7. ลักษณะโครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
8. ระบบประกอบอาคาร ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบป้องกันเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย พัดลมอัดอากาศ
9. ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่

9.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่ชนิดเมือ	9.2 ถังดับเพลิงมือถือชนิดเคมี
9.3 แสงสว่างฉุกเฉิน สปริงเกอร์	9.4 หัวรับน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับควัน
10. วัตถุอันตราย / เสียงสูงทึบ (จำนวน/ปริมาณ/ที่เก็บ) ถังเก็บน้ำมันสำรอง , ถังแก๊สหุงต้ม
11. แบบขออนุญาตก่อสร้าง -ไม่ทราบข้อมูล-
12. พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด , ลองติจูด) 13.9013998 , 100.5343373
13. เลขที่โฉนดที่ดิน 33909,38462,68624,69010
14. ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน อาคารเรียนและสำนักงาน

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1. การตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ ร.1 วัน เดือน ปี 11 กุมภาพันธ์ 2563

โดยผู้ตรวจสอบหมายเลข

น.0198/2552

2. วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ วัน เดือน ปี 24 ตุลาคม 2563

3. ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ

3.1 บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด

4. ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ

4.1 นายจักรินทร์ ภูตันนนก หัวหน้าช่างอาคาร

5. ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร


5.1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

แผนที่และเส้นทางเข้า-ออกของอาคารโดยสังเขป



รูปภาพ แผนที่และเส้นทางเข้า-ออก อาคาร ใจเรียนสถาชิตสถาบันการจัดการปั้นญาภิวัฒน์

รูปถ่ายอาคารในวัน เวลา ที่ตรวจสอบ



วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ

24 ตุลาคม 2563

ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ

08.30 - 16.30 น.



13

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com



ส่วนที่ 3

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย บทสรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยเจริญวัฒนา-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com



รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารชุมชน หรืออาคารที่ประกอบกิจการคล้ายอาคาร ชุมชน
--

ผล	รายละเอียด
✓	ถูกต้อง/ลำดับที่

หมวด 1 : การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

- การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
- การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบนพื้นอาคาร
- การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
- การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
- การทำรูดสีกหรือของอาคาร
- การวินิจฉัยของโครงสร้างของอาคาร
- การทำดูดตัวของฐานรากอาคาร

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทั้ง 7 ข้อข้างต้น สังเกต ดังนี้

- ไม่มีร่องรอยของการเสียหายป้องค์อาคาร
- ไม่มีร่องรอยการหักดูดตัวแตกกร้าว หรือผุกร่อน
- ไม่มีความเสียหายจากการหดตัวหดตัวของส่วนประกอบโครงสร้าง และอุปกรณ์อื่น ๆ
- รูปทรงอาคารอยู่ในลักษณะตั้งตรงแนวตั้ง

✓	
✓	
✓	

✓	
---	--

หมวด 2 : การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

1. ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

1.1 ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อน

- มีป้ายคำเตือนและแนะนำการใช้งานเมื่อเกิดเหตุชัดช่อง
- มีการตรวจและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี
- มีอุปกรณ์ช่วยเหลือขณะเกิดเหตุ หรือลิฟต์ค้าง
- มีระบบเรียกกลิฟต์อัตโนมัติลงมาจอดในชั้นล่าง

หรือชั้นที่กำหนดกรณีเกิดเพลิงไหม้

✓	
✓	
✓	
✓	

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 กม.แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพุด อ่าวกอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารชุมชนมุนคน หรืออาคาร
ที่ประกอบกิจการคล้ายอาคาร ชุมชนมุนคน

ผล	รายละเอียด
✓	ข้างอิง/ลำดับที่

หมวด 2 : การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (ต่อ)

3. ระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำฝน

3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

- 3.1.1 มีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุด หรือดาดฟ้าสูงพื้นดิน อย่างน้อย 2 บันได
- 3.1.2 ทำด้วยวัสดุที่ทนไฟและมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง
- 3.1.3 ทางออกสุดท้ายของบันไดหนีไฟ ต้องออกสู่บริเวณที่ปลอดภัย
- 3.1.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางเด่นทางหนีไฟ
- 3.1.5 ประตูหนีไฟต้องมีอุปกรณ์ปังคับประตูให้ปิดเองอัตโนมัติ

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

3.2 เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

- 3.2.1 ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ ต้องมีแหล่งจ่ายไฟที่เป็นอิสระ และติดตั้งอย่างเหมาะสมสมตลอดเส้นทางการอพยพหนีไฟ
- และห้องเก็บอุปกรณ์หลักทุกห้อง

✓	
---	--

4. ระบบระบายน้ำและควบคุมการแพรวร้ายแรง

- 4.1 ซ่องเปิดพื้นตั้งแต่สองขั้นขึ้นไป และมีระบบควบคุมควันไฟ รวมทั้ง โหมดสวิทช์สั่งให้ทำงานจากโซนตรวจจับเพลิงในมับบริเวณนั้น
- 4.2 ผนังภายใน/เพดาน/พื้นของห้องครัว/เพดานของห้องเมนไฟฟ้า ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และบันได หรือซ่องเปิดพื้นทุกแห่ง ไม่มีซ่องว่างให้ควันไฟและเปลวไฟลุกalam

✓	
---	--

✓	
---	--

รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารชุมชน หรืออาคารที่ประกอบกิจการคล้ายอาคาร ชุมชน
--

ผล	รายละเอียด
✓	อ้างอิง/ลำดับที่

หมวด 2 : การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (ต่อ)

5. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไฟมี

5.1 ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไฟมีชนิดเปลี่ยงเสียงที่สามารถให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง

✓	
---	--

5.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไฟมีจะต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไฟมีเป็นระบบอัตโนมัติ

✓	
---	--

5.3 มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไฟมีที่เข้มอุปกรณ์ควบคุมทุกชั้นทั้งอาคาร

✓	
---	--

6. ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

6.1 มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ครอบคลุมพื้นที่และเหมาะสมกับประเภทไฟ

✓	
---	--

7. ระบบป้องกันไฟฟ้า

7.1 มีการเชื่อมต่อและติดตั้งระบบได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
สถาบันราชภัฏ

✓	
---	--

8. ระบบเสริมอื่นๆ

8.1 มีจุดรวมพลที่ปลอดภัย

✓	
---	--

8.2 มีศูนย์สั่งการดับเพลิง

✓	
---	--

รายงานผลการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารชุมชนมุนคง หรืออาคารที่ประกอบกิจการคล้ายอาคาร ชุมชนมุนคง
--

ผล	รายละเอียด	
	✓	✗
อ้างอิง/ลำดับที่		

หมวด 4 : การบริหารจัดการความปลอดภัย

- มีแผนฉุกเฉินและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน
- มีการซ้อมอพยพเป็นประจำทุกปี
- มีแผนการจัดการบำรุงรักษาคุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
 - ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่
 - ระบบดับเพลิง
 - ระบบระบายน้ำออกอาคาร
 - ระบบป้องกัน
 - ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย
 - ระบบลิฟต์
 - ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ
- มีแผนการตรวจสอบอาคาร

✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

หมายเหตุ

ผล หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการวิเคราะห์พิจารณา ตามเกณฑ์ การตรวจสอบอาคาร

ผล ✓ หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ

ผล ✗ หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไข ตามรายละเอียด คำแนะนำให้แก่ไขให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้นผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะออก ความเห็นเป็นผลการแก้ไขและรายงานต่อพนักงานท้องถิ่นต่อไป

สรุปความเห็นจากผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบอาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานและการใช้อาคารตามกฎหมาย ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นในการตรวจสอบอาคาร ณ วันที่ตรวจสอบเท่านั้น ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบอาคารดังกล่าว โดยการตรวจสอบ ทดสอบ สังเกต ตามรายละเอียดที่แสดงในรายงานข้างต้น

ข้าพเจ้าเห็นว่าอาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว

นาย ณัฐพนธุ์ ใจดี (นายบุญเตียง ใจดี)
ผู้ตรวจสอบอาคาร




บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด

ผู้ตรวจสอบอาคาร ใบอนุญาต น. 0270 / 2559

วันที่ 24 / ตุลาคม / 2563

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากการประกอบยศทางและผังเมือง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



เจ้าของอาคาร หรือผู้รับมอบอำนาจ

วันที่

(นางบุญเตียง ใจดี, นางบุญเตียง ใจดี) 20

**บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.**

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com


ส่วนที่ 4
แบบประเมินการตรวจ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ป้ายชื่ออาคาร




รูปอาคาร




รูปอาคาร



เดินทางสาธารณะรอบอาคาร



เดินทางสาธารณะรอบอาคาร



ทางเข้า - ออก อาคาร

21

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยเจริญวนิช-ปากเกร็ด 19 ถนนเจริญวนิช ตำบลบางพุด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



นิเตอร์น้ำประปา




เส้นทางสัญจรรอบอาคาร




ลานจอดรถภายนอกอาคาร



ถังดับเพลิงเคมีชนิดมีถีโอลี



ลานจอดรถภายนอกอาคาร



ถังดับเพลิงเคมีชนิดมีถีโอลี

22

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยเจริญวนิม-ปากเกร็ด 19 กถนนเจริญวนิม-ดำเนินบางพูด อ่าวกอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkinspection@bkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

รูปภาพประกอบการตรวจสอบอาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




เส้นทางสัญจรรอบอาคาร



หัวรับน้ำดับเพลิง



เส้นทางสัญจรรอบอาคาร



บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง



ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ



พื้นที่เก็บวัสดุอันตราย


23

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยเจริญวนิช-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพุด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspektion@bkkinspektion.com W www.bangkokbuildinginspection.com

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




เส้นทางสัญจรรอบอาคาร




เส้นทางสัญจรรอบอาคาร




บ่อบำบัดน้ำเสีย



เส้นทางสัญจรรอบอาคาร




ห้องเครื่องปั๊ม




เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ตู้ควบคุมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง



ถังเก็บน้ำมันสำรอง



เครื่องปั๊มน้ำดี



ถังเก็บน้ำสำรอง



ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ




แสงสว่างฉุกเฉิน


บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com




รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ




ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง




เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



ตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง




ถังเก็บน้ำสำรอง




ห้องควบคุมกระแสไฟฟ้าหลัก

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ตู้ควบคุมกระแสงไฟฟ้าหลัก



อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ลานจอดรถภายนอกอาคาร



หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ชั้นใต้ดิน - บันไดขึ้น-ลงชั้นใต้ดิน



ชั้นใต้ดิน - พื้นที่ศูนย์อาหาร



ชั้นใต้ดิน - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ชั้นใต้ดิน - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




ชั้นใต้ดิน - บ้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



ชั้นใต้ดิน - พื้นที่ศูนย์อาหาร

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ชั้นใต้ดิน - อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ชั้นใต้ดิน - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



ชั้นใต้ดิน - ตู้เก็บคุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน



ชั้นใต้ดิน - โถงภายในอาคาร



ชั้นใต้ดิน - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ชั้นใต้ดิน - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ข้อ 1 - ทางเข้า-ออก อาคาร



ข้อ 1 - โถงหน้าลิฟต์




ข้อ 1 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ข้อ 1 - ซุปริงเกอร์




ข้อ 1 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่



ข้อ 1 - แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ถังดับเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ข้อ 1 - ตู้เก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน



ข้อ 1 - โถงภายในอาคาร




ข้อ 1 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ข้อ 1 - โถงภายในอาคาร




ข้อ 1 - บันไดหลัก




ข้อ 1 - บันไดหลัก


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงแรมสาธิตสถานบันการจัดการปัญญาภิัณฑ์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ข้อ 1 - บันไดหลัก




ข้อ 1 - บันไดหลัก



ข้อ 1 - โถงภายในอาคาร



ข้อ 1 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน



ข้อ 1 - สปริงเกอร์



ข้อ 1 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



32

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพุด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ข้อ 1 - แสงสว่างฉุกเฉิน




ข้อ 1 - ตู้เก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน




ข้อ 1 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ข้อ 1 - ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ



ข้อ 1 - ตู้กู้ภัยแห่งเหตุเพลิงใหม่



ข้อ 1 - ประตูหนีไฟ




33


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ข้อ 1 - บันไดหนีไฟ



ข้อ 1 - บันไดหนีไฟ



ข้อ 1 - บันไดหนีไฟ



ข้อ 1 - บันไดหนีไฟ




ข้อ 1 - ห้องคอนโทรล




ข้อ 1 - ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ข้อ 4 - โถงหน้าลิฟต์



ข้อ 4 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ข้อ 4 - สปริงเกอร์



ข้อ 4 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ข้อ 4 - ตู้เก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน



ข้อ 4 - แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ถังดับเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่

35

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยเจริญวนานะ-ปากเกร็ด 19 ถนนเจริญวนานะ ตำบลบางพุด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ข้อ 4 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



ข้อ 4 - สถานที่แจ้งเหตุเพลิงไหม้



ข้อ 4 - โถงภายในอาคาร



ข้อ 4 - สปอร์ตไลท์



ข้อ 4 - อุปกรณ์ตรวจสอบความชำรุด



ข้อ 4 - ถังดับเพลิงเคมีชนิดเมือถือ


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ข้อ 4 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ




ข้อ 4 - บันไดหลัก



ข้อ 4 - โถงภายในอาคาร



ข้อ 4 - ตู้เก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน



ข้อ 4 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ข้อ 4 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ชั้น 4 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




ชั้น 4 - ประตูหนีไฟ




ชั้น 4 - บันไดหนีไฟ



ชั้น 4 - แสงสว่างฉุกเฉิน



ชั้น 4 - โถงทางเดินภายในอาคาร



ชั้น 4 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ข้อ 6 - โถงหน้าลิฟต์




ข้อ 6 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน




ข้อ 6 - สถาปัตยกรรม



ข้อ 6 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ข้อ 6 - ตู้เก็บอุปกรณ์ซ่อมเหลืออุกกาจ



ข้อ 6 - แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ถังดับเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ข้อ 6 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



ข้อ 6 - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




ข้อ 6 - โถงภายในอาคาร



ข้อ 6 - สปริงเกอร์



ข้อ 6 - คุปกรณ์ตรวจจับควัน




ข้อ 6 - ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ




รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงแรมสาธิสานนการจัดการบัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ข้อ 6 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ




ข้อ 6 - บันไดหลัก



ข้อ 6 - โถงภายในอาคาร



ข้อ 6 - ตู้เก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน



ข้อ 6 - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ข้อ 6 - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ


รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ข้อ 6 - ตั้งแต่เพลิงใหม่



ข้อ 6 - ประตูหนีไฟ




ข้อ 6 - บันไดหนีไฟ



ข้อ 6 - แสงสว่างฉุกเฉิน




ข้อ 6 - โถงทางเดินภายในอาคาร



ข้อ 6 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน

รูปภาพประกอบการตรวจสอบอาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ชั้นดาดฟ้า - บันไดทางขึ้น-ลง ชั้นดาดฟ้า



ชั้นดาดฟ้า - ประตูเข้า-ออก ชั้นดาดฟ้า




ชั้นดาดฟ้า - ห้องเครื่องปั๊ม



ชั้นดาดฟ้า - ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ




ชั้นดาดฟ้า - ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าบีบีเพิ่มแรงดันน้ำ



ชั้นดาดฟ้า - แสงสว่างฉุกเฉิน




รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563




ข้อหาดพ้า - ถังดับเพลิงเคมีชนิดมีอีดีอี



ข้อหาดพ้า - บริเวณหาดพ้า



ข้อหาดพ้า - บริเวณหาดพ้า



ข้อหาดพ้า - บริเวณหาดพ้า



ข้อหาดพ้า - ตู้ดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



ข้อหาดพ้า - ระบบระบายน้ำฝน




44

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 กถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563



ชั้นดาดฟ้า - ระบบบังกันฟ้าผ่า



ชั้นดาดฟ้า - ระบบบังกันฟ้าผ่า



ข้อมูลผู้ตรวจสอบ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.



ପାଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ


(ପାଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ)



ପାଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପିତ
ପାଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପିତ

ପାଞ୍ଜାବ / ୧୯୭୩ ମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ


ପାଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପିତ



ស្រុកកំពង់ចាម ខេត្តព្រះសម្ព័ន្ធ

ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាផ្លូល ក្រសួងពេទ្យ

(តាមអនុវត្ត ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ)



ស្រុកកំពង់ចាម ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាផ្លូល ក្រសួងពេទ្យ
ខេត្តព្រះសម្ព័ន្ធ ក្រសួងពេទ្យ ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាផ្លូល ក្រសួងពេទ្យ

ឯកសារការណែនាំ និងការប្រើប្រាស់នឹងការបង្កើតផល ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាផ្លូល ក្រសួងពេទ្យ


ឯកសារការណែនាំ និងការប្រើប្រាស់នឹងការបង្កើតផល ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាផ្លូល ក្រសួងពេទ្យ

សំណើការណែនាំ
ប្រធានាឌី និងការណែនាំ និងការប្រើប្រាស់នឹងការបង្កើតផល ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាផ្លូល ក្រសួងពេទ្យ

គម្រោងលក្ខណៈ ក្រសួងពេទ្យ

អាជីវកម្មក្រុមការស្ថិក និងការបង្កើតផល ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាផ្លូល ក្រសួងពេទ្យ


ឯកសារការណែនាំ
ប្រធានាឌី និងការណែនាំ និងការប្រើប្រាស់នឹងការបង្កើតផល ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាផ្លូល ក្រសួងពេទ្យ



ภาคผนวก

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
ประเภทตรวจสอบประจำปี 2563

อาคาร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์



บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


แบบแปลนแผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและเส้นทางหนีไฟ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.




บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


BANGKOK BUILDING INSPECTION COMPANY LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com



แผนผังทางไฟฟ้าชั้น B
Fire Escape Plan Floor Basement




- Fire Hose Cabinet ■ ผู้ดับเพลิง (CO2) ■ ดับเพลิงชั่วคราว ■ ไฟฉุกเฉิน ■ คุมอย่างรุนแรง

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com




บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.


111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com


แผนผังทางไฟฟ้าชั้น 3
Fire Escape Plan Floor 3th



คุณอยู่ชั้น



เดินทางมาไฟฟ้า



เดินทางมาไฟฟ้า



เดินทางมาไฟฟ้า



เดินทางมาไฟฟ้า



เดินทางมาไฟฟ้า



เดินทางมาไฟฟ้า



เดินทางมาไฟฟ้า





เดินทางมาไฟฟ้า

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 กถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com



ตั้งเตาเผารถไฟฟ้าและระเบช

ตู้ห้องเผารถไฟฟ้าและระเบช

Fire Hose Cabinet


Exit Light

ศูนย์รวมไฟฟ้า

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพุด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111120


LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com



บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ต.บลอกบางปูด อ.ไทรโยค จ.ราชบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com




บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.



บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางยุด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

BANGKOK BUILDING INSPECTOR LTD.

LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com



เอกสารประกอบของอาคาร

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

57/25 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอป่ากล้า จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@hotmail.com W www.bangkokbuildinginspection.com

BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.





ទាមរ. ៩០១ / នគរបាល



បច្ចុប្បន្ន ឥត និរនត្ត អគ្គល់ ជា កំពូល (មន្ទីរ)

ដីក្នុងក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងការបច្ចុប្បន្ន និងក្រសួងការពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យា និងក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ៨០០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧

ឯកសារការត្រួតពិនិត្យកម្មាធិការដឹកនាំរបាយការណ៍នគរបាល និងក្រសួងពេទ្យ នគរបាល

ត្រួតពិនិត្យកម្មាធិការដឹកនាំរបាយការណ៍នគរបាល និងក្រសួងពេទ្យ នគរបាល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងការបច្ចុប្បន្ន និងក្រសួងការពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យា និងក្រសួងពេទ្យ នគរបាល

នៃក្រសួងពេទ្យ នគរបាល និងក្រសួងការបច្ចុប្បន្ន និងក្រសួងការពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យា និងក្រសួងពេទ្យ នគរបាល

នៃក្រសួងពេទ្យ នគរបាល និងក្រសួងការបច្ចុប្បន្ន និងក្រសួងការពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យា និងក្រសួងពេទ្យ នគរបាល

ត្រួតពិនិត្យកម្មាធិការដឹកនាំរបាយការណ៍នគរបាល និងក្រសួងពេទ្យ នគរបាល



ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

(สถานศึกษา)

เลขที่ 45/23 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา 09.00 – 17.00 น.

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

หน้าที่ 7/10


ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิรัตน์

เลขที่ 45/23 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางคลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563




พน.เหตุเพลิงไหม้



แจ้งเหตุ



ดับเพลิงขั้นต้น



ผอ.ดับเพลิงทราบ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 กบบ.แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อ่าวกอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com


ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เลขที่ 45/23 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางคลาน

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563




จัดตั้งกองอำนวยการ



ทีมดับเพลิงชั้นต้น นำสัมปทาน



กดสัญญาณแจ้งเหตุ



อพยพมั่นใจยืน

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com



หน้าที่ 9 / 10


ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพกรณีไฟไหม้

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิรัตน์

เลขที่ 45/23 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางคลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563



จุดรวมทีม



ทีมผดุงเพลิงเข้ารับสั่งเหตุ



ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ



เจ้าหน้าที่กាយนคอกเข้าร่วมเหลือ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com



หน้าที่ 10 /10

ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


เลขที่ 45/23 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางคลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563



รายงานเหตุการณ์



แต่งฟาร์ม



ประชุมแผนบริหารทุกภาระและแผนที่เมือง

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com



เอกสารสรุปผล

งานตรวจเช็ค, ทดสอบและบำรุงรักษา

ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำประจำปี พ.ศ.2563

โรงเรียน สาธิต สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์



WISANU POWER ENGINEERING LTD., PRT.

19 SOI KRUNGTHEPKRITHA 2 (LERTNAVA) HUAMAK BANGKAPI BANGKOK 10240 Tel. 02-731-7911 Fax. 02-704-4183

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

Wisnu Power
WPI Engineering

Head Office 19 Soi Krungthepkritha 2 (Lertnava), Huamark, Bangkok 10240 Tel. 0-2731-7911, 0-2730-8071-3 Fax. 0-2704-4183

เรียน ผู้จัดการอาคาร และงานระบบฯ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563
โรงเรียน สาธิต สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์
เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบ,ทดสอบและบำรุงรักษา^{ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่อ}
ประจำปี พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจากที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่อ^{ประจำปี พ.ศ.2563} ของทาง อาคาร โรงเรียน สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายมา ก่อนหน้านี้นั้น
ซึ่งได้ดำเนินการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา จึงขอจัดส่งรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานดังรายละเอียดแบบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ



(วิศวุ รองมาลา)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

**Wisnu Power
WPE Engineering**

Head Office 19 Soi Krungthepkritha 2 (Lertnava), Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. 0-2731-7911, 0-2730-8071-3 Fax. 0-2704-4183

Summary of Report

Equipment Name	Rated / Capacity	Testing Result	Remark
Oil Type Transformer TR.1	1250 KVA	Normal	-
Main ACB. MDB.1	2000 A	Normal	-
Main ACB. S to MDB.	1600 A	Normal	-
Automatic Transfor Switch	400 A	Normal	-
Capacitor Bank MDB.1	6 x 40 Kvar	Normal	-

Remark - อุปกรณ์ และระบบฯ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

**Wisnu Power
WPR Engineering**

Head Office 19 Soi Krungthepkritha 2 (Lertnava), Huamark, Bangkok 10240 Tel. 0-2731-7911, 0-2730-8071-3 Fax. 0-2704-4183

Grounding Resistance Measurement

Equipment List Digital Earth Clamp meter Model " Fluke1630 "

Project โรงเรียน สาธิต สถานบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์

Item	Description	Result	Referent	Remark
1	Transformer # 1	3.70 Ω	< 5 Ω	-
2	LV. Switch Board MDB.1	0.98 Ω	< 5 Ω	-
3	LV. Switch Board EMDB.	0.99 Ω	< 5 Ω	-

Remark - ค่าความต้านทานดิน ของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบฯ อยู่ในมาตรฐาน (ไม่เกิน 5 Ohm)

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 กมบก.เจ้าวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com






Wisanu Power
WPR Engineering

Head Office 19 Soi Krungthepkritha 2 (Lertnava), Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. 0-2731-7911, 0-2730-8071-3 Fax. 0-2704-4183

โครงการ โรงเรียน สาธิสถานการจัดการปัญญาภิวัตน์

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



ตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้าฯ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

Wisnu Power
WPI Engineering



Head Office 19 Soi Krungthepkritha 2 (Lertnava), Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. 0-2731-7911, 0-2730-8071-3 Fax. 0-2704-4183

โครงการ โรงเรียน สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



ตรวจวัดค่าความต้านทานฉนวน ของหม้อแปลงไฟฟ้า



ตรวจวัดค่าความต้านทานน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจวัดค่าความต้านทานดิน ของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

bkkinspe

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพุด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com






Wisnu Power
WPE Engineering

Head Office 19 Soi Krungthepkritha 2 (Lerinava), Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. 0-2731-7911, 0-2730-8071-3 Fax. 0-2704-4183

โครงการ โรงเรียน สาธิตวิศวกรรมศาสตร์ จัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



ตรวจสอบและบำรุงรักษา หน้าสัมผัส และระบบกลไกส่วนต่างๆ ของ Main ACB ในระบบฯ

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
BANGKOK BUILDING INSPECTION CO., LTD.

111/273 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

LINE @bbi2554 E bkkinspection@bkkinspection.com W www.bangkokbuildinginspection.com

เลขที่ ๘๙/๑๗๒

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุมชนมุกดาหาร (อาคารโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิัณฑ์) เจ้าของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕/๑๓ ถนน ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง - แขวงวัฒนา หมู่ที่ ๒
ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด แขวง ปากเกร็ด ถนน นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ น.๐๑๗๗๐/๑๕๕๙


ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)



(นายสมชาย บุญเรือง)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปักธนีพันธ์
นายกเทศมนตรีบ้านปักธนีพันธ์
เจ้าหน้าที่



ที่ นบ ๕๗๒๐๔/๑๖๘๙

เทศบาลนครปากเกร็ด
๑ ถนนเจ้าวัฒนา อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๗๑๒๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๓ ทว. (ขร.๑) เลขรับที่ ๑๔๔๑๑/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามรายงานการตรวจสอบอาคารของท่าน เจ้าหน้าที่ของดีพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว
จึงให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ได้ที่สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด
ก่อนรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์
จะขอรับใบรับรองอีก จะต้องดำเนินการเข้าเดียวกับการยื่นขอใบรับรองใหม่

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted]
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำนักการช่าง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๐

โทร.สาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๗

www.pakkretcity.go.th

ปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ห้องเรียน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เขต ๓ (วัชราภรณ์)

ทะเบียนตรวจแบบสำนักการช่าง

เทศบาลนครปากเกร็ด

คำขอรับรองการตรวจสอบอาคารเลขที่ ๘๙๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าของอาคารหรือผู้ขออนุญาตชื่อฯ บ.ซี.พี.ออลด์ จำกัด (มหาชน) โรงเรียนสาธิส เลขที่ ๔๔/๒๑ ม.๒ ถ.แม่จั้งวัฒนา ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประเภท อพาร์ทเม้นต์ ขนาดใหญ่ ชนิดของ ค.ส.ล.๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารเพื่อการศึกษา สถานที่ก่อสร้าง ๔๔/๒๑ ม.๒ ถ.แม่จั้งวัฒนา ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด อ.นนทบุรี ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัทตรวจสอบอาคารกรุงเทพ เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบ น.๐๒๗๐/๒๕๕๗ วันที่ตรวจสอบ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้ขอแก้ไขแล้วส่งคืน

๑. ความเห็นของนายช่างเขต

รับเรื่อง / /

พนักงานช่างเขต ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) [REDACTED] นายช่างเขต

ส่งเรื่อง / [REDACTED]

๒. ความเห็นของนักผังเมือง

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) [REDACTED] นักผังเมือง

ส่งเรื่อง / /

๓. ความเห็นของสถาปนิก

รับเรื่อง / /

พนักงานสถาปนิก ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) [REDACTED] สถาปนิก

ส่งเรื่อง / [REDACTED]

๔. ความเห็นของวิศวกร

รับเรื่อง / /

พนักงานวิศวกร ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) [REDACTED] วิศวกร

ส่งเรื่อง / /

๑. ความเห็นของนายช่างเขต

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) นายช่างเขต

ส่งเรื่อง / /

๒. ความเห็นของนักผังเมือง

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) นักผังเมือง

ส่งเรื่อง / /

๓. ความเห็นของสถาปนิก

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) สถาปนิก

ส่งเรื่อง / /

๔. ความเห็นของวิศวกร

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) วิศวกร

ส่งเรื่อง / /

บันทึกรายงานการตรวจแบบแลกเอกสาร

๕. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

รับเรื่อง / /
- ๑๖๒๗๐๐๘๐๔๙๙๙๙๙ (๒.๗) ๗๖๗

(ลงชื่อ) [REDACTED] หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร
ส่งเรื่อง / ๓๐๕๙/๑๙๙๙

๖. ความเห็นของผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

รับเรื่อง / /
- ๑๖๒๗๐๐๘๐๔๙๙๙๙๙๙ (๒.๗) ๗๖๗

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
ส่งเรื่อง / ๒๕๘๘/๑๙๙๙

๗. ความเห็นของผอ.สำนักการช่าง

รับเรื่อง / /
- ๑๖๒๗๐๐๘๐๔๙๙๙๙๙๙ (๒.๗) ๗๖๗

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.สำนักการช่าง
ส่งเรื่อง / /

๘. ความเห็นของปลัดเทศบาล

รับเรื่อง / /
- ๑๖๒๗๐๐๘๐๔๙๙๙๙๙๙ (๒.๗) ๗๖๗

(ลงชื่อ) [REDACTED] ปลัดเทศบาล
ส่งเรื่อง / /
- ๑๖๒๗๐๐๘๐๔๙๙๙๙๙ (๒.๗) ๗๖๗

๙. ความเห็นของนายกเทศมนตรี

รับเรื่อง / /
- ๑๖๒๗๐๐๘๐๔๙๙๙๙๙ (๒.๗) ๗๖๗

(ลงชื่อ) [REDACTED] เมืองนักงานห้องถิน
ส่งเรื่อง / /
นายกเทศมนตรีนครปักเก็ต
๖๑๗๘๙๑๗๗๗

๕. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) [REDACTED] หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร
ส่งเรื่อง / /

๖. ความเห็นของผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
ส่งเรื่อง / /

๗. ความเห็นของผอ.สำนักการช่าง

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.สำนักการช่าง
ส่งเรื่อง / /

๘. ความเห็นของปลัดเทศบาล

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) [REDACTED] ปลัดเทศบาล
ส่งเรื่อง / /

๙. ความเห็นของนายกเทศมนตรี

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) [REDACTED] เมืองนักงานห้องถิน
ส่งเรื่อง / /

บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่ ๑

ผู้ขอได้รับเอกสารไปแก้ไขดังนี้

ส่งเรื่องแก้ไขครั้งที่ ๑

ผู้ขอได้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วดังนี้

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่

แก้ไขครั้งที่ ๒

ผู้ขอได้รับเอกสารไปแก้ไขดังนี้

ส่งเรื่องแก้ไขครั้งที่ ๒

ผู้ขอได้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วดังนี้

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่