


รายงานตรวจสอบอาคารประจำปี 2564
: อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
(ตรวจสอบประจำปี)



สารบัญ

	หน้า
1. บทสรุปผู้บริหาร	1-2
2. สรุปผลการตรวจสอบอาคารประจำปี 2564	3-5
3. ส่วนที่ 1 ขอบเขตของการตรวจสอบ	6-12
4. ส่วนที่ 2 แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร	13
5. ส่วนที่ 3 แนวทางการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารประจำปี	14
6. ส่วนที่ 4 ช่วงเวลาและความดีในการตรวจสอบอาคารประจำปีของผู้ตรวจสอบ	15-16
7. ส่วนที่ 5 รายละเอียดการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารประจำปี	17-22
6. ภาคผนวก	23
- แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (สำหรับเจ้าของอาคาร)	24
- ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร	25
- แบบแปลนประกอบการตรวจสอบที่รับรองจากเจ้าของอาคาร	26
- เอกสารหลักฐานประกอบรายงานส่วนเจ้าของอาคาร	27
- เอกสารหลักฐานประกอบรายงานส่วนผู้ตรวจสอบอาคาร	28



บหสรูปผู้บริหาร

งานตรวจสอบอาคารนี้ได้กำหนดวัดกุประสังค์เพื่อการบริหารจัดการของเจ้าของอาคาร หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อการจัดการให้เกิดความปลอดภัยที่ตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สิ่งอำนวยความสะดวกต้องส่งผลต่อผู้ใช้อาคารให้มีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดีตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เกิดผลกระทบต่อภายนอกรอบข้าง เพื่อให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารทำรายงานนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด

การนำเสนอผลการตรวจสอบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. ผลการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย
2. ผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร
3. ผลการตรวจสอบอาคารตามแผนผู้ตรวจสอบอาคาร
4. ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง

สรุป : อาคาร จสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์ เป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียง จากการตรวจสอบพบว่า เป็นอาคารที่มีการจัดการที่ดี มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับดี จัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียง อาคารมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมีการจัดที่มีสำหรับดูแลรักษาความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย และด้านบริหารจัดการวิศวกรรมอุปกรณ์ประกอบอาคารอยู่ในเกณฑ์ดี



ผู้ตรวจสอบอาคาร



ลงชื่อ..... บริษัท มโนส์ คอนซัลต์แอนด์ จำกัด

(นายชาติชาย อุดมพล) เลขที่เบี่ยงผู้ตรวจสอบ 0248/2557

วันที่ 1 กันยายน 2564

เจ้าของอาคารโดย บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด จำกัด



ลงชื่อ.....

(ตุรพก จันทร์)
วันที่ 1 กันยายน 2564

ผลการประเมินการตรวจสอบ

ระบบ/ คุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	ระดับความปลอดภัย	ผลการตรวจสอบ
1. ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร	15	14
2. ระบบบริการ/ อำนวยความสะดวก	8	8
3. ระบบสัญญาณ-สีงเอดลั่ม	8	7
4. ระบบป้องกัน-ระงับอัคคีภัย	14	13
5. สมรรถนะของระบบเพื่อการอพยพ	25	24
6. ระบบการบริหารจัดการภัยในอาคาร	30	29
รวมทั้งหมด	100	95

ผลการประเมิน ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (95%)


หมายเหตุ : เกณฑ์ในการประเมินความปลอดภัยของอาคาร

90 – 100 = ดีมาก, 80 – 89 = ดี, 70 – 79 = ควรปรับปรุง, 60 – 69 = ต้องแก้ไข

ทีมงานผู้ตรวจสอบ

- | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชาติชาย อุดมพล | ผู้ตรวจสอบอาคาร | ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ สฟก.3504 |
| 2. นายพศิษฐ์ เทือคำ | ผู้ตรวจสอบอาคาร | ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ พพก.614 |
| 3. นายอำนาจ มาตวิเศษ | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบอาคาร | - |

ການອອນໄລນ໌ ແລະ ດຳວັດທະນາ		ການອອນໄລນ໌ ແລະ ດຳວັດທະນາ		ການອອນໄລນ໌ ແລະ ດຳວັດທະນາ		ການອອນໄລນ໌ ແລະ ດຳວັດທະນາ		ການອອນໄລນ໌ ແລະ ດຳວັດທະນາ	
ລາຍການ	ສະຖານະ	ລາຍການ	ສະຖານະ	ລາຍການ	ສະຖານະ	ລາຍການ	ສະຖານະ	ລາຍການ	ສະຖານະ
1	ການອອນໄລນ໌ ແລະ ດຳວັດທະນາ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ
2	ການອອນໄລນ໌ ແລະ ດຳວັດທະນາ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ	ຈຸດໝາຍ



สหปัจจัยการติดตามและประเมินผล

ลำดับที่	รายการติดตามและประเมินผล	ให้ได้	ไม่ได้	มีการแก้ไขแล้ว	หมายเหตุ
2.2	ระบบสื่อสารน้ำมายังแหล่งสิ่งแวดล้อม				
2.2.1	ระบบประกันฯ	✓			
2.2.2	ระบบตรวจสอบว่าเสียและตรวจสอบว่าบังคับใช้ได้	✓			
2.2.3	ระบบรายงานผ่านอินเทอร์เน็ต	✓			
2.2.4	ระบบจัดการข้อมูลโดย	✓			
2.2.5	ระบบตรวจสอบรายการศรีษะ	✓			
2.2.6	ระบบควบคุมและพัฒนาองค์กรและสิ่งแวดล้อม				
2.3	ระบบข้อกันแม่ระดับอัตรากิจ				
2.3.1	ปั้นได้หน้าไฟและหางหน้าไฟ		✓		
2.3.2	เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางของทางเข้าออก		✓		
2.3.3	ระบบประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายในสำหรับเจ้าหน้าที่		✓		
2.3.4	ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน		✓		
2.3.5	ระบบไฟตัดตอนไฟลั๊บ		✓		
2.3.6	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		✓		
2.3.7	ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ตัวบดเหล็ก		✓		
2.3.8	ระบบการจราจรฯ ติดไฟฟ้า เครื่องยนต์ ตู้แปลงไฟฟ้า และห้องรักษาความปลอดภัย		✓		
	นำด้วยไฟฟ้า				

ສຽງມະນຸຍາກອດຮວບຈຳສອບປາຄາງ

ລົດໝັ້ນ	ຮາຍກອດຮວບຈຳສອບ	ໃຫ້ດີ	ໄນ້ໂຕ	ສຶກສາແກ້ໄຂແລ້ວ	ກຳມາຍເກົ່າ
3.	2.3.9 ຂະບັດຕັບເພີ້ນຢັດໃນນັ້ນ 2.3.10 ຂະບັດຕັບເພີ້ນກົມໜີ້າຜ່ານ 2.3.11 ແບແບລັນເພື່ອກາຕົບປະເລິດ ກາຣຕຮວຈທອນສອນຂອງຮະນູນແລະອຸປະກອນດໍາຈັງ 3.1 ສມກົດນະນຳໃຫ້ແລະການໃໝ່ໄຟ 3.2 ສມກົດນະນຳຮັບຮ່າງໜາຍແລະໄຟ້ໝາຍທາງອົບຖານີ້ນ 3.3 ສມກົດນະນູນການແຈ້ງສັນນູນເງານນຸດເພີ້ນໄໝ້ນ	✓ ✓ ✓			
4.	ກາຣຕຮວຈທອນສອນປະບົບຮັບຮ່າງຈຳກາຣເພື່ອຄວາມປະລຸດຕະຫຼານ ອາຄາດ 4.1 ແຜນກາງປົງອົງກຳແລະຮູນຈັບອົບຕີກໍຍິນຄາດກົງ - ແບແບລັນເພື່ອກາຕົບປະເລິດ 4.2 ແຜນກາງຮັບອົນພອຍພູ້ເຊົາຄົກ 4.3 ແຜນກາງປົງກົງຈຳກາຣເກື່ອງກຳຄວາມປະລຸດຕະຫຼານຄາດ 4.4 ແຜນກາງປົງກົງຈຳກາຣເອົນຫຼັງຈາກຜົດປົງຄາດ	✓ ✓ ✓ ✓			



ส่วนที่ 1 ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร และ รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ

1.1 ในแผนการตรวจสอบอาคารและรายละเอียดการตรวจสอบอาคารประจำปีฉบับนี้

การตรวจสอบอาคาร หมายถึง การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ผู้ตรวจสอบอาคาร หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

เจ้าของอาคาร หมายถึง ผู้ที่มีสิทธิเป็นเจ้าของอาคาร

ผู้ดูแลอาคาร หมายถึง เจ้าของอาคารหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารให้มีหน้าที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาอาคาร และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

เจ้าพนักงานห้องถีน หมายถึง

- (1) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
- (2) นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
- (3) ประธานกรรมการบริหารองค์กรบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบล
- (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
- (5) ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
- (6) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

แผนการตรวจสอบอาคาร หมายถึง แผนการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

แบบแปลนอาคาร หมายถึง แบบแปลนของอาคารที่ต้องตรวจสอบ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แปลนพื้นทุกชั้นและแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง

1.2.1 ผู้ตรวจสอบอาคาร มีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกต ทำรายงาน วิเคราะห์ ทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคารโดยแจ้ง เจ้าของอาคารเพื่อรายงานผลดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ตรวจสอบห้องตรวจสอบตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และตามมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมอาคารหรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ วัน และเวลาที่ทำการตรวจสอบ แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอาคารให้กับเจ้าของอาคารผู้ตรวจสอบอาคารต้องจดให้ไว

(1) แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคาร สำหรับผู้ตรวจสอบอาคารใช้ในการตรวจสอบใหญ่ทุก ๆ 5 ปี และการตรวจสอบอาคารประจำปี

(2) แผนปฏิบัติการการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งคู่มือปฏิบัติใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคารใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคารใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคารแบบรายละเอียดการ

ตรวจสอบอาคารแบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคารตามแผนให้แก่เจ้าของอาคารเพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบ บำรุงรักษา และการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร

(3) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี

1.2.2 เจ้าของอาคาร หรือผู้ดูแลอาคารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารมีหน้าที่ตรวจสอบการ บำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร รวมทั้ง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคาร ตามที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้และจัดให้มีการทดสอบการทำงานของระบบ และอุปกรณ์ การซ้อมคอมพิวเตอร์ ไฟ การบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในระหว่างปีแล้ว ตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานห้องถัง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารกรณีที่เป็นอาคารชุดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและดำเนินการเพื่อตรวจสอบอาคารแทนเจ้าของห้องชุด ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

1.2.3 เจ้าพนักงานห้องถัง มีหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารที่เจ้าของอาคารเสนอเพื่อพิจารณาอย่างรับรองการตรวจสอบอาคาร หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

1.3 ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนดแผนการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารไว้ตามแผนการตรวจสอบฉบับนี้ ให้เจ้าของอาคารและหรือผู้ดูแลอาคารใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติผู้ตรวจสอบอาคารสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบนี้ได้ตามความเหมาะสม

1.4 การตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ บำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารและคู่มือการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด

1.5 ผู้ตรวจสอบอาคารต้องไม่ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ดังต่อไปนี้

(1) อาคารที่ผู้ตรวจสอบหรือคู่สมรส พนักงานหรือตัวแทนของผู้ตรวจสอบเป็นผู้จัดทำหรือรับผิดชอบในการออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวนส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร การควบคุมงาน การกำกับสร้าง หรือการติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบของอาคาร

(2) อาคารที่ผู้ตรวจสอบหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอาคาร

1.6 ขอบเขตในการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร อาจมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามที่กำหนด และตามที่ต้องการได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของผู้ตรวจสอบ ดังนี้

“ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกต ทำรายงาน วิเคราะห์ ทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคารโดยแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อรายงานผลดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน ห้องถัง

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และตามมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมอาคาร หรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ วัน และเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานและติดตามตรวจสอบ ระหว่างปีภายหลังการตรวจสอบใหม่ ตามช่วงเวลา และความถี่ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบกำหนด”

1.7. รายละเอียดในการตรวจสอบ

1.7.1 รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบ และทำรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร ดังต่อไปนี้

1.7.1.1 การตรวจสอบตัวอาคาร ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้

- (1) การต่อเติมตัดแบ่งปรับปรุงตัวอาคาร
- (2) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
- (3) การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
- (4) การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
- (5) การชำรุดเสื่อม化ของอาคาร
- (6) การวินิจฉัยของโครงสร้างอาคาร
- (7) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

1.7.1.2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

1.7.1.2.1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

- (1) ระบบลิฟต์
- (2) ระบบบันไดเลื่อน
- (3) ระบบไฟฟ้า
- (4) ระบบปรับอากาศ

1.7.1.2.2 ระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

- (1) ระบบประปา
- (2) ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
- (3) ระบบระบายน้ำฝน
- (4) ระบบจัดการน้ำฝน
- (5) ระบบระบายน้ำอากาศ
- (6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

1.7.1.2.3 ระบบป้องกันและระงับอคติภัย

- (1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
- (2) เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน
- (3) ระบบระบายน้ำดับเพลิงและควบคุมการเพร่งกระจายควัน
- (4) ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
- (5) ระบบลิฟต์ดับเพลิง
- (6) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- (7) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
- (8) ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
- (9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- (10) ระบบป้องกันฟ้าผ่า

1.7.1.3 การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการอพยพ ดังนี้

- (1) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
- (2) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
- (3) สมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่

1.7.1.4 การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร ดังนี้

- (1) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร เช่น แบบแปลนอาคารเพื่อการดับเพลิง
- (2) แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
- (3) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
- (4) แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

1.7.2 ลักษณะบริเวณที่ต้องตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบ รายงาน และประเมินลักษณะบริเวณที่นอกเหนือจากอาคาร ดังต่อไปนี้

- (1) ทางเข้าออกของรถดับเพลิง
- (2) ที่จอดรถดับเพลิง
- (3) สภาพของรางระบายน้ำ

1.7.3 การตรวจสอบระบบโครงสร้าง

1.7.3.1 ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา ทำรายงาน และประเมินโครงสร้างตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ส่วนของฐานราก
- (2) ระบบโครงสร้าง
- (3) ระบบโครงหลัก

1.7.3.2 สภาพการใช้งานตามที่เห็น การสันสหเท็อนของพื้น การแยกตัวของพื้น คาน หรือ ตง และการเคลื่อนตัวในแนวราบ

1.7.3.3 การเพิ่มสภาพของโครงสร้างที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น แรงของระบบโครงสร้างของอาคาร

1.7.3.4 ความเสียหายและอันตรายของโครงสร้าง เช่น ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัยความเสียหายจากการแยกตัวของโครงสร้าง ข้อหมุน และการเอียงตัวของผนัง เป็นต้น

1.7.4 การตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

1.7.4.1 ระบบลิฟต์

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบลิฟต์
- (2) ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์
- (3) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบในอีดีที่ผ่านมา

1.7.4.2 ระบบบันไดเลื่อน

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบของบันไดเลื่อน
- (2) ตรวจสอบการทำงานของบันไดเลื่อน



(3) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

1.7.4.3 ระบบไฟฟ้า

1.7.4.3.1. ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือหรือเครื่องวัดชนิดพกพาทำรายงานและประเมินระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ดังนี้

- (1) สภาพสายไฟฟ้า ขนาดกระแสของสาย จุดต่อสาย และอุณหภูมิข้าวต่อสาย
- (2) ท่อร้อยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล
- (3) ขนาดเครื่องบีบองกันกระเสเกินและพิกัดตัดกระเสของบริภัณฑ์ประปา แผงย่อย และแผงวงจรย่อย
- (4) เครื่องตัดไฟรัว
- (5) การต่อลงดินของบริภัณฑ์ ขนาดตัวนำต่อลงดิน และความต่อเนื่องลงดินของท่อร้อยสาย รางเดินสาย
- (6) ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบต่าง ๆ
- (7) รายการอื่นตามตารางรายงานรายการตรวจสอบ

1.7.4.3.2 ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบในลักษณะดังนี้

- (1) วัดหรือทดสอบแมงสวิตซ์ ที่ต้องให้สายวัดสัมผัสกับบริภัณฑ์ในขณะที่แมงสวิตซ์นั้นมีไฟหรือใช้งานอยู่
- (2) ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์บีบองกันกระเสเกิน
- (3) ถอดออกหรือรื้อบริภัณฑ์ไฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแมงสวิตซ์ แหงควบคุม เพื่อตรวจสอบสภาพบริภัณฑ์

1.7.4.4 ระบบปรับอากาศ

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือหรือเครื่องวัดชนิดพกพาทำรายงานและประเมินระบบปรับอากาศ ดังนี้

- (1) อุปกรณ์เครื่องเป่าลมเย็น (AHU)
- (2) สภาพทางกายภาพของเครื่องเป่าลมเย็น
- (3) สภาพการกระจายลมเย็นที่เกิดขึ้น
- (4) ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
- (5) สภาพของอุปกรณ์และระบบควบคุม

1.7.5 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือและเครื่องวัดชนิดพกพาทำรายงานและประเมินระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- (1) สภาพทางกายภาพและการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน ระบบจัดการขยะมูลฝอย ระบบระบายน้ำอากาศ และระบบควบคุมน้ำพิช ทางอากาศและเสียง
- (2) ความสะอาดของ ถังเก็บน้ำประปา

1.7.6 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา ทำรายงานและประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยดังต่อไปนี้

1.7.6.1 บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมาย และไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมเครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น ตลับเมตร เป็นต้น โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ตรวจสอบสภาพรวม และรากนั้นตก

- (2) ตรวจสอบความสองซึ่งของแสงไฟ บนเส้นทาง
- (3) ตรวจสอบอุปสรรคสิ่งกีดขวาง ตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร
- (4) ตรวจสอบการปิด – เปิดประตู ตลอดเส้นทาง
- (5) ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์

1.7.6.2 ระบบระบายควันและควบคุมการแพร์กระจาỵควัน

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบและทดสอบด้วยสายตา พร้อมเครื่องมือวัดพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน
- (2) ทดสอบการทำงานว่าสามารถใช้ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ รวมทั้งสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดยไม่หยุด ชะงักขณะเกิดเพลิงใหม่
- (3) การร้วงเหล็กของอากาศภายในช่องบันไดแบบปิดทึบที่มีระบบพัดลมอัดอากาศ รวมทั้งการออกแรงผลักประตูเข้าบันไดขณะพัดลมอัดอากาศทำงาน
- (4) ตรวจสอบช่องเปิด_เพื่อการระบายควันจากช่องบันไดและอาคาร รวมถึงช่องลมเข้าเพื่อเติมอากาศเข้าแทนที่
- (5) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

1.7.6.3 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของแบตเตอรี่ เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
- (2) ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ และปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้
- (3) ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าสำรอง ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ
- (4) ตรวจสอบการระบายน้ำอากาศ ขณะเครื่องยนต์ทำงาน
- (5) ตรวจสอบวงจรระบบจ่ายไฟฟ้า ให้แก่อุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิต และที่สำคัญอื่น ๆ ว่ามีความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าได้ขณะเกิดเพลิงใหม่ในอาคาร
- (6) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

1.7.6.4 ระบบลิฟต์ดับเพลิง

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ตรวจสอบตามเกณฑ์ทั่วไปของลิฟต์
- (2) ตรวจสอบสภาพโดยปลดล็อกคันไฟ รวมทั้งช่วงเปิดต่าง ๆ และประตู
- (3) ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ภายในโดยปลดล็อกคันไฟ
- (4) ตรวจสอบการป้องกันน้ำในล่องสูงช่องลิฟต์
- (5) ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งสัญญาณกระตุ้นจากระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ และการทำงานของระบบอัดอากาศ (ถ้ามี)

1.7.6.5 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในแต่ละห้อง/พื้นที่ ครอบคลุมครบถ้วน ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ อุปกรณ์แจ้งเหตุต่าง ๆ ครอบคลุมครบถ้วน ดำเนินการตามแบบคุณภาพและแสดงผลเพลิงไหม้
- (2) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบอุกเฉินต่าง ๆ ที่ใช้สัญญาณกระตุ้นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- (3) ตรวจสอบความพร้อมในการแจ้งเหตุทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- (4) ตรวจสอบขั้นตอนการแจ้งเหตุอัตโนมัติ และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน
- (5) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ແນວคุณ
- (6) ตรวจสอบการแสดงผลของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- (7) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

1.7.6.6 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ในแต่ละห้อง/พื้นที่ และครอบคลุมครบถ้วน
- (2) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ รวมความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- (3) ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารดับเพลิง อาทิ การแจ้งเหตุ การเปิดปิดลิ้นกันไฟหรือควัน เป็นต้น
- (4) ตรวจสอบขั้นตอนการดับเพลิงแบบอัตโนมัติ และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน
- (5) ตรวจสอบความถูกต้องตามที่กำหนดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ແນວคุณ แหล่งน้ำดับเพลิง ถังสารดับเพลิง
- (6) ตรวจสอบความดันน้ำ และการไหลของน้ำ ในจุดที่ใกล้หรือสูงที่สุด
- (7) ตรวจสอบการแสดงผลของระบบดับเพลิง
- (8) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

1.7.6.7 ระบบป้องกันไฟไหม้

- (1) ตรวจสอบระบบต้านนำล่อฟ้า ตัวนำต่อลงดินครอบคลุมครบถ้วน
- (2) ตรวจสอบระบบ ragazzi สายดิน
- (3) ตรวจสอบจุดต่อประสาทศักย์
- (4) ตรวจสอบ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

1.7.7 การตรวจสอบระบบบริการจัดการความปลอดภัยในอาคาร

- (1) ตรวจสอบแบบแปลนของอาคารเพื่อใช้สำหรับการดับเพลิง
- (2) ดำเนินการที่เก็บแบบแปลน

ส่วนที่ 2 แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนดแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคารดังนี้

1. การตรวจสอบในญี่หูก 5 ปี

- 1.1 การตรวจสอบในญี่หูกให้ดำเนินการทุก 5 ปี หากเป็นการตรวจสอบครั้งแรกกำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบในญี่หูก ดำเนินการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอาคาร ใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารจัดทำขึ้น
- 1.2 ให้เจ้าของอาคารเป็นผู้จัดหาแบบแปลนอาคารสำหรับการตรวจสอบจัดเก็บไว้ที่อาคารเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ประกอบการตรวจสอบอาคารได้

2. การตรวจสอบประจำปี

- 2.1 การตรวจสอบประจำปีให้ดำเนินการทุกปีในระหว่างการตรวจสอบในญี่หูก ดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอาคารใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้น
- 2.2 เจ้าของอาคารต้องจัดเก็บแบบแปลนไว้ที่อาคารในที่ซึ่งผู้ตรวจสอบสามารถนำมาใช้ประกอบการตรวจสอบอาคารได้สะดวก
- 2.3 ช่วงเวลาและความถี่ในการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด

3. การตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

- 3.1 ให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ดูแลอาคารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารมีหน้าที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารจัดให้มีการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์การซ้อมอยพยพนี้ไฟฟาระบหรจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคารการอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในระหว่างปี
- 3.2 เจ้าของหรือผู้ดูแลอาคารต้องตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตามคู่มือที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้จัดทำไว้และบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด
- 3.3 การดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาให้ใช้แบบรายละเอียดการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบอาคารจัดทำไว้ให้
- 3.4 ช่วงเวลาและความถี่ของการตรวจสอบบำรุงรักษา การทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์การซ้อมอยพยพนี้ไฟฟาระบหรจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคารการอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนด

ส่วนที่ 3 แนวทางการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ประกอบของอาคารประจำปี

ผู้ตรวจสอบอาคาร กำหนดแนวทางการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปีดังนี้

1. ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบอาคารครั้งแรกเป็นการตรวจสอบในญี่
2. หลังจากการตรวจสอบใหญ่ครั้งแรกแล้ว เจ้าของอาคารประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดหา ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ ให้กับกรรมการและผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ ดำเนินการต่อไป
3. เจ้าของอาคารต้องจัดหา หรือจัดทำแบบแปลนอาคารเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบอาคารจัดเก็บไว้ที่อาคารเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ประกอบการตรวจสอบอาคารได้ แบบแปลนของอาคารที่ต้องตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแปลนพื้นที่ทุกชั้นแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ
4. เจ้าของอาคาร หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามคู่มือปฏิบัติของผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ของอาคาร และตามแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาที่ผู้ตรวจสอบกำหนด และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารตามช่วงระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกำหนด
5. ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนดการตรวจสอบอาคารประจำปี
6. ในกระบวนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่หรือการตรวจสอบประจำปี ให้ ผู้ตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ทำการตรวจสอบให้กับเจ้าของอาคาร
7. กรณีที่อาคารที่ทำการตรวจสอบเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และอาคารชุมชนมุสลิม การเสนอแนะให้แก่ไปรับประจุระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารที่ทำการตรวจสอบดังกล่าวผู้ตรวจสอบจะกำหนดให้มีน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
8. เจ้าของอาคาร หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องนำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ผู้ตรวจสอบจัดทำ แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคารทุกปี โดยจะต้องเสนอภายในสามสิบวันก่อนวันที่ไปรับรองการตรวจสอบนับเดือนจะมีอายุครบหนึ่งปี
9. เจ้าของอาคาร หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามคู่มือปฏิบัติของผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ของอาคาร และตามแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาที่ผู้ตรวจสอบกำหนดและจัดให้มี การบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารตามช่วงระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกำหนดให้ผู้ตรวจสอบใช้ประกอบในการตรวจสอบอาคารประจำปี

ส่วนที่ 4 ช่วงเวลาและความถี่ในการตรวจสอบประจำปี
ของผู้ตรวจสอบอาคาร

ลำดับที่	รายการที่ต้องตรวจสอบ	ทุก 4 เดือน	ทุก 6 เดือน	ประจำปี	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร การชำรุดเสื่อมหักของอาคาร การวินิจฉัยโครงสร้างอาคาร การทรุดตัวของฐานรากอาคาร	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
2	การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร 2.1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก 2.1.1 ระบบลิฟต์ 2.1.2 ระบบบันไดเลื่อน 2.1.3 ระบบไฟฟ้า 2.1.4 ระบบปรับอากาศ 2.2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2.2.1 ระบบประปา 2.2.2 ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย [✓] 2.2.3 ระบบระบายน้ำฝน [✓] 2.2.4 ระบบจัดการมูลฝอย [✓] 2.2.5 ระบบระบายน้ำภาคใต้ [✓] 2.2.6 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง [✓] 2.3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย [✓] 2.3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ [✓] 2.3.2 เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน [✓] 2.3.3 ระบบระบายน้ำดับเพลิงและควบคุมการเพร่งกระจายควัน [✓] 2.3.4 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน [✓] 2.3.5 ระบบลิฟต์ดับเพลิง [✓]				

ลำดับที่	รายการที่ตรวจสอบ	ทุก 4 เดือน	ทุก 6 เดือน	ประจำปี	หมายเหตุ
	2.3.6 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2.3.7 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงระบบการจ่ายน้ำ 2.3.8 ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง 2.3.9 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 2.3.10 ระบบป้องกันไฟไหม้ 2.3.11 แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
3	การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 3.1 สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 3.2 สมรรถนะเครื่องหมายหมายเลขและไฟบอกทางออกฉุกเฉิน		✓ ✓		
4	การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร 4.1 แผนการป้องกันและระงับอคคีภัยในอาคาร 4.2 แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร 4.3 แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร 4.4 แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร		✓ ✓ ✓ ✓		

ส่วนที่ 5 รายละเอียดผลการตรวจสอบอาคารและ อุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี

5.1 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

ข้อมูลทั่วไปของอาคารที่ผู้ตรวจสอบต้องลงบันทึกในหัวข้อต่าง ๆ และอาจเพิ่มเติมได้เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในบางรายการจะต้องประสานงานกับเจ้าของอาคารและผู้ดูแลอาคารเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านั้น


1. ข้อมูลอาคารและสถานที่ตั้งอาคาร

ชื่ออาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 02-100-3582 โทรสาร 02-100-3575
ได้รับอนุญาตก่อสร้าง เมื่อ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2541

- แบบแปลนเดิม
- 'ไม่มี' แบบแปลนเดิม (กรณีที่ไม่มีแบบแปลนหรือແນ້ນຜັງຮາຍກາຣເກີຍກັບກາວກ່ອສ້າງອາຄາຣ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງ ອາຄາຣຈົດໜາ
ຈົດທໍາແປນກາຣຕຽບຮາຍກາຣແລະອຸປ່ກນົມປະກອບຂອງອາຄາຣໃຫ້ກັບຜູ້ຕຽບຮາຍກາຣ)
- 'ມີ' ໃນບັນດັບຕາມກົງກະທຽວ ດັບທີ 33 (พ.ศ. 2535) ອອກຕາມຄວາມ ພ.ຮ.ບ. ຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. 2522
- 'ໄມ່ມີ' ໃນບັນດັບຕາມກົງກະທຽວ ດັບທີ 33 (พ.ศ. 2535) ອອກຕາມຄວາມ ພ.ຮ.ບ. ຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. 2522
ເພວະໄດ້ຮັບໃບອນຸມາດກ່ອສ້າງອາຄາຣກ່ອນກົງກະທຽວ ດັບທີ 33 ມີຜລັບດັບໃໝ່
- เป็นอาคารປະເທດຄວບຄຸມກາຣໃໝ່ 'ໄດ້ຮັບໃບອນຸມາດເປີດໃຫ້ອາຄາຣຈາກເຈົ້າພັນກິງນາທ້ອງຄືນ'
- 'ໄມ່' เป็นอาคารປະເທດຄວບຄຸມກາຣໃໝ່

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ที่เข้าช่วยเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(คู่มือการตรวจสอบประจำปี) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

แผนที่และเส้นทางเข้า – ออกของอาคารโดยสังเขป



หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในแผนผังระบุตำแหน่งเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้

- ① แผน หัวจ่ายน้ำดับเพลิงรอบอาคาร
- ② แผน หัวรับน้ำดับเพลิง
- ③ แผน เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ④ แผน ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
- ⑤ แผน แหล่งน้ำอื่น ๆ เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน
- ⑥ อื่นๆ

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ที่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(คู่มือการตรวจสอบประจำปี) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

วัน/เดือน/ปี	ที่ตรวจสอบครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564	เวลา 10:00 - 15:30 น.
วัน/เดือน/ปี	ที่ตรวจสอบครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2564	เวลา 10:00 - 14:30 น.
วัน/เดือน/ปี	ที่ตรวจสอบครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2564	เวลา 10:00 - 12:30 น.

รูปถ่ายอาคารในวัน เวลาที่ตรวจสอบ



2. ชื่อเจ้าของอาคาร และผู้ครอบครองอาคาร

2.1 เจ้าของอาคาร

ชื่อ บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 02-100-3582 โทรสาร 02-100-3575

2.2 ผู้ครอบครองอาคาร

ชื่อ บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 02-100-3582 โทรสาร 02-100-3575

3. ประเภทของอาคารและข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

3.1 ประเภทของอาคาร

- อาคารสูง
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- อาคารชุมชนคน
- โรงรถตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
- อาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- อื่น ๆ (ระบุ)

3.2 ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง ค่อนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)

3.3 ข้อมูลอาคาร

- จำนวนชั้นของอาคารหนึ่งพื้นดิน 30 ชั้น
- จำนวนชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
- ถนนเข้าสู่อาคารกว้าง 4.5 เมตร
- อื่น ๆ (ระบุ)

4. ลักษณะการใช้งานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร

- ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็น (สำนักงาน – จอดรถยนต์..)
- การใช้งานปัจจุบันใช้เป็น (สำนักงาน – จอดรถยนต์..)



5. การเก็บรักษาประเพณของวัดถุหรือเชื้อเพลิงที่อาจเป็นอันตราย

- | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | วัดถุติดไฟ | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| <input type="checkbox"/> | วัดถุอันตราย | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| <input type="checkbox"/> | วัตถุเชื้อเพลิง | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | น้ำมันเชื้อเพลิง | ประเภท น้ำมันดีเซล | ปริมาณ 2,700 ลิตร | สถานที่เก็บ ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง |
| | น้ำมันเชื้อเพลิง | ประเภท น้ำมันดีเซล | ปริมาณ 4,500 ลิตร | สถานที่เก็บ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| <input type="checkbox"/> | ก๊าซ | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| <input type="checkbox"/> | สารเคมี | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ (ระบุ) | | | |

6.ผู้ออกแบบ

- ARCHITECT ; Design 103 LTD.
- STRUCTURAL ENGINEER ; ARUN CHAISERI Consulting Engineer Co.,Ltd
- CONSULTANT ; ARUN CHAISERI Consulting Engineer Co.,Ltd

5.2 ผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร

ส่วนที่ 5.2 เป็นผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารตามที่ตรวจสอบได้ด้วยสายตา หรือตรวจพร้อมกับใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น ตลับเมตร เป็นต้น หรือเครื่องมือชนิดพกพาเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่ใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะ

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ หรือ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการ ก่อสร้างอาคารนั้น และคำนึงถึงหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันทางราชการ สภาวิศวกร หรือ สถาบันปัตติ โดยจะตรวจตามรายการที่กำหนดในส่วนนี้ประกอบกับรายละเอียดการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารที่ เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารได้ดำเนินการตรวจสอบไว้แล้วตามที่ผู้ตรวจสอบกำหนด

เนื่องจากอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบมีหลายประเภท และมีข้อกำหนดในด้านความปลอดภัยของระบบ ต่างๆ ที่เข้มงวดแตกต่างกัน ซึ่งรายการที่กำหนดบางรายการเป็นรายการที่กำหนดไว้สำหรับอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้นในกรณีที่เป็นอาคารประเภทอื่นที่ไม่มีระบบความปลอดภัยเข้มงวดเช่นเดียวกับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรือกรณีเป็นอาคารเก่า ให้ผู้ตรวจสอบระบุในหมายเหตุท้ายรายการที่ตรวจสอบแต่ละรายการให้ชัดเจน

ผู้ตรวจสอบอาคารประจำปีจะต้องตรวจสอบสภาพอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคารแต่ละ รายการตามความถี่ที่ผู้ตรวจสอบกำหนด จำนวนครั้งที่ตรวจสอบในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการตรวจสอบ เช่น ความถี่ในการตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือน จำนวนครั้งที่ต้องตรวจสอบในแต่ละปีเท่ากับ 3 ครั้ง (รอบ 2 เดือน 5 เดือน และ 8 เดือน)

สรุปผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบอาคารนั้น เป็นการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและผู้มาใช้อาคาร ปัจจุบันที่สำคัญในการตรวจสอบคือ การจัดให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน เป็นการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารมั่นใจได้ว่าอาคารของท่านได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถใช้งานอาคารได้อย่างมั่นใจและมีความปลอดภัยสูง โดยการตรวจสอบได้ใช้เครื่องมือวัดเฉพาะด้านที่มีความเชื่อถือในทางวิศวกรรม เช่น เครื่องมือวัดความต้านทานดิน คุปกรณ์ตรวจวัดหาค่าความร้อน และนำผลของการตรวจวัดมาเสนอเป็นรายงาน โดยมีข้อปรับปรุงเสนอแนะตามกรณีต่างๆ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารนำรายงานนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายต่อไป

สรุปผลการตรวจสอบอาคารครั้งที่ 1 เข้าตรวจสอบวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

- ใช้งานได้ ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัยต้องมีการนำร่องรักษาตามแผนการตรวจสอบ และคุณมีการตรวจสอบประจำปี
- ใช้งานได้ แต่ต้องปรับปรุงตามรายงานการตรวจสอบ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจสอบอาคาร จ.สมิน อินเดอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ พบร้าอาคารมีการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี มีความพร้อมต่อการใช้งานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียง โดยมีแผนด้านความปลอดภัยและการนำร่องรักษาระบบตัวอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบอาคารอยู่เสมอ




ผู้ตรวจสอบอาคาร



(นายพลไปรษ์ เทือคำ)

บริษัท โมสท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
1		<p>ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร จากการตรวจสอบด้านกายภาพโดยรอบอาคารไม่พบ รอยร้าวหรือการชำรุดของผนังอาคาร สภาพทั่วไป โดยรอบตัวอาคารมีสภาพสมบูรณ์ มีความมั่นคง แข็งแรงอยู่ในระดับมีความปลอดภัย</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
2		<p>ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบไม่พบโครงสร้างของอาคาร ส่วนเสา คาน ตงพื้น แผ่น ที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง ไม่พบรอยร้าว ในแนวตั้ง และแนวเฉียง ไม่พบการแยกตัว หรือการ สั่นสะเทือนของพื้น คานหรือคอง และการเคลื่อนตัวใน แนวราบ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
3		<p>ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 'ไม่พบการวินิจฉัยของโครงสร้าง ไม่พบการทรุดตัวของฐาน รากอาคาร ไม่พบการชำรุดของส่วนประกอบบนตัว อาคาร</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
4		<p>ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 'ไม่พบการชำรุด บิดเบี้ยว ผิดรูปของกรอบกระจก เพลิง หรือ ระบบ Curtain Wall ไม่พบรอยร้าวในแนวตั้งและ แนวเฉียง ไม่พบการทรุดส่วนฐานราก ไม่พบปั๊บจั๊บเสียง ต่อการวินิจฉัยของโครงสร้างอาคาร</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>







ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
5		<p>การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของงานคอนกรีตรับน้ำหนัก</p> <p>ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและในด้านความมั่นคงแข็งแรงของงานคอนกรีตที่เป็นงานส่วนรับน้ำหนักทั้งงานหลังคาดادฟ้ารวมถึงงานขั้นใต้ดินด้วย จากการตรวจสอบมีความแข็งแรงดี มีความปลอดภัยในการใช้งาน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
6		<p>การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างชั้นดาดฟ้า</p> <p>ตรวจสอบโครงสร้างเหล็กระบบสื่อสารและแนวเหล็กกันตก รอบดาดฟ้าอาคาร ไม่พบการชำรุดที่เป็นอันตราย</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
7		<p>การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างเหล็ก</p> <p>ตรวจสอบโครงสร้างเหล็กรับรอบอาคารชั้นดาดฟ้าสำหรับติดตั้งป้ายและส่วนที่ใช้ทำพื้นจากการตรวจสอบสภาพโครงสร้างเหล็กดังกล่าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นสนิมผุกร่อนหรือมีร่องรอยชำรุดแตกหัก</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
8		<p>โครงสร้างและสถาปัตยกรรมที่เป็นกระจก</p> <p>จากการตรวจสอบด้านงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในพื้นที่ของอาคาร งานสถาปัตยกรรมของอาคาร ส่วนที่เป็นกระจกมีสภาพสมบูรณ์ มีการตรวจเช็ค มีซ่อมเปลี่ยนเมื่อกระจกมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย สภาพโดยทั่วไปสามารถใช้งานได้ปกติ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>




ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
9		<p>การตรวจสอบงานสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างภายใน ไม่พบการต่อเติม ปรับปรุง ดัดแปลงสภาพการใช้งาน อาคาร ไม่พบการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกบนตัวอาคารที่ อันตราย</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
10		<p>การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเสาโครงสร้าง ตรวจสอบด้านโครงสร้างด้านความแข็งแรงของเสา คอนกรีต จากการตรวจสอบด้วยเครื่องมือทดสอบ คอนกรีตของโครงสร้าง มีค่าความแข็งแรงตามเกณฑ์ มาตรฐาน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
11		<p>สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบลิฟต์) สภาพโดยทั่วไปห้องโดยสารมีสภาพสมบูรณ์ดี อุปกรณ์ ควบคุมระบบปุ่มสั่งงาน ปุ่มกดเรียกชั้น ป้ายบอกชั้น รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในห้องโดยสารมีสา ภาพสมบูรณ์ มีการบำรุงรักษาจากบริษัทผู้ดูแลเป็น อย่างดี</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
12		<p>สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบลิฟต์) ตรวจสอบภายในห้องเครื่องลิฟต์ต่าง ๆ มีระบบบริหาร จัดการดูแลที่ดี ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีลิฟต์ค้าง อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงใหม่ อุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน มีการกำหนดจุดตรวจห้องเครื่องจักร โดยช่างประจำ อาคาร ไม่พบการชำรุดเสียหายในระบบอุปกรณ์ที่อาจ เป็นอันตราย จัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญดูแลบำรุงรักษา</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>





ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
13		<p>สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบลิฟต์)</p> <p>ตรวจสอบภายในห้องเครื่องลิฟต์ต่าง ๆ มีระบบบริหารจัดการดูแลที่ดี ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีลิฟต์ค้าง อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงใหม่ อุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน มีการกำหนดจุดตรวจห้องเครื่องจักร โดยช่างประจำอาคาร ไม่พบการชำรุดเสียหายในระบบอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย จัดจ้างบิชชัฟต์เชี่ยวชาญดูแลบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีสภาพพร้อมใช้งาน
14		<p>สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบลิฟต์)</p> <p>ตรวจสอบภายในห้องเครื่องลิฟต์ต่าง ๆ มีระบบบริหารจัดการดูแลที่ดี ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีลิฟต์ค้าง อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงใหม่ อุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน มีการกำหนดจุดตรวจห้องเครื่องจักร โดยช่างประจำอาคาร ไม่พบการชำรุดเสียหายในระบบอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย จัดจ้างบิชชัฟต์เชี่ยวชาญดูแลบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีสภาพพร้อมใช้งาน
15		<p>สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบบันไดเลื่อน)</p> <p>ตรวจสอบการทำงานและสภาพของบันไดเลื่อน มีการดูแลบำรุงรักษาโดยบิชชัฟต์คู่สัญญา สภาพการทำงานสมบูรณ์ไม่พบลิ่งผิดปกติไม่พบร่องรอยชำรุดหรือแตกหักของห่วงหรือคอมพิเนชันขันบันได มีการบันทึกการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบและเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีสภาพพร้อมใช้งาน
16		<p>สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบบันไดเลื่อน)</p> <p>ตรวจสอบการทำงานและสภาพของบันไดเลื่อน มีการดูแลบำรุงรักษาโดยบิชชัฟต์คู่สัญญา สภาพการทำงานสมบูรณ์ไม่พบลิ่งผิดปกติไม่พบร่องรอยชำรุดหรือแตกหักของห่วงหรือคอมพิเนชันขันบันได มีการบันทึกการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบและเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีสภาพพร้อมใช้งาน



ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปวิวผลการเฝ้าระวัง	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
17		<p>การตรวจสอบระบบประตูอัตโนมัติ (Access Door) การทำงานของประตูสามารถทำงานปิดเปิดได้ตามระบบ มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบการล็อกประตู และมีการติดตั้งระบบปลดล็อกกรณีฉุกเฉินได้ด้วยการทุบสวิตซ์กระจาย มีการทดสอบและดูแลบำรุงรักษาประจำตามรอบ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
18		<p>การตรวจสอบประตูอัตโนมัติ (Automatic Door) การทำงานของประตูทางเข้าอาคารเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถทำงานปิดเปิดได้ตามพัฒนาชั้น เครื่องจักรชุดขับเคลื่อนและอุปกรณ์ควบคุมระบบและการทำงานของประตูสมบูรณ์ ไม่มีการติดขัดข้อง ระบบเข็นเชือร์ทำงานได้ดี มีการดูแลรักษาสม่ำเสมอ มีการเชื่อมระบบเข้ากับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงในมั่นของอาคาร</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
19		<p>การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย(CCTV) จากการตรวจสอบระบบบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด อัตโนมัติในส่วนรักษาความปลอดภัยของอาคาร ระบบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ มีการติดตั้งกล้องได้ครอบคลุมพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
20		<p>การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย(CCTV) จากการตรวจสอบระบบบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด อัตโนมัติในส่วนรักษาความปลอดภัยของอาคาร ระบบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ มีการติดตั้งกล้องได้ครอบคลุมพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>






ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข






สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปวิวsys เอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
21		<p>ตรวจสอบระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ Building Automatic System(BAS)ของอาคารมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบโดยบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมอาคารเป็นอย่างดีอุปกรณ์และเครื่องจaggerของระบบมีสภาพสมบูรณ์</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
22		<p>ระบบจัดการความปลอดภัย มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ทีมดับเพลิงประจำอาคาร ห้องควบคุมระบบอาคารมีเจ้าหน้าที่ประจำ 24 ชั่วโมง มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ดี</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
23		<p>การตรวจสอบไฟฟ้าด้านแรงสูง (RMU) ตรวจสอบสภาพของชุด RMU มีสภาพสมบูรณ์ เกจวัดความดันก๊าซดับอาร์คอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตรวจวัดค่าความต้านทานสายดิน ค่าความต้านทานสายดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าความต้านทานสายดินไม่ควรเกิน 5 โอม)</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
24		<p>การตรวจสอบไฟฟ้าแรงสูง (หม้อแปลงไฟฟ้า) ตรวจสอบอุปกรณ์และบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าและการติดตั้งใช้งานได้มาตรฐานไม่พบการชำรุดเสียหายที่อาจเป็นภัยต่อ ทางอาคารมีการดำเนินการจัดแผนในการบำรุงรักษา (PM ในสัญญา) ระบบไฟฟ้าหลักเป็นประจำทุกปี</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>

- ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด
- ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

- สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปวิวyle	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
25		<p>ตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า ตรวจสอบสภาพการติดตั้งอุปกรณ์ สภาพห้องไฟฟ้า การเดินท่อร้อยสาย สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ภายในห้องไฟฟ้าหลักอาคารอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีการติดตั้งแบบไฟฟ้า Single Line Diagram มีการติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อใช้กรณีเกิดเหตุ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ไฟแสงส่องสว่างฉุกเฉิน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
26		<p>ตรวจสอบสภาพห้องจ่ายไฟฟ้าอย่างตามขั้น ตรวจสอบห้องไฟฟ้าจ่ายตามขั้น สภาพแวดล้อมของห้องไฟฟ้า มีความสะอาดเรียบร้อยการติดตั้งอุปกรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์ถ่ายเทศาดาก มีแสงสว่างและพื้นที่ในการทำงานที่เหมาะสม โดยทางอาคารมีการดูแลบำรุงรักษาสม่ำเสมอ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
27		<p>ตรวจสอบการติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าอย่าง ตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่าง สภาพแวดล้อมของห้องไฟฟ้า สภาพพื้นที่มีความสะอาดเรียบร้อยการติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน มีการปิดช่องเปิดแนวตั้งพื้นระหว่างชั้นตามมาตรฐานความปลอดภัย</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
28		<p>ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองของอาคาร สภาพห้องเครื่องและตัวเครื่องอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน มีการดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันสำรอง หน้าจอแสดงผล และมีการทดสอบการทำงานประจำทุก ๆ สัปดาห์ สถานะ AUTO พร้อมใช้งาน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>

- ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด
- ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

● สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
29		<p>ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)</p> <p>ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองของอาคาร สภาพห้องเครื่องและตัวเครื่องอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน มีการดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันสำรอง หน้าจอแสดงผล และมีการทดสอบการทำงานประจำทุก ๆ สัปดาห์สถานะ AUTO พร้อมใช้งาน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
30		<p>ตรวจสอบระบบระบายความร้อน Cooling Tower</p> <p>ตรวจสอบห้องผึ้งน้ำระบายความร้อน (Cooling Tower Plant) ของระบบปรับอากาศแบบ Cross Flow Type ติดตั้งบนชั้นหลังคากาดฟ้า ตัวเครื่องจักรมีความมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งาน ไม่พบปัจจัยเสี่ยงต่อการเพริ่อโรคในอากาศ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอาคาร</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
31		<p>ตรวจสอบimotoเตอร์ ปั๊มน้ำในระบบปรับอากาศ</p> <p>imotoเตอร์และปั๊มน้ำที่ให้หมุนเวียนน้ำในระบบการใช้งานปกติ มีสภาพสมบูรณ์ มีการออกแบบและติดตั้งตามหลักวิศวกรรม สภาพทั่วไปปกติ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
32		<p>ระบบปรับอากาศ / เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน</p> <p>ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศของอาคาร มีสภาพพร้อมใช้งาน การติดตั้งระบบระบายความร้อนที่ดี แข็งแรง มั่นคง โดยทางอาคารมีการดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบ ความสะอาดสม่ำเสมอ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>





ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
33		<p>เครื่องส่งลมเย็น (AHU: Air-handling Unit) ตรวจสอบสภาพพื้นที่การติดตั้ง สภาพห้องเครื่อง การทำงานและความสะอาดของเครื่องส่งลมเย็น(AHU) สภาพของเครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน มีการดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบให้ความสะอาดสม่ำเสมอ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
34		<p>ตรวจสอบระบบระบายอากาศ/หมุนเวียนอากาศ อาคารมีการออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ หมุนเวียนอากาศที่ดีในทุกพื้นที่ เช่น ห้องเครื่องจักร ห้องน้ำ พื้นที่ภายในอาคารและลานจากดูถ่ายยังชั้นใต้ดิน ตรวจสอบเครื่องจักรพร้อมใช้งาน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
35		<p>ตรวจสอบระบบระบายอากาศ/หมุนเวียนอากาศ มีการติดตั้งพัดลมขันลานจอดได้ดินสำหรับการหมุนเวียนอากาศ เพื่อให้มีการเติมอากาศบริสุทธิ์และมีการนำอากาศเสียทิ้งออกจากภายนอกอาคาร ตัวอุปกรณ์มีสภาพสมบูรณ์</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
36		<p>ตรวจสอบห้องเครื่องพัดลมอัดอากาศ (Pressurize) ตรวจสอบสภาพห้องเครื่อง ระบบคอนโทรลมีการเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบ Fire Alarm System สามารถใช้งาน อัดในมิตี้ได้ มีการติดตั้งเซ็นเซอร์จับควันในห้อง มีการทำ Fire Barrier และอุปกรณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ มีสภาพพร้อมใช้งาน สถานะพร้อมใช้งาน AUTO</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>



ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปวิวะลักษณะ	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
37		<p>ตรวจสอบห้องเครื่องพัดลมอัดอากาศ (Pressurize) ตรวจสอบสภาพห้องเครื่อง ระบบคอนโทรลมีการเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบ Fire Alarm System สามารถใช้งานอัตโนมัติได้ มีการติดตั้งเซ็นเซอร์จับควันในท่อลม มีการทำ Fire Barrier และคุปภรณ์ฉุกเฉินต่างๆ มีสภาพพร้อมใช้งาน สถานะพร้อมใช้งาน AUTO</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
38		<p>ตรวจสอบระบบประปาอาคาร / Under Ground Tank ตรวจสอบระบบสำรองน้ำดี ป้องกันปิดฝ่ามือชิด ในส่วนที่เป็นถังที่ติดตั้งเพื่อสำรองน้ำมีฐานแข็งแรงเป็นลักษณะปิดมือชิด ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะอนามัย สภาพบ่อมีความสะอาด ไม่พบสิ่งปนเปื้อนในน้ำหรือสิ่งสกปรก มีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
39		<p>การตรวจสอบปั๊มน้ำรักษาแรงดันน้ำ (Booster Pump) ตรวจสอบสภาพห้องน้ำ ระบบการจ่ายน้ำและการทำงานของปั๊มน้ำรักษาแรงดันแรงดันของน้ำในระบบ ด้วยระบบอัตโนมัติ มีสภาพการทำงานสมบูรณ์ มีการติดตั้งที่มั่นคง แข็งแรง มีการดูแลตรวจสอบอยู่เสมอ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
40		<p>ระบบการรับน้ำจากภายนอก ทางอาคารมีการติดตั้งจุดรับน้ำจากภายนอกเพื่อให้ในกรณีฉุกเฉินน้ำในระบบไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อุปโภคบริโภค</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>



ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

บทสรุปผู้บริหาร

การตรวจสอบอาคารนั้น เป็นการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและผู้มาใช้อาคาร ประชญาที่สำคัญในการตรวจสอบคือ การจัดให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน เป็นการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารมั่นใจได้ว่าอาคารของท่านได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถใช้งานอาคารได้อย่างมั่นใจและมีความปลอดภัยสูง โดยการตรวจสอบได้ใช้เครื่องมือวัดเฉพาะด้านที่มีความเชื่อถือในทางวิศวกรรม เช่น เครื่องมือวัดความต้านทานดิน อุปกรณ์ตรวจวัดหาค่าความร้อน และนำผลของการตรวจวัดมาเสนอเป็นรายงาน โดยมีข้อปรับปรุงเสนอแนะตามกรณีต่างๆ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารนำรายงานนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายต่อไป

สรุปผลการตรวจสอบอาคารครั้งที่ 2 เข้าตรวจสอบวันที่ 23 มิถุนายน 2564

- ใช้งานได้ ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัยต้องมีการบำรุงรักษาตามแผนการตรวจสอบ และคุ้มครองการตรวจสอบประจำปี
- ใช้งานได้ แต่ต้องปรับปรุงตามรายงานการตรวจสอบ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ










ผลการตรวจสอบอาคาร จ.สมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ พนว่าอาคารมีการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี มีความพร้อมต่อการใช้งานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารอาคารมีนโยบายด้านความปลอดภัย ให้พนักงานมีการตรวจตราดูแลระบบอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร อาคารมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคารที่ดี ผู้ตรวจสอบอาคารได้ตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermo Scan) ไม่พบสิ่งผิดปกติ ตรวจสอบกระจากรอบอาคาร ไม่พบรอยแตกคร้ำ มีสภาพพร้อมใช้งาน

ผู้ตรวจสอบอาคาร







(นายพิษณุ เข็อคำ)

บริษัท โมสท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ลำดับที่	รูปวิวภายนอก	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
1	   	<p>การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การตรวจสอบกระจกและโครงสร้างรอบนอกของอาคาร ทั้ง 4 ด้าน "ไม่มีส่วนผิดปกติหรือกระชากแตกร้าว</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
2	  	<p>การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การตรวจสอบกระจกและโครงสร้างรอบนอกของอาคาร ทั้ง 4 ด้าน ด้วยกล้องส่องทางไกล "ไม่มีส่วนผิดปกติหรือร่องรอยกระชากแตกร้าว</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
3	   	<p>ตรวจสอบสภาพแวดล้อมพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าหลัก ตรวจสอบด้านภายในภาพและสภาพแวดล้อมในห้องไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือวัดค่าตามมาตรฐาน สภาพทั่วไปห้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก ค่าอุณหภูมิของอากาศภายในห้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
4	   	<p>ตรวจสอบการติดตั้งตู้เมนจ่ายไฟฟ้าหลัก ตรวจสอบการติดตั้งตู้และอุปกรณ์ไฟฟ้า, สภาพห้องร้อยสาย, รางเก็บสายไฟ, การติดตั้งสายดินและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า เป็นไปตามแบบมาตรฐานการติดตั้ง มีการปิดฝาตู้มิดชิด สภาพของอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีการดูแลบำรุงรักษาตามแผนงานประจำปี</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>

- ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด
- ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

● สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
5		<p>อุปกรณ์ตัดต่อเมนไฟฟ้าแรงสูง (Switch Gear) ตรวจสอบด้านกายภาพและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า สภาพโดยทั่วไปมีสภาพปกติ ระดับความดันกํากายในอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
7		<p>การตรวจวัดค่าความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อนของตัวหม้อแปลงไฟฟ้า จุดต่อต่างๆ ผืนผ้าทั่วไป ด้วยกล้อง Thermo scan Infrared จากการตรวจวัดไม่พบจุดที่มีความผิดปกติ อุณหภูมิของตัวอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ใช้งานปกติ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
8		<p>การตรวจสอบวัดค่าความต้านทานสายดิน จากการวัดค่าความต้านทานสายดินของระบบไฟฟ้า หลัก ค่าความต้านทานสายดินมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตามมาตรฐานทางไฟฟ้าค่าความต้านทานสายดินควร มีค่าไม่เกิน 5 โอม์ม)</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
9		<p>การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ฉุกเฉิน มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเหตุเพลิงใหม่ภายในบริเวณ ที่มีการติดตั้งดูไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินเพื่อใช้กรณีไฟฟ้าดับ ระบบระบายอากาศ รวมถึงมีการติดตั้งแบบแปลนทางไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>







ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข






สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปวิวัฒนาการแก้ไข	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
9		<p>การตรวจสภาพการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นพื้นที่ควบคุมไม่เป็นที่พักผ่อน หรือใช้พื้นที่ในงานที่ไม่เกี่ยวข้อง มีการติดป้ายห้ามหรือป้ายเตือนที่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ชัดเจน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
10		<p>การตรวจวัดค่าความร้อนของเนกประสงค์ ตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อนของอุปกรณ์ภายในตู้ไฟฟ้าของระบบบลิฟต์ ด้วยกล้อง Thermo scan Infrared จากการตรวจวัดไม่พบจุดที่มีความผิดปกติ อุณหภูมิของตัวอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ใช้งานปกติ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
11		<p>ตรวจวัดค่าความร้อนของเนกบึ้มน้ำระบบปรับอากาศ ตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อนของอุปกรณ์ภายในตู้ไฟฟ้าของบึ้มน้ำระบบปรับอากาศ ด้วยกล้อง Thermo scan Infrared จากการตรวจวัดไม่พบจุดที่มีความผิดปกติ อุณหภูมิของตัวอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ใช้งานปกติ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
12		<p>ตรวจวัดค่าความร้อนของระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อนของอุปกรณ์ภายในตู้ไฟฟ้าของบึมน้ำระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกล้อง Thermo scan Infrared จากการตรวจวัดไม่พบจุดที่มีความผิดปกติ อุณหภูมิของตัวอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ใช้งานปกติ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>

- ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด
- ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

● สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
13		<p>การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ของอาคาร อยู่ใน สภาวะปกติ ตรวจสอบอุปกรณ์มีความครอบคลุมทั่วทั้ง อาคาร ระบบสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชัน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
14		<p>การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตู้ Starter เครื่อง Engine Fire Pump ห้อง 3 ตู้ มีสถานะ พร้อมใช้งานในโหมดการทำงานอัตโนมัติ (AUTO)</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
15		<p>การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Jockey Pump ตรวจสอบปั๊มน้ำในระบบดับเพลิง (Jockey Pump) อุปกรณ์เครื่องจักรมีสภาพสมบูรณ์อยู่ในโหมด Auto สามารถทำงานตามฟังก์ชันตามขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
16		<p>การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) มีสภาพพร้อม ใช้งานในโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ (AUTO) มี น้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอต่อการทำงาน แบบต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>



ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ផលការត្រួតវិភាគអ៊ូនហ្មុមិរបបថី (Camera Thermo Scan)

รายงานการตรวจสอบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรดเทอร์โมสแกน

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ผู้ตรวจสอบ	พศิษฐ์ เชื้อคำ
วันที่ตรวจสอบ	23 มิถุนายน 2564

ลำดับ	อุปกรณ์	สถานที่	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	Transformer No.1	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
2	Transformer No.2	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
3	Transformer No.3	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
4	Transformer No.4	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
5	Transformer No.5	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
6	Transformer No.6	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
7	Cap Bank -1	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
8	Cap Bank -2	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
9	Cap Bank -3	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
10	Cap Bank -4	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
11	Cap Bank -5	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
12	Cap Bank -6	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น1	✓		
13	Breaker – Main เครื่องที่ 15	ห้องเครื่องลิฟต์ VIP ชั้น R2	✓		
14	ตู้ FR Lift / Breaker - Main CB	ห้องเครื่องลิฟต์ SERVICE	✓		
15	ตู้ FR Lift / Breaker - PL 14	ห้องเครื่องลิฟต์ SERVICE	✓		
16	ตู้ FR Lift / Breaker - PL 15	ห้องเครื่องลิฟต์ SERVICE	✓		
17	ตู้ FR Lift / Breaker - Control Circuit	ห้องเครื่องลิฟต์ SERVICE	✓		
18	ตู้ Lift-H2 / Main CB	ห้องเครื่องลิฟต์ HI-ZONE	✓		
19	ตู้ Lift-H2 / PL - 01	ห้องเครื่องลิฟต์ HI-ZONE	✓		
20	ตู้ Lift-H2 / PL - 02	ห้องเครื่องลิฟต์ HI-ZONE	✓		
21	ตู้ Lift-H2 / PL - 03	ห้องเครื่องลิฟต์ HI-ZONE	✓		
22	ตู้ Lift-H2 / PL - 04	ห้องเครื่องลิฟต์ HI-ZONE	✓		
23	ตู้ Lift-H2 / PL - 05	ห้องเครื่องลิฟต์ HI-ZONE	✓		
24	ตู้ Lift-H2 / PL - 06	ห้องเครื่องลิฟต์ HI-ZONE	✓		
25	ตู้ Lift-H2 / PL - 13	ห้องเครื่องลิฟต์ HI-ZONE	✓		
26	CEPB 1	ห้องเครื่องลิฟต์ HI-ZONE	✓		
27	ตู้ควบคุมลิฟต์ 7	ห้องเครื่องลิฟต์ Hi-ZONE	✓		
28	ตู้ควบคุมลิฟต์ 8	ห้องเครื่องลิฟต์ Hi-ZONE	✓		
29	ตู้ควบคุมลิฟต์ 9	ห้องเครื่องลิฟต์ Hi-ZONE	✓		
30	ตู้ควบคุมลิฟต์ 10	ห้องเครื่องลิฟต์ Hi-ZONE	✓		
31	ตู้ควบคุมลิฟต์ 11	ห้องเครื่องลิฟต์ Hi-ZONE	✓		
32	ตู้ควบคุมลิฟต์ 12	ห้องเครื่องลิฟต์ Hi-ZONE	✓		
33	ตู้ควบคุมลิฟต์ 13	ห้องเครื่องลิฟต์ Hi-ZONE	✓		

รายงานการตรวจสอบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรดเทอร์โมสแกน

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ผู้ตรวจสอบ	พศิษฐ์ เชือคำ
วันที่ตรวจสอบ	23 มิถุนายน 2564

ลำดับ	อุปกรณ์	สถานที่	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
34	ตู้ Lift-LZ / Main CB	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
35	ตู้ Lift-LZ / PL - 07	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
36	ตู้ Lift-LZ / PL - 08	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
37	ตู้ Lift-LZ / PL - 09	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
38	ตู้ Lift-LZ / PL - 10	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
39	ตู้ Lift-LZ / PL - 11	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
40	ตู้ Lift-LZ / PL - 12	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
41	ตู้ Lift-LZ / Control	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
42	ตู้ควบคุมลิฟต์ 1	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
43	ตู้ควบคุมลิฟต์ 2	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
44	ตู้ควบคุมลิฟต์ 3	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
45	ตู้ควบคุมลิฟต์ 4	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
46	ตู้ควบคุมลิฟต์ 5	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
47	ตู้ควบคุมลิฟต์ 6	ห้องเครื่องลิฟต์ LOW-ZONE	✓		
48	Breaker Main MCB (EAMCC)	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
49	ตู้ควบคุม CT3/4	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
50	ตู้ควบคุม CT3/5	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
51	ตู้ควบคุม COP-16	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1		✓	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
52	ตู้ AMCC1 Breaker / Main MCB	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
53	ตู้ควบคุม CT 1/1	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
54	ตู้ควบคุม CT 1/2	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
55	ตู้ควบคุม CT 1/3	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
56	ตู้ควบคุม CT 1/4	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
57	ตู้ควบคุม CT 1/5	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
58	ตู้ควบคุม CT 2/1	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
59	ตู้ควบคุม CT 2/2	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
60	ตู้ควบคุม CT 2/3	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
61	ตู้ควบคุม CT 2/4	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
62	ตู้ควบคุม CT 2/5	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
63	ตู้ควบคุม CT 3/1	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
64	ตู้ควบคุม CT 3/2	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
65	ตู้ควบคุม CT 3/3	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
66	ตู้ควบคุม COP -01	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		

รายงานการตรวจสอบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรดเทอร์โนสแกน

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ผู้ตรวจสอบ	พศิษฐ์ เชื้อคำ
วันที่ตรวจสอบ	23 มิถุนายน 2564

ลำดับ	อุปกรณ์	สถานที่	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
67	ตู้ควบคุม COP -02	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
68	ตู้ควบคุม COP -03	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
69	ตู้ควบคุม COP -04	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
70	ตู้ควบคุม COP -05	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
71	ตู้ควบคุม COP -07	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
72	ตู้ควบคุม COP -09	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
73	ตู้ควบคุม COP -10	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
74	ตู้ควบคุม COP -11	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
75	ตู้ควบคุม COP -13	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1	✓		
76	Breaker - Main CB	ตู้ควบคุม SN - 03 ชั้นR1	✓		
77	Breaker - FBP - 01	ตู้ควบคุม SN - 03 ชั้นR1	✓		
78	Breaker - BP - 01	ตู้ควบคุม SN - 03 ชั้นR1	✓		
79	Breaker - Main CB	ตู้ CEDB ชั้นR1	✓		
80	Breaker - ACPB - 01	ตู้ CEDB ชั้นR1	✓		
81	Breaker - CEPB	ตู้ CEDB ชั้นR1	✓		
82	Breaker - Main CB	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
83	Breaker - A1	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
84	Breaker - A2	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
85	Breaker - EJ - 1	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
86	Breaker - EJ - 2	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
87	Breaker - MX - 3	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
88	Breaker - MX - 4	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
89	Breaker - SRP - 3	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
90	Breaker - SRP - 4	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
91	Breaker - SRP - 2	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
92	Breaker - SRP - 1	ตู้ BSP-03 (E) ห้องบำบัด	✓		
93	Breaker - Main	ตู้ BSP-02 (E) ห้องบำบัด	✓		
94	Breaker - FWP-1	ตู้ BSP-02 (E) ห้องบำบัด	✓		
95	Breaker - FWP-2	ตู้ BSP-02 (E) ห้องบำบัด	✓		
96	Breaker - CTP-1	ตู้ BSP-02 (E) ห้องบำบัด	✓		
97	Breaker - CTP-2	ตู้ BSP-02 (E) ห้องบำบัด	✓		
98	Breaker - Main	ตู้ BSP-05 ห้องบำบัด	✓		
99	Breaker - Main	ตู้ BSP-09 ห้องบำบัด	✓		

รายงานการตรวจสอบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรดเทอร์โมสแกน


อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ผู้ตรวจสอบ	พสิษฐ์ เชื้อคำ
วันที่ตรวจสอบ	23 มิถุนายน 2564

ลำดับ	อุปกรณ์	สถานที่	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
100	Breaker - Main	ตู้ SN-02 ห้องบำบัด	✓		
101	Breaker – BSP-02 (E)	ตู้ SN-02 ห้องบำบัด	✓		
102	Breaker – BSP-07 (E)	ตู้ SN-02 ห้องบำบัด	✓		
103	Breaker – BSP-08 (E)	ตู้ SN-02 ห้องบำบัด	✓		
104	Breaker – BSP-09 (E)	ตู้ SN-02 ห้องบำบัด	✓		
105	Breaker – Main CB	ตู้ SN 01 ห้อง Fire Pump	✓		
106	Breaker – BSP-01 (E)	ตู้ SN 01 ห้อง Fire Pump	✓		
107	Breaker – FP1	ตู้ SN 01 ห้อง Fire Pump	✓		
108	Breaker – FP2	ตู้ SN 01 ห้อง Fire Pump	✓		
109	Breaker – FP3	ตู้ SN 01 ห้อง Fire Pump	✓		
110	ตู้ Load Center	ห้อง Fire Pump	✓		

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 110 รายการ ไม่พบอุปกรณ์ผิดปกติ ที่ต้องแก้ไข

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	TR.1




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	43.0°C	36.3°C	99.5°C	0.95	23.0°C	6.13

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	TR.1




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	43.6°C	35.9°C	99.2°C	0.95	23.0°C	10.27

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	TR.3




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	38.9°C	34.0°C	46.0°C	0.95	23.0°C	2.07

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	TR.3



Main Image Markers


Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	41.7°C	34.0°C	94.2°C	0.95	23.0°C	6.84

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	TR.4

Transformer No.4




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	41.7°C	34.7°C	103.1°C	0.95	23.0°C	7.58

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	TR.5




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	44.3°C	35.4°C	64.4°C	0.95	23.0°C	4.40

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	TR.5




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	48.3°C	36.3°C	98.4°C	0.95	23.0°C	7.52

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	TR.6




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	43.6°C	34.9°C	102.3°C	0.95	23.0°C	7.96

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	Cap Bank -3




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	41.9°C	33.1°C	65.8°C	0.95	23.0°C	6.38

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- การมีการตรวจข้าในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	การมีการตรวจข้าในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจข้าในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	Cap Bank -4




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	35.7°C	33.2°C	62.0°C	0.95	23.0°C	3.63

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องไฟฟ้าหลัก ชั้น 1
ชื่ออุปกรณ์	Cap Bank -6




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	33.7°C	32.6°C	35.3°C	0.95	23.0°C	0.39

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจสอบในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจสอบในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจขึ้นในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องเครื่องลิฟต์ Service
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ FR-LIFT / Breaker-Main CB.




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	31.2°C	30.0°C	32.8°C	0.95	23.0°C	0.37

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- การมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	การมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องเครื่องลิฟต์ High Zone
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ LIFT-H2 / Breaker-Main CB.




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	25.5°C	24.2°C	27.9°C	0.95	23.0°C	0.50

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจเช็คในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจเช็คในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจเช็คในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องเครื่องลิฟต์ High Zone
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ LIFT-H2 / Breaker-ย่อย




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	24.8°C	22.8°C	27.1°C	0.95	23.0°C	0.76

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องเครื่องลิฟต์ Low Zone
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ LIFT-LZ / Breaker - Main CB.




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	25.0°C	21.9°C	29.5°C	0.95	23.0°C	0.85

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจข้าในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจข้าในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจข้าในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ห้องเครื่องลิฟต์ Low Zone
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ LIFT-LZ / Breaker ย่อย




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	24.1°C	21.2°C	26.0°C	0.95	23.0°C	1.08

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 3/4




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	33.4°C	31.8°C	43.3°C	0.95	23.0°C	1.53

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจข้าในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจข้าในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจข้าในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครึ่งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 3/5




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	34.3°C	32.3°C	49.4°C	0.95	23.0°C	1.87

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม COP-16



Main Image Markers


Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	37.9°C	32.8°C	50.3°C	0.95	23.0°C	2.50

แก๊สโซร์บิวอยแล้ว

ปัญหาที่พบ	อุณหภูมิแตกต่างกันผิดปกติ ระหว่าง ด้านเข้า - ออก เฟส B
แนวทางแก้ไข	การขันจุดต่อเข้าสายไฟให้แน่น ความมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ความมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ AMCC1/ Breaker - Main MCB




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	32.4°C	31.2°C	34.1°C	0.95	23.0°C	0.58

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 1/2




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	34.6°C	33.1°C	50.0°C	0.95	23.0°C	1.81

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- การมีการตรวจเช็คในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	การมีการตรวจเช็คในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจเช็คในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 1/3




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	34.7°C	32.6°C	52.8°C	0.95	23.0°C	2.03

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ความมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ความมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจรังสีต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 1/4




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	34.2°C	31.8°C	48.3°C	0.95	23.0°C	1.59

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	จำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 1/5




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	32.7°C	30.5°C	46.3°C	0.95	23.0°C	1.25

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 2/1




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	34.7°C	32.9°C	50.9°C	0.95	23.0°C	1.76

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 2/2




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	34.5°C	32.6°C	46.7°C	0.95	23.0°C	1.58

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่พิเศษ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 2/3




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	33.8°C	32.3°C	46.1°C	0.95	23.0°C	1.17

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 2/4




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	32.9°C	30.5°C	45.7°C	0.95	23.0°C	1.21

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 2/5




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	34.9°C	32.8°C	50.4°C	0.95	23.0°C	1.84

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 3/1




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	34.9°C	32.7°C	46.7°C	0.95	23.0°C	1.86

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม CT 3/3




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	34.2°C	31.0°C	58.1°C	0.95	23.0°C	3.30

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม COP-01




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	36.9°C	34.0°C	60.2°C	0.95	23.0°C	3.34

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- การมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	การมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม COP-03




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	36.3°C	32.4°C	60.8°C	0.95	23.0°C	3.69

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- การมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม COP-09




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	36.4°C	33.7°C	58.0°C	0.95	23.0°C	2.95

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการนำร่องรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องนำร่องรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม COP+CT ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	ตู้ควบคุม COP-11




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	35.7°C	31.5°C	58.8°C	0.95	23.0°C	3.05

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- การมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	การมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ควบคุม SN-03 ชั้น R1
ชื่ออุปกรณ์	Breaker - Main CB.




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	30.4°C	29.9°C	37.3°C	0.95	23.0°C	0.22

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- การมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจซ้ำในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจซ้ำในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ BSP-03(E) ห้องบำบัดน้ำเสีย
ชื่ออุปกรณ์	Breaker - Main CB.




Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	35.8°C	34.0°C	38.7°C	0.95	23.0°C	0.61

ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ควรมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจครั้งต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

อาคาร	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ตำแหน่ง	ตู้ BSP-03(E) ห้องบ้าบัดน้ำเสีย
ชื่ออุปกรณ์	Breaker - A1



Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	40.6°C	35.0°C	61.3°C	0.95	23.0°C	3.29



ปัญหาที่พบ	ไม่พบค่าความร้อนที่ผิดปกติ/ไม่พบความเสี่ยงในอุปกรณ์
แนวทางแก้ไข	- ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความแตกต่างของอุณหภูมิ		มาตรฐานอุณหภูมิพื้นที่ผิวของอุปกรณ์	
Delta T	ลำดับความสำคัญ	Cable	< 70 °C
5 – 10 °C	ความมีการตรวจ查ในโอกาสต่อไป	Breaker	< 60 °C
10 – 20 °C	ตรวจ查ในโปรแกรมลำดับต้นในการตรวจสอบต่อไป	Bus Bar	< 100 °C
20 – 40 °C	ต้องมีการบำรุงรักษา โดยพิจารณาความสำคัญของอุปกรณ์	Bus Duct	< 70 °C
>40 °C	ต้องบำรุงรักษาโดยด่วนที่สุด		

ผลการตรวจสอบภายนอกอาคาร



2. กระเจดด้านหลัง



ด้านหลัง

ด้านซ้าย

ด้านขวา

ด้านหน้าอาคาร



ผลการตรวจสอบกระเจดด้านนอก

P หมายถึง ไม่พบจุดบ่งบอกความเสี่ยง

O หมายถึง พบรุดปั่งบอกความเสี่ยง

Q หมายถึง กระจกชำรุด

3. กระเจกด้านขวา



ด้านหลัง

ด้านซ้าย

ด้านขวา

ด้านหน้าอาคาร



ผลการตรวจต่อไปจะกล่าวถึง

P หมายถึง 'ไม่พบจุดบ่งบอกความเสี่ยง'

O หมายถึง 'พบจุดบ่งบอกความเสี่ยง'

Q หมายถึง กระเจกชำรุด

4. กระบวนการ: ข้าย



ต้านหลัง

ต้านข้าย

ต้านหน้าอาคาร

ผลการตรวจส่องบกประจำภายนอก

P หมายถึง "ไม่พบขาดบงบกความเสี่ยง"

O หมายถึง พบรูดบงบกความเสี่ยง

Q หมายถึง กระจากชำรุด

บทสรุปผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบอาคารนั้น เป็นการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคาร และผู้มาใช้อาคาร ปรัชญาที่สำคัญในการตรวจสอบคือ การจดให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน เป็นการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารมั่นใจได้ว่าอาคารของท่านได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถใช้งานอาคารได้อย่างมั่นใจและมีความปลอดภัยสูง โดยการตรวจสอบได้ใช้เครื่องมือวัดเฉพาะ ด้านที่มีความเชื่อถือในทางวิศวกรรม เช่น เครื่องมือวัดความต้านทานดิน อุปกรณ์ตรวจวัดหาค่าความร้อน และ นำผลของการตรวจวัดมาเสนอเป็นรายงาน โดยมีข้อบ่งบ่งเสนอแนะตามกรณีต่างๆ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารนำรายงานนี้ส่งให้เจ้าหนังงานท้องถิ่นตามกฎหมายต่อไป


สรุปผลการตรวจสอบอาคารครั้งที่ 3 เข้าตรวจสอบวันที่ 22 สิงหาคม 2564

- ใช้งานได้ ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัยต้องมีการบำรุงรักษาตามแผนการตรวจสอบ และคุ้มครองการตรวจสอบประจำปี
- ใช้งานได้ แต่ต้องปรับปรุงตามรายงานการตรวจสอบ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจสอบอาคาร จ.สมุน คินเดอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะระบบอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน โดยอาคารมีแผนในการดูแลและบำรุงรักษาที่ดีอยู่เสมอ

ผู้ตรวจสอบอาคาร



(นายพสิษฐ์ เทือคำ)

บริษัท มีสท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
1		<p>การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ Fire Control Panel และตู้ Graphic Annunciator พังกรชั้นสปร็อก ใช้งาน</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
2		<p>การทดสอบสมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ของอาคาร แบบ Addressable / Multiplex ที่ทันสมัย ทำการทดสอบการทำงานระบบมีความพร้อมใช้งานเครื่อง Monitor Graphic Computer, ตู้ FCP และGraphic Annunciator สามารถทำงานได้ตาม Function</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
3		<p>การทดสอบสมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ทดสอบอุปกรณ์ Manual Pull down อุปกรณ์สามารถแจ้งเหตุข้ามการทำงาน (General Alarms) ตรวจสอบตำแหน่งที่แสดงที่บิวตี้ตู้ควบคุม มีความสอดคล้องกันกับตำแหน่งที่ทำการทดสอบ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
4		<p>การทดสอบสมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ สามารถส่งเสียงแจ้งเตือนให้ได้ยินครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร จุดที่ 1 ค่าความดังเสียง = 113 dB(A)</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>




ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปวิจัยละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
5		<p>การทดสอบสมรรถนะระบบ Fire Alarm</p> <p>สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้ยินทั่วทั้งอาคาร ตรวจวัดระดับเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ จุดที่ 2 ค่าความดังเสียง = 101.2 dB(A)</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
6		<p>การทดสอบสมรรถนะระบบ Fire Alarm</p> <p>สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้ยินทั่วทั้งอาคาร ตรวจวัดระดับเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ จุดที่ 3 ค่าความดังเสียง = 103.9 dB(A)</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
7		<p>การทดสอบสมรรถนะระบบ Fire Alarm</p> <p>จากการทดสอบ Fire Alarm System ระบบสามารถส่งสัญญาณสั่งการทำงานระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สั่งการเคลื่อนตัวลงจอดชั้นพื้นดินของลิฟต์, สั่งเปิดระบบ Gate Control, สั่งพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟทำงาน ฯลฯ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
8		<p>การตรวจแรงดันอัดอากาศในบันไดหนีไฟ</p> <p>ทดสอบแรงดันอัดอากาศ ภายในบันไดหนีไฟ ST - 1 ชั้น 14 วัดแรงดันได้ 38 Pa ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก咽喉มากกำหนด</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>







ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปวิจัยละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
9		<p>การตรวจวัดแรงดันอัคตอากาศในบันไดหนีไฟ ทดสอบแรงดันอัคตอากาศ ภายในบันไดหนีไฟ ST-2 ชั้น 14 วัดแรงดันได้ 47 Pa ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กฎหมายกำหนด</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
10		<p>การตรวจวัดแรงดันอัคตอากาศในบันไดหนีไฟ ทดสอบแรงดันอัคตอากาศ ภายในบันไดหนีไฟ ST-3 ชั้น 14 วัดแรงดันได้ 58 Pa ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กฎหมายกำหนด</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
11		<p>การทดสอบระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ทดสอบสมรรถนะตัวเครื่อง Fire Pump (01) ของอาคารตั้งอยู่ในห้อง AUTO มีความพร้อมใช้งาน เครื่องยนต์และปั๊มน้ำสามารถทำงานได้ปกติ ไม่พบ การชำรุดเสียหายในระบบอุปกรณ์</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
12		<p>การทดสอบระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ทดสอบสมรรถนะตัวเครื่อง Fire Pump (02) ของอาคารตั้งอยู่ติดกับห้อง AUTO มีความพร้อมในการ ใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตรวจสอบไม่พบการชำรุดของ อุปกรณ์ มีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>






ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปวิวyle เอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
13	 	<p>การทดสอบระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ทดสอบสมรรถนะตัวเครื่อง Fire Pump (03) ของอาคารตั้งอยู่ใน模式 AUTO มีความพร้อมใช้งาน เครื่องยนต์และปั๊มน้ำสามารถทำงานได้ปกติ ไม่พบ การชำรุดเสียหายในระบบอุปกรณ์</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
14		<p>การทดสอบระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอต่อการทำงาน แบบต่ำเนื่องได้มีน้อยกว่า ½ ชั่วโมง โดยเครื่องสูบนำ ดับเพลิงแบบเครื่องยนต์ FP-1,FP-2,FP-3 มีน้ำมัน เชื้อเพลิงสำรองเครื่องละ 900 ลิตร</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
15		<p>การตรวจวัดเสียงการทำงานของเครื่อง Fire Pump ตรวจวัดเสียงการทำงานของเครื่อง Fire Pump วัดค่าได้ 94.4 dB(A) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน กำหนด เนื่องจากห้องเครื่องอยู่ใต้ดินและเป็นการ ทำงานของเครื่องเพียงครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง จึงไม่ กระทบต่อผู้ใช้งานอาคารและบริเวณใกล้เคียง</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
16		<p>ทดสอบใช้งานชุดดับเพลิง FHC ประจำอาคาร ทดสอบสมรรถนะในการทำงานของระบบนำดับเพลิง ไม่พบการทำงานที่ผิดปกติ แรงดันของน้ำมี ระยะ มากกว่า 10 เมตร สามารถใช้ดับเพลิงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>






ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
17		<p>ทดสอบใช้งานชุดดูดสายดับเพลิง FHC ประจำอาคาร ทดสอบสมรรถนะในการทำงานของระบบน้ำดับเพลิง ไม่พบการทำงานที่ผิดปกติ แรงดันของน้ำมี ระยะ มากกว่า 10 เมตร สามารถใช้ดับเพลิงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
18		<p><u>การตรวจสอบปลั๊กไฟโดยสาร (PIT LIFT)</u> ทำการตรวจสอบสภาพภายในก้นบ่อ ปล่องลิฟต์ High Zone ไม่พบการชำรุดเสียหายของระบบอุปกรณ์ ที่ อาจเป็นอันตราย โดยอาคารมีแผนจัดจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษา</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
19		<p><u>การตรวจสอบปลั๊กไฟโดยสาร (PIT LIFT)</u> ทำการตรวจสอบสภาพภายในก้นบ่อ ปล่องลิฟต์ High Zone ไม่พบการชำรุดเสียหายของระบบอุปกรณ์ ที่ อาจเป็นอันตราย โดยอาคารมีแผนจัดจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษา</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
20		<p><u>การตรวจสอบปลั๊กไฟโดยสาร (PIT LIFT)</u> ทำการตรวจสอบสภาพภายในก้นบ่อ ปล่องลิฟต์ Low Zone ไม่พบการชำรุดเสียหายของระบบอุปกรณ์ ที่ อาจเป็นอันตราย โดยอาคารมีแผนจัดจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษา</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>





ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

ลำดับที่	รูปรายละเอียด	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไข
21		<p>การตรวจสอบปล่องลิฟต์โดยสาร (PIT LIFT) ทำการตรวจสอบสภาพภายในก้นบ่อ ปล่องลิฟต์ Low Zone ไม่พบการชำรุดเสียหายของระบบอุปกรณ์ ที่อาจเป็นอันตราย โดยอาคารมีแผนจัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษา</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
22		<p>ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ทำการ Test Run เครื่อง Generator No.1 มีการทำงานปกติ ไม่พบสิ่งผิดปกติขณะเครื่องทำงาน โดยอาคารมีแผนในการดูแลบำรุงรักษาที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
23		<p>ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ทำการ Test Run เครื่อง Generator No.2 มีการทำงานปกติ ไม่พบสิ่งผิดปกติขณะเครื่องทำงาน โดยอาคารมีแผนในการดูแลบำรุงรักษาที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>
		<p>ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่อง GEN ทั้งสอง เท่ากับ 4,500 ลิตร - วัดระดับเสียงขณะเครื่องทำงานหน้าห้องเครื่อง ได้ค่า เท่ากับ 86.3 db(A) - วัดระดับเสียงขณะเครื่องทำงานที่บ้านท่อไอเสีย ได้ค่า เท่ากับ 74.7 db(A) <p>● มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>



ต้องดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด



ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข



สภาพพร้อมใช้งาน

กิจกรรม

แผนการตรวจสอบอาคารประจำปี 2564

แผนการตรวจบ่อกุ้งรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

รายงานการติดตามสถานะการณ์ประจำปี 2564

แผนกราฟตรวจรั่วซึ่งสามารถตรวจสอบรั่วที่มีความต้องการสำหรับอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม หรือผู้ผลิต เอกสารที่ ประชาร์ท 2564

ลำดับ	รายละเอียด	ภาระลม				ภาระน้ำมัน				ภาระน้ำ				ภาระกําลัง				ตัวรวม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- แมลงศรีษะร้อย	Q																	Q
	- วงจรของแสงและอุปกรณ์ไฟฟ้า	Q																	Q
	- สายไฟยืดหยุ่นทึบตันห้องเย็น	Q																	Q
2.1.3 ระบบเบร้่งเครื่องกล																			
2.1.3.1 ระบบปรับอุณหภูมิของน้ำประปา	- เครื่องทำน้ำเย็น	H	M	M	M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	M	M	M	Y
	- ระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น	Q																	Y
	- ระบบไฟฟ้าและระบบดักจับเหตุการณ์	Q																	Y
	- ห้องเก็บ (Cooling Tower)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	- เครื่องส่องสว่าง แสงกระยะไกล	Q	M	M	M	M	M	M	M	Q	M	M	M	M	Q	M	M	M	Y
	- ห้องส่องสว่างและอุปกรณ์รักษา	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	- ปืนพ่นแม่เหล็กในห้องเก็บน้ำประปา	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	- ระบบไอน้ำและห้องน้ำรับน้ำประปาที่ห้องน้ำรักษา	H																	H
2.1.3.2 ระบบปรับอุณหภูมิของน้ำประปา																			
	การกำจัดและกำจัดความชื้นของน้ำประปา	Q																	Q
	- กำจัดความชื้นและการใช้อิฐดัก Fancoil Unit ในการห้องเชื้อ	A	M	M	M	Q	M	M	M	A	M	M	M	M	Q	M	M	M	M
	- ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอุณหภูมิ	Q	M	M	M	Q	M	M	M	A	M	M	M	M	Q	M	M	M	Y
2.2 ระบบตรวจสอบและแก้ไขเสียหาย																			
2.2.1 ระบบไอน้ำ																			
	ถังเก็บไอน้ำ / เสื่อด / บันเดิน / บันดาลเพื่ออาหาร	Q																	Y
	- ถังเก็บไอน้ำ / เสื่อด / บันเดิน / บันดาลเพื่ออาหาร	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	- ถังพลาสติก - ขวดพลาสติก / ขวดน้ำ - ขวดน้ำ	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	- รีซีปเปอร์ และอุปกรณ์ดูดควันบุหรี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	- กำจัดควันของชาต ผู้ให้บริการดูดควันบุหรี่ - ผู้ให้บริการดูดควันบุหรี่	Y																	
	เครื่องซับน้ำหนักห้องรีสอร์ฟชั่น	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	- ฝาผนกความร้อนไอน้ำ เสียงดัง , ร้อนรุ่ม	Q																	
	- กำจัดควันของชาต ผู้ให้บริการดูดควันบุหรี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	- สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	- การรับซื้อและขาย	Q																	

แผนกรายรับ-จ่ายเงินสดและอุปกรณ์ประกอบอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนทั้งสิ้น				จำนวน										
		1	2	3	4											
2.3	ระบบป้องกันและรักษาภัย	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2.3.1	บันไดไฟฟ้า															
- เสาพาวเวอร์แลนด์ท้าวศุภชัยรัตน์ เทศบาลเมือง		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
- กานต์ - เปิดประตูเข้า - ออกบ้านไฟฟ้า		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2.3.2	ทางไฟฟ้า															
- คานเมล็ดฟ้าหัวใจสำหรับไฟฟ้า		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
- ปลอกสายไฟฟ้าหัวใจสำหรับไฟฟ้า		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
- กานต์ - เปิดประตูห้องนอนไฟฟ้า		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2.3.3	เครื่องน้ำยาฆ่าแมลงต้มน้ำ															
- ลดขนาดคราฟฟาร์มด้วยเชือกห่วงหอยแพและฟางรากทางเดินของแมลง		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2.3.4	สภาพแวดล้อม															
2.3.5	ระบบระบายความร้อนตู้เย็น	Q														Q
2.3.6	ระบบไฟฟ้าห้องน้ำ	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
2.3.7	ระบบดับเพลิงด้วยห้องน้ำ	Q	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2.3.8	ระบบดับเพลิงฟาร์ม															
2.3.9	ระบบดึงดูดฟาร์ม	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
2.3.10	ระบบดึงดูดฟาร์ม	H														H
2.3.11	แบบแปลนเพื่อก่อสร้างเบ็ดจัง															
	- แบบแปลนเพื่อก่อสร้างเบ็ดจัง	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
3	การตรวจสอบความชำรุดเสื่อมสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า															
3.1	ซ่อมแซมบ้านไฟฟ้าห้องน้ำ	Q														Q
3.2	ซ่อมแซมเครื่องทำน้ำแข็งไฟฟ้าห้องน้ำ	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
3.3	ซ่อมแซมเครื่องทำน้ำแข็งไฟฟ้าห้องน้ำ	Q														Q
4	การตรวจสอบและปรับ校正การทำงานของอุปกรณ์															
4.1	แยกไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำ	Q														Q
4.2	แยกไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำ	Q														Q
4.3	แยกไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำ	Q														Q
4.4	แยกไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำ	Y														


D = งานเขตฯที่ประจำตัว W = งานเขตฯที่ประจำตัว
Q = งานเขตฯที่ประจำตัว 3 เดือน H = งานเขตฯที่ประจำตัว 6 เดือน M = งานเขตฯที่ประจำตัว

Y = งานเขตฯที่ประจำตัว



ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบอาคาร

แบบสำรวจตรวจสอบอาคาร 2564




ภาพผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

ภาพการตรวจสอบอาคาร	ผลการตรวจสอบ
	<p>กฎหมายกำหนด อาคารสูงที่ก่อสร้างหลัง กฎหมายทั่วไปฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ต้องมีบันได หนีไฟอย่างน้อย 2 บันไดและมีระยะห่างของแต่ละ บันไดไม่เกิน 60 เมตรเมื่อวัดตามแนวทางเดิน</p> <p>ผลการตรวจสอบ อาคารมีบันไดหนีไฟจำนวน 3 บันไดวัดระยะห่างของบันได 1 ถึง บันได 3 ทั้งสอง บันไดระยะทางเท่ากับ 42 เมตร ซึ่งน้อยกว่า 60 เมตร ทำให้บุคคลที่อยู่ภายนอกสามารถมาถึง บันไดหนีไฟได้สะดวกและรวดเร็ว</p>
	<p>กฎหมายกำหนด ประตุหนีไฟทำด้วยวัสดุทนไฟ เป็นนานเปิดผลักออกสู่ภายนอกพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ที่บังคับบนประตุปิดได้เองต้องมีราบ บันไดอย่างน้อยหนึ่งด้าน ต้องมีแสงสว่างฉุกเฉิน ขณะเกิดเพลิงใหม่และมีป้ายบอกชั้นป้ายบอกทาง หนีไฟ ด้วยตัวอักษรไม่เล็กกว่า 10 ซม.</p> <p>ผลการตรวจสอบ ประตุหนีไฟเป็นประตุเหล็ก ชนิดบานเปิดผลักออกสู่ภายนอกและติดตั้ง อุปกรณ์บังคับให้บานประตุปิดได้เองมีราบบันได หนึ่งด้าน มีแสงสว่างฉุกเฉินขณะเกิดเพลิงใหม่และ มีป้ายบอกชั้นป้ายบอกทางหนีไฟ ครบถ้วนและมี ระบบพัดลมอัดอากาศในบันไดหนีไฟ</p>
	<p>กฎหมายกำหนด โถงลิฟต์ดับเพลิงจะต้องแยก ตามลักษณะพื้นที่บ้องกันไฟมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6 ตร.ม. มีระบบอัดอากาศ อุปกรณ์ดับเพลิง ตู้สายฉีด น้ำดับเพลิงภายในโถงลิฟต์</p> <p>ผลการตรวจสอบ โถงลิฟต์ดับเพลิงมีผัง บ้องกันไฟขนาดพื้นที่มากกว่า 6 ตร.ม. มีตู้อุปกรณ์ ดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิง ภายในโถงลิฟต์โดยปราศจากสิ่งของกีดขวาง</p>




ภาพผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

ภาพการตรวจสอบอาคาร	ผลการตรวจสอบ
	<p>กฎหมายกำหนด ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุชนิดเปล่งเสียงและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟหรือตรวจจับความร้อนที่เป็นระบบอัตโนมัติและมีอุปกรณ์แจ้งเหตุที่ไม่มีอัตโนมัติตั้งทุกชั้น</p>
	<p>ผลการตรวจสอบ อาคารมีระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุชนิดเปล่งเสียงและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่แบบตรวจจับควันไฟที่เป็นระบบอัตโนมัติและมีอุปกรณ์แจ้งเหตุที่ไม่มีอัตโนมัติตั้งทุกชั้น</p>
	<p>กฎหมายกำหนด มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือขนาดไม่น้อยกว่า 4 กก. ทุกระยะไม่เกิน 45 ม. แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่องมีตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงมีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ติดตั้งทุกชั้นและมีหัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคาร</p>
	<p>ผลการตรวจสอบ มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือขนาดไม่น้อยกว่า 4 กก. ชั้นละ 1 เครื่องมีตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงมีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ติดตั้งทุกชั้นและมีหัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคาร</p>
	<p>กฎหมายกำหนด ระบบป้องกันเพลิงใหม่ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (1 เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตรม.) ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง</p>
	<p>ผลการตรวจสอบ มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายฉีดน้ำดับเพลิงทุกชั้น</p>
	
	




ภาพผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

ภาพการตรวจสอบอาคาร	ผลการตรวจสอบ
	<p>กฎหมายกำหนด ระบบจ่ายพลังไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ชม. สำหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนไฟใหม่</p> <p>ผลการตรวจสอบ อาคารมีระบบจ่ายพลังไฟฟ้าสำรองกรณี สำหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนไฟใหม่ทั้งหมดสามารถทำงานได้ไฟฟ้าสำรองและติดตั้งเครื่อง EMERGENCY LIGHT ภายในบันไดหนึ่งไฟ สามารถส่องสว่างเพื่อการอพยพได้มากกว่า 10 ลักษ์</p>
	<p>กฎหมายกำหนด มีถนนหรือพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปักคุณรอบอาคารไม่น้อยกว่า 6 ม. และมีที่ว่างเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟบนชั้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 10 ม.</p> <p>ผลการตรวจสอบ มีถนนด้านข้างและด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า 6 ม. และมีที่ว่างเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟบนชั้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 10 ม.</p>
	<p>กฎหมายกำหนด มีแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งติดตั้งคุปกรณ์ดับเพลิง ประตูทางหนีไฟ ติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ทุกชั้น และสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน</p> <p>ผลการตรวจสอบ อาคารมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งติดตั้งคุปกรณ์ดับเพลิง ประตูทางหนีไฟติดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าลิฟต์ทุกชั้น สามารถสังเกตตำแหน่งคุปกรณ์ดับเพลิงที่ระบุไว้ในแบบได้อย่างชัดเจน</p>

ภาพผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

ภาพการตรวจสอบอาคาร	ผลการตรวจสอบ
   	<p>กฎหมายกำหนด ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าต้องมีเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายนำลงดิน (ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางมิลลิเมตร)</p> <p>ผลการตรวจสอบ อาคารมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ามีเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายนำลงดิน (ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางมิลลิเมตร) วัดค่าความต้านทานสายล่อฟ้าบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคารเฉลี่ยโดยรวมไม่เกิน 5 โอม</p>
	<p>ผลการทดสอบ ระบบพัดลมอัดอากาศภายในบันไดหนีไฟทั้ง 3 บันได ของอาคารผลการตรวจสอบแจ้งด้านอากาศภายในปล่องบันไดหนีไฟโดยเครื่องมือวัด Diff Pressure Flow Meter ได้ค่ามากกว่า 38 Pa ได้ตามมาตรฐานกำหนด</p>
   	<p>ผลการทดสอบ ระบบดับเพลิงของอาคารแบบท่อเปียก (Automatic Wet Pipe System) เครื่องสูบนำดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน สายฉีดน้ำดับเพลิง จากการทดสอบใช้งานมีแรงดันน้ำเพียงพอต่อการดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะการฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 10 เมตร มีความพร้อมใช้งาน</p>


ภาพผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

ภาพการตรวจสอบอาคาร	ผลการตรวจสอบ
	<p>ผลการทดสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ (ENGINE FIRE PUMP) ของอาคาร ทำการทดสอบ สามารถเครื่องยนต์ มีความพร้อมใช้งาน</p>
	<p>ผลการทดสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารมีการทำงานได้ตาม FUNCTION อุปกรณ์ ดึงแจ้งเหตุและอุปกรณ์ Detector สามารถส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม FCP และส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ให้ถูกอย่างทั่วถึง ประมาณ 90-100 เดซิเบลเอ</p>
	<p>ผลการทดสอบ ระบบลิฟต์ของอาคาร เครื่องลิฟต์ ทำงานปกติ เมื่อเกิดเหตุสัญญาณ火警 โดยไม่พบร้าห์มใด เสียหายในระบบและอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย โดยมีการจัดจ้าง บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ของอาคารเป็นสัญญาบริการรายปี</p>

แบบแปลนประกอบการตรวจสอบที่รับรองจากเจ้าของอาคาร


แบบแปลนประกอบการตรวจสอบที่รับรองจากเจ้าของอาคาร [แก้ไข] 2564

ແບບແຜລານອາຄາຣ ຈັສເມີນ ອິນເຕໂອຣຸນ໌ນໍ້າແນະລ ທາງເວອຣ້ອັນ BASEMENT




FIRE HOSE
 FIRE EXIT
 FIRE ALARM
 FIRE EXTINGUISHER
 DETECTOR


ແບບແປລັນຄາຕາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣີນໜັນແນລ ທາວເວອຣ ທຸນ GROUND




ແປບແນລ ອາຄາກ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣນ໌ນໍ້າແນລ ທາງເວອຣ໌ ຫຼຸ້ນ P1,P1A



แบบแปลนอาคาร จัตุรัสสิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์ P3,P3A



ແບບແຜລນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣີເນ້ຳນັ້ນແນລ ທາວເງາອຮູ້ນ P4,P4A




LOW ZONE
P4,P4A – FLOOR PLAN
Scale 1:400

E:\VTP\sa_jeannine\U-210
Date: 17-02-00

FIRE HOSE
FIRE ALARM
FIRE
EXTINGUISHER
DETECTOR


ແບ່ນແນວຈຸດສົກ ລັດສົກ ອິນເຕອຣີນໜັນແນ້ນທາງເວລັກຫຸ້ນ P5,P5A



YOU ARE HERE
FIRE HOSE
FIRE EXIT
FIRE ALARM

EXTINGUISHER
DETECTOR


ແບບແຜນຄາດາຣ ຈີສສິນ ອິນເຕອຮຣັນໜັນແນລ ທາວເວອຣັນ P6,P6A



N
LOW ZONE
AUDITORIUM P6,P6A – FLOOR PLAN
Scale 1:400


© CAA

ແບບແນວດາວໂຫຼດ ຈີສົມນ ຄືນແຕອຮ່ານ໌ໃໝ່ແນດ ທາວເວອຣ້ານໍາ P7,P7A



- YOU ARE HERE
- FIRE HOSE
- FIRE EXIT
- FIRE ALARM
- EXTINGUISHER
- DETCTOR

ແບ່ນແນລອາຄາຣ ຈີສົມນ ອິນເຕອຣເນ້ນແນລ ທາວເວອຮັນ P8,P8A




YOU ARE HERE

- FIRE HOSE
- FIRE EXIT
- FIRE ALARM
- FIRE EXTINGUISHER
- DETECTOR


LOW ZONE
P8,P8A — FLOOR PLAN
Scale 1:400

N
E:\\Virus\\Jernihave\\V-100
Date: 17-06-01

แบบแปลนอาคาร จัสมิน คอนโดเนชันแนล ทางออกชั้น P9,P9A




P9,P9A – FLOOR PLAN
Scale 1:400
Date: 17-02-01



LOW ZONE
YOU ARE HERE
FIRE HOSE
FIRE EXIT
FIRE ALARM
FIRE
EXTINGUISHER
DETECTOR

ແບບແຈ້ງຂາດຕາ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣີໂນຫຼັນແນ່ລ ທາວເວອຣູກັນ P10,P10A




LOW ZONE
P10,P10A – FLOOR PLAN
Scale 1:400


N
Date: 17-02-01

- YOU ARE HERE
- FIRE HOSE
- FIRE EXIT
- FIRE ALARM
- FIRE EXTINGUISHER
- DETECTOR

ແບບແຜນອາຄາໂຮງ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣ໌ນັ້ນແນລ ທາວເວລອຮ້ອງຂັນ 5




ແປປແລນອາຄາໂຮ ຈິສົມນ ອິນເຕອຣີເນຊັ້ນແນລ ທາວເວອອົບ




N
LOW ZONE
6th FLOOR PLAN

YOU ARE HERE
FIRE HOSE
FIRE EXIT
FIRE ALARM
FIRE EXTINGUISHER
DETECTOR



ແບບແຜນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເທອຣເນັ້ນແນນລ ທາງເວລອຮູ້ນ 7



ແບ່ນແລນອາຄາໂຮ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣີນໝັ້ນແນນລ ທາງເວລອກໜັນ 8




ແບບແຜລົນຄາຕາໂຈສະນິ ອິນເຕອຣີເນັ້ນແນລ ທາງເວລອຮັບນ 9




LOW ZONE
9th FLOOR PLAN
Scale 1:300

ແບບແລນອາຄາດ ຈີສົມນ ອິນເຕອຮ່ານ໌ນໍາແລກ ທາວເວອຮ້ານ໌ນ 10




YOU ARE HERE
FIRE HOSE
FIRE EXIT
FIRE ALARM
FIRE EXTINGUISHER
DETECTOR

ແບບແນວໃຈນອກຄາຕີ ຈິສົມນ ອິນເຕອຮັນຫຸນແນລ ທາງເວລອຮູ້ຫຸນ 11




- YOU ARE HERE
- FIRE HOSE
- FIRE EXIT
- FIRE ALARM
- FIRE EXTINGUISHER
- DETECTOR


ແບບແຜນອາຄາດ ຈີສົມນ ອິນເຕອຣ໌ນໍ້ານແນລ ທາວເວອຣັນ 12




ແປ່ມປະລັດອາຄາຣ ຈິສົມນ ອີນເຕອຣ໌ນໍ້ານແນລ ທາງເວລອຮັບໜີ 14



ແບບແຜລົນອາຄາດ ຈີສະນິພ ອິນເຕອຮົນຫຼັນແນລ ທາງເວລອກອົບ 15




ແບບແຜລນອາຄາຣ ຈິສົມນ ອິນເຕອຮ່ຽນຊັ້ນແນລ ທາງເວອຮັບໜີ 16




YOU ARE HERE
FIRE HOSE
FIRE EXIT
FIRE ALARM
EXTINGUISHER
DETECTOR

ແບ່ນແຫຼງອາຄາໂຈ ຈີສົມັນ ອິນເຕອຣ໌ເນື້ນແນລ ທາງເວລອຮູ້ນໍ້າ 17




- YOU ARE HERE
- FIRE HOSE
- FIRE EXIT
- FIRE ALARM
- FIRE EXTINGUISHER
- DETECTOR


ແນວແຜລົນອາຄາຣ ຈິສົມນ ອິນເຕອຣ໌ນໍ້ານແບລ ທາວເວອອຮັບນ 18




ແບບແນ່ງອາຄາດ ຈິສົມນ ອິນເຕອຮົນຫຼັນແນລ ທາວເວອຣັນ 19




ແບ່ນລາຍງານຄາດ ຈີສົມນ ອິນເຕອຮນ້ານແນລ ທາງເວອຮັນ 20




ແບບແຜນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣ໌ນິ້ນແນລ ທາງເວອຮົກ໌ນ 21



ແບບແຜນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຮ່ຽນໜັນແນລ ທາງເວອຮົກ້ານ 22




ແບບນາໂລນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣ່ວນໜັນແນລ ທາງເວລອຮົກນ 23




YOU ARE HERE
FIRE HOSE
FIRE EXIT
FIRE ALARM
FIRE EXTINGUISHER
DETECTOR

แบบแปลนอาคาร จิสmin อินเตอร์เนชันแนล ทางเข้าอรุณ 24




YOU ARE HERE
FIRE HOSE
FIRE EXIT
FIRE ALARM
FIRE EXTINGUISHER
DETECTOR


ແບບແປລນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣ໌ແນ່ນ ທາງເວລອຮູນ 25




ແບ່ນແນ່ນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣ໌ນັ້ນແນລ ທາງວເຂອຮ້ອນ 26




แบบแปลนอาคาร จังหวิน อิมเพรอร์เนชันแนล ทาวเวอร์ชั้น 27



ແບ່ນແນເລັນຄວາມອົງຕະນິນ ອືນເຕອຮົນເຫັນແນລ ທາງເກອຮົງທີ່ນ 28




ແນບໄປລາຍກາຕີ ຈັສມິນ ອິນເຕອຮ່ນ້ນແນລ ທາງເວອຣັນ 29




YOU ARE HERE
FIRE HOSE
FIRE EXIT
FIRE ALARM
FIRE EXTINGUISHER
DETECTOR

ແບບແຜລນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣ໌ເນັ້ນແນລ ທາງເວລອກຈຸນ 30




YOU ARE HERE
FIRE HOSE
FIRE EXIT
FIRE ALARM
FIRE EXTINGUISHER
DETECTOR

แบบแปลนอาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทางออกชั้น 31





- YOU ARE HERE
- FIRE HOSE
- FIRE EXIT
- FIRE ALARM
- FIRE EXTINGUISHER
- DETECTOR

ແບບແລນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣີນ໌ ແນ້ນ ທາງເວລອກົງນ R1



ແບບແຜລນອາຄາຣ ຈັສມິນ ອິນເຕອຣ໌ນໍ້ານໍ້ານແນລ ທາວເວອຮັກ໌ນ R2



เอกสารหลักฐานประกอบรายงานส่วนเจ้าของอาคาร

แนวทางปฏิบัติประกอบการพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ๑)

๑. เอกสารหลักฐาน

๑.๑ กรณีการตรวจสอบใหญ่ทุก ๕ ปี ประกอบด้วย

- (ก) รายงานผลการตรวจสอบอาคารฉบับจริงที่มีลายมือชื่อเจ้าของอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร จำนวน ๑ ชุด
- (ข) สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ตรวจสอบอาคาร
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
- (ง) สำเนาบัตรประจำชื่อเจ้าของอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร
- (จ) สำเนาแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่แสดงสภาพการใช้อาคารด้วย

๑.๒ กรณีการตรวจสอบประจำปี

- (ก) ถ้าผู้ตรวจสอบอาคารเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ตรวจสอบที่ทำการตรวจสอบ ในญี่ปุ่นแล้ว ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบด้วยรายงานผลการตรวจสอบอาคารประจำปีฉบับจริง ที่มีลายมือชื่อเจ้าของอาคาร และผู้ตรวจสอบอาคาร จำนวน ๑ ชุด สำเนาบัตรประจำชื่อเจ้าของอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร และสำเนาแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- (ข) ถ้าผู้ตรวจสอบไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ตรวจสอบที่ทำการตรวจสอบในญี่ปุ่นแล้ว ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตาม ๑.๑ (ก) ถึง (จ)

เอกสารหลักฐานประกอบรายงานส่วนผู้ตรวจสอบอาคาร

รายงานการตรวจตรวจสอบอาคารประจำปี 2564

เลขที่ ๒๖๔/๙๙๙

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์) เจ้าของบริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ตรอก/ซอย ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ ๕
ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน แล้ว

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)



ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัด

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัด

ออกให้ ณ วันที่ ๗๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(..... ลงนาม..... นราธิวัฒน์.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น



ที่ นบ ๕๗๒๐๔/กทญว

เทศบาลนครปากเกร็ด
๑ ถนนเจ้าวัฒนา อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๗๑๒๐

๖๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

ข้อถึง คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรฐาน ๓๒ ทว (ขร.๑) เลขรับที่ ๙๓๐๐/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

ตามรายงานการตรวจสอบอาคารของท่าน เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว
จึงให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ได้ที่สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด
ก่อนรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร. ๑) ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใบรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์
จะขอรับใบรับรองอีก จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใบรับรองใหม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด


สำนักการช่าง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๐

โทร.สาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๘๒๗

www.pakkretcity.go.th



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เขต ๒ (พرومเนค)

ทะเบียนตรวจสอบสำนักการช่าง

เทศบาลนครปากเกร็ด

คำขอรับรองการตรวจสอบอาคารเลขที่ ๗๑๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เจ้าของอาคารหรือผู้ขออนุญาตชื่อฯ บริษัท พรีเมียม แอดเซท จำกัด เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๔ แขวงวัฒนา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประเภท อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ชนิดของ ค.ส.ล.๓๐ ที่นี่ จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สำนักงาน-จอดรถยนต์ สถานที่ก่อสร้าง ๒๐๐ หมู่ที่ ๔ ถนนวัฒนา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ ทะเบียนตรวจสอบ ๘๐๒๔๘/๒๕๕๗ วันที่ ตรวจสอบ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้ขอแก้ไขแล้วส่งคืน

๑. ความเห็นของนายช่างเขต

รับเรื่อง / /
เห็นชอบในเรื่อง ตามสรุปผลการ
ตรวจสอบ ๗๐๒๔๘/๒๕๖๔ ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ) [REDACTED] นายช่างเขต
ส่งเรื่อง / ๙๙ ๑.๘ / ๙๙

๑. ความเห็นของนายช่างเขต

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) _____ นายช่างเขต
ส่งเรื่อง / /

๒. ความเห็นของนักผังเมือง

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) _____ นักผังเมือง
ส่งเรื่อง / /

๒. ความเห็นของนักผังเมือง

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) _____ นักผังเมือง
ส่งเรื่อง / /

๓. ความเห็นของสถาปนิก

รับเรื่อง / /
เห็นชอบในเรื่อง ตามสรุปผลการตรวจสอบ
(ลงชื่อ) [REDACTED] สถาปนิก
ส่งเรื่อง / ๙๙/๑.๘ / ๙๙

๓. ความเห็นของสถาปนิก

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) _____ สถาปนิก
ส่งเรื่อง / /

๔. ความเห็นของวิศวกร

รับเรื่อง / /
เห็นชอบในเรื่อง ตามสรุปผลการตรวจสอบ
(ลงชื่อ) [REDACTED] วิศวกร
ส่งเรื่อง ๙๙/๑.๘ / ๙๙

๔. ความเห็นของวิศวกร

รับเรื่อง / /

(ลงชื่อ) _____ วิศวกร
ส่งเรื่อง / /

บันทึกรายงานการตรวจแบบและเอกสาร

๕. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

รับเรื่อง / /
- ๑๒๘๗๐๐ กม.๙๖๗ (๓.๙) ๖๖/ว

(ลงชื่อ) [REDACTED] หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร
ส่งเรื่อง / ๒๐ กย. ๒๕๖๔

๖. ความเห็นของผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

รับเรื่อง / /
- ๑๒๘๗๐๐ กม.๙๖๗ (๓.๙) ๖๖/ว

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
ส่งเรื่อง / ๒๐ กย. ๒๕๖๔

๗. ความเห็นของผอ.สำนักการช่าง

รับเรื่อง ๒๑ กย. ๒๕๖๔
- ๑๒๘๗๐๐ กม.๙๖๗

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผอ.สำนักการช่าง
ส่งเรื่อง / ๒๑ กย. ๒๕๖๔

๘. ความเห็นของปลัดเทศบาล

รับเรื่อง / /
- ๑๒๘๗๐๐ กม.๙๖๗

(ลงชื่อ) (นายสุทธิ ดุษฎีรูป)
ส่งเรื่อง / ปลัดเทศบาล /

๙. ความเห็นของนายกเทศมนตรี

รับเรื่อง / /
ดำเนินการ

(ลงชื่อ) (นายวิวัฒน์ บำรุงกิจ)
ส่งเรื่อง / ดำเนินการตามที่ได้รับ ปลัดเทศบาล /

๕. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร
ส่งเรื่อง / /

๖. ความเห็นของผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
ส่งเรื่อง / /

๗. ความเห็นของผอ.สำนักการช่าง

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) ผอ.สำนักการช่าง
ส่งเรื่อง / /

๘. ความเห็นของปลัดเทศบาล

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) ปลัดเทศบาล
ส่งเรื่อง / /

๙. ความเห็นของนายกเทศมนตรี

รับเรื่อง / /
-

(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ส่งเรื่อง / /

บันทึกรายการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่ ๑

ผู้ขอได้รับเอกสารไปแก้ไขดังนี้

ส่งเรื่องแก้ไขครั้งที่ ๑

ผู้ขอได้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วดังนี้

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่

แก้ไขครั้งที่ ๒

ส่งเรื่องแก้ไขครั้งที่ ๒

ผู้ขอได้รับเอกสารไปแก้ไขดังนี้

ผู้ขอได้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วดังนี้

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(.....)
วันที่

ส่วนควบคุมอาคารและผู้เมือง

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร อ.)

- ๗ กย. ๒๕๖๔ บริษัท พรีเมี่ยม แอดเซ็ท จำกัด (ผู้ขอ)

๗ กย. ๒๕๖๔

๕ กย. ๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
รับที่..... ๙๓๐๑๔
วันที่..... ๒๗ ก.พ. ๒๐๔
เวลา..... ๑๔:๕๙ ๖๖

สำนักฯ ๙๗๑/๒๘
วันที่..... ๗ ก.พ. ๒๐๔
เวลา..... ๑๔:๕๙ ๖๖
เลขรับที่.....
รุ่นที่.....
ลงชื่อ..... ผู้รับคำขอ

เขียนที่... อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า บริษัท พรีเมี่ยม แอดเซ็ท จำกัด

เจ้าของอาคาร ตัวแทนเจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร ผู้บังมอนอำนาจจากเจ้าของอาคาร

เป็นบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด ที่ทำงาน โทร.

เป็นนิตบุคคลประเภท บริษัทจำกัด จดทะเบียนเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เลขทบ.เบี่ยน ๐๑๒๕๕๔๘๐๑๔๑๗๙

มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ตรอก/ซอย ถนน แขวง หมู่ที่ ๔

ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โดย

ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิตบุคคล

อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด โทร.

ขอรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อาคารที่ขอรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เป็นอาคารที่

ได้รับอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร (อ.๑)

ตามใบอนุญาต เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร

ต่อกรุงเทพมหานคร ตาม กทม ๖ เลขรับที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

ที่ บ้านเลขที่ ๒๐๐ ในโฉนดที่ดินเลขที่

เลขที่ดิน จำนวน แปลง หมู่ที่ ๔ ตรอก ซอย

ถนน แขวง อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

โดย บริษัท พรีเมี่ยม แอดเซ็ท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.ล. จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สำนักงาน - จอดรถยนต์

โดย เป็นการตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบใหญ่

(๒) ชนิด จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น

โดย เป็นการตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบใหญ่

(๓) ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น

โดย เป็นการตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบใหญ่

(๔) ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น

โดย เป็นการตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบใหญ่

ข้อ ๓ โดยมี บริษัท โมสท์ คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ น.0248/57

สำนักงานที่รับ บริษัท โมสท์ คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 107/32 ตรอก/ซอย

ถนน ลำลูกกา แขวง คุคต เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี เลขทะเบียนเลขที่ 0135556022541

ออกให้วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นผู้ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้อ ๔ หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบด้วย

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ จำนวน ๑ ชุด

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ ออกไม่เกิน ๖ เดือน
(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

(๓) สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๑ ชุด

(๔) สำเนาการรับรองเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๒ ชุด

(๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และบันทึกในระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ชุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารคำขอและเอกสารประกอบคำขอที่ข้าพเจ้าได้กรอกและลงนามนี้ครบถ้วนและเป็นความจริง
อาคารที่ขอตรวจสอบสภาพมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอให้จัดส่งเอกสารราชกิจจานุเบกษาทางไปรษณีย์ถึง

บริษัท พีเมียม แอสเซท จำกัด

ที่ บ้านเลขที่ 200 นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน 4

หมู่ที่ - ตรอก ซอย - ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง ปากเกร็ด

อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120



(ลายมือชื่อ)

(.....)

ผู้ขอ

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่เข้าให้ข้อตกลง

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

หนังสือรับรองของ
ผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ
เขียนที่ บริษัท มีส์ท คอนซัลแทนท์ จำกัด

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท มีส์ท คอนซัลแทนท์ จำกัด

เป็นบุคคลธรรมด้า บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๗/๓๒ ตรอก/ซอย ถนน ลำลูกกา หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง โทร. โทร.

เป็นมิตรบุคคลประเภท บริษัทจำกัด จดทะเบียนเมื่อ ๒ ก.ค. ๒๕๕๖ เลขทะเบียน ๐๑๓๕๕๕๖๐๒๒๕๔

มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗/๓๒ ตรอก/ซอย ถนน ลำลูกกา หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง ปทุมธานี โดย นายชาติชาย อุดมผล

ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [REDACTED]

อยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย ถนน [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตำบล/แขวง [REDACTED]

อำเภอ/เขต [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] โทร. ๐๒-๙๙๔-๙๙๙๗

ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม วิศวกรรมควบคุม ระดับ สามัญวิศวกร

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนง ไฟฟ้ากำลัง ตามใบอนุญาต เลขทะเบียน สฟก.๓๕๐๔

ตามบัตรสมาชิกสาขา สถาปนิก วิศวกร เลขที่ ๓๙๓๒ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่ น.๐๒๔๘/๒๕๕๗

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ดังนี้

(๑) ชนิด คุณภริตาสิมเหศิริ จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สำนักงาน + ที่ดิน

โดยมีพื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น

โดยมีพื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็น

โดยมีพื้นที่ ตารางเมตร

ที่ บ้านเลขที่ ๒๐๐ ในโฉนดที่ดินเลขที่

แปลง หมู่ที่ ๔ ตราชก. ซอย

เลขที่ดิน จำนวน แปลง หมู่ที่ ๔ ตราชก. ซอย

ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

โดย บริษัท พรีเมียมแอสเซท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร

ตามรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ)

ผู้ตรวจสอบอาคาร

(ลายมือชื่อ)

นายชาติชาย อุดมผล

เจ้าของอาคารผู้ขอใบอนุญาต

(ลายมือชื่อ)

กรุงศรี อันเดช

เจ้าของอาคารผู้ขอใบอนุญาต

(ลายมือชื่อ)

[REDACTED]

พยาน


(ลายมือชื่อ) [REDACTED]

[REDACTED]

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า *

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ หน้าข้อความที่ต้องการ





หนังสือมอบอำนาจ

การตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เจียนที่ บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

อาคาร จสมิน อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด เจ้าของอาคาร

เป็นบุคคลธรรมดากลุ่มบ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด จดทะเบียนเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เลขที่บัญชี ๐๑๒๕๕๔๘๐๑๔๑๗๙ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ตรอก/ซอย ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ ๔

ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ข้อมูลข้าพเจ้า นายชาติชาย อุดมพล อายุ [REDACTED] ปี

เชื้อชาติ [REDACTED] สัญชาติ [REDACTED] อยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน [REDACTED] แขวง [REDACTED] เขต [REDACTED] จังหวัด [REDACTED]

โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้สะดวกในเวลาราชการ) ๐๒-๙๙๔-๙๙๙๗ โทรสาร ๐๒-๙๙๔-๙๙๙๗ กด ๘ เป็นผู้มีอำนาจทำการ

- ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
- ๒. ยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร และรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
- ๓. ยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร, รับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร และมีอำนาจลงนามแทนผู้ขอฯ แก้ไขหรือเพิ่มเติมในการยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร จนแล้วเสร็จ
- ๔. อื่นๆ (ระบุ)

การได้ที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในขอบอำนาจนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการนั้นด้วยตัวเองทุกประการ



(ลายมือชื่อ) [REDACTED] ผู้มอบอำนาจ

([REDACTED])

(ลายมือชื่อ) [REDACTED] ผู้มอบอำนาจ

([REDACTED])

(ลายมือชื่อ) [REDACTED] ผู้รับมอบอำนาจ

(นายชาติชาย อุดมพล)

(ลายมือชื่อ) [REDACTED] พยาน

([REDACTED])

(ลายมือชื่อ) [REDACTED] พยาน

(นายพนมพงษ์ เผือกตา)

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช่หรือไม่

๒. ใช้เครื่องหมาย ✓ ในห่อง □ หน้าข้อความที่ต้องการ

๓. ให้ปิดเอกสารแสตมป์ ๓๐ บาท



ที่ E10091220137243

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125548014179
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท พรีเมียม แอดสเซท จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายสมบูรณ์ พัชรสกากย์
 2. นายสุพจน์ สัญญาสิทธิกุล
 3. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนถ่ายมือขอร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน [REDACTED]
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 37 ข้อ ดังปรากฏในส่วนเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ
นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยการสแกนหน้ามือถือ QR Code และเข้าเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th)
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง



ที่ E10091220137243

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220137243

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นลักษณะที่ควรหาได้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ให้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่นักธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation

Ref:E6410091220137243
ออกที่ ณ วันที่ : 2021-05-05 T14:48:25+0700



ก.2 (งานพิเศษ)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า ผ่อนเชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำหน่าย จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ค้าค่า่งในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหางานให้ลูกค้า และการค้าหลักทรัพย์
- (4) คุ้มครอง เบิกเงินกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสักหนังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เศรษฐพ้องเชิงero
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย
- (6) แห่เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน์จำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโดยธาตุทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรน กัตตาหาร บาร์ ในที่คลับ
- (9) ประกอบกิจการขันส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีคุกกรรมและการจัดระหว่างการขันส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวนองกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สัตติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการเมือง
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประจำหนี้สิน ความรับผิดและภาระปฏิบัติตามลักษณะของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประจำบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำบัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้ง บัญหการผลิต การตลาดและจัดจลุ่มขาย

- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้าน วิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายาพยานตร์ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลอื่น สถานพัสดุภาคอากาศ สนามกีฬา สร่าวيان้ำ บอร์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาภัณฑ์สมิสมำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้ง บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักผ้า เสื่อผ้า ตัดผ้า ตัดผ้า แต่งผ้า เสื่อมสวาย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถัง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประเมินเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบทั้งหมดก่อนรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของ DBD (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
ฉบับกันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวไปสู่ธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:E6410091220137243
ออกให้ ณ วันที่ : 2021-05-05 T14:48:25+0700

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... ๓๗..... ข้อ ดังนี้

(23) ประเททกิจการซื้อ ขาย เผ่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ขายฝาก งานของ อสังหาริมทรัพย์ หรือร่วมทุนในการจ้างลง...

รับจ้าง แล่ให้เช่าสิ่งห้ามทิ้งทราย

(24) ซื้อ หรือเพื่อให้ได้มาด้วยการอย่างอื่นซึ่งที่ดิน ภาระซ้ายอน หรือสิทธิ์อื่นใดในที่ดิน เพื่อการก่อสร้าง สำนักงาน โรงงาน หรือ อาคารอื่นใด

(25) ตือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ ห้องสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำการซื้อขาย เผ่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก และเปลี่ยน เช่าช่วง งานของเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อชาระหนี้ ซื้อขายหรือ datum สัญญาอื่น ซึ่งที่ดิน อาคาร โรงงาน หรือ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน โดยการเป็นค้าแทนนายทุนฯ ซื้อขาย การถือกรรมสิทธิ์แทนคนอื่น รวมทั้งการซื้อขายเผ่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จ้าง ซึ่งสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

(26) ทำการค้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาปรับปรุงและจัดสรรถี่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เหมาะสมสำหรับใช้เป็นที่ ประกอบกิจการพาณิชยกรรม อุดสานกรรม แสงท่อสูญอากาศ และวัสดุงานบ้านไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด หรือดำเนินการต่าง ๆ เพื่อจัดการแบบแยกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินแบบออกเมินแปลง ๆ หรือเป็นส่วน ๆ และจัดจ้างมายไป เฉพาะที่ดินหรือห้องนอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้มีอิสระให้วางอุปสรรคจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

(27) ประกอบกิจการให้ค่าปรึกษา ให้คำแนะนำ ความคุ้มครองดำเนินงานและจัดการธุรกิจ เป็นผู้จัดการและคุ้มครอง ประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคล คณะกรรมการชุดหรืออธิบุคคลใด ๆ รวมตลอดถึง การจัดเก็บผลประโยชน์ เก็บรักษาผลประโยชน์ ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคล หรืออธิบุคคล ห้ามในประเทศไทยและต่างประเทศ และเป็นผู้จัดหา ผู้นำซื้อ อาคารชุด แฟลต และอาคารพาณิชย์

(28) จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ ในอุบัติสังปทาน กรรมสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุตสาหกรรม บัตร เอกสาร หรือสิทธิ์อื่นใด ๆ ยังจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของตน

(29) เผ่าตัวดำเนินการติดต่อ กับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อตัวดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทำการจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ด้วย แห่งชาติ เทศบาล ห้องเด่น หรือที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งปวง หรือมีการได้ประการหนึ่ง และรับสิทธิ์ใด ๆ เอกสาร และสัมปทานซึ่งรัชท์ที่จะเห็นว่าเจ้าเป็นที่จดจำจากเจ้าหน้าที่รัฐแห่งนั้น แข่งขันด้วยการดำเนินการสิทธิ์อื่นๆ และ สัมปทานนั้น ๆ

(30) เข้าลงทุน เผ่าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ หรือผู้ถือหุ้น เข้าของซื้อหุ้น เข้าถือหุ้น หรือลงทุนกับ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน์จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรืออธิบุคคลอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ตาม

(31) บริษัทมีสิทธิ์ออกหุ้นในราคากลางก่อนกู้เงินที่กำหนด

(32) ทำการลงทุนในหนี้ ตราสารหนี้ และตราสารทุนทุกประเภท

(33) ออกหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มนรุ่มของสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....37..... ข้อ ดังนี้ [REDACTED]

(34) ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานสำหรับกิจการขั้นรดมูต และบริการยานพาหนะทางอากาศ ทั่วไปและ...
ภายนอกอาคารสำนักงาน สถานที่ต่าง ๆ ทั้งของเอกชน นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานราชการทั่วไป รวมทั้งการซื้อ...
ขาย เช่า ให้เช่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ตกแต่ง...
ยานพาหนะดังกล่าวทั้งหมด

(35) ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานสำหรับบริการด้านการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท ทั่วไปและภายนอกอาคารสำนักงาน สถานที่ต่าง ๆ ทั้งของเอกชน นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานราชการทั่วไป

(36) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา และรับจ้างเหมาแรงงานสำหรับงานด้านการวางแผนไฟฟ้า ประปา ระบบป้องกันภัย ระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องจ่ายไฟฟ้า ระบบลัญญาณความปลอดภัย ระบบอ่านวิเคราะห์ความสูง ฯ สำหรับอาคารสถานที่ ตลอดจนการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ตกแต่งระบบและอาคารสถานที่นั้น ทั่วไปและภายนอกอาคารสำนักงาน สถานที่ต่าง ๆ ทั้งของเอกชน นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานราชการทั่วไป

(37) ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ หาดใหญ่กรุ๊ป อุดรธานีกรุ๊ป เทคนิค วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม สัมนา พัฒนาบุคลากร จัดทำโครงการ หรือ ดำเนินการศึกษาอบรมด้านหลักสูตร ต่าง ๆ ทั่วไปและภายนอกอาคารสำนักงาน สถานที่ต่าง ๆ ทั้งของเอกชน นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานราชการทั่วไป



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายใต้ระบบไฟล์ PDF ได้ไม่เกิน 90 วัน
ผู้จัดทำหนังสือรับรอง

ก้าวสู่การก้าวสู่การ
ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation

Ref:E6410091220137243

ออกให้ ณ วันที่ : 2021-05-05 T14:48:25+0700





หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท พรีเมี่ยม แอสเซท จำกัด
เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท พรีเมี่ยม แอสเซท จำกัด โดยนายสมนุญ พัชร โสภาคย์ และ นายธีรศักดิ์ จิรอัศวพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ขอมอบอำนาจให้นายสุรพล จันเพ็ชร อายุ 30 ปี ตำแหน่ง _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินคิกรรมต่างๆ และ / หรือ ลงนามใน สัญญาเข้าพื้นที่สำนักงาน, สัญญาบริการพื้นที่สำนักงาน, สัญญาเข้าพื้นที่ห้องเก็บของ, สัญญาบริการพื้นที่ป้ายโฆษณา, สัญญาเข้าพื้นที่ศูนย์อาหาร, สัญญาบริการพื้นที่ศูนย์อาหาร, สัญญาเข้าพื้นที่ร้านค้า, สัญญาบริการพื้นที่ร้านค้า, สัญญาติดตั้งอุปกรณ์, สัญญาให้บริการทำความสะอาด, สัญญาให้บริการรักษาความปลอดภัย และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ โดยให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวทุกประการได้จนเสร็จการ

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว ได้กระทำไปตามหนังสือฉบับนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญดังหน้าพยานข้างหน้านี้

หนังสือมอบอำนาจนี้มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564



ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
(นายสมนุญ พัชร โสภาคย์) (นายธีรศักดิ์ จิรอัศวพงษ์)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(นายสุรพล จันเพ็ชร)

ลงชื่อ..... พยาน ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวกันยรัตน์ วิเศษวงศ์) (นางสาวสมิตรา ลังกาภรณ์)



ฉบับที่ ๑๒๐๗ แบบ อ.๓ บ

สำเนาให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในรัฐธรรมนูญ
ผู้มีอำนาจตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
ผู้มีอำนาจตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท ค่าตอบแทนเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 210 / 2541

นายสมชาย พิริยะภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท โภณารยานยนต์
อนุญาตให้ บริษัท พี.เอ. เรียลเอสเตท จำกัด โภณารยานยนต์ เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 333/104 อาคารหลังเดี่ยวชั้น 6 อาคาร 2 ตรวจสอบ/ซอย ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 3
ตำบล/แขวง คลองบางเขน อำเภอ/เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรวจสอบ/ซอย - ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ [REDACTED]
เป็นที่ดินของ บริษัท พี.เอ.เรียลเอสเตท จำกัด [REDACTED] ไร่ 120.33

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ตาราง

(๑) ชนิด ก.ส.ส. สูง ๓๐ ชั้น มีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารสำนักงานและจอดรถ
พื้นที่/ความกว้าง 8,714.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความกว้าง - จำนวน - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความกว้าง - จำนวน - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแบบผังที่แนบมา แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 193 / 2540 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายมงคล ศุภัณฑ์ ษย.3393 เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎหมาย
กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติความคุ้มครองอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ยักษรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๔๒ จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่替代

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๔๒ พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๔๑ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) (นายชัชวาล ปัจจุบัน)

(เศกุนเคนเรือง ทำการแทน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทอกกันหลัง

แบบเอกสารฉบับนี้เป็นแบบอย่าง
การขอเช่าห้องน้ำโดยประทับบ้าน
แบบ พ.ท.๙

แบบรายงานผลการปลูกสร้างอาคาร

รหัสที่คืน

รายการ

1. ใบอนุญาตเลขที่ 210/1/2541
2. ชื่อเจ้าของอาคาร บริษัท พีเมี่ยม เรียลเอสเตท จำกัด
3. ที่อยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] ถนน [REDACTED] ตำบล [REDACTED]
อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED]
4. ชื่อเจ้าของที่ บริษัท พีเมี่ยม เรียลเอสเตท จำกัด
ที่อยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] ถนน [REDACTED] ตำบล [REDACTED]
อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED]
5. ประเภทเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน
เลขที่ดิน [REDACTED] ระหว่าง [REDACTED]
เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ [REDACTED]
6. ที่ดินโรงเรียน ถนน [REDACTED] ตำบล [REDACTED]
7. ลักษณะอาคาร / ทิศ ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้
8. สภาพอาคาร / สถานะ ซัคกระวาย
9. จำนวนชั้น 1 / พื้นที่ใช้สอย [REDACTED]
10. จำนวนห้อง 30 ห้อง มีห้องพักติด 1 ห้อง / พื้นที่ [REDACTED]
11. ขนาดกว้าง [REDACTED] เมตร ยาว [REDACTED] เมตร ตั้งอยู่ที่อาคาร [REDACTED] ห้องงานเมตร
12. การใช้ประโยชน์ อาคารสำนักงานและจอดรถ
13. ลักษณะการอนุญาต ก่อสร้างใหม่ / ติดเปล่ง รื้อถอน เคลื่อนย้าย

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผู้รายงาน

(.....)

14. ผลการปลูกสร้างอาคาร

- ออกเดือนมายประจำบ้านแล้ว เลขที่ (ลงชื่อ) ผู้รายงาน
ติดเปล่งเรียบร้อยแล้ว (.....)
เคลื่อนย้ายเรียบร้อย คำแทน
[REDACTED]





ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 11 / 2541

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท พี.เอ.พี. เมียน รีียลเอสเตท จำกัด ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] ถนน [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED]
ตำบล/แขวง [REDACTED] อำเภอ/เขต [REDACTED] จังหวัด [REDACTED]
ได้ทำการ [REDACTED] อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน
เลขที่ [REDACTED] ลงวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าหน้าที่ห้องดินเจื่องออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด บ้านเดี่ยว สูง 3 ชั้น มีห้องใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
เพื่อใช้เป็น อาคารสำนักงานและจอดรถ โดยมีที่จอดรถ ที่กัลบรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน [REDACTED] คัน

(๒) ชนิด _____ จำนวน _____
เพื่อใช้เป็น _____ โดยมีที่จอดรถ ที่กัลบรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน _____ คัน

(๓) ชนิด _____ จำนวน _____
เพื่อใช้เป็น _____ โดยมีที่จอดรถ ที่กัลบรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน _____ คัน

ที่บ้านเลขที่ [REDACTED] ถนน [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED]
หมู่ที่ [REDACTED] ตำบล/แขวง [REDACTED] อำเภอ/เขต [REDACTED] จังหวัด [REDACTED]
โดย บริษัท พี.เอ.พี. เมียน รีียลเอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท พี.เอ.พี. เมียน รีียลเอสเตท จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ [REDACTED]
เป็นที่ดินของ บริษัท พี.เอ.พี. เมียน รีียลเอสเตท จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) ภาระรวมเงินมารยาทในการรับรองการก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน 10.00 บาท

ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541

(ลายมือชื่อ) _____

(นายชัช ณิตชัย)
พนักงานบริษัทฯ

ตำแหน่ง นางกัมมาสุมวนิช ผู้จัดการใหญ่

เจ้าหน้าที่ห้องดินผู้รับรอง





ที่ 100922064218

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [REDACTED]
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โมสท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัท 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชาติชาย อุดมพล	2. นางอนันญา อุดมพล/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/	
4. ที่นุนจดทะเบียน [REDACTED]	
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 107/32 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกาฯ ตำบลลูกคต อำเภอลำลูกคก จังหวัดปทุมธานี/	
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท 41 ข้อ ดังปรากฏในทำเนียเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ	

ออกให้ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564



(นางสาวไอร์สุดาธารา หอมสมบัติ)

นายทะเบียน

MOST
MOST CONSULTANT CO., LTD.



ชาติชาย อุดมพล

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าว้าบ้าธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ที่ 100922064218

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922064218

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

MOST
MOSTCONSULTANT CO., LTD.

ชาติชาย อุดมพร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่น่าธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



010406022249

วัสดุที่ประสงค์ของห้างรุ่นส่วนบุคคล นี้ นี่ 41 ชื่อ ลังนี้

วัสดุที่ประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ ห้องห้ารับ เช่าเชื่อง ถือกรรมสิทธิ์ กองบองบ่อง บังบันปูรุ่ง ใจ และจัดการ โภคภาระประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอด
- (2) ขาย โอน ขายนอง ซ้ำน้ำ แยกปลีกยึด และจ้างนาเชกรหัสสินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าค้าห้าง ในกิจการและธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ในธุรกิจประกันภัย การพาณิชย์ให้เช่ามานาคน และ การค้าห้างดักทรัพย์
- (4) รับซื้อเงิน เบิกเงินเก็บบัญชีจากรายการ นิติบุคคล หรือสถานบันการเงินอื่น และให้ผู้อื่นเงินหรือให้ เทศคิดหัวชี้วัดการอื่น โดยรวม หลักประกันหรือไม่คุณ รวมทั้งการรับ ออ โอน และถัดห้องสั่งหัวเงิน หรือ ตราสารที่เป็นเงินมือให้อ้างอื่น เน้นแต่ในธุรกิจ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจการค้าห้างเชือร์
- (5) ทำการซื้อตั้งซ้ำนักงานพยาบาลเรื่องเด่งตั้งหัวเงิน ทั้งภาษีในเบิกถอนออกประเภท
- (6) เข้ามีนหุ่นส่วนรักษาความรับผิดชอบในห้างรุ่นส่วนบุคคล เป็นผู้ดูแลหุ่นในบุรษักษาด้วยบุรษกุณฑาเท่ากับ

วัสดุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาท่อส้วมซ่อม ซ่อมแซม ทำความสะอาดท่อส้วม สถาบันที่ทำท่อลงบัน สะพาน เพื่อน ตุ่นงิ้ว และงาน ท่อตัวร่องซ่างอ่อนหุกชนิด รวมทั้งรับท่องานโดยราหูกุณฑ์
- (8) ประกอบกิจการ โรงเรือน บ้านพัก บาร์ ในที่ดินบัน
- (9) ประกอบกิจการซ่อมสั่งและซ่อมอ่างล้างมือและถนน โคงการทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ ทั้งภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำทางของจราจรที่เรือความต้องดูแล และการซ่อมสั่งหุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการน้ำท่าที่ชา รวมทั้งหุกจารที่เก่าใช้งานกับถนนที่ต้องหุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวมรวม รับทำบ้านพักและเพาะปลูกสี ช้อมูลในการเกษตรกรรม อุดมการณ์ ตามที่ดินหุกชนิด ภารเจน ภารคดี รวมทั้งบริการที่และประโยชน์ทางบัญชี ทางวิทยุธรรม ทางถนนปั๊กกรรม รวมทั้ง กิจการ โฆษณา
- (12) ประกอบกิจการทางค้าห้างเชือร์ ทางบัญชี ทางวิทยุธรรม ทางถนนปั๊กกรรม รวมทั้ง กิจการ โฆษณา

MOST
MOST CONSULTANT CO., LTD.

นางสาว นิตยา ฤทธิ์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสำคัญ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ 100922064218

ออกให้ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัท โนมส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

วันที่ประชุมครั้งที่ห้ามทุ่นตัวบิ๊กฯ นี้ มี 41 ข้อ ดังนี้

- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับฟ้าประภันหนี้เดิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติความตัญญานของบุคคลอุปกรณ์ที่มีส่วนรับบริการที่ประภันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเดินทางออกไม่ถ่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายเช่นเดียวกับกฎหมายอาชญากรรมและกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาทางให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลห้องประชุม เก็บผลประโยชน์และจัดการห้องประชุม ให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงอาหารมาตออกชน สถานที่ขายอาหาร รับซักถามไข้และปั๊ป่วยเจ็บ รับทำอาหาร ฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการรักษาภัยและจัดจ้างน้ำซักภายนคร โรงพยาบาลและโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา สำนักงานราชการ ร่วมทั้งร่างกาย ในเวลัง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาทำความสะอาด สำหรับร้าน บ้านพัก สถาบันการศึกษา รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักผ้า เสื่อผ้า ผ้าห่ม ผ้าห่ม ผ้าห่ม เสื่อฟู๊ฟู๊
- (20) ประกอบกิจการรับซื้อขายสัมภาระ สัมภาระ ของชำร่วย รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการพัฒนาบริการอาชญากรรม
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับซื้อขายท้ายสุด ตามวัตถุที่ประชุมที่จัดให้ ให้บุคคล คณบุคคล ผู้ติดบุคคล ตัวนารากร และองค์กรของรัฐ

MOST
MOST CONSULTANT CO., LTD.

ชาติชาย อุดมพล



กรมพัฒนาธุรกรรมการตัว กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ปั๊มน้ำ
ด้วยเทคโนโลยี

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัสดุที่ประยุกต์ของห้องหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี 41 ชิ้น สังนี

- (30) ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ระบบปรับปรุงอากาศ ห้องพื้นน้ำ อุปกรณ์ ประกอบงานระบบปรับอากาศทุกชนิด เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง (เซ็นเตอร์) ระบบป้องกันเพลิง ระบบเครื่องกรองน้ำระบบ มีมนต์ส่าง ๆ ทุกชนิด บันไดนาโนด ระบบดิจิทัลทุกชนิด ระบบสุขาภิบาล เช่น ประปา - เดินทาง ระบบคันเร่ง ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและเสียง ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์
- (31) ประกอบกิจการซ่อมบำรุง และเป็นตัวแทนจำหน่าย วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ที่ เครื่องมือหัตถกรรม วัสดุตกแต่ง เครื่องเรือน เครื่องซุ้กตัว เครื่องเทอน้ำดื่ม เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิวัล เครื่องแก้ว เครื่องครัว ผู้ตัด เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ กัดลม เครื่องดูดอากาศ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบในครัว หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปั่นบล็อกดีซิล เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบแสงสว่างและเสียง เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของศิริกิติวงศ์ ก่อฯ
- (32) ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ในการซัค和发展 สำหรับบริการออกแบบสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและศิลปะใน
- (33) ประกอบกิจการให้บริการอุปกรณ์ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ช่องบ่อบาดาล ช่องระบายน้ำทุกชนิดภายในอาคาร
- (34) ประกอบธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย (NETWORK) และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด
- (35) ประกอบธุรกิจบริการด้านบริหารงานและดักการบริษัท
- (36) ประกอบกิจการให้มีการรับซื้อขายและขายในบ้าน ร้านค้า และสำนักงาน อนุมัติและการสนับสนุนกิจการพัฒนาสังคมฯ
- (37) ประกอบกิจการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม นักออกแบบตกแต่งภายใน ดันเมืองการสนับสนุนกิจการพัฒนา อย่างรวดเร็วที่ด้วยวิถีทางตรงและทางอ้อม
- (38) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำไปยังภาครัฐ ผ่านศูนย์บริหารงานพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมรายทั่วปัญหาการ ผลิต การตลาดและธุรกิจขนาดย่อมที่เข้าสังกัด ผู้ดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทรวมทั้งกิจการอื่น ดันสนับสนุนกิจการที่ ก่อร่างสร้างหัน
- (39) ประกอบกิจการบริการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ผู้เชื่อม รวมทั้ง เครื่องทำความเย็น ชีน ๆ ประกอบกิจการให้บริการ ให้เช่า ให้เชื้อ ให้เช่า และระบบแสงสว่าง บริการรักษาความสะอาด บริการร้านอาหาร ระบบไฟฟ้า และ บริการไฟ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ประกอบกิจการของบริษัท/



MOST
MOST CONSULTANT CO., LTD.

ชาติชาย อุดมพร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมธรรม์พาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่นำธุรกิจ
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



กตัญญูที่ประทังค์ของห้างหุ้นส่วนมหาชนิกชั้น นี 41 ชั้น ตั้งนี้

(40) ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดอาคารทุกประเภททั้งภาชนะ เช่น ยาหาร์ หินหินภาน โรงเรน ร้านค้า สถานบัน อาคารที่อยู่อาศัย บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย อาคารเพื่อการพาณิชยกรรม บ้านร่าห์อัมร่า ทำความสะอาดฟัน ฝาผนัง หน้าต่าง เครื่องเรือน บริเวณ โรงเรน ห้องชุด ปล่องไฟ เตาไฟ เตาไฟเผาแบบต่าง ๆ เตาไฟชีวะ หม้อต้ม ห่อ รำบากาด รวมทั้งบริการซ่อมแซมและทำความสะอาด

(41) ประกอบกิจการให้บริการบริหารงานรักษาความปลอดภัย ให้คำปรึกษาและแนะนำศัลยการดำเนินการ วิธีการ ในการรักษาความปลอดภัย และบริการศึกอบรมสำนวนมาตรฐานและระบบเบบวินด์ในการให้บริการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ ทั่ว ๆ เว่น อาคารพักอาศัย สถานที่สำนักงาน ห้องร้าน โรงเรน โรงภาคหันศร เป็นต้น

บริษัทฯ ขอทราบถึงความเห็นชอบโครงการที่ก่อสร้าง

MOST
MOSTCONSULTANT CO., LTD.

ข้าดิษาย อุตตมพด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce


ก้าวสำคัญ
สู่อุตสาหกรรม 4.0

Leading Business
Towards Digital
Transformation



MOST

MOST CONSULTANT CO., LTD.



សេវាឌីជាតិ និង ការបច្ចេកទេស

អាជីវកម្ម ឯកសារ

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល នគរបាល នគរបាល

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល នគរបាល នគរបាល

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល នគរបាល នគរបាល

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល នគរបាល នគរបាល

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល នគរបាល នគរបាល
នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល

នគរបាល នគរបាល នគរបាល

នគរបាល នគរបាល នគរបាល

នគរបាល នគរបាល នគរបាល

នគរបាល នគរបាល នគរបាល



MOST CONSULTANT CO., LTD.

ไทย

หนังสือรับรองวันที่เปลี่ยนผู้ตรวจสอบฯ
หนังสือรับรองวันที่เปลี่ยนผู้ตรวจสอบฯ

สำเนาภายนอกชื่อ.....	บริษัท โนมส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานที่ ๑	สำเนาของเจ้าหน้าที่.....
ตัวอย่าง/หมาย	บริษัท โนมส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานที่ ๑	เจ้าหน้าที่.....
สำเนาของบัญชี.....	ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำเดือน.....	เจ้าหน้าที่.....
สำเนาของบัญชี.....	ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำเดือน.....	เจ้าหน้าที่.....
สำเนาของบัญชี.....	ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำเดือน.....	เจ้าหน้าที่.....

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐๒๓

ไทย

(นายสมศักดิ์ ประเสริฐ)

ประธานกรรมการควบคุมฯ