เจ้าพนักงานท้องถิ่น




# ใบรับรองการตรวจสอบอาการ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ตั้งอยู่เฉขที่	୩୯√୭/୭୩			ม เจ้าของบริษัท -				หมู่ที่	les .
	บางพูด			ESSENCE AND A SERVICE AND A SE	The state of the s	1000	นนทบุรี	하시아 보다 하시아 아내를 잃다 하나 있는 글래?	
ใต้ผ่านการต	ารวจสอบอาการ ตามพ	เระราชบัญญัติควบ	คุมอาคาร พ.ศ. เ	<b>உ</b> குறு பெல்		Balleton (		2 (2) (1) (1) (1)	
	พนักงานท้องถิ่นได้พิจ		1907 Table		ไตรวจสอบชื่อ		🛚 นายพิสาน	หุ่นทรัพย์	ແລ້ວ
	ารนี้มีสภาพปลอดภัยใว				Same States			<b>enct/packc</b>	or or or
	Samuel St.	mand the second			Service Si		A CAMPANIA	W. 41.50 C	
		No.			ออกให้ ณ ว	กันที่ <i>9</i> ฅ เดื	อน ณาชา	PB W.A.	Marsa
								- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	en A
หมายเหตุ	and the second	market to the second		- 100 S					
เจ้าของอาคา	รต้องส่งรายงานผลกา	รตรวจสอบอาคารใ	นครั้งต่อไป				(นายวิชัย	บรรดาศักดิ์)	
	งการตรวจสอบอาคาร					(	<b>ก่าสีบีเ</b> พษุภาพ		ด
ลบบนจะหมด	คอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ ว่	์น (สามสิบวัน)				· ·	1 166 F1 16 N 16		




รายงาน การตรวจสอบอาคาร สตาร็อพาร์ทเม้นท์










# ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

1.1 ข้อมูลอาการและสถานที่ตั้งอาการ						
ชื่ออาคารสตาร์อพาร์ทเม้นท์						
ตั้งอยู่เลขที่39/123หมู่ที่2ซอยวัดกู้ถนนสุขาประชาสรรค์ 2						
ตำบล/แขวงบางพูดอำเภอ/เขตปากเกร็ด						
จังหวัดนนทบุรี						
รหัสไปรษณีย์11120โทรศัพท์โทรสาร						
🗹 มี แบบแปลนเดิม (บางส่วน)						
🔲 ไม่มี แบบแปลนเดิม						
<ul> <li>อยู่ในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</li> </ul>						
ไม่อยู่ในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 25.						
เพราะ 🏻 ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 มีผลบังคับใช้						
<ul> <li>ไม่เป็นอาสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ</li> </ul>						
<ul> <li>เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้รับใบอนุญาตเปิดใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น</li> </ul>						
🔲 ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้						

### แผนที่และเส้นทางเข้า - ออกของอาคารโดยสังเขป





## 1.2 ชื่อเจ้าของอาคาร และผู้ครอบครองอาคาร

	1.2.1	จ้าของอาคาร
ชื่ออาศ	าร	นางผกามาศ เอื้อชูยศ
ตั้งอยู่แ	ลขที่	
ตำบล/	แขวง.	อำเภอ/เขต
จังหวัด	ì	
รหัสไร	ปรษณี	ย์โทรศัพท์โทรสาร
1	.2.2 ผู้	, ครอบครองอาคาร
ชื่ออาค	าร	นางผกามาส เอื้อชูยส
n.i		
		อำเภอ/เขต
จังหวัด		
รหัสไข		ย์: โทรศัพท์โทรสาร
1.3. 1	ไระเร	าทของอาคารและข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
1.3.	.1 ประ	ะเภทของอาการ
		อาคารสูง
		อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
		อาคารชุมนุมคน
-		โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
		โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
		ัสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
	V	อาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
		โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
		12000

#### 1.3.2 ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง

อาคาร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

#### 1.3.3 ข้อมูลอาคาร

#### 1.3.3.1 อาคาร 1(อาคารโครงสร้างคอนกรีตเหล็กใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม)

- จำนวนชั้นของอาคารเหนือพื้นดิน...5...ชั้น
- 🗹 จำนวนดาดฟ้า.....- ชั้น
- 🗹 ถนนเข้าสู่อาคารกว้าง.....10.....เมตร
- เป็นที่พักอาศัย-พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 2500 ตารางเมตร

## 1.4. ลักษณะการใช้งานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร

การใช้งานปัจจุบันใช้ประกอบกิจการให้เช่า

## 1.5 การจำแนกความเสี่ยงตามกิจกรรมการใช้งานของอาคาร

1.5.1 ตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง (Building Characteristic)

อาคารเป็น โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 หลัง มีเส้นทางหนีไฟ

1.5.2 ตามลักษณะผู้ใช้อาการ (Occupant Characteristic)

ผู้ใช้อาคารส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าห้องพัก

