

เลขที่ ๒๕/๒๕๕๕

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เจ้าของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔/๕๔ ตรอก/ซอย ถนน แขวง หมู่ที่ ๑
ตำบล/แขวง คลองเกลือ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพิร์ท บิวติง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๐๓๖/๒๕๕๐

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)
ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจสอบ
พิมพ์/นาม

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานการตรวจสอบใหญ่
การบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์
ประกอบอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2565
ศูนย์สรรพสินค้าแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ



makro



First Building Inspector Co.,Ltd.



จัดทำโดย

บริษัท เฟิร์ท บิวดิง อินสเปกเตอร์ จำกัด
ผู้ตรวจสอบอาคารทะเบียนเลขที่ น.0036/2550



ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

1. ข้อมูลอาคารและสถานที่ตั้งอาคาร

ชื่ออาคาร อาคารศูนย์สรรพสินค้าแม่คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ

ตั้งอยู่เลขที่ 34/54 หมู่ 1 ถนน แจ้งวัฒนะ

ตำบล/แขวง คลองเกลือ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

โทรศัพท์ 02-982-8061-71 โทรสาร 02-574-6054

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2532

☒ มี แบบแปลนเดิม

☐ ไม่มี แบบแปลนเดิม

☐ อยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

☒ ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เพราะ ☒ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนกฎหมายฉบับที่ 33 มีผลบังคับใช้

☐ ไม่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

☒ เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้รับใบอนุญาตเปิดใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533


☐ ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้



First Building Inspector Co., Ltd.



แผนที่และเส้นทางของอาคารโดยสังเขป



พิกัดอาคาร : 13.89467326284374, 100.54908345357727



First Building Inspector Co., Ltd.



2. ชื่อเจ้าของอาคาร และผู้ครอบครองอาคาร

2.1 เจ้าของอาคาร

ชื่อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อเลขที่ 1468

ถนน พัฒนาการ

ตำบล/แขวง พัฒนาการ

อำเภอ/เขต สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-067-8999

โทรสาร 02-067-9888

2.2 ผู้ครอบครองอาคาร

ชื่อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อเลขที่ 1468

ถนน พัฒนาการ

ตำบล/แขวง พัฒนาการ

อำเภอ/เขต สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ 02-067-8999

โทรสาร 02-067-9888

3. ประเภทของอาคารและข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (สามารถระบุมากกว่า 1 ข้อได้)

3.1 ประเภทของอาคาร

- ☐ อาคารสูง
- ☒ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- ☐ อาคารชุมนุมคน
- ☐ โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- ☐ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
- ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
- ☐ อาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- ☐ โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)



First Building Inspector Co., Ltd.

3.2 ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงหลังคาเหล็ก

3.3 ข้อมูลอาคาร

- ☒ จำนวนชั้นของอาคารเหนือพื้นดิน.....2.....ชั้น
☐ จำนวนชั้นใต้ดิน.....-.....ชั้น
☒ ถนนเข้าสู่อาคารกว้าง.....6.....เมตร
☐ อื่น ๆ (ระบุ)

4. ลักษณะการใช้งานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ■ ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็น | ห้างสรรพสินค้า |
| ■ การใช้งานปัจจุบันใช้เป็น | ห้างสรรพสินค้า |

5. การเก็บรักษาประเภทของวัตถุหรือเชื้อเพลิงที่อาจเป็นอันตราย

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|-----|--------|-------|-------------|------------------|
| ☐ | วัตถุดิบไฟ | ประเภท | - | ปริมาณ | - | สถานที่เก็บ | - |
| ☐ | วัตถุดิบทราย | ประเภท | - | ปริมาณ | - | สถานที่เก็บ | - |
| ☒ | วัตถุดิบเชื้อเพลิง | ประเภท | LPG | ปริมาณ | 18 Kg | สถานที่เก็บ | ด้านข้างโรงอาหาร |
| ☐ | น้ำมันเชื้อเพลิง | ประเภท | - | ปริมาณ | - | สถานที่เก็บ | - |
| ☐ | ก๊าซ | ประเภท | - | ปริมาณ | - | สถานที่เก็บ | - |
| ☐ | สารเคมี | ประเภท | - | ปริมาณ | - | สถานที่เก็บ | - |
| ☐ | อื่น ๆ (ระบุ) | | | | | | |



First Building Inspector Co., Ltd.