

ใบรับรองการตรวจสอบอาการ

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ตั้งอยู่เฉขที่	ಡ⊄	ตรอก/ชอย		ถนน		หมู่ที่	ď
				ปากเกร็ด			
ใต้ผ่านการตรวง	จสอบอาคาร ตามพระ	ะราชบัญญัติควบคุ	ุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ง แล้ว		Samuel Mary Mary	
เจ้าพนัก	กงานท้องถิ่นได้พิจาร	ณาผลการตรวจส	์ อบอาคาร ซึ่งทำการตร	รวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่	อ บริษัท โ	้ปร อินสเปคเตอร์ จํ	ากัด แ
	มีสภาพปลอดภัยในก	THE STATE OF THE S	M. J. Comments	made of the second		ที่ น.๐๒๒๙/๒๕๕๕	
Torque W	Tomas and the same of the same			- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A		Carnet Market Startes	
			1000	ออกให้ ณ	วันที <u>่ อ</u> ช เดือน	ते अध्यक्त भः	1. WESE
				17731680			
<u> </u>		North North	an contract	409	Myrys (Mary 1987)	To second the second	
• จ้าของอาคารต้อ	องส่งรายงานผลการต	เรวจสอบอาคารให	นครั้งต่อไป		((นายวิชัย บรรด	าศักดิ์)
0/	รตรวจสอบอาคาร (เ				ตำแหน่ ตำแหน่	ง นายกเทศมนตรีน คร	ปากเกร็ด
ฉบับนี้จะหมดอาเ	ยุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน	(สามสิบวัน)			71 100 11 10	ง เจ้าพนักงานท้อ	. É.



รายละเวียดการตรวจสอบอาดาร

ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 **มีนาดม พ.ศ.** 2565



อาคารดับเบิ้ลเลค คอนโดมิเนียม เฟส 2 อาคาร 2 นิติบุคคลอาคารชุดดับเบิ้ลเลค คอนโดมิเนียม เฟส 2 เลขที่ 84 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตรวจสอบโดย บริษัท โปร อินสเปคเตอร์ จำกัด เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ น. 0229/2555 เลขที่ 50/836 หมู่ที่ 1 ถนน เสมาฟ้าคราม ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 โทร. 089-518-6628 ; 02-987-7119 ; โทรสาร.02-987-7119 E-mail : aroon1962@ gmail.com

www.proinspector2016.com

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของอาการ

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ ของอาคารและผู้ใช้อาคารในเบื้องต้นก่อนที่ผู้ตรวจสอบ สภาพความปลอดภัยอาคารในแต่ละพื้นที่ของอาคารในรายละเอียด เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถกำหนดแนวทางในการ ตรวจสอบอาคาร วางแผนการตรวจสอบ เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบ และนำหลักเกณฑ์มาใช้ในการ พิจารณาตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

ช่วงเวล	าเริ่มตรวจ						
	เริ่ม	วัน_เสาร์	_ที่_19_เคีย	าน_มีนาคม_	พ.ศ2565	Turlure:	ernrowfol?i
	สิ้นสุด						
2.1	ชื่ออาการ และส				okan Pembera		
	ชื่ออาคารนิติ	า บ ุคค ลอาค	ารชุด ดับเบิ้ล	เลค คอน โคมิเ	นียม เฟส 2 อาคา	15 2	
	ตั้งอยู่เลขที่8	4หมู่ที่_	5ตร	อก/ซอย	ถนน	- saliouri	
	ตำบล/แขวง	_บ้านใหม่	Toronto Trans	อำเภอ/เขต_	ปากเกร็ค	ขังหวัด	นนทบุรี
	รหัสไปรษณีย์_	_11120_	_โทรศัพท์	02-118-2	492_โทรสาร	71 F	าระบบขายเขาการกระ เครื่องล์ทนิดให่ฟ้าสำ
2.2	ข้อมูลของอาคาร	ã					
	2.2.1 เจ้าของอ	าคาร					
	ชื่อ-นามสกุล	นิติบุค	คลอาคารชุด	ดับเบิ้ลเลค คย	านโดมิเนียม เฟส	2	Rigidoruseurust
	สถานที่ติดต่อเล	ขที่ 84_	_หมู่ที่5	ศรอก/ซอ	្រែកែវិសាល្ខេក ១២ តា	นน	_นนทบุรี
	ตำบล/แขวง	บ้านใหม่	n1n15 2	อำเภอ/เขต_	ปากเกร็ด	จังหวัด	_นนทบุรี
	รหัสไปรษณีย์	11120_	โทรศัพท์	02-118-2	492 โทรสาร	luste : Smol	nonreductionly
	2.2.2 ผู้จัดการา	นิติบุคคลอา	เคารชุด (ในก	รณีที่ไม่ใช้เจ้า	ของอาคาร)		- ดุปกรณ์ส่วสัญญาณ
	ชื่อ-นามสกุล	นิติบุคค	ลอาคารชุด ดั	ับเบิ้ลเลค คอน	โดมิเนียม เฟส 2	câmuni	iss Heyagulara
							ะสำเกษก็จอั
					ปากเกร็ค		
			773		492_โทรสาร	PRO	บริษัท โปร อแลเบคแต่ยว จา Pro Inspector Co., Lt

at .	หน้า 2- 2
2.2.3 ผู้จัดการอาคาร (ในกรณีที่ไม่ใช้เจ้าของอาคาร)	
ชื่อ-นามสกุล	<u>*</u>
สถานที่ติดต่อเลขที่ 84 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย	ถนน
ตำบล/แขวงบ้านใหม่อำเภอ/เขตปากเกร็ด	ıจังหวัด_นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์11120โทรศัพท์02-118-2492_โทรส	rาร
และเราที่ผู้เกาเล่าสุด ครองได้รอบรายเลยสารายเล่าสุดให้เกา	
2.2.4 ข้อมูลอาคาร	
ชื่ออาการ : นิติบุคคลอาคารชุค คับเบิ้ลเลค คอน โคมิ	
เ จ้าของที่ดินและอาคาร : นิติบุคคลอาคารชุด คับเบิ้ลเลค คอน โคมิเ	เนียม เฟส 2 เมษายกได้ไปกามสารคามสารห์
ที่ดิน : เลขที่ 19796	
ใบอนุญาตก่อสร้าง : ตามใบอนุญาตก่อสร้าง (ใบ อ.1) เลขที่4	414/2556
เ ปิดใช้อาคาร : ตามใบรับรองการก่อสร้าง (ใบ อ.6) เลขที่	
การใช้งานหลัก : อาคารที่พักอาศัย	
พื้นที่อาการ : จำนวนตารางเม	
ความสูงของอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั้น	
2.2.5 ขอมูเมอบบเพทา	
ระบบไฟฟ้า : หม้อแปลงชนิดน้ำมัน(Oil Type) จำนวน 1	ลูก ขนาค 1000 KVA ติดตั้งบนคานหม้อแปลง
ระบบจ่ายไฟหลัก : Main Distribution Board (MDB) Main C	Circuit Breaker 1250 Amp.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง : ไม่มี	อส์สโปรมณีย์ 11120 โดรสัพท์
2.2.6 ข้อมูลระบบปรับอากาศ	
≠ระบบปรับอากาศ : แบบแยกส่วน(Split Type)	
ระบบระบายอากาส : ระบายแบบธรรมชาติ	
2.2.7 ข้อมูลระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงใหม้	
2.2.7 ข้อมูลระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงใหม้ Fire Control Panel : ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณห้องควบคุมชั้นที่ 1 เ	อาคาร 2
อุปกรณ์รับแจ้งเหตุอัตโนมัติ : Smoke Detector	
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ : Push Button	
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ : กระคิ่งเตือนภัย (Alarm Bell)	
2.2.8 ข้อมูลอุปกรณ์ดับเพลิง	ที่ของสุดเทาสาราสาราสาราสาราสาราสาราสาราสาราสาราสา
ถังดับเพลิง : ถังคับเพลิงแบบ เคมีแห้ง, CO 2	
ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง : ตู้สายฉีคน้ำดับเพลิง (FHC) รับน้ำจาก แ	เท้งค์น้ำดาดฟ้าและหัวรับน้ำดับเพลิง
ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง : ไม่มี	

ระบบดับเพถิงอัตโนมัติ

: ไม่มี

2.2.9 ข้อมูลระบบป้องกันฟ้าผ่า : แบบชนิดลูกเดี่ยว

Inspector

.3	ขอมูเ						
	ใค้รับ	ใบอนุญาตก่อสร้างจ	ากเจ้าพนัก	างานท้องถิ่น เมื่อวัน	เทื่_1_เคือน_พฤศจิ	กายนพ.ศ	2556_
	(✓)	ถูกบังคับตามกฎหม	ายกระทร	วง ฉบับที่33 (พ.ศ.2	535) ออกตาม พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร	พ.ศ.2522
	()	ไม่ถูกบังคับตามกฎา	ามายกระท	ารวง ฉบับที่33 (พ.ศ	ช. 2535) ออกตาม พ.ร.	บ.ควบคุมอาคา	ร พ.ศ.2522
		เพราะ 🗖 ได้รับ	ใบอนุญาต	าก่อสร้างอาคารก่อเ	เกฏกระทรวง ฉบับที่	33 มีผลบังคับใ	y Y
		🗖 ไม่เป็น	เอาคารสูง	หรือ อาการ ขนาด	ใหญ่		
	เริ่มสร้	างปี พ.ศ2556_			emförtherabthr		
	ได้รับ	อนุญาตเปิดใช้อาคาร	เจากเจ้าพา	นักงานท้องถิ่น เมื่อว	วันที่_24_เคือน_กุม	ภาพันธ์พ.ศ	2558
	อายุอา	คาร 8 ปี					
	4		คืน 8	ชั้น ความสงอาคา	รเหนือระคับพื้นคิน_	แมตร	
		นชั้นใต้ระดับพื้นดิน			 การได้ระดับพื้นดิน		50 10
	จำนวเ	นชั้นอาคารรวมทั้งสิ่ง				ตารางเมต	
		ที่ดินที่ตั้งอาการ	15		ตารางวา (DIVE.	
				M11277	eurli ime	V07155	TORREST CO.
2.4		มูลผู้ใช้อาคารและเว อิลอรรมหลัด ใช้		ะหลุ่พักลาสัย			
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้	เป็นอาคาร	FLI (1.0)	THE PARTY OF THE P		
2.4		กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ	เ ป็นอาคา ร เป็นประช	าชนคนไทยและชา	วต่างชาติ	()	
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ตั้งแต่เวลาถึง	เ ป็นอาคาร เป็นประช น. จำ	าชนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5	 00_คน ต่อวัน	
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ตั้งแต่เวลาถึง	เ ป็นอาคาร เป็นประช น. จำ	าชนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง	วต่างชาติ	 00_คน ต่อวัน	
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ตั้งแต่เวลาถึง	เ ป็นอาคาร เป็นประช น. จำ	าชนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5	 00_คน ต่อวัน	
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ตั้งแต่เวลาถึง_ พฤติกรรมการใช้_	เป็นอาการ เป็นประช น. จำ	าชนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง เุคคลเข้า-ออก ตลอง	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5	 00_คน ต่อวัน เรณ์ตลอด 24 ชั่	วโมง
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ตั้งแต่เวลาถึง พฤติกรรมการใช้ ผู้ใช้ชั่วคราว	เป็นอาการ เป็นประช น. จำ	าชนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง เุคคลเข้า-ออก ตลอง น. จำนวน	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5 คเวลา มี รปภ.รักษากา	 00_คน ต่อวัน เรณ์ตลอด 24 ชั่ นวนผู้ใช้	วโมง
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำถึง_ ตั้งแต่เวลาถึง_ พฤติกรรมการใช้ ผู้ใช้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา	เป็นอาการ เป็นประช น. จำ	าชนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง เุคคลเข้า-ออก ตลอง น. จำนวน	วต่างชาติ วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5 คเวลา มี รปภ.รักษากา ชั่วโมง ต่อวัน จำ	 00_คน ต่อวัน เรณ์ตลอด 24 ชั่ นวนผู้ใช้	วโมง
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ถึง พักติกรรมการใช้ ผู้ใช้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ทั้งแต่เวลา พฤติกรรมการใช้ กิจกรรมรอง	เป็นอาคาร เป็นประช น. จำ ถึง (ไม่	ที่ชนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง เุคคลเข้า-ออก ตลอด น. จำนวน	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5 คเวลา มี รปภ.รักษากา	 00_คน ต่อวัน เรณ์ตลอด 24 ชั่ นวนผู้ใช้	วโมง
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ตั้งแต่เวลาถึง ผู้ใช้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา พฤติกรรมการใช้ กิจกรรมรอง ผู้ใช้เป็นประจำ	เป็นอาการ เป็นประช น. จำ มีบุ ถึง(ไม่	ท่าชนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง บุคคลเข้า-ออก ตลอด น. จำนวน	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5 คเวลา มี รปภ.รักษากา	 00_คน ต่อวัน เรณ์ตลอด 24 ชั่ นวนผู้ใช้	วโมง คน ต่อวัน
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ตั้งแต่เวลาถึง ผู้ใช้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา พฤติกรรมการใช้ กิจกรรมรอง ผู้ใช้เป็นประจำ	เป็นอาการ เป็นประช น. จำ มีบุ ถึง(ไม่	ท่าชนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง บุคคลเข้า-ออก ตลอด น. จำนวน	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5 คเวลา มี รปภ.รักษากา	 00_คน ต่อวัน เรณ์ตลอด 24 ชั่ นวนผู้ใช้	วโมง คน ต่อวัน
2.4	2.4.1	กิจกรรมหลักใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ตั้งแต่เวลาถึง ผู้ใช้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา พฤติกรรมการใช้ กิจกรรมรอง ผู้ใช้เป็นประจำ	เป็นอาการ เป็นประช น. จำ มีบุ ถึง(ไม่	ทงนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง เุคกลเข้า-ออก ตลอด น. จำนวน น. จำนวน	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5 คเวลา มี รปภ.รักษากา	 00_คน ต่อวัน เรณ์ตลอด 24 ชั่ นวนผู้ใช้ ม จำนวนผู้ใช้	วโมง คน ต่อวัน
2.4	2.4.1	 กิจกรรมหลัก ใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ถึง ถึง ถึง ผู้ใช้ชั่วคราว ผู้ใช้เป็นประจำ ผู้ใช้เป็นประจำ ผู้ใช้เป็นประจำ ผู้ใช้เป็นประจำ ผู้ใช้เช้วคราว ผู้ใช้ชั่วคราว ผู้ใช้ชั่วคราว ผู้ใช้ชั่วคราว ผู้ใช้ชั่วคราว 	เป็นอาการ เป็นประช น. จำ มีบุ ถึง(ไม่	ทางนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง เุคกลเข้า-ออก ตลอดน. จำนวนน. จำนวน	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5 คเวลา มี รปภ.รักษากา ชั่วโมง ต่อวัน จำ ชั่วโมง ต่อวัน	 00_คน ต่อวัน เรณ์ตลอด 24 ชั่ นวนผู้ใช้ ม จำนวนผู้ใช้	วโมง คน ต่อวัน
2.4	2.4.1	 กิจกรรมหลัก ใช้ ผู้ใช้เป็นประจำ ถึง ถึง ถึง ผู้ใช้ชั่วคราว ผู้ใช้เป็นประจำ ผู้ใช้เป็นประจำ ผู้ใช้เป็นประจำ ผู้ใช้เป็นประจำ ผู้ใช้เช้วคราว ผู้ใช้ชั่วคราว ผู้ใช้ชั่วคราว ผู้ใช้ชั่วคราว ผู้ใช้ชั่วคราว 	เป็นอาการ เป็นประช น. จำ มีบุ ถึง(ไม่	ทางนคนไทยและชา นวน_24_ชั่วโมง เุคกลเข้า-ออก ตลอดน. จำนวนน. จำนวน	วต่างชาติ ต่อวัน จำนวนผู้ใช้_5 คเวลา มี รปภ.รักษากา ชั่วโมง ต่อวัน จำ ชั่วโมง ต่อวัน	 00_คน ต่อวัน เรณ์ตลอด 24 ชั่ นวนผู้ใช้ เ จำนวนผู้ใช้ เ จำนวนผู้ใช้	วโมง คน ต่อวัน


2.5	ลักษณะการใช้พลังงา				
	่ ปี ไฟฟ้า		ที่ตั้งเ	เหล่งจ่ายพลังงาน_	ชั้น 1
	🗖 น้ำมันเชื้อเพลิง			เหล่งจ่ายพลังงาน_	usuusaarreiraarraa (N.)
	🗖 ก๊าซ		ที่ตั้งเ	เหล่งจ่ายพลังงาน_	utechusettäsimnisi (
	🗖 อื่นๆ (ระบุ)	al er kollen	ที่ตั้ง	แหล่งจ่ายพลังงาน_	otoril El years
2.6	การเก็บรักษาประเภท	าของสินค้าที่อา	งเป็นอันตราย (สาม	ราย อาการ กรุงการ มารถระบุมากกว่า 1	ข้อใค้)
	🗖 วัตถุระเบิด	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ_	_oct7_ww.enemen
	🗖 วัตถุติคไฟ	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ_	e to a court for a court man finding south more
	🗖 วัตถุอันตราย	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ_	อาทูอาคาว
2.7	การเก็บรักษาเชื้อเพถิ	งประเภทต่างๆ	(สามารถระบุมากก	ว่า 1 ข้อใค้)	
	🗖 วัตถุเชื้อเพลิง	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ_	_ เพื่อที่และราคเอกระบากตั้
	🗖 น้ำมันเชื้อเพลิง	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ	บารที่สินที่ส่วยเการ
	🗖 ก๊าซ	ประเภท	ุ ปริมาณ	สถานที่เก็บ	
	TI I'B				
	ุ่ม กาช	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ_	TREESERGE STORY


บรษท เบร ยนลเปคเตอร์ จำกัด Inspector Co., Ltd.

2.8 แผนที่ และเส้นทางเข้าออกของอาคารโดยสังเขป


กระสารเล็ก

แผนที่ 1 เส้นทางเข้า – ออกของอาคารโดยสังเขป





แผนที่ 2 แสดงตำแหน่งอุปกรณ์ ของอาคารโดยสังเขป




หมายเหตุ โปรคระบุตำแหน่ง สำคัญ ต่อไปนี้

แทน	หัวจ่ายน้ำดับเพลิงรอบอาการ	แทน	อื่นๆ(ระบุ)
Aแทน	หัวรับน้ำคับเพลิง	แทน	อื่นๆ(ระบุ)
_ B _แทน	ห้องศูนย์ควบคุมคับเพลิง	แทน	อื่นๆ(ระบุ)
_C_แทน	ห้องเครื่องสูบน้ำคับเพลิง	แทน	อื่นๆ(ระบุ)
แทน	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	แทน	อื่นๆ(ระบุ)
_ E _แทน	แหล่งน้ำสำรอง(แท้งค์น้ำคาคฟ้า)	แทน	อื่นๆ(ระบุ)
	100 may 100 ma	แทน	อื่นๆ(ระบุ)
Unings vine	The first of the f	แทน	อื่นๆ(ระบาก บริษัท ปร อนลเบคเตอร์ จำกัด
	56/2CAGESUS	แทน	อื่นๆ (ระบุ)เอา Pro Inspector Co., Ltd.
		แทน	อื่นๆ(ระบุ)

2.9 รูปของอาคารและทางเข้าออกอาคาร ถ่าย ณ วันที่ตรวจสอบ ของอาคาร 2







o., Ltd.