

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

			รสูง (อาคารฟู๊ด เข ซอย						1 00
			อำเภอ/เขต						
			ัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ตรวจสอบอาคาร ซึ่งทั		ตรวจสอบชื่อ		นายวัชระชัย	ปัญญาสาร	แล้ว
		ดภัยในการใช้งาน				(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	เลขที่ บ.๓๒		
Marina Marina	Server Market	Server Se	The state of the s		ออกให้ ณ วั	นที่ <i>๑๐</i> เดือ	ท ปัสพศุก	Б พ. я.	beth
	- 30 (B)						,		
หมายเหตุ	Aryman .			The part of the pa	1112	The market		an reco	. A service
ก่อนใบรับรอ	วงการตรวจสอบ	นผลการตรวจสอบอ อาคาร (แบบ ร.๑)					(นาย นายกเข เหน่ง	วิชัย บรรดาศั เศมนตรีนครปา	กด) เกเกร็ต)
ฉบับนี้จะหม	เดอายุไม่น้อยกว่	า ๓๐ วัน (สามสิบว์	ั น)			Name (All Control of C		าพนักงานท้องใ	ลื่น

รายงานการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบใหญ่ ปี 2564



ชื่ออาคาร : Food Technology

ที่ตั้ง : บริษัท ซีพื่ออลล์ จำกัด (มหาชน) 286 ถ.ติวานนท์ หมู่ที่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประเภทอาคาร : อาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป) ลักษณะการใช้อาคารปัจจุบัน : ใช้เป็นสำนักงาน

ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

เป็นข้อมูลทั่วไปของอาคารที่ผู้ตรวจสอบต้องลงบันทึกในหัวข้อต่าง ๆ และอาจเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในบางรายการจะต้องประสานงานกับเจ้าของอาคารและผู้คูแลอาคารเพื่อให้ได้ ข้อมูลเหล่านั้น รายการใดที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้เว้นว่าง หรือแจ้งหมายเหตุไว้

าร ให้				
ุ์ตรวจ				
2522				
อยู่ในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่อยู่ในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.				
1				

แผนที่และเส้นทางเข้า - ออกของอาคารโดยสังเขป



หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในแผนผัง (ถ้ามี) ให้ระบุตำแหน่งเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้

- 1 แทน หัวจ่ายน้ำดับเพลิงรอบอาคาร
- 2 แทน หัวรับน้ำดับเพลิง
- 3 แทน เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- <u>4</u> แทน ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
- 5 แทน แหล่งน้ำอื่น ๆ เช่น สระว่ายน้ำ
- 6 แทน อื่นๆ (ระบุ)


วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ......21/12/2564.....ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ......10:00 -16:00.....


รูปถ่ายอาคารในวัน เวลาที่ตรวจสอบ











2. ชื่อเจ้าของอาคาร และผู้ครอบครองอาคาร
2.1 เจ้าของอาคาร
ชื่อบริษัท ซีพื่ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อเลขที่286หมู่ที่2ตรอก/ซอย
ถนนติวานนท์ตำบล/แขวงบางตลาคอำเภอ/เขตปากเกร็ค
จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120โทรศัพท์
โทรสาร อีเมล
2.2 ผู้ครอบครองอาคาร
ชื่อบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อเลขที่286หมู่ที่ 2ตรอก/ซอย
ถนนติวานนท์ตำบล/แขวงบางตลาดอำเภอ/เขตปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120โทรศัพท์
โทรสาร อีเมล -
3. ประเภทของอาคารและข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (สามารถระบุมากกว่า 1 ข้อได้)
3.1 ประเภทของอาคาร
🗹 อาคารสูง
🗖 อาการขนาดใหญ่พิเศษ
🗖 🖰 อาคารชุมนุมคน

โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

อาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

อื่น ๆ (ระบุ)

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย

3.	2 ประเภา	ทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง (ระบุ)เป็นอาคาร คสถ. 11 ชั้น ใช้งาน
		านครัสสัมโครัมโทรา (สมหา) (คราสมหา)
	mark hiero	
	Summerry	และวัติสามาราชอก คำรัง คำรวมวิจาโต
		ละการและเกรือไม่ พ.ศ. 1942 (กำลาดา)
3.	3 ข้อมูลอ	
		วนชั้นของอาคารเหนือพื้นดิน11ชั้น
	🗖 จำนา	วนชั้นใต้ดินชั้น
	๔ ถนา	แข้าสู่อาคารกว้าง6เมตร
	🗖 อื่น	ๆ (ระบุ)
		1 P
		ารใช้งานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร
V		ับอนุญาตให้ใช้เป็นสำนักงาน
\checkmark	การใช้งาน	มปัจจุบันใช้เป็นสำนักงาน
5. ก	ารเก็บรัก	าษาประเภทของวัตถุหรือเชื้อเพลิงที่อาจเป็นอันตราย
	วัตถุติคไฟ	ประเภทปริมาณสถานที่เก็บ
	วัตถุอันตรา	ย ประเภทปริมาณสถานที่เก็บ
	วัตถุเชื้อเพล็	าง ประเภท:ปริมาณสถานที่เก็บ
	น้ำมันเชื้อเา	พลิงประเภทดีเซลปริมาณ400 ลิตร สถานที่เก็บ Fire pump
	ก๊าซ	ประเภทปริมาณลิตรสถานที่เก็บ
	สารเคมี	ประเภทปริมาณสถานที่เก็บ
	อื่น ๆ (ระบุ)

3.2	ประเภทอ	วาคารตามล้	ักษณะโครงส	ร้าง (ระบุ)เป็นเ	าการ คสล. 11 ชั้น ใช้งาน	
เป็น สำ	เน้กงาน	ะได้แล้วได้ในใ	an a censila	(9138753950)		
	เลขที่ ในอนุญา	<u> </u>				
	destina agua					
3.3	ช้อมูลอา					
	🗹 จำนวนชั้นของอาคารเหนือพื้นคิน11ชั้น					
	🖵 จำนวนชั้นใต้ดินชั้น					
	☑ ถนนเข้าสู่อาคารกว้าง6เมตร					
	🗖 อื่นๆ	(ระบุ)				
		0.04				
4. ลั	ักษณะการ	รใช้งานหรือเ	าารประกอบกิ	จกรรมของอาคา	5	
$\overline{\mathbf{V}}$			สำนักงาน			
\checkmark	การใช้งานปั	ใจจุบันใช้เป็น	สำนักงาน			
			•			
5. ก	ารเก็บรักเ	ง าประเภทข	องวัตถุหรือเชื้	อเพลิงที่อาจเป็น	อันตราย	
	วัตถุติคไฟ	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ		
	วัตถุอันตราย	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ		
	วัตถุเชื้อเพลิง	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ		
	น้ำมันเชื้อเพล็	จึงประเภทคีเซล	ลปริมาณ40) ลิตร สถานที่เก็บ.	Fire pump	
	ก๊าซ	ประเภท	ปริมาณ	ลิตรสถานที่เก็บ	l	
	สารเคมี	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ		
	อื่น ๆ (ระบุ)					

		a			
6.	รายละเล	อยดกา	รตรวจ	สอบอา	เคาร

1. การตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ ร.1 (ว/ค/ป) <u>(ตรวจครั้งแรก)</u>
เลงที่ใบอนุญาต
2. มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอาคารหรือไม่ -
3. (ถ้ามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม่
4. ช่วงวันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ค/ป) 21/12/2564
5. ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ นาย วัชระชัย ปัญญาสาร
เลขที่ใบอนุญาต บ.๓๒๔๓/๒๕๖๓
 ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคารนำเดินตรวจสอบ นายพิษิฐ สุขโน
ตำแหน่ง วิศวกรอาคาร