

เลขที่ ๓๒/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เจ้าของบริษัท ธนาครไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๑๗๘ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๕

ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(..... (นายวิชัย บรรดาศักดิ์))

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



PLUS BUILDING INSPECTOR

รายงาน

การตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร

ตรวจสอบประจำปี 2565 (ครั้งที่ 3)

อาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา แจ้งวัฒนะ



จัดทำโดย

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

33 อาคาร @ Office ชั้น 7 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-951-9758 , 092-264-8589 โทรสาร 02-589-2885

www.plusbuilding.com / Email : pbi.inspector@gmail.com



แผนที่ และเส้นทางเข้า - ออกของอาคารโดยสังเขป



ที่มา : <https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1UEAD>





PLUS BUILDING INSPECTOR CO., LTD.
บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด



3. ข้อมูลอาคาร




- 3.1. ชื่ออาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 5/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
- 3.2. ผู้ครอบครองอาคาร บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- 3.3. อาคารเข้าข่ายประเภทใดที่ต้องตรวจสอบอาคาร
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารมีพื้นที่อาคารรวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
- 3.4. ข้อมูลกายภาพและการใช้งานของอาคาร (ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)
ก. จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) 2 ชั้น



บริเวณพื้นที่ภายในอาคาร



ข. พื้นที่จอดรถดับเพลิงบริเวณรอบอาคาร และทางเข้า-ออกอาคาร



รถดับเพลิงสามารถวิ่งได้สะดวก





3.5. แบบ/เอกสารที่ใช้ตรวจ.....อ.1.....

3.6. ลักษณะโครงสร้างอาคาร.....คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น.....





PLUS BUILDING INSPECTOR

3.11. แบบขออนุญาตก่อสร้าง ☒ มี ☐ ไม่มี

3.12. ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน.....อาคารสำนักงาน.....

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1. วันที่ตรวจสอบครั้งที่ 2 (ว/ด/ป).....วันที่ 8 ธันวาคม 2565.....

2. ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ

ก. คุณสุชุม เด็ดแก้ว

3. ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ.....หัวหน้าระบบวิศวกรรมประจำอาคาร.....



PLUS BUILDING INSPECTOR CO., LTD.
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด