

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ตั้งอยู่เลขที่ _	២ದ, ២ದ/๑-๔ ฅรอก/	4 96	ถนา	น แจ้งวัฒนะ	หม่ที่	ಡ
	บางตลาด					
ได้ผ่านการตร	รวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญั	์ ติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕	ພ າພ ແດ້ວ		The country of the co	and the second
เจ้าพ	เน้กงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการ	- ตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำกา	ะ รตรวาสอบโดยผู้ตรวาสอ	บชื่อ นายพง	ษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพ	ย์ แถ้
เห็นว่า อาคาร	นี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน			โรรี /// เลขที่	 น.๓๐๖๗/๒๕๖๑	,
Same and the same a	Service Service	60			American Street	We say
		Will Some		า้ ณ วันที่ 🖢 🕅 เดือน	J	1. 91/


หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไปก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(**(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)**) ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2566 อาคาร โรงแรมอมรอินน์ 2




ตรวจสอบอาคารโดย นายพงษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพย์

เลขทะเบียนตรวจสอบอาคาร: บ.3067/2561

:									
ข้อมูลทั่วไปของอาคาร									
1. ข้อมู	ลอาคารและสถานที่ตั้งอาคาร								
	รโรงแรมอมรอินน์ 2								
	ที่ 28,28/1-4 หมู่ที่ 8 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/ แขวง บางตลาด								
จำเภอ/ เ	ขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี								
รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 02-984-5886									
	ใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อวันที่ <u>18 กันยายน 2540</u> 1 เลขที่ 506/2540 ลงวันที่ 18 กันยายน 2540) มี แบบแปลนเดิม								
	ไม่มี แบบแปลนเดิม (กรณีที่ไม่มีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ให้เจ้าของ								
	อาคารจัดหาหรือจัดทำแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร) อยู่ในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่อยู่ในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522								
	 เพราะ								
\checkmark	เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้รับใบอนุญาตเปิดใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.								
	ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้								

แผนที่และเส้นทางเข้า - ออกของอาคารโดยสังเขป



พิกัดสถานที่ 13.894822959562287, 100.55054912043494

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ 13,00 น. - 15,00 น

รูปถ่ายอาคารในวัน เวลาที่ตรวจสอบ







handeley handling

Veryold TOURS

3	3.3 ข้อมูลอาคา	รแต่ละหลัง		
	🗹 ้ จำนวน	เช้นของอาคารเหนือพื้นดิเ	<u>. 2</u> ชั้น	
	🗌 จำนวน	ชั้นใต้ดิน ชั้น		
	🗹 จำนวน	ห้องพัก มากกว่า 80	ห้อง	
	🗹 ถนนเข้	าสู่อาคารกว้าง <u>>6</u>	เมตร	
	🗌 อื่นๆ (
4. ลักษ	เณะการใช้งาน	เหรือการประกอบกิจ	กรรมของอาคา	5
32		อนุญาตให้ใช้เป็น		
		จจุบันใช้เป็น โรง		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
5. การเ	เก็บรักษาประเ	ภทของวัตถุหรือเชื้อ	าเพลิงที่อาจเป็น	อันตราย
]		The state of the s	ปริมาณ	
[ปริมาณ	
[🗌 วัตถุเชื้อเพลิ			สถานที่เก็บ
[☐ น้ำมันเชื้อเพลื่			สถานที่เก็บ
[🗌 ก๊าซ	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ
[🗌 สารเคมี	ประเภท	ปริมาณ	สถานที่เก็บ
[🗌 🏻 อื่น ๆ (ระบุ)		range - see	