

เลขที่ ๔๑/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เจ้าของบริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ ตรอก/ซอย ถนน ป๊อปปูล่า ๓ หมู่ที่ ๓

ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เลขที่ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(..... (นายวิชัย บรรดาศักดิ์))

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด


ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



PLUS BUILDING INSPECTOR

รายงาน
การตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ตรวจสอบประจำปี 2566
บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จำกัด



จัดทำโดย
บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด

33 อาคาร @ Office ชั้น 7 ถ.ประชาธิปไตย นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-951-9758 , 092-264-8589 โทรสาร 02-589-2885

www.plusbuilding.com / Email : pbi.inspector@gmail.com




ที่มา : <https://www.google.com/maps/place/บริษัท+บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี+จำกัด/@13.9113201,100.5507489,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc2a3137fe04e2048!8m2!3d13.9113201!4d100.5507489>



3. ข้อมูลอาคาร

- 3.1. ชื่ออาคาร.....บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จำกัด.....
ที่อยู่.....เลขที่ 89 ถนนบิโปลา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120.....
- 3.2. ผู้ครอบครองอาคาร.....บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จำกัด.....
ที่อยู่.....เลขที่ 89 ถนนบิโปลา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120.....
- 3.3. อาคารเข้าข่ายประเภทใดที่ต้องตรวจสอบอาคาร
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารมีพื้นที่อาคารรวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป).....
- 3.4. ข้อมูลกายภาพและการใช้งานของอาคาร(ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)
ก. จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) 10 ชั้น



บริเวณพื้นที่ภายในอาคาร





PLUS BUILDING INSPECTOR

ข. พื้นที่จอดรถดับเพลิงบริเวณอาคาร





รถดับเพลิงสามารถวิ่งได้สะดวก






3.5. แบบ/เอกสารที่ใช้ตรวจ.....ฉ.1.ด.6

3.6. ลักษณะโครงสร้างอาคาร.....คอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ชั้น





3.10. ป้ายสัญลักษณ์



3.11. แบบขออนุญาตก่อสร้าง ☒ มี ☐ ไม่มี

3.12. ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน.....อาคารสำนักงาน.....

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1. ตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ ร.1 (ว/ด/ป)..... 25 มีนาคม 2565
2. วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป)..... 24 มกราคม 2566
3. ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ
ก. คุณสุขุม เต็ดแก้ว
4. ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ..... หัวหน้าระบบวิศวกรรมประจำอาคาร.....

