

เลขที่ ๕๘/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ..... ป้ายบนพื้นดิน เจ้าของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... แขวง ..... หมู่ที่ ๕  
ตำบล/แขวง ..... ปากเกร็ด ..... อำเภอ/เขต ..... ปากเกร็ด ..... จังหวัด ..... นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวติง เซอร์วิซ จำกัด แล้ว  
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ น.๐๐๘๑/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

### หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป  
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)  
ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

---

**รายงาน**  
**การตรวจสอบบัญชีและอุปกรณ์ประกอบบัญชี**  
**ประเภทการตรวจสอบประจำปี 2565**

---

**บัญชีห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี เอ็กซ์ตรา**

**สาขา แจ้งวัฒนะ 2**

112 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
(บัญชี 2)

**จัดทำโดย**

**บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวติ้ง เซอร์วิซ จำกัด (น.0081/2550)**

24/4 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Mobile: 081-616-0704 Fax: 02-612-4070 Email: performaxteam@gmail.com

## ส่วนที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของป้าย

ข้อมูลทั่วไปของป้ายที่ผู้ตรวจสอบต้องลงบันทึกในหัวข้อต่าง ๆ และอาจเพิ่มเติมได้เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในบางรายการจะต้องประสานงานกับเจ้าของป้ายและผู้ดูแลป้ายเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านั้น

### 5.1. ข้อมูลป้ายและสถานที่ตั้งป้าย

ชื่อป้าย                      ป้าย บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ 2 ป้ายที่ 2  
(ป้ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ติดตั้งบนพื้นดิน  
หน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ 2)  
ตั้งอยู่ที่                    112 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

### 5.2. ประเภทของป้าย

- ☒ ป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดิน
- ☐ ป้ายบนดาดฟ้าอาคาร
- ☐ ป้ายบนหลังคา
- ☐ ป้ายบนส่วนหนึ่งของอาคาร
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

### 5.3. ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย และผู้ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

| ข้อมูลป้าย                                                                         |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5.3.1. ชื่อผลิตภัณฑ์โฆษณาหรือข้อความในป้าย                                         |                                                                     |
| ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ป้ายร้านค้าภายในพื้นที่ และแสดงเวลาเปิด-ปิดบริการ |                                                                     |
| 5.3.2. เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย                                                  |                                                                     |
| ชื่อเจ้าของป้าย                                                                    | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                        |
| ตั้งอยู่เลขที่                                                                     | 88/9 ซอยสมานันท์-บาร์โบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |

---

5.4. ประเภทของวัสดุและรายละเอียดของแผ่นป้าย (สามารถระบุมากกว่า 1 ข้อได้)

5.4.1. ประเภทวัสดุของสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

- ☒ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
- ☐ ไม้
- ☐ สแตนเลส
- ☐ คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

5.4.2. รายละเอียดของแผ่นป้าย

- ☒ วัสดุของป้าย สังกะสี และไวนิล
- ☒ จำนวนด้านที่ติดป้าย 2 ด้าน
- ☒ การเจาะช่องเปิดในป้าย
  - ☐ มี ☒ ไม่มี
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

# ภาพถ่ายป้าย ณ วันที่ตรวจสอบป้าย



รูปภาพป้ายห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขา แจ้งวัฒนะ 2 ป้าย 2

ตรวจสอบอาคาร เดือนกรกฎาคม 2565

ภาพประกอบการตรวจสอบอาคาร สำหรับนำเสนอเบื้องต้น จัดทำโดย นายพนิต ศุภศิริลักษณ์ ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิลด์อิง เซอร์วิส จำกัด

**Performax**  
Building Service

Performax Building Service Co.,Ltd.  
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิลด์อิง เซอร์วิส จำกัด


# ภาพถ่ายป้าย ณ วันที่ตรวจสอบป้าย



ภาพถ่ายโครงป้าย

ภาพประกอบการตรวจสอบอาคาร สำหรับนำเสนอเบื้องต้น จัดทำโดย นายพนิต ศุภศิริลักษณ์ ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัท เพอร์ฟอแมกซ์ บิวคิง เซอร์วิส จำกัด

# ข้อมูลป้าย



## ตำแหน่งที่ตั้งป้าย

ภาพประกอบการตรวจสอบอาคาร สำหรับนำเสนอเบื้องต้น จัดทำโดย นายพนิต ศุกศิริลักษณ์ ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัท เพอร์ฟอแมกซ์ บิลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด



Performax Building Service Co., Ltd.  
บริษัท เพอร์ฟอแมกซ์ บิลดิ้ง เซอร์วิส จำกัด