

เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เจ้าของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ ตรอก/ซอย - ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)


(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



PLUS BUILDING INSPECTOR

รายงาน
การตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ประจำปี 2566
โรงพยาบาล เวลต์เมดิคอล



โรงพยาบาลเวลต์เมดิคอล
The World Medical


จัดทำโดย
บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด

33 อาคาร @ Office ชั้น 7 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-951-9758 , 092-264-8589 โทรสาร 02-589-2885

www.plusbuilding.com / Email : pbi.inspector@gmail.com

แผนที่ และเส้นทางเข้า - ออกของอาคารโดยสังเขป




ที่มา : <http://theworldmedicalcenter.com/images/maps/all.pdf>






3. ข้อมูลอาคาร

- 3.1. ชื่ออาคาร.....โรงพยาบาล เวลด์เมดิคอล.....
ที่อยู่.....เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120.....
- 3.2. ผู้ครอบครองอาคาร.....บริษัท บางกอก เซน สอส์ปีทอล จำกัด (มหาชน).....
ที่อยู่.....เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120.....
- 3.3. อาคารเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่.....เดือน.....ปี.....26 พฤศจิกายน 2555.....
- 3.4. อาคารเข้าข่ายประเภทใดที่ต้องตรวจสอบอาคาร
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารมีพื้นที่อาคารรวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป).....
- 3.5. ข้อมูลกายภาพและการใช้งานของอาคาร(ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)
- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| ก. จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) | 21 | ชั้น |
| ข. จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน | 2 | ชั้น |
| ค. พื้นที่อาคาร (ไม่รวมที่จอดรถ) | 74,422 | ตารางเมตร |







3.6. ลักษณะโครงสร้างอาคาร.....คอนกรีตเสริมเหล็ก 21 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น





3.10. บ้ายสัญลักษณ์



3.11. แบบขออนุญาตก่อสร้าง ☒ มี ☐ ไม่มี

3.12. ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน โรงพยาบาลและที่จอดรถยนต์

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1. การตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ ร.1 (ว/ด/ป) 11 ตุลาคม 2565
2. วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป) 6 กันยายน 2566
3. ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ
ก. คุณสุขุม เด็ดแก้ว
4. ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ หัวหน้าระบบวิศวกรรมประจำอาคาร