



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ป้ายบนพื้นดิน (ปากทางเข้าเมืองทองธานี ถนนติวานนท์) เจ้าของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ติวานนท์ หมู่ที่
ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น




PLUS BUILDING INSPECTOR

รายงาน
การตรวจสอบป้ายโฆษณา
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ป้ายบนพื้นดิน (ปากทางเข้าเมืองทองธานี ถนนติวานนท์)
ประจำปี 2566



จัดทำโดย
บริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด
33 อาคาร @ Office ชั้น 7 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-951-9758 , 092-264-8589 โทรสาร 02-589-2885
www.plusbuilding.com / Email : pbi.inspector@gmail.com

ตำแหน่งที่ตั้งของป้าย โดยสังเขป



รูปถ่ายของป้าย โดยสังเขป





3. ข้อมูลป้าย

- 3.1. ชื่อป้าย.....ป้ายบนพื้นดิน (ปากทางเข้าเมืองทองธานี ถนนติวานนท์)
3.2. ที่ตั้งของป้าย.....ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3.3. ชื่อเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย.....บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
3.4. ที่อยู่ของผู้ครอบครอง.....47/569-567 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนวา ปิโอบบลู 3 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
3.5. ข้อมูลกายภาพและการใช้งานป้าย (ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)
ก.ขนาดป้าย.....10 x 20 เมตร
ข.สูง.....30 เมตร
ค.จำนวนด้านที่ติดป้าย.....2 ด้าน
3.6. ลักษณะโครงสร้างป้าย.....ป้ายโครงสร้างเหล็กกลม 1 เล้า
3.7. ลักษณะแผ่นป้าย.....โครงพื้นผ้าใบโฆษณา
3.8. มีระบบประกอบป้าย ได้แก่.....ไฟฟ้าแสงสว่าง
3.9. แบบ/เอกสารที่ใช้ตรวจ.....แบบขออนุญาตก่อสร้าง (อ.1)
3.10. ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน.....ป้ายโฆษณา

4. รายละเอียดการตรวจสอบป้าย

- 4.1. การตรวจสอบครั้งที่แล้วโดยผู้ตรวจสอบหมายเลข.....0047/2550
4.2. วันที่ตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับ ใบร.1 (ว/ด/ป).....21 ตุลาคม 2565
4.3. ช่วงวันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป).....6 กันยายน 2566
4.4. มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงหรือไม่.....มี
4.5. (ถ้ามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม่.....ปฏิบัติ
4.6. ชื่อและรายละเอียดผู้ตรวจสอบ
ก. นายสุเมธ เด็ดแก้ว ในฐานะผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล เลขที่ผู้ตรวจสอบ น.0047/2550

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 บันทึกโดย นายสุชม เด็ดแก้ว

5. ผลการตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ต่างๆ ของป้าย

5.1 การตรวจสอบ การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงขนาดของป้าย



5.1 การตรวจสอบการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงขนาดของป้าย					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		ความเห็นผู้ตรวจสอบ	
		มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
5.1.1	การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวป้าย		✓	✓	
	- แบบก่อสร้างป้าย	✓		✓	
5.1.2	โครงสร้างป้ายอยู่ในสภาพที่ดี	✓		✓	

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....


.....



ตัวหนังสือ

ตัวหนังสือ

อาคารป้ายโฆษณา	
สถานที่ตั้ง	
เจ้าของ	
ENGINEER	
ARCHITECT	



2-6