

เลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๖

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารชุมนุมคน เจ้าของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๗ ตรอก/ซอย นิชดาธานี ถนน สามัคคี หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายพลกวิชัย ธารสารชัย แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ บ.๐๓๔๒/๒๕๕๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



รายละเอียดการตรวจสอบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

การตรวจสอบใหญ่ ปี 2566

โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ

International School Bangkok

ที่ตั้ง เลขที่ 39/7 ซอยนิชดาธานี ถนนสามัคคี

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ตรวจ 12 ตุลาคม 2566

ผู้ตรวจสอบอาคาร

นาย พลภวิชัย ธนสารชัย

เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ บ 342/2550 กรมโยธาธิการ และผังเมือง

INSPECTRUM LTD. PART.

99/186 พฤษาวิลิศ พระราม5-2 ม.5 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Tel./Fax 02 4493914 mob 0865842526 email : inspectrum50@gmail.com

DAV

ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

1. ข้อมูลอาคารและสถานที่ตั้งอาคาร

ชื่ออาคาร โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ International School Bangkok

ตั้งอยู่...เลขที่ 39/7 ซอยนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ท.ล 02 963 5800 x 702 Fax 02 960 4114 โดยได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประธานสภาเทศบาลปากเกร็ด เมื่อวันที่ 24 พ.

พ.ศ 2532 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร อ 1 เลขที่ 766/2532 ล.ว. 24 พ.ย. พ.ศ 2532

☒ มี แบบแปลนเดิม

☐ ไม่มี แบบแปลนเดิม

☐ อยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

☒ ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เพราะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนกฎหมายฉบับที่ 33 มีผลบังคับใช้

☒ เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้รับใบอนุญาตเปิดใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. พ.ศ 2534 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร อ 6 เลขที่ 18/2534 ล.ว. 19 พ.ย. พ.ศ 2534

☐ ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้

2. ชื่อเจ้าของอาคาร และผู้ครอบครองอาคาร

2.1 เจ้าของอาคาร

ชื่อ โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ

สถานที่ติดต่อตั้งอยู่เลขที่ 39/7 ซอยนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02 9635800 โทรสาร...-

3. ประเภทของอาคารและข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (สามารถระบุมากกว่า 1 ข้อได้)

3.1 ประเภทของอาคาร

☐ อาคารสูง

☒ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

☒ อาคารชุมนุมคน

☐ โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

☐ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป


☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

☐ อาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป


☐ โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

☐ อื่น ๆ (ระบุ)

3.2 ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง ...อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลานจอดรถ



ภาพถ่ายอาคารในวันเวลาที่ตรวจสอบ 12 ตุลาคม 2566 10-17.00 น



3.3 ข้อมูลอาคารแต่ละหลัง

- ☒ จำนวนชั้นของอาคารเหนือพื้นดิน.....4.....ชั้น
- ☐ จำนวนชั้นใต้ดิน.....ชั้น
- ☒ พื้นที่อาคาร (รวมที่จอดรถในอาคาร).....46,370.. ตารางเมตร
- ☒ พื้นที่จอดรถ.....9300.....ตารางเมตร
- ☐ จำนวนห้องพัก.....ห้อง
- ☐ ถนนเข้าสู่อาคารกว้าง...10...เมตร2...ช่องจราจร
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

4. ลักษณะการใช้งานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร

- ☒ ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็น.....อาคารเรียน - จอครด.....
- ☐ การใช้งานปัจจุบันใช้เป็น.....อาคารเรียน - จอครด.....

5. การเก็บรักษาประเภทของวัตถุหรือเชื้อเพลิงที่อาจเป็นอันตราย

- ☐ วัตถุติดไฟ ประเภท.....-.....ปริมาณ.....สถานที่เก็บ.....
- ☐ วัตถุอันตราย ประเภท.....-.....ปริมาณ.....สถานที่เก็บ.....
- ☐ วัตถุเชื้อเพลิง ประเภท.....-.....ปริมาณ.....สถานที่เก็บ.....
- ☐ น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท.....-..... ..ปริมาณ..... สถานที่เก็บ...
- ☐ ก๊าซ ประเภท.....-..... ..ปริมาณ.....สถานที่เก็บ.....
- ☐ สารเคมี ประเภท.....-ปริมาณ.....สถานที่เก็บ.....
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)