เจ้าพนักงานท้องถิ่น



# ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


อาการ	ป้ายบนพื้นดิน เจ้	้าของนายสมยศ ท	าองเนียม	A Common of the		
ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย	2	ຄາ	แน ติวานเ	เพ็	หม่ที่ -	
ตำบล/แขวง บ้านใหม่	อำเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี		
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติคว						
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจ	าสอบอาคาร ซึ่งทำการ	ตรวจสอบโดยผู้ตรวจส	อบชื่อ	นายชีวทัศน์ สุ	าต้องใจ	แล้ว
เห็นว่า อาการนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน				เลขที่ บ.๒๕๑๘		
The second of th	60					
	100	ออกใ	ให้ ณ วันที่ 💆 เดือ	น มกราคม	พ.ศ. 🖻 🕏	(ae)
		11,1219			<u></u>	
หมายเหตู	Same?	New York				
เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร	รในครั้งต่อไป		(	(นายวิชัย	บรรดาศักดิ์)	`
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)			ຕຳນ ຕຳນ	นายกเทศมน เหน่ง	ตรีนครปากเกร็ต	
ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)						

# รายละเอียดการตรวจสอบป้าย

นายสมยศ ทองเนียม เจ้าของอาคาร

ที่ตั้งป้ายโครงเหล็ก

ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี




### ข้อมูลทั่วไปของป้าย

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปของป้ายที่ผู้ตรวจสอบต้องลงบันทึกในหัวข้อต่าง ๆ และอาจเพิ่มเติมได้เพื่อให้ ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในบางรายการจะต้องประสานกับเจ้าของและผู้ดูแลป้ายเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านั้น รายการใดที่ไม่ สามารถหาข้อมูลได้ให้เว้นว่าง หรือแจ้งหมายเหตุไว้

สามา	เรถหาขอมุ	มูลโดโหเวนวาง หรือแจงหมายเหตุโว				
		เละสถานที่ตั้งป้าย โครงเหล็ก (ป้ายประชาสัมพันธ์ )				
		ที่ดินของ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด และบริษัท ไซด์วอร์ค แลนด์ จำกัด ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี				
	ใบอนุญาเ มีแบบแเ	ตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อวันที <u>่ 2 เดือน พฤษภาคม</u> พ.ศ. <u>2562</u> ปลนเดิม				
		บแปลนเดิม (กรณีไม่มีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้เจ้าของป้ายจัดหา ทำแบบแปลนสำหรับใช้ในการตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายให้กับผู้ตรวจสอบ				
	ไม่มีข้อมู	ลการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ป้าย4ปี				

#### แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของป้ายโดยสังเขป




วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ - 1 ดู วิ 2566 บันทึกโดย นายชีวทัศน์ ภูต้องใจ

## รูปถ่ายป้ายในวันเวลาที่ตรวจสอบ








วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ <u>- 1 ต.ค. 2586</u> บันทึกโดย <u>นายชีวทัศน์ ภูต้องใ</u>จ

# รูปถ่ายป้ายในวันเวลาที่ตรวจสอบ



วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ<u>- 1 ต.ค. 2566</u> บันทึกโดย<u>นายชีวทัศน์ ภูต้องใ</u>จ

## รูปแบบและขนาดของแผ่นป้าย และสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายโดยสังเขป



วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ<u>- 1 ต.จ. 2566</u> บันทึกโดย <u>นายชีวทัศน์ ภูต้อ</u>งใจ

2. ประเภทของป้าย	<ul><li>✓ ป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดิน</li><li>✓ ป้ายบนดาดฟ้าอาคาร</li><li>✓ ป้ายบนหลังคา</li><li>✓ ป้ายบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร</li></ul>
	🔲 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
3 ชื่อเว้าของหรือผู้ครองเครองใก	ย และผู้ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์โตเนกาหรือต้	อ และผูยยกแบบตานวิศวิกรรมเครงสราง อความในป้ายโกลเด้น ซิตี้ แจ้งวัฒนะ
3.2 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง	PULL 1919 PO 10 FULL FOR JOHN PRANTAMINE
ชื่อ นายสมยศ ทองเนียม	
สถานที่ติดต่อเลขที่	
3.3 ผู้ออกแบบด้านวิศวกรรมโค	ารงสร้าง
1. นายสุธี รังสรรค์	์ศุภโร สย.11946
4. ประเภทของวัสดุและรายละเอีย	·
- โครงสร้างเหล็ก (เสาเหล็ก	
4.1 ประเภทวัสดุของสิ่งที่สร้างร	
☑ เหล็กโครงสร้างรูปพรร	ณ
☐ li	
🗆 สเตนเลส	
🔲 คอนกรีตเสริมเหล็ก	
🗌 อื่น ๆ (ระบุ)	
4.2 รายละเอียดของแผ่นป้าย	
🗹 วัสดุของป้าย (โปรดระเ	ų) แผ่นสังกะสี โครงเหล็ก
🔲 จำนวนด้านที่ติดป้าย ป้	าย (โปรดระบุจำนวนด้าน)2ด้าน
🗹 การเจาะช่องเปิดในป้าย	I
	🛮 ไม่มี
🗌 อื่น ๆ (โปรดระบุ)	