

เลขที่ ๖๐/๒๕๖๗

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ป้ายบนอาคาร เจ้าของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖/๑๔๘-๑๔๙ ตรอก/ซอย - ถนน ศรีสมาน หมู่ที่ ๓
ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายอรรถพร อินอักษร แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ บ.๒๑๑๓/๒๕๕๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายสมศักดิ์ ลามอ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงาน

การตรวจสอบป้ายโครงเหล็กและอุปกรณ์ ประกอบของป้าย
ประจำปี 2567

เจ้าของป้าย : บมจ. ทิพยประกันภัย (สาขานนทบุรี)



ดำเนินการโดย

ผู้ตรวจอาคารเลขที่ บ.2113/2552

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567

(สำหรับนำเสนอเทศบาล)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลป้าย

1.1. ข้อมูลและสถานที่ตั้งป้าย

ชื่อ..... บมจ.ทพยประกันภัย.....
 ตั้งอยู่เลขที่..... 46/148-149..... หมู่ที่..... 3..... ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... -.....
 ตำบล..... บ้านใหม่..... อำเภอ..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี.....
 รหัสไปรษณีย์..... 11120..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....
 สถานที่ติดตั้งป้าย..... บนดาดฟ้าอาคาร..... ป้ายเริ่มใช้งานตั้งแต่..... เมื่อวัน/เดือน/ปี..... พ.ศ.....

1.2 ชื่อเจ้าของและผู้ครอบครองป้าย


1.2.1 เจ้าของป้าย/ผู้ครอบครองป้าย

ชื่อ..... บมจ.ทพยประกันภัย.....
 ตั้งอยู่เลขที่..... 1115..... ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... พระราม 3.....
 แขวง..... ชongนนทรี..... อำเภอ/เขต..... ยานนาวา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
 รหัสไปรษณีย์..... 10120..... โทรศัพท์..... 02-2392200..... โทรสาร..... -.....
 สถานที่ติดตั้งป้าย..... ชั้นดาดฟ้า..... ป้ายเริ่มใช้งานตั้งแต่..... เมื่อวัน/เดือน/ปี..... พ.ศ.....

1.3 ประเภทของป้าย (เป็นป้ายโฆษณา)

- ☒ ป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป
☐ อื่นๆ (ระบุ).....

การประเมินผล
 การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อวัดและ
 ตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา
 ที่เรียนมาหรือไม่ และสามารถใช้ความรู้และ
 ทักษะที่เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้หรือไม่




การประเมินผล

วันที่เข้าตรวจ



สถานที่ที่เข้าตรวจสอบบัญชี

ตัวโครงสร้างป้ายเหล็ก



โครงสร้างป้ายเหล็ก สภาพโดยรวมแข็งแรง สามารถใช้งานได้ตามปกติ