

เลขที่ ๕๙/๖๗.

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เจ้าของนิติบุคคลอาคารชุด เพลิน เพลิน ค่อนโดยมิเนียม ติวนันท์ - ปากเกร็ด ๔ อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๑
ตำบล/แขวง น้ำนใหม่ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ชีค เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด แห่งเลขที่ น.๐๒๘๙/๒๕๖๒

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่

รายงานตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบใหญ่

อาคารชุด เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม ติวานนท์ - ปากเกร็ด 4

เลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลล้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ตรวจสอบ : 28 / 12 / 2566



ผู้ตรวจสอบ : บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด

548/27 ซอยนนทบุรี 28 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


Email : info@ckenso.com Tel : 092-661-9625

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร น.0299/2562

แผนที่และเส้นทางเข้า - ออก ของอาคารโดยสังเขป

พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด, ลองจิจูด)

Latitude	13.947934867158828,
Longitude	100.55539622904415



รูปถ่ายอาคารที่ตรวจสอบ



2. ชื่อเจ้าของอาคาร และผู้ครอบครองอาคาร

2.1 เจ้าของอาคาร

ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม ติวานนท์ - ปากเกร็ด 4
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.2 ผู้ครอบครองอาคาร

ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม ติวานนท์ - ปากเกร็ด 4
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

3. ประเภทของอาคารและข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (สามารถระบุมากกว่า 1 ข้อได้)

3.1 ประเภทของอาคาร

- อาคารสูง
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- อาคารชุมชนมุกค์
- โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- โรงเรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
- อาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

3.2 ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสร้าง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.3 ข้อมูลอาคาร

- จำนวนชั้นของอาคารหนึ่งพื้นดิน 8 ชั้น
- จำนวนชั้นใต้ดิน - ชั้น
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

4. ลักษณะการใช้งานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร

- ตามที่ได้รับอนุญาตให้เป็น อยู่อาศัย
- การใช้งานปัจจุบันให้เป็น อยู่อาศัย

ส่วนที่ 4 สรุปผลการตรวจสอบอาคาร

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

ผู้ตรวจได้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร

- การตรวจสอบความนิ่นคงแข็งแรงของอาคาร ✓

- การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ✓

- ระบบป้องกันและรับจับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ ✓

- การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ✓

สรุปผลการตรวจสอบอาคาร อาคารชุด เพลินเพลิน คอนโดมิเนียม ตัวบ้านที่ - ปากเกร็ด 4

วันที่ตรวจอาคาร 28/12/2566 ผู้ตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความไม่สงบใด ที่มีข้อห้ามความไม่ปลอดภัย
ในการใช้งานของอาคาร อาคารมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งาน

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว

(.....นายกรรณ ชวางศ์วน.....)



ผู้ตรวจสอบอาคาร

บริษัท ซีเค เอนิจิเนียริ่ง โซลูชัน จำกัด

ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0299/2562

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบอาคารนี้กระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งข้าพเจ้ายังได้รับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารอีกด้วย ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(.....นายกิติรัชญ์นรินทร กิติรัชญ์หงส์กุล.....)

เจ้าของอาคาร หรือผู้รับมอบอำนาจ