

เลขที่ ๖๖/๒๕๖๗

แบบ ร.๑

**ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร**

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร **ป้ายบนพื้นดิน เจ้าของบริษัท โตโยต้า เอกลักษณ์ไทย จำกัด**

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ ตรอก/ซอย - ถนน ตีวานนท์ หมู่ที่ ๕

ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ควอลิตี้ บิวติง ออดิท จำกัด แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการทำงาน

เลขที่ น.๐๒๐๑/๒๕๕๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป

ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิชัย บรรดาศึกดี)

ตำแหน่ง **นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด**

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานการตรวจสอบประจำปี
ป้าย และอุปกรณ์ประกอบของป้าย
พ.ศ. 2567



บริษัท โตโยต้า เอกลักษณ์ไทย จำกัด

สาขาเมืองทอง-ติวานนท์ จ.นนทบุรี

สถานที่ตั้ง เลขที่ 89 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ต้นฉบับ

นำส่งราชการ



QUALITY BUILDING
AUDIT Co.,Ltd.

บริษัท ควอลิตี้ บิวติง ออดิท จำกัด

โดยบริษัท ควอลิตี้ บิวติง ออดิท จำกัด น. 0201/2552

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของป้าย

3.1 ข้อมูลป้าย


- 3.1.1 ชื่อป้าย.....TOYOTA (โตโยต้า).....
- 3.1.2 ชื่อเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย.....บริษัท โตโยต้า เอเจนซีไทย จำกัด (สาขาเมืองทอง-ติวานนท์).....
- 3.1.3 ที่ตั้งของป้าย 89 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย - ถนน ตีวานนท์ ตำบล บ้านใหม่
อำเภอ.....ปากเกร็ด.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11120.....
โทรศัพท์.....-.....โทรสาร.....-.....
- 3.1.4 ป้ายเริ่มใช้งานตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี.....พ.ศ. 2552.....
- 3.1.5 ข้อมูลกายภาพและการใช้งานป้าย (ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)
- | | | |
|--|----------------|---------|
| ก. ป้ายกว้าง..... | 4.4 x 6.6..... | ตร.เมตร |
| ข. ป้ายสูง..... | 21..... | เมตร |
| ค. โครงสร้างสำหรับติดตั้งป้าย สูง..... | 21..... | เมตร |
- 3.1.6 แบบ/เอกสารที่ใช้ตรวจ.....แบบขยายโครงสร้างป้าย.....
- 3.1.7 ลักษณะโครงสร้างป้าย.....โครงสร้างเหล็กกรุพอร์รอน / ภายนอกแผ่น Aluminium Composite.....
- 3.1.8 มีระบบประกอบป้าย ได้แก่.....ระบบไฟฟ้า.....ระบบสายล่อฟ้า.....
- 3.1.9 มีระบบป้องกันอัคคีภัย (ถ้ามี) ได้แก่.....-.....
- 3.1.10 วัตถุอันตราย/เสียงสูงที่มี(จำนวน/ปริมาณ).....-.....
- 3.1.11 กระทบรบกวนกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนด ☒ มี ☐ ไม่มี

3.2 รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

- 3.2.1 การตรวจสอบป้ายปี พ.ศ. 2567
โดยผู้ตรวจสอบหมายเลข.....น.0201/2552.....
- 3.2.2 ช่วงวันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป).....4 พ.ย. 66.....
- 3.2.3 ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ
- | | |
|---------|------------------------------------|
| ก. | บริษัท ควอลิตี้ บิวติง ออดิท จำกัด |
| ข. | |



ส่วนที่ 5 แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของป้าย และ รูปถ่ายป้าย



วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ..... 4 พ.ย. 66บันทึกโดย..... บริษัท ควอลิตี้ บิวติง ออดิท จำกัด.....ผู้ตรวจสอบอาคาร

รูปถ่ายป้าย

