



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร _____ โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เจ้าของบริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑/๓ ตรอก/ซอย ศรีตะปány ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ ๒
ตำบล/แขวง คลองเกลือ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายปรีชา นภาโพธิ์ทอง แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน เลขที่ บ.๑๗๙๔/๒๕๕๑

ออกให้ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ

เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารในครั้งต่อไป
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)
ฉบับนี้จะหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานการตรวจสอบย่อยอาคาร

ปีพ.ศ. 2566

อาคารโรงงาน

บริษัท เชนอร์ล แคนดี้ จำกัด

เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ซอยศรีตะปิ่น

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี



จัดทำโดยผู้ตรวจสอบอาคาร

นาย ปรีชา นภาโพธิ์ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๕๔/๒๕๕๑

รายละเอียดการตรวจสอบอาคารและ อุปกรณ์ประกอบอาคาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

1. ข้อมูลอาคารและสถานที่ตั้งอาคาร

ชื่อ บริษัท เยนอร์ลแคนดี้ จำกัด

สถานที่ติดต่อเลขที่ 51/3 หมู่ที่ 2 ตระกอก/ซอย ศรีตะปิ่น

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง คลองเกลือ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 02-980-9206

โทรสาร 02-980-9477 อีเมล

ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม 2535

☒ มีแบบแปลนเดิม

☐ ไม่มีแบบแปลนเดิม(กรณีที่ไม่มีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารให้เจ้าของอาคารจัดหาหรือจัดทำแบบแปลนสำหรับการใช้ในการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร)

☐ อยู่ในบังคับตามกฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

☒ ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522


เพราะ ☐ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนกฎหมายฉบับที่ 33 มีผลบังคับใช้

☒ ไม่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

☒ เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้รับอนุญาตเปิดใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม 2533

☐ ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้

แผนที่และเส้นทางเข้า-ออก ของอาคาร โดยสังเขป



2. ชื่อเจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง และ ผู้ออกแบบอาคาร

2.1 เจ้าของอาคาร

ชื่อ บริษัท เชนอร์ธแคนดี้ จำกัด

สถานที่ติดต่อเลขที่ 51/3 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย ศรีตะปิ่น
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง คลองเกลือ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 02-980-9206
โทรสาร 02-980-9477 อีเมล

2.2 ผู้ครอบครองอาคาร

ชื่อ บริษัท เชนอร์ธแคนดี้ จำกัด

สถานที่ติดต่อเลขที่ 51/3 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย ศรีตะปิ่น
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง คลองเกลือ อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 02-980-9206
โทรสาร 02-980-9477 อีเมล

3. ประเภทของอาคารและข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(สามารถระบุมากกว่า 1 ข้อได้)

3.1 ประเภทของอาคาร

- ☐ อาคารสูง
- ☐ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- ☐ อาคารชุมนุมชน
- ☐ โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- ☐ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
- ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- ☒ โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- ☐ ป้ายที่มีความสูงจากฐานรากตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป
- ☐ อื่นๆ(ระบุ)

3.2 ประเภทของอาคารตามลักษณะโครงสร้าง

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้นคาบฟ้า

3.3 ข้อมูลอาคาร

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|------|
| ☒ | จำนวนชั้นของอาคารเหนือพื้นดิน | 5 | ชั้น |
| ☐ | จำนวนชั้นใต้ดิน | | ชั้น |
| ☒ | ถนนเข้าสู่อาคารกว้าง | 6 | เมตร |
| ☐ | อื่นๆ(ระบุ) | | |

4.ลักษณะการใช้งานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร

- ☒ ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็น โรงงานทำลูกกวาดและขนมคบเคี้ยว
- ☒ การใช้งานปัจจุบันใช้เป็น โรงงานทำลูกกวาดและขนมคบเคี้ยว

5.การเก็บรักษาประเภทของวัตถุหรือเชื้อเพลิงที่อาจเป็นอันตราย

- | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| ☐ | วัตถุติดไฟ | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| ☐ | วัตถุอันตราย | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| ☐ | วัตถุเชื้อเพลิง | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| ☒ | น้ำมันเชื้อเพลิง | ประเภท ดีเซล,เบนซิน | ปริมาณ 20 แกลลอน | สถานที่เก็บนอกโรงงาน |
| ☐ | ก๊าซ | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| ☐ | สารเคมี | ประเภท | ปริมาณ | สถานที่เก็บ |
| ☐ | อื่นๆระบุ | | | |

วันที่ 20 กันยายน 2566

รูปถ่ายอาคารในวันเวลาที่ตรวจสอบ



รูปอาคารด้านข้าง



ป้ายด้านหน้าทางเข้า



ตู้ดับเพลิง



ทางเดินเข้าโรงงาน



ทางเข้าสำนักงาน



ลิฟต์โดยสาร