



บันทึกข้อความ

ชล.บ. 2925
วันที่ 22 มกราคม 2565
เวลา 16.02 น.

หน่วยงาน คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ (เลขานุการฯ คปอ. ชุดที่ ๑ สำนักงานใหญ่ โทร.๑๖๓๓)

ที่ คณะกรรมการ ๙๔ /๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมและรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผอ.กปช. (ผ่าน ประธานคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑)

นายพงศ์ สาริกิติพัฒนา
ผู้อำนวยการ (มีมา)

ตามที่คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมได้พิจารณาหารือการประชุมครบร้อยละ

เลขานุการฯ คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ขอส่งรายงานการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ และรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และได้เก็บรักษารายงานการประชุมไว้ในสถานประกอบกิจการแล้ว คณะกรรมการฯ จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับหน่วยงาน กปช.ฝสก. เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์

(น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์)

นักอาชีวอนามัย ๓ กปช.ฝสก.

กรรมการและเลขานุการ

เรียน คปอ. ชุดที่ ๑
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

๘-๑๗๐๗๖๘



(นางสาวอรรศอมพร เทียมภักดี)


ผู้อำนวยการกองความปลอดภัย สวัสดิภาพและอาชีวอนามัย

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภท สำนักงาน

คณะกรรมการ คปอ.กปน.ชุดที่..... 1 อาคารวิศวกรรม วันที่ตรวจ..... 25 มกราคม 2565

ผู้ตรวจ นายณัฐาภิ โค้ดสุมบอร์น และ น.ส.ชนิวานต์ ขัยศรีนุวัฒน์

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบรูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
A. หมวดการป้องกันอัคคีภัย (สำนักงาน/โรงงาน)				
๑. ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ	ถังดับเพลิงทุกอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน			
๑.๒ มีป้ายแสดงการตรวจสอบ (กฎหมายกำหนด ๖ เดือน/ครึ่ง)	ป้ายแสดงการตรวจสอบ ติดที่ถังดับเพลิงครบถ้วน			

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบรูป	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๑.๓ มีป้ายแสดงวิธีการใช้อย่างชัดเจนและต้องจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นดับเพลิงชนิดใดใช้ดับเพลิงประเภทใดโดยสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะ ๑.๕๐ เมตร (ไม่นับรวมคลากที่ติดมา กับตัวถัง)	ป้ายแสดงวิธีการใช้และสัญลักษณ์ดับเพลิงถูกต้อง				
๑.๔ สามารถหยิบใช้งานได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ทางเข้าเดาฟ้า ฝั่งห้องผอ.ฝกจ. / ห้องประชุมชั้น ๒ ไปชั้น ๓		นำสิ่งของกีดขวางออกจากถังดับเพลิง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาคารวิศวกรรม	ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
	- มีสิ่งของวางกีดขวางถังดับเพลิง ชั้น ๓ ของหน่วยงาน กอย.ฝอผ.		นำสิ่งของกีดขวางออกจากถังดับเพลิง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาคารวิศวกรรม	๓๐-เม.ย.-๖๕

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๒. ทางหนีไฟ					
๒.๑ มีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ๒ เส้นทาง	มีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ๒ เส้นทาง ทุกชั้น		-	-	-
๒.๒ มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟชัดเจนโดยขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. และเท็งได้ชัดเจน และต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา	ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟทุกจุดมีขนาดไม่ถึง ๑๐ เซนติเมตร		เปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟให้มีขนาดอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร	กอส. / ชนิ กานต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒.๓ ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทาง	ไม่พบข้อบกพร่อง	-	-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบรูป	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๒.๔ มีแผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟติดแสดงในแต่ละชั้น และมีรายละเอียดแสดงจุดที่อยู่ (You are here)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๒.๕ มีการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานและลูกจ้างประจำชั้น โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันพร้อมให้ตรวจสอบได้ (ติดให้เห็นได้ชัดเจน) ***	มีรายชื่อพนักงานติดทุกชั้น		-	-	-
๓. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและไฟฉุกเฉิน					
๓.๑ จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ในหน่วยงานทุกชั้น โดยเป็นแบบระบบอัตโนมัติหรือระบบที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทำงาน ติดตั้งประจำทุกอาคาร	มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ทุกชั้น		-	-	-



หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๓.๒ มีป้ายติดไว้สำหรับใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจน และเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน	ป้ายติดไว้สำหรับใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจน		-	-	-
๓.๓ ไฟฉุกเฉินมีการตรวจสอบ และมีสภาพพร้อมใช้งาน	มีการตรวจสอบไฟฉุกเฉินเป็นประจำ		-	-	-
๔.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย					
๔.๑ มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงานครบถ้วน ๖ แผนย่อย ได้แก่ ๑. แผนตรวจสอบ ๒. แผนรณรงค์ป้องกัน ๓. แผนการอบรม ๔. แผนการดับเพลิง ๕. แผนการอพยพหนีไฟ ๖. แผนการบรรเทาทุกข์	พบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนรวมของทั้งสำนักงานใหญ่)		-	-	-
๔.๒ จัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ปิดประกาศให้ชัดเจน	พบการติดป้ายการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ		-	-	-
๔.๓ มีป้ายแสดงจุดรวมพลชัดเจน และเป็นจุดที่สามารถอพยพหนีภัยในเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้จริง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
B. หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า (สำนักงาน/โรงงาน)					
๕.๑ มีการติดตั้งสายดินของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตู้น้ำดื่ม ตู้เย็น และไมโครเวฟ เป็นต้น	พบสายดินตู้น้ำดื่ม				
๕.๒ ไม่มีการแตกชำรุดของปลั๊กไฟ สายไฟไม่มีการชำรุด	ไม่พบข้อบกพร่อง				
๕.๓ มีการเก็บสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อย	ไม่พบข้อบกพร่อง				


หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๕.๔ ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าชัดเจนในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากการแสไฟฟ้า (ทุกดูไฟฟ้า)	- พบร่องไฟฟ้าหลังห้องน้ำชั้น ๑ - ๒ มีการนำป้ายสัญลักษณ์เตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้ามาติดเรียบร้อย				

หัวข้อการตรวจ	ลิสท์พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๕.๕ จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายคือ ๑) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า ๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยการพยายามดับเพลิงไฟ ทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และ วิธีการนวดหัวใจจากภายนอก ติดไว้ในบริเวณ ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มองเห็นชัดเจน ** (ทุกตู้ไฟฟ้า)	พบติดแผ่นภาพพร้อม คำบรรยายเรื่องการ ปฐมพยาบาลที่หน้าตู้ไฟ เรียบร้อยแล้ว				
๕.๖ ในห้องควบคุมไฟฟ้า ต้องไม่มีการจัดเก็บ อุปกรณ์อื่นๆไว้ในห้อง เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อ่างล้างมือ เอกสารต่างๆ เป็นต้น	พบໂที้แม่บ้านวาง หน้าตู้ไฟฟ้า		นำโต๊ะแม่บ้านออก และห้ามมีการนำ อาหารมาทิ้งไว้ใน ห้องไฟฟ้าโดยเด็ด ขาด พร้อมวางแผ่น กันแยกห้อง	ผู้เกี่ยวข้อง อาคารวิศวกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
C. หมวดสุขภาพอนามัย (สำนักงาน/โรงงาน)					
๖.๑ มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ ชัดเจน (มีป้ายติดพร้อมอุปกรณ์ เช่น ถังขยะ ที่เขียวบุหรี่)	มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ แต่ไม่พบป้ายติดแสดง จุดสูบบุหรี่และนำที่เขียว บุหรี่ตั้งบนโต๊ะให้ สามารถใช้ได้จริง	 	ไม่มีป้ายแสดงว่าเป็น จุดสูบบุหรี่	ผู้เกี่ยวข้อง อาคารวิศวกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๖.๒ มีห้องพยาบาล /อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๓ จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ ตามรายการที่สถานพยาบาลจัดให้ พร้อมมีการบันทึกการตรวจสอบ / การเบิก-จ่าย ที่ update และยาต้องไม่หมดอายุ**	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๔ มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ตามกฎหมาย ๔๐ คน/จุด	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๕ ที่ล้างมือ อ่างล้างมือที่ถูกสุขาติกษณะ (บริเวณพื้นที่โรงอาหาร)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๖ มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้กับพนักงาน และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เที่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงาน	ไม่พบข้อบกพร่อง ติดมาร์ตรการเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบรูป	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
D. หมวดการสื่อสารความปลอดภัย (นโยบายและแผนงาน) (สำนักงาน/โรงงาน)					
๗.๑ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีบอร์ดนโยบายที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน (ขนาดไม่น้อยกว่า A3)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๗.๒ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๗.๓ มีการติดป้ายประกาศสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานได้รับทราบ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๗.๔ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพนักงานให้ทราบในด้านความปลอดภัย ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม	มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายโดยหน่วยงาน ฝปก. เรื่อง ให้ความรู้เรื่องโครงการโรงงานสีขาว(ยาเสพติด)	 	คปอ.ชุดที่ ๑	คปอ.ชุดที่ ๑	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๔ มีการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถานประกอบการ (เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การก่อการร้าย การระบาดของโรค) และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ๒ แผน	ไม่พบข้อบกพร่อง แผนรวมของทั้งสำนักงานใหญ่		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบรูป	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๖ มีป้าย บอร์ด ข่าวสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๗.๗ มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้างานพบປະພຸດຄຸມແທກໜ້າກັນພັນການຫົວລູກຈ້າງໃນເງື່ອງຄວາມປລອດກັຍາຂຶ້ວນນັ້ນຢະສກາພແວດລ້ອມໃນການທຳກຳທຳກຳທຳກຳ*	พບເອກສາຮ່າງຈາກຕຽບທີ່ອງ ຮປກ ຈາກສປບ.ກອສ.ສປບກ.		-	-	-
๗.๘ มีกิจกรรมທີ່ສັບສົນໃຫ້หัวหน้างานພບປະພຸດຄຸມແທກໜ້າກັນຫົວລູກຈ້າງເພື່ອພັນການກຳນົດໃນການດ້ານຄວາມປລອດກັຍາຂຶ້ວນນັ້ນຢະສກາພແວດລ້ອມໃນການທຳກຳ **	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
E. หมวดສກາພແວດລ້ອມໃນການທຳກຳ					
๔.๑ ทางเดิน บันได ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๔.๒ มีການກຳຈັດຂະໜາດທີ່ຄູກຕ້ອງ (ການຄັດແຍກຂະໜາດ) ເຊັ່ນ ຂະໜາດທ່າໄປ ຂະໜາດວິໄຈເຄີລ ແລະ ຂະໜາດອັນຕຽມ ອີຍ່າງນ້ອຍເຄີຍລະດົບ ໑ ຈຸດ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
F. หมวดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย (สำนักงาน/โรงงาน)					
๙.๑ มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวก รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ รวมถึง พนักงานในแผนกทั่วๆ ด้วยที่รองหลัง (back support) และพรมร้อนไว้ทุกน.	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ คปอ. ชุดที่ ๑ ได้จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติดิจิตอล ทางเข้าอาคาร		-	-	-
๙.๒ มีมาตรการควบคุม ดูแลให้พนักงานและลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ไม่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-
G. หมวดกฎระเบียบ และคำสั่ง (สำนักงาน/โรงงาน)					
๑๐.๑ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการขยับวัสดุ หรือสิ่งของด้วยเครื่องมือกล อุปกรณ์ หรือด้วยแรงคนโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและมีการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ	พบป้ายวิธีการยกของอย่างถูกวิธีติดอยู่ที่บอร์ด		-	-	-
๑๐.๒ มีกฎระเบียบ คำสั่งในการควบคุมพื้นที่การทำงาน และพื้นที่อันตราย รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ	ไม่เกี่ยวข้อง		-	-	-
H. หมวดอื่น ๆ (โรงงาน)					

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
15.1 มีการจัดทำรายงานของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.ว) ส่งทุกๆ 3 เดือน	ไดร์มาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 64) - ส่งวันที่ 21 พ.ค. 64 ไดร์มาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 64) - ส่งวันที่ 28 ก.ย. 64 (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)				

จัดทำโดย..นายณัฐวรรธิ โค้ดสมบูรณ์
นักบริหารงานช่าง ๔ สหส.กจส.ฝบก.
กรรมการฝ่ายลูกจ้าง คปอ.ชุดที่ ๑
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๕

อนุมัติโดย..น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์
นักอาชีวอนามัย ๓ กปช.ฝสก.
กรรมการและเลขานุการ คปอ.ชุดที่ ๑
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๕